

Consultas Realizadas

Licitación 409698 - Adquisición de Sensores Varios para Fábrica Vallemí

Consulta 1 - Consulta técnica Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
El fabricante informó que el código WD3V34AI no existe, y que posiblemente fue omitida la letra A de la serie del sensor: WDA. En caso de tratarse de la serie mencionada, la misma sólo tiene un rango de operación de -20°C hasta 50° C. La serie HTA es la que cuenta con un rango de operación de -25.5° hasta 150° C. Por lo tanto, favor confirmar el modelo del sensor o bien aclarar el rango de temperatura que requieren.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 2 - Consulta técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Con respecto al ítem 9 hicimos el pedido de homologación a Fábrica ya que el equipo tal cual requerimientos fue discontinuado, se nos permite presentar una propuesta de similares características?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
El equipo debe cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC		