

PLANTA ———— ESC. 1/75



Viga de H°A° 0.20x0.45

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	1
	PLANTA ARQUITECTONICA Esc. 1/75	



CORTE A - A

Esc. 1/75





FACHADA PRINCIPAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	2
	CORTE Y FACHADA Esc. 1/75	



FACHADA POSTERIOR



PLANTA DE CIMENTACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada

Proyecto	COMEDOR Y COCINA - TIPO 1	3
FACHADA / PLANTA DE CIMENTACION	Esc. 1/75	



PLANTA ---------- ESC. 1/75

Obs.: Los aleros extremos del bloques serán de 0.40m. y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70m., contados del lado de la galeria apartir de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto apartir del muro.



DETALLE DE VIGA DEPÓSITO
ESC. 1/50

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	4
PLANTA DE TECHO	Esc. 1/75	



PLANTA ——————— ESC. 1/75

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada		
Proyecto	**COMEDOR TIPO 1**	**5**
ESQUEMA I. ELECTRICA	**Esc. 1/75**	









MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	06
DETALLE DE PILARE EN GALERIA	esc. 1/25	

ESC. 1/ 10



Obs.:
V = variable.
B = ancho de cimentación

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	7
DETALLE DE CIMIENTO DE PBC esc. 1/10		

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	8
DETALLE DE ENCADENADOS SUPERIOR E INFERIOR	esc. 1/10	

ventana balancin tipo (c)





OBSERVACION :

NO DEBE TENER TERMINACIONES EN PUNTAS O CORTANTES

DETALLE DE BALANCINES

OBS.: COLOCAR LOS BALANCINES EN LA PARTE INTERNA DE LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA, PARA EVITAR QUE LOS COMANDOS TOPEN CON LOS MISMOS.





DETALLE DE MARCO



METALICA 2 HOJAS

DETALLE DE PUERTA DE ACCESO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	9
DETALLE DE ABERTURAS METÁLICAS Esc. 1/50.-		



PLANTA DESAGÜE CLOACAL
Esc. 1/75



AGUA CORRIENTE
Esc. 1/75

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ N° 735 - Nva. Alborada

Proyecto	COMEDOR TIPO 1	10
INSTALACIÓN CLOACAL Esc. 1/50		



PLANTA
POZO ABSORBENTE



DETALLE DE
LOSA TAPA
POZO ABSORBENTE

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA **ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada**		
	COMEDOR TIPO 1	**11**
DETALLE DE POZO CIEGO **Sin Escala**		



POZO ABSORBENTE

ESC. 1:20

CORTE X-X

ESC. 1:20

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada

COMEDOR TIPO 1

DETALLE DE POZO CIEGO

Esc. 1/20.-

12



PLANTA CAMARA SEPTICA
Sin escala



DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA
Sin escala

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA ESC. SAN JOSÉ Nº 735 - Nva. Alborada		
Proyecto	COMEDOR TIPO 1	13
DETALLE DE CÁMARA SÉPTICA Sin escala		