# DICTAMEN

Realizando un análisis de evidencia física y encontrando los caminos de la calle San Juan del Distrito de Yataity del Norte Departamento de San Pedro, en pésimas condiciones debido a las intensas lluvias caídas sobra ciudad.
Los caminos se encuentran casi intransitables por las zanjas encontradas productos de la fuerza del raudal, que destrozaron varios puntos del tramo de la calle San Juan.

Viendo estas circunstancias realice una serie de recomendaciones a realizarse de forma urgente:

- Primero cargar la calle con ripios
- Segundo nivelar los ripios con maquinarias
- Y tercero direccionar las aguas pluviales tratando de esta manera evitar el escurrimiento del ripio



Freddy Zorrilla
ARQUITECTO
Reg. Nº 3.543

Arq. Freddy Zorrilla