arquitectura & construcción d&d

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dr. Eusebio Lillo Nº 2566 e/ Cardenal Roygy y Cap. Emeterio Miranda
Cel.: (0981) 941 713 / Tel.: (021) 604 959
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15201459
Fecha Inicio Vigencia 29/10/2021
Fecha Fin Vigencia 31/10/2022
R.U.C.: 80062328 - 2

FACTURA

Nº 001-001 0001049

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Febrero de 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Secretaría Nacional de Cultura

RUC.: 80050610 - 3

TEL.:

DIRECCIÓN: Av. Estados Unidos Nº 284

REMISIÓN Nº:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10%
1	Solicitud de Pago Nº 6 en relación a la OS 001/2022 por trabajos de Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias. Contrato 21/2021 LCO 04/2021	44.080.713			44.080.713
	00000030				
SUB-TOTALES					44.080.713

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuarenta y Cuatro Millones Ochenta Mil Setecientos Trece.

44.080.713

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 4.007.338 TOTAL IVA: 4.007.338

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: no valido como credito fiscal Contabilidad

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Tal. 50x3 del 1.001 al 1.050 - 10/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES, HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº 001-2022-D&D, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 21/2021, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS EDILICIAS", ID Nº: 398.868-.

ASUNCION, FEBRERO DEL 2022.-

.....

DEPENDENCIA SOLICITANTE

00000033

Eusebio Lillo n° 2566
RUC: 80096837-9
Tel: 021 28 20 28
DyD Arquitectura y Construccion S.R.L.

Asunción, 31 de Enero de 2022.-

INFORME TECNICO

Señor(es)	**SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA**	R.U.C.	80050610-3

INFORME TECNICO POR "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EDILICIAS"

ITEM	DESCRIPCION
8.1	**Pintura Látex para interior**



Imagen 1. Pintura color marfil marca suvinil

Imagen 2. Pintura color marfil marca suvinil



Imagen 3. Operarias de DyD realizando trabajos de limpieza

Se realiza trabajo de pintura en paredes y muros internos de la hemeroteca con color marfil de la marca suvinil según indicacion de la fiscalizacion, se realiza previamente colocacion de enduido sobre el revoque regularizado

8.4	**Pintura de estructura metalica**



Imagen 4 . Operarios realizando trabajo de pintura en estructura metalica

Imagen 5. Idem imagen 4

00000036

arquitectura construcción s.r.l.

arquitectura construcción s.r.l.
Liz E. Chávez Alcaraz
Administración de Contratos

Los trabajos de pintura en estructura metalica se realizaron en el color grafito claro marca suvinil según indicacion en la OS N° 001-2022 . El trabajo completo comprendia la pintura en el entrepiso completo, pilares de metal, escaleras y baranda ademas de la pasarela

8.1	Pintura Látex para interior



Imagen 6. Techo antes de intervencion de pintura



Imagen 7. Techo luego de la intervencion de pintura

La losa de Hemeroteca fue pintado por los operarios de DyD con el color Blanco Nieve marca Suvinil según indicacion en la O.S N° 001-2022

2.9	Remosion y Consolidacion de Revoque

Imagen 6. Demolicion de Revoque

Imagen 7. Regularizacion de Revoque

En los lugares indicados por la fiscalizacion se realiza la regularizacion y consolidacion de revoque en la paredes de la hemeroteca, se realizo la demolicion de pared y posteriormente el revoque ademas de corregir los lugares en donde se observo quiebre de pared.

arquitectura construcción s.r.l. dcd

arquitectura construcción s.r.l. dcd
Liz E. Chávez Alcaraz
Administración de Contratos

00000037