
DETALLE A
Viga de galeria
Varillas de ø6
Pilar de H°A° dentro del pilar de mampost.
Nivel del terreno
Nivelación 0.60x0.60
Cimiento de P.B.C
DETALLE CAPITEL
0.05
Viga de galeria
Varillas de ø6
0.45
0.90
Pilar de mampost. 0.45x0.45
Nivel 0.60X0.60
Cimiento P.B.C.
PLANTA


Dado de H°0.20x0.60
2Ø8-c/20-60
3Ø8-c/10-60
3Ø8-60
7Ø8-c/10-90


Viga H°A° 0.20x0.45
2Ø8-800
785
(2Ø16+ 1 Ø 10) - 400
15
(3Ø16+ 1 Ø 8) - 600
2Ø10-800
785
15
Est.2Ø6-c/30-128

DETALLE A



DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

UBICACION DE LA OBRA

PROYECTO	AULA TIPO

DETALLE DE PILAR

1 AULAS 5.80x6.80 T.T

Esc. 1/20.-