DETALLE DE VIGA DE MADERA EN GALERIA



Obs.: Para todas las aulas en los apoyos de los tirantes sobre las vigas de galería dicho tirante deberán encuñarse, con cuña de madera tornilladas y planchuela segun detalle cada tirante intermedio

PILAR DE GALERÍA

DETALLE CAPITEL



EST. 10 Ø6 –C/40. – 50cm
TOTAL





MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN **Escuela Básica Nº 1.581 Tiburcio Bogado**		08
PROYECTO: Reparación de un pabellón con tres aulas-Bloque 1	Detalle de Columnas	Sin Escala