Ciudad de Virgen de Fátima (Natalio),17 de octubre de 2018

Señor
Ramón Santacruz Shneider Castillo
Intendente Municipal de Natalio
E. S. D.

Ref. ¨ Remitir informe técnico de verificación In situ del bloque de 4 aulas ESCUELA BASICA Nº 940 PROF. LEONOR PEREIRA.----------

El que suscribe, Arq. Héctor Fernández Colmán, Matricula Nº 2.115, se dirige a Ud. con el fin de poner a su conocimiento y posterior consideración el presente informe con referencia a la verificación in situ realizada en la **"ESCUELA BASICA Nº 940 PROF. LEONOR PEREIRA DE PAIVA".-**

A pedido del director Lic. Oscar Alcides Casco Vera, a través de una nota presentada a la Intendencia Municipal en fecha 16 de octubre del 2018, me constituyo a realizar verificación in situ y pude constatar que el Pabellón de (4) cuatro aulas se encuentran en un estado deplorable.

Los resultados finales de la verificación se detallan a continuación:

* Al realizar la verificación in situ, del estado estructural del bloque de cuatro aulas en la mencionada escuela, en la cual hago mención sobre la necesidad de una intervención debido al estado de peligrosidad en que se encuentra el edificio, ante la inminente caída del techado teniendo en cuenta que la construcción es bastante antigua y el sistema constructivo de la estructura es totalmente de madera, tanto las columnas portantes y las cabriadas del techo, al mismo tiempo presenta levantamiento de piso a raíz de la humedad persistente por falta de aislación hidrófuga dentro de toda la superficie, desprendimiento de zócalos , a su vez presentan fisuras importantes en las uniones de paredes y techo, la curvatura inferior y superior de los marcos de aberturas (ventanas tipo balancín), las instalaciones eléctricas totalmente obsoletas, recomiendo la urgente intervención del Bloque de 4 aulas.-

CONCLUSION:

Conforme a todo lo observado y mencionado más arriba se recomienda en carácter de urgencia impostergable la "REFACCIÓN DE 4 AULAS ESCUELA BASICA Nº 940 PROF. LEONOR PEREIRA" con todos los recaudos que la misma amerite para dar una pronta solución a los problemas, de tal manera poder brindar tranquilidad y contar con un espacio fisico confortable y por sobre todo seguro para esta comunidad educativa.

Sin otro particular, aprovecha la oportunidad para saludarle respetuosamente

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 0982 138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com
Calle San Juan y Los pioneros – Yatytay km 16



Telf. 0982 138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com
Calle San Juan y Los pioneros – Yatytay km 16

Telf. 0982 138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com
Calle San Juan y Los pioneros – Yatytay km 16

Telf. 0982 138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com
Calle San Juan y Los pioneros – Yatytay km 16

Telf. 0982 138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com
Calle San Juan y Los pioneros – Yatytay km 16



Telf. 0982 138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com
Calle San Juan y Los pioneros – Yatytay km 16

Telf. 0982 138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com
Calle San Juan y Los pioneros – Yatytay km 16

Telf. 0982 138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com
Calle San Juan y Los pioneros – Yatytay km 16

Telf. 0982 138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com
Calle San Juan y Los pioneros – Yatytay km 16