

Badén de HºAº e=0.12cm
con varillas de 6mmØ c/ 20cm. Dosif.: 1:2:3
Base con piedras de rechazo e=0.10m

Dosificación 1, 2 , 3

Planta
Esc.1/20



Badén de HºAº con varillas de
6mmØ c/ 20cm. Dosif.: 1:2:3

Piedras de rechazo

Corte ___ Esc.1/50



Planta Ubicación
Esc.1/500

OBRA:	UBICACIÓN:	Municipalidad de Bella Vista	
Reparación de Badén de HºAº superficie: 2,00 m²	Calle 8 de Diciembre esq. Calle Mcal. J. F. Estigarribia Bº. 8 de Diciembre - Centro Urbano.	Dirección de Obras y Servicios.	