SECCION TRANSVERSAL TIPO
(Calle Los Tungales - Colonia Fordi)



Excavar y retirar por lo menos 50 cm del suelo, y reponer con material de mejor calidad
Realizar los drenajes correspondientes antes de realizar la reposicion del empedrado

Alcantarilla existente a demoler y reconstruir.

PLANTA DE EMPEDRADO, DRENAJES

Alcantarilla nueva para protección de drenaje de naciente de agua.



Corte Drenajes Tipo Pontillon



arm inf. Losa



arm Superior. Losa

Las Reparaciones de empedrado y ubicacion de las alcantarillas a construir seran realizadas in Situ con el encargado de la Obra.

Ubicacion: Calle Los Tungales - Colonia Unión

Reparación de Empedrado Colonia Unión San Miguel	
Ubicación: Calle Los Tungales - Colonia Unión- Bella Vista	
Propietario: Municipalidad de Bella Vista	
Profesional: Ing. René Vicente Ayala Mardana	PAT. PROF. MOPC N°: 1.696
Proyectista	Aprobación
Ayala René E. Ayala Mardana Ing. Civil Reg. MOPC N° 1.696	