

Reporte de Incidencia - Contrato Abierto por Monto					
Se emite el presente reporte en el marco de lo establecido en el Art. 40, inc. h) de la Res. DNCP N° 4401/2023 del 17/11/2023 que dice: "En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contrataos ejecutados".					
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO ACTUAL:		LPN N° 31/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS - ID N° 443.922			
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO ANTERIOR CON EL MISMO O SIMILAR OBJETO:		LPN N° 35/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS - IN N° 410.115			
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO ANTERIOR CON EL MISMO O SIMILAR OBJETO:		CONTRATO N° 39/2022 DE FECHA 15/07/2022.			
PROVEEDOR:		HOLLER INGENIERÍA S.R.L.			
MONTO TOTAL MÁXIMO:		230.000.000			
DESCRIPCIÓN DEL LOTE:		ÍTEM N° 6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO ABIERTO CONFORME A LA LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD UTILIZADA	PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO EN RELACIÓN AL CONTRATO (CUANDO FUERE ABIERTO POR MONTO)
6.3	Acrílico iluminación de cabina	1	981.299	981.299	0,43%
6.6	Barrera electrónica de seguridad de puertas	3	12.529.551	37.588.653	16,34%
6.15	Bobina de freno magnético de puerta (rebobinado)	2	3.754.662	7.509.324	3,26%
6.21	Burlete de goma HT=2100 mm	6	407.007	2.442.042	1,06%
6.77	Contacto EG 3	2	1.679.652	3.359.304	1,46%
6.106	Diodos resistencias p/freno	1	1.948.490	1.948.490	0,85%
6.123	Goma limitador de fuerza	6	231.976	1.391.856	0,61%
6.150	Juegos de 4 Correas p/Operador QKS 9	1	2.620.584	2.620.584	1,14%
6.153	Laminas para relais RA	50	84.522	4.226.100	1,84%
6.155	Lámpara para botón de llamada R1	30	42.366	1.270.980	0,55%
6.159	Llave Kaba	2	152.200	304.400	0,13%
6.185	Puente de contacto de puerta	6	328.411	1.970.466	0,86%
6.206	Reloj RZA reparado	2	4.559.992	9.119.984	3,97%
6.208	Reloj RZR reparado	2	5.159.593	10.319.186	4,49%
6.213	Reparación integral pinza de apertura de puerta	1	10.835.282	10.835.282	4,71%
6.219	Rodillos y bujes cerradura de piso QKS9	6	632.524	3.795.144	1,65%
6.220	Rueda para peldaño	112	347.329	38.900.848	16,91%
6.239	Unión inferior pinza apertura de puerta	1	1.221.208	1.221.208	0,53%
6.240	Unión superior pinza apertura de puerta	2	3.544.309	7.088.618	3,08%
	TOTAL	236		146.893.768	63,87%
					Porcentaje respecto al MONTO MÁXIMO del contrato abierto.
					100,00%
					Porcentaje respecto al MONTO EJECUTADO del contrato abierto.

FIRMA DEL ÁREA REQUERENTE DEL PROCESO: