

## Jose Gimenez

---

**De:** Melina Dominguez <mdominguez@ssd.com.py>  
**Enviado el:** martes, 14 de noviembre de 2023 11:50  
**Para:** Jose Gimenez  
**CC:** José Cabrera; Ventas  
**Asunto:** Re: COTIZACIÓN - LLAMADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y UPS.-  
**Datos adjuntos:** Presupuesto SSD \_Mantenimiento.xlsx

Buenos días Señores,

### MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

Nos dirigimos a usted en relación al próximo llamado para la **contratación de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y UPS** con el propósito de remitir presupuesto solicitado.

Saludos,

#### Melina Dominguez

Account Manager

**E** [mdominguez@ssd.com.py](mailto:mdominguez@ssd.com.py) | **M** +595972704935 | **O** +595217288200

**SSD SRL** | Legión Civil Extranjera 935  
Asunción, Paraguay.  
C.P.: 1893

[www.ssd.com.py](http://www.ssd.com.py)



De: Jose Gimenez <[jose\\_gimenez3@hacienda.gov.py](mailto:jose_gimenez3@hacienda.gov.py)>

Date: lun, 6 nov 2023 a las 9:15

Subject: COTIZACIÓN - LLAMADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y UPS.-

To: <[ssd@ssd.com.py](mailto:ssd@ssd.com.py)>

Cc: José Cabrera <[jose\\_cabrera@hacienda.gov.py](mailto:jose_cabrera@hacienda.gov.py)>

Buenos días:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en relación al próximo llamado para la contratación de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y UPS.

Al respecto, adjunto a la presente se remite la planilla de los servicios a ser solicitados a fin de contar con su cotización respectiva

(LOTE 1 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS)

(LOTE 2 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS).

Saludos atentos...

LOTE 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U. de medida	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Costos referencial
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER</b>				<b>5.872.400</b>
1	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
4	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
5	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
6	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
7	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
8	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
9	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
10	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
11	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
12	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
13	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
14	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
15	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
16	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
17	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
18	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
19	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
20	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER</b>				<b>5.872.400</b>
21	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
22	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
23	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
24	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
25	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
26	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
27	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
28	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
29	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
30	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
31	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
32	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
33	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
34	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
35	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
36	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
37	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
38	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
39	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
40	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400</b>				<b>5.872.400</b>
41	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
42	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
43	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
44	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
45	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
46	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
47	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
48	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
49	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
50	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
51	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
52	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
53	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
54	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
55	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
56	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
57	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
58	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
59	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
60	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1</b>				<b>5.872.400</b>
61	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
62	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
63	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
64	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
65	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
66	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
67	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
68	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
69	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
70	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
71	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
72	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
73	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
74	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
75	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
76	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
77	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
78	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
79	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
80	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT</b>				<b>5.872.400</b>
81	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
82	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
83	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000

84	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
85	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
86	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
87	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
88	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
89	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
90	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
91	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
92	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
93	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
94	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
95	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
96	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
97	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
98	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
99	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
100	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400</b>					<b>5.872.400</b>
101	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
102	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
103	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
105	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
107	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
109	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
111	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
113	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
114	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
115	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
119	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
120	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT</b>					<b>5.872.400</b>
121	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
122	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
123	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
125	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
127	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
129	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
131	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
133	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
134	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
135	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
139	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
140	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF</b>					<b>5.872.400</b>
141	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
142	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
143	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
145	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
147	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
149	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
151	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
153	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
154	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
155	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
159	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600</b>					<b>5.872.400</b>
161	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
162	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
163	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
165	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
171	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
173	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
175	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
179	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF</b>					<b>5.872.400</b>
181	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
182	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
183	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
185	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
191	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
193	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
195	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
199	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT</b>					<b>5.872.400</b>
201	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
202	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
203	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
205	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
211	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
213	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
215	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
219	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF</b>					<b>5.872.400</b>
221	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
222	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
223	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
225	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
231	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
233	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
235	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
239	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF</b>					<b>5.872.400</b>
241	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
242	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
243	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
245	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
251	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
253	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
255	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000

256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
259	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR</b>					<b>5.872.400</b>
261	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
262	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
263	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
265	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
269	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
271	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
273	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
274	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
275	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
276	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
277	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
278	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
279	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
280	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF</b>					<b>5.872.400</b>
281	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
282	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
283	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
284	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
285	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
286	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
287	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
288	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
289	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
290	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
291	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
292	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
293	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
294	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
295	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
296	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
297	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
298	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
299	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
300	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK</b>					<b>5.872.400</b>
301	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
302	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
303	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
304	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
305	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
306	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
307	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
308	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
309	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
310	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
311	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
313	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
315	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
316	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
317	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
318	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
319	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
320	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1</b>					<b>5.872.400</b>
321	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
322	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
323	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
324	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
325	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
326	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
327	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
328	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
329	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
330	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
331	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
332	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
333	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
334	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
335	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
336	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
337	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
338	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
339	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
340	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR</b>					<b>5.872.400</b>

341	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
342	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
343	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
344	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
345	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
346	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
347	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
348	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
349	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
350	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
351	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
353	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
355	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
359	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800</b>					<b>5.872.400</b>
361	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
362	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
363	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
364	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
365	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
366	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
367	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
368	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
369	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
370	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
371	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
372	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
373	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
374	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
375	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
376	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
377	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
378	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
379	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
380	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP</b>					<b>5.872.400</b>
381	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
382	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
383	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
384	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
385	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
386	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
387	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
388	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
389	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
390	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
391	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
392	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
393	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
394	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
395	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
396	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
397	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
398	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
399	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
400	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800</b>					<b>5.872.400</b>
401	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
402	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
403	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
404	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
405	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
406	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
407	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
408	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
409	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
410	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
411	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
412	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
413	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
414	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
415	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
416	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
417	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
418	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
419	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
420	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP</b>					<b>5.872.400</b>
421	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
422	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
423	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
424	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
425	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
426	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

427	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
428	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
429	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
430	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
431	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
432	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
433	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
434	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
435	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
436	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
437	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
438	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
439	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
440	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP</b>					<b>5.872.400</b>
441	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
442	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
443	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
444	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
445	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
446	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
447	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
448	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
449	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
450	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
451	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
452	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
453	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
454	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
455	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
456	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
457	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
458	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
459	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
460	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400</b>					<b>5.872.400</b>
461	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
462	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
463	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
464	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
465	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
466	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
467	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
468	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
469	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
470	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
471	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
472	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
473	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
474	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
475	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
476	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
477	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
478	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
479	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
480	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT</b>					<b>5.872.400</b>
481	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
482	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
483	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
484	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
485	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
486	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
487	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
488	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
489	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
490	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
491	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
492	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
493	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
494	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
495	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
496	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
497	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
498	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
499	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
500	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT</b>					<b>5.872.400</b>
501	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
502	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
503	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
504	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
505	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
506	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
507	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
508	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
509	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
510	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
511	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
512	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000



513	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
514	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
515	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
516	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
517	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
518	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
519	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
520	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000</b>					<b>5.872.400</b>
521	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
522	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
523	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
524	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
525	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
526	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
527	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
528	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
529	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
530	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
531	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
532	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
533	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
534	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
535	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
536	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
537	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
538	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
539	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
540	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF</b>					<b>5.872.400</b>
541	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
542	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
543	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
544	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
545	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
546	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
547	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
548	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
549	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
550	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
551	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
552	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
553	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
554	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
555	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
556	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
557	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
558	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
559	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
560	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300</b>					<b>5.872.400</b>
561	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
562	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
563	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
564	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
565	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
566	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
567	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
568	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
569	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
570	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
571	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
572	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
573	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
574	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
575	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
576	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
577	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
578	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
579	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
580	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF</b>					<b>5.872.400</b>
581	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
582	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
583	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
584	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
585	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
586	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
587	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
588	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
589	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
590	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
591	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
592	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
593	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
594	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
595	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
596	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
597	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
598	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

599	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
600	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO</b>					<b>5.872.400</b>
601	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
602	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
603	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
604	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
605	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
606	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
607	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
608	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
609	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
610	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
611	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
612	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
613	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
614	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
615	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
616	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
617	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
618	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
619	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
620	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC</b>					<b>5.872.400</b>
621	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
622	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
623	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
624	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
625	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
626	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
627	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
628	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
629	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
630	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
631	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
632	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
633	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
634	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
635	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
636	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
637	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
638	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
639	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
640	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B</b>					<b>5.872.400</b>
641	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
642	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
643	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
644	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
645	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
646	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
647	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
648	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
649	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
650	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
651	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
652	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
653	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
654	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
655	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
656	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
657	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
658	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
659	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
660	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z</b>					<b>5.872.400</b>
661	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
662	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
663	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
664	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
665	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
666	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
667	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
668	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
669	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
670	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
671	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
672	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
673	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
674	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
675	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
676	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
677	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
678	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
679	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
680	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS</b>					<b>5.872.400</b>
681	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
682	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
683	Fuente de corriente electrica averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	350.000

684	Mano de obra por reemplazo de fuente de corriente electrica averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
685	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
686	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
687	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
688	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
689	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
690	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
691	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
692	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
693	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
694	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
695	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
696	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
697	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
698	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
699	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
700	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240</b>					<b>5.872.400</b>
701	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
702	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
703	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
704	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
705	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
706	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
707	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
708	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
709	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
710	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
711	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
712	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
713	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
714	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
715	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
716	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
717	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
718	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
719	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
720	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705</b>					<b>5.872.400</b>
721	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
722	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
723	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
724	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
725	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
726	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
727	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
728	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
729	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
730	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
731	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
732	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
733	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
734	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
735	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
736	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
737	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
738	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
739	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
740	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex</b>					<b>5.872.400</b>
741	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
742	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
743	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
744	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
745	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
746	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
747	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
748	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
749	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
750	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
751	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
752	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
753	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
754	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
755	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
756	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
757	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
758	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
759	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
760	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320</b>					<b>5.872.400</b>
761	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
762	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
763	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
764	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
765	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
766	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
767	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
768	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
769	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

770	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
771	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
772	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
773	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
774	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
775	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
776	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
777	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
778	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
779	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
780	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390</b>					<b>5.872.400</b>
781	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
782	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
783	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
784	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
785	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
786	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
787	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
788	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
789	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
790	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
791	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
792	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
793	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
794	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
795	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
796	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
797	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
798	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
799	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
800	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755</b>					<b>5.872.400</b>
801	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
802	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
803	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
804	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
805	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
806	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
807	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
808	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
809	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
810	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
811	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
812	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
813	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
814	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
815	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
816	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
817	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
818	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
819	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
820	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760</b>					<b>5.872.400</b>
821	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
822	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
823	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
824	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
825	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
826	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
827	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
828	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
829	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
830	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
831	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
832	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
833	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
834	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
835	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
836	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
837	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
838	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
839	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
840	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780</b>					<b>5.872.400</b>
841	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
842	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
843	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
844	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
845	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
846	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
847	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
848	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
849	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
850	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
851	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
852	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
853	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
854	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
855	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000

856	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
857	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
858	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
859	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
860	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790</b>					<b>5.872.400</b>
861	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
862	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
863	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
864	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
865	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
866	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
867	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
868	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
869	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
870	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
871	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
872	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
873	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
874	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
875	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
876	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
877	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
878	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
879	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
880	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990</b>					<b>5.872.400</b>
881	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
882	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
883	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
884	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
885	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
886	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
887	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
888	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
889	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
890	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
891	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
892	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
893	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
894	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
895	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
896	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
897	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
898	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
899	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
900	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000</b>					<b>5.872.400</b>
901	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
902	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
903	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
904	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
905	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
906	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
907	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
908	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
909	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
910	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
911	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
912	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
913	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
914	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
915	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
916	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
917	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
918	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
919	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
920	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010</b>					<b>5.872.400</b>
921	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
922	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
923	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
924	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
925	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
926	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
927	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
928	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
929	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
930	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
931	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
932	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
933	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
934	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
935	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
936	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
937	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
938	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
939	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
940	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090</b>					<b>5.872.400</b>

941	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
942	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
943	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
944	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
945	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
946	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
947	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
948	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
949	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
950	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
951	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
952	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
953	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
954	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
955	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
956	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
957	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
958	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
959	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
960	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010</b>					<b>5.872.400</b>
961	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
962	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
963	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
964	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
965	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
966	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
967	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
968	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
969	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
970	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
971	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
972	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
973	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
974	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
975	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
976	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
977	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
978	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
979	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
980	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010</b>					<b>5.872.400</b>
981	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
982	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
983	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
984	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
985	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
986	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
987	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
988	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
989	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
990	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
991	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
992	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
993	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
994	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
995	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
996	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
997	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
998	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
999	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1000	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060</b>					<b>5.872.400</b>
1001	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1002	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1003	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1004	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1005	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1006	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1007	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1008	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1009	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1010	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1011	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1012	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1013	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1014	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1015	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1016	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1017	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1018	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1019	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1020	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080</b>					<b>5.872.400</b>
1021	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1022	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1023	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1024	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1025	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1026	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

1027	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1028	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1029	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1030	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1031	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1032	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1033	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1034	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1035	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1036	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1037	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1038	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1039	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1040	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020</b>					<b>5.872.400</b>
1041	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1042	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1043	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1044	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1045	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1046	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1047	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1048	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1049	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1050	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1051	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1052	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1053	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1054	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1055	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1056	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1057	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1058	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1059	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1060	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT</b>					<b>5.872.400</b>
1061	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1062	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1063	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1064	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1065	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1066	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1067	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1068	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1069	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1070	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1071	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1072	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1073	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1074	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1075	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1076	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1077	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1078	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1079	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1080	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040</b>					<b>5.872.400</b>
1081	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1082	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1083	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1084	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1085	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1086	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1087	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1088	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1089	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1090	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1091	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1092	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1093	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1094	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1095	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1096	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1097	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1098	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1099	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1100	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090</b>					<b>5.872.400</b>
1101	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1102	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1103	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1105	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1107	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1109	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1111	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

1113	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1114	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1115	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1119	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1120	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S</b>					<b>5.872.400</b>
1121	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1122	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1123	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1125	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1127	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1129	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1131	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1133	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1134	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1135	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1139	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1140	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>CPU LENOVO GLS</b>					<b>5.872.400</b>
1141	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1142	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1143	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1145	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1147	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1149	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1151	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1153	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1154	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1155	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1159	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P</b>					<b>5.872.400</b>
1161	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1162	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1163	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1165	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1171	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1173	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1175	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1179	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U</b>					<b>5.872.400</b>
1181	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1182	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1183	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1185	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1191	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1193	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1195	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000



1199	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2</b>					<b>5.872.400</b>
1201	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1202	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1203	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1205	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1211	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1213	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1215	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1219	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE</b>					<b>5.872.400</b>
1221	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1222	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1223	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1225	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1231	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1233	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1235	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1239	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE</b>					<b>5.872.400</b>
1241	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1242	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1243	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1245	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1251	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1253	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1255	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1259	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK</b>					<b>5.872.400</b>
1261	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1262	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1263	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1265	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1269	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1271	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1273	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1274	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1275	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1276	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1277	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1278	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1279	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1280	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702</b>					<b>5.872.400</b>
1281	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1282	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1283	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000

1284	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1285	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1286	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1287	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1288	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1289	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1290	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1291	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1292	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1293	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1294	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1295	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1296	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1297	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1298	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1299	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1300	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN</b>					<b>5.872.400</b>
1301	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1302	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1303	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1304	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1305	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1306	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1307	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1308	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1309	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1310	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1311	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1313	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1315	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1316	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1317	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1318	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1319	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1320	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU</b>					<b>5.872.400</b>
1321	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1322	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1323	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1324	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1325	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1326	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1327	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1328	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1329	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1330	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1331	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1332	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1333	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1334	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1335	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1336	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1337	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1338	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1339	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1340	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA</b>					<b>5.872.400</b>
1341	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
1342	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1343	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1344	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1345	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
1346	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1347	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
1348	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1349	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
1350	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1351	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
1352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1353	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1355	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
1356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
1358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1359	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	70.400
1360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP Laptop 15-eF2127wm</b>					<b>7.743.200</b>
1361	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1362	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1363	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1364	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1365	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1366	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1367	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1368	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1369	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

1370	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1371	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1372	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1373	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1374	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1375	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1376	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1377	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1378	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1379	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1380	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1381	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1382	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1383	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP 6710B</b>					<b>7.743.200</b>
1384	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1385	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1386	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1387	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1388	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1389	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1390	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1391	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1392	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1393	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1394	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1395	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1396	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1397	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1398	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1399	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1400	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1401	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1402	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1403	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1404	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1405	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1406	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P</b>					<b>7.743.200</b>
1407	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1408	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1409	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1410	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1411	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1412	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1413	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1414	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1415	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1416	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1417	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1418	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1419	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1420	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1421	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1422	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1423	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1424	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1425	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1426	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1427	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1428	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1429	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK Pavilion Laptop 14</b>					<b>7.743.200</b>
1430	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1431	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1432	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1433	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1434	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1435	Pantalla averiada	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1436	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1437	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1438	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1439	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1440	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1441	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1442	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1443	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1444	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1445	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1446	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1447	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1448	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1449	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1450	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1451	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1452	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PAVILION 15</b>					<b>7.743.200</b>
1453	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1454	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1455	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

1456	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1457	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1458	Pantalla averiada	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1459	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1460	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1461	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1462	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1463	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1464	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1465	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1466	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1467	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1468	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1469	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1470	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1471	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1472	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1473	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1474	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1475	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP 15-DW2039LA</b>					<b>7.743.200</b>
1476	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1477	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1478	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1479	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1480	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1481	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1482	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1483	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1484	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1485	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1486	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1487	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1488	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1489	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1490	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1491	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1492	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1493	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1494	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1495	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1496	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1497	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1498	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3</b>					<b>7.743.200</b>
1499	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1500	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1501	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1502	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1503	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1504	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1505	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1506	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1507	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1508	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1509	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1510	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1511	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1512	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1513	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1514	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1515	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1516	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1517	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1518	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1519	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1520	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1521	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8</b>					<b>7.743.200</b>
1522	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1523	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1524	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1525	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1526	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1527	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1528	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1529	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1530	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1531	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1532	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1533	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1534	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1535	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1536	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1537	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1538	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1539	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1540	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1541	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1542	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

1543	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1544	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 400</b>					<b>7.743.200</b>
1545	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1546	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1547	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1548	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1549	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1550	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1551	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1552	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1553	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1554	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1555	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1556	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1557	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1558	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1559	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1560	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1561	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1562	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1563	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1564	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1565	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1566	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1567	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2</b>					<b>7.743.200</b>
1568	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1569	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1570	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1571	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1572	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1573	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1574	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1575	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1576	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1577	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1578	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1579	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1580	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1581	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1582	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1583	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1584	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1585	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1586	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1587	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1588	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1589	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1590	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3</b>					<b>7.743.200</b>
1591	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1592	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1593	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1594	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1595	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1596	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1597	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1598	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1599	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1600	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1601	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1602	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1603	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1604	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1605	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1606	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1607	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1608	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1609	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1610	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1611	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1612	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1613	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5</b>					<b>7.743.200</b>
1614	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1615	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1616	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1617	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1618	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1619	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1620	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1621	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1622	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1623	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1624	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1625	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1626	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1627	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1628	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

1629	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1630	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1631	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1632	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1633	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1634	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1635	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1636	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5</b>					<b>7.743.200</b>
1637	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1638	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1639	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1640	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1641	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1642	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1643	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1644	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1645	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1646	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1647	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1648	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1649	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1650	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1651	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1652	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1653	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1654	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1655	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1656	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1657	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1658	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1659	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7</b>					<b>7.743.200</b>
1660	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1661	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1662	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1663	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1664	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1665	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1666	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1667	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1668	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1669	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1670	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1671	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1672	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1673	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1674	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1675	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1676	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1677	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1678	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1679	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1680	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1681	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1682	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 650</b>					<b>7.743.200</b>
1683	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1684	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1685	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1686	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1687	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1688	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1689	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1690	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1691	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1692	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1693	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1694	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1695	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1696	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1697	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1698	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1699	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1700	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1701	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1702	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1703	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1704	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1705	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2</b>					<b>7.743.200</b>
1706	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1707	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1708	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1709	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1710	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1711	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1712	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1713	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1714	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

1715	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1716	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1717	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1718	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1719	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1720	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1721	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1722	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1723	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1724	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1725	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1726	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1727	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1728	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S</b>					<b>7.743.200</b>
1729	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1730	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1731	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1732	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1733	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1734	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1735	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1736	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1737	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1738	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1739	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1740	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1741	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1742	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1743	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1744	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1745	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1746	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1747	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1748	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1749	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1750	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1751	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S</b>					<b>7.743.200</b>
1752	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1753	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1754	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1755	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1756	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1757	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1758	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1759	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1760	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1761	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1762	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1763	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1764	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1765	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1766	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1767	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1768	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1769	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1770	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1771	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1772	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1773	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1774	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S</b>					<b>7.743.200</b>
1775	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1776	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1777	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1778	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1779	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1780	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1781	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1782	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1783	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1784	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1785	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1786	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1787	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1788	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1789	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1790	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1791	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1792	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1793	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1794	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1795	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1796	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1797	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PAVILION M6</b>					<b>7.743.200</b>
1798	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1799	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1800	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

1801	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1802	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1803	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1804	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1805	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1806	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1807	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1808	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1809	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1810	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1811	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1812	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1813	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1814	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1815	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1816	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1817	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1818	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1819	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1820	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PAVILION DM3</b>					<b>7.743.200</b>
1821	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1822	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1823	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1824	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1825	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1826	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1827	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1828	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1829	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1830	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1831	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1832	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1833	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1834	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1835	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1836	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1837	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1838	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1839	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1840	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1841	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1842	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1843	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PAVILION DV4</b>					<b>7.743.200</b>
1844	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1845	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1846	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1847	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1848	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1849	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1850	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1851	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1852	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1853	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1854	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1855	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1856	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1857	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1858	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1859	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1860	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1861	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1862	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1863	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1864	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1865	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1866	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX</b>					<b>7.743.200</b>
1867	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1868	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1869	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1870	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1871	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1872	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1873	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1874	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1875	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1876	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1877	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1878	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1879	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1880	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1881	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1882	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1883	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1884	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1885	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1886	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1887	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000



1888	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1889	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA</b>					<b>7.743.200</b>
1890	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1891	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1892	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1893	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1894	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1895	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1896	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1897	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1898	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1899	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1900	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1901	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1902	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1903	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1904	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1905	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1906	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1907	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1908	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1909	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1910	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1911	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1912	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP PAVILLON X360</b>					<b>7.743.200</b>
1913	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1914	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1915	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1916	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1917	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1918	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1919	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1920	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1921	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1922	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1923	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1924	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1925	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1926	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1927	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1928	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1929	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1930	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1931	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1932	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1933	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1934	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1935	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP ENVY 17</b>					<b>7.743.200</b>
1936	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1937	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1938	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1939	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1940	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1941	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1942	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1943	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1944	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1945	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1946	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1947	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1948	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1949	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1950	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1951	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1952	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1953	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1954	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1955	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1956	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1957	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1958	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP ENVY M6-1160IA</b>					<b>7.743.200</b>
1959	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1960	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1961	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1962	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1963	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1964	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1965	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1966	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1967	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1968	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1969	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1970	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1971	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1972	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1973	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

1974	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1975	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1976	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1977	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1978	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
1979	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1980	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
1981	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK HP M61076LA</b>					<b>7.743.200</b>
1982	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
1983	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1984	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1985	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
1986	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1987	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1988	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1989	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
1990	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1991	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
1992	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1993	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
1994	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1995	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
1996	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1997	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
1998	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
1999	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2000	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2001	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2002	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2003	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2004	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL HP 435</b>					<b>7.743.200</b>
2005	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2006	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2007	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2008	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2009	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2010	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2011	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2012	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2013	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2014	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2015	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2016	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2017	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2018	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2019	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2020	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2021	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2022	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2023	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2024	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2025	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2026	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2027	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK Inspiron 3493</b>					<b>7.743.200</b>
2028	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2029	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2030	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2031	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2032	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2033	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2034	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2035	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2036	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2037	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2038	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2039	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2040	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2041	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2042	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2043	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2044	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2045	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2046	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2047	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2048	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2049	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2050	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100</b>					<b>7.743.200</b>
2051	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2052	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2053	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2054	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2055	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2056	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2057	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2058	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2059	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

2060	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2061	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2062	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2063	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2064	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2065	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2066	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2067	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2068	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2069	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2070	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2071	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2072	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2073	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400</b>					<b>7.743.200</b>
2074	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2075	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2076	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2077	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2078	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2079	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2080	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2081	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2082	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2083	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2084	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2085	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2086	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2087	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2088	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2089	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2090	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2091	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2092	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2093	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2094	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2095	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2096	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO</b>					<b>7.743.200</b>
2097	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2098	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2099	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2100	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2101	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2102	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2103	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2104	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2105	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2106	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2107	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2108	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2109	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2110	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2111	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2112	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2113	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2114	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2115	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2116	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2117	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2118	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2119	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO</b>					<b>7.743.200</b>
2120	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2121	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2122	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2123	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2124	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2125	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2126	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2127	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2128	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2129	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2130	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2131	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2132	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2133	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2134	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2135	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2136	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2137	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2138	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2139	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2140	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2141	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2142	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400</b>					<b>7.743.200</b>
2143	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2144	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2145	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

2146	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2147	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2148	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2149	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2150	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2151	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2152	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2153	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2154	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2155	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2156	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2157	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2158	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2159	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2160	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2161	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2162	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2163	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2164	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2165	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510</b>					<b>7.743.200</b>
2166	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2167	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2168	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2169	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2170	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2171	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2172	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2173	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2174	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2175	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2176	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2177	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2178	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2179	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2180	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2181	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2182	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2183	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2184	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2185	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2186	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2187	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2188	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530</b>					<b>7.743.200</b>
2189	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2190	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2191	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2192	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2193	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2194	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2195	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2196	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2197	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2198	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2199	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2200	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2201	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2202	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2203	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2204	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2205	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2206	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2207	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2208	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2209	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2210	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2211	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL PRECISION 3550</b>					<b>7.743.200</b>
2112	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2113	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2114	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2115	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2116	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2117	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2118	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2119	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2120	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2121	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2122	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2123	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2124	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2125	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2126	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2127	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2128	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2129	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2130	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2131	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2132	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

2133	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2134	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL PRESICION 3571</b>					<b>7.743.200</b>
2135	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2136	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2137	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2138	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2139	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2140	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2141	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2142	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2143	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2144	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2145	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2146	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2147	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2148	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2149	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2150	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2151	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2152	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2153	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2154	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2155	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2156	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2157	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL M2800 BT</b>					<b>7.743.200</b>
2158	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2159	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2160	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2161	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2162	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2163	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2164	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2165	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2166	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2167	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2168	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2169	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2170	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2171	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2172	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2173	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2174	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2175	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2176	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2177	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2178	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2179	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2180	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL Precision M2800</b>					<b>7.743.200</b>
2181	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2182	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2183	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2184	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2185	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2186	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2187	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2188	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2189	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2190	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2191	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2192	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2193	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2194	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2195	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2196	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2197	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2198	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2199	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2200	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2201	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2202	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2203	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL Vostro</b>					<b>7.743.200</b>
2204	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2205	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2206	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2207	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2208	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2209	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2210	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2211	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2212	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2213	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2214	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2215	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2216	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2217	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2218	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

2219	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2220	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2221	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2222	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2223	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2224	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2225	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2226	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL Vostro 1220</b>					<b>7.743.200</b>
2227	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2228	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2229	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2230	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2231	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2232	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2233	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2234	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2235	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2236	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2237	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2238	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2239	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2240	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2241	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2242	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2243	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2244	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2245	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2246	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2247	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2248	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2249	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL Vostro 1320</b>					<b>7.743.200</b>
2250	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2251	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2252	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2253	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2254	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2255	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2256	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2257	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2258	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2259	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2260	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2261	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2262	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2263	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2264	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2265	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2266	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2267	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2268	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2269	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2270	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2271	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2272	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410</b>					<b>7.743.200</b>
2273	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2274	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2275	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2276	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2277	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2278	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2279	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2280	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2281	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2282	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2283	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2284	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2285	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2286	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2287	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2288	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2289	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2290	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2291	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2292	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2293	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2294	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2295	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK LATITUDE 5510</b>					<b>7.743.200</b>
2296	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2297	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2298	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2299	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2300	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2301	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2302	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2303	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2304	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

2305	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2306	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2307	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2308	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2309	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2310	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2311	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2312	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2313	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2314	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2315	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2316	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2317	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2318	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK V1720</b>					<b>7.743.200</b>
2319	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2320	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2321	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2322	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2323	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2324	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2325	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2326	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2327	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2328	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2329	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2330	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2331	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2332	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2333	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2334	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2335	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2336	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2337	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2338	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2339	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2340	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2341	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK Vostro 3300</b>					<b>7.743.200</b>
2342	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2343	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2344	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2345	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2346	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2347	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2348	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2349	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2350	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2351	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2352	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2353	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2354	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2355	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2356	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2357	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2358	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2359	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2360	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2361	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2362	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2363	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2364	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK Vostro 3590</b>					<b>7.743.200</b>
2365	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2366	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2367	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2368	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2369	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2370	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2371	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2372	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2373	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2374	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2375	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2376	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2377	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2378	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2379	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2380	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2381	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2382	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2383	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2384	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2385	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2386	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2387	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1</b>					<b>7.743.200</b>
2388	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2389	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2390	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000

2391	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2392	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2393	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2394	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2395	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2396	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2397	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2398	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2399	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2400	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2401	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2402	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2403	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2404	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2405	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2406	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2407	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2408	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2409	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2410	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R</b>					<b>7.743.200</b>
2411	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2412	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2413	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2414	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2415	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2416	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2417	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2418	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2419	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2420	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2421	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2422	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2423	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2424	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2425	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2426	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2427	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2428	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2429	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2430	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2431	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2432	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2433	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK LENOVO SL-500</b>					<b>7.743.200</b>
2434	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2435	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2436	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2437	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2438	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2439	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2440	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2441	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2442	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2443	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2444	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2445	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2446	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2447	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2448	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2449	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2450	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2451	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2452	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2453	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2454	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2455	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2456	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK SAMSUNG</b>					<b>7.743.200</b>
2457	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2458	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2459	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2460	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2461	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2462	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2463	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2464	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2465	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2466	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2467	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2468	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2469	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2470	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2471	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2472	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2473	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2474	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2475	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2476	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2477	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000



2478	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2479	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>NOTEBOOK GURU GBOOK</b>					<b>7.743.200</b>
2480	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1	403.200
2481	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2482	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2483	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2484	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2485	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2486	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2487	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2488	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2489	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2490	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2491	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	830.000
2492	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2493	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
2494	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2495	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2496	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2497	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
2498	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2499	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2500	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2501	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
2502	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S4</b>					<b>2.510.000</b>
2503	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2504	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2505	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2506	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2507	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2508	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8+</b>					<b>2.510.000</b>
2509	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2510	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2511	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2512	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2513	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2514	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR BENQ DP MX560</b>					<b>2.510.000</b>
2515	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2516	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2517	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2518	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2519	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2520	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR BENQ MX660P</b>					<b>2.510.000</b>
2521	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2522	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2523	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2524	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2525	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2526	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR BENQ MX666</b>					<b>2.510.000</b>
2527	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2528	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2529	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2530	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2531	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2532	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA BENQ MS502</b>					<b>2.510.000</b>
2533	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2534	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2535	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2536	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2537	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2538	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA BENQ MW523</b>					<b>2.510.000</b>
2539	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2540	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2541	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2542	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2543	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2544	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>Proyector BENQ</b>					<b>2.510.000</b>
2545	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2546	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2547	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2548	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2549	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2550	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S</b>					<b>2.510.000</b>
2551	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2552	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2553	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2554	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2555	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2556	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W</b>					<b>2.510.000</b>

2557	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2558	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2559	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2560	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2561	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2562	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4</b>					<b>2.510.000</b>
2563	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2564	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2565	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2566	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2567	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2568	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5</b>					<b>2.510.000</b>
2569	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2570	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2571	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2572	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2573	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2574	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA</b>					<b>2.510.000</b>
2575	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2576	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2577	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2578	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2579	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2580	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA EPSON Power Lite X36</b>					<b>2.510.000</b>
2581	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2582	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2583	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2584	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2585	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2586	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR EPSON H843A</b>					<b>2.510.000</b>
2587	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2588	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2589	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2590	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2591	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2592	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR INFOCUS W240</b>					<b>2.510.000</b>
2593	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2594	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2595	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2596	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2597	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2598	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S</b>					<b>2.510.000</b>
2599	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2600	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2601	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2602	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2603	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2604	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W</b>					<b>2.510.000</b>
2605	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2606	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2607	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2608	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2609	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2610	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>PROYECTOR MARCA Optoma</b>					<b>2.510.000</b>
2611	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2612	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2613	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2614	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2615	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2616	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL</b>					<b>3.765.000</b>
2617	Mantenimiento preventivo impresora matricial	UNIDAD	EVENTO	1	360.000
2618	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	625.000
2619	Mano de obra por piezas desgastadas	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2620	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2621	Mano de obra por calibracion y reemplazo de cabezal	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2622	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1	300.000
2623	Mano de obra por revision y cambio de piezas moviles	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2624	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
2625	Mano de obra por placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2626	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	580.000
2627	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>Multifuncional Brother Color DCP-T420W</b>					<b>8.995.000</b>
2628	cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2629	mano de obra por cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2630	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
2631	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2632	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2633	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2634	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2635	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000

2636	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2637	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2638	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2639	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2640	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2641	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
2642	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2643	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2644	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2645	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
<b>Impresora Samsung SL-M4020ND</b>					<b>8.995.000</b>
2646	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2647	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2648	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
2649	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2650	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2651	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2652	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2653	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2654	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2655	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2656	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2657	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2658	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2659	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
2660	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2661	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2662	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2663	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
<b>Impresora LEXMARK CS310dn</b>					<b>8.995.000</b>
2664	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2665	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2666	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
2667	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2668	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2669	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2670	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2671	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2672	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2673	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2674	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2675	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2676	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2677	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
2678	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2679	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2680	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2681	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
<b>Impresora Samsung CLP680</b>					<b>8.995.000</b>
2682	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2683	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2684	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
2685	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2686	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2687	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2688	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2689	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2690	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2691	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2692	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2693	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2694	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2695	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
2696	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2697	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2698	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2699	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
<b>Multifuncional Samsung SL-M2885FW</b>					<b>8.995.000</b>
2700	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2701	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2702	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
2703	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2704	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2705	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2706	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2707	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2708	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2709	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2710	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2711	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2712	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2713	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
2714	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2715	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2716	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2717	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
<b>Impresora Hp officejet pro 251dw</b>					<b>8.995.000</b>
2718	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2719	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2720	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	395.000

2721	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2722	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2723	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2724	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2725	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2726	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2727	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2728	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2729	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2730	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2731	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
2732	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2733	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2734	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2735	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
<b>IMPRESORA LASER JET 4515</b>					<b>8.995.000</b>
2736	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2737	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2738	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
2739	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2740	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2741	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2742	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2743	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2744	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2745	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2746	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2747	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2748	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2749	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
2750	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2751	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2752	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2753	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
<b>IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115</b>					<b>8.995.000</b>
2754	cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2755	mano de obra por cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2756	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
2757	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2758	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2759	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2760	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2761	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2762	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2763	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2764	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2765	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2766	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2767	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
2768	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2769	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2770	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2771	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
<b>IMPRESORA XEROX PHASER 5550</b>					<b>8.995.000</b>
2772	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2773	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2774	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
2775	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2776	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2777	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2778	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2779	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2780	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2781	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2782	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2783	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2784	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2785	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
2786	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2787	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
2788	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2789	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000
<b>IMPRESORA LEXMARK X656DE</b>					<b>9.965.000</b>
2790	Módulo de escaner, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
2791	Mano de obra por reemplazo Módulo de escaner,	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2792	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
2793	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2794	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2795	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2796	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2797	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2798	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2799	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2800	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2801	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000
2802	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2803	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
2804	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2805	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	910.000
2806	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

2807	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	980.000
2808	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2809	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	990.000
<b>IMPRESORA LEXMARK Z647</b>					<b>8.960.000</b>
2810	cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
2811	mano de obra por cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2812	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2813	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2814	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	380.000
2815	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
2816	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2817	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
2818	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2819	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
2820	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2821	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2822	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2823	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
2824	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2825	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
2826	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2827	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1	930.000
<b>ESCANER HP 4500 FN1 PRO</b>					<b>5.345.000</b>
2828	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2829	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
2830	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2831	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2832	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2833	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2834	Mano de obra por reparación de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2835	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2836	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2837	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2838	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2839	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
2840	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2841	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2842	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
<b>ESCANER HP SCANJET 5590</b>					<b>5.345.000</b>
2843	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2844	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
2845	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2846	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2847	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2848	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2849	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2850	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2851	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2852	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2853	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2854	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
2855	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2856	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2857	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
<b>ESCANER HP SCANJET G2710</b>					<b>5.345.000</b>
2858	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2859	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
2860	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2861	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2862	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2863	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2864	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2865	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2866	Mano de obra por reparación o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2867	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2868	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2869	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
2870	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2871	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2872	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
<b>ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1</b>					<b>5.345.000</b>
2873	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2874	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
2875	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2876	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2877	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2878	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2879	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2880	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2881	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2882	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2883	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2884	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
2885	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2886	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2887	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
<b>ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1</b>					<b>5.345.000</b>
2888	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2889	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
2890	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

2891	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2892	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2893	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2894	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2895	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2896	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2897	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2898	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2899	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
2900	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2901	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2902	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
<b>ESCANER SENDER 9250C</b>					<b>5.345.000</b>
2903	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2904	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
2905	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2906	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2907	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2908	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2909	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2910	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2911	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2912	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2913	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2914	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
2915	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2916	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2917	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
<b>ESCANER MARCA CANON DR - 6030C</b>					<b>5.345.000</b>
2918	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
2919	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
2920	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2921	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
2922	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2923	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2924	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2925	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
2926	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2927	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2928	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2929	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
2930	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2931	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2932	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
<b>TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1</b>					<b>4.216.000</b>
2933	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2934	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000
2935	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2936	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	590.000
2937	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2938	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2939	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	216.000
2940	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
<b>TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8</b>					<b>4.216.000</b>
2941	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2942	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000
2943	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2944	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	590.000
2945	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2946	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2947	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	216.000
2948	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
<b>TABLET MARCA APPLE</b>					<b>5.560.000</b>
2949	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2950	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.900.000
2951	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2952	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
2953	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2954	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2955	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
2956	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
<b>TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A</b>					<b>4.216.000</b>
2957	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2958	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000
2959	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2960	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	590.000
2961	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2962	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2963	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	216.000
2964	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
<b>TABLET MARCA SAMSUNG TAB6</b>					<b>4.216.000</b>
2965	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2966	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000
2967	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2968	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	590.000
2969	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2970	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2971	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	216.000
2972	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
<b>TABLET MARCA Vanquisher</b>					<b>4.216.000</b>

2973	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
2974	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000
2975	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2976	Bateria, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	590.000
2977	Mano de obra por reemplazo de bateria	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2978	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
2979	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	216.000
2980	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1	660.000
<b>MONITOR LE1711</b>					<b>2.575.000</b>
2981	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
2982	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2983	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2984	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
2985	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2986	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
2987	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR L1706</b>					<b>2.575.000</b>
2988	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
2989	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2990	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2991	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
2992	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2993	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
2994	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR L1710</b>					<b>2.575.000</b>
2995	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
2996	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
2997	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
2998	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
2999	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3000	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3001	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR HP PRO DISPLAY</b>					<b>2.575.000</b>
3002	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3003	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3004	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3005	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3006	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3007	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3008	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR HP V193</b>					<b>2.575.000</b>
3009	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3010	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3011	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3012	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3013	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3014	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3015	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR HP P202</b>					<b>2.575.000</b>
3016	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3017	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3018	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3019	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3020	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3021	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3022	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR HP LE1901W</b>					<b>2.575.000</b>
3023	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3024	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3025	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3026	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3027	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3028	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3029	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR HP V201</b>					<b>2.575.000</b>
3030	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3031	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3032	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3033	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3034	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3035	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3036	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR HP V202</b>					<b>2.575.000</b>
3037	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3038	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3039	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3040	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3041	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3042	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3043	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR HP V203p</b>					<b>2.575.000</b>
3044	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3045	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3046	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3047	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3048	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3049	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3050	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR HP V214A</b>					<b>2.575.000</b>
3051	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000

3052	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3053	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3054	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3055	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3056	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3057	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR HP V244H				2.575.000
3058	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3059	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3060	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3061	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3062	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3063	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3064	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR OMNI LE 1911				2.575.000
3063	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3064	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3065	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3066	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3067	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3068	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3069	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR HP P19b G4				2.575.000
3070	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3071	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3072	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3073	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3074	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3075	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3076	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR E153				2.575.000
3077	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3078	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3079	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3080	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3081	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3082	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3083	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR E170 5C				2.575.000
3084	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3085	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3086	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3087	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3088	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3089	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3090	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR E176 FP				2.575.000
3091	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3092	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3093	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3094	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3095	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3096	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3097	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR E177 FP				2.575.000
3098	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3099	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3100	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3101	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3102	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3103	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3104	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR M7835				2.575.000
3105	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3106	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3107	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3108	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3109	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3110	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3111	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR DELL E1914H				2.575.000
3112	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3113	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3114	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3115	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3116	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3117	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3118	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR DELL P170S				2.575.000
3119	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3120	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3121	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3122	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3123	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3124	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3125	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
	MONITOR DELL E1913C				2.575.000
3126	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3127	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3128	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000



3129	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3130	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3131	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3132	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR DELL E1905</b>					<b>2.575.000</b>
3133	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3134	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3135	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3136	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3137	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3138	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3139	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR DELL E1905B</b>					<b>2.575.000</b>
3140	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3141	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3142	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3143	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3144	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3145	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3146	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR DELL E1913</b>					<b>2.575.000</b>
3147	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3148	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3149	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3150	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3151	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3152	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3153	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR E177FPV DELL</b>					<b>2.575.000</b>
3154	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3155	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3156	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3157	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3158	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3159	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3160	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR DELL E1920H</b>					<b>2.575.000</b>
3161	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3162	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3163	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3164	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3165	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3166	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3167	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR E2020H</b>					<b>2.575.000</b>
3168	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3169	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3170	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3171	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3172	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3173	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3174	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR P2414H DELL</b>					<b>2.575.000</b>
3175	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3176	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3177	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3178	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3179	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3180	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3181	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
<b>MONITOR P2219H DELL</b>					<b>2.575.000</b>
3182	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1	250.000
3183	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	880.000
3184	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3185	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
3186	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
3187	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1	605.000
3188	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U. de medida	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Costos referencial
	<b>UPS 10 KVA</b>				<b>16.600.000</b>
1	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.000
2	Mano de obra por Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
3	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	5.632.000
4	Mano de obra por Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
5	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	4.224.000
6	Mano de obra por Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
7	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	960.000
8	Mano de obra por Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
9	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.560.000
	<b>Digital UPS VCP 1,5 KVA</b>				<b>16.600.000</b>
10	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.000
11	Mano de obra Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
12	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	5.632.000
13	Mano de obra Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
14	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	4.224.000
15	Mano de obra Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
16	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	960.000
17	Mano de obra Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
18	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.560.000
	<b>UPS SANTAK K1000</b>				<b>16.600.000</b>
19	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.000
20	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
21	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	5.632.000
22	Mano de obra por cambio de placa	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
23	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	4.224.000
24	Mano de obra por cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
25	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	960.000
26	Mano de obra por cambio de llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
27	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.560.000
	<b>UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD</b>				<b>16.600.000</b>
28	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.000
29	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
30	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	5.632.000
31	Mano de obra por cambio de placa	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
32	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	4.224.000
33	Mano de obra por cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
34	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	960.000
35	Mano de obra por cambio de llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
36	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.560.000
	<b>UPS APC - Smart UPS 750</b>				<b>16.600.000</b>
37	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.000
38	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
39	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	5.632.000
40	Mano de obra por cambio de placa	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
41	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	4.224.000
42	Mano de obra por cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
43	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	960.000
44	Mano de obra por cambio de llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	550.000
45	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	2.560.000

# PRESUPUESTO COMERCIAL



Presupuesto: 2966-2

Revisión: 00

Asunción, 23 de noviembre de 2023.-

Señores

**MINISTERIO DE HACIENDA - DA**

**Atención:** Sr. Aldo Fretes.

Referencia: PRESUPUESTO REFERENCIAL SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS: 10kva, 2kva, 1,5kva, 1kva, 750w.

Presente

De nuestra mayor consideración, presentamos nuestra propuesta técnica según los requerimientos solicitados, de acuerdo con los siguientes detalles:

LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U. de medida	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Costos referencial
	<b>UPS 10 KVA</b>				<b>20,883,154</b>
1	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	206,000
2	Mano de obra por Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	1,336,514
3	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	8,241,750
4	Mano de obra por Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	1,758,240
5	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	4,945,050
6	Mano de obra por Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	1,318,680
7	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	879,120
8	Mano de obra por Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	659,340
9	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	1,538,460
	<b>Digital UPS VCP 1,5 KVA</b>				<b>10,067,014</b>
10	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	165,000
11	Mano de obra Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	891,034
12	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	2,747,250
13	Mano de obra Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	1,318,680
14	Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	1,648,350
15	Mano de obra Cambio de Bypas	UNIDAD	EVENTO	1	879,120
16	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	879,120
17	Mano de obra Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	659,340
18	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	879,120
	<b>UPS SANTAK K1000</b>				<b>8,525,520</b>
19	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	165,000
20	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	668,220
21	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	2,197,800
22	Mano de obra por cambio de placa	UNIDAD	EVENTO	1	1,098,900
23	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	1,318,680

POWER PARAGUAY S.A. RUC: 80105834-1  
Choferes del Chaco 1121 c/Las Perlas Tel: 021-605858 / 3285767

[www.powerparaguay.com.py](http://www.powerparaguay.com.py)  
[info@powerparaguay.com.py](mailto:info@powerparaguay.com.py)

# PRESUPUESTO COMERCIAL



24	Mano de obra por cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	879,120
25	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	659,340
26	Mano de obra por cambio de llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	659,340
27	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	879,120
	<b>UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD</b>				<b>10,877,244</b>
28	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	206,000
29	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	891,034
30	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	3,296,700
31	Mano de obra por cambio de placa	UNIDAD	EVENTO	1	1,318,680
32	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	1,648,350
33	Mano de obra por cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	879,120
34	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	879,120
35	Mano de obra por cambio de llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	659,340
36	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	1,098,900
	<b>UPS APC - Smart UPS 750</b>				<b>8,786,300</b>
37	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1	206,000
38	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1	668,220
39	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1	2,197,800
40	Mano de obra por cambio de placa	UNIDAD	EVENTO	1	1,098,900
41	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	1,318,680
42	Mano de obra por cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1	879,120
43	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	659,340
44	Mano de obra por cambio de llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1	659,340
45	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	1,098,900

**TOTAL GENERAL (Gs. IVA INCLUIDO):**  
**Cincuenta y nueve millones, ciento treinta y**  
**nueve mil, doscientos treinta y dos. -**

**OBSERVACIONES:**

**PLAZO DE ENTREGA DESDE LA APROBACION /**  
**O.C. (DIAS): 120.**

**CONDICIONES DE FACTURACION: 5 DIAS HABILES DE LA**  
**ACEPTACION DEL PRESUPUESTO.**

**FORMA DE PAGO: 60% A LA ACEPTACION, 30% A LA ENTREGA, SALDO AL**  
**CONCLUIR LOS TRABAJOS.**

**GARANTIA DESDE LA ENTREGA (MESES): 6.**

**VIGENCIA DEL PRESUPUESTO (DIAS): 7.**

**INSTALACION DEL EQUIPO INCLUIDA: NA.**

**IMPUESTOS IVA INCLUIDO: SI.**

**TIPO DE MONEDA: GUARANIES.**

**\* PARA LA FORMA DE PAGO CREDITO, SE DEBERA COMPLETAR UN**  
**FORMULARIO DE SOLICITUD**

**DE CREDITO, EL CUAL ESTARA SUJETO A VERIFICACION DE DATOS POR PARTE**  
**DE LA EMPRESA, PARA SU**  
**POSTERIOR APROBACION.**

**AREA: ASUNCION.**

HORARIO: DHN.

\* TIPOS DE HORARIOS: DHN (DENTRO DE HORARIO NORMAL); FHN (FUERA DE HORARIO NORMAL)

MARCA (SI APLICA): SEGUN DETALLES.

MARCA BATERIA (SI APLICA): CSB.

SE ADJUNTA PROPUESTA / CATALOGO: NA / NA.

REFERENCIAS: NA (No Aplica), SI (Si Incluye), NC (No Contemplado), NO (No incluye)

**VARIOS:**

(LOS PLAZOS DE ENTREGA PUEDEN VARIAR, SEGUN VENTAS INTERINAS, Y SEGUN DEMORAS OCASIONALES

DEBIDO A LA PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL).

NO INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA, NI SISTEMA DE TIERRA, NI OBRAS CIVILES EN GENERAL.

NO INCLUYE TABLERO ELECTRICO.

NO INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS BASICOS DE INSTALACION DE EQUIPO.

TECNICOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE EN LA MARCA EATON.

LA GARANTIA SE APLICA BAJO CONDICIONES DE USO NORMAL, Y EN TEMPERATURAS CONTROLADAS DE USO.

PRECIOS VIGENTES HASTA FINES DE NOVIEMBRE de 2023.

**EN CASO DE APROBACION, ENVIAR FIRMADO EL PRESUPUESTO / OC con copia a: soporte@powerparaguay.com.py**

**(COLOCAR EL NUMERO DE PRESUPUESTO POR LA OC)**

CONSIDERADOS PARA SITIOS EN ASU, HORARIO NORMAL.

BATERIAS 12V-9ah y 12V-7ah CONSIDERADAS, PARA LAS UPS. (NO SE TIENE MAYOR DETALLE DEL ESTADO).

Atentamente,



**DAGO EDER**  
Ingeniería / Pre-Venta  
POWER PARAGUAY S.A.



**JULIAN PALMA**  
Ejecutivo Comercial  
POWER PARAGUAY S.A.

---

**APROBACION DEL CLIENTE FIRMA / SELLO**

**CONDICIONES GENERALES:**

- *Formas de pago aceptadas para transacciones en guaraníes (GS) y dólares americanos (USD): Dinero en efectivo, Cheque, depósito y transferencia a nombre de POWER PARAGUAY S.A. (OBS: Si el pago o depósito sea realizado en USD "EFECTIVO" tendrá un recargo adicional, conforme a la comisión bancaria por depósito en USD efectivo).*
- *Las facturas emitidas en dólares americanos podrán ser canceladas en guaraníes al tipo de cambio proveído por la empresa POWER PARAGUAY S.A.*
- *Para la forma de pago a crédito se deberá completar un formulario de solicitud de crédito, el cual estará sujeto a su posterior aprobación.*

Para Uso Interno (Power Paraguay):

Revisado y validado por:

Fecha:

1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS: (SE ADJUNTA A LA NOTA LAS EETT)
---	--

2	POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA (SBE)		NO
3	AD REFERENDUM	SI	
4	AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE		NO
5	VIGENCIA	36 meses desde la firma del contrato	
6	MONTO TOTAL DEL LLAMADO	500.000.000	
7	PLURIANUAL	SI	

DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL				
AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
200.000.000	150.000.000	150.000.000		

8- SISTEMA DE ADJUDICACION
POR LOTE

9- PLANILLA DE PRECIOS BIENES Y/O SERVICIOS
OBSERVACIONES

- 1) BIENES: detallar capacidad, tamaño, dimensiones, material, peso, consumo de energía, características especiales (funciones, en el caso de compra de equipos, ya sean, herramientas, equipos de oficina o equipos informáticos).
- 2) SERVICIOS: detallar el servicio requerido (mantenimiento, reparación, limpieza, seguridad, servicios técnicos y profesionales, etc.) y el(los) bienes que serán intervenidos. En caso de OBRAS, se deberá adjuntar Planos de Obras y Cómputos métricos, en medio digital e impreso.
- 3) CONSULTORÍAS: adjuntar términos de referencia (objetivo de la consultoría, resultados esperados, funciones de la consultoría, coordinación y supervisión) y definir los criterios a ser utilizados en la evaluación de las ofertas, que deberán estar basados en uno de los modelos de selección: a) Calidad y costo; b) Calidad; c) Precio; d) Presupuesto fijo; e) En antecedentes del consultor.
- Además de cumplir con estos parámetros, también se deberá estipular claramente los Criterios de evaluación, ejemplos:
- o Tipo de personería de la Firma/ Consultora. (Persona física, jurídica, consorcio).
  - o Antecedentes a tener en cuenta para la contratación de los consultores.
  - o Perfil del consultor y cantidad de consultores.
  - o Experiencia de la empresa
  - o Experiencia del Personal clave.
  - o Metodología.
- Obs.: Deberán definir la puntuación a tener en cuenta para los criterios de evaluación.
- 4) En caso de que los ítems contengan "subítems", la dependencia deberá ajustar la planilla de precios incluyendo el precio de cada subítem.

9.1- PLANILLA DE PRECIOS - CONTRATOS CERRADOS					
EN CASO DE LOTE (EJ: LOTE 1 - ADQUISIÓN DE _____ Y/O SERVICIOS DE _____)					
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Promedio Unitario
1					
TOTAL					

9.2- PLANILLA DE PRECIOS - CONTRATOS ABIERTOS POR MONTOS MÍNIMOS Y MONTOS MÁXIMOS				
EN CASO DE LOTE (EJ: LOTE 1 - ADQUISIÓN DE _____ Y/O SERVICIOS DE _____)				
LOTE 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				
Item/ Lote	Descripción	U. de medida	Present.	Cantidad
EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER				
1	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
2	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
4	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
5	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
6	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
7	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
8	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
9	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
10	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
11	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
12	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
13	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
14	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
15	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
16	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
17	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
18	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
19	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
20	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER				
21	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
22	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
23	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
24	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
25	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
26	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
27	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
28	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
29	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
30	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
31	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
32	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
33	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
34	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
35	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
36	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
37	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1

38	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
39	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
40	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400</b>				
41	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
42	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
43	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
44	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
45	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
46	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
47	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
48	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
49	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
50	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
51	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
52	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
53	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
54	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
55	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
56	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
57	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
58	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
59	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
60	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1</b>				
61	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
62	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
63	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
64	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
65	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
66	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
67	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
68	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
69	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
70	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
71	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
72	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
73	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
74	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
75	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
76	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
77	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
78	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
79	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
80	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT</b>				
81	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
82	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
83	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
84	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
85	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
86	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
87	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
88	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
89	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
90	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
91	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
92	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
93	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
94	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
95	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
96	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
97	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
98	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
99	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
100	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400</b>				
101	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
102	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
103	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado	UNIDAD	EVENTO	1
105	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
107	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
109	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1
110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1
111	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
113	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
114	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada	UNIDAD	EVENTO	1
115	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
119	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
120	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT</b>				
121	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
122	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
123	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado	UNIDAD	EVENTO	1
125	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
127	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
129	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1
130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1



131	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
133	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
134	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada	UNIDAD	EVENTO	1
135	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
139	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
140	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF</b>				
141	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
142	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
143	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado	UNIDAD	EVENTO	1
145	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
147	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
149	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1
150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3)	UNIDAD	EVENTO	1
151	Procesador, averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
153	Placa madre, averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
154	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada	UNIDAD	EVENTO	1
155	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
159	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600</b>				
161	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
162	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
163	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
165	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
171	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
173	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
175	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
179	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF</b>				
181	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
182	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
183	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
185	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
191	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
193	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
195	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
199	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT</b>				
201	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
202	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
203	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
205	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
211	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
213	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
215	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
219	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF</b>				
221	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
222	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
223	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1

224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
225	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
231	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
233	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
235	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
239	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF</b>				
241	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
242	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
243	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
245	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
251	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
253	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
255	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
259	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR</b>				
261	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
262	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
263	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
265	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
269	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
271	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
273	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
274	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
275	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
276	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
277	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
278	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
279	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
280	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF</b>				
281	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
282	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
283	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
284	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
285	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
286	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
287	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
288	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
289	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
290	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
291	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
292	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
293	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
294	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
295	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
296	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
297	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
298	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
299	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
300	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK</b>				
301	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
302	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
303	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
304	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
305	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
306	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
307	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
308	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
309	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
310	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
311	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
313	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
315	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
316	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
317	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1

318	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
319	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
320	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1</b>				
321	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
322	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
323	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
324	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
325	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
326	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
327	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
328	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
329	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
330	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
331	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
332	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
333	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
334	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
335	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
336	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
337	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
338	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
339	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
340	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR</b>				
341	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
342	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
343	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
344	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
345	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
346	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
347	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
348	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
349	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
350	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
351	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
353	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
355	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
359	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800</b>				
361	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
362	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
363	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
364	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
365	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
366	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
367	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
368	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
369	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
370	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
371	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
372	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
373	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
374	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
375	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
376	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
377	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
378	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
379	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
380	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP</b>				
381	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
382	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
383	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
384	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
385	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
386	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
387	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
388	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
389	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
390	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
391	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
392	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
393	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
394	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
395	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
396	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
397	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
398	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
399	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
400	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800</b>				
401	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
402	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
403	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
404	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
405	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
406	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
407	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
408	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
409	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
410	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1

411	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
412	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
413	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
414	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
415	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
416	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
417	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
418	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
419	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
420	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP</b>				
421	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
422	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
423	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
424	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
425	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
426	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
427	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
428	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
429	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
430	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
431	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
432	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
433	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
434	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
435	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
436	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
437	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
438	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
439	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
440	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP</b>				
441	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
442	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
443	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
444	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
445	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
446	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
447	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
448	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
449	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
450	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
451	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
452	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
453	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
454	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
455	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
456	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
457	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
458	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
459	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
460	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400</b>				
461	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
462	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
463	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
464	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
465	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
466	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
467	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
468	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
469	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
470	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
471	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
472	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
473	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
474	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
475	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
476	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
477	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
478	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
479	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
480	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT</b>				
481	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
482	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
483	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
484	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
485	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
486	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
487	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
488	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
489	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
490	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
491	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
492	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
493	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
494	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
495	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
496	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
497	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
498	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
499	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
500	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT</b>				
501	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
502	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
503	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1

504	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
505	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
506	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
507	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
508	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
509	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
510	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
511	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
512	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
513	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
514	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
515	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
516	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
517	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
518	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
519	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
520	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000</b>				
521	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
522	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
523	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
524	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
525	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
526	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
527	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
528	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
529	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
530	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
531	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
532	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
533	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
534	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
535	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
536	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
537	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
538	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
539	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
540	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF</b>				
541	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
542	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
543	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
544	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
545	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
546	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
547	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
548	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
549	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
550	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
551	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
552	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
553	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
554	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
555	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
556	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
557	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
558	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
559	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
560	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300</b>				
561	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
562	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
563	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
564	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
565	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
566	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
567	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
568	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
569	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
570	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
571	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
572	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
573	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
574	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
575	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
576	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
577	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
578	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
579	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
580	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF</b>				
581	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
582	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
583	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
584	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
585	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
586	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
587	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
588	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
589	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
590	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
591	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
592	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
593	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
594	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
595	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
596	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
597	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1

598	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
599	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
600	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO</b>				
601	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
602	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
603	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
604	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
605	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
606	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
607	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
608	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
609	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
610	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
611	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
612	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
613	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
614	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
615	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
616	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
617	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
618	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
619	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
620	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC</b>				
621	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
622	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
623	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
624	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
625	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
626	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
627	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
628	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
629	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
630	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
631	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
632	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
633	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
634	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
635	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
636	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
637	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
638	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
639	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
640	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B</b>				
641	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
642	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
643	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
644	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
645	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
646	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
647	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
648	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
649	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
650	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
651	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
652	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
653	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
654	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
655	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
656	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
657	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
658	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
659	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
660	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z</b>				
661	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
662	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
663	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
664	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
665	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
666	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
667	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
668	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
669	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
670	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
671	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
672	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
673	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
674	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
675	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
676	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
677	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
678	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
679	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
680	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS</b>				
681	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
682	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
683	Fuente de corriente electrica averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
684	Mano de obra por reemplazo de fuente de corriente electrica averiada	UNIDAD	EVENTO	1
685	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
686	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
687	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
688	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
689	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
690	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1

691	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
692	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
693	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
694	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
695	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
696	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
697	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
698	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
699	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
700	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240</b>				
701	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
702	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
703	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
704	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
705	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
706	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
707	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
708	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
709	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
710	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
711	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
712	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
713	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
714	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
715	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
716	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
717	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
718	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
719	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
720	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705</b>				
721	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
722	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
723	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
724	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
725	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
726	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
727	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
728	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
729	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
730	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
731	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
732	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
733	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
734	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
735	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
736	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
737	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
738	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
739	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
740	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex</b>				
741	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
742	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
743	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
744	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
745	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
746	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
747	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
748	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
749	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
750	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
751	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
752	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
753	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
754	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
755	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
756	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
757	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
758	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
759	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
760	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320</b>				
761	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
762	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
763	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
764	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
765	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
766	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
767	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
768	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
769	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
770	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
771	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
772	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
773	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
774	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
775	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
776	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
777	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
778	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
779	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
780	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390</b>				
781	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
782	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
783	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1



784	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
785	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
786	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
787	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
788	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
789	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
790	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
791	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
792	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
793	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
794	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
795	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
796	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
797	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
798	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
799	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
800	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755</b>				
801	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
802	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
803	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
804	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
805	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
806	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
807	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
808	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
809	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
810	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
811	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
812	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
813	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
814	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
815	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
816	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
817	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
818	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
819	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
820	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760</b>				
821	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
822	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
823	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
824	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
825	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
826	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
827	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
828	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
829	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
830	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
831	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
832	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
833	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
834	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
835	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
836	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
837	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
838	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
839	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
840	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780</b>				
841	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
842	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
843	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
844	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
845	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
846	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
847	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
848	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
849	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
850	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
851	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
852	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
853	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
854	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
855	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
856	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
857	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
858	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
859	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
860	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790</b>				
861	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
862	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
863	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
864	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
865	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
866	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
867	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
868	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
869	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
870	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
871	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
872	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
873	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
874	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
875	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
876	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
877	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1



878	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
879	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
880	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990</b>				
881	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
882	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
883	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
884	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
885	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
886	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
887	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
888	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
889	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
890	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
891	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
892	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
893	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
894	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
895	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
896	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
897	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
898	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
899	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
900	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000</b>				
901	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
902	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
903	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
904	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
905	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
906	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
907	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
908	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
909	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
910	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
911	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
912	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
913	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
914	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
915	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
916	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
917	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
918	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
919	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
920	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010</b>				
921	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
922	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
923	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
924	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
925	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
926	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
927	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
928	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
929	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
930	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
931	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
932	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
933	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
934	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
935	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
936	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
937	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
938	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
939	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
940	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090</b>				
941	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
942	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
943	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
944	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
945	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
946	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
947	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
948	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
949	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
950	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
951	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
952	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
953	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
954	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
955	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
956	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
957	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
958	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
959	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
960	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010</b>				
961	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
962	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
963	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
964	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
965	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
966	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
967	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
968	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
969	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
970	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1

971	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
972	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
973	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
974	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
975	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
976	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
977	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
978	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
979	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
980	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010</b>				
981	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
982	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
983	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
984	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
985	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
986	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
987	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
988	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
989	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
990	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
991	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
992	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
993	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
994	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
995	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
996	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
997	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
998	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
999	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1000	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060</b>				
1001	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1002	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1003	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1004	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1005	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1006	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1007	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1008	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1009	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1010	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1011	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1012	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1013	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1014	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1015	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1016	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1017	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1018	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1019	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1020	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080</b>				
1021	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1022	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1023	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1024	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1025	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1026	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1027	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1028	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1029	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1030	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1031	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1032	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1033	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1034	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1035	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1036	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1037	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1038	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1039	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1040	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020</b>				
1041	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1042	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1043	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1044	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1045	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1046	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1047	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1048	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1049	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1050	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1051	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1052	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1053	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1054	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1055	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1056	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1057	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1058	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1059	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1060	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT</b>				
1061	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1062	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1063	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1

1064	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1065	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1066	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1067	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1068	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1069	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1070	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1071	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1072	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1073	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1074	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1075	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1076	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1077	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1078	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1079	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1080	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040</b>				
1081	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1082	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1083	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1084	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1085	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1086	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1087	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1088	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1089	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1090	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1091	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1092	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1093	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1094	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1095	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1096	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1097	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1098	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1099	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1100	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090</b>				
1101	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1102	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1103	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1105	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1107	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1109	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1111	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1113	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1114	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1115	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1119	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1120	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S</b>				
1121	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1122	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1123	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1125	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1127	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1129	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1131	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1133	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1134	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1135	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1139	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1140	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>CPU LENOVO GLS</b>				
1141	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1142	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1143	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1145	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1147	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1149	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1151	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1153	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1154	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1155	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1

1158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1159	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P</b>				
1161	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1162	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1163	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1165	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1171	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1173	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1175	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1179	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U</b>				
1181	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1182	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1183	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1185	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1191	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1193	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1195	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1199	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2</b>				
1201	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1202	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1203	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1205	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1211	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1213	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1215	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1219	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE</b>				
1221	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1222	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1223	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1225	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1231	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1233	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1235	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1239	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE</b>				
1241	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1242	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1243	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1245	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1

1251	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1253	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1255	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1259	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK</b>				
1261	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1262	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1263	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1265	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1269	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1271	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1273	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1274	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1275	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1276	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1277	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1278	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1279	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1280	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702</b>				
1281	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1282	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1283	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1284	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1285	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1286	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1287	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1288	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1289	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1290	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1291	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1292	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1293	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1294	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1295	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1296	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1297	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1298	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1299	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1300	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN</b>				
1301	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1302	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1303	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1304	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1305	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1306	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1307	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1308	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1309	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1310	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1311	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1313	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1315	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1316	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1317	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1318	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1319	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1320	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU</b>				
1321	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1322	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1323	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1
1324	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1325	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1326	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1327	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1328	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1329	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1330	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1331	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1332	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1333	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1334	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1335	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1336	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1337	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1338	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1339	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1340	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA BCA</b>				
1341	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
1342	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1343	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	UNIDAD	EVENTO	1

1344	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1345	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1346	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1347	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1348	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1349	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1350	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	UNIDAD	EVENTO	1
1351	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1353	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1355	Tarjeta de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	UNIDAD	EVENTO	1
1357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	UNIDAD	EVENTO	1
1358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	UNIDAD	EVENTO	1
1359	Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP Laptop 15-ef2127wm</b>				
1361	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1362	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1363	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1364	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1365	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1366	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1367	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1368	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1369	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1370	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1371	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1372	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1373	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1374	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1375	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1376	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1377	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1378	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1379	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1380	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1381	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1382	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1383	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP 6710B</b>				
1384	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1385	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1386	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1387	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1388	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1389	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1390	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1391	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1392	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1393	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1394	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1395	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1396	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1397	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1398	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1399	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1400	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1401	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1402	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1403	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1404	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1405	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1406	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P</b>				
1407	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1408	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1409	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1410	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1411	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1412	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1413	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1414	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1415	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1416	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1417	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1418	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1419	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1420	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1421	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1422	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1423	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1424	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1425	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1426	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1427	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1428	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1429	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK Pavilion Laptop 14</b>				
1430	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1431	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1432	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1433	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1434	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1435	Pantalla averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1436	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1437	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1

1438	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1439	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1440	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1441	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1442	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1443	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1444	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1445	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1446	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1447	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1448	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1449	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1450	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1451	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1452	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PAVILION 15</b>				
1453	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1454	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1455	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1456	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1457	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1458	Pantalla averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1459	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1460	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1461	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1462	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1463	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1464	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1465	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1466	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1467	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1468	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1469	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1470	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1471	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1472	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1473	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1474	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1475	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP 15-DW2039LA</b>				
1476	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1477	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1478	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1479	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1480	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1481	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1482	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1483	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1484	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1485	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1486	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1487	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1488	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1489	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1490	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1491	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1492	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1493	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1494	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1495	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1496	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1497	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1498	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3</b>				
1499	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1500	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1501	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1502	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1503	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1504	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1505	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1506	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1507	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1508	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1509	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1510	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1511	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1512	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1513	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1514	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1515	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1516	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1517	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1518	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1519	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1520	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1521	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8</b>				
1522	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1523	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1524	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1525	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1526	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1527	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1528	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1529	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1530	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1531	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1



1532	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1533	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1534	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1535	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1536	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1537	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1538	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1539	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1540	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1541	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1542	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1543	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1544	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 400</b>				
1545	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1546	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1547	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1548	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1549	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1550	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1551	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1552	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1553	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1554	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1555	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1556	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1557	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1558	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1559	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1560	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1561	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1562	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1563	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1564	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1565	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1566	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1567	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2</b>				
1568	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1569	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1570	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1571	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1572	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1573	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1574	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1575	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1576	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1577	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1578	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1579	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1580	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1581	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1582	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1583	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1584	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1585	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1586	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1587	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1588	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1589	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1590	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3</b>				
1591	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1592	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1593	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1594	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1595	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1596	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1597	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1598	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1599	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1600	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1601	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1602	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1603	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1604	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1605	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1606	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1607	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1608	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1609	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1610	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1611	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1612	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1613	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5</b>				
1614	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1615	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1616	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1617	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1618	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1619	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1620	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1621	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1622	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1623	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1624	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1625	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1



1626	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1627	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1628	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1629	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1630	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1631	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1632	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1633	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1634	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1635	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1636	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5</b>				
1637	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1638	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1639	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1640	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1641	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1642	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1643	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1644	Memoria averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1645	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1646	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1647	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1648	Placa madre averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1649	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1650	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1651	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1652	reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1653	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1654	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1655	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1656	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1657	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1658	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1659	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7</b>				
1660	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1661	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1662	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1663	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1664	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1665	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1666	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1667	Memoria averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1668	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1669	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1670	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1671	Placa madre averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1672	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1673	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1674	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1675	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1676	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1677	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1678	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1679	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1680	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1681	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1682	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 650</b>				
1683	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1684	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1685	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1686	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1687	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1688	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1689	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1690	Memoria averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1691	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1692	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1693	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1694	Placa madre averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1695	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1696	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1697	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1698	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1699	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1700	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1701	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1702	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1703	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1704	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1705	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2</b>				
1706	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1707	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1708	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1709	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1710	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1711	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1712	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1713	Memoria averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1714	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1715	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1716	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1717	Placa madre averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1718	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1719	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1

1720	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1721	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1722	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1723	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1724	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1725	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1726	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1727	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1728	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S</b>				
1729	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1730	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1731	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1732	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1733	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1734	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1735	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1736	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1737	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1738	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1739	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1740	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1741	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1742	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1743	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1744	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1745	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1746	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1747	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1748	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1749	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1750	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1751	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S</b>				
1752	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1753	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1754	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1755	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1756	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1757	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1758	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1759	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1760	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1761	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1762	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1763	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1764	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1765	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1766	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1767	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1768	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1769	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1770	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1771	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1772	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1773	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1774	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S</b>				
1775	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1776	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1777	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1778	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1779	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1780	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1781	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1782	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1783	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1784	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1785	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1786	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1787	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1788	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1789	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1790	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1791	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1792	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1793	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1794	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1795	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1796	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1797	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PAVILION M6</b>				
1798	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1799	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1800	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1801	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1802	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1803	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1804	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1805	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1806	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1807	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1808	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1809	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1810	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1811	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1812	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1813	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1

1814	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1815	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1816	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1817	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1818	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1819	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1820	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PAVILION DM3</b>				
1821	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1822	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1823	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1824	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1825	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1826	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1827	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1828	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1829	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1830	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1831	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1832	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1833	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1834	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1835	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1836	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1837	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1838	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1839	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1840	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1841	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1842	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1843	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PAVILION DV4</b>				
1844	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1845	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1846	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1847	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1848	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1849	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1850	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1851	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1852	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1853	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1854	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1855	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1856	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1857	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1858	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1859	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1860	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1861	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1862	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1863	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1864	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1865	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1866	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX</b>				
1867	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1868	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1869	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1870	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1871	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1872	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1873	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1874	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1875	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1876	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1877	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1878	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1879	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1880	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1881	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1882	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1883	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1884	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1885	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1886	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1887	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1888	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1889	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA</b>				
1890	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1891	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1892	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1893	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1894	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1895	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1896	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1897	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1898	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1899	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1900	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1901	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1902	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1903	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1904	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1905	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1906	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1907	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1

1908	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1909	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1910	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1911	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1912	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP PAVILLON X360</b>				
1913	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1914	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1915	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1916	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1917	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1918	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1919	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1920	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1921	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1922	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1923	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1924	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1925	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1926	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1927	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1928	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1929	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1930	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1931	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1932	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1933	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1934	Pila interna	UNIDAD	EVENTO	1
1935	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP ENVY 17</b>				
1936	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1937	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1938	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1939	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1940	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1941	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1942	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1943	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1944	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1945	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1946	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1947	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1948	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1949	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1950	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1951	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1952	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1953	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1954	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1955	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1956	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1957	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1958	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP ENVY M6-1160IA</b>				
1959	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1960	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1961	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1962	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1963	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1964	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1965	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1966	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1967	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1968	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1969	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1970	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1971	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1972	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1973	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1974	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1975	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1976	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1977	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
1978	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1979	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
1980	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
1981	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK HP M61076LA</b>				
1982	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1983	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
1984	Cargador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1985	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1986	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
1987	Disco duro averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1988	Mano de obra por disco duro averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1989	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1990	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
1991	Procesador averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1992	Mano de obra por cambio de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
1993	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
1994	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
1995	reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1996	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
1997	reemplazo de teclado averiada	UNIDAD	EVENTO	1
1998	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1999	reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2000	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2001	reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1

2002	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2003	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2004	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL HP 435</b>				
2005	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2006	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2007	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2008	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2009	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2010	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2011	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2012	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2013	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2014	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2015	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2016	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2017	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2018	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2019	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2020	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2021	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2022	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2023	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2024	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2025	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2026	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2027	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK Inspiron 3493</b>				
2028	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2029	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2030	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2031	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2032	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2033	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2034	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2035	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2036	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2037	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2038	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2039	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2040	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2041	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2042	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2043	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2044	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2045	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2046	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2047	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2048	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2049	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2050	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100</b>				
2051	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2052	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2053	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2054	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2055	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2056	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2057	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2058	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2059	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2060	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2061	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2062	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2063	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2064	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2065	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2066	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2067	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2068	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2069	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2070	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2071	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2072	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2073	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400</b>				
2074	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2075	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2076	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2077	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2078	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2079	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2080	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2081	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2082	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2083	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2084	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2085	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2086	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2087	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2088	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2089	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2090	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2091	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2092	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2093	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2094	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2095	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1

2096	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO</b>				
2097	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2098	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2099	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2100	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2101	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2102	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2103	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2104	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2105	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2106	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2107	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2108	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2109	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2110	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2111	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2112	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2113	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2114	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2115	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2116	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2117	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2118	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2119	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO</b>				
2120	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2121	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2122	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2123	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2124	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2125	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2126	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2127	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2128	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2129	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2130	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2131	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2132	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2133	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2134	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2135	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2136	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2137	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2138	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2139	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2140	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2141	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2142	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400</b>				
2143	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2144	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2145	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2146	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2147	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2148	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2149	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2150	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2151	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2152	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2153	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2154	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2155	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2156	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2157	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2158	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2159	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2160	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2161	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2162	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2163	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2164	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2165	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510</b>				
2166	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2167	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2168	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2169	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2170	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2171	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2172	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2173	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2174	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2175	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2176	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2177	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2178	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2179	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2180	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2181	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2182	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2183	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2184	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2185	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2186	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2187	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2188	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530</b>				

2189	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2190	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2191	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2192	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2193	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2194	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2195	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2196	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2197	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2198	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2199	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2200	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2201	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2202	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2203	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2204	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2205	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2206	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2207	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2208	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2209	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2210	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2211	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL PRECISION 3550</b>				
2112	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2113	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2114	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2115	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2116	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2117	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2118	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2119	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2120	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2121	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2122	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2123	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2124	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2125	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2126	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2127	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2128	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2129	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2130	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2131	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2132	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2133	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2134	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL PRECISION 3571</b>				
2135	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2136	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2137	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2138	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2139	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2140	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2141	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2142	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2143	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2144	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2145	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2146	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2147	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2148	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2149	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2150	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2151	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2152	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2153	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2154	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2155	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2156	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2157	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL M2800 BT</b>				
2158	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2159	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2160	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2161	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2162	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2163	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2164	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2165	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2166	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2167	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2168	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2169	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2170	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2171	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2172	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2173	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2174	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2175	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2176	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2177	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2178	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2179	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2180	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL Precision M2800</b>				
2181	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2182	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1

2183	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2184	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2185	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2186	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2187	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2188	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2189	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2190	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2191	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2192	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2193	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2194	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2195	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2196	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2197	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2198	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2199	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2200	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2201	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2202	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2203	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL Vostro</b>				
2204	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2205	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2206	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2207	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2208	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2209	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2210	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2211	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2212	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2213	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2214	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2215	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2216	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2217	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2218	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2219	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2220	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2221	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2222	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2223	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2224	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2225	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2226	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL Vostro 1220</b>				
2227	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2228	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2229	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2230	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2231	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2232	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2233	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2234	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2235	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2236	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2237	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2238	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2239	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2240	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2241	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2242	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2243	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2244	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2245	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2246	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2247	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2248	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2249	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL Vostro 1320</b>				
2250	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2251	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2252	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2253	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2254	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2255	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2256	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2257	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2258	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2259	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2260	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2261	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2262	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2263	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2264	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2265	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2266	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2267	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2268	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2269	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2270	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2271	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2272	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410</b>				
2273	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2274	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2275	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2276	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1



2277	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2278	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2279	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2280	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2281	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2282	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2283	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2284	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2285	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2286	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2287	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2288	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2289	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2290	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2291	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2292	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2293	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2294	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2295	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK LATITUDE 5510</b>				
2296	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2297	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2298	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2299	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2300	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2301	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2302	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2303	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2304	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2305	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2306	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2307	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2308	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2309	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2310	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2311	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2312	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2313	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2314	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2315	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2316	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2317	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2318	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK V1720</b>				
2319	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2320	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2321	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2322	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2323	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2324	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2325	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2326	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2327	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2328	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2329	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2330	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2331	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2332	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2333	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2334	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2335	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2336	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2337	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2338	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2339	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2340	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2341	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK Vostro 3300</b>				
2342	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2343	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2344	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2345	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2346	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2347	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2348	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2349	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2350	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2351	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2352	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2353	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2354	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2355	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2356	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2357	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2358	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2359	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2360	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2361	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2362	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2363	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2364	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK Vostro 3590</b>				
2365	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2366	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2367	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2368	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2369	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2370	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1

2371	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2372	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2373	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2374	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2375	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2376	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2377	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2378	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2379	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2380	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2381	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2382	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2383	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2384	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2385	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2386	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2387	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1</b>				
2388	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2389	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2390	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2391	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2392	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2393	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2394	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2395	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2396	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2397	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2398	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2399	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2400	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2401	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2402	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2403	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2404	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2405	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2406	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2407	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2408	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2409	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2410	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R</b>				
2411	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2412	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2413	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2414	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2415	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2416	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2417	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2418	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2419	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2420	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2421	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2422	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2423	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2424	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2425	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2426	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2427	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2428	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2429	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2430	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2431	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2432	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2433	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK LENOVO SL-500</b>				
2434	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2435	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2436	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2437	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2438	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2439	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2440	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2441	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2442	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2443	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2444	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2445	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2446	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2447	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2448	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2449	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2450	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2451	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2452	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2453	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2454	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2455	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2456	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK SAMSUNG</b>				
2457	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2458	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2459	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2460	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2461	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2462	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2463	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2464	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1

2465	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2466	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2467	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2468	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2469	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2470	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2471	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2472	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2473	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2474	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2475	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2476	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2477	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2478	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2479	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>NOTEBOOK GURU GBOOK</b>				
2480	Mantenimiento Preventivo Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2481	Actualización de Firmware	UNIDAD	EVENTO	1
2482	Cargador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2483	Cooler averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2484	Mano de obra por cambio de cooler averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2485	Disco duro averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2486	Mano de obra por disco duro averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2487	Memoria averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2488	Mano de obra por reemplazo de memoria	UNIDAD	EVENTO	1
2489	Procesador averiado, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2490	Mano de obra por reemplazo de procesador	UNIDAD	EVENTO	1
2491	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2492	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
2493	Reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2494	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2495	Reemplazo de teclado averiado	UNIDAD	EVENTO	1
2496	Mano de obra por reemplazo de teclado	UNIDAD	EVENTO	1
2497	Reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2498	Mano de obra por reemplazo de display	UNIDAD	EVENTO	1
2499	Reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2500	Mano de obra por reemplazo de touch pad	UNIDAD	EVENTO	1
2501	Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
2502	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S4</b>				
2503	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2504	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2505	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2506	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2507	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2508	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8+</b>				
2509	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2510	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2511	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2512	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2513	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2514	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR BENQ DP MX560</b>				
2515	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2516	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2517	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2518	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2519	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2520	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR BENQ MX660P</b>				
2521	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2522	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2523	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2524	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2525	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2526	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR BENQ MX666</b>				
2527	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2528	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2529	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2530	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2531	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2532	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA BENQ MS502</b>				
2533	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2534	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2535	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2536	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2537	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2538	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA BENQ MW523</b>				
2539	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2540	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2541	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2542	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2543	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2544	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>Proyector BENQ</b>				
2545	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2546	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2547	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2548	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2549	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2550	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S</b>				
2551	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2552	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1

2553	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2554	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2555	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2556	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W</b>				
2557	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2558	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2559	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2560	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2561	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2562	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4</b>				
2563	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2564	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2565	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2566	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2567	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2568	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5</b>				
2569	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2570	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2571	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2572	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2573	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2574	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA</b>				
2575	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2576	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2577	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2578	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2579	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2580	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA EPSON Power Lite X36</b>				
2581	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2582	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2583	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2584	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2585	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2586	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR EPSON H843A</b>				
2587	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2588	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2589	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2590	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2591	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2592	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR INFOCUS W240</b>				
2593	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2594	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2595	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2596	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2597	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2598	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S</b>				
2599	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2600	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2601	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2602	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2603	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2604	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W</b>				
2605	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2606	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2607	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2608	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2609	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2610	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>PROYECTOR MARCA Optoma</b>				
2611	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2612	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2613	Cambio de lámpara, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2614	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	UNIDAD	EVENTO	1
2615	Placa madre averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2616	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL</b>				
2617	Mantenimiento preventivo impresora matricial	UNIDAD	EVENTO	1
2618	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1
2619	Mano de obra por piezas desgastadas	UNIDAD	EVENTO	1
2620	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	UNIDAD	EVENTO	1
2621	Mano de obra por calibración y reemplazo de cabezal	UNIDAD	EVENTO	1
2622	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	UNIDAD	EVENTO	1
2623	Mano de obra por revisión y cambio de piezas móviles	UNIDAD	EVENTO	1
2624	No responde a los controles, placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2625	Mano de obra por placa averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2626	Cambio de Fuente, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2627	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	UNIDAD	EVENTO	1
<b>Multifuncional Brother Color DCP-T420W</b>				
2628	cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1
2629	mano de obra por cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1
2630	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2631	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2632	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2633	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2634	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2635	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2636	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2637	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2638	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1

2639	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2640	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2641	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2642	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2643	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2644	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2645	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>Impresora Samsung SL-M4020ND</b>				
2646	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2647	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2648	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2649	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2650	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2651	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2652	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2653	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2654	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2655	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2656	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2657	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2658	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2659	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2660	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2661	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2662	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2663	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>Impresora LEXMARK CS310dn</b>				
2664	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2665	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2666	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2667	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2668	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2669	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2670	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2671	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2672	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2673	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2674	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2675	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2676	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2677	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2678	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2679	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2680	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2681	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>Impresora Samsung CLP680</b>				
2682	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2683	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2684	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2685	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2686	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2687	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2688	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2689	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2690	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2691	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2692	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2693	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2694	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2695	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2696	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2697	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2698	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2699	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>Multifuncional Samsung SL-M2885FW</b>				
2700	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2701	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2702	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2703	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2704	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2705	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2706	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2707	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2708	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2709	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2710	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2711	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2712	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2713	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2714	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2715	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2716	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2717	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>Impresora Hp officejet pro 251dw</b>				
2718	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2719	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2720	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2721	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2722	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2723	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2724	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2725	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2726	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2727	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2728	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2729	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2730	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2731	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1

2732	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2733	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2734	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2735	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>IMPRESORA LASER JET 4515</b>				
2736	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2737	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2738	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2739	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2740	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2741	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2742	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2743	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2744	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2745	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2746	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2747	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2748	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2749	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2750	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2751	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2752	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2753	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115</b>				
2754	cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1
2755	mano de obra por cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1
2756	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2757	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2758	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2759	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2760	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2761	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2762	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2763	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2764	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2765	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2766	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2767	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2768	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2769	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2770	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2771	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>IMPRESORA XEROX PHASER 5550</b>				
2772	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2773	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2774	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2775	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2776	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2777	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2778	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2779	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2780	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2781	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2782	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2783	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2784	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2785	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2786	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2787	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2788	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2789	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>IMPRESORA LEXMARK X656DE</b>				
2790	Módulo de escaner, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2791	Mano de obra por reemplazo Módulo de escaner,	UNIDAD	EVENTO	1
2792	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2793	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2794	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2795	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2796	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2797	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2798	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2799	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2800	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2801	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2802	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2803	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2804	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2805	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2806	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2807	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2808	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2809	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
<b>IMPRESORA LEXMARK Z647</b>				
2810	cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1
2811	mano de obra por cambio de cabezal de impresión	UNIDAD	EVENTO	1
2812	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2813	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	UNIDAD	EVENTO	1
2814	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2815	Kit de reparación o kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2816	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2817	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2818	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	UNIDAD	EVENTO	1
2819	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	UNIDAD	EVENTO	1
2820	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	UNIDAD	EVENTO	1
2821	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	UNIDAD	EVENTO	1
2822	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	UNIDAD	EVENTO	1
2823	Cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1
2824	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	UNIDAD	EVENTO	1

2825	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	UNIDAD	EVENTO	1
2826	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1
2827	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
ESCANER HP 4500 FN1 PRO				
2828	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1
2829	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2830	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2831	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1
2832	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2833	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2834	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2835	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2836	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1
2837	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2838	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1
2839	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2840	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de cargo agrupada	UNIDAD	EVENTO	1
2841	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2842	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1
ESCANER HP SCANJET 5590				
2843	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1
2844	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2845	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2846	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1
2847	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2848	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2849	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2850	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2851	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1
2852	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2853	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1
2854	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2855	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de cargo agrupada	UNIDAD	EVENTO	1
2856	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2857	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1
ESCANER HP SCANJET G2710				
2858	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1
2859	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2860	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2861	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1
2862	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2863	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2864	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2865	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2866	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1
2867	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2868	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1
2869	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2870	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de cargo agrupada	UNIDAD	EVENTO	1
2871	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2872	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1
ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1				
2873	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1
2874	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2875	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2876	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1
2877	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2878	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2879	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2880	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2881	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1
2882	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2883	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1
2884	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2885	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de cargo agrupada	UNIDAD	EVENTO	1
2886	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2887	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1
ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1				
2888	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1
2889	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2890	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2891	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1
2892	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2893	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2894	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2895	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2896	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1
2897	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2898	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1
2899	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2900	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de cargo agrupada	UNIDAD	EVENTO	1
2901	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2902	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1
ESCANER SENDER 9250C				
2903	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1
2904	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2905	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2906	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1
2907	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2908	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2909	Mano de obra por reparacion de transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2910	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2911	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	UNIDAD	EVENTO	1
2912	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2913	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1
2914	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2915	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de cargo agrupada	UNIDAD	EVENTO	1
2916	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1



2917	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>ESCANER MARCA CANON DR - 6030C</b>			
2918	Mantenimiento preventivo escaner	UNIDAD	EVENTO	1
2919	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2920	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	UNIDAD	EVENTO	1
2921	Kit de rodillos de arrastre de papel	UNIDAD	EVENTO	1
2922	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1
2923	No enciende fuente, transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2924	Mano de obra por reparación de transformador	UNIDAD	EVENTO	1
2925	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2926	Mano de obra por reparación o reemplazo de cabezal de escaneo	UNIDAD	EVENTO	1
2927	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2928	Mano de obra por reparación o reemplazo de los espejos	UNIDAD	EVENTO	1
2929	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2930	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	UNIDAD	EVENTO	1
2931	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1
2932	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1</b>			
2933	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1
2934	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2935	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
2936	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2937	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2938	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2939	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2940	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8</b>			
2941	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1
2942	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2943	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
2944	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2945	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2946	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2947	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2948	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>TABLET MARCA APPLE</b>			
2949	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1
2950	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2951	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
2952	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2953	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2954	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2955	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2956	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A</b>			
2957	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1
2958	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2959	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
2960	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2961	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2962	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2963	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2964	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>TABLET MARCA SAMSUNG TAB6</b>			
2965	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1
2966	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2967	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
2968	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2969	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2970	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2971	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2972	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>TABLET MARCA Vanquisher</b>			
2973	Mantenimiento Preventivo Tablet	UNIDAD	EVENTO	1
2974	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2975	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
2976	Batería, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2977	Mano de obra por reemplazo de batería	UNIDAD	EVENTO	1
2978	Cargador, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2979	Usb, Reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2980	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>MONITOR LE1711</b>			
2981	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
2982	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2983	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
2984	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2985	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
2986	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2987	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>MONITOR L1706</b>			
2988	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
2989	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2990	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
2991	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2992	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
2993	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2994	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>MONITOR L1710</b>			
2995	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
2996	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2997	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
2998	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
2999	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3000	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3001	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>MONITOR HP PRO DISPLAY</b>			
3002	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3003	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1



3004	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3005	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3006	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3007	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3008	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR HP V193				
3009	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3010	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3011	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3012	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3013	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3014	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3015	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR HP P202				
3016	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3017	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3018	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3019	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3020	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3021	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3022	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR HP LE1901W				
3023	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3024	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3025	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3026	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3027	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3028	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3029	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR HP V201				
3030	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3031	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3032	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3033	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3034	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3035	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3036	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR HP V202				
3037	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3038	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3039	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3040	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3041	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3042	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3043	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR HP V203p				
3044	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3045	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3046	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3047	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3048	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3049	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3050	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR HP V214A				
3051	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3052	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3053	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3054	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3055	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3056	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3057	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR HP V244H				
3058	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3059	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3060	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3061	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3062	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3063	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3064	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR OMNI LE 1911				
3063	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3064	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3065	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3066	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3067	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3068	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3069	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR HP P19b G4				
3070	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3071	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3072	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3073	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3074	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3075	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3076	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR E153				
3077	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3078	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3079	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3080	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3081	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3082	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3083	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
MONITOR E170 SC				
3084	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3085	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3086	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3087	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1

3088	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3089	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3090	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR E176 FP</b>				
3091	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3092	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3093	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3094	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3095	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3096	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3097	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR E177 FP</b>				
3098	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3099	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3100	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3101	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3102	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3103	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3104	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR M7835</b>				
3105	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3106	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3107	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3108	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3109	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3110	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3111	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR DELL E1914H</b>				
3112	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3113	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3114	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3115	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3116	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3117	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3118	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR DELL P170S</b>				
3119	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3120	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3121	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3122	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3123	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3124	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3125	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR DELL E1913C</b>				
3126	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3127	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3128	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3129	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3130	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3131	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3132	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR DELL E190S</b>				
3133	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3134	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3135	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3136	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3137	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3138	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3139	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR DELL E190SB</b>				
3140	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3141	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3142	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3143	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3144	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3145	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3146	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR DELL E1913</b>				
3147	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3148	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3149	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3150	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3151	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3152	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3153	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR E177FPV DELL</b>				
3154	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3155	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3156	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3157	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3158	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3159	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3160	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR DELL E1920H</b>				
3161	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3162	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3163	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3164	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3165	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3166	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3167	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
<b>MONITOR E2020H</b>				
3168	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3169	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3170	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3171	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3172	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3173	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1

3174	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>MONITOR P2414H DELL</b>			
3175	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3176	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3177	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3178	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3179	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3180	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3181	Mano de obra por reemplazo de placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>MONITOR P2219H DELL</b>			
3182	Mantenimiento Preventivo Monitor	UNIDAD	EVENTO	1
3183	Pantalla, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3184	Mano de obra por reemplazo de pantalla	UNIDAD	EVENTO	1
3185	Botones de control, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3186	Mano de obra por reemplazo de botones de control	UNIDAD	EVENTO	1
3187	Placa madre, reemplazo	UNIDAD	EVENTO	1
3188	Mantenimiento preventivo CPU	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>MONTO MÍNIMO</b>	<b>175.000.000</b>		
	<b>MONTO MAXIMO</b>	<b>350.000.000</b>		

LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS				
Item/ Lote	Descripción	U. de medida	Present.	Cantidad
	<b>UPS 10 KVA</b>			
1	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1
2	Mano de obra por Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1
3	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1
4	Mano de obra por Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1
5	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
6	Mano de obra por Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
7	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
8	Mano de obra por Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
9	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>Digital UPS VCP 1,5 KVA</b>			
10	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1
11	Mano de obra Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1
12	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1
13	Mano de obra Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1
14	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
15	Mano de obra Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
16	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
17	Mano de obra Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
18	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>UPS SANTAK K1000</b>			
19	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1
20	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
21	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1
22	Mano de obra por cambio de placa	UNIDAD	EVENTO	1
23	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
24	Mano de obra por cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
25	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
26	Mano de obra por cambio de llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
27	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD</b>			
28	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1
29	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
30	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1
31	Mano de obra por cambio de placa	UNIDAD	EVENTO	1
32	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
33	Mano de obra por cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
34	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
35	Mano de obra por cambio de llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
36	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>UPS APC - Smart UPS 750</b>			
37	Cambio de Baterías internas y externas	UNIDAD	EVENTO	1
38	Mano de obra por cambio de batería	UNIDAD	EVENTO	1
39	Cambio de Placa	UNIDAD	EVENTO	1
40	Mano de obra por cambio de placa	UNIDAD	EVENTO	1
41	Cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
42	Mano de obra por cambio de Bypass	UNIDAD	EVENTO	1
43	Cambio de Llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
44	Mano de obra por cambio de llaves internas	UNIDAD	EVENTO	1
45	Mantenimiento General preventivo	UNIDAD	EVENTO	1
	<b>MONTO MÍNIMO</b>	<b>75.000.000</b>		
	<b>MONTO MAXIMO</b>	<b>150.000.000</b>		

9.3- PLANILLA DE PRECIOS - CONTRATOS ABIERTOS POR CANTIDADES MÍNIMAS Y CANTIDADES MAXIMAS							
EN CASO DE LOTE (EJ: LOTE 1 - ADQUISIÓN DE _____ Y/O SERVICIOS DE _____)							
Item/ Lote	Descripción	U. de medida	Present.	Precio Promedio Unitario	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Monto Mínimo
1							0,00
2							0,00
TOTAL							

OBSERVACIONES (CONTRATOS ABIERTOS)	1	PARA LOS CONTRATOS ABIERTOS DE BIENES SE DEBERÁ INDICAR LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y
	2	LAS CANTIDADES O IMPORTES MÍNIMOS NO PODRÁN SER MENOR AL 50% DE LA CANTIDAD O

10- PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO RESULTANTE DEL ESTUDIO DE MERCADO CONFORME LO ESTABLECE LA DNCP. REMITIR ANTECEDENTES DE LOS MISMOS. PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS SE DEBERÁ EN CASO DE LOTE (EJ: LOTE 1 - ADQUISIÓN DE _____ Y/O SERVICIOS DE _____)					
LOTE 1 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
Item/ Lote	Descripción	SSD SRL			PRECIO
	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER	5.872.400			5.872.400
1	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000

2	Actualización de Firmware	180.000		180.000
3	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
4	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
5	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
6	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
7	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
8	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
9	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
10	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
11	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
12	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
13	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
14	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
15	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
16	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
17	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
18	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
19	Batería Interna	70.400		70.400
20	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
21	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
22	Actualización de Firmware	180.000		180.000
23	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
24	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
25	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
26	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
27	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
28	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
29	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
30	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
31	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
32	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
33	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
34	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
35	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
36	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
37	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
38	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
39	Batería Interna	70.400		70.400
40	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
41	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
42	Actualización de Firmware	180.000		180.000
43	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
44	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
45	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
46	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
47	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
48	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
49	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
50	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
51	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
52	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
53	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
54	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
55	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
56	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
57	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
58	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
59	Batería Interna	70.400		70.400
60	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
61	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
62	Actualización de Firmware	180.000		180.000
63	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
64	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
65	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
66	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
67	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
68	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
69	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
70	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
71	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
72	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
73	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
74	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
75	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
76	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
77	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
78	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
79	Batería Interna	70.400		70.400
80	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
81	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
82	Actualización de Firmware	180.000		180.000
83	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
84	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
85	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
86	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
87	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
88	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
89	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
90	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
91	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
92	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
93	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
94	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
95	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000

96	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
97	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000

98	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
99	Batería Interna	70.400		70.400
100	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
101	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
102	Actualización de Firmware	180.000		180.000
103	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado	170.000		170.000
105	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
107	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA)	170.000		170.000
109	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	440.000		440.000
110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3)	170.000		170.000
111	Procesador, averiado, reemplazo	750.000		750.000
112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
113	Placa madre, averiada, reemplazo	800.000		800.000
114	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada	170.000		170.000
115	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
119	Batería Interna	70.400		70.400
120	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
121	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
122	Actualización de Firmware	180.000		180.000
123	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado	170.000		170.000
125	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
127	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA)	170.000		170.000
129	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	440.000		440.000
130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3)	170.000		170.000
131	Procesador, averiado, reemplazo	750.000		750.000
132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
133	Placa madre, averiada, reemplazo	800.000		800.000
134	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada	170.000		170.000
135	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
139	Batería Interna	70.400		70.400
140	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
141	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
142	Actualización de Firmware	180.000		180.000
143	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiado	170.000		170.000
145	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
147	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA)	170.000		170.000
149	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	440.000		440.000
150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3)	170.000		170.000
151	Procesador, averiado, reemplazo	750.000		750.000
152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
153	Placa madre, averiada, reemplazo	800.000		800.000
154	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada	170.000		170.000
155	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
159	Batería Interna	70.400		70.400
160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
161	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
162	Actualización de Firmware	180.000		180.000
163	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
165	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
171	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
173	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
175	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
179	Batería Interna	70.400		70.400
180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
181	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
182	Actualización de Firmware	180.000		180.000
183	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
185	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000

191	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
193	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
195	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
199	Batería Interna	70.400			70.400
200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
201	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
202	Actualización de Firmware	180.000			180.000
203	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
205	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
211	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
213	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
215	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
219	Batería Interna	70.400			70.400
220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
221	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
222	Actualización de Firmware	180.000			180.000
223	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
225	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
231	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
233	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
235	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
239	Batería Interna	70.400			70.400
240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
241	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
242	Actualización de Firmware	180.000			180.000
243	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
245	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
251	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
253	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
255	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
259	Batería Interna	70.400			70.400
260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
261	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
262	Actualización de Firmware	180.000			180.000
263	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
265	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
269	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
271	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
273	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
274	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
275	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
276	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
277	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
278	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
279	Batería Interna	70.400			70.400
280	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
281	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
282	Actualización de Firmware	180.000			180.000
283	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000

284	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
285	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
286	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
287	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
288	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
289	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
290	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
291	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
292	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
293	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
294	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
295	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
296	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
297	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
298	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
299	Batería Interna	70.400			70.400
300	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
301	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
302	Actualización de Firmware	180.000			180.000
303	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
304	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
305	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
306	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
307	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
308	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
309	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
310	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
311	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
313	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
315	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
316	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
317	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
318	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
319	Batería Interna	70.400			70.400
320	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
321	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
322	Actualización de Firmware	180.000			180.000
323	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
324	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
325	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
326	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
327	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
328	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
329	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
330	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
331	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
332	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
333	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
334	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
335	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
336	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
337	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
338	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
339	Batería Interna	70.400			70.400
340	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
341	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
342	Actualización de Firmware	180.000			180.000
343	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
344	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
345	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
346	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
347	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
348	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
349	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
350	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
351	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
353	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
355	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
359	Batería Interna	70.400			70.400
360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
361	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
362	Actualización de Firmware	180.000			180.000
363	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
364	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
365	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
366	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
367	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
368	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
369	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
370	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
371	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
372	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
373	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
374	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
375	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
376	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
377	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000



378	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
379	Batería Interna	70.400		70.400
380	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
381	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
382	Actualización de Firmware	180.000		180.000
383	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
384	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
385	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
386	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
387	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
388	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
389	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
390	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
391	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
392	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
393	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
394	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
395	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
396	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
397	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
398	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
399	Batería Interna	70.400		70.400
400	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
401	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
402	Actualización de Firmware	180.000		180.000
403	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
404	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
405	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
406	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
407	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
408	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
409	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
410	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
411	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
412	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
413	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
414	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
415	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
416	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
417	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
418	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
419	Batería Interna	70.400		70.400
420	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
421	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
422	Actualización de Firmware	180.000		180.000
423	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
424	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
425	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
426	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
427	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
428	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
429	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
430	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
431	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
432	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
433	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
434	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
435	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
436	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
437	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
438	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
439	Batería Interna	70.400		70.400
440	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
441	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
442	Actualización de Firmware	180.000		180.000
443	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
444	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
445	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
446	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
447	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
448	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
449	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
450	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
451	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
452	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
453	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
454	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
455	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
456	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
457	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
458	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
459	Batería Interna	70.400		70.400
460	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
461	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
462	Actualización de Firmware	180.000		180.000
463	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
464	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
465	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
466	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
467	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
468	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
469	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
470	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000

471	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
472	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
473	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
474	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
475	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
476	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
477	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
478	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
479	Batería Interna	70.400			70.400
480	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
481	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
482	Actualización de Firmware	180.000			180.000
483	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
484	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
485	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
486	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
487	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
488	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
489	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
490	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
491	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
492	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
493	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
494	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
495	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
496	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
497	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
498	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
499	Batería Interna	70.400			70.400
500	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
501	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
502	Actualización de Firmware	180.000			180.000
503	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
504	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
505	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
506	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
507	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
508	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
509	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
510	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
511	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
512	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
513	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
514	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
515	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
516	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
517	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
518	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
519	Batería Interna	70.400			70.400
520	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
521	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
522	Actualización de Firmware	180.000			180.000
523	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
524	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
525	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
526	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
527	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
528	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
529	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
530	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
531	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
532	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
533	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
534	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
535	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
536	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
537	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
538	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
539	Batería Interna	70.400			70.400
540	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
541	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
542	Actualización de Firmware	180.000			180.000
543	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
544	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
545	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
546	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
547	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
548	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
549	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
550	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
551	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
552	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
553	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
554	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
555	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
556	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
557	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
558	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
559	Batería Interna	70.400			70.400
560	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
561	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
562	Actualización de Firmware	180.000			180.000
563	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000

564	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
565	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
566	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
567	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
568	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
569	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
570	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
571	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
572	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
573	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
574	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
575	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
576	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
577	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
578	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
579	Batería Interna	70.400			70.400
580	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
581	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
582	Actualización de Firmware	180.000			180.000
583	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
584	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
585	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
586	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
587	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
588	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
589	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
590	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
591	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
592	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
593	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
594	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
595	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
596	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
597	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
598	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
599	Batería Interna	70.400			70.400
600	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
601	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
602	Actualización de Firmware	180.000			180.000
603	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
604	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
605	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
606	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
607	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
608	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
609	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
610	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
611	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
612	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
613	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
614	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
615	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
616	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
617	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
618	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
619	Batería Interna	70.400			70.400
620	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
621	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
622	Actualización de Firmware	180.000			180.000
623	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
624	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
625	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
626	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
627	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
628	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
629	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
630	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
631	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
632	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
633	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
634	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
635	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
636	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
637	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
638	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
639	Batería Interna	70.400			70.400
640	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
641	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
642	Actualización de Firmware	180.000			180.000
643	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
644	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
645	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
646	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
647	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
648	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
649	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
650	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
651	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
652	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
653	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
654	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
655	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
656	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
657	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000

658	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
659	Batería Interna	70.400		70.400
660	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
661	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
662	Actualización de Firmware	180.000		180.000
663	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
664	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
665	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
666	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
667	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
668	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
669	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
670	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
671	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
672	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
673	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
674	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
675	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
676	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
677	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
678	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
679	Batería Interna	70.400		70.400
680	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
681	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
682	Actualización de Firmware	180.000		180.000
683	Fuente de corriente eléctrica averiada, reemplazo	350.000		350.000
684	Mano de obra por reemplazo de fuente de corriente eléctrica averiada	170.000		170.000
685	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
686	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
687	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
688	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
689	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
690	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
691	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
692	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
693	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
694	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
695	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
696	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
697	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
698	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
699	Batería Interna	70.400		70.400
700	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
701	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
702	Actualización de Firmware	180.000		180.000
703	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
704	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
705	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
706	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
707	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
708	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
709	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
710	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
711	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
712	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
713	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
714	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
715	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
716	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
717	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
718	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
719	Batería Interna	70.400		70.400
720	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
721	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
722	Actualización de Firmware	180.000		180.000
723	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
724	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
725	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
726	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
727	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
728	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
729	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
730	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000
731	Procesador averiado, reemplazo	750.000		750.000
732	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000		170.000
733	Placa madre averiada, reemplazo	800.000		800.000
734	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000		170.000
735	Tarjeta de red pci-wifi	220.000		220.000
736	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000		170.000
737	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000		312.000
738	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000		170.000
739	Batería Interna	70.400		70.400
740	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000		170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex</b>	<b>5.872.400</b>		<b>5.872.400</b>
741	Mantenimiento preventivo CPU	390.000		390.000
742	Actualización de Firmware	180.000		180.000
743	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000		350.000
744	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
745	Cooler averiado, reemplazo	180.000		180.000
746	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000		170.000
747	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000		650.000
748	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000		170.000
749	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000		440.000
750	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000		170.000

751	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
752	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
753	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
754	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
755	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
756	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
757	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
758	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
759	Batería Interna	70.400			70.400
760	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320		5.872.400			5.872.400
761	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
762	Actualización de Firmware	180.000			180.000
763	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
764	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
765	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
766	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
767	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
768	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
769	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
770	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
771	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
772	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
773	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
774	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
775	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
776	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
777	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
778	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
779	Batería Interna	70.400			70.400
780	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390		5.872.400			5.872.400
781	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
782	Actualización de Firmware	180.000			180.000
783	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
784	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
785	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
786	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
787	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
788	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
789	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
790	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
791	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
792	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
793	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
794	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
795	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
796	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
797	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
798	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
799	Batería Interna	70.400			70.400
800	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755		5.872.400			5.872.400
801	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
802	Actualización de Firmware	180.000			180.000
803	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
804	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
805	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
806	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
807	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
808	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
809	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
810	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
811	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
812	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
813	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
814	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
815	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
816	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
817	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
818	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
819	Batería Interna	70.400			70.400
820	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760		5.872.400			5.872.400
821	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
822	Actualización de Firmware	180.000			180.000
823	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
824	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
825	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
826	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
827	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
828	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
829	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
830	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
831	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
832	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
833	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
834	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
835	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
836	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
837	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
838	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
839	Batería Interna	70.400			70.400
840	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780		5.872.400			5.872.400
841	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
842	Actualización de Firmware	180.000			180.000
843	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000

844	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
845	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
846	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
847	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
848	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
849	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
850	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
851	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
852	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
853	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
854	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
855	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
856	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
857	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
858	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
859	Batería Interna	70.400			70.400
860	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790</b>		<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
861	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
862	Actualización de Firmware	180.000			180.000
863	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
864	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
865	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
866	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
867	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
868	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
869	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
870	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
871	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
872	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
873	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
874	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
875	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
876	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
877	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
878	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
879	Batería Interna	70.400			70.400
880	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990</b>		<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
881	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
882	Actualización de Firmware	180.000			180.000
883	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
884	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
885	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
886	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
887	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
888	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
889	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
890	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
891	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
892	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
893	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
894	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
895	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
896	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
897	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
898	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
899	Batería Interna	70.400			70.400
900	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000</b>		<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
901	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
902	Actualización de Firmware	180.000			180.000
903	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
904	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
905	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
906	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
907	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
908	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
909	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
910	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
911	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
912	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
913	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
914	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
915	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
916	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
917	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
918	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
919	Batería Interna	70.400			70.400
920	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010</b>		<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
921	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
922	Actualización de Firmware	180.000			180.000
923	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
924	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
925	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
926	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
927	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
928	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
929	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
930	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
931	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
932	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
933	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
934	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
935	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
936	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
937	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000

938	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
939	Batería Interna	70.400			70.400
940	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
941	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
942	Actualización de Firmware	180.000			180.000
943	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
944	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
945	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
946	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
947	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
948	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
949	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
950	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
951	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
952	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
953	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
954	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
955	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
956	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
957	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
958	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
959	Batería Interna	70.400			70.400
960	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
961	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
962	Actualización de Firmware	180.000			180.000
963	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
964	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
965	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
966	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
967	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
968	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
969	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
970	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
971	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
972	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
973	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
974	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
975	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
976	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
977	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
978	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
979	Batería Interna	70.400			70.400
980	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
981	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
982	Actualización de Firmware	180.000			180.000
983	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
984	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
985	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
986	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
987	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
988	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
989	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
990	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
991	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
992	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
993	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
994	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
995	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
996	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
997	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
998	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
999	Batería Interna	70.400			70.400
1000	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1001	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1002	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1003	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1004	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1005	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1006	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1007	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1008	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1009	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1010	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1011	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1012	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1013	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1014	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1015	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1016	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1017	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1018	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1019	Batería Interna	70.400			70.400
1020	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1021	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1022	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1023	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1024	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1025	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1026	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1027	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1028	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1029	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1030	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000

1031	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1032	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1033	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1034	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1035	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1036	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1037	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1038	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1039	Batería Interna	70.400			70.400
1040	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1041	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1042	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1043	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1044	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1045	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1046	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1047	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1048	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1049	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1050	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1051	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1052	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1053	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1054	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1055	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1056	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1057	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1058	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1059	Batería Interna	70.400			70.400
1060	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1061	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1062	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1063	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1064	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1065	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1066	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1067	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1068	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1069	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1070	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1071	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1072	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1073	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1074	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1075	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1076	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1077	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1078	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1079	Batería Interna	70.400			70.400
1080	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1081	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1082	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1083	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1084	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1085	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1086	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1087	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1088	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1089	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1090	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1091	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1092	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1093	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1094	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1095	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1096	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1097	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1098	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1099	Batería Interna	70.400			70.400
1100	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1101	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1102	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1103	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1105	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1107	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1109	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1111	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1113	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1114	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1115	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1119	Batería Interna	70.400			70.400
1120	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1121	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1122	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1123	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000



1124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1125	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1127	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1129	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1131	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1133	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1134	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1135	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1139	Batería Interna	70.400			70.400
1140	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>CPU LENOVO GL5</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1141	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1142	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1143	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1145	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1147	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1149	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1151	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1153	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1154	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1155	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1159	Batería Interna	70.400			70.400
1160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1161	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1162	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1163	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1165	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1171	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1173	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1175	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1179	Batería Interna	70.400			70.400
1180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1181	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1182	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1183	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1185	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1191	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1193	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1195	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1199	Batería Interna	70.400			70.400
1200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1201	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1202	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1203	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1205	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1211	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1213	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1215	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000

1218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1219	Batería Interna	70.400			70.400
1220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1221	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1222	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1223	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1225	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1231	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1233	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1235	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1239	Batería Interna	70.400			70.400
1240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1241	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1242	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1243	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1245	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1251	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1253	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1255	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1259	Batería Interna	70.400			70.400
1260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1261	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1262	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1263	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1265	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1269	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1271	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1273	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1274	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1275	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1276	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1277	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1278	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1279	Batería Interna	70.400			70.400
1280	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1281	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1282	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1283	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1284	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1285	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1286	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1287	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1288	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1289	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1290	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1291	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1292	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1293	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1294	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1295	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1296	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1297	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1298	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1299	Batería Interna	70.400			70.400
1300	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1301	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1302	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1303	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1304	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1305	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1306	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1307	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1308	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1309	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1310	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000

1311	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1313	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1315	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1316	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1317	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1318	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1319	Batería Interna	70.400			70.400
1320	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1321	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1322	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1323	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1324	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1325	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1326	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1327	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1328	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1329	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1330	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1331	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1332	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1333	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1334	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1335	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1336	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1337	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1338	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1339	Batería Interna	70.400			70.400
1340	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA</b>	<b>5.872.400</b>			<b>5.872.400</b>
1341	Mantenimiento preventivo CPU	390.000			390.000
1342	Actualización de Firmware	180.000			180.000
1343	Fuente averiada, reemplazo (ATX)	350.000			350.000
1344	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
1345	Cooler averiado, reemplazo	180.000			180.000
1346	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado	170.000			170.000
1347	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA)	650.000			650.000
1348	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA)	170.000			170.000
1349	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	440.000			440.000
1350	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	170.000			170.000
1351	Procesador averiado, reemplazo	750.000			750.000
1352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado	170.000			170.000
1353	Placa madre averiada, reemplazo	800.000			800.000
1354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo	170.000			170.000
1355	Tarjeta de red pci-wifi	220.000			220.000
1356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi	170.000			170.000
1357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	312.000			312.000
1358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador	170.000			170.000
1359	Batería Interna	70.400			70.400
1360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP Laptop 15-ef2127wm</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1361	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1362	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1363	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1364	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1365	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1366	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1367	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1368	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1369	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1370	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1371	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1372	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1373	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1374	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1375	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1376	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1377	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1378	Reemplazo de display	600.000			600.000
1379	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1380	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1381	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1382	Pila Interna	200.000			200.000
1383	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP 6710B</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1384	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1385	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1386	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1387	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1388	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1389	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1390	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1391	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1392	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1393	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1394	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1395	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1396	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1397	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1398	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1399	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1400	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1401	Reemplazo de display	600.000			600.000
1402	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1403	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1404	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000

1405	Pila Interna	200.000			200.000
1406	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P		7.743.200			7.743.200
1407	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1408	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1409	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1410	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1411	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1412	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1413	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1414	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1415	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1416	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1417	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1418	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1419	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1420	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1421	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1422	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1423	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1424	Reemplazo de display	600.000			600.000
1425	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1426	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1427	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1428	Pila Interna	200.000			200.000
1429	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK Pavilion Laptop 14		7.743.200			7.743.200
1430	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1431	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1432	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1433	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1434	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1435	Pantalla averiada	600.000			600.000
1436	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1437	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1438	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1439	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1440	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1441	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1442	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1443	reemplazo de batería	740.000			740.000
1444	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1445	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1446	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1447	reemplazo de display	600.000			600.000
1448	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1449	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1450	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1451	Pila Interna	200.000			200.000
1452	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK HP PAVILION 15		7.743.200			7.743.200
1453	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1454	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1455	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1456	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1457	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1458	Pantalla averiada	600.000			600.000
1459	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1460	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1461	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1462	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1463	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1464	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1465	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1466	reemplazo de batería	740.000			740.000
1467	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1468	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1469	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1470	reemplazo de display	600.000			600.000
1471	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1472	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1473	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1474	Pila Interna	200.000			200.000
1475	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK HP 15-DW2039LA		7.743.200			7.743.200
1476	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1477	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1478	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1479	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1480	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1481	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1482	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1483	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1484	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1485	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1486	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1487	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1488	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1489	reemplazo de batería	740.000			740.000
1490	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1491	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1492	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1493	reemplazo de display	600.000			600.000
1494	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1495	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1496	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1497	Pila Interna	200.000			200.000
1498	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000

	<b>NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1499	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1500	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1501	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1502	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1503	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1504	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1505	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1506	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1507	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1508	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1509	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1510	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1511	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1512	reemplazo de batería	740.000			740.000
1513	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1514	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1515	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1516	reemplazo de display	600.000			600.000
1517	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1518	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1519	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1520	Pila Interna	200.000			200.000
1521	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1522	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1523	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1524	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1525	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1526	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1527	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1528	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1529	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1530	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1531	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1532	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1533	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1534	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1535	reemplazo de batería	740.000			740.000
1536	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1537	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1538	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1539	reemplazo de display	600.000			600.000
1540	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1541	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1542	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1543	Pila Interna	200.000			200.000
1544	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 400</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1545	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1546	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1547	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1548	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1549	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1550	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1551	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1552	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1553	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1554	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1555	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1556	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1557	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1558	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1559	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1560	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1561	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1562	Reemplazo de display	600.000			600.000
1563	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1564	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1565	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1566	Pila Interna	200.000			200.000
1567	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1568	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1569	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1570	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1571	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1572	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1573	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1574	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1575	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1576	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1577	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1578	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1579	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1580	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1581	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1582	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1583	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1584	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1585	Reemplazo de display	600.000			600.000
1586	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1587	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1588	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1589	Pila Interna	200.000			200.000
1590	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1591	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200

1592	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1593	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1594	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1595	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1596	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1597	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1598	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1599	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1600	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1601	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1602	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1603	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1604	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1605	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1606	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1607	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1608	Reemplazo de display	600.000			600.000
1609	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1610	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1611	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1612	Pila Interna	200.000			200.000
1613	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1614	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1615	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1616	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1617	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1618	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1619	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1620	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1621	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1622	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1623	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1624	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1625	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1626	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1627	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1628	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1629	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1630	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1631	Reemplazo de display	600.000			600.000
1632	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1633	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1634	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1635	Pila Interna	200.000			200.000
1636	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1637	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1638	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1639	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1640	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1641	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1642	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1643	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1644	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1645	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1646	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1647	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1648	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1649	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1650	reemplazo de batería	740.000			740.000
1651	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1652	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1653	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1654	reemplazo de display	600.000			600.000
1655	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1656	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1657	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1658	Pila Interna	200.000			200.000
1659	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1660	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1661	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1662	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1663	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1664	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1665	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1666	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1667	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1668	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1669	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1670	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1671	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1672	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1673	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1674	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1675	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1676	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1677	Reemplazo de display	600.000			600.000
1678	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1679	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1680	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1681	Pila Interna	200.000			200.000
1682	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 650</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1683	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1684	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1685	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000

1686	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1687	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1688	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1689	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1690	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1691	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1692	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1693	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1694	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1695	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1696	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1697	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1698	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1699	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1700	Reemplazo de display	600.000			600.000
1701	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1702	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1703	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1704	Pila Interna	200.000			200.000
1705	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2</b>		<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1706	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1707	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1708	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1709	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1710	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1711	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1712	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1713	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1714	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1715	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1716	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1717	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1718	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1719	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1720	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1721	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1722	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1723	Reemplazo de display	600.000			600.000
1724	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1725	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1726	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1727	Pila Interna	200.000			200.000
1728	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S</b>		<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1729	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1730	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1731	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1732	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1733	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1734	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1735	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1736	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1737	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1738	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1739	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1740	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1741	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1742	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1743	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1744	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1745	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1746	Reemplazo de display	600.000			600.000
1747	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1748	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1749	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1750	Pila Interna	200.000			200.000
1751	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S</b>		<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1752	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1753	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1754	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1755	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1756	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
1757	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1758	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1759	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1760	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1761	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1762	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1763	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1764	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1765	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1766	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1767	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1768	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1769	Reemplazo de display	600.000			600.000
1770	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1771	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1772	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1773	Pila Interna	200.000			200.000
1774	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
<b>NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S</b>		<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1775	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1776	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1777	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
1778	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1779	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000

1780	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
1781	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
1782	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1783	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1784	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
1785	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
1786	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1787	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1788	Reemplazo de batería	740.000			740.000
1789	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1790	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
1791	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1792	Reemplazo de display	600.000			600.000
1793	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1794	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1795	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1796	Pila Interna	200.000			200.000
1797	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PAVILION M6</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1798	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1799	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1800	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1801	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1802	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1803	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1804	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1805	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1806	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1807	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1808	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1809	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1810	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1811	reemplazo de batería	740.000			740.000
1812	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1813	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1814	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1815	reemplazo de display	600.000			600.000
1816	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1817	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1818	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1819	Pila Interna	200.000			200.000
1820	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PAVILION DM3</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1821	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1822	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1823	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1824	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1825	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1826	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1827	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1828	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1829	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1830	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1831	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1832	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1833	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1834	reemplazo de batería	740.000			740.000
1835	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1836	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1837	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1838	reemplazo de display	600.000			600.000
1839	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1840	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1841	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1842	Pila Interna	200.000			200.000
1843	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PAVILION DV4</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1844	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1845	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1846	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1847	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1848	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1849	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1850	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1851	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1852	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1853	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1854	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1855	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1856	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1857	reemplazo de batería	740.000			740.000
1858	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1859	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1860	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1861	reemplazo de display	600.000			600.000
1862	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1863	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1864	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1865	Pila Interna	200.000			200.000
1866	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1867	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1868	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1869	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1870	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1871	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1872	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1873	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000



1874	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1875	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1876	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1877	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1878	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1879	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1880	reemplazo de batería	740.000			740.000
1881	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1882	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1883	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1884	reemplazo de display	600.000			600.000
1885	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1886	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1887	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1888	Pila Interna	200.000			200.000
1889	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
<b>NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA</b>		<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1890	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1891	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1892	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1893	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1894	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1895	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1896	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1897	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1898	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1899	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1900	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1901	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1902	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1903	reemplazo de batería	740.000			740.000
1904	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1905	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1906	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1907	reemplazo de display	600.000			600.000
1908	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1909	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1910	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1911	Pila Interna	200.000			200.000
1912	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
<b>NOTEBOOK HP PAVILLON X360</b>		<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1913	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1914	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1915	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1916	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1917	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1918	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1919	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1920	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1921	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1922	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1923	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1924	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1925	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1926	reemplazo de batería	740.000			740.000
1927	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1928	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1929	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1930	reemplazo de display	600.000			600.000
1931	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1932	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1933	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1934	Pila Interna	200.000			200.000
1935	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
<b>NOTEBOOK HP ENVY 17</b>		<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1936	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1937	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1938	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1939	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1940	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1941	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1942	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1943	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1944	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1945	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1946	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1947	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1948	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1949	reemplazo de batería	740.000			740.000
1950	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1951	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1952	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1953	reemplazo de display	600.000			600.000
1954	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1955	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1956	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1957	Pila Interna	200.000			200.000
1958	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
<b>NOTEBOOK HP ENVY M6-1160IA</b>		<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1959	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1960	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1961	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1962	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1963	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1964	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1965	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1966	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1967	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000

1968	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1969	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1970	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1971	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1972	reemplazo de batería	740.000			740.000
1973	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1974	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1975	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1976	reemplazo de display	600.000			600.000
1977	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
1978	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
1979	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
1980	Pila Interna	200.000			200.000
1981	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK HP M61076LA</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
1982	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
1983	Actualización de Firmware	170.000			170.000
1984	Cargador averiada, reemplazo	400.000			400.000
1985	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
1986	Mano de obra por cambio de Cooler averiado	170.000			170.000
1987	Disco duro averiada, reemplazo	600.000			600.000
1988	Mano de obra por disco duro averiada	170.000			170.000
1989	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
1990	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
1991	Procesador averiada, reemplazo	800.000			800.000
1992	Mano de obra por cambio de procesador	170.000			170.000
1993	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
1994	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
1995	reemplazo de batería	740.000			740.000
1996	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
1997	reemplazo de teclado averiada	400.000			400.000
1998	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
1999	reemplazo de display	600.000			600.000
2000	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2001	reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2002	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2003	Pila Interna	200.000			200.000
2004	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK DELL HP 435</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2005	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2006	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2007	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2008	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2009	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2010	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2011	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2012	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2013	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2014	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2015	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2016	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2017	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2018	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2019	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2020	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2021	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2022	Reemplazo de display	600.000			600.000
2023	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2024	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2025	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2026	Pila Interna	200.000			200.000
2027	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK Inspiron 3493</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2028	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2029	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2030	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2031	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2032	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2033	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2034	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2035	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2036	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2037	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2038	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2039	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2040	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2041	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2042	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2043	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2044	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2045	Reemplazo de display	600.000			600.000
2046	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2047	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2048	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2049	Pila Interna	200.000			200.000
2050	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2051	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2052	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2053	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2054	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2055	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2056	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2057	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2058	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2059	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2060	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2061	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000

2062	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2063	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2064	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2065	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2066	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2067	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2068	Reemplazo de display	600.000			600.000
2069	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2070	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2071	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2072	Pila Interna	200.000			200.000
2073	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2074	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2075	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2076	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2077	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2078	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2079	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2080	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2081	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2082	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2083	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2084	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2085	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2086	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2087	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2088	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2089	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2090	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2091	Reemplazo de display	600.000			600.000
2092	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2093	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2094	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2095	Pila Interna	200.000			200.000
2096	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2097	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2098	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2099	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2100	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2101	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2102	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2103	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2104	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2105	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2106	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2107	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2108	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2109	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2110	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2111	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2112	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2113	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2114	Reemplazo de display	600.000			600.000
2115	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2116	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2117	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2118	Pila Interna	200.000			200.000
2119	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2120	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2121	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2122	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2123	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2124	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2125	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2126	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2127	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2128	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2129	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2130	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2131	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2132	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2133	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2134	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2135	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2136	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2137	Reemplazo de display	600.000			600.000
2138	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2139	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2140	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2141	Pila Interna	200.000			200.000
2142	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2143	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2144	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2145	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2146	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2147	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2148	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2149	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2150	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2151	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2152	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2153	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2154	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2155	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000

2156	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2157	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2158	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2159	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2160	Reemplazo de display	600.000			600.000
2161	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2162	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2163	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2164	Pila Interna	200.000			200.000
2165	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510		7.743.200			7.743.200
2166	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2167	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2168	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2169	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2170	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2171	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2172	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2173	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2174	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2175	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2176	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2177	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2178	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2179	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2180	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2181	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2182	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2183	Reemplazo de display	600.000			600.000
2184	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2185	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2186	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2187	Pila Interna	200.000			200.000
2188	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530		7.743.200			7.743.200
2189	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2190	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2191	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2192	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2193	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2194	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2195	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2196	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2197	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2198	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2199	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2200	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2201	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2202	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2203	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2204	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2205	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2206	Reemplazo de display	600.000			600.000
2207	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2208	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2209	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2210	Pila Interna	200.000			200.000
2211	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL PRECISION 3550		7.743.200			7.743.200
2112	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2113	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2114	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2115	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2116	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2117	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2118	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2119	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2120	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2121	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2122	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2123	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2124	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2125	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2126	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2127	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2128	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2129	Reemplazo de display	600.000			600.000
2130	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2131	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2132	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2133	Pila Interna	200.000			200.000
2134	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL PRECISION 3571		7.743.200			7.743.200
2135	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2136	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2137	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2138	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2139	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2140	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2141	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2142	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2143	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2144	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2145	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2146	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2147	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2148	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2149	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000

2150	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2151	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2152	Reemplazo de display	600.000			600.000
2153	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2154	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2155	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2156	Pila Interna	200.000			200.000
2157	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL M2800 BT		7.743.200			7.743.200
2158	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2159	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2160	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2161	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2162	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2163	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2164	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2165	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2166	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2167	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2168	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2169	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2170	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2171	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2172	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2173	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2174	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2175	Reemplazo de display	600.000			600.000
2176	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2177	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2178	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2179	Pila Interna	200.000			200.000
2180	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL Precision M2800		7.743.200			7.743.200
2181	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2182	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2183	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2184	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2185	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2186	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2187	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2188	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2189	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2190	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2191	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2192	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2193	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2194	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2195	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2196	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2197	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2198	Reemplazo de display	600.000			600.000
2199	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2200	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2201	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2202	Pila Interna	200.000			200.000
2203	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL Vostro		7.743.200			7.743.200
2204	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2205	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2206	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2207	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2208	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2209	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2210	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2211	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2212	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2213	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2214	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2215	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2216	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2217	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2218	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2219	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2220	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2221	Reemplazo de display	600.000			600.000
2222	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2223	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2224	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2225	Pila Interna	200.000			200.000
2226	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL Vostro 1220		7.743.200			7.743.200
2227	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2228	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2229	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2230	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2231	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2232	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2233	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2234	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2235	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2236	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2237	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2238	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2239	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2240	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2241	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2242	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2243	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000

2244	Reemplazo de display	600.000			600.000
2245	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2246	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2247	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2248	Pila Interna	200.000			200.000
2249	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL Vostro 1320		7.743.200			7.743.200
2250	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2251	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2252	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2253	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2254	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2255	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2256	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2257	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2258	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2259	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2260	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2261	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2262	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2263	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2264	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2265	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2266	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2267	Reemplazo de display	600.000			600.000
2268	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2269	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2270	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2271	Pila Interna	200.000			200.000
2272	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410		7.743.200			7.743.200
2273	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2274	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2275	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2276	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2277	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2278	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2279	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2280	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2281	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2282	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2283	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2284	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2285	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2286	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2287	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2288	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2289	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2290	Reemplazo de display	600.000			600.000
2291	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2292	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2293	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2294	Pila Interna	200.000			200.000
2295	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK LATITUDE 5510		7.743.200			7.743.200
2296	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2297	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2298	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2299	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2300	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2301	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2302	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2303	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2304	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2305	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2306	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2307	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2308	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2309	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2310	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2311	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2312	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2313	Reemplazo de display	600.000			600.000
2314	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2315	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2316	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2317	Pila Interna	200.000			200.000
2318	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK V1720		7.743.200			7.743.200
2319	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2320	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2321	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2322	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2323	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2324	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2325	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2326	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2327	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2328	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2329	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2330	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2331	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2332	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2333	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2334	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2335	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2336	Reemplazo de display	600.000			600.000
2337	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000

2338	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2339	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2340	Pila Interna	200.000			200.000
2341	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK Vostro 3300</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2342	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2343	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2344	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2345	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2346	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2347	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2348	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2349	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2350	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2351	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2352	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2353	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2354	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2355	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2356	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2357	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2358	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2359	Reemplazo de display	600.000			600.000
2360	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2361	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2362	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2363	Pila Interna	200.000			200.000
2364	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK Vostro 3590</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2365	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2366	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2367	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2368	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2369	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2370	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2371	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2372	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2373	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2374	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2375	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2376	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2377	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2378	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2379	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2380	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2381	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2382	Reemplazo de display	600.000			600.000
2383	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2384	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2385	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2386	Pila Interna	200.000			200.000
2387	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2388	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2389	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2390	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2391	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2392	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2393	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2394	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2395	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2396	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2397	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2398	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2399	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2400	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2401	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2402	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2403	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2404	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2405	Reemplazo de display	600.000			600.000
2406	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2407	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2408	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2409	Pila Interna	200.000			200.000
2410	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
	<b>NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R</b>	<b>7.743.200</b>			<b>7.743.200</b>
2411	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2412	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2413	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2414	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2415	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2416	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2417	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2418	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2419	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2420	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2421	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2422	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2423	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2424	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2425	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2426	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2427	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2428	Reemplazo de display	600.000			600.000
2429	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2430	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2431	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000

2432	Pila Interna	200.000			200.000
2433	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK LENOVO SL-500		7.743.200			7.743.200
2434	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2435	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2436	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2437	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2438	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2439	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2440	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2441	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2442	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2443	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2444	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2445	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2446	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2447	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2448	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2449	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2450	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2451	Reemplazo de display	600.000			600.000
2452	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2453	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2454	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2455	Pila Interna	200.000			200.000
2456	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK SAMSUNG		7.743.200			7.743.200
2457	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2458	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2459	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2460	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2461	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2462	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2463	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2464	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2465	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2466	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2467	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2468	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2469	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2470	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2471	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2472	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2473	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2474	Reemplazo de display	600.000			600.000
2475	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2476	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2477	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2478	Pila Interna	200.000			200.000
2479	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
NOTEBOOK GURU GBOOK		7.743.200			7.743.200
2480	Mantenimiento Preventivo Notebook	403.200			403.200
2481	Actualización de Firmware	170.000			170.000
2482	Cargador averiado, reemplazo	400.000			400.000
2483	Cooler averiado, reemplazo	100.000			100.000
2484	Mano de obra por cambio de cooler averiado	170.000			170.000
2485	Disco duro averiado, reemplazo	600.000			600.000
2486	Mano de obra por disco duro averiado	170.000			170.000
2487	Memoria averiada, reemplazo	450.000			450.000
2488	Mano de obra por reemplazo de memoria	170.000			170.000
2489	Procesador averiado, reemplazo	800.000			800.000
2490	Mano de obra por reemplazo de procesador	170.000			170.000
2491	Placa madre averiada, reemplazo	830.000			830.000
2492	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
2493	Reemplazo de batería	740.000			740.000
2494	Mano de obra por cambio de batería	170.000			170.000
2495	Reemplazo de teclado averiado	400.000			400.000
2496	Mano de obra por reemplazo de teclado	170.000			170.000
2497	Reemplazo de display	600.000			600.000
2498	Mano de obra por reemplazo de display	170.000			170.000
2499	Reemplazo de touch pad	350.000			350.000
2500	Mano de obra por reemplazo de touch pad	170.000			170.000
2501	Pila Interna	200.000			200.000
2502	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna	170.000			170.000
PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S4		2.510.000			2.510.000
2503	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000			550.000
2504	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
2505	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000			450.000
2506	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	170.000			170.000
2507	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000			1.000.000
2508	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000			170.000
PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8+		2.510.000			2.510.000
2509	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000			550.000
2510	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
2511	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000			450.000
2512	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	170.000			170.000
2513	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000			1.000.000
2514	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000			170.000
PROYECTOR BENQ DP MX560		2.510.000			2.510.000
2515	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000			550.000
2516	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000
2517	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000			450.000
2518	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	170.000			170.000
2519	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000			1.000.000
2520	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000			170.000
PROYECTOR BENQ MX660P		2.510.000			2.510.000
2521	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000			550.000
2522	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000			170.000



2523	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2524	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2525	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2526	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR BENQ MX666	2.510.000		2.510.000
2527	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2528	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2529	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2530	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2531	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2532	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR MARCA BENQ MS502	2.510.000		2.510.000
2533	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2534	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2535	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2536	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2537	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2538	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR MARCA BENQ MW523	2.510.000		2.510.000
2539	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2540	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2541	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2542	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2543	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2544	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	Proyector BENQ	2.510.000		2.510.000
2545	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2546	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2547	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2548	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2549	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2550	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	2.510.000		2.510.000
2551	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2552	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2553	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2554	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2555	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2556	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR MARCA VIEWSONIC P5750W	2.510.000		2.510.000
2557	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2558	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2559	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2560	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2561	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2562	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4	2.510.000		2.510.000
2563	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2564	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2565	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2566	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2567	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2568	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5	2.510.000		2.510.000
2569	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2570	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2571	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2572	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2573	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2574	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	2.510.000		2.510.000
2575	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2576	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2577	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2578	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2579	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2580	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	2.510.000		2.510.000
2581	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2582	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2583	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2584	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2585	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2586	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR EPSON H843A	2.510.000		2.510.000
2587	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2588	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2589	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2590	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2591	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2592	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR INFOCUS W240	2.510.000		2.510.000
2593	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2594	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2595	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2596	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2597	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2598	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	2.510.000		2.510.000
2599	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2600	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2601	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2602	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemeda	170.000		170.000
2603	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2604	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	PROYECTOR MARCA VIEWSONIC P5750W	2.510.000		2.510.000
2605	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2606	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000

2607	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2608	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	170.000		170.000
2609	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2610	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	<b>PROYECTOR MARCA Optoma</b>	<b>2.510.000</b>		<b>2.510.000</b>
2611	Cambio de Fuente, reemplazo	550.000		550.000
2612	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
2613	Cambio de lámpara, reemplazo	450.000		450.000
2614	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada	170.000		170.000
2615	Placa madre averiada, reemplazo	1.000.000		1.000.000
2616	Mano de obra por reemplazo de placa averiada	170.000		170.000
	<b>IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICIAL</b>	<b>3.765.000</b>		<b>3.765.000</b>
2617	Mantenimiento preventivo impresora matricial	360.000		360.000
2618	Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	625.000		625.000
2619	Mano de obra por piezas desgastadas	170.000		170.000
2620	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	350.000		350.000
2621	Mano de obra por calibración y reemplazo de cabezal	170.000		170.000
2622	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	300.000		300.000
2623	Mano de obra por revisión y cambio de piezas móviles	170.000		170.000
2624	No responde a los controles, placa averiada	700.000		700.000
2625	Mano de obra por placa averiada	170.000		170.000
2626	Cambio de Fuente, reemplazo	580.000		580.000
2627	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada	170.000		170.000
	<b>Multifuncional Brother Color DCP-T420W</b>	<b>8.995.000</b>		<b>8.995.000</b>
2628	cambio de cabezal de impresión	495.000		495.000
2629	mano de obra por cambio de cabezal de impresión	170.000		170.000
2630	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	395.000		395.000
2631	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2632	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2633	Kit de reparación o kit de mantenimiento	800.000		800.000
2634	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2635	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	800.000		800.000
2636	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	170.000		170.000
2637	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	950.000		950.000
2638	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2639	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2640	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2641	Cambio de la unidad de fusor	965.000		965.000
2642	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2643	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	1.000.000		1.000.000
2644	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2645	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	1.000.000		1.000.000
	<b>Impresora Samsung SL-M4020ND</b>	<b>8.995.000</b>		<b>8.995.000</b>
2646	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	495.000		495.000
2647	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	170.000		170.000
2648	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	395.000		395.000
2649	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2650	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2651	Kit de reparación o kit de mantenimiento	800.000		800.000
2652	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2653	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	800.000		800.000
2654	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	170.000		170.000
2655	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	950.000		950.000
2656	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2657	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2658	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2659	Cambio de la unidad de fusor	965.000		965.000
2660	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2661	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	1.000.000		1.000.000
2662	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2663	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	1.000.000		1.000.000
	<b>Impresora LEXMARK CS310dn</b>	<b>8.995.000</b>		<b>8.995.000</b>
2664	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	495.000		495.000
2665	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	170.000		170.000
2666	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	395.000		395.000
2667	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2668	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2669	Kit de reparación o kit de mantenimiento	800.000		800.000
2670	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2671	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	800.000		800.000
2672	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	170.000		170.000
2673	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	950.000		950.000
2674	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2675	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2676	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2677	Cambio de la unidad de fusor	965.000		965.000
2678	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2679	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	1.000.000		1.000.000
2680	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2681	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	1.000.000		1.000.000
	<b>Impresora Samsung CLP680</b>	<b>8.995.000</b>		<b>8.995.000</b>
2682	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	495.000		495.000
2683	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	170.000		170.000
2684	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	395.000		395.000
2685	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2686	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2687	Kit de reparación o kit de mantenimiento	800.000		800.000
2688	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2689	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	800.000		800.000
2690	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	170.000		170.000
2691	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	950.000		950.000
2692	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2693	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2694	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2695	Cambio de la unidad de fusor	965.000		965.000
2696	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2697	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	1.000.000		1.000.000
2698	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000

2699	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	1.000.000		1.000.000
	<b>Multifuncional Samsung SL-M2885FW</b>	<b>8.995.000</b>		<b>8.995.000</b>
2700	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	495.000		495.000
2701	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	170.000		170.000
2702	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	395.000		395.000
2703	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2704	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2705	Kit de reparación o kit de mantenimiento	800.000		800.000
2706	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2707	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	800.000		800.000
2708	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	170.000		170.000
2709	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	950.000		950.000
2710	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2711	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2712	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2713	Cambio de la unidad de fusor	965.000		965.000
2714	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2715	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	1.000.000		1.000.000
2716	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2717	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	1.000.000		1.000.000
	<b>Impresora Hp officejet pro 251dw</b>	<b>8.995.000</b>		<b>8.995.000</b>
2718	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	495.000		495.000
2719	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	170.000		170.000
2720	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	395.000		395.000
2721	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2722	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2723	Kit de reparación o kit de mantenimiento	800.000		800.000
2724	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2725	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	800.000		800.000
2726	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	170.000		170.000
2727	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	950.000		950.000
2728	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2729	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2730	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2731	Cambio de la unidad de fusor	965.000		965.000
2732	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2733	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	1.000.000		1.000.000
2734	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2735	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	1.000.000		1.000.000
	<b>IMPRESORA LASER JET 4515</b>	<b>8.995.000</b>		<b>8.995.000</b>
2736	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	495.000		495.000
2737	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	170.000		170.000
2738	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	395.000		395.000
2739	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2740	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2741	Kit de reparación o kit de mantenimiento	800.000		800.000
2742	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2743	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	800.000		800.000
2744	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	170.000		170.000
2745	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	950.000		950.000
2746	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2747	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2748	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2749	Cambio de la unidad de fusor	965.000		965.000
2750	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2751	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	1.000.000		1.000.000
2752	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2753	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	1.000.000		1.000.000
	<b>IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115</b>	<b>8.995.000</b>		<b>8.995.000</b>
2754	cambio de cabezal de impresión	495.000		495.000
2755	mano de obra por cambio de cabezal de impresión	170.000		170.000
2756	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	395.000		395.000
2757	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2758	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2759	Kit de reparación o kit de mantenimiento	800.000		800.000
2760	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2761	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	800.000		800.000
2762	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	170.000		170.000
2763	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	950.000		950.000
2764	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2765	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2766	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2767	Cambio de la unidad de fusor	965.000		965.000
2768	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2769	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	1.000.000		1.000.000
2770	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2771	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	1.000.000		1.000.000
	<b>IMPRESORA XEROX PHASER 5550</b>	<b>8.995.000</b>		<b>8.995.000</b>
2772	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	495.000		495.000
2773	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	170.000		170.000
2774	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	395.000		395.000
2775	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2776	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2777	Kit de reparación o kit de mantenimiento	800.000		800.000
2778	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2779	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	800.000		800.000
2780	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia	170.000		170.000
2781	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	950.000		950.000
2782	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2783	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2784	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2785	Cambio de la unidad de fusor	965.000		965.000
2786	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2787	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	1.000.000		1.000.000
2788	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2789	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	1.000.000		1.000.000
	<b>IMPRESORA LEXMARK X656DE</b>	<b>9.965.000</b>		<b>9.965.000</b>
2790	Módulo de escaner, reemplazo	495.000		495.000

2791	Mano de obra por reemplazo Módulo de escaner,	170.000		170.000
2792	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	650.000		650.000
2793	Mano de obra por reparación o cambio de rodillo fusor	170.000		170.000
2794	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	400.000		400.000
2795	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2796	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	350.000		350.000
2797	Kit de reparación o kit de mantenimiento	880.000		880.000
2798	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2799	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	880.000		880.000
2800	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	170.000		170.000
2801	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	1.100.000		1.100.000
2802	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2803	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	800.000		800.000
2804	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2805	Cambio de la unidad de fusor	910.000		910.000
2806	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2807	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	980.000		980.000
2808	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2809	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	990.000		990.000
	<b>IMPRESORA LEXMARK Z647</b>	<b>8.960.000</b>		<b>8.960.000</b>
2810	cambio de cabezal de impresión	700.000		700.000
2811	mano de obra por cambio de cabezal de impresión	170.000		170.000
2812	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	400.000		400.000
2813	Mano de obra por reparación o cambio del mecanismo tractor	170.000		170.000
2814	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	380.000		380.000
2815	Kit de reparación o kit de mantenimiento	780.000		780.000
2816	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento	170.000		170.000
2817	Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	780.000		780.000
2818	Mano de obra por reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	170.000		170.000
2819	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	900.000		900.000
2820	Mano de obra por reparación o cambio del alimentador	170.000		170.000
2821	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	880.000		880.000
2822	Mano de obra por reparación o cambio de los engranajes	170.000		170.000
2823	Cambio de la unidad de fusor	900.000		900.000
2824	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor	170.000		170.000
2825	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	950.000		950.000
2826	Mano de obra por reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica	170.000		170.000
2827	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo	930.000		930.000
	<b>ESCANER HP 4500 FN1 PRO</b>	<b>5.345.000</b>		<b>5.345.000</b>
2828	Mantenimiento preventivo escaner	400.000		400.000
2829	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	500.000		500.000
2830	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	170.000		170.000
2831	Kit de rodillos de arrastre de papel	350.000		350.000
2832	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	170.000		170.000
2833	No enciende fuente, transformador	550.000		550.000
2834	Mano de obra por reparacion de transformador	170.000		170.000
2835	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	450.000		450.000
2836	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	170.000		170.000
2837	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	660.000		660.000
2838	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	170.000		170.000
2839	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	700.000		700.000
2840	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	170.000		170.000
2841	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	550.000		550.000
2842	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	165.000		165.000
	<b>ESCANER HP SCANJET 5590</b>	<b>5.345.000</b>		<b>5.345.000</b>
2843	Mantenimiento preventivo escaner	400.000		400.000
2844	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	500.000		500.000
2845	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	170.000		170.000
2846	Kit de rodillos de arrastre de papel	350.000		350.000
2847	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	170.000		170.000
2848	No enciende fuente, transformador	550.000		550.000
2849	Mano de obra por reparacion de transformador	170.000		170.000
2850	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	450.000		450.000
2851	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	170.000		170.000
2852	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	660.000		660.000
2853	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	170.000		170.000
2854	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	700.000		700.000
2855	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	170.000		170.000
2856	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	550.000		550.000
2857	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	165.000		165.000
	<b>ESCANER HP SCANJET G2710</b>	<b>5.345.000</b>		<b>5.345.000</b>
2858	Mantenimiento preventivo escaner	400.000		400.000
2859	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	500.000		500.000
2860	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	170.000		170.000
2861	Kit de rodillos de arrastre de papel	350.000		350.000
2862	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	170.000		170.000
2863	No enciende fuente, transformador	550.000		550.000
2864	Mano de obra por reparacion de transformador	170.000		170.000
2865	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	450.000		450.000
2866	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	170.000		170.000
2867	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	660.000		660.000
2868	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	170.000		170.000
2869	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	700.000		700.000
2870	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	170.000		170.000
2871	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	550.000		550.000
2872	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	165.000		165.000
	<b>ESCANER HP SCANJET PRO Z500 F1</b>	<b>5.345.000</b>		<b>5.345.000</b>
2873	Mantenimiento preventivo escaner	400.000		400.000
2874	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	500.000		500.000
2875	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	170.000		170.000
2876	Kit de rodillos de arrastre de papel	350.000		350.000
2877	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	170.000		170.000
2878	No enciende fuente, transformador	550.000		550.000
2879	Mano de obra por reparacion de transformador	170.000		170.000
2880	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	450.000		450.000
2881	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	170.000		170.000
2882	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	660.000		660.000
2883	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	170.000		170.000

2884	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	700.000		700.000
2885	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada	170.000		170.000
2886	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	550.000		550.000
2887	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	165.000		165.000
ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1		5.345.000		5.345.000
2888	Mantenimiento preventivo escaner	400.000		400.000
2889	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	500.000		500.000
2890	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	170.000		170.000
2891	Kit de rodillos de arrastre de papel	350.000		350.000
2892	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	170.000		170.000
2893	No enciende fuente, transformador	550.000		550.000
2894	Mano de obra por reparacion de transformador	170.000		170.000
2895	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	450.000		450.000
2896	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	170.000		170.000
2897	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	660.000		660.000
2898	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	170.000		170.000
2899	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	700.000		700.000
2900	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de cargo agrupada	170.000		170.000
2901	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	550.000		550.000
2902	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	165.000		165.000
ESCANER SENDER 9250C		5.345.000		5.345.000
2903	Mantenimiento preventivo escaner	400.000		400.000
2904	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	500.000		500.000
2905	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	170.000		170.000
2906	Kit de rodillos de arrastre de papel	350.000		350.000
2907	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	170.000		170.000
2908	No enciende fuente, transformador	550.000		550.000
2909	Mano de obra por reparacion de transformador	170.000		170.000
2910	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	450.000		450.000
2911	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	170.000		170.000
2912	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	660.000		660.000
2913	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	170.000		170.000
2914	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	700.000		700.000
2915	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de cargo agrupada	170.000		170.000
2916	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	550.000		550.000
2917	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	165.000		165.000
ESCANER MARCA CANON DR - 6030C		5.345.000		5.345.000
2918	Mantenimiento preventivo escaner	400.000		400.000
2919	Cambio de lámpara averiada, reemplazo	500.000		500.000
2920	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada	170.000		170.000
2921	Kit de rodillos de arrastre de papel	350.000		350.000
2922	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos	170.000		170.000
2923	No enciende fuente, transformador	550.000		550.000
2924	Mano de obra por reparacion de transformador	170.000		170.000
2925	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	450.000		450.000
2926	Mano de obra por reparacion o reemplazo de cabezal de scaneo	170.000		170.000
2927	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	660.000		660.000
2928	Mano de obra por reparacion o reemplazo de los espejos	170.000		170.000
2929	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	700.000		700.000
2930	Mano de obra por reparación o reemplazo del dispositivo de cargo agrupada	170.000		170.000
2931	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	550.000		550.000
2932	Mano de obra por reparación o reemplazo de la fuente de alimentación	165.000		165.000
TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1		4.216.000		4.216.000
2933	Mantenimiento Preventivo Tablet	550.000		550.000
2934	Pantalla, reemplazo	1.200.000		1.200.000
2935	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000		170.000
2936	Batería, reemplazo	590.000		590.000
2937	Mano de obra por reemplazo de batería	170.000		170.000
2938	Cargador, reemplazo	660.000		660.000
2939	Usb, Reemplazo	216.000		216.000
2940	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	660.000		660.000
TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8		4.216.000		4.216.000
2941	Mantenimiento Preventivo Tablet	550.000		550.000
2942	Pantalla, reemplazo	1.200.000		1.200.000
2943	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000		170.000
2944	Batería, reemplazo	590.000		590.000
2945	Mano de obra por reemplazo de batería	170.000		170.000
2946	Cargador, reemplazo	660.000		660.000
2947	Usb, Reemplazo	216.000		216.000
2948	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	660.000		660.000
TABLET MARCA APPLE		5.560.000		5.560.000
2949	Mantenimiento Preventivo Tablet	550.000		550.000
2950	Pantalla, reemplazo	1.900.000		1.900.000
2951	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000		170.000
2952	Batería, reemplazo	900.000		900.000
2953	Mano de obra por reemplazo de batería	170.000		170.000
2954	Cargador, reemplazo	880.000		880.000
2955	Usb, Reemplazo	330.000		330.000
2956	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	660.000		660.000
TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A		4.216.000		4.216.000
2957	Mantenimiento Preventivo Tablet	550.000		550.000
2958	Pantalla, reemplazo	1.200.000		1.200.000
2959	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000		170.000
2960	Batería, reemplazo	590.000		590.000
2961	Mano de obra por reemplazo de batería	170.000		170.000
2962	Cargador, reemplazo	660.000		660.000
2963	Usb, Reemplazo	216.000		216.000
2964	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	660.000		660.000
TABLET MARCA SAMSUNG TAB6		4.216.000		4.216.000
2965	Mantenimiento Preventivo Tablet	550.000		550.000
2966	Pantalla, reemplazo	1.200.000		1.200.000
2967	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000		170.000
2968	Batería, reemplazo	590.000		590.000
2969	Mano de obra por reemplazo de batería	170.000		170.000
2970	Cargador, reemplazo	660.000		660.000
2971	Usb, Reemplazo	216.000		216.000
2972	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	660.000		660.000
TABLET MARCA Vanquisher		4.216.000		4.216.000

2973	Mantenimiento Preventivo Tablet	550.000			550.000
2974	Pantalla, reemplazo	1.200.000			1.200.000
2975	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
2976	Bateria, reemplazo	590.000			590.000
2977	Mano de obra por reemplazo de bateria	170.000			170.000
2978	Cargador, reemplazo	660.000			660.000
2979	Usb, Reemplazo	216.000			216.000
2980	No arranca - falla del S.O, Actualizacion	660.000			660.000
	<b>MONITOR LE1711</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
2981	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
2982	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
2983	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
2984	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
2985	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
2986	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
2987	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR L1706</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
2988	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
2989	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
2990	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
2991	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
2992	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
2993	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
2994	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR L1710</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
2995	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
2996	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
2997	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
2998	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
2999	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3000	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3001	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP PRO DISPLAY</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3002	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3003	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3004	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3005	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3006	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3007	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3008	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP V193</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3009	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3010	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3011	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3012	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3013	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3014	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3015	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP P202</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3016	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3017	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3018	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3019	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3020	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3021	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3022	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP LE1901W</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3023	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3024	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3025	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3026	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3027	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3028	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3029	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP V201</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3030	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3031	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3032	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3033	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3034	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3035	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3036	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP V202</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3037	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3038	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3039	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3040	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3041	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3042	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3043	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP V203p</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3044	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3045	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3046	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3047	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3048	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3049	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3050	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP V214A</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3051	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3052	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3053	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3054	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3055	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3056	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3057	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP V244H</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3058	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000

3059	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3060	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3061	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3062	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3063	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3064	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR OMNI LE 1911</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3063	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3064	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3065	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3066	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3067	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3068	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3069	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR HP P19b G4</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3070	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3071	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3072	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3073	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3074	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3075	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3076	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR E153</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3077	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3078	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3079	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3080	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3081	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3082	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3083	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR E170 SC</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3084	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3085	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3086	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3087	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3088	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3089	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3090	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR E176 FP</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3091	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3092	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3093	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3094	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3095	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3096	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3097	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR E177 FP</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3098	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3099	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3100	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3101	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3102	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3103	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3104	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR M7835</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3105	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3106	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3107	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3108	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3109	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3110	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3111	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR DELL E1914H</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3112	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3113	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3114	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3115	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3116	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3117	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3118	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR DELL P170S</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3119	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3120	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3121	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3122	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3123	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3124	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3125	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR DELL E1913C</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3126	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3127	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3128	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3129	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3130	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3131	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3132	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR DELL E190S</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3133	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3134	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3135	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3136	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3137	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3138	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3139	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
	<b>MONITOR DELL E190SB</b>	<b>2.575.000</b>			<b>2.575.000</b>
3140	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3141	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3142	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000

3143	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3144	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3145	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3146	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
MONITOR DELL E1913		2.575.000			2.575.000
3147	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3148	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3149	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3150	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3151	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3152	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3153	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
MONITOR E177FPV DELL		2.575.000			2.575.000
3154	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3155	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3156	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3157	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3158	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3159	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3160	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
MONITOR DELL E1920H		2.575.000			2.575.000
3161	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3162	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3163	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3164	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3165	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3166	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3167	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
MONITOR E2020H		2.575.000			2.575.000
3168	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3169	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3170	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3171	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3172	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3173	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3174	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
MONITOR P2414H DELL		2.575.000			2.575.000
3175	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3176	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3177	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3178	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3179	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3180	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3181	Mano de obra por reemplazo de placa madre	170.000			170.000
MONITOR P2219H DELL		2.575.000			2.575.000
3182	Mantenimiento Preventivo Monitor	250.000			250.000
3183	Pantalla, reemplazo	880.000			880.000
3184	Mano de obra por reemplazo de pantalla	170.000			170.000
3185	Botones de control, reemplazo	330.000			330.000
3186	Mano de obra por reemplazo de botones de control	170.000			170.000
3187	Placa madre, reemplazo	605.000			605.000
3188	Mantenimiento preventivo CPU	170.000			170.000
TOTAL					1.110.096.000

LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS					
Item/ Lote	Descripción	POWER PARAGUAY SA			PRECIO PROMEDIO
UPS 10 KVA		20.883.154			20.883.154
1	Cambio de Baterías internas y externas	206.000			206.000
2	Mano de obra por Cambio de Baterías internas y externas	1.336.514			1.336.514
3	Cambio de Placa	8.241.750			8.241.750
4	Mano de obra por Cambio de Placa	1.758.240			1.758.240
5	Cambio de Bypas	4.945.050			4.945.050
6	Mano de obra por Cambio de Bypas	1.318.680			1.318.680
7	Cambio de Llaves internas	879.120			879.120
8	Mano de obra por Cambio de Llaves internas	659.340			659.340
9	Mantenimiento General preventivo	1.538.460			1.538.460
Digital UPS VCP 1,5 KVA		10.067.014			10.067.014
10	Cambio de Baterías internas y externas	165.000			165.000
11	Mano de obra Cambio de Baterías internas y externas	891.034			891.034
12	Cambio de Placa	2.747.250			2.747.250
13	Mano de obra Cambio de Placa	1.318.680			1.318.680
14	Cambio de Bypas	1.648.350			1.648.350
15	Mano de obra Cambio de Bypas	879.120			879.120
16	Cambio de Llaves internas	879.120			879.120
17	Mano de obra Cambio de Llaves internas	659.340			659.340
18	Mantenimiento General preventivo	879.120			879.120
UPS SANTAK K1000		8.525.520			8.525.520
19	Cambio de Baterías internas y externas	165.000			165.000
20	Mano de obra por cambio de batería	668.220			668.220
21	Cambio de Placa	2.197.800			2.197.800
22	Mano de obra por cambio de placa	1.098.900			1.098.900
23	Cambio de Bypass	1.318.680			1.318.680
24	Mano de obra por cambio de Bypass	879.120			879.120
25	Cambio de Llaves internas	659.340			659.340
26	Mano de obra por cambio de llaves internas	659.340			659.340
27	Mantenimiento General preventivo	879.120			879.120
UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD		10.877.244			10.877.244
28	Cambio de Baterías internas y externas	206.000			206.000
29	Mano de obra por cambio de batería	891.034			891.034
30	Cambio de Placa	3.296.700			3.296.700
31	Mano de obra por cambio de placa	1.318.680			1.318.680
32	Cambio de Bypass	1.648.350			1.648.350
33	Mano de obra por cambio de Bypass	879.120			879.120
34	Cambio de Llaves internas	879.120			879.120
35	Mano de obra por cambio de llaves internas	659.340			659.340



36	Mantenimiento General preventivo	1.098.900			1.098.900
	UPS APC - Smart UPS 750	8.786.300			8.786.300
37	Cambio de Baterías internas y externas	206.000			206.000
38	Mano de obra por cambio de batería	668.220			668.220
39	Cambio de Placa	2.197.800			2.197.800
40	Mano de obra por cambio de placa	1.098.900			1.098.900
41	Cambio de Bypass	1.318.680			1.318.680
42	Mano de obra por cambio de Bypass	879.120			879.120
43	Cambio de Llaves internas	659.340			659.340
44	Mano de obra por cambio de llaves internas	659.340			659.340
45	Mantenimiento General preventivo	1.098.900			1.098.900
	TOTAL				59.139.232

11- PLAZO DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS
72 horas a partir de la recepción de la Orden de Servicio

12- PLAZO DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
El periodo de tiempo estimado será de: 90 días y contados desde la prestación efectiva

13- RESPONSABLE DE REALIZAR LA CONFORMIDAD POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS
José Cabrera, Jefe de Departamento de Informatica, jose_cabrera@hacienda.gov.py, 0982700228

14- FORMA DE PAGO
Contra entrega de informes de conformidad