



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMANDO DE REGIONES AÉREAS
Departamento de Administración y Finanzas
Jefatura

REPORTE DE INCIDENCIA (ART. 40 INCISO I RESOLUCIÓN 4401/23)		
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - AD REFERÉNDUM 2025		
LOTE N° 1 - UR 402 SETAM		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	99%
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU	
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU	
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU	
LOTE N° 2 - UR 312 BAT		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	89%
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU	
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU	
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU	
4	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU	
LOTE N° 3 - UR 320 COMREGAER		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	100%
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU	
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU	
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU	
4	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU	
LOTE N° 4 - UR 401 PGA		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	92%
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU	
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU	
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU	
4	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU	
LOTE N° 5 - UR 314 BRIG. LOG.		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	100%
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU	
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU	
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU	
4	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU	
5	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU	
6	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU	

LOTE N° 6 - UR 311 IBA ACTIVIDAD 49		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 9.000 BTU	100%
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU	
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU	
4	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU	
LOTE N° 7 - UR 311 IBA ACTIVIDAD 68		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU	HASTA LA FECHA NO SE REALIZARON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA ESTA ACTIVIDAD
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU	
LOTE N° 8 - UR 313 CIAERE		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU	90%
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU	
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU	
4	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU	
5	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU	
LOTE N° 9 - UR 414 ADM Y FINZ FAP		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU	100%
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU	
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU	
4	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU	



MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER