

Lote 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE CF NRO 5					DATA SYSTEMS SAECA					ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES				
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE CF NRO 5					Abastecimiento									
Simultaneos: No														
Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características				
1	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	155.680	155.680	procedencia: PARAGUAY				
2	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	104.200	104.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY				
3	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	320.000	320.000	procedencia: PARAGUAY				
4	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	268.000	268.000	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY				
5	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY				
6	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY				
7	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	71.440	71.440	procedencia: PARAGUAY				
8	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	49.079	49.079	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY				
9	Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY				
10	Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY				
11	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY				
12	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY				
13	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	96.400	96.400	procedencia: PARAGUAY				
14	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	65.720	65.720	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY				
15	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY				
16	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY				

17	Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	48.040	48.040	procedencia: PARAGUAY
18	Mano de Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	34.000	34.000	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
19	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	155.680	155.680	procedencia: PARAGUAY
20	Mano de Obra, Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	104.200	104.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
21	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	527.999	527.999	procedencia: PARAGUAY
22	Mano de Obra, Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	268.000	268.000	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
23	Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
24	Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
25	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador).Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	83.920	83.920	procedencia: PARAGUAY
26	Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	57.400	57.400	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
27	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (Condensador).Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	113.560	113.560	procedencia: PARAGUAY
28	Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (Condensador). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	76.640	76.640	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
29	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
30	Mano de Obra, Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
31	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	91.720	91.720	procedencia: PARAGUAY
32	Mano de Obra, Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	62.080	62.080	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
33	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
34	Mano de Obra, Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
35	Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY

36	Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
37	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	155.680	155.680	procedencia: PARAGUAY
38	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	104.200	104.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
39	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	155.680	155.680	procedencia: PARAGUAY
40	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	104.200	104.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
41	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (evaporador). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
42	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (evaporador). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
43	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
44	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
45	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
46	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
47	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
48	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
49	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	155.680	155.680	procedencia: PARAGUAY
50	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	104.200	104.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
51	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (evaporador). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	113.560	113.560	procedencia: PARAGUAY
52	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (evaporador). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	consultor_lider: procedencia:	76.640	76.640	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
53	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (Condensador). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	0	procedencia:	151.520	151.520	procedencia: PARAGUAY

54	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (Condensador). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	101.600	101.600	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
55	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	92.240	92.240	procedencia: PARAGUAY
56	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	63.119	63.119	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
57	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
58	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
59	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	788.000	788.000	procedencia: PARAGUAY
60	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	527.999	527.999	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
61	Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
62	Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
63	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
64	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
65	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
66	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
67	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	16.319	16.319	procedencia: PARAGUAY
68	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	13.199	13.199	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
69	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	16.319	16.319	procedencia: PARAGUAY
70	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	13.109	13.109	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
71	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	16.319	16.319	procedencia: PARAGUAY

72	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16;Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	13.199	13.199	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
73	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8;Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	20.480	20.480	procedencia: PARAGUAY
74	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8;Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	15.800	15.800	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
75	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8;Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	20.480	20.480	procedencia: PARAGUAY
76	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8;Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	15.800	15.800	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
77	Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2;Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	12.160	12.160	procedencia: PARAGUAY
78	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2;Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	10.600	10.600	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
79	Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4;Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	12.160	12.160	procedencia: PARAGUAY
80	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4;Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	10.600	10.600	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
81	Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8;Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	12.160	12.160	procedencia: PARAGUAY
82	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8;Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	10.600	10.600	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
83	Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8;Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	12.160	12.160	procedencia: PARAGUAY
84	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8;Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	10.600	10.600	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
85	Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper;Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	198.320	198.320	procedencia: PARAGUAY
86	Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper;Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	131.759	131.759	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
87	Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper;Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
88	Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper;Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
89	Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2;Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	0	procedencia:	20.999	20.999	procedencia: PARAGUAY

90	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	16.319	16.319	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
91	Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	18.920	18.920	procedencia: PARAGUAY
92	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	14.759	14.759	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
93	Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	22.040	22.040	procedencia: PARAGUAY
94	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	16.840	16.840	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
95	Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	23.080	23.080	procedencia: PARAGUAY
96	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	17.879	17.879	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
97	Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	18.920	18.920	procedencia: PARAGUAY
98	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	14.759	14.759	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
99	Provisión e instalación de cinta rubatex. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	15.280	15.280	procedencia: PARAGUAY
100	Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	12.680	12.680	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
101	Provisión e instalación de filtro con sílica tipo industrial de 3/8. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	71.440	71.440	procedencia: PARAGUAY
102	Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con sílica tipo industrial de 3/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	49.079	49.079	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
103	Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta). Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	16.319	16.319	procedencia: PARAGUAY
104	Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	13.199	13.199	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
105	Provisión y carga de gas refrigerante freon R22. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	198.320	198.320	procedencia: PARAGUAY
106	Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	131.759	131.759	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
107	Provisión y carga de gas refrigerante R410a. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	164.000	164.000	procedencia: PARAGUAY

108	Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante RA10a. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		0	consultor_lider: procedencia:	109.919	109.919	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
109	Provisión e instalación de llave selectora frío-calor. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	16.319	16.319	procedencia: PARAGUAY
110	Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora frío-calor. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	13.199	13.199	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
111	Provisión e instalación de perillas para AA individual. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	16.319	16.319	procedencia: PARAGUAY
112	Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individual. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	13.199	13.199	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
113	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	10.600	10.600	procedencia: PARAGUAY
114	Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de placa. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	13.199	13.199	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
115	Provisión e instalación de termostatos frío/calor. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	18.400	18.400	procedencia: PARAGUAY
116	Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos frío/calor. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	14.759	14.759	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
117	Provisión e instalación de sensores de temperatura. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
118	Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
119	Provisión y configuración de control remoto universal. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	27.239	27.239	procedencia: PARAGUAY
120	Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	20.480	20.480	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
121	Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
122	Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
123	Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	86.000	86.000	procedencia: PARAGUAY
124	Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	59.999	59.999	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
125	Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY

126	Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
127	Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
128	Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
129	Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	155.680	155.680	procedencia: PARAGUAY
130	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	104.200	104.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
131	Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	189.479	189.479	procedencia: PARAGUAY
132	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	126.040	126.040	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
133	Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
134	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
135	Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	303.880	303.880	procedencia: PARAGUAY
136	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	200.920	200.920	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
137	Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	16.319	16.319	procedencia: PARAGUAY
138	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	13.199	13.199	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
139	Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	16.319	16.319	procedencia: PARAGUAY
140	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	13.199	13.199	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
141	Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	121.880	121.880	procedencia: PARAGUAY
142	Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	82.360	82.360	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
143	Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	264.880	264.880	procedencia: PARAGUAY

144	Mano de Obra, Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:	175.439	175.439	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
145	Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	procedencia:	45.959	45.959	procedencia: PARAGUAY
146	Mano de Obra, Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:	32.440	32.440	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
147	Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	procedencia:	70.919	70.919	procedencia: PARAGUAY
148	Mano de Obra, Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:	49.079	49.079	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
149	Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
150	Mano de Obra, Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
151	Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
152	Mano de Obra, Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
153	Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
154	Mano de Obra, Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
155	Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
156	Mano de Obra, Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
157	Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	procedencia:	28.799	28.799	procedencia: PARAGUAY
158	Mano de Obra, Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:	21.520	21.520	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
Total por Grupo:				0			10.647.335		
Total por lote:				0			10.647.335		

Lote 2 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK DEL CF NRO 5														
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DEL CF NRO 5					Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 500000 Máximo: 10561421), Abastecimiento									
Simultaneo: No					DATA SYSTEMS SADEA					ARACELI MONTISERRAT ORTIGOSA CACERES				
Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características				

1	Kit de mantenimiento (con fusor) FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	1.784.200	1.784.200	procedencia: PARAGUAY
2	Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	254.200	254.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
3	kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	549.700	549.700	procedencia: PARAGUAY
4	Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	218.200	218.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
5	Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	329.200	329.200	procedencia: PARAGUAY
6	Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	209.200	209.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
7	Kit de mantenimiento (con fusor) LEXMARK MX722adhe FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	2.879.200	2.879.200	procedencia: PARAGUAY
8	Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	374.200	374.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
9	kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	1.184.200	1.184.200	procedencia: PARAGUAY
10	Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	299.200	299.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
11	Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	464.200	464.200	procedencia: PARAGUAY
12	Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	254.200	254.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
13	Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	311.200	311.200	procedencia: PARAGUAY
14	Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	209.200	209.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY
15	Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	398.200	398.200	procedencia: PARAGUAY
16	Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	104.200	104.200	consultor_lider: MANOS PARAGUAYAS procedencia: PARAGUAY

Total por Grupo:	0	Total por Grupo:	9.822.700
Total por lote:	0	Total por lote:	9.822.700

Lote 3 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA CANON MODELO 1024 PARA LA DISERBAMU.		DATA SYSTEMS S.A.C.A.		ARACELI MONTEIRATI ORTIGOZA CACERES	
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA CANON MODELO 1024 PARA LA DISERBAMU.		Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 2559717 Máximo: 5119433),		Abastecimiento Simultáneo: No	

4

11/-



-10-

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Provisión de Película Fusor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.250.000	1.250.000	procedencia: JAPON/PAISES LICENCIATARIOS		0	procedencia:
2	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	consultor_lider: DATASYSTEMS SAECA procedencia: PARAGUAY		0	consultor_lider: procedencia:
3	Provisión de Unidad Reveladora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.926.000	1.926.000	procedencia: JAPON/PAISES LICENCIATARIOS		0	procedencia:
4	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	consultor_lider: DATASYSTEMS SAECA procedencia: PARAGUAY		0	consultor_lider: procedencia:
5	Provisión de Unidad de Cilindro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.187.000	1.187.000	procedencia: JAPON/PAISES LICENCIATARIOS		0	procedencia:
6	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	consultor_lider: DATASYSTEMS SAECA procedencia: PARAGUAY		0	consultor_lider: procedencia:
7	Provisión de Rodillo de separacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	procedencia: JAPON/PAISES LICENCIATARIOS		0	procedencia:
8	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	consultor_lider: DATASYSTEMS SAECA procedencia: PARAGUAY		0	consultor_lider: procedencia:
Total por Grupo:					4.743.000				0	
Total por lote:					4.743.000				0	

Lote 4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 301										
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 301					Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 3639119 Máximo: 7316237),			Ajuste simultáneo: No		
Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Provisión de Rodillo de Alimentación de Papel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:		0	procedencia:
2	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:		0	consultor_lider: procedencia:
3	Provisión de Almoñailla de fricción	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:		0	procedencia:
4	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:		0	consultor_lider: procedencia:
5	Provisión de Rodillo de alimentación del bypass	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:		0	procedencia:
Total por Grupo:										
Total por lote:										

6	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	0	consultor_lider: procedencia:
7	Provisión de Almohadilla de fricción - avance manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	0	procedencia:
8	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	0	consultor_lider: procedencia:
9	Provisión de Rodillo de Alimentación del ADF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	0	procedencia:
10	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	0	consultor_lider: procedencia:
11	Provisión de Rodillo de Recogida del ADF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	0	procedencia:
12	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	0	consultor_lider: procedencia:
Total por Grupo:					0			0	
Total por lote:					0			0	

Lote 5 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA DIGETREN									
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA DIGETREN									
Abastecimiento Simultaneo: No									
Contrato Abierto: Por Momo: (Mínimo: 10499945; Máximo: 20852753).									
Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	DATA SYSTEMS SAECA				
1	Mantenimiento y reparacion de compresor - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	Precio Unitario (IVA incluido)	0	Precio Total	0	Características
2	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	0	consultor_lider: procedencia:
3	Cambio de filtro del techo de la cabina - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	0	procedencia:
4	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	0	consultor_lider: procedencia:
5	Cambio de filtro del piso de la cabina - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	0	procedencia:
6	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	consultor_lider: procedencia:	0	consultor_lider: procedencia:
7	Cambio del pre-filtro de la cabina - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	0	procedencia:	0	procedencia:
Total por Grupo:									
Total por lote:									

27	Mano de obra - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:		consultor_lider: procedencia:
28	Limpieza de motor de alze - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	procedencia:		0 procedencia:
29	Mano de obra - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	0	consultor_lider: procedencia:		consultor_lider: procedencia:

Total por Grupo: 0

Total por Grupo: 0

Total por lote: 0

Total por lote: 0

Total General Calculado: 4.743.000

Total General Calculado: 20.470.035

MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SO TRNP - ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

CLARA FRANCISCA BRITEZ MORINIGO
SGTO AYTE INT - ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SALMY VANESSA GONZALEZ AQUINO
TTE INT - ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

GRAL BRIG JORGE DIONICIO CANO VILLALBA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN


Lote 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS ADICIONALES DE AIRE- CF- NRO 5										
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS ADICIONALES DE AIRE- CF- NRO 5					JOHN FELICIANO OSORIO TORRES					
Simulacro: No					Abastecimiento					
Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 10000000 Máximo: 20000000)										
Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características
1	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.600	194.600	procedencia: NACIONAL	80.000	80.000	procedencia: NACIONAL
2	Mano de Obra, Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.250	130.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
3	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000	400.000	procedencia: NACIONAL	300.000	300.000	procedencia: NACIONAL
4	Mano de Obra, Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	335.000	335.000	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	100.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
5	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	60.000	60.000	procedencia: NACIONAL
6	Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
7	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.300	89.300	procedencia: NACIONAL	60.000	60.000	procedencia: NACIONAL
8	Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.349	61.349	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
9	Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	procedencia: NACIONAL
10	Mano de Obra, Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
11	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	30.000	30.000	procedencia: NACIONAL
12	Mano de Obra, Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
13	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.500	120.500	procedencia: NACIONAL	30.000	30.000	procedencia: NACIONAL
14	Mano de Obra, Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.150	82.150	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
15	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	35.900	35.900	procedencia: NACIONAL
16	Mano de Obra, Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	26.800	26.800	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

17	Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.050	60.050	procedencia: NACIONAL	30.000	30.000	procedencia: NACIONAL
18	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.500	42.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
19	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.600	194.600	procedencia: NACIONAL	194.500	194.500	procedencia: NACIONAL
20	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.250	130.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	100.000	100.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
21	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	659.999	659.999	procedencia: NACIONAL	650.000	650.000	procedencia: NACIONAL
22	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	335.000	335.000	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	200.000	200.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
23	Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	40.000	40.000	procedencia: NACIONAL
24	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
25	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador).Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.900	104.900	procedencia: NACIONAL	100.000	100.000	procedencia: NACIONAL
26	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.750	71.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
27	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (Condensador).Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.950	141.950	procedencia: NACIONAL	100.000	100.000	procedencia: NACIONAL
28	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.800	95.800	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
29	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	procedencia: NACIONAL
30	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
31	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.650	114.650	procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	procedencia: NACIONAL
32	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.600	77.600	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
33	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	35.900	35.900	procedencia: NACIONAL
34	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	26.800	26.800	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
35	Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	procedencia: NACIONAL

36	Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
37	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.600	194.600	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	100.000	procedencia: NACIONAL
38	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.250	130.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	50.000	50.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
39	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.600	194.600	procedencia: NACIONAL	200.000	200.000	procedencia: NACIONAL
40	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.250	130.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	50.000	50.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
41	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (evaporador). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	40.000	40.000	procedencia: NACIONAL
42	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (evaporador). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
43	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	30.000	30.000	procedencia: NACIONAL
44	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
45	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	procedencia: NACIONAL
46	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
47	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	35.900	35.900	procedencia: NACIONAL
48	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	26.800	26.800	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
49	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.600	194.600	procedencia: NACIONAL	200.000	200.000	procedencia: NACIONAL
50	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.250	130.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	50.000	50.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
51	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (evaporador). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.950	141.950	procedencia: NACIONAL	60.000	60.000	procedencia: NACIONAL
52	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (evaporador). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.800	95.800	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
53	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (Condensador). Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.400	189.400	procedencia: NACIONAL	200.000	200.000	procedencia: NACIONAL



54	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (Condensador) Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	127.000	127.000	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	100.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
55	Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.300	115.300	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	30.000	30.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
56	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.899	78.899	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
57	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	35.900	35.900	procedencia: NACIONAL
58	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	26.800	26.800	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
59	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	985.000	985.000	procedencia: NACIONAL	900.000	900.000	procedencia: NACIONAL
60	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	659.999	659.999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	100.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
61	Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	procedencia: NACIONAL
62	Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	5.000	5.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
63	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	100.000	100.000	procedencia: NACIONAL
64	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	30.000	30.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
65	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	procedencia: NACIONAL	200.000	200.000	procedencia: NACIONAL
66	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	100.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
67	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.399	20.399	procedencia: NACIONAL	50.000	50.000	procedencia: NACIONAL
68	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.499	16.499	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
69	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.399	20.399	procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	procedencia: NACIONAL
70	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.499	16.499	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
71	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.399	20.399	procedencia: NACIONAL	20.000	20.000	procedencia: NACIONAL

72	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		16.499	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
73	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		25.600	procedencia: NACIONAL	70.000	procedencia: NACIONAL
74	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		19.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
75	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		25.600	procedencia: NACIONAL	200.000	procedencia: NACIONAL
76	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		19.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
77	Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		15.200	procedencia: NACIONAL	20.000	procedencia: NACIONAL
78	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		13.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	5.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
79	Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		15.200	procedencia: NACIONAL	25.000	procedencia: NACIONAL
80	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		13.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	5.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
81	Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		15.200	procedencia: NACIONAL	20.000	procedencia: NACIONAL
82	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		13.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	50.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
83	Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		15.200	procedencia: NACIONAL	30.000	procedencia: NACIONAL
84	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		13.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	5.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
85	Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		247.900	procedencia: NACIONAL	80.000	procedencia: NACIONAL
86	Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		164.699	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
87	Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		35.999	procedencia: NACIONAL	120.000	procedencia: NACIONAL
88	Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	consultor_lider: NO APLICAR procedencia: NACIONAL
89	Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		26.249	procedencia: NACIONAL	20.000	procedencia: NACIONAL

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

90	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 1/2,Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		20 399	20 399	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	5,000	5,000	APLICA procedencia: NACIONAL
91	Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 3/4. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		23 650	23 650	procedencia: NACIONAL	20,000	20,000	procedencia: NACIONAL
92	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 3/4. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		18 449	18 449	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	5,000	5,000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
93	Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 3/8. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		27 550	27 550	procedencia: NACIONAL	15,000	15,000	procedencia: NACIONAL
94	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 3/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		21 050	21 050	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	5,000	5,000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
95	Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 3/8. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		28 850	28 850	procedencia: NACIONAL	20,000	20,000	procedencia: NACIONAL
96	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 5/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		22 349	22 349	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	5,000	5,000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
97	Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 7/8. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		23 650	23 650	procedencia: NACIONAL	25,000	25,000	procedencia: NACIONAL
98	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 7/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		18 449	18 449	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	5,000	5,000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
99	Provisión e instalación de cinta rubatex. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		19 100	19 100	procedencia: NACIONAL	20,000	20,000	procedencia: NACIONAL
100	Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		15 850	15 850	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	5,000	5,000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
101	Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		89 300	89 300	procedencia: NACIONAL	150,000	150,000	procedencia: NACIONAL
102	Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		61 349	61 349	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	20,000	20,000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
103	Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta). Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		20 399	20 399	procedencia: NACIONAL	20,000	20,000	procedencia: NACIONAL
104	Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		16 499	16 499	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	10,000	10,000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
105	Provisión y carga de gas refrigerante freon R22. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		247 900	247 900	procedencia: NACIONAL	400,000	400,000	procedencia: NACIONAL
106	Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		164 699	164 699	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO procedencia: NACIONAL	120,000	120,000	consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
107	Provisión y carga de gas refrigerante R410a. Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		205,000	205,000	procedencia: NACIONAL	400,000	400,000	procedencia: NACIONAL





108	Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante R410a. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.399	137.399	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	100.000	100.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
109	Provisión e instalación de llave selectora frío-calor Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.399	20.399	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
110	Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora frío-calor Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.499	16.499	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	5.000	5.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
111	Provisión e instalación de perillas para AA individual Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.399	20.399	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	5.000	5.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
112	Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individual Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.499	16.499	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	2.000	2.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
113	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.250	13.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	30.000	30.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
114	Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de plato Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.499	16.499	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	5.000	5.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
115	Provisión e instalación de termostatos frío/calor Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.000	23.000	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	20.000	20.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
116	Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos frío/calor Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.449	18.449	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
117	Provisión e instalación de sensores de temperatura Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	50.000	50.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
118	Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	20.000	20.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
119	Provisión y configuración de control remoto universal Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.049	34.049	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	40.000	40.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
120	Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.600	25.600	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
121	Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	10.000	10.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
122	Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	5.000	5.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
123	Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.500	107.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	150.000	150.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
124	Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.999	74.999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	30.000	30.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
125	Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	50.000	50.000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL

126	Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	20.000 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
127	Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	80.000	80.000 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
128	Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	20.000	20.000 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
129	Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.600	194.600 procedencia: NACIONAL	200.000	200.000 procedencia: NACIONAL
130	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.250	130.250 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	100.000 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
131	Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236.849	236.849 procedencia: NACIONAL	300.000	300.000 procedencia: NACIONAL
132	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	157.550	157.550 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	100.000 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
133	Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.999	35.999 procedencia: NACIONAL	35.900	35.900 procedencia: NACIONAL
134	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.900	26.900 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	26.800	26.800 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
135	Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	379.850	379.850 procedencia: NACIONAL	400.000	400.000 procedencia: NACIONAL
136	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	251.150	251.150 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	100.000 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
137	Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.399	20.399 procedencia: NACIONAL	20.000	20.000 procedencia: NACIONAL
138	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.499	16.499 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
139	Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.399	20.399 procedencia: NACIONAL	50.000	50.000 procedencia: NACIONAL
140	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.499	16.499 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	10.000	10.000 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
141	Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m) Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.350	152.350 procedencia: NACIONAL	400.000	400.000 procedencia: NACIONAL
142	Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m) Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.950	102.950 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	100.000	100.000 consultor_lider: NO APLICA procedencia: NACIONAL
143	Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m) Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	331.100	331.100 procedencia: NACIONAL	600.000	600.000 procedencia: NACIONAL

144	Mano de Obra, Instalación de AA de 36,000 a 60,000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m). Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		219,299	219,299	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	100,000	100,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
145	Desmontaje de AA de 9,000 a 24,000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		57,449	57,449	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	150,000	150,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
146	Mano de Obra, Desmontaje de AA de 9,000 a 24,000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		40,550	40,550	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	50,000	50,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
147	Desmontaje de AA de 36,000 a 60,000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		88,649	88,649	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	250,000	250,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
148	Mano de Obra, Desmontaje de AA de 36,000 a 60,000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		61,349	61,349	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	50,000	50,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
149	Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9,000 a 24,000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		35,999	35,999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	35,000	35,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
150	Mano de Obra, Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9,000 a 24,000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		26,900	26,900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	10,000	10,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
151	Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36,000 a 60,000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		35,999	35,999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	35,000	35,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
152	Mano de Obra, Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36,000 a 60,000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		26,900	26,900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	10,000	10,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
153	Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		35,999	35,999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	70,000	70,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
154	Mano de Obra, Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		26,900	26,900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	30,000	30,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
155	Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		35,999	35,999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	70,000	70,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
156	Mano de Obra, Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		26,900	26,900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	30,000	30,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
157	Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		35,999	35,999	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	70,000	70,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
158	Mano de Obra, Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		26,900	26,900	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES precedencia: NACIONAL	50,000	50,000	consultor_lider: NO APLICA precedencia: NACIONAL
Total por Grupo:					13,309,185		11,545,000				
Total por lote:					13,309,185		11,545,000				

Lote 2 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK DEL CF NRO 5											
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DEL CF NRO 5						JOHN FELICIANO OSORIO TORRES			PASCUAL TORRES NUÑEZ		
Simulacion: No						Precio Unitario (IVA incluido)			Precio Unitario (IVA incluido)		
Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 500,000 Máximo: 1,056,142.1)						Precio Total			Precio Total		
Abastecimiento						Características			Características		
Item	Descripción					Atributos	Cantidad	Monto			

1	Kit de mantenimiento (con fusor) FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.230.250	2.230.250	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
2	Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	317.750	317.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
3	Kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	687.125	687.125	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
4	Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.750	272.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
5	Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	411.500	411.500	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
6	Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	261.500	261.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
7	Kit de mantenimiento (con fusor) LEXMARK MX722adhe FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.599.000	3.599.000	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
8	Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	467.750	467.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
9	Kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.480.250	1.480.250	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
10	Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	374.000	374.000	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
11	Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	580.250	580.250	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
12	Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	317.750	317.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
13	Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	389.000	389.000	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
14	Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	261.500	261.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
15	Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	497.750	497.750	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
16	Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.250	130.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
Total por Grupo:			12.278.375				Total por Grupo:		0
Total por lote:			12.278.375				Total por lote:		0

Lote 3 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA CANON MODELO 1024 PARA LA DISERBAMIT			JOHN FELICIANO OSORIO TORRES			PASCUAL TORRES NUÑEZ		
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA CANON MODELO 1024 PARA LA DISERBAMIT								
2559717 Máximo: 5119433), Abastecimiento Simultáneo: No			Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo:					

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Provisión de Película Fuor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.034.000	1.034.000	procedencia: NACIONAL		0	procedencia:
2	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.750	50.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL		0	consultor_lider: procedencia:
3	Provisión de Unidad Reveladora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.559.650	1.559.650	procedencia: NACIONAL		0	procedencia:
4	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.750	50.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL		0	consultor_lider: procedencia:
5	Provisión de Unidad de Cilindro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	983.925	983.925	procedencia: NACIONAL		0	procedencia:
6	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.750	50.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL		0	consultor_lider: procedencia:
7	Provisión de Rodillo de separacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.000	59.000	procedencia: NACIONAL		0	procedencia:
8	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.750	50.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL		0	consultor_lider: procedencia:
Total por Grupo:					3.839.575			Total por Grupo:	0	
Total por lote:					3.839.575			Total por lote:	0	

Lote 4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 301										
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 301					JOHN FELICIANO OSORIO TORRES			PASCUAL TORRES NUÑEZ		
Abastecimiento Simultaneo: No										
Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Provisión de Rodillo de Alimentacion de Papel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.250	46.250	procedencia: NACIONAL		0	procedencia:
2	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.500	47.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL		0	consultor_lider: procedencia:
3	Provisión de Almohadilla de friccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.500	24.500	procedencia: NACIONAL		0	procedencia:
4	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.500	47.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL		0	consultor_lider: procedencia:
5	Provisión de Rodillo de alimentacion del bypass	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.500	99.500	procedencia: NACIONAL		0	procedencia:

6	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.500	47.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
7	Provisión de Almolinilla de fricción - avance manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.750	61.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
8	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.500	47.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
9	Provisión de Rodillo de Alimentación del ADF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.000	48.000	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
10	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.500	47.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
11	Provisión de Rodillo de Recogida del ADF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.500	24.500	procedencia: NACIONAL	0	procedencia:
12	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.500	47.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0	consultor_lider: procedencia:
Total por Grupo:					589.500			0	
Total por lote:					589.500			0	

Lote 5 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA DIGETREN									
Grupo 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA DIGETREN					JOHN FELICIANO OSORIO TORRES				
Abastecimiento Simultaneo: No					PASCUAL TORRES NUÑEZ				
Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de compresor 100 CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	407.917	407.917	procedencia: NACIONAL		0
2	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.500	132.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL		0
3	Cambio de filtro del techo de la cabina - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	649.167	649.167	procedencia: NACIONAL		0
4	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	352.667	352.667	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL		0
5	Cambio de filtro del piso de la cabina - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	648.611	648.611	procedencia: NACIONAL		0
6	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	352.000	352.000	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL		0
7	Cambio de pre-filtro de la cabina - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	410.000	410.000	procedencia: NACIONAL		0

8	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.833	220.833	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
9	Mantenimiento y reparación del motor de la cabina - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.500	262.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
10	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.278	193.278	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
11	Cambio de piezas pequeñas - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.750	75.750	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
12	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	47.306	47.306	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
13	Desistación y reparación completa de partes electricas, no aplicable a casos de mantenimiento. - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.250	347.250	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
14	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	204.806	204.806	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
15	Limpieza de motor - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.500	187.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
16	Mano de obra - CABINA DE PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.889	85.889	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
17	Limpiezas General - Mantenimiento Preventivo del equipo completo (Mano de obra) - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.745.167	1.745.167	procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
18	Mantenimiento y reparación del cavo de reparo completo de los 2 pistones 5	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.066.667	1.066.667	procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
19	Mano de obra - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	518.333	518.333	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
20	Cambio de aceite (litros de aceite soluble especial para elevador de limpieza general y lubricación) - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	868.334	868.334	procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
21	Mano de obra - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	439.166	439.166	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
22	Cambio de piezas pequeñas - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320.834	320.834	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
23	Mano de obra - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.667	141.667	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
24	Mantenimiento brazo triple - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	520.834	520.834	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
25	Mano de obra - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	237.500	237.500	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 procedencia:
26	Mantenimiento de pasarela - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	530.834	530.834	procedencia: NACIONAL	0 procedencia:

27	Mano de obra總 - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	204.250	204.250 FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 consultor_lider: procedencia:
28	Limpieza de motor de alza總 - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	609.500	609.500 procedencia: NACIONAL	0 procedencia:	
29	Mano de obra總 - REPARACION DE ELEVADORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	298.334	298.334 consultor_lider: JOHN FELICIANO OSORIO TORRES procedencia: NACIONAL	0 consultor_lider: procedencia:	

Total por Grupo:	12.079.394	Total por Grupo:	0
Total por lote:	12.079.394	Total por lote:	0

Total General Calculado:	42.096.029	Total General Calculado:	11.545.000
--------------------------	------------	--------------------------	------------

MARCOS FERRERERA ESQUIVEL
SO TRNP - ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SALMY VANESSA GONZALEZ AQUINO
TTE INT - ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

CLARA FRANCISCA BRITIZ MORINIGO
SGTO AYTE INT - ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

GRAL BRIG JORGE DIONICIO CANO VILLALBA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN