

licitación pública Nacional N° 07 /24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

ID N° 443947

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	FERRETOTAL de Fernando Benegas				VERTICE S.A.C.I	
								Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
1	Mantenimiento y Reparación Máquinas de Coser - RECTAS - Mínimo: 45.000.000 Máximos: 90.000.000												
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	406.840	406.840	203.420	203.420	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	330.000	330.000	Consultor Lider: Procedencia:
2	73161518-9997	Cambio de Crochê(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	78.458	78.458	58.844	58.844	procedencia: Nacional	72.000	72.000	procedencia
3	80111613-9999	Cambio de Crochê(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	24.539	24.539	12.270	12.270	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	25.000	25.000	Consultor Lider: Procedencia:
4	73161518-9997	Cambio de Porta bobina(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	35.791	35.791	26.843	26.843	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia
5	80111613-9999	Cambio de Porta bobina(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	18.206	18.206	9.103	9.103	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	16.000	16.000	Consultor Lider: Procedencia:
6	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	34.458	34.458	25.844	25.844	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia
7	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	18.206	18.206	9.103	9.103	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	16.000	16.000	Consultor Lider: Procedencia:
8	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	34.458	34.458	25.844	25.844	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia
9	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	18.206	18.206	9.103	9.103	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	16.000	16.000	Consultor Lider: Procedencia:
10	73161518-9997	Cambio de prensatela(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	67.250	67.250	50.438	50.438	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia
11	80111613-9999	Cambio de Prensatela(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	28.745	28.745	14.373	14.373	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	24.000	24.000	Consultor Lider: Procedencia:
12	73161518-9997	Cambio de Barra de aguja(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	60.124	60.124	45.093	45.093	procedencia: Nacional	57.000	57.000	procedencia
13	80111613-9999	Cambio de Barra de aguja(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	33.539	33.539	16.770	16.770	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	31.000	31.000	Consultor Lider: Procedencia:
14	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	84.244	84.244	63.183	63.183	procedencia: Nacional	74.000	74.000	procedencia
15	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	37.860	37.860	18.930	18.930	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	31.000	31.000	Consultor Lider: Procedencia:
16	73161518-9997	Cambio de Cargador de bobina(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	46.913	46.913	35.185	35.185	procedencia: Nacional	41.000	41.000	procedencia
17	80111613-9999	Cambio de Cargador de bobina(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	19.195	19.195	9.598	9.598	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	17.000	17.000	Consultor Lider: Procedencia:
18	73161518-9997	Cambio de aceite(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	31.500	31.500	23.625	23.625	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia
19	80111613-9999	Cambio de aceite(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	13.250	13.250	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	22.000	22.000	Consultor Lider: Procedencia:
20	73161518-9997	Cambio de Corcho para embrague(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	76.455	76.455	57.341	57.341	procedencia: Nacional	63.000	63.000	procedencia
21	80111613-9999	Cambio de Corcho para embrague(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	34.871	34.871	17.436	17.436	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	29.000	29.000	Consultor Lider: Procedencia:
22	73161518-9997	Cambio de Rulmanes(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	83.957	83.957	62.968	62.968	procedencia: Nacional	74.000	74.000	procedencia
23	80111613-9999	Cambio de Rulmanes(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	41.147	41.147	20.574	20.574	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	38.000	38.000	Consultor Lider: Procedencia:
24	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	71.913	71.913	53.935	53.935	procedencia: Nacional	72.000	72.000	procedencia
25	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	33.194	33.194	16.597	16.597	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	32.000	32.000	Consultor Lider: Procedencia:
26	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	44.294	44.294	33.221	33.221	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia
27	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	22.815	22.815	11.408	11.408	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	22.000	22.000	Consultor Lider: Procedencia:
28	73161518-9997	Cambio de Tira pedal(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	36.458	36.458	27.344	27.344	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia

Ing. Verónica de Hollanda
Secretaría General Interna
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07 /24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

ID N° 443947

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	FERRETOTAL de Fernando Benegas			VERTICE S.A.C.I	
								Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total
29	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	16.873	16.873	8437	8.437	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	15000	15.000
30	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	853.058	853.058	639794	639.794	procedencia: Nacional	700000	700.000
31	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	403.756	403.756	201878	201.878	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	330000	330.000
32	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	831.372	831.372	623529	623.529	procedencia: Nacional	700000	700.000
33	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	380.335	380.335	190168	190.168	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	310000	310.000
34	73161518-9997	Cambio de Motor servo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	694.352	694.352	520764	520.764	procedencia: Nacional	570000	570.000
35	80111613-9999	Cambio de Motor servo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	697.609	697.609	348805	348.805	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	570000	570.000
36	73161518-9997	Cambio de Placa electrónica(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	930.875	930.875	698156	698.156	procedencia: Nacional	760000	760.000
37	80111613-9999	Cambio de Placa electrónica(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	420.043	420.043	210022	210.022	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	342000	342.000
2	Mantenimiento y Reparación Máquinas de Coser - OVERLOCK - Mínimo: 45.000.000 Máximo: 90.000.000											
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	482.973	482.973	241487	241.487	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	390000	390.000
2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	102.957	102.957	77218	77.218	procedencia: Nacional	95000	95.000
3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	45.480	45.480	22740	22.740	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	43000	43.000
4	73161518-9997	Cambio de Cuchilla(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	72.413	72.413	54310	54.310	procedencia: Nacional	64000	64.000
5	80111613-9999	Cambio de Cuchilla(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	34.136	34.136	17068	17.068	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	30000	30.000
6	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	128.951	128.951	96713	96.713	procedencia: Nacional	125000	125.000
7	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	42.595	42.595	21298	21.298	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	36000	36.000
8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	107.951	107.951	80963	80.963	procedencia: Nacional	90000	90.000
9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	42.595	42.595	21298	21.298	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	36000	36.000
10	73161518-9997	Cambio de Collar de aguja(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	94.703	94.703	71027	71.027	procedencia: Nacional	82000	82.000
11	80111613-9999	Cambio de Collar de aguja(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	42.066	42.066	21033	21.033	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	36000	36.000
12	73161518-9997	Cambio de Tensor de hilo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	66.874	66.874	50156	50.156	procedencia: Nacional	62000	62.000
13	80111613-9999	Cambio de Tensor de hilo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	34.343	34.343	17172	17.172	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	32000	32.000
14	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	128.326	128.326	96245	96.245	procedencia: Nacional	115000	115.000
15	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	66.997	66.997	33499	33.499	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	65000	65.000
16	73161518-9997	Cambio de Guarda aguja(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	33.080	33.080	54810	54.810	procedencia: Nacional	65000	65.000
17	80111613-9999	Cambio de Guarda aguja(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	33.136	33.136	16568	16.568	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	29000	29.000
18	73161518-9997	Cambio de Guía hilo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	83.957	83.957	62968	62.968	procedencia: Nacional	72000	72.000
19	80111613-9999	Cambio de Guía hilo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	39.814	39.814	19907	19.907	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	36000	36.000
20	73161518-9997	Cambio de Filtro(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	36.458	36.458	27344	27.344	procedencia: Nacional	34000	34.000
21	80111613-9999	Cambio de Filtro(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	21.873	21.873	10937	10.937	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	22000	22.000
22	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	30.791	30.791	23093	23.093	procedencia: Nacional	25000	25.000
23	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	21.873	21.873	10937	10.937	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	19000	19.000
24	73161518-9997	Cambio de Corcho para embrague(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	62.040	62.040	46530	46.530	procedencia: Nacional	62000	62.000
25	80111613-9999	Cambio de Corcho para embrague(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	29.401	29.401	14701	14.701	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	29000	29.000
26	73161518-9997	Cambio de Bulemanes(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	82.249	82.249	61687	61.687	procedencia: Nacional	80000	80.000

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07 /24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

ID N° 443947

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FERRETOTAL de Fernando Benegas										VERTICE S.A.C.I			
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
27	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	40.411	40.411	Consultor Líder: Ferretorial Procedencia: Nacional	20206	20.206	38000	38.000	Consultor Líder: Ferretorial Procedencia: Nacional
28	73161518-9997	Cambio de Capacitor (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	82.624	82.624	Procedencia: Nacional	61968	61.968	72000	72.000	Procedencia: Nacional
29	80111613-9999	Cambio de Capacitor (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	37.814	37.814	Consultor Líder: Ferretotal	18907	18.907	33000	33.000	Consultor Líder: Ferretotal
30	73161518-9997	Cambio de Correa (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	53.166	53.166	Procedencia: Nacional	39875	39.875	44000	44.000	Procedencia: Nacional
31	80111613-9999	Cambio de Correa (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.608	26.608	Consultor Líder: Ferretotal	13304	13.304	22000	22.000	Consultor Líder: Ferretotal
32	73161518-9997	Cambio de Tira pedal (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	33.501	33.501	Procedencia: Nacional	25126	25.126	33000	33.000	Procedencia: Nacional
33	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	15.609	15.609	Consultor Líder: Ferretotal	7805	7.805	15000	15.000	Consultor Líder: Ferretotal
34	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	47.458	47.458	Procedencia: Nacional	35594	35.594	45000	45.000	Procedencia: Nacional
35	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	28.873	28.873	Consultor Líder: Ferretotal	14437	14.437	28000	28.000	Consultor Líder: Ferretotal
36	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	853.058	853.058	Procedencia: Nacional	639794	639.794	700000	700.000	Procedencia: Nacional
37	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	389.756	389.756	Consultor Líder: Ferretotal	194878	194.878	315000	315.000	Consultor Líder: Ferretotal
38	73161518-9997	Cambio de Motor servo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	803.372	803.372	Procedencia: Nacional	602529	602.529	660000	660.000	Procedencia: Nacional
39	80111613-9999	Cambio de Motor servo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	359.335	359.335	Consultor Líder: Ferretorial	179668	179.668	290000	290.000	Consultor Líder: Ferretorial
40	73161518-9997	Cambio de Placa electrónica(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	512.352	512.352	Procedencia: Nacional	384264	384.264	415000	415.000	Procedencia: Nacional
41	80111613-9999	Cambio de Placa electrónica(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	214.609	214.609	Consultor Líder: Ferretotal	107305	107.305	180000	180.000	Consultor Líder: Ferretotal
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER DOBLE - Mínimo: 45.000.000 Máximo: 90.000.000												
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	549.747	549.747	Consultor Líder: Ferretorial	274874	274.874	445000	445.000	Consultor Líder: Ferretorial
2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	242.957	242.957	Procedencia: Nacional	182218	182.218	200000	200.000	Procedencia: Nacional
3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	42.814	42.814	Consultor Líder: Ferretotal	21407	21.407	40000	40.000	Consultor Líder: Ferretotal
4	73161518-9997	Cambio de Cuchilla(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	73.747	73.747	Procedencia: Nacional	55310	55.310	65000	65.000	Procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Cambio de Cuchilla (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	34.803	34.803	Consultor Líder: Ferretotal	17402	17.402	30000	30.000	Consultor Líder: Ferretotal
6	73161518-9997	Cambio de Tapadiente (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	121.951	121.951	Procedencia: Nacional	91463	91.463	115000	115.000	Procedencia: Nacional
7	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	46.929	46.929	Consultor Líder: Ferretotal	23465	23.465	42000	42.000	Consultor Líder: Ferretotal
8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	105.285	105.285	Procedencia: Nacional	78964	78.964	90000	90.000	Procedencia: Nacional
9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	46.929	46.929	Consultor Líder: Ferretotal	23465	23.465	38000	38.000	Consultor Líder: Ferretotal
10	73161518-9997	Cambio de Collar de aguja (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	96.370	96.370	Procedencia: Nacional	72278	72.278	82000	82.000	Procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Cambio de Collar de aguja (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	45.733	45.733	Consultor Líder: Ferretotal	22867	22.867	38000	38.000	Consultor Líder: Ferretotal
12	73161518-9997	Cambio de Tensor de hilo (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	65.541	65.541	Procedencia: Nacional	49156	49.156	62000	62.000	Procedencia: Nacional
13	80111613-9999	Cambio de Tensor de hilo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	34.343	34.343	Consultor Líder: Ferretotal	17172	17.172	32000	32.000	Consultor Líder: Ferretotal
14	73161518-9997	Cambio de Diente (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	124.993	124.993	Procedencia: Nacional	93745	93.745	112000	112.000	Procedencia: Nacional
15	80111613-9999	Cambio de Diente (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	56.664	56.664	Consultor Líder: Ferretotal	28332	28.332	52000	52.000	Consultor Líder: Ferretotal
16	73161518-9997	Cambio de Guarda aguja (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	72.413	72.413	Procedencia: Nacional	54310	54.310	64000	64.000	Procedencia: Nacional
17	80111613-9999	Cambio de Guarda aguja (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	33.136	33.136	Consultor Líder: Ferretotal	16568	16.568	29000	29.000	Consultor Líder: Ferretotal
18	73161518-9997	Cambio de Guía hilo (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	83.291	83.291	Procedencia: Nacional	62468	62.468	72000	72.000	Procedencia: Nacional
19	80111613-9999	Cambio de Guía hilo (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	42.814	42.814	Consultor Líder: Ferretotal	21407	21.407	36000	36.000	Consultor Líder: Ferretotal
20	73161518-9997	Cambio de Filtro (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	30.791	30.791	Procedencia: Nacional	23093	23.093	26000	26.000	Procedencia: Nacional
21	80111613-9999	Cambio de Filtro (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	21.873	21.873	Consultor Líder: Ferretotal	10937	10.937	22000	22.000	Consultor Líder: Ferretotal
22	73161518-9997	Cambio de Aceite (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	30.791	30.791	Procedencia: Nacional	23093	23.093	26000	26.000	Procedencia: Nacional

Secretaría de Hacienda
SECRETARÍA DE HACIENDA
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

licitación pública nacional N° 07 /24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

ID N° 443947

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FERRETOTAL de Fernando Benegas										VERTICE S.A.C.I			
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
23	80111613-9999	Cambio de Aceite (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	21.873	21.873	10937	10.937	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	19000	19.000	Consultor Lider: Procedencia
24	73161518-9997	Cambio de Corcho para embrague (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	62.500	62.500	46875	46.875	Procedencia: Nacional	62000	62.000	Procedencia
25	80111613-9999	Cambio de Corcho para embrague(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	29.608	29.608	14804	14.804	Consultor Lider: Ferretotal	29000	29.000	Consultor Lider: Procedencia
26	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	81.789	81.789	61342	61.342	Procedencia: Nacional	82000	82.000	Procedencia
27	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	40.205	40.205	20103	20.103	Consultor Lider: Ferretotal	38000	38.000	Consultor Lider: Procedencia
28	73161518-9997	Cambio de Capacitor (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	81.244	81.244	60933	60.933	Procedencia: Nacional	72000	72.000	Procedencia
29	80111613-9999	Cambio de Capacitor (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	37.194	37.194	18597	18.597	Consultor Lider: Ferretotal	33000	33.000	Consultor Lider: Procedencia
30	73161518-9997	Cambio de Correa (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	56.166	56.166	42125	42.125	Procedencia: Nacional	45000	45.000	Procedencia
31	80111613-9999	Cambio de Correa (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.608	26.608	13304	13.304	Consultor Lider: Ferretotal	22000	22.000	Consultor Lider: Procedencia
32	73161518-9997	Cambio de Tira pedal (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	33.501	33.501	25126	25.126	Procedencia: Nacional	33000	33.000	Procedencia
33	80111613-9999	Cambio de Tira pedal (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	15.609	15.609	7805	7.805	Consultor Lider: Ferretotal	15000	15.000	Consultor Lider: Procedencia
34	73161518-9997	Cambio de Polea (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	78.458	78.458	58844	58.844	Procedencia: Nacional	78000	78.000	Procedencia
35	80111613-9999	Cambio de Polea (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	35.873	35.873	17937	17.937	Consultor Lider: Ferretotal	36000	36.000	Consultor Lider: Procedencia
36	73161518-9997	Cambio de Motor con embrague completo (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	853.058	853.058	639794	639.794	Procedencia: Nacional	700000	700.000	Procedencia
37	80111613-9999	Cambio de Motor con embrague completo (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	389.756	389.756	194878	194.878	Consultor Lider: Ferretotal	315000	315.000	Consultor Lider: Procedencia
38	73161518-9997	Cambio de Motor servo (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	803.372	803.372	602529	602.529	Procedencia: Nacional	680000	680.000	Procedencia
39	80111613-9999	Cambio de Motor servo (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	359.335	359.335	179668	179.668	Consultor Lider: Ferretotal	290000	290.000	Consultor Lider: Procedencia
40	73161518-9997	Cambio de Placa electrónica (REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	512.352	512.352	384264	384.264	Procedencia: Nacional	415000	415.000	Procedencia
41	80111613-9999	Cambio de Placa electrónica(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	242.609	242.609	121305	121.305	Consultor Lider: Ferretotal	200000	200.000	Consultor Lider: Procedencia
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER BOTONERA - Mínimo: 45.000.000 Máximo: 90.000.000												
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	549.747	549.747	274874	274.874	Consultor Lider: Ferretotal	445000	445.000	Consultor Lider: Procedencia
2	73161518-9997	Cambio de Prensa tela de botón(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	484.352	484.352	363264	363.264	Procedencia: Nacional	405000	405.000	Procedencia
3	80111613-9999	Cambio de Prensa tela de botón(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	242.609	242.609	121305	121.305	Consultor Lider: Ferretotal	200000	200.000	Consultor Lider: Procedencia
4	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	137.326	137.326	102995	102.995	Procedencia: Nacional	127000	127.000	Procedencia
5	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	56.664	56.664	28332	28.332	Consultor Lider: Ferretotal	50000	50.000	Consultor Lider: Procedencia
6	73161518-9997	Cambio de Embrague(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	156.704	156.704	117528	117.528	Procedencia: Nacional	139000	139.000	Procedencia
7	80111613-9999	Cambio de Embrague(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	75.950	75.950	37975	37.975	Consultor Lider: Ferretotal	70000	70.000	Consultor Lider: Procedencia
8	73161518-9997	Cambio de chapa inferior(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	98.041	98.041	73531	73.531	Procedencia: Nacional	88000	88.000	Procedencia
9	80111613-9999	Cambio de chapa inferior(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	44.285	44.285	22143	22.143	Consultor Lider: Ferretotal	40000	40.000	Consultor Lider: Procedencia
10	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	73.330	73.330	54998	54.998	Procedencia: Nacional	68000	68.000	Procedencia
11	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	34.665	34.665	17333	17.333	Consultor Lider: Ferretotal	32000	32.000	Consultor Lider: Procedencia
12	73161518-9997	Cambio de Cuchilla corta hilo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	88.291	88.291	66218	66.218	Procedencia: Nacional	80000	80.000	Procedencia
13	80111613-9999	Cambio de Cuchilla corta hilo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	45.480	45.480	22740	22.740	Consultor Lider: Ferretotal	44000	44.000	Consultor Lider: Procedencia
14	73161518-9997	Cambio de Guía hilo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	72.413	72.413	54310	54.310	Procedencia: Nacional	64000	64.000	Procedencia
15	80111613-9999	Cambio de Guía hilo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	34.136	34.136	17068	17.068	Consultor Lider: Ferretotal	31000	31.000	Consultor Lider: Procedencia
16	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	31.500	31.500	23625	23.625	Procedencia: Nacional	27000	27.000	Procedencia
17	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	13250	13.250	Consultor Lider: Ferretotal	22000	22.000	Consultor Lider: Procedencia
18	73161518-9997	Cambio de cadencia Tira pedal(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	19875	19.875	Procedencia: Nacional	22000	22.000	Procedencia

Ing. Verónica de Hollanda
Secretaría General

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07 /24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

ID N° 443947

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FERRETOTAL de Fernando Benegas										VERTICE S.A.C.I		
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (Iva Incluido)	CARACTERÍSTICAS	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
19	80111613-9999	Cambio de cadenita Tira pedal(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	13250	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	22000	22.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
20	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	87.000	87.000	65250	Procedencia: Nacional	83000	83.000	Procedencia: Nacional
21	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000	22500	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	38000	38.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
22	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	81.704	81.704	61278	Procedencia: Nacional	72000	72.000	Procedencia: Nacional
23	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	37.400	37.400	18700	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	33000	33.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
24	73161518-9997	Cambio de motor sin embrague OIM(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	829.500	829.500	622125	Procedencia: Nacional	695000	695.000	Procedencia: Nacional
25	80111613-9999	Cambio de motor sin embrague OIM(mano de obra)	UNIDAD	EVENTO	1	409.500	409.500	204750	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	345000	345.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
26	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	83.124	83.124	62343	Procedencia: Nacional	80000	80.000	Procedencia: Nacional
27	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	39.872	39.872	19936	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	37000	37.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
28	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	60.166	60.166	45125	Procedencia: Nacional	56000	56.000	Procedencia: Nacional
29	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.608	26.608	13304	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	25000	25.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER ATRACADORA - Mínimo: 45.000.000 Máximo: 90.000.000											
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	549.747	549.747	274874	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	445000	445.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
2	73161518-9997	Cambio de Lanzadera(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	149.326	149.326	111995	Procedencia: Nacional	127000	127.000	Procedencia: Nacional
3	80111613-9999	Cambio de Lanzadera(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	61.664	61.664	30832	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	58000	58.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
4	73161518-9997	Cambio de Porta bobina(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	81.747	81.747	61310	Procedencia: Nacional	75000	75.000	Procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Cambio de Porta bobina(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	36.136	36.136	18068	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	33000	33.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
6	73161518-9997	Cambio de Cargador de bobina(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	111.618	111.618	83714	Procedencia: Nacional	100000	100.000	Procedencia: Nacional
7	80111613-9999	Cambio de Cargador de bobina(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	44.929	44.929	22.465	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	40000	40.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
8	73161518-9997	Cambio de Tapa lanzadera(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	592.810	592.810	444608	Procedencia: Nacional	580000	580.000	Procedencia: Nacional
9	80111613-9999	Cambio de Tapa lanzadera(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	239.364	239.364	119682	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	230000	230.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
10	73161518-9997	Cambio de Hojallito de aguja(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	118.374	118.374	88781	Procedencia: Nacional	105000	105.000	Procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Cambio de Hojallito de aguja(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	51.285	51.285	25.643	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	45000	45.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
12	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	278.162	278.162	208.622	Procedencia: Nacional	245.000	245.000	Procedencia: Nacional
13	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	121.371	121.371	60.686	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	105.000	105.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
14	73161518-9997	Cambio de Barra de aguja(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	130.326	130.326	97.745	Procedencia: Nacional	120.000	120.000	Procedencia: Nacional
15	80111613-9999	Cambio de Barra de aguja(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	57.997	57.997	28.999	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	47.000	47.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
16	73161518-9997	Cambio de chapa inferior(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	126.326	126.326	94.745	Procedencia: Nacional	115.000	115.000	Procedencia: Nacional
17	80111613-9999	Cambio de chapa inferior(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	59.997	59.997	29.999	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	56.000	56.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
18	73161518-9997	Cambio de cuchilla móvil y fija(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	111.331	111.331	83.498	Procedencia: Nacional	100.000	100.000	Procedencia: Nacional
19	80111613-9999	Cambio de cuchilla móvil y fija(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	59.549	59.549	29.775	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	58.000	58.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
20	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	86.541	86.541	64.906	Procedencia: Nacional	85.000	85.000	Procedencia: Nacional
21	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	34.343	34.343	17.172	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	32.000	32.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
22	73161518-9997	Cambio de aceite(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	31.500	31.500	23.625	Procedencia: Nacional	26.000	26.000	Procedencia: Nacional
23	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	13.250	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	22.000	22.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
24	73161518-9997	Cambio de cadenita Tira pedal(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	19.875	Procedencia: Nacional	22.000	22.000	Procedencia: Nacional
25	80111613-9999	Cambio de cadenita Tira pedal(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	13.250	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	22.000	22.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
26	73161518-9997	Cambio de motor sin embrague OIM(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	829.500	829.500	622.125	Procedencia: Nacional	680.000	680.000	Procedencia: Nacional


ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07 /24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

ID N° 443947

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	FERRETOTAL de Fernando Benegas			VERTICE S.A.C.I	
								Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total
27	80111613-9999	Cambio de motor sin embrague OIM(mano de obra)	UNIDAD	EVENTO	1	409.500	409.500	204.750	204.750	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	335.000	335.000
28	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	87.000	87.000	65.250	65.250	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	82.000	82.000
29	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	43.000	43.000	21.500	21.500	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	38.000	38.000
30	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	81.704	81.704	61.278	61.278	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	72.000	72.000
31	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	37.400	37.400	18.700	18.700	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	33.000	33.000
32	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	376.400	376.400	282.300	282.300	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	325.000	325.000
33	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	159.347	159.347	79.674	79.674	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	135.000	135.000
34	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	104.131	104.131	78.098	78.098	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	90.000	90.000
35	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	38.640	38.640	19.320	19.320	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	34.000	34.000
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER OJALADORA - Mínimo: 45.000.000 Máximo: 90.000.000											
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	549.747	549.747	274.874	274.874	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	445.000	445.000
2	73161518-9997	Cambio de Cuchilla fija y móvil(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	217.076	217.076	162.807	162.807	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	190.000	190.000
3	80111613-9999	Cambio de Cuchilla fija y móvil(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	94.017	94.017	47.009	47.009	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	85.000	85.000
4	73161518-9997	Cambio de Crochet(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	920.410	920.410	690.308	690.308	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	770.000	770.000
5	80111613-9999	Cambio de Crochet(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	444.843	444.843	222.422	222.422	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	370.000	370.000
6	73161518-9997	Cambio de Porta bobina(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	137.326	137.326	102.995	102.995	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	118.000	118.000
7	80111613-9999	Cambio de Porta bobina(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	52.997	52.997	26.499	26.499	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	45.000	45.000
8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	199.499	199.499	149.624	149.624	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	175.000	175.000
9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	94.040	94.040	47.020	47.020	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	86.000	86.000
10	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	31.500	31.500	23.625	23.625	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	26.000	26.000
11	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	31.500	31.500	15.750	15.750	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	26.000	26.000
12	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	315.581	315.581	236.686	236.686	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	262.000	262.000
13	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	189.059	189.059	94.530	94.530	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	154.000	154.000
14	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	85.000	85.000	63.750	63.750	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	79.000	79.000
15	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	20.000	20.000	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	38.000	38.000
16	73161518-9997	Cambio de cadencia Tira pedal(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	19.875	19.875	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	22.000	22.000
17	80111613-9999	Cambio de cadencia Tira pedal(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	13.250	13.250	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	22.000	22.000
18	73161518-9997	Cambio de motor sin embrague OIM(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	829.500	829.500	622.125	622.125	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	685.000	685.000
19	80111613-9999	Cambio de motor sin embrague OIM(Mano de Obra)	UNIDAD	EVENTO	1	409.500	409.500	204.750	204.750	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	340.000	340.000
20	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	81.704	81.704	61.278	61.278	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	72.000	72.000
21	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	37.400	37.400	18.700	18.700	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	33.000	33.000
22	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	371.400	371.400	278.550	278.550	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	305.000	305.000
23	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	159.347	159.347	79.674	79.674	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	135.000	135.000
7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER CINTURERA - Mínimo: 45.000.000 Máximo: 90.000.000											
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	549.747	549.747	274.874	274.874	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	445.000	445.000
2	73161518-9997	Cambio de Carriol(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	118.791	118.791	89.093	89.093	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	95.000	95.000
3	80111613-9999	Cambio de Carriol(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	54.755	54.755	27.378	27.378	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	48.000	48.000
4	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	212.743	212.743	159.557	159.557	Consultor Líder: Ferretotal Procedencia: Nacional	180.000	180.000

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General de la SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07 /24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

ID N° 443947

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FERRETOTAL de Fernando Benegas										VERTICE S.A.C.I			
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
5	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	96.017	96.017	48009	48.009	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	83000	83.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
6	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	203.076	203.076	152307	152.307	Procedencia: Nacional	170000	170.000	Procedencia: Nacional
7	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	96.017	96.017	48009	48.009	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	83000	83.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	212.743	212.743	159557	159.557	Procedencia: Nacional	180000	180.000	Procedencia: Nacional
9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	96.017	96.017	48009	48.009	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	82000	82.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
10	73161518-9997	Cambio de Tornillos de collar(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	7.717	7.717	5788	5.788	Procedencia: Nacional	6500	6.500	Procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Cambio de Tornillos de collar(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.131	4.131	2066	2.066	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	3500	3.500	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
12	73161518-9997	Cambio de Guía hilo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	76.107	76.107	57080	57.080	Procedencia: Nacional	65000	65.000	Procedencia: Nacional
13	80111613-9999	Cambio de Guía hilo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	67.009	67.009	33505	33.505	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	56000	56.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
14	73161518-9997	Cambio de Polesa de plastico(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	502.726	502.726	377045	377.045	Procedencia: Nacional	440000	440.000	Procedencia: Nacional
15	80111613-9999	Cambio de Polesa de plastico(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	210.343	210.343	105172	105.172	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	172000	172.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
16	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	77.207	77.207	57905	57.905	Procedencia: Nacional	65000	65.000	Procedencia: Nacional
17	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	36.343	36.343	18172	18.172	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	30000	30.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
18	73161518-9997	Cambio de Filtro(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	30.791	30.791	23093	23.093	Procedencia: Nacional	25000	25.000	Procedencia: Nacional
19	80111613-9999	Cambio de Filtro(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	21.873	21.873	10937	10.937	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	20000	20.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
20	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	30.791	30.791	23093	23.093	Procedencia: Nacional	24000	24.000	Procedencia: Nacional
21	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	21.873	21.873	10937	10.937	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	18000	18.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
22	73161518-9997	Cambio de corcho para embrague(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	163.000	163.000	122250	122.250	Procedencia: Nacional	129000	129.000	Procedencia: Nacional
23	80111613-9999	Cambio de corcho para embrague(Mano de Obra)	UNIDAD	EVENTO	1	37.000	37.000	18500	18.500	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	30000	30.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
24	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	81.460	81.460	61095	61.095	Procedencia: Nacional	76000	76.000	Procedencia: Nacional
25	80111613-9999	Cambio de Rulemanes(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	40.089	40.089	20045	20.045	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	36000	36.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
26	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	83.957	83.957	62968	62.968	Procedencia: Nacional	68000	68.000	Procedencia: Nacional
27	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	37.814	37.814	18907	18.907	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	31000	31.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
28	73161518-9997	Cambio de Polesa(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	65.541	65.541	49156	49.156	Procedencia: Nacional	56000	56.000	Procedencia: Nacional
29	80111613-9999	Cambio de Polesa(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	34.343	34.343	17172	17.172	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	30000	30.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
30	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	871.500	871.500	653625	653.625	Procedencia: Nacional	705000	705.000	Procedencia: Nacional
31	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	409.500	409.500	204750	204.750	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	340000	340.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
32	73161518-9997	Cambio de Motor servo(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	829.500	829.500	622125	622.125	Procedencia: Nacional	700000	700.000	Procedencia: Nacional
33	80111613-9999	Cambio de Motor servo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	220.500	220.500	110250	110.250	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	190000	190.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
34	73161518-9997	Cambio de Tira pedal(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	24.070	24.070	18053	18.053	Procedencia: Nacional	20000	20.000	Procedencia: Nacional
35	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	14.484	14.484	7242	7.242	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	14000	14.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
36	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	54.833	54.833	41125	41.125	Procedencia: Nacional	45000	45.000	Procedencia: Nacional
37	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.608	26.608	13304	13.304	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	22000	22.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER COLLARETA - Mínimo: 45.000.000 Máximo: 90.000.000												
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	549.747	549.747	274874	274.874	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	445000	445.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	111.791	111.791	83843	83.843	Procedencia: Nacional	100000	100.000	Procedencia: Nacional
3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	54.755	54.755	27378	27.378	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	50000	50.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional
4	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	104.791	104.791	78593	78.593	Procedencia: Nacional	90000	90.000	Procedencia: Nacional

30 de Mayo de 2024
ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07 /24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

ID N° 443947

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	FERRETOTAL de Fernando Benegas			VERTICE S.A.C.I		
								Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
5	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	47.755	47.755	23878	23.878	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	42000	42.000	Consultor Lider: Procedencia:
6	73161518-9997	Cambio de Prensa(tela)(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	128.993	128.993	96745	96.745	Procedencia: Nacional	118000	118.000	Procedencia:
7	80111613-9999	Cambio de Prensa(tela)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	52.997	52.997	26499	26.499	Consultor Lider: Ferretotal	45000	45.000	Consultor Lider:
8	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	94.374	94.374	70781	70.781	Procedencia: Nacional	83000	83.000	Procedencia:
9	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	53.285	53.285	26643	26.643	Consultor Lider: Ferretotal	52000	52.000	Consultor Lider:
10	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	74.747	74.747	56060	56.060	Procedencia: Nacional	68000	68.000	Procedencia:
11	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	36.136	36.136	18068	18.068	Consultor Lider: Ferretotal	32000	32.000	Consultor Lider:
12	73161518-9997	Cambio de Filtro de aceite(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	30.791	30.791	23093	23.093	Procedencia: Nacional	27000	27.000	Procedencia:
13	80111613-9999	Cambio de Filtro de aceite(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	21.873	21.873	10937	10.937	Consultor Lider: Ferretotal	22000	22.000	Consultor Lider:
14	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	30.791	30.791	23093	23.093	Procedencia: Nacional	25000	25.000	Procedencia:
15	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	21.873	21.873	10937	10.937	Consultor Lider: Ferretotal	19000	19.000	Consultor Lider:
16	73161518-9997	Cambio de corcho para Embrague(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	163.000	163.000	122250	122.250	Procedencia: Nacional	135000	135.000	Procedencia:
17	80111613-9999	Cambio de corcho para Embrague(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	37.000	37.000	18500	18.500	Consultor Lider: Ferretotal	31000	31.000	Consultor Lider:
18	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	78.747	78.747	59060	59.060	Procedencia: Nacional	78000	78.000	Procedencia:
19	80111613-9999	Cambio de Rulemanes(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	39.469	39.469	19735	19.735	Consultor Lider: Ferretotal	38000	38.000	Consultor Lider:
20	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	82.624	82.624	61968	61.968	Procedencia: Nacional	72000	72.000	Procedencia:
21	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	37.814	37.814	18907	18.907	Consultor Lider: Ferretotal	33000	33.000	Consultor Lider:
22	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	71.208	71.208	53406	53.406	Procedencia: Nacional	68000	68.000	Procedencia:
23	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	41.343	41.343	20672	20.672	Consultor Lider: Ferretotal	37000	37.000	Consultor Lider:
24	73161518-9997	Cambio de Tira pedal(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	35.210	35.210	26408	26.408	Procedencia: Nacional	33000	33.000	Procedencia:
25	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	16.344	16.344	8172	8.172	Consultor Lider: Ferretotal	16000	16.000	Consultor Lider:
26	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	60.166	60.166	45125	45.125	Procedencia: Nacional	56000	56.000	Procedencia:
27	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.608	26.608	13304	13.304	Consultor Lider: Ferretotal	24000	24.000	Consultor Lider:
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER FAMILIAR - Mínimo 45.000.000 Máximo: 90.000.000												
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	243.653	243.653	121827	121.827	Consultor Lider: Ferretotal	195000	195.000	Consultor Lider:
2	73161518-9997	Cambio de Portabobinas(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	89.500	89.500	67125	67.125	Procedencia: Nacional	73000	73.000	Procedencia:
3	80111613-9999	Cambio de Portabobinas(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	13250	13.250	Consultor Lider: Ferretotal	21000	21.000	Consultor Lider:
4	73161518-9997	Cambio de bobina(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	12.500	12.500	9375	9.375	Procedencia: Nacional	11000	11.000	Procedencia:
5	80111613-9999	Cambio de bobina(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	16.000	16.000	8000	8.000	Consultor Lider: Ferretotal	13000	13.000	Consultor Lider:
6	73161518-9997	Cambio de Lanza(Repuesto)	UNIDAD	EVENTO	1	69.584	69.584	52188	52.188	Procedencia: Nacional	66000	66.000	Procedencia:
7	80111613-9999	Cambio de Lanza(Repuesto)	UNIDAD	EVENTO	1	28.746	28.746	14373	14.373	Consultor Lider: Ferretotal	26000	26.000	Consultor Lider:
8	73161518-9997	Cambio de Prensa(tela)(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	62.584	62.584	46938	46.938	Procedencia: Nacional	56000	56.000	Procedencia:
9	80111613-9999	Cambio de Prensa(tela)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.079	26.079	13040	13.040	Consultor Lider: Ferretotal	22000	22.000	Consultor Lider:
10	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	69.663	69.663	52247	52.247	Procedencia: Nacional	60000	60.000	Procedencia:
11	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	30.332	30.332	15166	15.166	Consultor Lider: Ferretotal	26000	26.000	Consultor Lider:
12	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	62.584	62.584	46938	46.938	Procedencia: Nacional	56000	56.000	Procedencia:
13	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	25.412	25.412	12706	12.706	Consultor Lider: Ferretotal	23000	23.000	Consultor Lider:
14	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	293.037	293.037	219778	219.778	Procedencia: Nacional	240000	240.000	Procedencia:

Abg. Verónica de Horta
Secretaria de Hacienda

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO


licitación PÚBLICA NACIONAL N° 07 /24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

ID N° 443947

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	FERRETOTAL de Fernando Benegas			VERTICE S.A.C.I		
								Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
15	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	80.283	80.283	40142	40.142	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	70000	70.000	Consultor Lider: Procedencia:
16	73161518-9997	Cambio de correa de motor(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	106.374	106.374	79781	79.781	Consultor Lider: Nacional Procedencia: Nacional	90000	90.000	Procedencia:
17	80111613-9999	Cambio de correa de motor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	44.285	44.285	22143	22.143	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	38000	38.000	Consultor Lider: Procedencia:
18	73161518-9997	Cambio de foco(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	50.543	50.543	37907	37.907	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	48000	48.000	Procedencia:
19	80111613-9999	Cambio de foco(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	14.344	14.344	7172	7.172	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	12000	12.000	Consultor Lider: Procedencia:
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER PLANCHADORA - Monto (Mínimo: 45.000.000 Máximo: 90.000.000)												
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	640.853	640.853	320427	320.427	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	525000	525.000	Consultor Lider: Procedencia:
2	73161518-9997	Cambio de bobina(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	12.500	12.500	9375	9.375	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	11000	11.000	Procedencia:
3	80111613-9999	Cambio de bobina(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	16.000	16.000	8000	8.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	14000	14.000	Consultor Lider: Procedencia:
4	73161518-9997	Cambio de portabobinas(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	89.500	89.500	67125	67.125	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	76000	76.000	Procedencia:
5	80111613-9999	Cambio de portabobinas(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	26.500	26.500	13250	13.250	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	22000	22.000	Consultor Lider: Procedencia:
6	73161518-9997	Cambio de foco(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	63.000	63.000	47250	47.250	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Ferretotal	52000	52.000	Procedencia:
7	80111613-9999	Cambio de foco(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	21.000	21.000	10500	10.500	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	18000	18.000	Procedencia:
8	73161518-9997	Cambio de Placa de Aguja(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	97.500	97.500	73125	73.125	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	84000	84.000	Procedencia:
9	80111613-9999	Cambio de Placa de Aguja(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	58.000	58.000	29000	29.000	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	49000	49.000	Consultor Lider: Procedencia:
10	73161518-9997	Cambio de Bastidor(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	346.828	346.828	260121	260.121	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Ferretotal	280000	280.000	Procedencia:
11	80111613-9999	Cambio de Bastidor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	172.038	172.038	86019	86.019	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	145000	145.000	Procedencia:
12	73161518-9997	Cambio de Crochet(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	500.057	500.057	375043	375.043	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Ferretotal	405000	405.000	Procedencia:
13	80111613-9999	Cambio de Crochet(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	236.676	236.676	118338	118.338	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	200000	200.000	Consultor Lider: Procedencia:
14	73161518-9997	Cambio de Tira hilo(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	77.583	77.583	58187	58.187	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	69000	69.000	Procedencia:
15	80111613-9999	Cambio de Tira hilo(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	30.078	30.078	15039	15.039	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	28000	28.000	Consultor Lider: Procedencia:
16	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	283.829	283.829	212872	212.872	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Ferretotal	235000	235.000	Procedencia:
17	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	115.371	115.371	57686	57.686	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	100000	100.000	Procedencia:
18	73161518-9997	Cambio de Placa madre(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	2.657.620	2.657.620	1993215	1.993.215	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Ferretotal	2220000	2.220.000	Procedencia:
19	80111613-9999	Cambio de Placa madre(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.152.047	1.152.047	576024	576.024	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	950000	950.000	Procedencia:
20	73161518-9997	Cambio de carbon del motor(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	157.500	157.500	118125	118.125	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Nacional	135000	135.000	Procedencia:
21	80111613-9999	Cambio de carbon del motor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	63.000	63.000	31500	31.500	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	55000	55.000	Consultor Lider: Procedencia:
22	73161518-9997	Cambio de Motor(REPUESTO)	UNIDAD	EVENTO	1	1.579.172	1.579.172	1184379	1.184.379	Procedencia: Nacional Consultor Lider: Ferretotal	1300000	1.300.000	Procedencia:
23	80111613-9999	Cambio de Motor(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	667.361	667.361	33681	33.681	Consultor Lider: Ferretotal Procedencia: Nacional	560000	560.000	Consultor Lider: Procedencia:
TOTAL:								51.021.145	33.362.328	43.136.000			


Ing. Tecnica de Herrería
Secretaria General Adjunta
SNPP


ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO