



Universidad Nacional del Este

FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

COMITÉ EVALUADOR

Sector: DECANATO								EDV CONSTRUCCIONES VENTAS Y CIA EAS	
ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO PROMEDIO	15%	25%	P.UNITARIO	P.TOTAL.
1	72101601-001	Reparación de techos: Estructura metálica con chapa	m²	128,00	208.778	240.094	156.583	230.000	29.440.000
2	72131601-005	Parapetos de mamposteria de ladrillo común revocado	m²	30,00	289.103	332.469	216.828	300.000	9.000.000
3	72131601-004	Estructura de hormigón para resfuerzo de losas-Zapata de H° A° (1,00x1,00)	m³	1,00	2.139.784	2.460.752	1.604.838	2.400.000	2.400.000
4	72131601-004	Estructura de hormigón para resfuerzo de losas-Pilares de H° A° (20x30)	ml	6,00	178.444	205.211	133.833	200.000	1.200.000
5	72101603-002	Desague Pluvial- Canaletas de Aleros desarrollo 40 chapa n° 26	ml	26,00	230.000	264.500	172.500	260.000	6.760.000
6	72101603-002	Desague Pluvial - Caño de bajada pvc Ø 100mm	ml	24,00	93.333	107.333	70.000	100.000	2.400.000
7	80111613-9999	Mano de Obra	UNID	1,00	3.100.000	3.565.000	2.325.000	3.500.000	3.500.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO									54.700.000

Sector: Dirección de Investigación (Incluye los dos Pabellones)									
ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO PROMEDIO	15%	25%	P.UNITARIO	P.TOTAL.
1	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores-Pintura de pared exterior y alero del techo al latex	m²	403,00	18.498	21.273	13.874	20.000	8.060.000
2	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores-Pintura de pared a la silicona sobre ladrillejo	m²	90,00	20.165	23.190	15.124	20.000	1.800.000
3	80111613-9999	Mano de Obra	UNID	1,00	1.592.000	1.830.800	1.194.000	1.800.000	1.800.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO									11.660.000

Paula Pereira
Lic. Paula Beatriz Pereira Marecos
Administración



Lic. Jorge G. Basal
Lic. Jorge G. Basal
ADMINISTRACIÓN FIA INIE

Sector: Laboratorio

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO PROMEDIO	15%	25%	P.UNITARIO	P.TOTAL.
1	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores - Pintura de pared exterior al latex	m²	550,00	19.165	22.040	14.374	20.000	11.000.000
2	72102401-003	Servicio de pintura de exteriores - Pintura de Aberturas de madera	m²	20,00	25.000	28.750	18.750	25.000	500.000
3	80111613-9999	Mano de Obra	UNID	1,00	1.858.667	2.137.467	1.394.000	2.000.000	2.000.000

PRECIO TOTAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO**13.500.000****Sector: Mantenimiento de Tinglado**

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO PROMEDIO	15%	25%	P.UNITARIO	P.TOTAL.
1	72131601-9976	Mantenimiento de Techos Estructura metálica y chapa	m²	36,00	323.323	371.821	242.492	350.000	12.600.000
2	72131601-009	Mantenimiento de pisos de Hormigón fratachado	m²	48,00	102.999	118.449	77.249	100.000	4.800.000
3	80111613-9999	Mano de Obra	UNID	1,00	850.000	977.500	637.500	950.000	950.000

PRECIO TOTAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO**18.350.000****Sector: Oficina Administrativa**

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO PROMEDIO	15%	25%	P.UNITARIO	P.TOTAL.
1	72101607-006	Revoque sobre pared de ladrillo Visto	m²	140,00	50.471	58.042	37.853	50.000	7.000.000
2	72102401-001	Pintura de pared exterior al latex	m²	140,00	25.739	29.600	19.305	25.000	3.500.000
3	72131601-005	Reparacion de deposito de almacen - Mamposteria de ladrillo hueco	m²	18,00	137.080	157.642	102.810	150.000	2.700.000
4	72101607-006	Reparacion de deposito de almacen - Revoque de pared	m²	36,00	50.471	58.042	37.853	50.000	1.800.000
5	72102602-001 -	Aberturas - Puertas placa 0,80x2,10	Un	1,00	660.000	759.000	495.000	750.000	750.000
6	72102602-001 -	Aberturas - Ventana Tipo Bilindex 2,20 x 1,20	Un	1,00	1.033.333	1.188.333	775.000	1.100.000	1.100.000
7	72102602-001 -	Aberturas - Ventana Tipo Bilindex 1,15 x 1,20	Un	1,00	800.000	920.000	600.000	900.000	900.000

Handwritten signature
 Lic. María Beatriz...
 Asistente Administrativa



Handwritten signature
 Lic. Carlos J. Baal Dur...
 ADMINISTRACIÓN EIA IINE

8	72103003-001	Demolicion de tejas ceramicas existentes con retiro de material	m2	48,00	38.493	44.267	28.870	42.000	2.016.000
9	72131601-005	Colocacion de Teja ceramica y tejuelones sobre estructura existente con membrana caliente	m2	48,00	120.000	138.000	90.000	130.000	6.240.000
10	72131601-001	Reparacion y embutido de parte eléctrica externa del edificio	Gl	1,00	1.301.875	1.497.156	976.406	1.450.000	1.450.000
11	80111613-9999	Mano de Obra	UN	1,00	1.647.333	1.894.433	1.235.500	1.850.000	1.850.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO									29.306.000

Sector: Reparacion de Techo de Aulas									
ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO PROMEDIO	15%	25%	P.UNITARIO	P.TOTAL.
1	72103003-001	Demolicion de tejas ceramicas existentes con retiro de material	m2	295,00	31.826	36.600	23.870	36.000	10.620.000
2	72131601-005	Colocacion de Teja ceramica y tejuelones sobre estructura existente con membrana caliente	m2	295,00	120.000	138.000	90.000	130.000	38.350.000
3	72131601-013	Trabajos de limpieza final	gl	1,00	1.133.333	1.303.333	850.000	1.300.000	1.300.000
4	80111613-9999	Mano de Obra	UN	1,00	500.000	575.000	375.000	570.000	570.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO									50.840.000

TOTAL GENERAL	178.356.000
----------------------	--------------------

Edgar J. Bael Du.
 Ed. Bael Du. Bael Du.
 Asistente Administrativo



Edgar J. Bael Du.
 Ed. Bael Du. Bael Du.
 ADMINISTRACIÓN - FIA UNF