



CONGRESO NACIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 446357 - Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional

Grupo 1 - Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 60000000 Máximo: 120000000),

Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	VGO INGENIERIA S.A.		
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	73152101-003	Servicio de mantenimiento preventivo de taladro eléctrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	169.491	169.491	procedencia: Paraguay
2	73152101-003	Cambio de Mandril (material) - taladro eléctrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.666	200.666	procedencia: China
3	73152101-003	Cambio de Mandril (mano de obra) - taladro eléctrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.268	83.268	procedencia: Paraguay
4	73152101-003	Cambio de juego de carbones (material) - taladro eléctrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	94.316	94.316	procedencia: China
5	73152101-003	Cambio de juego de carbones (mano de obra) - taladro eléctrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.712	58.712	procedencia: Paraguay
6	73152101-003	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (material) - taladro eléctrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.256	30.256	procedencia: China
7	73152101-003	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (mano de obra) - taladro eléctrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.256	27.256	procedencia: Paraguay
8	73161518-006	Servicio de mantenimiento preventivo de aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	750.000	750.000	procedencia: Paraguay
9	73161518-006	Limpieza del filtro de aire (material) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	401.331	401.331	procedencia: China
10	73161518-006	Limpieza del filtro de aire (mano de obra) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.705	184.705	procedencia: Paraguay
11	73161518-006	Cambio de bolsa o depósito de polvo (material) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.633	141.633	procedencia: China
12	73161518-006	Cambio de bolsa o depósito de polvo (mano de obra) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.904	194.904	procedencia: Paraguay
13	73161518-006	Revisi撑 y ajuste del motor (material) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	956.327	956.327	procedencia: China
14	73161518-006	Revisi撑 y ajuste del motor (mano de obra) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	363.409	363.409	procedencia: Paraguay
15	73161518-006	Cambio de cepillos de succi撑 (material) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.705	193.705	procedencia: China
16	73161518-006	Cambio de cepillos de succi撑 (mano de obra) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.667	85.667	procedencia: Paraguay
17	73161518-006	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (material) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.570	79.570	procedencia: China
18	73161518-006	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (mano de obra) - aspiradora industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.519	89.519	procedencia: Paraguay

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	VGO INGENIERIA S.A.		
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
19	72154302-001	Servicio de mantenimiento preventivo de motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	627.950	627.950	procedencia: Paraguay
20	72154302-001	Reparación de conexiones eléctricas (material) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	143.849	143.849	procedencia: China
21	72154302-001	Reparación de conexiones eléctricas (mano de obra) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	338.983	338.983	procedencia: Paraguay
22	72154302-001	Engrase de rodamientos (material) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.499	150.499	procedencia: China
23	72154302-001	Engrase de rodamientos (mano de obra) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	323.382	323.382	procedencia: Paraguay
24	72154302-001	Reparación de válvula de impulsión (material) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	235.949	235.949	procedencia: China
25	72154302-001	Reparación de válvula de impulsión (mano de obra) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	341.082	341.082	procedencia: Paraguay
26	72154302-001	Rebobinado de motor trifásico de 1HP (material) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	704.546	704.546	procedencia: China
27	72154302-001	Rebobinado de motor trifásico de 1HP (mano de obra) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.556	272.556	procedencia: Paraguay
28	72154302-001	Cambio de juntas de estanqueidad (material) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.130	242.130	procedencia: China
29	72154302-001	Cambio de juntas de estanqueidad (mano de obra) - motor de impulsión de agua trifásico de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.096.236	1.096.236	procedencia: Paraguay
30	72154302-001	Servicio de mantenimiento preventivo de motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	600.084	600.084	procedencia: Paraguay
31	72154302-001	Limpieza de la bomba y el impulsor (material) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.979	162.979	procedencia: China
32	72154302-001	Limpieza de la bomba y el impulsor (mano de obra) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.882	333.882	procedencia: Paraguay
33	72154302-001	Revisión del sistema de flotador (material) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	143.849	143.849	procedencia: China
34	72154302-001	Revisión del sistema de flotador (mano de obra) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	341.082	341.082	procedencia: Paraguay
35	72154302-001	Rebobinado de motor trifásico de 1HP (material) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	704.546	704.546	procedencia: China
36	72154302-001	Rebobinado de motor trifásico de 1HP (mano de obra) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.556	272.556	procedencia: Paraguay
37	72154302-001	Verificación del aislamiento del cableado y conexiones eléctricas (material) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.178	155.178	procedencia: China
38	72154302-001	Verificación del aislamiento del cableado y conexiones eléctricas (mano de obra) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	332.683	332.683	procedencia: Paraguay
39	72154302-001	Cambio de sello mecánico (material) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.383	146.383	procedencia: China
40	72154302-001	Cambio de sello mecánico (mano de obra) - motor sumergible de sumidero de 1HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	347.647	347.647	procedencia: Paraguay
41	73121602-008	Servicio de mantenimiento preventivo de portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	627.950	627.950	procedencia: Paraguay
42	73121602-008	Lubricación de los rieles y la cadena (material) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	642.796	642.796	procedencia: China
43	73121602-008	Lubricación de los rieles y la cadena (mano de obra) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	381.409	381.409	procedencia: Paraguay

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	VGO INGENIERIA S.A.		
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
44	73121602-008	Revisión del sistema de fin de carrera y sensores (material) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397.848	397.848	procedencia: China
45	73121602-008	Revisión del sistema de fin de carrera y sensores (mano de obra) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.105	262.105	procedencia: Paraguay
46	73121602-008	Ajuste del límite de recorrido (material) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.778	158.778	procedencia: China
47	73121602-008	Ajuste del límite de recorrido (mano de obra) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.353	104.353	procedencia: Paraguay
48	73121602-008	Rebobinado de motor (material) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.322.300	2.322.300	procedencia: China
49	73121602-008	Rebobinado de motor (mano de obra) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	923.520	923.520	procedencia: Paraguay
50	73121602-008	Refuerzo y ajuste de estructura metálica guía de portón (material) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.265.820	1.265.820	procedencia: China
51	73121602-008	Refuerzo y ajuste de estructura metálica guía de portón (mano de obra) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	974.520	974.520	procedencia: Paraguay
52	73121602-008	Reparación de contrapeso y cabo metálico (material) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.350.820	1.350.820	procedencia: China
53	73121602-008	Reparación de contrapeso y cabo metálico (mano de obra) - portón automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	858.047	858.047	procedencia: Paraguay
54	73161518-001	Servicio de mantenimiento preventivo de microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.667	259.667	procedencia: Paraguay
55	73161518-001	Limpieza interna del compartimiento (material) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.682	84.682	procedencia: China
56	73161518-001	Limpieza interna del compartimiento (mano de obra) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.423	114.423	procedencia: Paraguay
57	73161518-001	Reemplazo de fusibles de alta tensión (material) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.082	78.082	procedencia: China
58	73161518-001	Reemplazo de fusibles de alta tensión (mano de obra) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.123	117.123	procedencia: Paraguay
59	73161518-001	Verificación y ajuste del magnetron (material) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	161.040	161.040	procedencia: China
60	73161518-001	Verificación y ajuste del magnetron (mano de obra) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	109.023	109.023	procedencia: Paraguay
61	73161518-001	Revisión del panel de control (material) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.852	96.852	procedencia: China
62	73161518-001	Revisión del panel de control (mano de obra) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.123	114.123	procedencia: Paraguay
63	73161518-001	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (material) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.570	79.570	procedencia: China
64	73161518-001	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (mano de obra) - microondas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.519	89.519	procedencia: Paraguay
65	73161518-002	Servicio de mantenimiento preventivo de heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	707.750	707.750	procedencia: Paraguay
66	73161518-002	Descongelado del evaporador (material) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.109	137.109	procedencia: China
67	73161518-002	Descongelado del evaporador (mano de obra) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	247.367	247.367	procedencia: Paraguay
68	73161518-002	Limpieza del serpentín trasero (material) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.080	115.080	procedencia: China

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	VGO INGENIERIA S.A.		
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
69	73161518-002	Limpieza del serpentín trasero (mano de obra) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.630	243.630	procedencia: Paraguay
70	73161518-002	Revisión del sistema de sellado de puertas (material) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.299	201.299	procedencia: China
71	73161518-002	Revisión del sistema de sellado de puertas (mano de obra) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.320	175.320	procedencia: Paraguay
72	73161518-002	Verificación del termostato (material) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.278	145.278	procedencia: China
73	73161518-002	Verificación del termostato (mano de obra) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.705	184.705	procedencia: Paraguay
74	73161518-002	Reparación de pérdidas de gas por fisuras con su correspondiente carga de gas (material) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	565.896	565.896	procedencia: China
75	73161518-002	Reparación de pérdidas de gas por fisuras con su correspondiente carga de gas (mano de obra) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	438.534	438.534	procedencia: Paraguay
76	73161518-002	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (material) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.082	78.082	procedencia: China
77	73161518-002	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (mano de obra) - heladera vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.767	81.767	procedencia: Paraguay
78	73161518-002	Servicio de mantenimiento preventivo de frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	627.950	627.950	procedencia: Paraguay
79	73161518-002	Limpieza de las bobinas del condensador (material) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.353	104.353	procedencia: China
80	73161518-002	Limpieza de las bobinas del condensador (mano de obra) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.852	96.852	procedencia: Paraguay
81	73161518-002	Cambio de motor compresor (material) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	871.068	871.068	procedencia: China
82	73161518-002	Cambio de motor compresor (mano de obra) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	632.365	632.365	procedencia: Paraguay
83	73161518-002	Ajuste de la puerta (material) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.633	141.633	procedencia: China
84	73161518-002	Ajuste de la puerta (mano de obra) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.178	146.178	procedencia: Paraguay
85	73161518-002	Cambio de filtro de aire (material) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.133	151.133	procedencia: China
86	73161518-002	Cambio de filtro de aire (mano de obra) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.278	136.278	procedencia: Paraguay
87	73161518-002	Verificación de termostato (material) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.133	151.133	procedencia: China
88	73161518-002	Verificación de termostato (mano de obra) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.278	136.278	procedencia: Paraguay
89	73161518-002	Reparación de pérdidas de gas por fisuras con su correspondiente carga de gas (material) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	584.712	584.712	procedencia: China
90	73161518-002	Reparación de pérdidas de gas por fisuras con su correspondiente carga de gas (mano de obra) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	429.235	429.235	procedencia: Paraguay
91	73161518-002	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (material) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	78.303	78.303	procedencia: China
92	73161518-002	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (mano de obra) - frigobar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.167	87.167	procedencia: Paraguay
93	72154066-001	Servicio de mantenimiento preventivo de cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.784	225.784	procedencia: Paraguay

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	VGO INGENIERIA S.A.		
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
94	72154066-001	Limpieza del tanque y conductos internos, ajuste de pérdidas de líquido (material) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.253	114.253	procedencia: China
95	72154066-001	Limpieza del tanque y conductos internos, ajuste de pérdidas de líquido (mano de obra) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.704	190.704	procedencia: Paraguay
96	72154066-001	Reparaci ^{ón} del calentador y termostato (material) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.353	104.353	procedencia: China
97	72154066-001	Reparaci ^{ón} del calentador y termostato (mano de obra) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	194.904	194.904	procedencia: Paraguay
98	72154066-001	Cambio de filtro de agua (material) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.252	111.252	procedencia: China
99	72154066-001	Cambio de filtro de agua (mano de obra) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	181.704	181.704	procedencia: Paraguay
100	72154066-001	Reparaci ^{ón} de grifo de cafetera (material) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.705	193.705	procedencia: China
101	72154066-001	Reparaci ^{ón} de grifo de cafetera (mano de obra) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.105	190.105	procedencia: Paraguay
102	72154066-001	Reparación del sistema de conexión y cableado eléctrico (material) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.570	79.570	procedencia: China
103	72154066-001	Reparación del sistema de conexión y cableado eléctrico (mano de obra) - cafetera industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.519	89.519	procedencia: Paraguay
104	73161518-009	Servicio de mantenimiento preventivo de televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	305.584	305.584	procedencia: Paraguay
105	73161518-009	Limpieza del panel y de las rejillas de ventilaci ^{ón} (material) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.160	89.160	procedencia: China
106	73161518-009	Limpieza del panel y de las rejillas de ventilaci ^{ón} (mano de obra) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	143.179	143.179	procedencia: Paraguay
107	73161518-009	Verificaci ^{ón} de conexiones HDMI, USB y otros puertos (material) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.160	89.160	procedencia: China
108	73161518-009	Verificaci ^{ón} de conexiones HDMI, USB y otros puertos (mano de obra) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.178	146.178	procedencia: Paraguay
109	73161518-009	Reemplazo de la fuente de alimentaci ^{ón} interna (material) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	352.431	352.431	procedencia: China
110	73161518-009	Reemplazo de la fuente de alimentaci ^{ón} interna (mano de obra) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.278	136.278	procedencia: Paraguay
111	73161518-009	Revisi ^{ón} de retroiluminaci ^{ón} LED y pantalla (material) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	338.983	338.983	procedencia: China
112	73161518-009	Revisi ^{ón} de retroiluminaci ^{ón} LED y pantalla (mano de obra) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	138.679	138.679	procedencia: Paraguay
113	73161518-009	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (material) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.037	77.037	procedencia: China
114	73161518-009	Cambio de cable de conexión y toma eléctrico (mano de obra) - televisor Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.768	87.768	procedencia: Paraguay
115	73152101-007	Servicio de mantenimiento preventivo de desmalezadora a combusti ^{ón}	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	582.667	582.667	procedencia: Paraguay
116	73152101-007	Cambio de bujía (material) - desmalezadora a combustión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.353	104.353	procedencia: China
117	73152101-007	Cambio de bujía (mano de obra) - desmalezadora a combustión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.353	95.353	procedencia: Paraguay
118	73152101-007	Limpieza y ajuste del carburador (material) - desmalezadora a combusti ^{ón}	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.353	104.353	procedencia: China

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	VGO INGENIERIA S.A.		
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
119	73152101-007	Limpieza y ajuste del carburador (mano de obra) - desmalezadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	143.087	143.087	procedencia: Paraguay
120	73152101-007	Revisi y afilado de la cuchilla o hilo de corte (material) - desmalezadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.499	150.499	procedencia: China
121	73152101-007	Revisi y afilado de la cuchilla o hilo de corte (mano de obra) - desmalezadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	189.560	189.560	procedencia: Paraguay
122	73152101-007	Cambio de filtro de aire y filtro de combustible (material) - desmalezadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	188.632	188.632	procedencia: China
123	73152101-007	Cambio de filtro de aire y filtro de combustible (mano de obra) - desmalezadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	146.178	146.178	procedencia: Paraguay
124	73152101-058	Servicio de mantenimiento preventivo de fumigadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	582.667	582.667	procedencia: Paraguay
125	73152101-058	Limpieza y desinfección del tanque de líquido (material) - fumigadora a combustión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	124.023	124.023	procedencia: China
126	73152101-058	Limpieza y desinfección del tanque de líquido (mano de obra) - fumigadora a combustión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.515	233.515	procedencia: Paraguay
127	73152101-058	Revisi y ajuste del carburador (material) - fumigadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.253	114.253	procedencia: China
128	73152101-058	Revisi y ajuste del carburador (mano de obra) - fumigadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.420	141.420	procedencia: Paraguay
129	73152101-058	Cambio de la boquilla de pulverizaci (material) - fumigadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	152.399	152.399	procedencia: China
130	73152101-058	Cambio de la boquilla de pulverizaci (mano de obra) - fumigadora a combusti	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.852	96.852	procedencia: Paraguay
131	73152101-058	Revisión de bujía y sistema de arranque (material) - fumigadora a combustión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.483	97.483	procedencia: China
132	73152101-058	Revisión de bujía y sistema de arranque (mano de obra) - fumigadora a combustión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	99.280	99.280	procedencia: Paraguay
Total por Grupo:							38.320.455	


 Lic. Laura Hernández
 Unidad Operativa de Contrataciones
 H. Cámara de Senadoras