

VARIACION DE PRECIOS

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 07/2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MEF” PLURIANUAL – ID N° 446.675

Lote 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Diferencia	Variación
1	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
2	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
3	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
4	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
5	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
6	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
7	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
8	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
9	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
10	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
11	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
12	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
13	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
14	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
15	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
16	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
17	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
18	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
19	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
20	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7800 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
21	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
22	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
23	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
24	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
25	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
26	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
27	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
28	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
29	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
30	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
31	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
32	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
33	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
34	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
35	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
36	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
37	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
38	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
39	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
40	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINTOWER	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
41	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
42	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
43	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
44	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
45	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
46	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
47	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
48	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
49	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
50	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
51	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
52	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
53	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
54	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
55	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
56	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
57	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
58	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
59	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
60	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
61	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0

62	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
63	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
64	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
65	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
66	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
67	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0
68	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
69	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0
70	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
71	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	750000	750000	0	0
72	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
73	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	800000	800000	0	0
74	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
75	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	220000	220000	0	0
76	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
77	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	312000	312000	0	0
78	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
79	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	70400	70400	0	0
80	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
81	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	390000	390000	0	0
82	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
83	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
84	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
85	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
86	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
87	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0
88	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
89	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0
90	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
91	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	750000	750000	0	0
92	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
93	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	800000	800000	0	0
94	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
95	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	220000	220000	0	0
96	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
97	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	312000	312000	0	0
98	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
99	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	70400	70400	0	0
100	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
101	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	390000	390000	0	0
102	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
103	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
105	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
107	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0
108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
109	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0
110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
111	Procesador, averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	750000	750000	0	0
112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
113	Placa madre, averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	800000	800000	0	0
114	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
115	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	220000	220000	0	0
116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	312000	312000	0	0
118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
119	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	70400	70400	0	0
120	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
121	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	390000	390000	0	0
122	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
123	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
125	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
127	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0
128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
129	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0
130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
131	Procesador, averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	750000	750000	0	0
132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0

133	Placa madre, averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
134	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
135	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
139	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
140	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
141	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
142	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
143	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
145	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
147	Disco duro, averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (IDE-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
149	Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
151	Procesador, averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
153	Placa madre, averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
154	Mano de obra por reemplazo de placa madre averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
155	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
159	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
161	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
162	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
163	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
165	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
171	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
173	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
175	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
179	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
181	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
182	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
183	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
185	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
191	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
193	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
195	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
199	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
201	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
202	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
203	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0

204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
205	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
211	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
213	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
215	Target de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
219	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G3 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
221	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
222	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
223	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
225	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
231	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
233	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
235	Target de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
239	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
241	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
242	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
243	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
245	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
251	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
253	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
255	Target de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
259	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
261	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
262	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
263	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
265	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
269	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
271	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
273	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
274	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

275	Targeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
276	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
277	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
278	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
279	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
280	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
281	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
282	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
283	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
284	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
285	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
286	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
287	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
288	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
289	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
290	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
291	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
292	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
293	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
294	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
295	Targeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
296	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
297	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
298	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
299	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
300	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
301	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
302	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
303	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
304	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
305	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
306	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
307	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
308	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
309	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
310	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
311	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
313	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
315	Targeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
316	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
317	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
318	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
319	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
320	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
321	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
322	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
323	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
324	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
325	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
326	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
327	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
328	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
329	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
330	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
331	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
332	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
333	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
334	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
335	Targeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
336	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
337	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
338	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
339	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
340	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
341	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
342	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
343	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
344	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
345	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0

346	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
347	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		650.000	650.000	0	0
348	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
349	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		440.000	440.000	0	0
350	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
351	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		750.000	750.000	0	0
352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
353	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		800.000	800.000	0	0
354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
355	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		220.000	220.000	0	0
356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		312.000	312.000	0	0
358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
359	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		70.400	70.400	0	0
360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 800 G1 PRO TWR	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
361	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		390.000	390.000	0	0
362	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
363	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		350.000	350.000	0	0
364	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
365	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
366	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
367	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		650.000	650.000	0	0
368	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
369	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		440.000	440.000	0	0
370	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
371	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		750.000	750.000	0	0
372	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
373	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		800.000	800.000	0	0
374	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
375	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		220.000	220.000	0	0
376	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
377	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		312.000	312.000	0	0
378	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
379	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		70.400	70.400	0	0
380	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
381	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		390.000	390.000	0	0
382	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
383	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		350.000	350.000	0	0
384	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
385	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
386	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
387	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		650.000	650.000	0	0
388	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
389	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		440.000	440.000	0	0
390	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
391	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		750.000	750.000	0	0
392	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
393	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		800.000	800.000	0	0
394	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
395	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		220.000	220.000	0	0
396	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
397	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		312.000	312.000	0	0
398	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
399	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		70.400	70.400	0	0
400	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6305 SSTP	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
401	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		390.000	390.000	0	0
402	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
403	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		350.000	350.000	0	0
404	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
405	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
406	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
407	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		650.000	650.000	0	0
408	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
409	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		440.000	440.000	0	0
410	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
411	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		750.000	750.000	0	0
412	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
413	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		800.000	800.000	0	0
414	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
415	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		220.000	220.000	0	0
416	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0

417	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		312.000		312.000	0	0
418	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
419	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		70.400		70.400	0	0
420	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7800	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
421	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		390.000		390.000	0	0
422	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		180.000		180.000	0	0
423	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		350.000		350.000	0	0
424	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
425	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		180.000		180.000	0	0
426	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
427	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		650.000		650.000	0	0
428	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
429	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		440.000		440.000	0	0
430	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
431	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		750.000		750.000	0	0
432	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
433	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		800.000		800.000	0	0
434	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
435	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		220.000		220.000	0	0
436	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
437	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		312.000		312.000	0	0
438	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
439	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		70.400		70.400	0	0
440	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
441	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		390.000		390.000	0	0
442	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		180.000		180.000	0	0
443	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		350.000		350.000	0	0
444	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
445	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		180.000		180.000	0	0
446	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
447	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		650.000		650.000	0	0
448	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
449	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		440.000		440.000	0	0
450	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
451	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		750.000		750.000	0	0
452	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
453	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		800.000		800.000	0	0
454	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
455	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		220.000		220.000	0	0
456	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
457	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		312.000		312.000	0	0
458	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
459	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		70.400		70.400	0	0
460	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
461	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		390.000		390.000	0	0
462	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		180.000		180.000	0	0
463	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		350.000		350.000	0	0
464	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
465	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		180.000		180.000	0	0
466	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
467	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		650.000		650.000	0	0
468	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
469	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		440.000		440.000	0	0
470	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
471	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		750.000		750.000	0	0
472	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
473	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		800.000		800.000	0	0
474	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
475	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		220.000		220.000	0	0
476	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
477	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		312.000		312.000	0	0
478	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
479	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		70.400		70.400	0	0
480	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
481	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1		390.000		390.000	0	0
482	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1		180.000		180.000	0	0
483	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1		350.000		350.000	0	0
484	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
485	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1		180.000		180.000	0	0
486	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1		170.000		170.000	0	0
487	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1		650.000		650.000	0	0

488	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
489	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0
490	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
491	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	750000	750000	0	0
492	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
493	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	800000	800000	0	0
494	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
495	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	220000	220000	0	0
496	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
497	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	312000	312000	0	0
498	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
499	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	70400	70400	0	0
500	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 3400 MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
501	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	390000	390000	0	0
502	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
503	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
504	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
505	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
506	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
507	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0
508	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
509	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0
510	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
511	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	750000	750000	0	0
512	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
513	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	800000	800000	0	0
514	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
515	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	220000	220000	0	0
516	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
517	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	312000	312000	0	0
518	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
519	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	70400	70400	0	0
520	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 3500 PRO MT	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
521	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	390000	390000	0	0
522	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
523	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
524	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
525	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
526	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
527	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRO 4000	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0

559	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	70400	70400	0	0
560	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6200 PRO SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
561	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	390000	390000	0	0
562	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
563	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
564	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
565	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
566	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
567	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0
568	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
569	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0
570	Mano de obra por reemplazo de memora averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
571	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	750000	750000	0	0
572	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
573	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	800000	800000	0	0
574	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
575	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	220000	220000	0	0
576	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
577	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	312000	312000	0	0
578	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
579	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	70400	70400	0	0
580	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
581	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	390000	390000	0	0
582	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
583	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
584	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
585	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
586	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
587	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0
588	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
589	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0
590	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
591	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	750000	750000	0	0
592	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
593	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	800000	800000	0	0
594	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
595	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	220000	220000	0	0
596	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
597	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	312000	312000	0	0
598	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
599	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	70400	70400	0	0
600	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
601	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	390000	390000	0	0
602	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
603	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
604	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
605	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
606	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
607	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0
608	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
609	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0
610	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
611	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	750000	750000	0	0
612	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
613	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	800000	800000	0	0
614	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
615	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	220000	220000	0	0
616	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
617	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	312000	312000	0	0
618	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
619	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	70400	70400	0	0
620	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP OMNIPRO110AIO	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
621	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	390000	390000	0	0
622	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
623	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	350000	350000	0	0
624	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
625	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	180000	180000	0	0
626	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
627	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	650000	650000	0	0
628	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170000	170000	0	0
629	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	440000	440000	0	0

630	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
631	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
632	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
633	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
634	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
635	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
636	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
637	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
638	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
639	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
640	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Compaq 6000 Pro SFF PC	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
641	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
642	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
643	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
644	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
645	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
646	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
647	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
648	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
649	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
650	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
651	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
652	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
653	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
654	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
655	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
656	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
657	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
658	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
659	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
660	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 500B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
661	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
662	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
663	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
664	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
665	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
666	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
667	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
668	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
669	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
670	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
671	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
672	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
673	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
674	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
675	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
676	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
677	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
678	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
679	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
680	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
681	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
682	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
683	Fuente de corriente eléctrica averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
684	Mano de obra por reemplazo de fuente de corriente eléctrica averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
685	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
686	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
687	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
688	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
689	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
690	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
691	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
692	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
693	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
694	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
695	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
696	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
697	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
698	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
699	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
700	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z2 MINI G4 PERFORMANCE WKS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

701	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
702	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
703	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
704	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
705	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
706	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
707	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
708	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
709	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
710	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
711	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
712	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
713	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
714	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
715	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
716	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
717	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
718	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
719	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
720	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Workstation Z240	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
721	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
722	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
723	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
724	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
725	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
726	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
727	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
728	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
729	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
730	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
731	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
732	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
733	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
734	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
735	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
736	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
737	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
738	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
739	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
740	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE DESK 705	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
741	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
742	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
743	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
744	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
745	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
746	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
747	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
748	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
749	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
750	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
751	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
752	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
753	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
754	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
755	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
756	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
757	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
758	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
759	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
760	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
761	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
762	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
763	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
764	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
765	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
766	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
767	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
768	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
769	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
770	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
771	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0

772	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
773	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1		800.000	800.000	0	0
774	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
775	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1		220.000	220.000	0	0
776	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
777	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1		312.000	312.000	0	0
778	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
779	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1		70.400	70.400	0	0
780	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL Optiplex 320	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
781	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		390.000	390.000	0	0
782	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
783	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		350.000	350.000	0	0
784	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
785	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
786	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
787	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		650.000	650.000	0	0
788	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
789	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		440.000	440.000	0	0
790	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
791	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		750.000	750.000	0	0
792	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
793	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		800.000	800.000	0	0
794	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
795	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		220.000	220.000	0	0
796	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
797	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		312.000	312.000	0	0
798	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
799	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		70.400	70.400	0	0
800	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
801	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		390.000	390.000	0	0
802	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
803	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		350.000	350.000	0	0
804	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
805	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
806	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
807	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		650.000	650.000	0	0
808	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
809	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		440.000	440.000	0	0
810	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
811	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		750.000	750.000	0	0
812	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
813	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		800.000	800.000	0	0
814	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
815	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		220.000	220.000	0	0
816	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
817	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		312.000	312.000	0	0
818	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
819	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		70.400	70.400	0	0
820	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
821	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		390.000	390.000	0	0
822	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
823	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		350.000	350.000	0	0
824	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
825	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0
826	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
827	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		650.000	650.000	0	0
828	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
829	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		440.000	440.000	0	0
830	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
831	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		750.000	750.000	0	0
832	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
833	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		800.000	800.000	0	0
834	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
835	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		220.000	220.000	0	0
836	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
837	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		312.000	312.000	0	0
838	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
839	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		70.400	70.400	0	0
840	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	Evento	1		170.000	170.000	0	0
841	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1		390.000	390.000	0	0
842	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1		180.000	180.000	0	0

843	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
844	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
845	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
846	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
847	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
848	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
849	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
850	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
851	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
852	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
853	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
854	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
855	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
856	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
857	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
858	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
859	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
860	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
861	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
862	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
863	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
864	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
865	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
866	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
867	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
868	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
869	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
870	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
871	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
872	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
873	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
874	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
875	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
876	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
877	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
878	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
879	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
880	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
881	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
882	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
883	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
884	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
885	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
886	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
887	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
888	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
889	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
890	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
891	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
892	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
893	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
894	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
895	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
896	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
897	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
898	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
899	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
900	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
901	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
902	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
903	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
904	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
905	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
906	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
907	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
908	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
909	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
910	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
911	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
912	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
913	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0

914	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
915	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1		220,000	220,000	0	0
916	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
917	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1		312,000	312,000	0	0
918	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
919	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1		70,400	70,400	0	0
920	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5000	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
921	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		390,000	390,000	0	0
922	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		180,000	180,000	0	0
923	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		350,000	350,000	0	0
924	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
925	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		180,000	180,000	0	0
926	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
927	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		650,000	650,000	0	0
928	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
929	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		440,000	440,000	0	0
930	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
931	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		750,000	750,000	0	0
932	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
933	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		800,000	800,000	0	0
934	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
935	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		220,000	220,000	0	0
936	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
937	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		312,000	312,000	0	0
938	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
939	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		70,400	70,400	0	0
940	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
941	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		390,000	390,000	0	0
942	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		180,000	180,000	0	0
943	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		350,000	350,000	0	0
944	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
945	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		180,000	180,000	0	0
946	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
947	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		650,000	650,000	0	0
948	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
949	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		440,000	440,000	0	0
950	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
951	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		750,000	750,000	0	0
952	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
953	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		800,000	800,000	0	0
954	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
955	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		220,000	220,000	0	0
956	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
957	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		312,000	312,000	0	0
958	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
959	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		70,400	70,400	0	0
960	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5090	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
961	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		390,000	390,000	0	0
962	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		180,000	180,000	0	0
963	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		350,000	350,000	0	0
964	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
965	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		180,000	180,000	0	0
966	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
967	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		650,000	650,000	0	0
968	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
969	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		440,000	440,000	0	0
970	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
971	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		750,000	750,000	0	0
972	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
973	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		800,000	800,000	0	0
974	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
975	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		220,000	220,000	0	0
976	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
977	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		312,000	312,000	0	0
978	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
979	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		70,400	70,400	0	0
980	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 8010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0
981	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1		390,000	390,000	0	0
982	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1		180,000	180,000	0	0
983	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1		350,000	350,000	0	0
984	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1		170,000	170,000	0	0

985	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
986	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
987	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
988	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
989	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
990	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
991	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
992	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
993	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
994	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
995	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
996	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
997	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
998	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
999	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
1000	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1001	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
1002	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
1003	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
1004	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1005	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
1006	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1007	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
1008	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1009	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
1010	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1011	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
1012	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1013	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
1014	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1015	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
1016	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1017	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
1018	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1019	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
1020	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1021	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
1022	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
1023	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
1024	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1025	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
1026	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1027	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
1028	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1029	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
1030	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1031	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
1032	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1033	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
1034	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1035	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0
1036	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1037	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	312,000	312,000	0	0
1038	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1039	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	70,400	70,400	0	0
1040	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3080	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1041	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	390,000	390,000	0	0
1042	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
1043	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
1044	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1045	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	180,000	180,000	0	0
1046	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1047	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	650,000	650,000	0	0
1048	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1049	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	440,000	440,000	0	0
1050	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1051	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	750,000	750,000	0	0
1052	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1053	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	800,000	800,000	0	0
1054	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
1055	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	220,000	220,000	0	0

1056	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1057	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1058	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1059	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1060	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1061	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1062	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1063	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1064	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1065	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1066	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1067	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1068	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1069	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1070	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1071	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1072	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1073	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1074	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1075	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1076	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1077	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1078	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1079	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1080	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 5055 MT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1081	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1082	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1083	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1084	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1085	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1086	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1087	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1088	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1089	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1090	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1091	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1092	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1093	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1094	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1095	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1096	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1097	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1098	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1099	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1100	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1101	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1102	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1103	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1104	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1105	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1106	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1107	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1108	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1109	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1110	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1111	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1112	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1113	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1114	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1115	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1116	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1117	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1118	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1119	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1120	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1121	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1122	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1123	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1124	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1125	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1126	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

1127	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1128	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1129	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1130	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1131	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1132	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1133	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1134	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1135	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1136	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1137	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1138	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1139	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1140	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO V50S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1141	Mantenimiento preventivo CPU CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1142	Actualización de Firmware CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1143	Fuente averiada, reemplazo (ATX) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1144	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1145	Cooler averiado, reemplazo CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1146	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1147	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1148	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1149	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1150	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1151	Procesador averiado, reemplazo CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1152	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1153	Placa madre averiada, reemplazo CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1154	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1155	Tarjeta de red pci-wifi CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1156	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1157	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1158	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1159	Batería Interna CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1160	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna CPU LENOVO GLS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1161	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1162	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1163	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1164	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1165	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1166	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1167	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1168	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1169	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1170	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1171	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1172	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1173	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1174	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1175	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1176	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1177	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1178	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1179	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1180	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE M91P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1181	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1182	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1183	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1184	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1185	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1186	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1187	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1188	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1189	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1190	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1191	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1192	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1193	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1194	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1195	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1196	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1197	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0

1198	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1199	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1200	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE MT-M-9965-A6U	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1201	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1202	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1203	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1204	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1205	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1206	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1207	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1208	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1209	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1210	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1211	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1212	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1213	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1214	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1215	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1216	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1217	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1218	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1219	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1220	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1221	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1222	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1223	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1224	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1225	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1226	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1227	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1228	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1229	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1230	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1231	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1232	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1233	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1234	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1235	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1236	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1237	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1238	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1239	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1240	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKCENTRE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1241	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1242	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1243	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1244	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1245	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1246	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1247	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1248	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1249	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1250	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1251	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1252	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1253	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1254	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1255	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1256	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1257	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1258	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1259	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1260	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1261	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1262	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1263	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1264	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1265	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1266	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1267	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1268	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

1260	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1270	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1271	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1272	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1273	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1274	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1275	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1276	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1277	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1278	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1279	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1280	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MTEK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1281	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1282	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1283	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1284	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1285	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1286	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1287	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1288	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1289	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1290	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1291	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1292	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1293	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1294	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1295	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1296	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1297	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1298	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1299	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1300	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA SATELLITE SATE K702	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1301	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1302	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1303	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1304	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1305	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1306	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1307	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1308	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1309	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1310	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1311	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1312	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1313	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1314	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1315	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1316	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1317	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1318	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1319	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1320	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO CLON MARCA AOPEN	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1321	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1322	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1323	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1324	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1325	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1326	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1327	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1328	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1329	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1330	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1331	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1332	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1333	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1334	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1335	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1336	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1337	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1338	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1339	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0

1340	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA GURU	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1341	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
1342	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1343	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1344	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1345	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
1346	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1347	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
1348	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1349	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
1350	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1351	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
1352	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1353	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1354	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1355	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
1356	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1357	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
1358	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1359	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
1360	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO CLON BCA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1361	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1362	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1363	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1364	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1365	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1366	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1367	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1368	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1369	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1370	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1371	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1372	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1373	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1374	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1375	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1376	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1377	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1378	Reemplazo de display NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1379	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1380	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1381	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1382	Pila Interna NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1383	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP Laptop 15-e2127wm	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1384	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1385	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1386	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1387	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1388	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1389	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1390	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1391	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1392	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1393	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1394	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1395	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1396	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1397	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1398	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1399	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1400	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1401	Reemplazo de display NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1402	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1403	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1404	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1405	Pila Interna NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1406	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1407	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1408	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1409	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1410	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0

1411	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1412	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1413	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1414	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1415	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1416	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1417	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1418	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1419	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1420	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1421	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1422	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1423	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1424	Reemplazo de display NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1425	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1426	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1427	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1428	Pila Interna NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1429	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1430	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1431	Actualización de Firmware NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1432	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1433	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1434	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1435	Pantalla averiada NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1436	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1437	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1438	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1439	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1440	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1441	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1442	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1443	reemplazo de batería NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1444	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1445	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1446	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1447	reemplazo de display NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1448	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1449	reemplazo de touch pad NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1450	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1451	Pila Interna NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1452	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK Pavilion Laptop 14	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1453	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1454	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1455	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1456	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1457	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1458	Pantalla averiada NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1459	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1460	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1461	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1462	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1463	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1464	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1465	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1466	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1467	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1468	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1469	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1470	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1471	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1472	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1473	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1474	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1475	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1476	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1477	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1478	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1479	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1480	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1481	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0

1482	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1483	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1484	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1485	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1486	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1487	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1488	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1489	reemplazo de batería NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1490	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1491	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1492	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1493	reemplazo de display NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1494	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1495	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1496	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1497	Pila Interna NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1498	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP 15-DW2039LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1499	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1500	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1501	Gargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1502	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1503	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1504	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1505	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1506	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1507	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1508	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1509	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1510	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1511	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1512	reemplazo de batería NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1513	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1514	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1515	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1516	reemplazo de display NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1517	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1518	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1519	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1520	Pila Interna NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1521	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP ZBOOK 15 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1522	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1523	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1524	Gargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1525	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1526	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1527	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1528	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1529	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1530	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1531	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1532	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1533	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1534	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1535	reemplazo de batería NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1536	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1537	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1538	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1539	reemplazo de display NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1540	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1541	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1542	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1543	Pila Interna NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1544	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP ZBOOK POWER G8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1545	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1546	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1547	Gargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1548	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1549	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1550	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1551	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1552	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0

1553	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1554	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1555	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1556	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1557	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1558	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1559	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1560	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1561	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1562	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1563	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1564	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1565	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1566	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1567	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1568	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1569	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1570	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1571	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1572	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1573	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1574	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1575	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1576	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1577	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1578	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1579	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1580	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1581	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1582	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1583	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1584	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1585	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1586	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1587	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1588	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1589	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1590	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1591	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1592	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1593	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1594	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1595	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1596	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1597	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1598	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1599	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1600	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1601	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1602	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1603	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1604	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1605	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1606	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1607	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1608	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1609	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1610	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1611	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1612	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1613	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1614	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1615	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1616	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1617	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1618	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1619	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1620	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1621	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1622	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1623	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0

1624	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1625	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1626	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1627	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1628	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1629	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1630	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1631	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1632	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1633	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1634	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1635	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1636	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1637	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1638	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1639	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1640	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1641	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1642	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1643	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1644	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1645	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1646	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1647	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1648	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1649	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1650	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1651	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1652	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1653	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1654	reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1655	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1656	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1657	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1658	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1659	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1660	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1661	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1662	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1663	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1664	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1665	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1666	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1667	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1668	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1669	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1670	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1671	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1672	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1673	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1674	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1675	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1676	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1677	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1678	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1679	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1680	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1681	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1682	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G7	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1683	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1684	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1685	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1686	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1687	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1688	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1689	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1690	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1691	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1692	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1693	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1694	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0

1695	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1696	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1697	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1698	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1699	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1700	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1701	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1702	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1703	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1704	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1705	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1706	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1707	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1708	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1709	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1710	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1711	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1712	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1713	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1714	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1715	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1716	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1717	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1718	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1719	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1720	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1721	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1722	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1723	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1724	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1725	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1726	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1727	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1728	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G2	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1729	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1730	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1731	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1732	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1733	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1734	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1735	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1736	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1737	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1738	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1739	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1740	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1741	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1742	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1743	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1744	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1745	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1746	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1747	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1748	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1749	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1750	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1751	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4430S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1752	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1753	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1754	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1755	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1756	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1757	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1758	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1759	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1760	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1761	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1762	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1763	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1764	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1765	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0

1766	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1767	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1768	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1769	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1770	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1771	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1772	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1773	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1774	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1775	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1776	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1777	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1778	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1779	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1780	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1781	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1782	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1783	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1784	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1785	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1786	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1787	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1788	Reemplazo de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1789	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1790	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1791	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1792	Reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1793	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1794	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1795	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1796	Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1797	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1798	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1799	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1800	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1801	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1802	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1803	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1804	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1805	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1806	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1807	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1808	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1809	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1810	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1811	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1812	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1813	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1814	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1815	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1816	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1817	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1818	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1819	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1820	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION M6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1821	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1822	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1823	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1824	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1825	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1826	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1827	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1828	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1829	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1830	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1831	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1832	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1833	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1834	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1835	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1836	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0

1837	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1838	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1839	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1840	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1841	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1842	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1843	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION DM3	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1844	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1845	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1846	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1847	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1848	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1849	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1850	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1851	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1852	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1853	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1854	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1855	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1856	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1857	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1858	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1859	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1860	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1861	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1862	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1863	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1864	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1865	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1866	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION DV4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1867	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1868	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1869	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1870	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1871	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1872	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1873	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1874	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1875	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1876	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1877	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1878	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1879	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1880	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1881	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1882	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1883	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1884	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1885	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1886	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1887	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1888	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1889	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1890	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1891	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1892	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1893	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1894	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1895	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1896	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1897	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1898	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1899	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1900	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1901	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1902	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1903	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1904	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1905	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1906	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1907	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0

1908	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1909	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1910	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1911	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1912	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILLON GAMIN LAPTOP 15CX001LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1913	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1914	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1915	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1916	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1917	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1918	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1919	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1920	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1921	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1922	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1923	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1924	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1925	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1926	reemplazo de batería NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1927	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1928	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1929	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1930	reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1931	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1932	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1933	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1934	Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1935	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP PAVILLON X360	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1936	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1937	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1938	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1939	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1940	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1941	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1942	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1943	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1944	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1945	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1946	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1947	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1948	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1949	reemplazo de batería NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1950	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1951	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1952	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1953	reemplazo de display NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1954	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1955	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
1956	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1957	Pila Interna NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1958	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP ENVY 17	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1959	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1960	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1961	Cargador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1962	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1963	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1964	Disco duro averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1965	Mano de obra por disco duro averiada NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1966	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1967	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1968	Procesador averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1969	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1970	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1971	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1972	reemplazo de batería NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1973	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1974	reemplazo de teclado averiada NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1975	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1976	reemplazo de display NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1977	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1978	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0

1979	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1980	Pila Interna NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
1981	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP ENVY M6-1160LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1982	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
1983	Actualización de Firmware NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1984	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1985	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
1986	Mano de obra por cambio de Cooler averiado NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1987	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
1988	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1989	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
1990	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1991	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
1992	Mano de obra por cambio de procesador NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1993	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
1994	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1995	reemplazo de batería NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
1996	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1997	reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
1998	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
1999	reemplazo de display NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2000	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2001	reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2002	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2003	Pila Interna NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2004	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK HP M61076LA	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2005	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2006	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2007	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2008	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2009	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2010	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2011	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2012	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2013	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2014	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2015	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2016	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2017	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2018	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2019	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2020	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2021	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2022	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2023	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2024	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2025	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2026	Pila Interna NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2027	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL HP 435	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2028	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2029	Actualización de Firmware NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2030	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2031	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2032	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2033	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2034	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2035	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2036	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2037	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2038	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2039	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2040	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2041	Reemplazo de batería NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2042	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2043	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2044	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2045	Reemplazo de display NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2046	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2047	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2048	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2049	Pila Interna NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0

2050	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK Inspiron 3493	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2051	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2052	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2053	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2054	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2055	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2056	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2057	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2058	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2059	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2060	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2061	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2062	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2063	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2064	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2065	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2066	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2067	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2068	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2069	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2070	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2071	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2072	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2073	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 2100	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2074	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2075	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2076	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2077	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2078	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2079	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2080	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2081	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2082	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2083	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2084	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2085	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2086	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2087	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2088	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2089	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2090	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2091	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2092	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2093	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2094	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2095	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2096	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2097	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2098	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2099	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2100	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2101	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2102	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2103	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2104	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2105	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2106	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2107	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2108	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2109	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2110	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2111	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2112	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2113	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2114	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2115	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2116	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2117	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2118	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2119	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2120	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE E3570 XCTO	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0

2121	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2122	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2123	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2124	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2125	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2126	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2127	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2128	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2129	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2130	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2131	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2132	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2133	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2134	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2135	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2136	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2137	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2138	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2139	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2140	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2141	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2142	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E5570 XCTO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2143	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2144	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2145	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2146	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2147	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2148	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2149	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2150	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2151	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2152	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2153	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2154	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2155	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2156	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2157	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2158	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2159	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2160	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2161	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2162	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2163	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2164	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2165	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE 6400	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2166	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2167	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2168	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2169	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2170	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2171	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2172	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2173	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2174	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2175	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2176	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2177	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2178	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2179	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2180	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2181	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2182	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2183	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2184	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2185	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2186	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2187	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2188	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2189	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2190	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2191	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0

2192	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2193	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2194	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2195	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2196	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2197	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2198	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2199	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2200	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2201	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2202	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2203	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2204	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2205	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2206	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2207	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2208	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2209	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2210	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2211	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E6530	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2212	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2213	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2214	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2215	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2216	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2217	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2218	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2219	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2220	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2221	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2222	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2223	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2224	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2225	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2226	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2227	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2228	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2229	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2230	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2231	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2232	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2233	Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2234	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2235	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2236	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2237	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2238	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2239	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2240	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2241	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2242	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2243	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2244	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2245	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2246	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2247	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2248	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2249	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2250	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2251	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2252	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2253	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2254	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2255	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2256	Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2257	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3571	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2258	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2259	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2260	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2261	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2262	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

2263	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2264	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2265	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2266	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2267	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2268	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2269	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2270	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2271	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2272	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2273	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2274	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2275	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2276	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2277	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2278	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2279	Pila Interna NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2280	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL M2800 BT	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2281	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2282	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2283	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2284	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2285	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2286	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2287	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2288	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2289	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2290	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2291	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2292	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2293	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2294	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2295	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2296	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2297	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2298	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2299	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2300	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2301	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2302	Pila Interna NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2303	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL Precision M2800	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2304	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2305	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2306	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2307	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2308	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2309	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2310	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2311	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2312	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2313	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2314	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2315	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2316	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2317	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2318	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2319	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2320	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2321	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2322	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2323	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2324	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2325	Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2326	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2327	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2328	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2329	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2330	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2331	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2332	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2333	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

2334	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2335	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2336	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2337	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2338	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2339	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2340	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2341	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2342	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2343	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2344	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2345	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2346	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2347	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2348	Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2349	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro 1220	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2350	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2351	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2352	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2353	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2354	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2355	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2356	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2357	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2358	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2359	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2360	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2361	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2362	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2363	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2364	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2365	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2366	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2367	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2368	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2369	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2370	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2371	Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2372	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL Vostro 1320	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2373	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2374	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2375	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2376	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2377	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2378	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2379	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2380	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2381	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2382	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2383	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2384	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2385	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2386	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2387	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2388	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2389	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2390	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2391	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2392	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2393	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2394	Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2395	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL LATITUDE E5410	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2396	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2397	Actualización de Firmware NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2398	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2399	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2400	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2401	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2402	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2403	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2404	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

2405	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2406	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2407	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2408	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2409	Reemplazo de batería NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2410	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2411	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2412	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2413	Reemplazo de display NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2414	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2415	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2416	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2417	Pila Interna NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2418	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK LATITUDE 5510	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2419	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2420	Actualización de Firmware NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2421	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2422	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2423	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2424	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2425	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2426	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2427	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2428	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2429	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2430	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2431	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2432	Reemplazo de batería NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2433	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2434	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2435	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2436	Reemplazo de display NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2437	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2438	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2439	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2440	Pila Interna NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2441	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK V1720	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2442	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2443	Actualización de Firmware NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2444	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2445	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2446	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2447	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2448	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2449	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2450	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2451	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2452	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2453	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2454	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2455	Reemplazo de batería NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2456	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2457	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2458	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2459	Reemplazo de display NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2460	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2461	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2462	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2463	Pila Interna NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2464	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK Vostro 3300	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2465	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2466	Actualización de Firmware NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2467	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2468	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2469	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2470	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2471	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2472	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2473	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2474	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2475	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

2476	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2477	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2478	Reemplazo de batería NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2479	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2480	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2481	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2482	Reemplazo de display NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2483	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2484	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2485	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2486	Pila Interna NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2487	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK Vostro 3590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2488	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2489	Actualización de Firmware NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2490	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2491	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2492	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2493	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2494	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2495	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2496	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2497	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2498	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2499	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2500	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2501	Reemplazo de batería NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2502	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2503	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2504	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2505	Reemplazo de display NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2506	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2507	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2508	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2509	Pila Interna NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2510	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK ACER ASPIRE3 N19C1	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2511	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2512	Actualización de Firmware NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2513	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2514	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2515	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2516	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2517	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2518	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2519	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2520	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2521	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2522	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2523	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2524	Reemplazo de batería NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2525	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2526	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2527	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2528	Reemplazo de display NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2529	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2530	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2531	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2532	Pila Interna NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2533	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK TOSHIBA L305-SP6932R	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2534	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2535	Actualización de Firmware NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2536	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2537	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2538	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2539	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2540	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2541	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2542	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2543	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2544	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2545	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2546	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

2547	Reemplazo de batería NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2548	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2549	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2550	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2551	Reemplazo de display NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2552	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2553	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2554	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2555	Pila Interna NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2556	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK LENOVO SL-500	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2557	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2558	Actualización de Firmware NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2559	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2560	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2561	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2562	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2563	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2564	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2565	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2566	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2567	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2568	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2569	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2570	Reemplazo de batería NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2571	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2572	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2573	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2574	Reemplazo de display NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2575	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2576	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2577	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2578	Pila Interna NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2579	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK SAMSUNG	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2580	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
2581	Actualización de Firmware NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2582	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2583	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
2584	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2585	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2586	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2587	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2588	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2589	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2590	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2591	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
2592	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2593	Reemplazo de batería NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
2594	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2595	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2596	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2597	Reemplazo de display NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
2598	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2599	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2600	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2601	Pila Interna NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
2602	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK GURU GBOOK	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2603	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S4	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2604	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2605	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S4	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2606	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2607	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S4	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2608	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2609	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2610	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2611	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8+	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2612	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8+	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2613	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2614	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2615	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR BENQ DP MX560	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2616	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR BENQ DP MX560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2617	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR BENQ DP MX560	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0

2618	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR BENQ DP MX560	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2619	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR BENQ DP MX560	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2620	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR BENQ DP MX560	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2621	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR BENQ MX660P	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2622	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR BENQ MX660P	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2623	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR BENQ MX660P	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2624	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR BENQ MX660P	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2625	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR BENQ MX660P	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2626	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR BENQ MX660P	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2627	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR BENQ MX666	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2628	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR BENQ MX666	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2629	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR BENQ MX666	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2630	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR BENQ MX666	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2631	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR BENQ MX666	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2632	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR BENQ MX666	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2633	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2634	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2635	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2636	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2637	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2638	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA BENQ MS502	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2639	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2640	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2641	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2642	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2643	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2644	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA BENQ MW523	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2645	Cambio de Fuente, reemplazo Projector BENQ	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2646	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada Projector BENQ	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2647	Cambio de lámpara, reemplazo Projector BENQ	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2648	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada Projector BENQ	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2649	Placa madre averiada, reemplazo Projector BENQ	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2650	Mano de obra por reemplazo de placa averiada Projector BENQ	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2651	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2652	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2653	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2654	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2655	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2656	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2657	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2658	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2659	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2660	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2661	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2662	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2663	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2664	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2665	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2666	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2667	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2668	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2669	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2670	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2671	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2672	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2673	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2674	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2675	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2676	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2677	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2678	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2679	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2680	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600L XGA	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2681	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2682	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2683	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2684	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2685	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	1,000,000	1,000,000	0	0
2686	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA EPSON Power Lite X36	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2687	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2688	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0

2689	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2690	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2691	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2692	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR EPSON H843A	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2693	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2694	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2695	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2696	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2697	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2698	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR INFOCUS W240	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2699	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2700	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2701	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2702	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2703	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2704	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PA502S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2705	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2706	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2707	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2708	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2709	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2710	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PS750W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2711	Cambio de Fuente, reemplazo PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2712	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2713	Cambio de lámpara, reemplazo PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2714	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada o quemada PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2715	Placa madre averiada, reemplazo PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2716	Mano de obra por reemplazo de placa averiada PROYECTOR MARCA Optoma	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2717	Mantenimiento preventivo impresora matricial IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	0	0
2718	Impresión con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	625.000	625.000	0	0
2719	Mano de obra por piezas desgastadas IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2720	Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2721	Mano de obra por calibración y reemplazo de cabezal IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2722	Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	0	0
2723	Mano de obra por revision y cambio de piezas móviles IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2724	No responde a los controles, placa averiada IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	700.000	700.000	0	0
2725	Mano de obra por placa averiada IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2726	Cambio de Fuente, reemplazo IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	580.000	580.000	0	0
2727	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada IMPRESORA EPSON LQ-2090-MATRICAL	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2728	cambio de cabezal de impresión Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2729	mano de obra por cambio de cabezal de impresión Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2730	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	0	0
2731	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2732	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2733	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2734	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2735	Fotocoductor, Kit, Modulo de transferencia Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2736	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoroductor, Kit, Modulo de transferencia Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2737	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2738	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2739	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2740	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2741	Cambio de la unidad de fusor Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	965.000	965.000	0	0
2742	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2743	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2744	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2745	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Multifuncional Brother Color DCP-T420W	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2746	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2747	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2748	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	0	0
2749	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2750	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2751	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2752	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2753	Fotocoductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2754	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoroductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2755	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2756	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2757	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2758	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2759	Cambio de la unidad de fusor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	965.000	965.000	0	0

2760	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2761	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2762	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2763	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Impresora Samsung SL-M4020ND	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2764	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2765	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2766	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	0	0
2767	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2768	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2769	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2770	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2771	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2772	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2773	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2774	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2775	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2776	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2777	Cambio de la unidad de fusor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	965.000	965.000	0	0
2778	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2779	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2780	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2781	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Impresora LEXMARK CS310dn	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2782	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2783	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2784	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	0	0
2785	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2786	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2787	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2788	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2789	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2790	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2791	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2792	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2793	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2794	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2795	Cambio de la unidad de fusor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	965.000	965.000	0	0
2796	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2797	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2798	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2799	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Impresora Samsung CLP680	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2800	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2801	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2802	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	0	0
2803	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2804	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2805	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2806	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2807	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2808	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2809	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2810	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2811	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2812	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2813	Cambio de la unidad de fusor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	965.000	965.000	0	0
2814	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2815	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2816	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2817	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Multifuncional Samsung SL-M2885FW	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2818	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2819	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2820	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	0	0
2821	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2822	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2823	Kit de Reparación o kit de mantenimiento Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2824	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2825	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2826	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2827	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2828	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2829	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2830	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

2831	Cambio de la unidad de fusor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	965.000	965.000	0	0
2832	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2833	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2834	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2835	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo Impresora Hp officejet pro 251dw	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2836	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2837	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2838	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	0	0
2839	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2840	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2841	Kit de Reparación o kit de mantenimiento IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2842	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2843	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2844	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2845	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2846	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2847	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2848	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2849	Cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	965.000	965.000	0	0
2850	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2851	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2852	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2853	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo IMPRESORA LASER JET 4515	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2854	Cambio de cabezal de impresión IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2855	Mano de obra por cambio de cabezal de impresión IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2856	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	0	0
2857	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2858	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2859	Kit de Reparación o kit de mantenimiento IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2860	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2861	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2862	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2863	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2864	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2865	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2866	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2867	Cambio de la unidad de fusor IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	965.000	965.000	0	0
2868	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2869	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2870	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2871	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2872	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2873	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2874	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	0	0
2875	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2876	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2877	Kit de Reparación o kit de mantenimiento IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2878	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2879	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2880	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2881	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2882	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2883	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2884	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2885	Cambio de la unidad de fusor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	965.000	965.000	0	0
2886	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2887	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2888	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2889	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	0	0
2890	Módulo de escaner, reemplazo IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	495.000	495.000	0	0
2891	Mano de obra por reemplazo Módulo de escaner, IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2892	No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
2893	Mano de obra por Reparación o cambio de rodillo fusor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2894	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2895	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2896	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2897	Kit de Reparación o kit de mantenimiento IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2898	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2899	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2900	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2901	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente. IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	0	0

2902	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2903	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
2904	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2905	Cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	910.000	910.000	0	0
2906	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2907	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	980.000	980.000	0	0
2908	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2909	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	Evento	1	990.000	990.000	0	0
2910	cambio de cabezal de impresión IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	700.000	700.000	0	0
2911	Mano de obra por cambio de cabezal de impresión IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2912	No arrastra papel, falla del mecanismo tractor IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2913	Mano de obra por Reparación o cambio del mecanismo tractor IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2914	Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	380.000	380.000	0	0
2915	Kit de Reparación o kit de mantenimiento IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	780.000	780.000	0	0
2916	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2917	Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	780.000	780.000	0	0
2918	Mano de obra por Reparación o cambio del Fotoconductor, Kit, Modulo de transferencia IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2919	Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	900.000	900.000	0	0
2920	Mano de obra por Reparación o cambio del alimentador IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2921	Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
2922	Mano de obra por Reparación o cambio de los engranajes IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2923	Cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	900.000	900.000	0	0
2924	Mano de obra por cambio de la unidad de fusor IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2925	Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	950.000	950.000	0	0
2926	Mano de obra por Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2927	Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo IMPRESORA LEXMARK Z647	Unidad	Evento	1	930.000	930.000	0	0
2928	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2929	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	500.000	500.000	0	0
2930	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2931	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2932	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2933	No enciende fuente, transformador ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2934	Mano de obra por Reparación o transformador ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2935	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2936	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2937	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
2938	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2939	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	700.000	700.000	0	0
2940	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2941	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2942	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER HP 4500 FN1 PRO	Unidad	Evento	1	165.000	165.000	0	0
2943	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2944	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	500.000	500.000	0	0
2945	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2946	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2947	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2948	No enciende fuente, transformador ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2949	Mano de obra por Reparación o transformador ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2950	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2951	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2952	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
2953	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2954	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	700.000	700.000	0	0
2955	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2956	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2957	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER HP SCANJET 5590	Unidad	Evento	1	165.000	165.000	0	0
2958	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
2959	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	500.000	500.000	0	0
2960	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2961	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
2962	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2963	No enciende fuente, transformador ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2964	Mano de obra por Reparación o transformador ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2965	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
2966	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2967	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
2968	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2969	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	700.000	700.000	0	0
2970	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
2971	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
2972	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER HP SCANJET G2710	Unidad	Evento	1	165.000	165.000	0	0

2973	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	400,000	400,000	0	0
2974	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	500,000	500,000	0	0
2975	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2976	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
2977	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2978	No enciende fuente, transformador ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2979	Mano de obra por Reparación de transformador ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2980	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2981	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2982	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	660,000	660,000	0	0
2983	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2984	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	700,000	700,000	0	0
2985	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2986	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2987	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	Evento	1	165,000	165,000	0	0
2988	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	400,000	400,000	0	0
2989	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	500,000	500,000	0	0
2990	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2991	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
2992	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2993	No enciende fuente, transformador ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
2994	Mano de obra por Reparación de transformador ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2995	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
2996	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2997	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	660,000	660,000	0	0
2998	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
2999	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	700,000	700,000	0	0
3000	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3001	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
3002	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	Evento	1	165,000	165,000	0	0
3003	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	400,000	400,000	0	0
3004	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	500,000	500,000	0	0
3005	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3006	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
3007	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3008	No enciende fuente, transformador ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
3009	Mano de obra por Reparación de transformador ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3010	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
3011	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3012	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	660,000	660,000	0	0
3013	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3014	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	700,000	700,000	0	0
3015	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3016	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
3017	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER SENDER 9250C	Unidad	Evento	1	165,000	165,000	0	0
3018	Mantenimiento preventivo escaner ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	400,000	400,000	0	0
3019	Cambio de lámpara averiada, reemplazo ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	500,000	500,000	0	0
3020	Mano de obra por reemplazo de lámpara averiada ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3021	Kit de rodillos de arrastre de papel ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	350,000	350,000	0	0
3022	Mano de obra por reemplazo de kit de rodillos ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3023	No enciende fuente, transformador ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
3024	Mano de obra por Reparación de transformador ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3025	Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	450,000	450,000	0	0
3026	Mano de obra por Reparación o reemplazo de cabezal de escaneo ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3027	Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	660,000	660,000	0	0
3028	Mano de obra por Reparación o reemplazo de los espejos ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3029	Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	700,000	700,000	0	0
3030	Mano de obra por Reparación o reemplazo del dispositivo de carga agrupada ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3031	Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
3032	Mano de obra por Reparación o reemplazo de la fuente de alimentación ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	Evento	1	165,000	165,000	0	0
3033	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
3034	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	1,200,000	1,200,000	0	0
3035	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3036	Batería, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	590,000	590,000	0	0
3037	Mano de obra por reemplazo de batería TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0
3038	Cargador, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	660,000	660,000	0	0
3039	Usb, Reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	216,000	216,000	0	0
3040	No arranca - falla del S.O., Actualización TABLET MARCA SAMSUNG TAB A 10.1	Unidad	Evento	1	660,000	660,000	0	0
3041	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	550,000	550,000	0	0
3042	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	1,200,000	1,200,000	0	0
3043	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	170,000	170,000	0	0

3044	Bateria, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	590.000	590.000	0	0
3045	Mano de obra por reemplazo de bateria TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3046	Cargador, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
3047	Usb, Reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	216.000	216.000	0	0
3048	No arranca - falla del S.O, Actualizacion TABLET MARCA SAMSUNG TAB S8	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
3049	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
3050	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	1.900.000	1.900.000	0	0
3051	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3052	Bateria, reemplazo TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	900.000	900.000	0	0
3053	Mano de obra por reemplazo de bateria TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3054	Cargador, reemplazo TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3055	Usb, Reemplazo TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3056	No arranca - falla del S.O, Actualizacion TABLET MARCA APPLE	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
3057	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
3058	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.200.000	0	0
3059	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3060	Bateria, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	590.000	590.000	0	0
3061	Mano de obra por reemplazo de bateria TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3062	Cargador, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
3063	Usb, Reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	216.000	216.000	0	0
3064	No arranca - falla del S.O, Actualizacion TABLET MARCA SAMSUNG Galaxy Tab A	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
3065	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
3066	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.200.000	0	0
3067	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3068	Bateria, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	590.000	590.000	0	0
3069	Mano de obra por reemplazo de bateria TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3070	Cargador, reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
3071	Usb, Reemplazo TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	216.000	216.000	0	0
3072	No arranca - falla del S.O, Actualizacion TABLET MARCA SAMSUNG TAB6	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
3073	Mantenimiento Preventivo Tablet TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	550.000	550.000	0	0
3074	Pantalla, reemplazo TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.200.000	0	0
3075	Mano de obra por reemplazo de pantalla TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3076	Bateria, reemplazo TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	590.000	590.000	0	0
3077	Mano de obra por reemplazo de bateria TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3078	Cargador, reemplazo TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
3079	Usb, Reemplazo TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	216.000	216.000	0	0
3080	No arranca - falla del S.O, Actualizacion TABLET MARCA Vanquisher	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	0	0
3081	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3082	Pantalla, reemplazo MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3083	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3084	Botones de control, reemplazo MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3085	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3086	Placa madre, reemplazo MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3087	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR LE1711	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3088	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3089	Pantalla, reemplazo MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3090	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3091	Botones de control, reemplazo MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3092	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3093	Placa madre, reemplazo MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3094	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR L1706	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3095	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3096	Pantalla, reemplazo MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3097	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3098	Botones de control, reemplazo MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3099	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3100	Placa madre, reemplazo MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3101	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR L1710	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3102	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3103	Pantalla, reemplazo MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3104	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3105	Botones de control, reemplazo MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3106	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3107	Placa madre, reemplazo MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3108	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP PRO DISPLAY	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3109	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP V193	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3110	Pantalla, reemplazo MONITOR HP V193	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3111	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP V193	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3112	Botones de control, reemplazo MONITOR HP V193	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3113	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP V193	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3114	Placa madre, reemplazo MONITOR HP V193	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0

3115	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP V193	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3116	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP P202	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3117	Pantalla, reemplazo MONITOR HP P202	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3118	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP P202	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3119	Botones de control, reemplazo MONITOR HP P202	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3120	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP P202	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3121	Placa madre, reemplazo MONITOR HP P202	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3122	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP P202	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3123	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP LE1901W	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3124	Pantalla, reemplazo MONITOR HP LE1901W	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3125	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP LE1901W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3126	Botones de control, reemplazo MONITOR HP LE1901W	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3127	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP LE1901W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3128	Placa madre, reemplazo MONITOR HP LE1901W	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3129	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP LE1901W	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3130	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP V201	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3131	Pantalla, reemplazo MONITOR HP V201	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3132	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP V201	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3133	Botones de control, reemplazo MONITOR HP V201	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3134	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP V201	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3135	Placa madre, reemplazo MONITOR HP V201	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3136	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP V201	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3137	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP V202	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3138	Pantalla, reemplazo MONITOR HP V202	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3139	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP V202	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3140	Botones de control, reemplazo MONITOR HP V202	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3141	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP V202	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3142	Placa madre, reemplazo MONITOR HP V202	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3143	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP V202	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3144	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP V203p	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3145	Pantalla, reemplazo MONITOR HP V203p	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3146	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP V203p	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3147	Botones de control, reemplazo MONITOR HP V203p	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3148	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP V203p	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3149	Placa madre, reemplazo MONITOR HP V203p	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3150	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP V203p	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3151	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP V214A	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3152	Pantalla, reemplazo MONITOR HP V214A	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3153	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP V214A	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3154	Botones de control, reemplazo MONITOR HP V214A	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3155	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP V214A	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3156	Placa madre, reemplazo MONITOR HP V214A	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3157	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP V214A	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3158	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP V244H	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3159	Pantalla, reemplazo MONITOR HP V244H	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3160	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP V244H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3161	Botones de control, reemplazo MONITOR HP V244H	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3162	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP V244H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3163	Placa madre, reemplazo MONITOR HP V244H	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3164	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP V244H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3165	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR OMNI LE 1911	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3166	Pantalla, reemplazo MONITOR OMNI LE 1911	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3167	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR OMNI LE 1911	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3168	Botones de control, reemplazo MONITOR OMNI LE 1911	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3169	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR OMNI LE 1911	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3170	Placa madre, reemplazo MONITOR OMNI LE 1911	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3171	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR OMNI LE 1911	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3172	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR HP P19b G4	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3173	Pantalla, reemplazo MONITOR HP P19b G4	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3174	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR HP P19b G4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3175	Botones de control, reemplazo MONITOR HP P19b G4	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3176	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR HP P19b G4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3177	Placa madre, reemplazo MONITOR HP P19b G4	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3178	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR HP P19b G4	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3179	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E153	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3180	Pantalla, reemplazo MONITOR E153	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3181	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E153	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3182	Botones de control, reemplazo MONITOR E153	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3183	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E153	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3184	Placa madre, reemplazo MONITOR E153	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3185	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E153	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

3186	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E170 SC	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3187	Pantalla, reemplazo MONITOR E170 SC	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3188	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E170 SC	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3189	Botones de control, reemplazo MONITOR E170 SC	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3190	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E170 SC	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3191	Placa madre, reemplazo MONITOR E170 SC	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3192	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E170 SC	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3193	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3194	Pantalla, reemplazo MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3195	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3196	Botones de control, reemplazo MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3197	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3198	Placa madre, reemplazo MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3199	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E176 FP	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3200	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3201	Pantalla, reemplazo MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3202	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3203	Botones de control, reemplazo MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3204	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3205	Placa madre, reemplazo MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3206	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E177 FP	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3207	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3208	Pantalla, reemplazo MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3209	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3210	Botones de control, reemplazo MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3211	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3212	Placa madre, reemplazo MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3213	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR M7835	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3214	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3215	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3216	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3217	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3218	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3219	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3220	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E1914H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3221	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3222	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3223	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3224	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3225	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3226	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3227	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL P170S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3228	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3229	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3230	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3231	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3232	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3233	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3234	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E1913C	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3235	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3236	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3237	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3238	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3239	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3240	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3241	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E190S	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3242	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3243	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3244	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3245	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3246	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3247	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3248	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E190SB	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3249	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3250	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3251	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3252	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3253	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3254	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3255	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E1913	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3256	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E177FPV DELL	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0

3257	Pantalla, reemplazo MONITOR E177FPV DELL.	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3258	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E177FPV DELL.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3259	Botones de control, reemplazo MONITOR E177FPV DELL.	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3260	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E177FPV DELL.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3261	Placa madre, reemplazo MONITOR E177FPV DELL.	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3262	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E177FPV DELL.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3263	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3264	Pantalla, reemplazo MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3265	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3266	Botones de control, reemplazo MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3267	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3268	Placa madre, reemplazo MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3269	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR DELL E1920H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3270	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR E2020H	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3271	Pantalla, reemplazo MONITOR E2020H	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3272	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR E2020H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3273	Botones de control, reemplazo MONITOR E2020H	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3274	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR E2020H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3275	Placa madre, reemplazo MONITOR E2020H	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3276	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR E2020H	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3277	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR P2414H DELL.	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3278	Pantalla, reemplazo MONITOR P2414H DELL.	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3279	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR P2414H DELL.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3280	Botones de control, reemplazo MONITOR P2414H DELL.	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3281	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR P2414H DELL.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3282	Placa madre, reemplazo MONITOR P2414H DELL.	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3283	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR P2414H DELL.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3284	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR P2219H DELL.	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3285	Pantalla, reemplazo MONITOR P2219H DELL.	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3286	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR P2219H DELL.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3287	Botones de control, reemplazo MONITOR P2219H DELL.	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3288	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR P2219H DELL.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3289	Placa madre, reemplazo MONITOR P2219H DELL.	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3290	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR P2219H DELL.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3291	Mantenimiento Preventivo Monitor MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	0	0
3292	Pantalla, reemplazo MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	0	0
3293	Mano de obra por reemplazo de pantalla MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3294	Botones de control, reemplazo MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	0	0
3295	Mano de obra por reemplazo de botones de control MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3296	Placa madre, reemplazo MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	605.000	605.000	0	0
3297	Mano de obra por reemplazo de placa madre MONITOR LED DELL 21.45" E2222HS	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3298	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
3299	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3300	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
3301	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
3302	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3303	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
3304	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3305	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
3306	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3307	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
3308	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3309	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
3310	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3311	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
3312	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3313	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
3314	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3315	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
3316	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3317	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
3318	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3319	Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
3320	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 3541	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3321	Mantenimiento Preventivo Notebook NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	403.200	403.200	0	0
3322	Actualización de Firmware NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3323	Cargador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
3324	Cooler averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	0	0
3325	Mano de obra por cambio de cooler averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3326	Disco duro averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
3327	Mano de obra por disco duro averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

3328	Memoria averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	0	0
3329	Mano de obra por reemplazo de memoria NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3330	Procesador averiado, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
3331	Mano de obra por reemplazo de procesador NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3332	Placa madre averiada, reemplazo NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	830.000	830.000	0	0
3333	Mano de obra por reemplazo de placa madre NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3334	Reemplazo de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	740.000	740.000	0	0
3335	Mano de obra por cambio de batería NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3336	Reemplazo de teclado averiado NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	0	0
3337	Mano de obra por reemplazo de teclado NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3338	Reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	0	0
3339	Mano de obra por reemplazo de display NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3340	Reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
3341	Mano de obra por reemplazo de touch pad NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3342	Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	0	0
3343	Mano de obra por reemplazo de Pila Interna NOTEBOOK DELL PRECISION 7560	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3344	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
3345	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
3346	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
3347	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3348	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
3349	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3350	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
3351	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3352	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
3353	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3354	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
3355	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3356	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
3357	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3358	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
3359	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3360	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
3361	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3362	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
3363	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3650	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3364	Mantenimiento preventivo CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	390.000	390.000	0	0
3365	Actualización de Firmware EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
3366	Fuente averiada, reemplazo (ATX) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	0	0
3367	Mano de obra por reemplazo de fuente averiada EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3368	Cooler averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	0	0
3369	Mano de obra por reemplazo de Cooler averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3370	Disco duro averiado, reemplazo (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	0	0
3371	Mano de obra por reemplazo de Disco duro averiado (SSD-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3372	Memoria averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	0	0
3373	Mano de obra por reemplazo de memoria averiada (DDR-DDR2-DDR3-DDR4) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3374	Procesador averiado, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	0	0
3375	Mano de obra por reemplazo de procesador averiado EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3376	Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	0	0
3377	Mano de obra por reemplazo de Placa madre averiada, reemplazo EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3378	Tarjeta de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	0	0
3379	Mano de obra por reemplazo de red pci-wifi EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3380	Lector/Grabador CD/DVD (SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	0	0
3381	Mano de obra por reemplazo de lector/grabador EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0
3382	Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	70.400	70.400	0	0
3383	Mano de obra por reemplazo de Batería Interna EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL PRECISION 3460 SFF	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	0	0

Lote 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido)	Diferencia	Variación
1	Cambio de Baterías internas y externas UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	206.000	206.000	0	0
2	Mano de obra por Cambio de Baterías internas y externas UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	1.336.514	1.336.514	0	0
3	Cambio de Placa UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	8.241.750	8.241.750	0	0
4	Mano de obra por Cambio de Placa UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	1.758.240	1.758.240	0	0
5	Cambio de Bypass UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	4.945.050	4.945.050	0	0
6	Mano de obra por Cambio de Bypass UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	1.318.680	1.318.680	0	0
7	Cambio de Llaves internas UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	879.120	879.120	0	0
8	Mano de obra por Cambio de Llaves internas UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	659.340	659.340	0	0
9	Mantenimiento General preventivo UPS 10 KVA	Unidad	Evento	1	1.538.460	1.538.460	0	0

10	Cambio de Baterías internas y externas Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	165.000	165.000	0	0
11	Mano de obra Cambio de Baterías internas y externas Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	891.034	891.034	0	0
12	Cambio de Placa Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	2.747.250	2.747.250	0	0
13	Mano de obra Cambio de Placa Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	1.318.680	1.318.680	0	0
14	Cambio de Bypass Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	1.648.350	1.648.350	0	0
15	Mano de obra Cambio de Bypass Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	879.120	879.120	0	0
16	Cambio de Llaves internas Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	879.120	879.120	0	0
17	Mano de obra Cambio de Llaves internas Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	659.340	659.340	0	0
18	Mantenimiento General preventivo Digital UPS VCP 1,5 KVA	Unidad	Evento	1	879.120	879.120	0	0
19	Cambio de Baterías internas y externas UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	165.000	165.000	0	0
20	Mano de obra por cambio de batería UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	668.220	668.220	0	0
21	Cambio de Placa UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	2.197.800	2.197.800	0	0
22	Mano de obra por cambio de placa UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	1.098.900	1.098.900	0	0
23	Cambio de Bypass UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	1.318.680	1.318.680	0	0
24	Mano de obra por cambio de Bypass UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	879.120	879.120	0	0
25	Cambio de Llaves internas UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	659.340	659.340	0	0
26	Mano de obra por cambio de llaves internas UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	659.340	659.340	0	0
27	Mantenimiento General preventivo UPS SANTAK K1000	Unidad	Evento	1	879.120	879.120	0	0
28	Cambio de Baterías internas y externas UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	206.000	206.000	0	0
29	Mano de obra por cambio de batería UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	891.034	891.034	0	0
30	Cambio de Placa UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	3.296.700	3.296.700	0	0
31	Mano de obra por cambio de placa UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	1.318.680	1.318.680	0	0
32	Cambio de Bypass UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	1.648.350	1.648.350	0	0
33	Mano de obra por cambio de Bypass UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	879.120	879.120	0	0
34	Cambio de Llaves internas UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	879.120	879.120	0	0
35	Mano de obra por cambio de llaves internas UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	659.340	659.340	0	0
36	Mantenimiento General preventivo UPS KEUHA TECH UPS 2000 LCD	Unidad	Evento	1	1.098.900	1.098.900	0	0
37	Cambio de Baterías internas y externas UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	206.000	206.000	0	0
38	Mano de obra por cambio de batería UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	668.220	668.220	0	0
39	Cambio de Placa UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	2.197.800	2.197.800	0	0
40	Mano de obra por cambio de placa UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	1.098.900	1.098.900	0	0
41	Cambio de Bypass UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	1.318.680	1.318.680	0	0
42	Mano de obra por cambio de Bypass UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	879.120	879.120	0	0
43	Cambio de Llaves internas UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	659.340	659.340	0	0
44	Mano de obra por cambio de llaves internas UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	659.340	659.340	0	0
45	Mantenimiento General preventivo UPS APC - Smart UPS 750	Unidad	Evento	1	1.098.900	1.098.900	0	0

FIRMA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN