

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION 45868- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVE CESSNA DE LA ANNP

					AEROCENTRO SA		
ITEM	CODIGO	SERVICIO SOLICITADO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CARACTERISTICAS	
1	73161607-001	Inspección Anual Mano de Obra	1	18.880.000	18.880.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
2	73161607-001	Inspección Anual Consumibles (Aviation Oil Shell Nat(Aceite Aeronautico del Motor)	1	152.000	152.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
3	73161607-001	Inspección Anual Filtro de Aceite de motor	1	760.000	760.000	PROCEDENCIA: USA	
4	73161607-001	Inspección Anual Recarga y Mantenimiento de Extintor	1	280.000	280.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
5	73161607-001	Inspección Anual Insumos y Materiales Varios	1	2.720.000	2.720.000	PROCEDENCIA: USA	
6	73161607-001	Inspección de las 100 horas Mano de Obra	1	16.160.000	16.160.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
7	73161607-001	Inspección de las 100 horas Consumibles (Aviation Oil Shell Nat(Aceite Aeronautico del Motor)	1	160.000	160.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
8	73161607-001	Inspección de las 100 horas Filtro de Aceite de motor	1	800.000	800.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
9	73161607-001	Inspección de las 100 horas Insumos y Materiales Varios	1	2.800.000	2.800.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
10	73161607-001	Inspección de las 50 horas Mano de Obra	1	8.800.000	8.800.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
11	73161607-001	Inspección de las 50 horas Consumibles (Aviation Oil Shell Nat(Aceite Aeronautico del Motor)	1	152.000	152.000	PROCEDENCIA: USA	
12	73161607-001	Inspección de las 50 horas Filtro de Aceite de motor	1	800.000	800.000	PROCEDENCIA: USA	
13	73161607-001	Inspección de las 50 horas Insumos y Materiales Varios	1	1.464.000	1.464.000	PROCEDENCIA: USA	
14	73161607-001	Overhaul de Hélice (Equilibrio de Hélices) Mano de Obra	1	14.560.000	14.560.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
15	73161607-001	Overhaul de Hélice (Equilibrio de Hélices) Partes de Reemplazo Mandatorio para Overhaul	1	16.800.000	16.800.000	PROCEDENCIA: USA	
16	73161607-001	Overhaul de Hélice (Equilibrio de Hélices) Servicio de Ensayos No Destructivos	1	3.440.000	3.440.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
17	73161607-001	Overhaul de Hélice (Equilibrio de Hélices) Pintura de Palas	1	4.480.000	4.480.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
18	73161607-001	Overhaul de Hélice (Equilibrio de Hélices) Servicio de Balanceo dinámico de Hélice	1	1.800.000	1.800.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
19	73161607-001	Overhaul de Hélice (Equilibrio de Hélices) Insumos y Materiales Varios	1	2.560.000	2.560.000	PROCEDENCIA: USA	
20	73161607-001	Unidad Hidráulica Individual (Shimmy Dampener) Servicio (Mano de Obra)	1	3.680.000	3.680.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
21	73161607-001	Unidad Hidráulica Individual (Shimmy Dampener) Insumos y Materiales Varios	1	3.680.000	3.680.000	PROCEDENCIA: USA	
22	73161607-001	TACOMETRO Mano de Obra (Reemplazo de Indicador de RPM)	1	3.240.000	3.240.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
23	73161607-001	TACOMETRO Tacometro (Condición Overhaul and Exchange)	1	35.360.000	35.360.000	PROCEDENCIA: USA	
24	73161607-001	TACOMETRO Gastos de Devolución del Core	1	2.840.000	2.840.000	PROCEDENCIA: USA	
25	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Reemplazo de Filtro de Aire Principal	1	584.000	584.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
26	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Reemplazo de Filtro de Aire de Motor	1	5.480.000	5.480.000	PROCEDENCIA: USA	
27	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Filtro de Aire del Sistema de Vacío	1	880.000	880.000	PROCEDENCIA: USA	
28	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Reemplazo de Pastillas de Freno LH/RH	1	784.000	784.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
29	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Lining. Pastillas de Freno	1	624.000	624.000	PROCEDENCIA: USA	
30	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Reemplazo de Cubierta de Tren Principal LH/RH	1	2.560.000	2.560.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
31	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Cubierta 650x8 - 8 PLY Cubierta de Tren Principal LH/RH	1	3.360.000	3.360.000	PROCEDENCIA: USA	
32	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Cámara de Cubierta Principal LH/RH Tire 650X8-8 PLY	1	1.504.000	1.504.000	PROCEDENCIA: USA	
33	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Reemplazo de Cubierta de Tren de Nariz	1	1.760.000	1.760.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY	
34	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Cubierta 600x6-8PLY Cubierta de Tren de Nariz	1	2.240.000	2.240.000	PROCEDENCIA: USA	

35	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Cámara de cubierta de Tren de Nariz 700/8.00X6 TR20	1	1.520.000	1.520.000	PROCEDENCIA: USA
36	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Preparación, Activación y Reemplazo de batería principal	1	5.200.000	5.200.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY
37	73161607-001	Repuestos de Reemplazo Periódico Batería Principal	1	11.840.000	11.840.000	PROCEDENCIA: USA
38	73161607-001	Reemplazo por Tiempo Calendario-Status Report Informe de estado(Overhaul de Trim Tab Actuators)	1	7.360.000	7.360.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY
39	73161607-001	Reemplazo por Tiempo Calendario-Status Report Insumos y Materiales Varios	1	18.400.000	18.400.000	PROCEDENCIA: USA
40	73161607-001	Inspección Alimétrica, Transponder y ELT Mano de Obra de Inspección Alimétrica)	1	3.600.000	3.600.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY
41	73161607-001	Inspección Alimétrica, Transponder y ELT Mano de Obra (Cambio de Batería de ELT)	1	584.000	584.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY
42	73161607-001	Inspección Alimétrica, Transponder y ELT Batería de ELT	1	6.560.000	6.560.000	PROCEDENCIA: USA
43	73161607-001	Sistema de Pitot y Estático Mano de Obra (Reemplazo de mangueras)	1	6.224.000	6.224.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY
44	73161607-001	Sistema de Pitot y Estático Insumos y Materiales Varios	1	3.200.000	3.200.000	PROCEDENCIA: USA
45	73161607-001	Bomba Auxiliar de combustible Reemplazo de Bomba Auxiliar de Combustible	1	2.160.000	2.160.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY
46	73161607-001	Bomba Auxiliar de combustible Bomba de Combustible Eléctrica	1	24.800.000	24.800.000	PROCEDENCIA: USA
47	73161607-001	Bomba Auxiliar de combustible Gastos de Devolución del Core	1	1.704.000	1.704.000	PROCEDENCIA: USA
48	73161607-001	Abrazadera de Turbo Reemplazo de abrazadera de turbo	1	1.160.000	1.160.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY
49	73161607-001	Abrazadera de Turbo CLAMP. Abrazadera de turbo.	1	1.920.000	1.920.000	PROCEDENCIA: USA
50	73161607-001	Válvula de Retorno Reemplazo de Válvula de Retorno de Aceite al Turbo.	1	1.360.000	1.360.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY
51	73161607-001	Válvula de Retorno Válvula de Retorno (Check Valve)	1	15.600.000	15.600.000	PROCEDENCIA: USA
52	73161607-001	Inspecciones No Programadas Mano de Obra por Mantenimiento No Programado.	1	62.400.000	62.400.000	PROCEDENCIA: PARAGUAY
53	73161607-001	Inspecciones No Programadas Repuestos e Insumos por Mantenimiento No Programado	1	29.600.000	29.600.000	PROCEDENCIA: USA



Carlos M. Figueroa  
Gerente  
UOC