

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 241537

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:38 del día 10/10/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 241537 -

LPN 70-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO CON PROV. DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCASIEMENS PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: 21f0780e50454a4e79a8a9fda435f5e9

Nivel de Entidad:	ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Entidad:	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
UOC:	UOC IPS
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1: Según la descripción de los ítems incluidos en el llamado, no están incluidos los respuestos necesarios para la reactivación del equipo de Rayos X marca SIEMENS modelo MUTIX SWING del Hospital Regional de Coronel Oviedo, al cual se le ha despojado de todos sus conductores externos al equipo. Solicitamos se incluya la siguiente lista de repuestos obviando los ya incluidos: 1 5759779 Cable, Control Console 2 1170609 Pulsador de disparo manual 3 10189173 Revestimiento de cable 4 7123909 Cable Set It External 13M 5 5759795 Inverter Cable External 13M 6 5761452 Tubo de Rx, Optiphos135/30/55RB 7 8899721 Iontomat Cable Vertix 8 8899689 Bucky Cable Vertix KRL/JK2 9 8899762 Manguera Protectora de cables 10 8899713 Iontomat Cable Multix 11 8899705 Aditam. Cadena energía Completo 12 00476705 Cabling Catapult bucky E 00 BEZ 13 8604998 Cable Multix D30-S1_3 14 8604980 Cable Vertix D30-S1_3 15 4601EM Split 12000BTU Evaporador/Condensador 16 300516 Cable Multif 16mm2 750V 17 30478 Canal para Cable 60x40mm 18 4612EM Rectificador Puente Trifasico	11-09-2012	08:30:50

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A ADENDA 2	26-09-2012	07:27:02

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2: Por procedimientos de fábrica, los tubos de Rayos X y piezas no sometidas a desgaste continuo dañados deben ser devueltos a origen, por lo cual solicitamos se incluya esta aclaración en las condiciones generales de la presente licitación. La inclusión de esta condición evitará incrementos innecesarios de los precios de cada repuesto proveído.	11-09-2012	08:36:03

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A ADENDA 2	26-09-2012	07:27:17

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Grande	1	15.1508.0000751.0000	Póliza	GARANTÍA SA DE SEGUROS	08-10-2012	09-10-2012	13-03-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					192
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	822.000	157.824.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					72
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	986.400	71.020.800
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					120
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.068.600	128.232.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					24
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.233.000	29.592.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					72
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5.193.000	373.896.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					24
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.135.000	27.240.000
---	---------	------------	----------------	----------	--	-----------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	CABLE, CONTROL CONSOLE	1.374.000	1.374.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	PULSADOR DE DISPARO MANUAL	3.090.000	3.090.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	REVESTIMIENTO DE CABLE	1.205.000	1.205.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	CABLE SET IT EXTERNAL 13M	2.966.000	2.966.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	INVERTER CABLE EXTERNAL 13M	7.768.000	7.768.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	TUBO DE RX, OPTIPHOS135/30/55RB	93.304.000	93.304.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	IONTOMAT CABLE VERTIX	5.156.000	5.156.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	1.934.000	1.934.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
15	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	1.657.000	1.657.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
16	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	IONTOMAT CABLE MULTIX	2.605.000	2.605.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
17	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	ADITAMENTO CADENA ENERGÍA COMPLETO	2.938.000	2.938.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
18	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	1.136.000	1.136.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
19	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	CABLE MULTIX D30-S1_3	969.000	969.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
20	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	CABLE VERTIX D30-S1_3	969.000	969.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
21	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	MATSUI	MATSUI	MULTIX SWING	CHINA	SPLIT 12000BTU EVAPORADOR/ CONDENSADOR	2.597.000	2.597.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
22	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	INPACO	INPACO	MULTIX SWING	PARAGUAYA	CABLE MULTIFILAR 16mm2 750V	1.500.000	1.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
23	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	INPACO	INPACO	MULTIX SWING	PARAGUAYA	CANAL PARA CABLE 60x40mm	1.170.000	1.170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	INPACO	INPACO	MULTIX SWING	PARAGUAYA	RECTIFICADOR PUENTE TRIFÁSICO	2.574.000	2.574.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	98.593.000	98.593.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	FLC IM COMPUTER V5.5	49.278.000	49.278.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO	363.000	363.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	PLACA D320	12.332.000	12.332.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	FUENTE DE ALIMENTACION	9.800.000	9.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	MONITOR 19"	13.254.000	13.254.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	PLACA D2	9.583.000	9.583.000
---	---------	------------	-----------------	----------	----------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	PLACA D42	5.354.000	5.354.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	PLACA D31	11.060.000	11.060.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	CONVERSOR DE FRECUENCIA	7.836.000	7.836.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	MOTOR M110	3.651.000	3.651.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	MOTOR M5/Y5	32.750.000	32.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	CONSOLA DE CONTROL	27.912.000	27.912.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	SWITCH DE EXPOSICION	1.471.000	1.471.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	SWITCH DE STOP	442.000	442.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
40	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	SWITCH TIPO JOYSTICK	325.000	325.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
41	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	PEDAL PARA FLOURO	5.444.000	5.444.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
42	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	66.011.000	66.011.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
43	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	POTENCIOMETRO R7	468.000	468.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
44	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	POTENCIOMETRO R20	634.000	634.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
45	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	CONJUNTO MOTOR M3/Y30	9.940.000	9.940.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
46	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	MOTOR M2	11.562.000	11.562.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
47	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	POTENCIOMETRO R3	1.095.000	1.095.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
48	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	CONJUNTO MOTOR M1/B1	36.360.000	36.360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	CORREA DENTADA MR3/4mm	116.000	116.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	KIT DE CORREAS DENTADAS	2.464.000	2.464.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	TV CAMARA	75.608.000	75.608.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	TRANSFORMADOR DE AT	58.107.000	58.107.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	PLACA D220	16.281.000	16.281.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	CABLE D220-D100	460.000	460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	FUENTE SNT	5.503.000	5.503.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	PLACA D100	15.602.000	15.602.000
---	---------	------------	-----------------	----------	------------	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	PLACA D160	5.320.000	5.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	INVERSOR D110	65.116.000	65.116.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	ARRANQUE DE ANODO D115	5.372.000	5.372.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	ALEMANIA	CABLE DE ALTA TENSION	6.151.000	6.151.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	FRENO MAGNETICO	2.235.000	2.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	RESORTE	172.000	172.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	TAPAS DE GOMA	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	ENGRANAJE	489.000	489.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
65	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	ENGRANAJE EN BOLA	820.000	820.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
66	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	PORTACHASIS	24.708.000	24.708.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
67	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	GUIA EXCENTRICA COMPLETA	968.000	968.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
68	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	ENGRANAJE EXCENTRICO	688.000	688.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
69	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	CONTROLADORA DEL BRAZO PORTATUBO	2.942.000	2.942.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
70	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	TECLADO DE MEMBRANA	9.498.000	9.498.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
71	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	CONSOLA DE CONTROL	12.104.000	12.104.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
72	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	DISPARADOR EXTERNO	4.422.000	4.422.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
73	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	PLACA D501	18.922.000	18.922.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	FUENTE DE POTENCIA	1.279.000	1.279.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	INVERSOR PRINCIPAL	46.407.000	46.407.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	TUBO RX	93.304.000	93.304.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	PLACA D115	6.497.000	6.497.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	PLACA D470	4.796.000	4.796.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	MULTIX SWING	ALEMANIA	PLACA D500	21.236.000	21.236.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	PLACA D950	6.661.000	6.661.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	PLACA D960	25.652.000	25.652.000
---	---------	------------	----------------	----------	------------	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	TUBO DE RX	58.779.000	58.779.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	PLACA D927	7.503.000	7.503.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	PLACA D961	10.960.000	10.960.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	MANGUERA CORRUGADA	9.705.000	9.705.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	PLACA D915	10.601.000	10.601.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	PLACA D925	8.299.000	8.299.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	FUENTE DE POTENCIA U1	2.359.000	2.359.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	FUENTE DE POTENCIA U2	5.345.000	5.345.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
90	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	RUEDA DELANTERA	1.302.000	1.302.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
91	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	RUEDA TRASERA	2.847.000	2.847.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
92	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	BANCO DE CAPACITORES	41.104.000	41.104.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
93	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS AG	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	PLACA D952	6.537.000	6.537.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN 70-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO CON PROV. DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCASIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.043.535.800	10-10-2012	08:14:54.816	Propuesta
		Código Verificador:	f4ce2747bf65722e12fc0021b4f9af58	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LPN 70-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO CON PROV. DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCASIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.043.535.800

Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Ítem	Precio Ganador
1 - LPN 70-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO CON PROV. DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCASIEMENS PERTENECIENTES AL IPS	2.043.535.800

Listado de Mensajes

1 - LPN 70-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO CON PROV. DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCASIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-10-2012	08:14:57.846
Buenos días, comenzamos la Subasta.	10-10-2012	08:15:06.239
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	10-10-2012	08:15:18.098
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	10-10-2012	08:15:52.887
Señor Oferente, baje su precio	10-10-2012	08:18:45.218
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	10-10-2012	08:22:50.307
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-10-2012	08:28:34.212
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	10-10-2012	08:28:40.184
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-10-2012	08:28:42.972
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-10-2012	08:34:43.186
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-10-2012	08:38:44.269
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-10-2012	08:38:44.325

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.