

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 288885

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:36 del día 15/7/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 288885 - LCO N° 04/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM de la Institución:

Código Verificador: 604d46d4377c4955572ff384f2e33bce

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	Presidencia de la República
UOC:	Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo
Código SICP:	1681

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Sin categorizar	1	18.1508.0010315.0000	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.	14-07-2015	15-07-2015	23-10-2015
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	Pequeña	2	24001613904	Póliza	INTERCONTINENTA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	09-07-2015	13-07-2015	10-11-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET								
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor/Cambio de aceite motor, filtros de aceite, combustible, aire					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		2.240.000	2.240.000	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		800.000	800.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor/Cambio de aceite de caja	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	GENERAL MOTORS	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor/Cambio de aceite de diferencial delantero y trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor/Cambio de bujías incandescentes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		125.000	125.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor/Limpieza y calibración de picos inyectores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		150.000	150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/Cambio de pastillas de frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		1.078.000	1.078.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/Cambio de fibra de frenos trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/Cambio de cubetas de mordazas delanteros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/Cambio de cubetas de freno trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/Fluido de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		21.000	21.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/Rectificación de disco de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		196.000	196.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		90.000	90.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/Reparación y mantenimiento de freno de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension Delantero/Cambio de bujes parrilla superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension Delantero/Cambio de bujes parrilla inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension Delantero/Cambio de rotula superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantero/Cambio de rotula inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantero/Cambio de buje estabilizador central y lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantero/Muñequin corto y largo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		406.000	406.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantero/Brazo pitman y zeta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		896.000	896.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantero/Cambio de amortiguador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		952.000	952.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantero/Reparación de sinfín de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		2.520.000	2.520.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		850.000	850.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantero/Cambio de retén de frente de motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		56.000	56.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension/Cambio de correa de alternador, dirección hidráulica, aire acondicionado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension/Cambio de tensor automático de correa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		966.000	966.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension trasero/Cambio de bujes de elásticos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		266.000	266.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension trasero/Cambio de amortiguador trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-004	trasero/Cambio de cruceta cardan	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-004	trasero/Cambio de centralizador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension/Cambiar eje trasero con diferencial palier rulemanes y retenes completos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		168.000	168.000

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		2.000.000	2.000.000
--	-----------	-----------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación de Alarma	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		924.000	924.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación y mantenimiento de luz de temperatura cuando se pone el aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Cambio de faro trasero derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		308.000	308.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Cambio de faro delantero derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		952.000	952.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		850.000	850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		2.240.000	2.240.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		125.000	125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.078.000	1.078.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		21.000	21.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		196.000	196.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		260.000	260.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		406.000	406.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		896.000	896.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		952.000	952.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		616.000	616.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		1.092.000	1.092.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		56.000	56.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		966.000	966.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		266.000	266.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		154.000	154.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASIELRA		850.000	850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		42.000	42.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASIELRA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		112.000	112.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		2.240.000	2.240.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		125.000	125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.078.000	1.078.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		21.000	21.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		196.000	196.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		196.000	196.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		406.000	406.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		896.000	896.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		952.000	952.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		952.000	952.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		728.000	728.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		2.520.000	2.520.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		616.000	616.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		962.000	962.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		56.000	56.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		966.000	966.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		266.000	266.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilerá		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		154.000	154.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		850.000	850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		42.000	42.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		112.000	112.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		2.240.000	2.240.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		125.000	125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.078.000	1.078.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		21.000	21.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		196.000	196.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileira		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		406.000	406.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		896.000	896.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		952.000	952.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		616.000	616.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		966.000	966.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		56.000	56.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		966.000	966.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		266.000	266.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasiler		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		154.000	154.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		850.000	850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		42.000	42.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		112.000	112.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		2.240.000	2.240.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		125.000	125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		1.078.000	1.078.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		21.000	21.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		196.000	196.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		154.000	154.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		406.000	406.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		896.000	896.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		952.000	952.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		616.000	616.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		938.000	938.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		56.000	56.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		966.000	966.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		266.000	266.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		1.078.000	1.078.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		154.000	154.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		850.000	850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		42.000	42.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	Corsa	Brasilera		112.000	112.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	CORSA	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
186	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		2.240.000	2.240.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		125.000	125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.078.000	1.078.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		1.400	1.400
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		21.000	21.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		196.000	196.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		252.000	252.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		406.000	406.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		896.000	896.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		952.000	952.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		616.000	616.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		966.000	966.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		56.000	56.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		966.000	966.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileria		266.000	266.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileria		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileria		448.000	448.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileria		868.000	868.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileria		84.000	84.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileria		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasileria		224.000	224.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		154.000	154.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		850.000	850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		42.000	42.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Chevrolet	General Motors	S10	Brasilera		112.000	112.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	CHEVROLET	CHEVROLET	S10	BRASILERA		70.000	70.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - VEHICULOS DE LA MARCA FIAT

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.690.000	1.690.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		793.000	793.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		884.000	884.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		429.000	429.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		598.000	598.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		234.000	234.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		286.000	286.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		806.000	806.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		806.000	806.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		370.000	370.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		468.000	468.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		468.000	468.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		247.000	247.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		403.000	403.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		286.000	286.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		234.000	234.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		2.860.000	2.860.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		884.000	884.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		143.000	143.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		104.000	104.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		247.000	247.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.157.000	1.157.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		416.000	416.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		806.000	806.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		156.000	156.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		858.000	858.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.300	1.300
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.300	1.300
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		19.500	19.500
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		182.000	182.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		182.000	182.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		598.000	598.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		2.860.000	2.860.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.014.000	1.014.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		480.000	480.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		234.000	234.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.690.000	1.690.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		793.000	793.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		884.000	884.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		429.000	429.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		598.000	598.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		234.000	234.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		286.000	286.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		806.000	806.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		380.000	380.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		806.000	806.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		370.000	370.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		468.000	468.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		468.000	468.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		247.000	247.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		78.000	78.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		403.000	403.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		286.000	286.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		234.000	234.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		2.860.000	2.860.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		884.000	884.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		143.000	143.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		104.000	104.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.300	1.300
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		884.000	884.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		143.000	143.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		806.000	806.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		156.000	156.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		858.000	858.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.300	1.300
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.300	1.300
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		19.500	19.500
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		182.000	182.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		182.000	182.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		598.000	598.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		2.860.000	2.860.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		1.014.000	1.014.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Fiat	Fiat	Doblo	Argentina		234.000	234.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	FIAT	FIAT	DOBLO	BRASILERA		300.000	300.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - VEHICULOS DE LA MARCA RENAULT SIMBOL

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		1.680.000	1.680.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		750.000	750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		60.000	60.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		576.000	576.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		396.000	396.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		276.000	276.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		468.000	468.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		468.000	468.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		228.000	228.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		72.000	72.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		408.000	408.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		372.000	372.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		336.000	336.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		2.640.000	2.640.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		2.160.000	2.160.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		936.000	936.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		576.000	576.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		396.000	396.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		1.044.000	1.044.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		336.000	336.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		576.000	576.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		936.000	936.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		192.000	192.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		192.000	192.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		192.000	192.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		192.000	192.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		18.000	18.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Renault	Renault	Simbol	Argentina		144.000	144.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

INFORMACION DEL LOTE: 4 - VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		1.920.000	1.920.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		744.000	744.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		948.000	948.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		144.000	144.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		216.000	216.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		216.000	216.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		216.000	216.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		216.000	216.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		216.000	216.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		384.000	384.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		384.000	384.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		372.000	372.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		348.000	348.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		360.000	360.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		2.160.000	2.160.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		936.000	936.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		192.000	192.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		576.000	576.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		144.000	144.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		192.000	192.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		36.000	36.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		12.000	12.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		288.000	288.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		1.044.000	1.044.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		700.000	700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		6.000	6.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		30.000	30.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		576.000	576.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		936.000	936.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		936.000	936.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		384.000	384.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		216.000	216.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		828.000	828.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		612.000	612.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		276.000	276.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		144.000	144.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		432.000	432.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		792.000	792.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		480.000	480.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreano		576.000	576.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		756.000	756.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		380.000	380.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		540.000	540.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		540.000	540.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		750.000	750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		192.000	192.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		504.000	504.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Hyundai	Hyundai Motor Company	H1	Coreana		228.000	228.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		150.000	150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		1.920.000	1.920.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		900.000	900.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		72.000	72.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		72.000	72.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		948.000	948.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		192.000	192.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		120.000	120.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		18.000	18.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		25.000	25.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		168.000	168.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		336.000	336.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		216.000	216.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		228.000	228.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		396.000	396.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		396.000	396.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		72.000	72.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		312.000	312.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		288.000	288.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		312.000	312.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		936.000	936.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		576.000	576.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		216.000	216.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		576.000	576.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		228.000	228.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		264.000	264.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		936.000	936.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		384.000	384.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		792.000	792.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		132.000	132.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		144.000	144.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		744.000	744.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		540.000	540.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		540.000	540.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		750.000	750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Dmax	Japonesa		1.200	1.200
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

INFORMACION DEL LOTE: 5 - VEHICULO DE LA MARCA ISUZU AKIRA CAMION

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		2.200.000	2.200.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		4.600.000	4.600.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		1.100.000	1.100.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		720.000	720.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		780.000	780.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		360.000	360.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		1.200.000	1.200.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.400.000	1.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		1.600.000	1.600.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		3.100.000	3.100.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		290.000	290.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		260.000	260.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		460.000	460.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		620.000	620.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		420.000	420.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		1.300.000	1.300.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		320.000	320.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		740.000	740.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		260.000	260.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		1.300.000	1.300.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		5.400.000	5.400.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		330.000	330.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		360.000	360.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		900.000	900.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		900.000	900.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		80.000	80.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		80.000	80.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		1.900.000	1.900.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		1.600.000	1.600.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		3.200.000	3.200.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		220.000	220.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		750.000	750.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		750.000	750.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.700.000	1.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		900.000	900.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		210.000	210.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd.	Akira	Japonesa		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

INFORMACION DEL LOTE: 6 - VEHICULO DE LA MARCA NISSAN

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		1.400.000	1.400.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		1.200.000	1.200.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		680.000	680.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		360.000	360.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		380.000	380.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		460.000	460.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		720.000	720.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		750.000	750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		320.000	320.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		1.000	1.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		360.000	360.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		120.000	120.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		340.000	340.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		440.000	440.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		360.000	360.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		420.000	420.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		220.000	220.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		1.200.000	1.200.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		1.100.000	1.100.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		180.000	180.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		190.000	190.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		290.000	290.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		230.000	230.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		2.100.000	2.100.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		2.800.000	2.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		630.000	630.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		410.000	410.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		40.000	40.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		480.000	480.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		490.000	490.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		420.000	420.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		140.000	140.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		1.000	1.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		20.000	20.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		120.000	120.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		140.000	140.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		10.000	10.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		320.000	320.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		360.000	360.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		900.000	900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		60.000	60.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		610.000	610.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		480.000	480.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		210.000	210.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		140.000	140.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		110.000	110.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		380.000	380.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		180.000	180.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		610.000	610.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		220.000	220.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		460.000	460.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		280.000	280.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		1.100.000	1.100.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		900.000	900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	78180101-021	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehiculo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Nissan	Nissan Motor Company	Camioneta	Japonesa		1.100.000	1.100.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		1.200.000	1.200.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		120.000	120.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		420.000	420.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		60.000	60.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		380.000	380.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		1.400.000	1.400.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		420.000	420.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		180.000	180.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		190.000	190.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		230.000	230.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		280.000	280.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		480.000	480.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		510.000	510.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		110.000	110.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		100.000	100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		40.000	40.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		1.900.000	1.900.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		2.800.000	2.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		320.000	320.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		610.000	610.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		480.000	480.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		320.000	320.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		60.000	60.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		620.000	620.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		490.000	490.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		230.000	230.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		120.000	120.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		110.000	110.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		480.000	480.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		280.000	280.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		290.000	290.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		20.000	20.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		1.200.000	1.200.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		3.800.000	3.800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		190.000	190.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		210.000	210.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		60.000	60.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		150.000	150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		60.000	60.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		160.000	160.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		160.000	160.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		175.000	175.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		380.000	380.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		10.000	10.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		210.000	210.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		480.000	480.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		620.000	620.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		190.000	190.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		420.000	420.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		160.000	160.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		60.000	60.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		170.000	170.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		620.000	620.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		140.000	140.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		120.000	120.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		120.000	120.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		1.000	1.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		140.000	140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		20.000	20.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		10.000	10.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		450.000	450.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		450.000	450.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		220.000	220.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		460.000	460.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		180.000	180.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		140.000	140.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		15.000	15.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		1.200.000	1.200.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Isuzu	Isuzu Motors Ltd	KB 2500	Japonesa		450.000	450.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		550.000	550.000

INFORMACION DEL LOTE: 7 - VEHICULO DE LA MARCA TOYOTA

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		1.430.000	1.430.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		624.000	624.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		858.000	858.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		234.000	234.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		572.000	572.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-014	Serv. de mant. y reparacion de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		494.000	494.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		2.210.000	2.210.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		143.000	143.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		299.000	299.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		377.000	377.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		429.000	429.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		247.000	247.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		13.000	13.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		140.000	140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		832.000	832.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		143.000	143.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		1.027.000	1.027.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		750.000	750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		13.000	13.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		234.000	234.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		380.000	380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		988.000	988.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		750.000	750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		13.000	13.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		247.000	247.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		247.000	247.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		1.014.000	1.014.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		280.000	280.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		208.000	208.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		110.000	110.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor CorporationMot Corporation	Corona	Japonesa		1.300	1.300
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		1.300	1.300
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		40.000	40.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		13.000	13.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		182.000	182.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		182.000	182.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		585.000	585.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		585.000	585.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		650.000	650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		234.000	234.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		429.000	429.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		572.000	572.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		546.000	546.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		900.000	900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	Toyota	Toyota Motor Corporation	Corona	Japonesa		1.014.000	1.014.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC	SEGUN PBC		1.800.000	1.800.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	73.000.000	15-07-2015	08:37:03.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c43caf472a474295e5b49868ef77db40	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	74.000.000	15-07-2015	08:36:50.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dad07f2a07df9910ef6a138aed32dcc7	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	75.000.000	15-07-2015	08:36:38.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c23709de3c8395f2989b1c04decf986d	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	80.000.000	15-07-2015	08:36:23.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c168124628a911e4c0ea3acf20dd0c18	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	89.890.000	15-07-2015	08:38:10.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42c4736f9dda5c818486cb47555979da	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	89.990.000	15-07-2015	08:37:14.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ae4a6f81fa671880095e58ebe28de3d	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	89.999.000	15-07-2015	08:36:13.371	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a77537bc570789c65b7f2ff97b2af51a	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	90.000.000	15-07-2015	08:36:15.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70e076b8f2266a25d1a9d90ff36b551b	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	90.999.000	15-07-2015	08:36:07.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	049934448fd579bbb2d022a8935e2711	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	92.000.000	15-07-2015	08:36:02.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afbf9cf9fe6ec8d21344f0114385f08f	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	92.999.000	15-07-2015	08:36:03.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f637896f8b7a37b70621f1e9a51c86d	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	93.000.000	15-07-2015	08:35:54.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e6b27cc24e5cf446c7bef24b190dc44	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	93.999.000	15-07-2015	08:35:57.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	943041b20a1a5cebe717dcd506a98ebe	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	94.000.000	15-07-2015	08:35:40.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d37ebc7feec0d580575ddd44016a306	

Listado General de todas las Ofertas

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	95.299.000	15-07-2015	08:35:49.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caa7ca0e394bdb8cb692f987e063e3c5	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	95.339.000	15-07-2015	08:34:59.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38884c243af7090d38e80a186dfab236	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	95.340.000	15-07-2015	08:34:49.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aecef4c981c22c6110b59e0064be3918	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	95.345.000	15-07-2015	08:11:10.831	Propuesta
		Código Verificador:	81958a0b193214dcd5cc3d89fe9097a8	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	99.051.600	15-07-2015	08:11:10.834	Propuesta
		Código Verificador:	19a4fba826eafe1b2db387d361c63896	

2 - VEHICULOS DE LA MARCA FIAT

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	23.400.000	15-07-2015	08:52:53.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dec59c222a850041177f0799c41872ba	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	24.000.000	15-07-2015	08:52:43.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e23e865df4bf85f60dfa73bc77b740ba	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	25.999.000	15-07-2015	08:52:18.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a708a2303db8ca0f4861f4bf60490ffd	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	26.000.000	15-07-2015	08:11:12.686	Propuesta
		Código Verificador:	2847d43db79a5e28b8b3985399df9309	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	45.194.500	15-07-2015	08:11:12.688	Propuesta
		Código Verificador:	cd614b19e244e72c1aa13fb6b51646b2	

3 - VEHICULOS DE LA MARCA RENAULT SIMBOL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	11.555.000	15-07-2015	08:11:13.466	Propuesta
		Código Verificador:	87e6e328a49b112d557a7b7bfb4cf109	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	11.600.000	15-07-2015	09:11:38.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27bda67a244cb6ca56b814253b4d362e	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	16.272.000	15-07-2015	08:11:13.467	Propuesta
		Código Verificador:	8cf14cdcb416c8f152e7bf5d84378e0e	

4 - VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	32.545.000	15-07-2015	08:11:15.867	Propuesta
		Código Verificador:	e461ba5e1b135e9f04b6e922cf47d70d	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	35.436.000	15-07-2015	08:11:15.871	Propuesta
		Código Verificador:	6a1b6c6ea72acaa45026b46ce08894cf	

5 - VEHICULO DE LA MARCA ISUZU AKIRA CAMION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	34.600.000	15-07-2015	09:45:04.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	344bc18f13da5be40e40c8ce85bcf674	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	34.690.000	15-07-2015	08:11:16.882	Propuesta
		Código Verificador:	5453c5988fb01e61a9fab6b530f638af	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	39.840.000	15-07-2015	08:11:16.885	Propuesta
		Código Verificador:	90b4206463385f8d7dc28601980bb0dc	

Listado General de todas las Ofertas

6 - VEHICULO DE LA MARCA NISSAN

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	43.800.000	15-07-2015	10:05:13.928	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2263ab313d46f9d64f99db96034c97d5	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	43.803.000	15-07-2015	08:11:20.343	Propuesta
		Código Verificador:	17c5bdfb5acca312a3b10080a8cf95a2	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	43.803.000	15-07-2015	10:01:26.412	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b7914926c0e3ee8a98a84037cfa3598e	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	53.540.000	15-07-2015	08:11:20.339	Propuesta
		Código Verificador:	5e31351384ca1620e07774b91811c99e	

7 - VEHICULO DE LA MARCA TOYOTA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	13.500.000	15-07-2015	10:26:26.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11ff9fb421e19a0428364d7f57084a51	
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	13.620.000	15-07-2015	08:11:21.846	Propuesta
		Código Verificador:	8e241c540450459e9f84ada13ade2022	
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	18.956.600	15-07-2015	08:11:21.848	Propuesta
		Código Verificador:	44e8d80622a30a741bcbe2a71ace29d2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET

Oferente	Mejor Precio
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	73.000.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	89.890.000

2 - VEHICULOS DE LA MARCA FIAT

Oferente	Mejor Precio
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	23.400.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	25.999.000

3 - VEHICULOS DE LA MARCA RENAULT SIMBOL

Oferente	Mejor Precio
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	11.555.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	11.600.000

4 - VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI

Oferente	Mejor Precio
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	32.545.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	35.436.000

5 - VEHICULO DE LA MARCA ISUZU AKIRA CAMION

Oferente	Mejor Precio
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	34.600.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	34.690.000

6 - VEHICULO DE LA MARCA NISSAN

Oferente	Mejor Precio
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	43.800.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	43.803.000

7 - VEHICULO DE LA MARCA TOYOTA

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	13.500.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	13.620.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 1051482-1 - GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

Item	Precio Ganador
2 - VEHICULOS DE LA MARCA FIAT	23.400.000
3 - VEHICULOS DE LA MARCA RENAULT SIMBOL	11.555.000
4 - VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI	32.545.000
6 - VEHICULO DE LA MARCA NISSAN	43.800.000

Proveedor: 2285182-8 - FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ

Item	Precio Ganador
1 - VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET	73.000.000
5 - VEHICULO DE LA MARCA ISUZU AKIRA CAMION	34.600.000
7 - VEHICULO DE LA MARCA TOYOTA	13.500.000

Listado de Mensajes

1 - VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-07-2015	08:22:08.601
Buenos días, comenzamos la Subasta.	15-07-2015	08:22:15.859
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-07-2015	08:25:40.261
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-07-2015	08:27:43.128
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-07-2015	08:27:45.278
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-07-2015	08:33:45.329
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-07-2015	08:40:15.342
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-07-2015	08:40:15.400

2 - VEHICULOS DE LA MARCA FIAT

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-07-2015	08:40:32.863
Continuamos con la Subasta.	15-07-2015	08:40:38.887
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-07-2015	08:40:43.804
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-07-2015	08:40:47.086
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-07-2015	08:43:29.774
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-07-2015	08:43:32.297
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-07-2015	08:49:32.315
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-07-2015	08:53:43.586
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-07-2015	08:53:43.633

3 - VEHICULOS DE LA MARCA RENAULT SIMBOL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-07-2015	08:54:32.382
Continuamos con la Subasta.	15-07-2015	08:54:37.701
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-07-2015	08:54:41.023
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-07-2015	08:55:19.660
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-07-2015	09:00:09.487
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-07-2015	09:00:12.335
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-07-2015	09:06:12.437
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-07-2015	09:13:17.706
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-07-2015	09:13:17.774

Listado de Mensajes

4 - VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-07-2015	09:13:42.319
Continuamos con la Subasta.	15-07-2015	09:13:48.610
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-07-2015	09:13:53.355
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-07-2015	09:13:56.591
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-07-2015	09:18:55.330
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-07-2015	09:18:57.800
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-07-2015	09:24:58.146
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-07-2015	09:32:29.464
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-07-2015	09:32:29.515

5 - VEHICULO DE LA MARCA ISUZU AKIRA CAMION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-07-2015	09:32:56.891
Continuamos con la Subasta.	15-07-2015	09:33:03.298
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-07-2015	09:33:07.556
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-07-2015	09:36:18.760
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-07-2015	09:38:31.600
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-07-2015	09:38:34.047
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-07-2015	09:44:34.143
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-07-2015	09:48:01.393
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	15-07-2015	09:48:01.481
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	15-07-2015	09:48:01.481
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-07-2015	09:51:01.513

6 - VEHICULO DE LA MARCA NISSAN

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-07-2015	09:54:03.760
Continuamos con la Subasta.	15-07-2015	09:54:08.938
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-07-2015	09:54:12.081
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-07-2015	09:55:01.162
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-07-2015	09:57:11.169
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-07-2015	09:57:13.780
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-07-2015	10:11:14.023
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-07-2015	10:16:40.706
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-07-2015	10:16:40.775

7 - VEHICULO DE LA MARCA TOYOTA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-07-2015	10:16:52.961
Continuamos con la Subasta.	15-07-2015	10:16:58.819
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-07-2015	10:17:07.493
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-07-2015	10:17:10.273
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-07-2015	10:19:53.908
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-07-2015	10:19:57.145
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-07-2015	10:25:57.216
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-07-2015	10:32:58.487
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	15-07-2015	10:32:58.548
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	15-07-2015	10:32:58.548
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-07-2015	10:35:58.548

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el

procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.