

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 289073

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:30 del día 8/4/2015,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 289073 -
EQUIPOS TERMINALES LADO CLIENTE (XDSL, FO Y MO)
de la Institución:

Código Verificador: 987f2e842ee3e1880e0f2e329461bc25

Nivel de Entidad:	EMPRESAS MIXTAS
Entidad:	Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
UOC:	Uoc Copaco
Código SICP:	1335

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 12.1 se presenta una imagen de referencia con el logotipo de COPACO que debe ser impreso en el equipo. Consultamos si dicha imagen de referencia que presenta un gradiente de tonalidad gris es definitiva o luego puede ser modificada por otra. Y consultamos si dicho gradiente puede ser eliminado del logotipo, ya que existen cuestiones técnicas que impiden la impresión del mismo con una buena calidad.		27-02-2015	12:21:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que el fondo del logotipo de COPACO S.A. que debe ser impreso en el equipo podrá ser de tono uniforme blanco o gris claro.		05-03-2015	15:31:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de la Sección III SUMINISTROS REQUERIDOS, en el ítem 19.1 se requiere que el equipo ofertado cumpla con lo siguiente: Inalámbrico: 802.11b/g/n punto de acceso con 2 antenas omnidireccionales de 5 dBi cada una. Al menos una antena deberá ser externa y desmontable De acuerdo a cumplir con los requerimientos de EIRP de las normas internacionales para equipos de hogar, solicitamos que sean aceptados equipos con 2 antenas omnidireccionales, y con al menos una antena de 5dBi. Por otro lado, solicitamos sean también aceptados equipos con antena externa no desmontable, ya que las mismas introducen pérdidas de performance e incrementan el costo de los equipos. Esto permitirá a COPACO contar con mayor cantidad de oferentes.		27-02-2015	12:22:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2		19-03-2015	15:00:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de la Sección III SUMINISTROS REQUERIDOS, en el ítem 12.1 se presenta una imagen de referencia con el logotipo de COPACO que debe ser impreso en el equipo. Dicha imagen de referencia presenta como FONDO un gradiente de tonalidad gris. Consultamos si dicho FONDO debe ser incluido en la serigrafía o puede ser reemplazado por un fondo Blanco o de tono uniforme.		27-02-2015	12:23:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que el fondo del logotipo de COPACO S.A. que debe ser impreso en el equipo podrá ser de tono uniforme blanco o gris claro.		05-03-2015	15:32:06

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de la Sección III SUMINISTROS REQUERIDOS, en el ítem 19.1, se solicita que el modem cumpla con las certificaciones FCC, CE. Se solicita aclaración si con cumplir con una de ellas es suficiente o ambas son requeridas.	27-02-2015	12:23:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2	19-03-2015	15:00:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC Solicita 2 (dos) antenas omnidireccionales con al menos una antena externa y desmontable, y una potencia mínima de 5dBi para ellas. Solicitamos, si es viable, que la antena externa desmontable sea la que cumpla con el requerimiento de potencia mínima de 5dBi. Muchas Gracias.	02-03-2015	15:35:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2	19-03-2015	15:00:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: -Ser representante en Paraguay de los equipos ofertados. Se consulta si sera suficiente con la presentacion de una autorizacion del fabricante, para asegurar la participacion de más oferentes	05-03-2015	11:53:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2	19-03-2015	15:00:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
 Suministro de módems, splitters y microfiltros realizados por el oferente con anterioridad. El promedio de facturación de los años 2011, 2012 y 2013 deberá ser como mínimo, igual al 30% (treinta por ciento) del monto total ofertado. Se consulta si se podran presentar Suministros similares realizados	05-03-2015	11:55:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2	19-03-2015	15:00:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la complejidad del proyecto y los máximos estándares de la entidad solicitamos una prorroga de 2 semanas para la presentación de oferta.	05-03-2015	17:32:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a Adenda N° 1	11-03-2015	16:29:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos por este medio por lo menos 2 semanas de prorroga para la presentación de ofertas, así mismo para el periodo de consultas, atendiendo a la complejidad y estándares técnicos de presentación de la contratante.	09-03-2015	18:02:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a Adenda N° 1	11-03-2015	16:29:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De manera a poder llegar en tiempo y forma a preparar una oferta como la institucion requiere, y poder tener a tiempo las muestras solicitadas, tenemos a bien solicitar para esta oportunidad una prorroga en la fecha de inicio de competencia de 15 días, proponiendo pasar la misma al 1° Abril proximo.	10-03-2015	08:55:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a Adenda N° 1	11-03-2015	16:29:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En cuanto a los parámetros de los PVCs, cita lo siguiente: Soporte AAL y ATM -Soporte hasta 8 PVCs -Soporte Integrado ATM AAL5 (UBR,CBR,VBR,VBR-rt, and VBR-nrt) - Rango de direcciones 0~255 VPI más 32~65535 VCI .Deberá estar configurado con los siguientes PVC aun cuando el equipo sea restaurado a configuración de fábrica (Botón RESET): Primer PVC = 0,32 (ACTIVADO MODO ROUTER)  Segundo PVC = 5,35 (ACTIVADO MODO BRIDGE)  PVC DEL 3 AL 8 (DESACTIVADO)  VLAN por PVC 0-32 VLAN 1 puerto LAN 1,2 y WIFI. 5-35 VLAN 2 puerto LAN 3-4. El DHCP desactivado en los puertos LAN 1 y 4 Favor confirmar si los puertos LAN 1 y 2 pertenecerán al PVC 0,32 y deberán tener el DHCP activado? Favor confirmar si los puertos LAN 3 y 4 pertenecerán al PVC 5,35 y deberán tener el DHCP desactivado?.	25-03-2015	10:48:01
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la configuración que deberá tener por defecto el módem ADSL2+ es la siguiente: VLAN por PVC 0-32 VLAN 1 puerto LAN 2,3 y WIFI para el servicio de Internet 5-35 VLAN 2 puerto LAN 1 y 4 para el servicio de IPTV. El DHCP desactivado en los puertos LAN 1 y 4.	26-03-2015	16:10:29

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	Sin categorizar	1	19.1508.0002943.0000	Póliza	Fenix SA	30-03-2015	07-04-2015	15-08-2015
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A - 80050363-5	Sin categorizar	2	13.1508.0002242.0000	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	06-04-2015	07-04-2015	15-08-2015
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Grande	3	18.1508.09943/000	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.	07-04-2015	08-04-2015	06-08-2015
PARASUR SA - 80015541-6	Sin categorizar	4	007.1508.033054/000	Póliza	La Consolidada	07-04-2015	08-04-2015	15-09-2015
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	Sin categorizar	5	1.1508.0010011.0000	Póliza	El Comercio Paraguayo S.A.	01-04-2015	07-04-2015	04-09-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43222628-001	Modem ADSL 2+					20.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	D-LINK	D-LINK	DSL-2740E	china	modem adsl2+	168.000	3.360.000.000
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A - 80050363-5	Huawei	Huawei	HG532dV2	China	Modem ADSL 2+	288.051	5.761.020.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	ZTE	ZTE Corporation	ZXHN H108N	China		291.150	5.823.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	Zyxel	Zyxel	AMG1312-T10B	China	Modem ADSL 2+	201.626	4.032.520.000
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	HDK	HDK Technology Co., Ltd.	ADSL 2+	China		230.000	4.600.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43221603-004	SPLITTER PARA POST + ADSL 2+					30.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	D-LINK	D-LINK	DSL-30CF	china	splitter para post	14.400	432.000.000

EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A - 80050363-5	MAGCOM	MAGCOM	AFN778-H (HWSP-130)	CHINA	SPLITTER PARA POST + ADSL 2+	14.921	447.630.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	FDC	Shenzen FDC Electronic Co Ltda	SP316	China		3.500	105.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	Zyxel	Zyxel	SP316	China	SPLITTER PARA POST + ADSL 2+	5.194	155.820.000
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	HDK	HDK Technology Co., Ltd.	ADSL	China		85.000	2.550.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	43221603-004	Tarjeta POST + ADSL	60.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	D-LINK	D-LINK	DSL-32MF	china	TARJETA POST+ADSL	9.600	576.000.000
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A - 80050363-5	MAGCOM	MAGCOM	AFN761P	CHINA	Tarjeta POST + ADSL	13.166	789.960.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	FDC	Shenzen FDC Electronic Co Ltda	FDCSP-401	China		3.500	210.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	Zyxel	Zyxel	HPM-130	China	Micro Filtro POST+ ADSL	5.194	311.640.000
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	HDK	HDK Technology Co., Ltd.	ADSL	China		45.000	2.700.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - EQUIPOS TERMINALES LADO CLIENTE (XDSL, FO Y MO)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	2.808.000.000	08-04-2015	09:30:45.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7945809abda8ec2414b54230ba3b078	
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	2.930.000.000	08-04-2015	09:29:21.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9dc8eab6cac23e550bbe8970ee24fec	
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	2.950.000.000	08-04-2015	09:28:06.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26fb8dcfb7f127a875e2d3c762619899	
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	2.980.000.000	08-04-2015	09:27:29.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd043b2da266c4fb1e3b8207123492ed	
PARASUR SA - 80015541-6	3.050.000.000	08-04-2015	09:27:14.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb9f6f12997fb3d528054270a4c2cd77	
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	3.100.000.000	08-04-2015	09:26:57.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eea83c4bf9981987cbc037ad34d045eb	
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	3.250.000.000	08-04-2015	09:26:25.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a23c6d903da2b3e3f3a17b6ab91b322	
PARASUR SA - 80015541-6	3.350.000.000	08-04-2015	09:26:26.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	724321256e520c77fb50e6e79bbb778f	
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	3.400.000.000	08-04-2015	09:25:57.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91aea3594a6583100374cb7aad3c9026	
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	3.508.000.000	08-04-2015	09:29:37.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1f7ea2db3de2d8331390ebaed063302	
PARASUR SA - 80015541-6	3.600.000.000	08-04-2015	09:25:54.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19993c09fb20b69a952aa1d70f6df84d	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	3.635.100.000	08-04-2015	09:30:29.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b29e4cada65c56bf4abbad27dcf0b29	
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	3.650.000.000	08-04-2015	09:25:28.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60e9061c790a921ee41a0cfd21b2e109	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	3.705.000.000	08-04-2015	09:29:21.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc843922320174a1f66b0cc256e4d325	

Listado General de todas las Ofertas

TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	3.708.000.000	08-04-2015	09:28:39.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	781f683ddbae548c98b21dc4c6741ada	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	3.899.000.000	08-04-2015	09:28:01.868	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ef7ffb7843f60e20a0ed8e3f1812896	
PARASUR SA - 80015541-6	3.900.000.000	08-04-2015	09:25:15.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64ff64301fe61ad795058c3f9c9f25b8	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	3.950.000.000	08-04-2015	09:27:26.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1095a9dcbc58f42fcb0263fbacdfa795	
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	3.960.000.000	08-04-2015	09:24:18.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c33a8f755663d8f0eabea690e8f8776	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	3.977.000.000	08-04-2015	09:26:03.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0447393322386aae72ef18503e0e278e	
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A - 80050363-5	4.000.000.000	08-04-2015	09:27:37.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50f0ed9386389ae416249a9d0211b996	
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	4.008.000.000	08-04-2015	09:26:03.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51707490fb2347c6fb03e2becbd248ad	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	4.157.000.000	08-04-2015	09:25:41.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e858040d67dec1deb37122f60248d28d	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	4.199.000.000	08-04-2015	09:25:01.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1195104e1242e283e9e9c2dfc0f2ed62	
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	4.258.000.000	08-04-2015	09:25:25.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e02cbac7c975ce93a3ab0ecee51d4b38	
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A - 80050363-5	4.299.000.000	08-04-2015	09:25:01.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d61d93994dd353c0ad6c12214e413bfe	
PARASUR SA - 80015541-6	4.300.000.000	08-04-2015	09:24:30.010	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	822d258ebcd2ab66afab59b531a70f12	
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A - 80050363-5	4.344.000.000	08-04-2015	09:24:22.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94e953169b5a836f159f2b2863674016	
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	4.358.000.000	08-04-2015	09:24:42.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0146c9c6f93e429522d31141bca811c6	
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	4.368.000.000	08-04-2015	08:50:59.220	Propuesta
		Código Verificador:	cce397c5e2ee8fde40f4061a4a702b71	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	4.465.000.000	08-04-2015	09:24:42.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff9372c4cec2935255f3244c30eba353	
PARASUR SA - 80015541-6	4.499.980.000	08-04-2015	08:50:59.218	Propuesta
		Código Verificador:	bd17e597ff7aa88b4244dd9022ae9965	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	5.612.000.000	08-04-2015	09:24:25.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e87030aeecc3c61ae342450626ca586d	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	5.810.000.000	08-04-2015	09:24:04.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f5f63c2da069823fae53e604f2f3ad1	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	6.000.000.000	08-04-2015	09:23:39.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	280f71e4f9a62deff99d2e5cbf486e3	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	6.138.000.000	08-04-2015	08:50:59.215	Propuesta
		Código Verificador:	f510c1679e720dff73d99ca108c0a525	
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A - 80050363-5	6.998.610.000	08-04-2015	08:50:59.222	Propuesta
		Código Verificador:	9215ff1d377e17dd8fc410f939fae735	
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	9.850.000.000	08-04-2015	08:50:59.211	Propuesta
		Código Verificador:	ffe2490c0466757e5c8f157b019b6c92	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - EQUIPOS TERMINALES LADO CLIENTE (XDSL, FO Y MO)

Ofrente	Mejor Precio
TORRENTINO'S S.A. - 80070452-5	2.808.000.000
ECLIPSE GROUP SA - 80033447-7	2.930.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	3.050.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	3.635.100.000
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A - 80050363-5	4.000.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80070452-5 - TORRENTINO'S S.A.

Item	Precio Ganador
1 - EQUIPOS TERMINALES LADO CLIENTE (XDSL, FO Y MO)	2.808.000.000

Listado de Mensajes

1 - EQUIPOS TERMINALES LADO CLIENTE (XDSL, FO Y MO)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-04-2015	09:02:42.342
Buenos días, comenzamos la Subasta.	08-04-2015	09:02:50.515
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	08-04-2015	09:02:54.133
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	08-04-2015	09:02:59.651
Señores bajen sus precios.	08-04-2015	09:11:45.195
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	08-04-2015	09:11:56.259
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-04-2015	09:17:22.624
Señores esperamos mejores ofertas.	08-04-2015	09:17:26.776
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-04-2015	09:17:29.750
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-04-2015	09:23:29.881
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-04-2015	09:30:50.061
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-04-2015	09:30:50.572

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.