

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 409003

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:22 del día 1/8/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 409003 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA de la Institución:

Código Verificador: 6d277ec27cc1087bd77d56391ae99b62

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PRESENTACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL; emitida por la MADES (Ministerio del ambiente desarrollo sostenible) para operar como Taller Mecánico, lavado de vehículos chapería y pintura vigente a la fecha de la apertura. Al respecto, es dable destacar que el llamado de referencia es a los efectos de la contratación de un taller mecánico para la realización de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS, según se desprende del objeto del llamado. La licencia ambiental otorgada por el MADES consecuentemente debiera ser para habilitar a operar como tal, como Taller Mecánico. Es decir, requerir que el oferente cuente adicionalmente con la habilitación para prestar el servicio de lavado de vehículos es absolutamente innecesario y atentatorio contra la libre participación de los talleres, ya que dicha habilitación corresponde a otro ramo totalmente independiente. Cabe destacar que los lavaderos son un rubro DISTINTO al de talleres y es por ello que no corresponde la solicitud de la convocante de la habilitación de MADES para operar como lavadero de vehículos, ya que como referimos - ut supra - exigirlo constituiría un claro direccionamiento	26-07-2022	08:47:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El requerimiento de presentación de la LICENCIA AMBIENTAL emitido por el MADES, es solicitado de modo a adecuar esta actividad a las exigencias de control y de manera a evitar generar eventuales casos de contaminación, siendo esta una normativa vigente e indispensable para los lavaderos, en materia de evaluación de impacto ambiental. Cabe destacar que con esta exigencia la convocante, evitara que las motocicletas estén saliendo del taller adjudicado, para dar cumplimiento a lo solicitado, donde la misma cuenta con la cobertura del seguro contra todo riesgo, de modo a evitar la circulación por las calles para llegar a un lavadero tercerizado. Por lo que bajo ningún termino consideramos que estamos limitando la participación en los principios de la Ley 2051/03, establecidos en el art 4° inc b) igualdad y libre competencia, en ningún momento se restringe a potenciales oferentes. Teniendo en cuenta que las motocicletas del presente llamado son de alta gama y deben cumplir con ciertos requisitos para brindar seguridad y confiabilidad al momento de utilizar las motocicletas reparadas. Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que lo solicitado son requerimientos mínimos para la Institución y se halla dentro de los parámetros razonables, de modo velar por la correcta ejecución del contrato con la eficiencia del servicio solicitado, cumpliendo con las normas establecidas para el efecto.	27-07-2022	14:21:35

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: Chul Choi Chung - RUC: 4828148-4		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508005684	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A	20-07-2022	29-07-2022	02-02-2023
Oferente: AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - RUC: 80003251-9					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2			
1508005709	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	27-07-2022	29-07-2022	25-01-2023
Oferente: DIESA SA - RUC: 80001435-9					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3			
5015080002335	Póliza	MAPFRE PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	25-07-2022	26-07-2022	26-01-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - LOTE 1					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	78180101-9994	Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	342.307	342.307
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		390.000	390.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	393.653	393.653
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	51.500	51.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		59.000	59.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	59.225	59.225
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	78180101-9994	Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	510.978	510.978

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		583.000	583.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	587.625	587.625

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	60.833	60.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		69.000	69.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 201	69.958	69.958

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-9994	Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	223.953	223.953
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		255.000	255.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	197.860	197.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	47.000	47.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		54.000	54.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	54.050	54.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-020	Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	122.930	122.930
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		140.000	140.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon		122.930	122.930

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	50.333	50.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		57.000	57.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	57.883	57.883

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

9	78180101-020	Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	426.688	426.688	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		486.000	486.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	469.357	469.357	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
10	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	n/a	n/a	n/a	n/a	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	84.333	84.333	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		96.000	96.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	63.250	63.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
11	78180101-020	Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.207.936	1.207.936	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.377.000	1.377.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1.207.936	1.207.936	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
12	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	64.667	64.667	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	74.367	74.367	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
13	78180101-006	Cambio de fluido de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	56.667	56.667	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		65.000	65.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de fluido de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	42.500	42.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
14	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fluido de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	16.083	16.083	

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		18.000	18.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de fluido de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 201	16.083	16.083

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-006	Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	296.000	296.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		337.000	337.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	222.000	222.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	128.500	128.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		146.000	146.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	147.775	147.775

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-006	Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	293.131	293.131
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		334.000	334.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	219.848	219.848

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	224.833	224.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		256.000	256.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	168.625	168.625

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-006	Cambio de juego. pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	735.227	735.227
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		838.000	838.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de juego. pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 201	845.511	845.511

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de juego. Pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	183.333	183.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		209.000	209.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de juego. Pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	137.500	137.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-006	Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	766.536	766.536
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		874.000	874.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	881.516	881.516

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	60.667	60.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		69.000	69.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	60.667	60.667

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	207.333	207.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		236.000	236.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	155.500	155.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	74.000	74.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		84.000	84.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	85.100	85.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-006	Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	543.509	543.509
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		620.000	620.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	407.632	407.632

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	139.333	139.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		159.000	159.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	160.233	160.233

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	207.667	207.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		237.000	237.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	155.750	155.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	77.333	77.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		88.000	88.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	88.933	88.933

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-006	Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	555.720	555.720
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		634.000	634.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	416.790	416.790

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	186.333	186.333

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		212.000	212.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	214.283	214.283

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-006	Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	3.197.547	3.197.547
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.645.000	3.645.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	3.677.179	3.677.179

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	161.667	161.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		184.000	184.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 201	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-006	Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.028.720	2.028.720
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.313.000	2.313.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	2.333.028	2.333.028

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	172.000	172.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		196.000	196.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	129.000	129.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-020	Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	313.536	313.536
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		357.000	357.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	235.152	235.152

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	250.000	250.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		285.000	285.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	187.500	187.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	78180101-020	Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	409.333	409.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		467.000	467.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	390.000	390.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	180.667	180.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		206.000	206.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	207.767	207.767

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	78180101-020	Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	427.000	427.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		487.000	487.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	320.250	320.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	144.083	144.083
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		164.000	164.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	108.062	108.062

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	78180101-020	Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	312.833	312.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		357.000	357.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	144.000	144.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		164.000	164.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	165.600	165.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	78180101-020	Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.006.050	1.006.050
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.147.000	1.147.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1.006.050	1.006.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	65.333	65.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	75.133	75.133

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	78180101-020	Cambio de foco AyB de faro delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	148.000	148.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		169.000	169.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de foco AyB de faro delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	111.000	111.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco AyB de faro delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	33.033	33.033
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		38.000	38.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de foco AyB de faro delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	32.500	32.500
-----------------------	-------	----------------	----------	-------	--	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	78180101-020	Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	4.263.117	4.263.117
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.860.000	4.860.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	3.836.805	3.836.805

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	125.000	125.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		143.000	143.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	93.750	93.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	78180101-020	Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.445.204	1.445.204
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.648.000	1.648.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1.372.944	1.372.944

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	113.833	113.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		130.000	130.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	85.375	85.375

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	78180101-020	Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	611.275	611.275
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		697.000	697.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	702.966	702.966

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	77.833	77.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		89.000	89.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	78180101-020	Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	62.500	62.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		71.000	71.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	46.875	46.875

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	25.333	25.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		29.000	29.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	29.133	29.133

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	78180101-9997	Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	468.000	468.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		534.000	534.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	538.200	538.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	112.167	112.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		128.000	128.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	128.992	128.992

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	78180101-9997	Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	245.833	245.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		280.000	280.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	282.708	282.708
-----------------------	-------	----------------	----------	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	277.000	277.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		316.000	316.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	207.750	207.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	78180101-9997	Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.095.333	1.095.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.249.000	1.249.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	821.500	821.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	215.333	215.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		245.000	245.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	161.500	161.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-9997	Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	352.500	352.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		402.000	402.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	299.625	299.625

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	46.000	46.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		52.000	52.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	52.900	52.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-004	Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.167.899	1.167.899
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.331.000	1.331.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	875.924	875.924

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	629.833	629.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		718.000	718.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	724.308	724.308

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-004	Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	5.176.165	5.176.165
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.901.000	5.901.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	4.658.549	4.658.549

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	208.867	208.867
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		238.000	238.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	156.650	156.650

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-020	Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	619.117	619.117
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		706.000	706.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	464.338	464.338

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	322.200	322.200

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		367.000	367.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	370.530	370.530

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-020	Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	6.827.868	6.827.868
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.784.000	7.784.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	6.145.074	6.145.074

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	217.817	217.817
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		248.000	248.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	250.490	250.490

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-020	Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	271.493	271.493
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		310.000	310.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	203.620	203.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	26.443	26.443
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		30.000	30.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	30.409	30.409

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-020	Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	147.950	147.950
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		169.000	169.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	123.890	123.890
-----------------------	-------	----------------	----------	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	596.042	596.042
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		63.000	63.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	63.503	63.503

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-020	Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	59.383	59.383
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		679.000	679.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	685.448	685.448

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	507.517	507.517
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		68.000	68.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	44.537	44.537

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-020	Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	142.050	142.050
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		579.000	579.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	456.765	456.765

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	545.783	545.783
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		162.000	162.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de maleteros, Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	163.358	163.358
-----------------------	-------	----------------	----------	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-020	Reparación de llanta MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	89.887	89.887
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		622.000	622.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon		436.626	436.626

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de llanta MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	6.042.780	6.042.780
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		102.000	102.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de llanta MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	103.370	103.370

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-020	Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	6.042.780	6.042.780
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.889.000	6.889.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	5.438.502	5.438.502

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	417.367	417.367
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		476.000	476.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	313.025	313.025

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	78180101-020	Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.577.500	1.577.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.798.000	1.798.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1.183.125	1.183.125

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	109.067	109.067
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		124.000	124.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	81.800	81.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-020	Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	530.067	530.067
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		604.000	604.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	397.550	397.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra de Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	75.033	75.033
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		86.000	86.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	56.275	56.275

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	78180101-020	Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	579.500	579.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		661.000	661.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	463.600	463.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	228.200	228.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		260.000	260.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	262.430	262.430

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-020	Reparación de caño de escape MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	548.000	548.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		625.000	625.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación de caño de escape MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	411.000	411.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caño de escape MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	161.867	161.867
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		185.000	185.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de caño de escape MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	186.147	186.147

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	78180101-020	Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	6.513.036	6.513.036
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.425.000	7.425.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	5.861.732	5.861.732

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	135.400	135.400
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		154.000	154.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	78180101-020	Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	444.653	444.653
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		507.000	507.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	333.490	333.490

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	70.367	70.367
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		80.000	80.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	52.775	52.775
-----------------------	-------	----------------	----------	-------	---	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	78180101-020	Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	364.499	364.499
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		416.000	416.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	273.374	273.374

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	62.033	62.033
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		71.000	71.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	46.525	46.525

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	78180101-014	Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.270.000	1.270.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.448.000	1.448.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	952.500	952.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	383.400	383.400
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		437.000	437.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	440.910	440.910

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	78180101-014	Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	713.000	713.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		813.000	813.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	534.750	534.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra de Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	599.600	599.600
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		684.000	684.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	689.540	689.540

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	78180101-014	Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.820.467	1.820.467
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.075.000	2.075.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	2.002.514	2.002.514

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	580.267	580.267
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		662.000	662.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon		667.307	667.307

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	78180101-002	Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	356.743	356.743
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		407.000	407.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	410.254	410.254

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	170.833	170.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		195.000	195.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	196.458	196.458

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	78180101-002	Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.104.333	2.104.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.399.000	2.399.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1.578.250	1.578.250
-----------------------	-------	----------------	----------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	199.667	199.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		228.000	228.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	229.617	229.617

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	78180101-020	Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	491.267	491.267
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		560.000	560.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	433.300	433.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	58.167	58.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		66.000	66.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	43.625	43.625

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	78180101-020	Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	522.623	522.623
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		596.000	596.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	478.368	478.368

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	368.333	368.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		420.000	420.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	276.250	276.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	78180101-020	Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.122.333	1.122.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.279.000	1.279.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	841.750	841.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra de Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	325.167	325.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		371.000	371.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	373.942	373.942

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	78180101-020	Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.924.832	1.924.832
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.194.000	2.194.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1.924.832	1.924.832

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	154.167	154.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		176.000	176.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon		130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	78180101-9997	Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	925.700	925.700
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.055.000	1.055.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	786.845	786.845

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de obra de Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	100.133	100.133
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		114.000	114.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	115.153	115.153
-----------------------	-------	----------------	----------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	78180101-9994	Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	404.967	404.967
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		462.000	462.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	465.712	465.712

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	51.400	51.400
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		59.000	59.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	59.110	59.110

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	78180101-9994	Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	190.023	190.023
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		217.000	217.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	180.522	180.522

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	52.067	52.067
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		59.000	59.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	59.877	59.877

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	78180101-9994	Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	239.153	239.153
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		273.000	273.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	197.860	197.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

122	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	47.400	47.400	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		54.000	54.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	54.510	54.510	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
123	78180101-9994	Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	129.630	129.630	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		148.000	148.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	123.790	123.790	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
124	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	46.833	46.833	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		53.000	53.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	53.858	53.858	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
125	78180101-020	Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	297.633	297.633	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		339.000	339.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	342.278	342.278	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
126	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	37.300	37.300	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		43.000	43.000	
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	42.895	42.895	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
127	78180101-020	Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	271.432	271.432	

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		309.000	309.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	203.574	203.574

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	43.733	43.733
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		50.000	50.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	50.293	50.293

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	78180101-020	Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	211.667	211.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		241.000	241.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	158.750	158.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	30.900	30.900
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	29.355	29.355

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	78180101-006	Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	301.667	301.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		344.000	344.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	226.250	226.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	150.733	150.733
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		172.000	172.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	173.343	173.343

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
133	78180101-006	Cambio de caños de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	738.963	738.963
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		842.000	842.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de caños de freno	849.807	849.807

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	93.467	93.467
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		107.000	107.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	107.487	107.487

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
135	78180101-006	Cambio de juego. pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		680.664	680.664
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		776.000	776.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de juego. pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F201	782.764	782.764

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de juego. Pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	56.800	56.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		65.000	65.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de juego. Pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	56.800	56.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
137	78180101-006	Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	448.160	448.160
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		511.000	511.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	383.680	383.680

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.800	63.800

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	63.800	63.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	213.000	213.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		243.000	243.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero	159.750	159.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	100.443	100.443
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		114.000	114.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	115.498	115.498

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	78180101-006	Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	549.671	549.671
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		627.000	627.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	412.253	412.253

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	96.667	96.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		110.000	110.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	111.167	111.167

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	211.000	211.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		241.000	241.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	158.250	158.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	122.133	122.133
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		139.000	139.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	140.453	140.453

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	78180101-006	Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	542.235	542.235
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		618.000	618.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	406.676	406.676

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	186.667	186.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		213.000	213.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	214.667	214.667

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	78180101-006	Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.334.136	1.334.136
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.521.000	1.521.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1.000.602	1.000.602

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	173.333	173.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		198.000	198.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	78180101-006	Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.149.841	1.149.841
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.311.000	1.311.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	862.381	862.381

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	173.200	173.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		197.000	197.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	129.900	129.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	78180101-020	Cambio de cjto. Cadena, corona y piñón MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.317.330	2.317.330
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.642.000	2.642.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de cjto. Cadena, corona y piñón MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	2.549.063	2.549.063

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cjto. Cadena, corona y piñón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	272.333	272.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		310.000	310.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de cjto. Cadena, corona y piñón	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	78180101-020	Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	334.533	334.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		381.000	381.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	250.900	250.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	75.333	75.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		86.000	86.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	65.000	65.000
-----------------------	-------	----------------	--------------	-------	---	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	78180101-020	Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	569.333	569.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		649.000	649.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	427.000	427.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		278.167	278.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		317.000	317.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	319.892	319.892

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	78180101-020	Cambio de interruptores eléctricos de accesorios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	454.833	454.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		519.000	519.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de interruptores eléctricos de accesorio	341.125	341.125

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	65.917	65.917
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		75.000	75.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	49.438	49.438

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	78180101-020	Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	612.000	612.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		698.000	698.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	459.000	459.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	175.267	175.267
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		200.000	200.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	201.557	201.557

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	78180101-020	Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.033.488	1.033.488
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.178.000	1.178.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	868.965	868.965

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	70.933	70.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		81.000	81.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	81.573	81.573

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	78180101-020	Cambio de foco señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	200.633	200.633
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		229.000	229.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de foco señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	150.475	150.475

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	36.467	36.467
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		42.000	42.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de foco señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	32.500	32.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	78180101-020	Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.303.233	2.303.233

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.626.000	2.626.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	2.072.910	2.072.910

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	116.333	116.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		133.000	133.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	87.250	87.250

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
167	78180101-020	Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.454.500	1.454.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.658.000	1.658.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1.381.775	1.381.775

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
168	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	82.167	82.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		94.000	94.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	61.625	61.625

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
169	78180101-020	Cambio de faro señalero c/uno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	523.479	523.479
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		597.000	597.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de faro señalero c/uno	392.609	392.609

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
170	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	40.300	40.300
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		46.000	46.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 201	46.345	46.345

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
171	78180101-020	Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	78.933	78.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		90.000	90.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	59.200	59.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	23.483	23.483
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		27.000	27.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA VER1200X 201	27.005	27.005

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	78180101-9997	Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	346.833	346.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		395.000	395.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	398.858	398.858

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	335.000	335.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		382.000	382.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA VER1200X 201	251.250	251.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	78180101-9997	Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	880.167	880.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.003.000	1.003.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	660.125	660.125

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	90.600	90.600

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		103.000	103.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	67.950	67.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	78180101-9997	Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.338.667	1.338.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.526.000	1.526.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1.004.000	1.004.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	40.967	40.967
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		47.000	47.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	47.112	47.112

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	78180101-9997	Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.287.167	1.287.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.467.000	1.467.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1.029.734	1.029.734

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	83.500	83.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		95.000	95.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	62.625	62.625

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	78180101-004	Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.288.343	2.288.343
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.609.000	2.609.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	ambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	2.059.509	2.059.509

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	235.000	235.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		268.000	268.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	176.250	176.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	78180101-004	Cambio de amortiguador central trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.707.763	2.707.763
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.087.000	3.087.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de amortiguador central trasero	2.436.987	2.436.987

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	276.333	276.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		315.000	315.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	260.000	260.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	78180101-020	Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	888.213	888.213
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.013.000	1.013.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	666.160	666.160

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	386.367	386.367
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		440.000	440.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	444.322	444.322

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
187	78180101-020	Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.935.600	1.935.600
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.207.000	2.207.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1.645.260	1.645.260

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	68.933	68.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		79.000	79.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	79.273	79.273

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	78180101-020	Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	193.176	193.176
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		220.000	220.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	183.517	183.517

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	45.267	45.267
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		52.000	52.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	33.950	33.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	78180101-020	Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	135.297	135.297
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		154.000	154.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	108.238	108.238

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	83.500	83.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		95.000	95.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	62.625	62.625
-----------------------	-------	----------------	--------------	-------	---	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
193	78180101-020	Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	660.600	660.600
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		753.000	753.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	495.450	495.450

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
194	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	71.333	71.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		81.000	81.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	53.500	53.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
195	78180101-020	Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	778.333	778.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		887.000	887.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	583.750	583.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
196	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	121.933	121.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		139.000	139.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	140.223	140.223

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	78180101-020	Reparación de llanta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	519.167	519.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		592.000	592.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de llanta	441.292	441.292

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

198	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de llanta MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	159.833	159.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		182.000	182.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Reparación de llanta MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	183.808	183.808

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	78180101-020	Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.197.539	2.197.539
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.505.000	2.505.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	2.087.662	2.087.662

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	168.000	168.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		192.000	192.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	193.200	193.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	78180101-020	Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.453.333	1.453.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.657.000	1.657.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1.090.000	1.090.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	82.500	82.500
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		94.000	94.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	61.875	61.875

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	78180101-020	Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	528.333	528.333

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		602.000	602.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	396.250	396.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de obra de Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	406.833	406.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		464.000	464.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	305.125	305.125

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	78180101-020	Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	655.000	655.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		747.000	747.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	491.250	491.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	219.833	219.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		251.000	251.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	252.808	252.808

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	78180101-020	Reparación de caño de escape	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.481.667	1.481.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.689.000	1.689.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de caño de escape	1.111.250	1.111.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	360.333	360.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		411.000	411.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Reparación de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	414.383	414.383
-----------------------	-------	----------------	--------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
209	78180101-020	Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	4.441.605	4.441.605
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.063.000	5.063.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	3.997.445	3.997.445

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
210	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	128.167	128.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		146.000	146.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	147.392	147.392

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
211	78180101-020	Cambio de manopla de manubrio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	545.533	545.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		622.000	622.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de manopla de manubrio	409.165	409.165

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	78.167	78.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		89.000	89.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	65.000	65.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
213	78180101-020	Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	541.765	541.765
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		618.000	618.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	406.324	406.324

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	160.000	160.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		182.000	182.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	78180101-014	Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.205.000	1.205.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.374.000	1.374.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	903.750	903.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	738.667	738.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		842.000	842.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	738.667	738.667

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	78180101-014	Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.420.667	1.420.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.620.000	1.620.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1.065.500	1.065.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	80111613-9999	Mano de obra de Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	973.333	973.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.110.000	1.110.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	973.333	973.333

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	78180101-014	Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.132.000	2.132.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.430.000	2.430.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1.705.600	1.705.600
-----------------------	-------	----------------	--------------	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
220	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	586.000	586.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		668.000	668.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	586.000	586.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
221	78180101-002	Cambio de Cabo de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	443.033	443.033
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		505.000	505.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de Cabo de Embrague	332.275	332.275

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
222	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	111.000	111.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		127.000	127.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	127.650	127.650

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
223	78180101-002	Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	675.667	675.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		770.000	770.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	743.234	743.234

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	142.333	142.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		162.000	162.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	163.683	163.683

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
225	78180101-020	Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	681.400	681.400
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		777.000	777.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	783.610	783.610

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	378.533	378.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		432.000	432.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	283.900	283.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	78180101-020	Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.065.600	1.065.600
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.215.000	1.215.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	799.200	799.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	71.333	71.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		81.000	81.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	53.500	53.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	78180101-020	Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.273.000	1.273.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.451.000	1.451.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	954.750	954.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	80111613-9999	Mano de obra de Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	504.500	504.500

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		575.000	575.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	580.175	580.175

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	78180101-020	Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.602.843	1.602.843
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.827.000	1.827.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1.602.843	1.602.843

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/AMANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	212.400	212.400
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		242.000	242.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	244.260	244.260

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	78180101-9997	Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.227.333	1.227.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.399.000	1.399.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	920.500	920.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	80111613-9999	Mano de obra de Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	89.600	89.600
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		102.000	102.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	103.040	103.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	78180101-9994	Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	389.975	389.975
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		445.000	445.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	448.471	448.471

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
236	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	58.633	58.633
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		67.000	67.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de Filtro de Combustible MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	67.428	67.428

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
237	78180101-9994	Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	216.388	216.388
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		247.000	247.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	216.388	216.388

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
238	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	67.300	67.300
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		77.000	77.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	77.395	77.395

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
239	78180101-9994	Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	262.287	262.287
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		299.000	299.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	196.715	196.715

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
240	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	57.800	57.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		66.000	66.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	57.800	57.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
241	78180101-9994	Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	145.263	145.263
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		166.000	166.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	123.790	123.790

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	52.667	52.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		60.000	60.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	60.567	60.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	78180101-020	Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	257.533	257.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		294.000	294.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de aceite motor p/ litro MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	193.150	193.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	37.993	37.993
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		43.000	43.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de bujías de encendido MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	43.623	43.623

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	78180101-020	Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	569.210	569.210
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		649.000	649.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	626.131	626.131

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	81.133	81.133
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		92.000	92.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	65.000	65.000
-----------------------	-------	----------------	-------------	-------	---	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
247	78180101-006	Cambio de fluido de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	266.328	266.328
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		304.000	304.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de fluido de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	199.746	199.746

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fluido de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	34.300	34.300
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		39.000	39.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de fluido de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	32.500	32.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
249	78180101-006	Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	452.667	452.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		516.000	516.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	339.500	339.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
250	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	156.800	156.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		179.000	179.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de sistema de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	180.320	180.320

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
251	78180101-006	Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	568.293	568.293
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		648.000	648.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	568.293	568.293

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
252	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	568.293	568.293
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		91.000	91.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de caños de freno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	78180101-006	Cambio de juego. pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	79.933	79.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		812.000	812.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de juego. pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	819.263	819.263

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de juego. Pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	712.403	712.403
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de juego. Pastillas de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	64.267	64.267

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	78180101-006	Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	64.267	64.267
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		619.000	619.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	407.120	407.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	542.827	542.827
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		84.000	84.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	73.433	73.433

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		348.000	348.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	229.250	229.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	305.677	305.677
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		72.000	72.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	72.680	72.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	78180101-006	Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.200	63.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		824.000	824.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	541.790	541.790

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	722.387	722.387
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		195.000	195.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	196.458	196.458

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	254.867	254.867
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		291.000	291.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	191.150	191.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	93.267	93.267
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		106.000	106.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB 650 F2018	Japon	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB 650 F2018	107.257	107.257

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
263	78180101-006	Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	896.936	896.936
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.023.000	1.023.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	852.089	852.089

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
264	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	111.000	111.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		127.000	127.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	127.650	127.650

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
265	78180101-006	Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		1.616.436	1.616.436
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.843.000	1.843.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.212.327	1.212.327

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
266	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	197.100	197.100
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		225.000	225.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	147.825	147.825

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
267	78180101-006	Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.318.008	1.318.008
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.503.000	1.503.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	988.506	988.506

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
268	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	208.667	208.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		238.000	238.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de freno trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	156.500	156.500
-----------------------	-------	----------------	-------------	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	78180101-020	Cambio de cjtto. Cadena, corona y piñón MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.157.528	2.157.528
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.460.000	2.460.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de cjtto. Cadena, corona y piñón MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	2.098.985	2.098.985

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cjtto. Cadena, corona y piñón MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	315.167	315.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		359.000	359.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de cjtto. Cadena, corona y piñón MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	78180101-020	Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	388.792	388.792
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		443.000	443.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	291.594	291.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	80.667	80.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		92.000	92.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de manguera de combustible. MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	78180101-020	Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	624.667	624.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		712.000	712.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	468.500	468.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

274	80111613-9999	Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	279.333	279.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		318.000	318.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	321.233	321.233

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	78180101-020	Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	510.667	510.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		582.000	582.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	383.000	383.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	71.417	71.417
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		81.000	81.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	53.563	53.563

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	78180101-020	Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	617.867	617.867
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		773.000	773.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	508.400	508.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	109.467	109.467
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		125.000	125.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	125.887	125.887

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	78180101-020	Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.176.455	1.176.455
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.341.000	1.341.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	882.341	882.341

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	71.133	71.133
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		81.000	81.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de batería MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	81.803	81.803

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	78180101-020	Cambio de foco señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	211.400	211.400
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		241.000	241.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de foco señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	158.550	158.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	37.567	37.567
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		43.000	43.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de foco señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	32.500	32.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	78180101-020	Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.150.336	2.150.336
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.451.000	2.451.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	2.042.819	2.042.819

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	149.000	149.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		170.000	170.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de faro delantero MOTOCICLETA HONDA CB500X 201	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	78180101-020	Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	966.045	966.045
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.101.000	1.101.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	772.836	772.836

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	109.333	109.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		125.000	125.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon	Mano de obra de Cambio de faro trasero MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	125.733	125.733

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	78180101-020	Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	763.145	763.145
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		870.000	870.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	610.516	610.516

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	30.567	30.567
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	30.567	30.567

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	78180101-020	Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	81.133	81.133
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		92.000	92.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	60.850	60.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	24.033	24.033
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		27.000	27.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de fusible c/uno MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	27.638	27.638
-----------------------	-------	----------------	-------------	-------	---	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	78180101-9997	Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	363.333	363.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		414.000	414.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	417.833	417.833

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	331.000	331.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		377.000	377.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	248.250	248.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	78180101-9997	Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	900.333	900.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.026.000	1.026.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	675.250	675.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	81.967	81.967
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		93.000	93.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de faros auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	61.475	61.475

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
295	78180101-9997	Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.012.667	2.012.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.294.000	2.294.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.509.500	1.509.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
296	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	31.233	31.233
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		36.000	36.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de sirena auxiliar MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	31.233	31.233

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
297	78180101-9997	Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.183.667	1.183.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.349.000	1.349.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	887.750	887.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
298	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	89.000	89.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		101.000	101.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	66.750	66.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
299	78180101-004	Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.031.735	2.031.735
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.316.000	2.316.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.828.562	1.828.562

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
300	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	300.333	300.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		342.000	342.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
301	78180101-004	Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.730.077	1.730.077
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.972.000	1.972.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.470.565	1.470.565

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
302	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	601.667	601.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		686.000	686.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	691.917	691.917

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
303	78180101-020	Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	926.167	926.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.056.000	1.056.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	694.625	694.625

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
304	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	292.867	292.867
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		334.000	334.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	336.797	336.797

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
305	78180101-020	Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.027.910	2.027.910
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.312.000	2.312.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.520.933	1.520.933

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
306	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	157.800	157.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		180.000	180.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de radiador de agua MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	181.470	181.470

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
307	78180101-020	Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	175.800	175.800
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		200.000	200.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	131.850	131.850
-----------------------	-------	----------------	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	47.467	47.467
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		54.000	54.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de tapa radiador MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	35.600	35.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	78180101-020	Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	140.797	140.797
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		161.000	161.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	112.638	112.638

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	89.000	89.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		101.000	101.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de líquido refrigerante MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	66.750	66.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	78180101-020	Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	788.287	788.287
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		899.000	899.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	653.860	653.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	76.333	76.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		87.000	87.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	57.250	57.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	78180101-020	Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	899.667	899.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.026.000	1.026.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	674.750	674.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
314	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	104.467	104.467
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		119.000	119.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	120.137	120.137

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
315	78180101-020	Reparación de llanta MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	558.000	558.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		636.000	636.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación de llanta MOTOCICLETA HONDA CB500X 201	446.400	446.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
316	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de llanta MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	131.333	131.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		150.000	150.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de llanta MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	151.033	151.033

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
317	78180101-020	Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	4.117.283	4.117.283
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.694.000	4.694.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	3.705.555	3.705.555

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
318	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	187.333	187.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		214.000	214.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de llanta MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016		140.500	140.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	78180101-020	Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.857.000	1.857.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.117.000	2.117.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.485.600	1.485.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	87.667	87.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		100.000	100.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	65.750	65.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	78180101-020	Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	630.667	630.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		719.000	719.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	473.000	473.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	80111613-9999	Mano de obra de Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	266.000	266.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		303.000	303.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 201	199.500	199.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
323	78180101-020	Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	705.000	705.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		804.000	804.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 201	528.750	528.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
324	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCICLETA HONDA VER1200X 2017	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	246.333	246.333

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		281.000	281.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	VER1200X	Japon		270.966	270.966

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
325	78180101-020	Reparación de caño de escape				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.597.000	1.597.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.821.000	1.821.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación de caño de escape	1.197.750	1.197.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
326	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	201.000	201.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		229.000	229.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	231.150	231.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
327	78180101-020	Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.555.589	1.555.589
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.773.000	1.773.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.477.810	1.477.810

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
328	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	154.833	154.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		177.000	177.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de caño de escape MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	162.575	162.575

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
329	78180101-020	Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	558.533	558.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		637.000	637.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	418.915	418.915

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
330	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	83.667	83.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		95.000	95.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	62.750	62.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	78180101-020	Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	583.376	583.376
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		665.000	665.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	437.532	437.532

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	191.167	191.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		218.000	218.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de posa pies MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	143.375	143.375

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	78180101-014	Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.383.533	1.383.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.577.000	1.577.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.037.650	1.037.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	842.000	842.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		960.000	960.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de tapa motor MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	926.200	926.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	78180101-014	Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.419.667	1.419.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.618.000	1.618.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.064.750	1.064.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	80111613-9999	Mano de obra de Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	963.333	963.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.098.000	1.098.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación cilindro, pistón y aro MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.011.500	1.011.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	78180101-014	Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.027.175	2.027.175
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.311.000	2.311.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.520.381	1.520.381

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	718.167	718.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		819.000	819.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	789.984	789.984

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
339	78180101-002	Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	452.541	452.541
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		516.000	516.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	339.406	339.406

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
340	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	111.333	111.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		127.000	127.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de Cabo de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	128.033	128.033

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	78180101-002	Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	631.333	631.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		788.000	788.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	760.466	760.466

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
342	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	135.167	135.167
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		154.000	154.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Reparación de caja de cambios MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	155.442	155.442

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
343	78180101-020	Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	544.852	544.852
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		621.000	621.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	626.580	626.580

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
344	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	347.667	347.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		396.000	396.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de manivela de Frenos MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	260.750	260.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
345	78180101-020	Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	922.050	922.050
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.051.000	1.051.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	691.538	691.538

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
346	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	81.667	81.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		93.000	93.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	61.250	61.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
347	78180101-020	Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	861.667	861.667
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		982.000	982.000

DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	646.250	646.250
-----------------------	-------	----------------	-------------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	80111613-9999	Mano de obra de Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	506.000	506.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		577.000	577.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Servicio de pintura MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	581.900	581.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	78180101-020	Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.816.256	1.816.256
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.071.000	2.071.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	2.088.694	2.088.694

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	240.933	240.933
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		275.000	275.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Cambio de disco de embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	277.073	277.073

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	78180101-9997	Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.219.333	1.219.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.390.000	1.390.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1.036.433	1.036.433

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	80111613-9999	Mano de obra de Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	43.833	43.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		50.000	50.000
DIESA SA - 80001435-9	Honda	Honda Motor Co	CB500X 2016	Japon	Mano de obra de Parabrisa Cubre viento MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	32.875	32.875

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

1	78180101-9994	Cambio de Filtro de Combustible SUZUKI V-STROM 650					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	163.991	163.991
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		187.000	187.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de Filtro de Combustible SUZUKI V-STROM 650					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	28.366	28.366
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		32.000	32.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	78180101-9994	Cambio de filtro de aire motor SUZUKI V-STROM 650					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	169.416	169.416
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		193.000	193.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor SUZUKI V-STROM 650					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	28.366	28.366
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		32.000	32.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	78180101-9994	Cambio de filtro de aceite motor SUZUKI V-STROM 650					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	158.566	158.566
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		181.000	181.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor SUZUKI V-STROM 650					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	28.366	28.366
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		32.000	32.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	78180101-9994	Cambio de aceite motor SUZUKI V-STROM 650					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	104.316	104.316
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		119.000	119.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de aceite motor SUZUKI V-STROM 650					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	33.791	33.791
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		39.000	39.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
9	78180101-020	Cambio de bujías de encendido SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	245.366	245.366
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
10	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bujías de encendido SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	22.941	22.941
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		26.000	26.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
11	78180101-020	Cambio de bobinas de ignición SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	471.666	471.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		538.000	538.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
12	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	28.366	28.366
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		32.000	32.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
13	78180101-006	Cambio de fluido de freno SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	58.333	58.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fluido de freno SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	28.366	28.366
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		32.000	32.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
15	78180101-006	Reparación de sistema de freno SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	397.266	397.266

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		453.000	453.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de sistema de freno SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		28.366	28.366
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		32.000	32.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	78180101-006	Cambio de caños de freno SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	353.866	353.866
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		403.000	403.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caños de freno SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	50.066	50.066
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		57.000	57.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	78180101-006	Cambio de juego. pastillas de freno delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	429.816	429.816
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		490.000	490.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	55.491	55.491
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		63.000	63.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	78180101-006	Cambio de juego. pastillas de freno trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	429.816	429.816
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		490.000	490.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de juego. pastillas de freno trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	50.066	50.066
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		57.000	57.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	277.916	277.916
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		317.000	317.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	12.091	12.091
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		14.000	14.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	78180101-006	Cambio de mordaza de freno delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	657.666	657.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		750.000	750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	60.916	60.916
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		69.000	69.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	223.666	223.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		255.000	255.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	54.686	54.686
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		62.000	62.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	78180101-006	Cambio de mordaza de freno trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	666.941	666.941
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		760.000	760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	66.691	66.691
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-006	Cambio de disco de freno delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.471.276	1.471.276
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.677.000	1.677.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	174.736	174.736
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		199.000	199.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-006	Cambio de disco de freno trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.327.216	1.327.216
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.513.000	1.513.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	186.741	186.741
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		213.000	213.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-020	Cambio de cjo. Cadena, corona y piñón SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.783.406	1.783.406
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.033.000	2.033.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cjo. Cadena, corona y piñón SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	246.766	246.766
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		281.000	281.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-020	Cambio de manguera de combustible. SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	426.841	426.841
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		487.000	487.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manguera de combustible, SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	66.691	66.691
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
39	78180101-020	Reparación parcial de cableado eléctrico. SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	546.891	546.891
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		623.000	623.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico. SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
41	78180101-020	Cambio de interruptores eléctricos de accesorios SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	441.133	441.133
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		503.000	503.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	66.691	66.691
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
43	78180101-020	Cambio de interruptores eléctricos de accesorios SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	672.944	672.944
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		767.000	767.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	30.676	30.676

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	78180101-020	Cambio de batería SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	921.333	921.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de batería SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	30.676	30.676
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	78180101-020	Cambio de foco AyB de faro delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	138.721	138.721
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		158.000	158.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco AyB de faro delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	18.671	18.671
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		21.000	21.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	78180101-020	Cambio de foco señalero c/uno SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	75.266	75.266
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		86.000	86.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco señalero c/uno SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	29.533	29.533
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		34.000	34.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	78180101-020	Cambio de foco faro trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	121.000	121.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		138.000	138.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco faro trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	66.691	66.691
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	78180101-020	Cambio de faro delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.092.833	1.092.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.246.000	1.246.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro delantero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	18.671	18.671
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		21.000	21.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	78180101-020	Cambio de faro trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	749.833	749.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		855.000	855.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro trasero SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	75.266	75.266
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		86.000	86.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	78180101-020	Cambio de faro señalero c/uno SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	406.833	406.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		464.000	464.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	78180101-020	Cambio de fusible c/uno SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	52.400	52.400
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		60.000	60.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fusible c/uno SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	30.676	30.676
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-9997	Reparación de faros auxiliares SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	349.666	349.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		399.000	399.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de faros auxiliares SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	18.671	18.671
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		21.000	21.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-9997	Cambio de faros auxiliares SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	749.833	749.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		855.000	855.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faros auxiliares SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	66.691	66.691
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-9997	Cambio de sirena auxiliar SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.264.333	1.264.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.441.000	1.441.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de sirena auxiliar SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	132.433	132.433
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		151.000	151.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
67	78180101-9997	Cambio de luces LED auxiliares SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	521.166	521.166
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
69	78180101-004	Cambio de amortiguador delantero (c/uno) SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.721.666	1.721.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.963.000	1.963.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
70	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno) SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	186.741	186.741
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		213.000	213.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
71	78180101-004	Cambio de amortiguador central trasero SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.867.441	1.867.441
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.129.000	2.129.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	121.000	121.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		138.000	138.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
73	78180101-004	Cambio de espiral trasero de suspensión SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	749.833	749.833

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		855.000	855.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espiral trasero de suspensión SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-020	Reparación de radiador de agua SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	406.833	406.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		464.000	464.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de radiador de agua SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	66.691	66.691
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-020	Cambio de radiador de agua SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.378.666	1.378.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.572.000	1.572.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de radiador de agua SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	66.691	66.691
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-020	Cambio de tapa radiador SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	69.550	69.550
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		79.000	79.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de tapa radiador SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	30.676	30.676
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	78180101-020	Cambio de líquido refrigerante SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de líquido refrigerante SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	18.100	18.100
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		21.000	21.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	78180101-020	Cambio de espejo retrovisor (c/uno) SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	749.833	749.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		855.000	855.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno) SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	78180101-020	Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	864.166	864.166
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		985.000	985.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	78180101-020	Reparación de llanta SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	749.833	749.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		855.000	855.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de llanta SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	66.691	66.691
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-020	Cambio de llanta SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.264.333	1.264.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.441.000	1.441.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de llanta SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	66.691	66.691
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	78180101-020	Cambio de cubiertas (c/uno) SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.378.666	1.378.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.572.000	1.572.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno) SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	126.716	126.716
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		144.000	144.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	78180101-020	Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	523.333	523.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		597.000	597.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	80111613-9999	Mano de obra de Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	60.916	60.916
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		69.000	69.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	78180101-020	Reparación de Panel instrumental (digital) SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	471.666	471.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		538.000	538.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A		60.916	60.916
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		69.000	69.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
97	78180101-014	Reparación de caño de escape SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	549.166	549.166
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		626.000	626.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caño de escape SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	115.166	115.166
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		131.000	131.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
99	78180101-014	Cambio de caño de escape SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.378.666	1.378.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.572.000	1.572.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caño de escape SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
101	78180101-014	Cambio de manopla de manubrio SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	521.166	521.166
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		594.000	594.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio SUZUKI V-STROM 650				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	78180101-002	Cambio de posa pies SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	749.833	749.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		855.000	855.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de posa pies SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	63.833	63.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	78180101-014	Reparación de tapa motor SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.378.666	1.378.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.572.000	1.572.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de tapa motor SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	121.000	121.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		138.000	138.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	78180101-014	Reparación cilindro, pistón y aro SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.950.333	1.950.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.223.000	2.223.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra de Reparación cilindro, pistón y aro SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	121.000	121.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		138.000	138.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	78180101-014	Reparación de cigüeñal, casquillo y block SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	749.833	749.833
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		855.000	855.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de cigüeñal, casquillo y block SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	121.000	121.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		138.000	138.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
111	78180101-002	Cambio de Cabo de Embrague SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	864.166	864.166
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		985.000	985.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de Cabo de Embrague SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	121.000	121.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		138.000	138.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	78180101-002	Reparación de caja de cambios SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.327.216	1.327.216
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.513.000	1.513.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caja de cambios SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	126.716	126.716
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		144.000	144.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	78180101-020	Cambio de manivela de Frenos SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	471.666	471.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		538.000	538.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manivela de Frenos SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	58.333	58.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		66.000	66.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	78180101-020	Cambio de manivela de Embrague SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	471.666	471.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		538.000	538.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manivela de Embrague MOTOCICLETA HONDA CB500X 2016	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	58.333	58.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	78180101-020	Servicio de pintura SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.246.666	1.246.666
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.421.000	1.421.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra de Servicio de pintura SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	110.000	110.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		125.000	125.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	78180101-020	Cambio de disco de embrague SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.298.333	1.298.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.480.000	1.480.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de embrague SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	58.333	58.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	78180101-9997	Parabrisa Cubre viento SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	988.333	988.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.127.000	1.127.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de obra de Parabrisa Cubre viento SUZUKI V-STROM 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	58.333	58.333
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		66.000	66.000

INFORMACION DEL LOTE:	3 - LOTE 3
------------------------------	-------------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	78180101-9994	Cambio de filtro de combustible MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		200.000	200.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	175.704	175.704

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de combustible MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	30.737	30.737

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	78180101-9994	Cambio de filtro de aire motor MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		200.000	200.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	175.787	175.787

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	30.737	30.737

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
5	78180101-9994	Cambio de filtro de aceite motor MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		185.000	185.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	162.270	162.270

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
6	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	30.737	30.737

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
7	78180101-9994	Cambio de aceite motor MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650				1	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		129.000	129.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	113.037	113.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de aceite motor MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		42.000	42.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	36.829	36.829

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-020	Cambio de bujías de encendido MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		287.000	287.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	251.737	251.737

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bujías de encendido MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		30.000	30.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	25.979	25.979

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	78180101-020	Cambio de bobinas de ignición MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	601.370	601.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		686.000	686.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	33.404	33.404
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		38.000	38.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-006	Cambio de fluido de freno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	61.370	61.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		70.000	70.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fluido de freno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	31.404	31.404
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		36.000	36.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-006	Reparación de sistema de freno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	453.037	453.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		516.000	516.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de sistema de freno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	31.404	31.404
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		36.000	36.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-006	Cambio de caños de freno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	360.237	360.237
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		411.000	411.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caños de freno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	53.104	53.104
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		61.000	61.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-006	Cambio de jgo. pastillas de freno delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	478.037	478.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		545.000	545.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de jgo. pastillas de freno delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	63.726	63.726
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

21	78180101-006	Cambio de jgo. pastillas de freno trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	481.232	481.232	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		549.000	549.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de jgo. pastillas de freno trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	57.724	57.724	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		66.000	66.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	309.162	309.162	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		352.000	352.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	15.706	15.706	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		18.000	18.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	78180101-006	Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	740.004	740.004	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		844.000	844.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	69.729	69.729	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		79.000	79.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
27	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	259.804	259.804	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		296.000	296.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	61.057	61.057
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	78180101-006	Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	693.312	693.312
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		790.000	790.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	69.729	69.729
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		79.000	79.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	78180101-006	Cambio de disco de freno trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.537.647	1.537.647
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.753.000	1.753.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	187.774	187.774
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		214.000	214.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	78180101-020	Cambio de cjto. Cadena, corona y piñón MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.393.587	1.393.587
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.589.000	1.589.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cjto. Cadena, corona y piñón MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	193.112	193.112

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		220.000	220.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
35	78180101-020	Cambio de manguera de combustible. MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	150.237	150.237
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		171.000	171.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manguera de combustible. MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	35.904	35.904
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		41.000	41.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
37	78180101-020	Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	453.212	453.212
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		517.000	517.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico. MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	76.395	76.395
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		87.000	87.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
39	78180101-020	Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	579.929	579.929
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		661.000	661.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	99.737	99.737
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		114.000	114.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
41	78180101-020	Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	460.837	460.837
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		525.000	525.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de motor de arranque MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	76.395	76.395
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		87.000	87.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	78180101-020	Cambio de batería MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	782.870	782.870
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		892.000	892.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de batería MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	63.714	63.714
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		73.000	73.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	78180101-020	Cambio de foco AyB de faro delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	140.704	140.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco AyB de faro delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	37.047	37.047
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		42.000	42.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	78180101-020	Cambio de foco señalero c/uno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	148.425	148.425
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		169.000	169.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco señalero c/uno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	21.709	21.709
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		25.000	25.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	78180101-020	Cambio de foco faro trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	70.204	70.204
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco faro trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	20.470	20.470
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		23.000	23.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	78180101-020	Cambio de faro delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.047.000	1.047.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	918.170	918.170

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro delantero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		83.000	83.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	73.062	73.062

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	78180101-020	Cambio de faro trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		798.000	798.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	699.979	699.979

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		25.000	25.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	21.709	21.709

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	78180101-020	Cambio de faro señalero c/uno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		364.000	364.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	318.870	318.870

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		69.000	69.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	60.670	60.670

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	78180101-020	Cambio de fusible c/uno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		49.000	49.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	42.670	42.670

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fusible c/uno MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		24.000	24.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	21.137	21.137

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	78180101-9997	Reparación de faros auxiliares MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		66.000	66.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	57.704	57.704

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de faros auxiliares MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		55.000	55.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	48.070	48.070

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-9997	Cambio de faros auxiliares MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCILETAS	866.370	866.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		988.000	988.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faros auxiliares MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	37.220	37.220
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		42.000	42.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-9997	Cambio de sirena auxiliar MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	994.704	994.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.134.000	1.134.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de sirena auxiliar MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	70.620	70.620
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		81.000	81.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-9997	Cambio de luces LED auxiliares MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	484.704	484.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		553.000	553.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	134.770	134.770
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-004	Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.351.237	1.351.237
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	245.437	245.437
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		280.000	280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-004	Cambio de amortiguador trasero (c/uno) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.699.704	1.699.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.938.000	1.938.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador trasero (c/uno) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	187.337	187.337
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		214.000	214.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-004	Cambio de espiral trasero (c/uno)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.099.000	2.099.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.840.804	1.840.804

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espiral trasero (c/uno) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		145.000	145.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	127.037	127.037

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-004	Cambio de amortiguador central trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.307.000	1.307.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.146.370	1.146.370

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador central trasero MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		82.000	82.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	71.704	71.704

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-004	Cambio de espiral trasero de suspensión MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		858.000	858.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	752.370	752.370

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espiral trasero de suspensión MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		80.000	80.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	69.804	69.804

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-020	Reparación de radiador de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		676.000	676.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	593.037	593.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de radiador de agua MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		86.000	86.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	75.037	75.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-020	Cambio de radiador de agua MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.316.000	2.316.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	2.031.704	2.031.704

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de radiador de agua MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	65.037	65.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-020	Cambio de tapa radiador MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	71.704	71.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		82.000	82.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de tapa radiador MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	20.770	20.770
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		24.000	24.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	78180101-020	Cambio de líquido refrigerante MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	65.037	65.037

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de líquido refrigerante MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	15.237	15.237
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		17.000	17.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	78180101-020	Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	514.370	514.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		586.000	586.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	65.037	65.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	78180101-020	Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	739.037	739.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		843.000	843.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	67.804	67.804
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		77.000	77.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	78180101-020	Reparación de llanta MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	569.704	569.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		649.000	649.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de llanta MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	67.804	67.804
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		77.000	77.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	78180101-020	Cambio de llanta MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.354.370	1.354.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.544.000	1.544.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de llanta MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	129.237	129.237
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		147.000	147.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	78180101-020	Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.257.037	1.257.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.433.000	1.433.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	74.470	74.470
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		85.000	85.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	78180101-020	Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	745.704	745.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		850.000	850.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra de Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	70.750	70.750
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	78180101-020	Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	610.704	610.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		696.000	696.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	125.904	125.904
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		144.000	144.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	78180101-020	Reparación de caño de escape MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	735.704	735.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		839.000	839.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caño de escape MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	65.037	65.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	78180101-020	Cambio de caño de escape MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	514.370	514.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		586.000	586.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caño de escape MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	71.704	71.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		82.000	82.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	78180101-002	Cambio de manopla de manubrio MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	752.370	752.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		858.000	858.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	65.037	65.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	78180101-002	Cambio de posa pies MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	791.037	791.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		902.000	902.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de posa pies MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	81.704	81.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		93.000	93.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	78180101-014	Reparación de tapa motor MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.367.704	1.367.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.559.000	1.559.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de tapa motor MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	121.037	121.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		138.000	138.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	78180101-014	Reparación cilindro, piston y aro MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	423.070	423.070
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		482.000	482.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra de Reparación cilindro, piston y aro MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	71.704	71.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		82.000	82.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	78180101-014	Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	843.370	843.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		965.000	965.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de cigüeñal, casquillo y block MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	123.704	123.704

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		141.000	141.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	78180101-002	Reparación de caja de cambios MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.317.904	1.317.904
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.502.000	1.502.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caja de cambios MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	126.570	126.570
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		144.000	144.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	78180101-002	Cambio de disco de embrague MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1.230.370	1.230.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.403.000	1.403.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de embrague MOTOCILETAS KAWASAKI KLR 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	65.037	65.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	78180101-9994	Cambio de filtro de combustible KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	187.437	187.437
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		214.000	214.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de combustible KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	32.277	32.277
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		37.000	37.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	78180101-9994	Cambio de filtro de aire motor KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	187.337	187.337
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		214.000	214.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	32.277	32.277
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		37.000	37.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	78180101-9994	Cambio de filtro de aceite motor KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	173.050	173.050
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		197.000	197.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite motor KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	32.277	32.277
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		37.000	37.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	78180101-020	Cambio de aceite motor KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	119.264	119.264
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		136.000	136.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de aceite motor KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	38.754	38.754
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		44.000	44.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	78180101-020	Cambio de bujías de encendido KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	289.704	289.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		330.000	330.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bujías de encendido KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	27.134	27.134
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		31.000	31.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	78180101-020	Cambio de bobinas de ignición KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	531.037	531.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		605.000	605.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de bobinas de ignición KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	34.944	34.944
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	78180101-006	Cambio de fluido de freno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	65.037	65.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fluido de freno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANT Y REPARACION DE MOTOCICLETA	32.944	32.944
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		38.000	38.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	78180101-006	Reparación de sistema de freno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	482.370	482.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de sistema de freno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	32.944	32.944
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		38.000	38.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	78180101-006	Cambio de caños de freno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	384.877	384.877
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		439.000	439.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de caños de freno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	56.184	56.184
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		64.000	64.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	78180101-006	Cambio de jgo. pastillas de freno delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	677.037	677.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		772.000	772.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de jgo. pastillas de freno delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	65.037	65.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	78180101-006	Cambio de jgo. pastillas de freno trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	511.037	511.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		583.000	583.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de jgo. pastillas de freno trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	56.184	56.184
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		64.000	64.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	299.537	299.537
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		341.000	341.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	15.514	15.514
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		18.000	18.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

141	78180101-006	Cambio de mordaza de freno delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	716.904	716.904	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		817.000	817.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
142	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	67.804	67.804	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		77.000	77.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
143	78180101-006	Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	252.104	252.104	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		287.000	287.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
144	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de mordaza de freno trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	59.517	59.517	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		68.000	68.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
145	78180101-006	Cambio de mordaza de freno delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	672.137	672.137	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		766.000	766.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
146	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de mordaza de freno delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	67.804	67.804	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		77.000	77.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
147	78180101-006	Cambio de disco de freno trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.490.677	1.490.677	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.699.000	1.699.000	

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
148	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de disco de freno trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	407.037	407.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		464.000	464.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
149	78180101-020	Cambio de cjto. Cadena, corona y piñón KAWASAKI VULCAN 1700cc					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.351.237	1.351.237
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.540.000	1.540.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
150	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cjto. Cadena, corona y piñón KAWASAKI VULCAN 1700cc					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	187.337	187.337
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		214.000	214.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
151	78180101-020	Cambio de manguera de combustible. KAWASAKI VULCAN 1700cc					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	145.837	145.837
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		166.000	166.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
152	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manguera de combustible. KAWASAKI VULCAN 1700cc					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	35.170	35.170
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		40.000	40.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
153	78180101-020	Reparación parcial de cableado eléctrico. KAWASAKI VULCAN 1700cc					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	475.704	475.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		542.000	542.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
154	80111613-9999	Mano de obra de Reparación parcial de cableado eléctrico. KAWASAKI VULCAN 1700cc					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	74.470	74.470

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		85.000	85.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
155	78180101-020	Cambio de interruptores eléctricos de accesorios KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	562.604	562.604
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		641.000	641.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
156	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de interruptores eléctricos de accesorios KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	75.037	75.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		86.000	86.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
157	78180101-020	Limpieza y reparación de motor de arranque KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	446.904	446.904
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		509.000	509.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
158	80111613-9999	Mano de obra de Limpieza y reparación de motor de arranque KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	74.470	74.470
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		85.000	85.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
159	78180101-020	Cambio de batería KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	759.037	759.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		865.000	865.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
160	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de batería KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	62.944	62.944
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
161	78180101-020	Cambio de foco AyB de faro delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	137.037	137.037
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		156.000	156.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco AyB de faro delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	36.277	36.277
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		41.000	41.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	78180101-020	Cambio de foco señalero c/uno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	144.190	144.190
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		164.000	164.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco señalero c/uno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	21.324	21.324
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		24.000	24.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	78180101-020	Cambio de foco faro trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	68.370	68.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		78.000	78.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de foco faro trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	20.104	20.104
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		23.000	23.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	78180101-020	Cambio de faro delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	889.570	889.570
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.014.000	1.014.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro delantero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	71.137	71.137
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		81.000	81.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	78180101-020	Cambio de faro trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	678.804	678.804
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		774.000	774.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro trasero KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	31.837	31.837
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		36.000	36.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	78180101-020	Cambio de faro señalero c/uno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	309.704	309.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		353.000	353.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faro señalero c/uno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	59.570	59.570
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		68.000	68.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	78180101-020	Cambio de fusible c/uno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	41.570	41.570
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		47.000	47.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de fusible c/uno KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	20.770	20.770
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		24.000	24.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	78180101-9997	Reparación de faros auxiliares KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	182.370	182.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		208.000	208.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de faros auxiliares KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	49.610	49.610
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		57.000	57.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	78180101-9997	Cambio de faros auxiliares KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	371.704	371.704
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		424.000	424.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faros auxiliares KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	37.990	37.990
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		43.000	43.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	78180101-9997	Cambio de sirena auxiliar KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.064.370	1.064.370
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.213.000	1.213.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de sirena auxiliar KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	74.470	74.470
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		85.000	85.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	78180101-9997	Cambio de luces LED auxiliares KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		590.000	590.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	517.704	517.704

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de luces LED auxiliares KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		154.000	154.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	134.770	134.770

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	78180101-004	Cambio de amortiguador delantero (c/uno) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.540.000	1.540.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.351.237	1.351.237

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero (c/uno) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		280.000	280.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	245.437	245.437

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	78180101-004	Cambio de amortiguador trasero (c/uno) (VULCAN) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.938.000	1.938.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.699.704	1.699.704

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de amortiguador trasero (c/uno) (VULCAN) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		214.000	214.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	187.337	187.337

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
187	78180101-004	Cambio de espiral trasero (c/uno) (VULCAN) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.433.000	1.433.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.257.037	1.257.037

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
188	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espiral trasero (c/uno) (VULCAN) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		145.000	145.000

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	127.037	127.037
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
189	78180101-020	KAWASAKI VULCAN 1700ccReparación de radiador de agua					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		676.000	676.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	593.037	593.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
190	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de radiador de agua KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		82.000	82.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	71.704	71.704

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
191	78180101-020	Cambio de radiador de agua KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.552.000	1.552.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.361.037	1.361.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
192	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de radiador de agua KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		80.000	80.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	69.804	69.804

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
193	78180101-020	Cambio de tapa radiador KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		184.000	184.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	161.437	161.437

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
194	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de tapa radiador KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	30.770	30.770

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
195	78180101-020	Cambio de líquido refrigerante KAWASAKI VULCAN 1700cc					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		108.000	108.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	95.037	95.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de líquido refrigerante KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		24.000	24.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	20.770	20.770

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	78180101-020	Cambio de espejo retrovisor (c/uno) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		523.000	523.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	459.037	459.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de espejo retrovisor (c/uno) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		24.000	24.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	20.770	20.770

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	78180101-020	Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		453.000	453.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	397.037	397.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de maleteros. Guardabarros, otros (c/uno). KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	65.037	65.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	78180101-020	Reparación de llanta KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		334.000	334.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	293.037	293.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de llanta KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	65.037	65.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	78180101-020	Cambio de llanta KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.410.000	1.410.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.237.037	1.237.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de llanta KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		77.000	77.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	67.804	67.804

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	78180101-020	Cambio de cubiertas (c/uno) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.292.000	1.292.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	1.133.037	1.133.037

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cubiertas (c/uno) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		74.000	74.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	64.704	64.704

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	78180101-020	Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		714.000	714.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	626.370	626.370

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	80111613-9999	Mano de obra de Eliminar fallas de motor Borrado de códigos de fallas (sist. De inyección) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		281.000	281.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	246.370	246.370

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
209	78180101-020	Reparación de Panel instrumental (digital) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		775.000	775.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	679.704	679.704

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
210	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de Panel instrumental (digital) KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		81.000	81.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	71.370	71.370

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
211	78180101-020	Reparación de caño de escape KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		796.000	796.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	698.037	698.037

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra de Reparación de caño de escape KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		76.000	76.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	66.370	66.370

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
213	78180101-020	Cambio de manopla de manubrio KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		699.000	699.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	613.037	613.037

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de manopla de manubrio KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		72.000	72.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	63.037	63.037

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
215	78180101-020	Cambio de posa pies KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		847.000	847.000

Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	743.037	743.037
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de posa pies KAWASAKI VULCAN 1700cc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		72.000	72.000
Chul Choi Chung - 4828148-4	N/A	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS	63.037	63.037

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Chul Choi Chung - 4828148-4	145.500.000	01-08-2022	09:34:53.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3761f628073bc1615fdc8d07a765d43	
Chul Choi Chung - 4828148-4	155.500.000	01-08-2022	09:34:40.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	551b0e8c0bdd52302ec45cd049029f9d	
Chul Choi Chung - 4828148-4	160.500.000	01-08-2022	09:33:05.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d0e4a0ccd6ab45df30272c5f14169ea	
Chul Choi Chung - 4828148-4	163.500.000	01-08-2022	09:31:13.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	709d4f706ef8b725193c26322ac15d68	
Chul Choi Chung - 4828148-4	165.500.000	01-08-2022	09:30:59.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	016b5fa607e6c8e217c55eeae6ef3bbf	
Chul Choi Chung - 4828148-4	170.500.000	01-08-2022	09:30:48.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfde9aeb6d2d193a231e829ce746a3f1	
Chul Choi Chung - 4828148-4	173.500.000	01-08-2022	09:30:35.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	106c6d5bf5834ce22668874a804dd62e	
Chul Choi Chung - 4828148-4	175.500.000	01-08-2022	09:30:25.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31b6284be9410ed7ded53c3dec5919a7	
Chul Choi Chung - 4828148-4	178.500.000	01-08-2022	09:30:16.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c6c941f6242b7e2bb5f9082c4d829da	
Chul Choi Chung - 4828148-4	180.500.000	01-08-2022	09:30:08.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba9cebbf1b32482ef8ab126930cb68e7	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	182.000.000	01-08-2022	09:33:54.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82303ce646d63243f45d3ce91128360e	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	182.400.000	01-08-2022	09:30:02.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ac2a8c8afa86b2799f717a10a9c481b	
Chul Choi Chung - 4828148-4	182.500.000	01-08-2022	09:28:00.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84013e13148afd16cc5e6cc69cd8cafd	
Chul Choi Chung - 4828148-4	185.500.000	01-08-2022	09:20:53.300	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6ddd15f91fd5c571a873534131466989	
DIESA SA - 80001435-9	185.562.049	01-08-2022	09:05:40.258	Propuesta
		Código Verificador:	3c89ff1f78e7c681f4dbdddc6360532d	
Chul Choi Chung - 4828148-4	214.418.528	01-08-2022	09:05:40.269	Propuesta
		Código Verificador:	a8f4884ce60c04ae53d8558c67f68972	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	237.302.000	01-08-2022	09:05:40.270	Propuesta
		Código Verificador:	1a02425eb64b73a8e944900b4d3e8e9b	

Listado General de todas las Ofertas

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Chul Choi Chung - 4828148-4	32.500.000	01-08-2022	09:57:51.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c4c03144674b35004075f8beadac224	
Chul Choi Chung - 4828148-4	33.500.000	01-08-2022	09:57:42.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c811f887f16253525c0b8657e3cb1328	
Chul Choi Chung - 4828148-4	35.500.000	01-08-2022	09:57:08.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34eedf2535cff6ca407823ef8f4787f2	
Chul Choi Chung - 4828148-4	36.500.000	01-08-2022	09:56:56.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	737cc8df0294a2ebde849aacbf38deea	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	39.000.000	01-08-2022	10:00:59.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2af9c0a81985bce224702306fc0a114	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	39.500.000	01-08-2022	09:59:29.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dd0d97f29bfee0b9297322b01027a12	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	40.000.000	01-08-2022	09:57:28.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c653a48e26f896786e1bb355cea29a9	
Chul Choi Chung - 4828148-4	40.500.000	01-08-2022	09:56:22.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9581b8b04f86778251821a955600ca06	
Chul Choi Chung - 4828148-4	42.500.000	01-08-2022	09:56:16.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbd15f434b3c08ca9b05e804c5c6383c	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	43.400.000	01-08-2022	09:56:04.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	217657c51227e0365889e8e733fcc284	
Chul Choi Chung - 4828148-4	43.500.000	01-08-2022	09:53:59.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b3b900f2df9fd4565f1238b61407451	
Chul Choi Chung - 4828148-4	45.500.000	01-08-2022	09:53:24.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c320c4d86aadf8f43e9d78f5a0fc48b1	
Chul Choi Chung - 4828148-4	48.479.647	01-08-2022	09:05:52.615	Propuesta
		Código Verificador:	ae57d5e8658438cd5512e9ea2d1e6dd6	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	55.265.000	01-08-2022	09:05:52.636	Propuesta
		Código Verificador:	0c4d7be4c6a425df0734098ea7031a7d	

3 - LOTE 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Chul Choi Chung - 4828148-4	54.200.000	01-08-2022	10:21:45.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7a8e98300dc06209300e868b8d87c95	
Chul Choi Chung - 4828148-4	65.200.000	01-08-2022	10:21:30.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ff90c4091b4900cc4c60e5071d16723	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	69.900.000	01-08-2022	10:21:17.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	416fbdda91980b3e04ec25701f7e21a8	
Chul Choi Chung - 4828148-4	70.200.000	01-08-2022	10:10:41.191	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d5629e298678f903b6a39633ffec6839	
Chul Choi Chung - 4828148-4	72.200.000	01-08-2022	10:10:33.775	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f087b0420d92a8430c4fe2303d01e696	
Chul Choi Chung - 4828148-4	73.200.000	01-08-2022	10:10:21.671	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2c3c883ebb08ffa06b0fc3a505047bbe	
Chul Choi Chung - 4828148-4	75.183.648	01-08-2022	09:06:28.682	Propuesta
		Código Verificador:	ec0f0414165b1966aeabe95084fb96b8	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	85.716.000	01-08-2022	09:06:28.680	Propuesta
		Código Verificador:	f8f5f8a2becc0ce0bde8785b53ae665d	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

01-08-2022

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Chul Choi Chung - 4828148-4	145.500.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	182.000.000
DIESA SA - 80001435-9	185.562.049

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
Chul Choi Chung - 4828148-4	32.500.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	39.000.000

3 - LOTE 3

Oferente	Mejor Precio
Chul Choi Chung - 4828148-4	54.200.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	69.900.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 4828148-4 - Chul Choi Chung

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	145.500.000
2 - LOTE 2	32.500.000
3 - LOTE 3	54.200.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-08-2022	09:12:07.477
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-08-2022	09:12:21.504
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	01-08-2022	09:12:36.816
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-08-2022	09:13:31.717
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-08-2022	09:17:35.055
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-08-2022	09:26:53.562
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-08-2022	09:36:03.126
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-08-2022	09:36:03.719

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-08-2022	09:39:28.652
Continuamos con la Subasta.	01-08-2022	09:39:34.446
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	01-08-2022	09:39:38.974
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-08-2022	09:39:43.533
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-08-2022	09:46:50.074
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-08-2022	09:52:50.188
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-08-2022	10:01:13.260
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-08-2022	10:01:14.256

3 - LOTE 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-08-2022	10:02:06.090
Continuamos con la Subasta.	01-08-2022	10:06:37.837
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	01-08-2022	10:09:23.354
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-08-2022	10:12:05.817
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-08-2022	10:12:06.579
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-08-2022	10:12:09.335

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-08-2022	10:18:09.558
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-08-2022	10:22:01.383
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-08-2022	10:22:02.226

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.