

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 429892

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:24 del día 20/4/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 429892 - "Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Comunicación"-Plurianual de la Institución:

**Código Verificador:** 2c258ff6a0b7839e22f459ee47c57ab6

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Legislativo
<b>Entidad:</b>	Congreso Nacional
<b>Sub-UOC:</b>	Centro Cultural de la Republica - El Cabildo - Uoc Congreso Nacional
<b>Código SICP:</b>	1597

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: RIEDER Y CIA. SACI - RUC: 80002612-8</b>		<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>	
0000	Declaración Jurada	RIEDER Y CIA. S.A.C.I.	19-04-2023	19-04-2023	31-08-2023

#### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102203-001	Mantenimiento Preventivo y Predictivo por evento El Cabildo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	3.224.000	3.224.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Identificación y disponibilidad de pares en los distribuidores, eliminación de defectos causados por corto circuito, mal contacto y cables interrumpidos y/o cortados o sulfatados.El Cabildo					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipaht 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102203-998	Mantenimiento correctivo:Desarrollo e implementación de recuperación de base de datos (backup) del sistema de comunicación central El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102203-998	Mantenimiento correctivo:Ajuste y procedimiento correctivo de enlaces digitales y analógicos.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102203-998	Mantenimiento correctivo:Verificación de tonos en los módulos de abonado en el sistema de comunicaciones y detección de falla en los mismos.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102203-998	Mantenimiento correctivo:Configuraciones de Administración avanzados El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	508.200	508.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102203-998	Mantenimiento correctivo:Reinstalación de la central telefónica en caso de reubicación.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102203-998	Mantenimiento correctivo:Reemplazo de módulos de abonados, módulos de troncal, o módulos centrales del sistema.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102203-998	Mantenimiento correctivo:Habilitación de nuevos internos para abonados según disponibilidad de módulos en señalización analógico o digital.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Protectores de líneas para líneas analógicas de COPACO.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	38.000	38.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 10.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Consola de operadora OpenStage 40T El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Unify	Unify	Open Stage 40T	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	1.940.000	1.940.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 12.El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Patch panel 24 puertos.El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemene Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	385.000	385.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 14.El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Path panel de 48 ports 5et true net.El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	840.000	840.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 16.El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Cable espiral plug a plug RJ9 de 2.1m, para auricular telefónico, color negro.El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	3.500	3.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 18.El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Cable cordón roseta telefónico por metro.El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	800	800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 20.El Cabildo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000
---------------------------------	---------	---------------	-------------	----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Cable telefónico de 2P + T por metro.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	3.500	3.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	80111613-9999	Mantenimiento correctivo: Mano de Obra del ítem 22.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Fichas de conexión RJ11.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	250	250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 24.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Fichas de conexión RJ09.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	200	200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
27	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 26.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
28	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Cajas de tomas telefónicas con pico toma RJ11.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	4.500	4.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
29	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 28.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
30	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Modulo troncal analógico TLANI 8.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	TLANI 8	Alemania	Modulo de lineas externas analogicas	3.460.000	3.460.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
31	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 30.El Cabildo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Módulos de abonados SLAD 8/16. O SLU8 N El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	SLAD16 - SLU 8	Alemania	Módulo de internos analogicos	3.900.000	3.900.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 32.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Módulo VoIP HXGS3.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	VoIP HXGS3	Alemania	Modulo VoiP de la HIpaht 3550	5.850.000	5.850.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 34.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72102203-998	Mantenimiento correctivo: de Modulo central CBCC. El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Modulo CBCC	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	2.520.000	2.520.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	80111613-9999	Mantenimiento correctivo:Mano de Obra del ítem 36.El Cabildo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Siemens	Siemens Ltda.	Hipath 3550	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72102203-001	Mantenimiento Preventivo y Predictivo por evento.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	3.224.000	3.224.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Identificación y disponibilidad de usuarios disponibles en el plan de numeración.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Desarrollo e implementación de recuperación de base de datos (backup) del sistema de comunicación central.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

41	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Ajuste y procedimiento correctivo de enlaces digitales analógicos e IP.Biblioteca y Archivo Central	1
----	--------------	---	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Verificación de tonos y registros en la red LAN de los abonados IP.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Configuraciones de Administración avanzados.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	508.200	508.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Módulos de abonados, módulos de troncal, o módulos centrales del sistema.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Habilitación de nuevos internos para abonados según disponibilidad de módulos en señalización analógica digital e IP.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Provisión e instalación de Protectores de líneas para líneas analógicas de COPACO.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	38.000	38.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 9.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Provisión e instalación de Consola de operadora OpenStage 15 Hfa o similar.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OPEN STAGE 15HFA - SIP	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	1.400.000	1.400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 11.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	72102203-998	Mantenimiento correctivo:Provisión e instalación de Patch panel 24 puertos.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	385.000	385.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 13.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Path panel de 48 ports Set true net.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	840.000	840.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 15.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Cable cordón de red CAT6A.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	18.000	18.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 17.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Cable de red CAT6A blindado.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	VCP	VCP	CABLE UTP 6A	CHINA	Central telefonica y aparatos telefonicos	4.500	4.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 19.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	ALEMANIA	Central telefonica y aparatos telefonicos	508.200	508.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Fichas de conexión RJ45.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	1.800	1.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 21.Biblioteca y Archivo Central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Boca de datos con Jack Rj45 y Face Plate de 1 y 2 puntos.Biblioteca y Archivo Central	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	9.500	9.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
61	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 23.Biblioteca y Archivo Central					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
62	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Modulo troncal analógico TLANIR 8.Biblioteca y Archivo Central					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	TLANIR 8	Alemania	Modulo de lineas externas analogicas	2.270.000	2.270.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
63	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 25.Biblioteca y Archivo Central					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
64	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Módulo de abonado SLADR 8/16 Y SLU8NR.Biblioteca y Archivo Central					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	Modulo SLADR 8 - 16	Alemania	Modulos para internos analogicos	2.900.000	2.900.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
65	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 27.Biblioteca y Archivo Central					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	264.000	264.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
66	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Módulo VoIP OCCMR.Biblioteca y Archivo Central					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	3.100.000	3.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
67	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 29.Biblioteca y Archivo Central					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
68	72102203-998	Mantenimiento correctivo: Modulo central OCCB y OCAP.Biblioteca y Archivo Central					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	Modulo Central OCCB y OCAP	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	2.350.000	2.350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
69	80111613-9999	Mano de Obra del ítem 31.Biblioteca y Archivo Central					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	UNIFY	ATOS UNIFY	OSBIZ X5	Alemania	Central telefonica y aparatos telefonicos	462.000	462.000	



### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - "Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Comunicación"-Plurianual				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	52.643.150	20-04-2023	09:00:41.975	Propuesta
Código Verificador:			ab31a8f6b3b41b0b838f678b207b6f1e	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - "Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Comunicación"-Plurianual	
Oferente	Mejor Precio
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	52.643.150

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002612-8 - RIEDER Y CIA. SACI	
Item	Precio Ganador
1 - "Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Comunicación"-Plurianual	52.643.150

### Listado de Mensajes

1 - "Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Comunicación"-Plurianual		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-04-2023	09:10:48.682
Buenos días, comenzamos la Subasta.	20-04-2023	09:10:55.745
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-04-2023	09:11:33.937
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-04-2023	09:15:12.183
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-04-2023	09:15:13.781
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-04-2023	09:21:13.811
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-04-2023	09:24:47.943
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-04-2023	09:24:47.991

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.