

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 429972

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 31/8/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 429972 -

LPN SBE 34-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: bb0414dbbaf1e058c6f6683908491790

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: MARCAR S.R.L. - RUC: 80105240-8		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508020692	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	29-08-2023	30-08-2023	27-03-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 0 a 50km.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		5.500.000	5.500.000
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		7.700.000	7.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		8.800.000	8.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos de Autoclave a vapor, Marca Eryigit, Modelo STR4410S instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Codo de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Codo de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		33.000	33.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de T de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		660.000	660.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de T de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		33.000	33.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.400.000	1.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de media vuelta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de media vuelta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		44.000	44.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de 3/4					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		44.000	44.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Trampa de vapor de 1/2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Trampa de vapor de 1/2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boya del tanque de agua Otaklav					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boya del tanque de agua Otaklav					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		44.000	44.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador electrico del tanque de agua de Otaklav					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador electrico del tanque de agua de Otaklav					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		55.000	55.000
----------------------------	---------	---	-----	-------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion oscilante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion oscilante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		38.500	38.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		38.500	38.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		125.000	125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula neumatica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula neumatica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.500	165.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador de aire comprimido con filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.850.000	1.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador de aire comprimido con filtro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		92.500	92.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador Modular	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador Modular	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		220.000	220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Camara interna (-1 + 5 bar)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Camara interna (-1 + 5 bar)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		49.500	49.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		49.500	49.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		49.500	49.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		49.500	49.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de presion de Burlete de 1/8 12 bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de presion de Burlete de 1/8 12 bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		49.500	49.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro HEPA para autoclave	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro HEPA para autoclave	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		137.500	137.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Grupo de 9 bobinas (para valvula neumatica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		8.800.000	8.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Grupo de 9 bobinas (para valvula neumatica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de seguridad 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de seguridad 3/4					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		95.000	95.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para caldera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		7.500.000	7.500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para caldera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		375.000	375.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de vacio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		15.000.000	15.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de vacio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		750.000	750.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de instalacion neumatica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de instalacion neumatica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		55.000	55.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Touch Screen con placa interface	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		9.500.000	9.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Touch Screen con placa interface	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		475.000	475.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Presostato Danffos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Presostato Danffos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		95.000	95.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x6 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/ Fusible automatico 1x6 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		55.000	55.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x10 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/ Fusible automatico 1x10 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		55.000	55.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x20 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/ Fusible automatico 1x20 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 3x63 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/ Fusible automatico 3x63 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 3x80 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

70	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/ Fusible automatico 3x80 C	1
----	---------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 0,7-1 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 0,7-1 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 4,5-6,3 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 4,5-6,3 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 9A, 4 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 9A, 4 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		82.500	82.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 25A, 11KW						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
78	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 25A, 11KW					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		93.500	93.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de presion de presostato KP35					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
80	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de presion de presostato KP35					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		95.000	95.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.200.000	2.200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
82	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		110.000	110.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de parada de emergencia					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

84	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de parada de emergencia	1
----	---------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		16.500	16.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de encendido/apagado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de encendido/apagado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		16.500	16.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de subida/bajada de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de subida/bajada de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		16.500	16.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de nivel de liquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de nivel de liquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		137.500	137.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de puerta						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
92	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de puerta					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		44.000	44.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 4Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
94	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 4Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 6Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
96	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 6Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de Temperatura PT100					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

98	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de Temperatura PT100	1
----	---------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		55.000	55.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de PLC (unidad completa)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		22.000.000	22.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de PLC (unidad completa)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo analogico de señales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo analogico de señales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		325.000	325.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo convertidor para PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo convertidor para PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		125.000	125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de sobretension					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de sobretension					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		55.000	55.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Impresora					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Impresora					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Resistencia electrica para generador de vapor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.800.000	2.800.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Resistencia electrica para generador de vapor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		140.000	140.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador del generador de vapor (nivel de liquido)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.320.000	1.320.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

112	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador del generador de vapor (nivel de liquido)	1
-----	---------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		66.000	66.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Cadena de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Cadena de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		44.000	44.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		7.500.000	7.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		375.000	375.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Burlete para puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Burlete para puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		82.500	82.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Spray para lubricacion de burlete	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Spray para lubricacion de burlete	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		16.500	16.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		8.250	8.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		8.250	8.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de resina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de resina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		22.000	22.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de carbon activado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de carbon activado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		16.500	16.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Carcaza para filtro 2,5x10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Carcaza para filtro 2,5x10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		22.000	22.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Membrana de osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Membrana de osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		82.500	82.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Placa electronica de control para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Placa electronica de control para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		137.500	137.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Compresor de aire libre de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		11.000.000	11.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Compresor de aire libre de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Codo de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Codo de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		433.000	433.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de T de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de T de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		433.000	433.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.400.000	1.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		470.000	470.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de media vuelta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de media vuelta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		444.000	444.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de 3/4					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
148	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de 3/4					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		444.000	444.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Trampa de vapor de 1/2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
150	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Trampa de vapor de 1/2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		565.000	565.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boya del tanque de agua Otaklav					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
152	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boya del tanque de agua Otaklav					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		444.000	444.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador electrico del tanque de agua de Otaklav					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador electrico del tanque de agua de Otaklav	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		455.000	455.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion oscilante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion oscilante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		438.500	438.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		438.500	438.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		525.000	525.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula neumatica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
162	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula neumatica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		565.500	565.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador de aire comprimido con filtro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.850.000	1.850.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
164	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador de aire comprimido con filtro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		492.500	492.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador Modular					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		4.400.000	4.400.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador Modular					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		620.000	620.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Camara interna (-1 + 5 bar)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000
----------------------------	---------	---	-----	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
168	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Camara interna (-1 + 5 bar)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		449.500	449.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
170	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		449.500	449.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
172	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		449.500	449.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
174	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		449.500	449.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de entrada de 1/8 12 bar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de entrada de 1/8 12 bar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		449.500	449.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro Hepa para autoclave	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro Hepa para autoclave	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		537.500	537.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Grupo de 9 bobinas (para valvula neumatica)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		8.800.000	8.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Grupo de 9 bobinas (para valvula neumatica)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		840.000	840.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de seguridad 3/4					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
182	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de seguridad 3/4					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		495.000	495.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para caldera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		7.500.000	7.500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
184	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para caldera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		775.000	775.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de vacio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		15.000.000	15.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
186	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de vacio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.150.000	1.150.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de instalacion neumatica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

188	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de instalacion neumatica	1
-----	---------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		455.000	455.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Touch Screen con placa interface	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		9.500.000	9.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Touch Screen con placa interface	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		875.000	875.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Presostato Danffos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Presostato Danffos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		495.000	495.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x6 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x6 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		455.000	455.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x10 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x10 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		455.000	455.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x20 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x20 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		465.000	465.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 3x63 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 3x63 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 3x80 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/ Fusible automatico 3x80 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 0,7-1 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 0,7-1 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 4,5-6,3 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 4,5-6,3 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 9A, 4 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 9A, 4 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		482.500	482.500
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 25A, 11KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 25A, 11KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		493.500	493.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de presion de presostato KP35	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de presion de presostato KP35	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		495.000	495.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de parada de emergencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de parada de emergencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		416.500	416.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de encendido/apagado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de encendido/apagado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		416.500	416.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de subida/bajada de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de subida/bajada de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		416.500	416.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de nivel de liquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de nivel de liquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		537.500	537.500
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		444.000	444.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 4Bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 4Bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		565.000	565.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 6Bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 6Bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		565.000	565.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de Temperatura PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de Temperatura PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		455.000	455.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de PLC (unidad completa)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		22.000.000	22.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de PLC (unidad completa)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo analogico de señales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo analogico de señales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		725.000	725.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo convertidor para PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo convertidor para PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		525.000	525.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		455.000	455.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Impresora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Impresora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		565.000	565.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Resistencia electrica para generador de vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.800.000	2.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Resistencia electrica para generador de vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		540.000	540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador del generador de vapor (nivel de liquido)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.320.000	1.320.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador del generador de vapor (nivel de liquido)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		466.000	466.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Cadena de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Cadena de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		444.000	444.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		7.500.000	7.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		775.000	775.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Burlete para puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Burlete para puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		482.500	482.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Spray para lubricacion de burlete	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Spray para lubricacion de burlete	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		416.500	416.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 20 micras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		408.250	408.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 5 micras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		408.250	408.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de resina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de resina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		422.000	422.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de carbon activado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de carbon activado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		416.500	416.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Carcaza para filtro 2,5x10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Carcaza para filtro 2,5x10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		422.000	422.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Membrana de osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Membrana de osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		482.500	482.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		510.000	510.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Placa electronica de control para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Placa electronica de control para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		537.500	537.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Compresor de aire libre de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		11.000.000	11.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Compresor de aire libre de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		950.000	950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Codo de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Codo de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		833.000	833.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de T de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de T de acero inoxidable de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		833.000	833.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.400.000	1.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		870.000	870.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de media vuelta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de media vuelta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		844.000	844.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula esferica de 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		844.000	844.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Trampa de vapor de 1/2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Trampa de vapor de 1/2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		965.000	965.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boya del tanque de agua Otaklav	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boya del tanque de agua Otaklav	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		844.000	844.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador electrico del tanque de agua de Otaklav	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador electrico del tanque de agua de Otaklav	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		855.000	855.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion oscilante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de retencion oscilante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		838.500	838.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		770.000	770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		838.500	838.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula solenoide	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		925.000	925.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula neumatica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula neumatica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		965.500	965.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador de aire comprimido con filtro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.850.000	1.850.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
296	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador de aire comprimido con filtro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		892.500	892.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador Modular	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
298	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Regulador Modular	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.020.000	1.020.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

299	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Camara interna (-1 + 5 bar)	1
-----	---------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Camara interna (-1 + 5 bar)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		849.500	849.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Chaqueta (0-6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		849.500	849.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de Generador de vapor (6 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		849.500	849.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
306	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro con glicerina - Aire comprimido (-1 + 5 Bar) 1/4					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		849.500	849.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de entrada de 1/8 12 bar					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		990.000	990.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
308	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manometro de entrada de 1/8 12 bar					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		849.500	849.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
309	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro Hepa para autoclave					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.750.000	2.750.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
310	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro Hepa para autoclave					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		937.500	937.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
311	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Grupo de 9 bobinas (para valvula neumatica)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		8.800.000	8.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
312	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Grupo de 9 bobinas (para valvula neumatica)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.240.000	1.240.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de seguridad 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Valvula de seguridad 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		895.000	895.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para caldera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		7.500.000	7.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para caldera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.175.000	1.175.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
317	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de vacio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
318	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de vacio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de instalacion neumatica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Manguera de instalacion neumatica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		855.000	855.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Touch Screen con placa interface	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		9.500.000	9.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Touch Screen con placa interface	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.275.000	1.275.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
323	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Presostato Danffos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
324	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Presostato Danffos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		895.000	895.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
325	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x6 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
326	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/ Fusible automatico 1x6 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		855.000	855.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x10 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x10 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		855.000	855.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x20 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 1x20 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		865.000	865.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 3x63 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 3x63 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

333	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 3x80 C	1
-----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor/Fusible automatico 3x80 C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 0,7-1 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 0,7-1 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 4,5-6,3 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Termica de 4,5-6,3 amperios	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
339	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 9A, 4 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

340	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 9A, 4 KW	1
-----	---------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		882.500	882.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 25A, 11KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
342	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Contactor de 25A, 11KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		893.500	893.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
343	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de presion de presostato KP35	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
344	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de presion de presostato KP35	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		895.000	895.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
345	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
346	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		910.000	910.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de parada de emergencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de parada de emergencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		816.500	816.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de encendido/apagado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Interruptor de encendido/apagado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		816.500	816.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de subida/bajada de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Boton de subida/bajada de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		816.500	816.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de nivel de liquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de nivel de liquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		937.500	937.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
355	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
356	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		844.000	844.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 4Bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
358	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 4Bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		965.000	965.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
359	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 6Bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
360	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de presion de 6Bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		965.000	965.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
361	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de Temperatura PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
362	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Sensor de Temperatura PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		855.000	855.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
363	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de PLC (unidad completa)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		22.000.000	22.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
364	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de PLC (unidad completa)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.900.000	1.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
365	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo analogico de señales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
366	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo analogico de señales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.125.000	1.125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
367	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo convertidor para PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
368	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Modulo convertidor para PT100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		925.000	925.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
369	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Rele de proteccion de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		855.000	855.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Impresora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Impresora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		965.000	965.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Resistencia electrica para generador de vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.800.000	2.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
374	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Resistencia electrica para generador de vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		940.000	940.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador del generador de vapor (nivel de liquido)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
376	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Flotador del generador de vapor (nivel de liquido)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		866.000	866.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Cadena de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
378	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Cadena de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		844.000	844.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		7.500.000	7.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
380	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Motor de movimiento de puerta 0,25 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.175.000	1.175.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Burlete para puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
382	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Burlete para puerta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		882.500	882.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Spray para lubricacion de burlete					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
384	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Spray para lubricacion de burlete					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		816.500	816.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
385	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 20 micras					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
386	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 20 micras					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		808.250	808.250
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
387	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 5 micras					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		165.000	165.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
388	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de Polipropileno de 5 micras					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		808.250	808.250
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
389	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de resina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
390	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de resina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		822.000	822.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
391	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de carbon activado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
392	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Filtro de carbon activado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		816.500	816.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Carcaza para filtro 2,5x10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		440.000	440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Carcaza para filtro 2,5x10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		822.000	822.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Membrana de osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.650.000	1.650.000
-------------------------------	---------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Membrana de osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		882.500	882.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Bomba de agua para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		910.000	910.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
399	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Placa electronica de control para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
400	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Placa electronica de control para osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		937.500	937.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
401	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Compresor de aire libre de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		11.000.000	11.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
402	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Autoclave a vapor, Marca Eryigit con provision de Compresor de aire libre de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	ERYIGIT	ERYIGIT END. MAK. VE TIBBI CIH. IML. IYH. RSI. INS. TIC. A.S	N/A	TURCA		1.350.000	1.350.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	660.423.000	31-08-2023	08:01:17.761	Propuesta
Código Verificador:			b6b2f002568d6eee2af6a05c751da696	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	660.423.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80105240-8 - MARCAR S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS	660.423.000

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	31-08-2023	08:10:14.683
Buenos días, comenzamos la Subasta.	31-08-2023	08:10:21.010
Señor/a Oferente, baje su precio	31-08-2023	08:10:24.495
Atención pasamos a la etapa de puja.	31-08-2023	08:14:02.935
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	31-08-2023	08:16:43.710
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	31-08-2023	08:22:43.808
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	31-08-2023	08:27:49.170
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	31-08-2023	08:27:49.219

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.