

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 431320

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:23 del día 30/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 431320 - LPN SBE 72-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ PROPIEDAD DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: 6018cfdec0e7bc14412e31a62bb8ae9a

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CONDOR SACI - RUC: 80002514-8		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508057430-END:000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	26-10-2023	27-10-2023	24-05-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	78180101-014	Provision de Correa				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de Correa	417.240	417.240

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	80111613-9999	Mano de Obra				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	78180101-014	Provision de paleta ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de paleta ventilador	3.604.680	3.604.680

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	78180101-014	Reparacion de radiador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Reparación de Radiador	658.920	658.920

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	78180101-014	Provision de bomba de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de bomba de agua	2.401.980	2.401.980

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	78180101-014	Manguera de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Manguera de agua	587.100	587.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	78180101-014	Embrague ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Embrague ventilador	2.237.820	2.237.820

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	78180101-003	Provision y cambio de aceite de caja por litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de aceite de caja por litro	204.000	204.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	78180101-003	Provision de engranaje 1°	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de engranaje 1°	11.418.240	11.418.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	78180101-003	Provision de engranaje 2°	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de engranaje 2°	12.707.580	12.707.580

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	78180101-003	Provision de engranaje 3°	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de engranaje 3°	10.103.820	10.103.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	78180101-003	Provision de engranaje 4°	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de engranaje 4°	10.103.820	10.103.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
23	78180101-003	Provision de engranaje 5°					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de engranaje 5°	7.848.900	7.848.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
24	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
25	78180101-003	Provision de engranaje de 6°					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de engranaje 6°	5.173.320	5.173.320

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
26	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
27	78180101-003	Provision de eje cuadruple.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de eje cuadruple	12.467.040	12.467.040

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
28	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
29	78180101-003	Provision de eje mando.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de eje mando	11.034.060	11.034.060

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
30	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	78180101-003	Provision De anillos sincronizadores.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de anillos sincronizadores	11.664.480	11.664.480

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
32	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	78180101-003	Provision de jgo. Completo de rulemanes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de jgo. Completo de rulemanes	8.260.440	8.260.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	78180101-003	Provision de jgo. Completo de rodillos.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de jgo. Completo de rodillos	7.636.860	7.636.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	78180101-003	Provision de Reten Frente caja.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de reten frente caja	5.386.500	5.386.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	78180101-003	Provision de reten salida de caja.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de reten salida de caja	5.435.520	5.435.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	78180101-003	Provision desplazante 1°-2°	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión desplazante 1°-2°	7.759.980	7.759.980

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
43	78180101-003	Provision desplazante 3°-4°					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión desplazante 3°-4°	12.707.580	12.707.580

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
44	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
45	78180101-003	Provision desplazante 5°- 6°					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión desplazante 5°-6°	9.077.820	9.077.820

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
46	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
47	78180101-003	Provision desplazante marcha atras.2					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión desplazante marcha atras.2	5.173.320	5.173.320

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
48	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
49	78180101-003	Provision de horquilla 1°.-2° - (completo)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provision de horquilla 1°-2° (completo)	14.813.160	14.813.160

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
50	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
51	78180101-003	Provision de horquilla 3°.-4°					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de horquilla 3°-4°	5.173.320	5.173.320

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
52	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	78180101-003	Provision de horquilla 5°. -6°	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de horquilla 5°-6°	5.173.320	5.173.320

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	78180101-003	Provision de horquilla marcha atras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de horquilla marcha atrás	5.173.320	5.173.320

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	78180101-003	Caja de cambio completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Caja de cambio completo	45.426.720	45.426.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	78180101-002	Provision y Cambio de Plato de Presion.(Plato - Disco)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio de Plato de Presión. (Plato - Disco)	7.712.100	7.712.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	78180101-002	Provision y Cambio de Disco de Embrague.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio de Disco de Embrague	1.176.480	1.176.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-002	Provision y Cambio de Cojinete de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio de Cojinete de Embrague	9.426.660	9.426.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-002	Provision y Cambio de Bomba de Embrague.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio ed Bomba de Embrague	2.883.060	2.883.060

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-002	Provision y Cambio de Bomba Auxiliar de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio de Bomba Auxiliar de Embrague	940.500	940.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	78180101-002	Rectificacion Corona Volante.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Rectificación Corona Volante	1.176.480	1.176.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	78180101-002	Provision y cambio Corona Volante.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio corona volante	11.266.620	11.266.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	78180101-014	Provision y cambio de aceite motor por litro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provision y cambio de aceite motor por litro	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	78180101-014	Provision y cambio de filtro de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de filtro de combustible	2.024.640	2.024.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	78180101-014	Provision y cambio de filtro de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de filtro de aceite	256.500	256.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	78180101-014	Provision y cambio de filtro de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio de filtro de aire	337.440	337.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	78180101-014	Provision de reten frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de reten frente motor	296.400	296.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	78180101-014	Provision de reten leva motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de reten leva motor	6.412.500	6.412.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	3.762.000	3.762.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	78180101-014	Provision reten tapa frente motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión reten tapa frente motor	1.928.880	1.928.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	78180101-014	Provision de reten bancada motor trasera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de reten bancada motor trasera	321.480	321.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	3.009.600	3.009.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	78180101-014	Reparacion turbo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Reparación turbo	1.247.160	1.247.160

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	6.019.200	6.019.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	78180101-014	Reparacion radiador Interculer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Reparación radio interculer	2.850.000	2.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
93	78180101-014	Provision y cambio de radiador interculer					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de radiador interculer	3.375.540	3.375.540

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
94	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
95	78180101-014	Provision de juego de casquillos de biela					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego de casquillos de biela	478.800	478.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
96	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
97	78180101-014	Provision de juego de casquillos de bancada					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego de casquillos de bancada	206.340	206.340

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
98	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
99	78180101-014	Provision de juego de pistones					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego de pistones	6.811.500	6.811.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
100	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
101	78180101-014	Provision de juego de aros					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego de aros	5.422.980	5.422.980

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
102	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
103	78180101-014	Provision de juego de camisas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego de camisas	8.550.000	8.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
104	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
105	78180101-014	Provision de juego de calces laterales					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego de calces laterales	782.040	782.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
106	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
107	78180101-014	Provision de juego de bujes de biela					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego de bujes de biela	11.400.000	11.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
108	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
109	78180101-014	Provision de brazo de biela					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de brazo de biela	3.801.900	3.801.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
110	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
111	78180101-014	Provision de juego de junta motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego de junta motor	3.562.500	3.562.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
112	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
113	78180101-014	Provision de valvulas de admision					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de válvulas de admisión	239.400	239.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
114	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
115	78180101-014	Provision de valvulas de escape					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de válvulas de escape	339.720	339.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
116	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
117	78180101-014	Polea Cigueñal					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Polea cigueñal	5.860.740	5.860.740

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
118	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
119	78180101-014	Provision de juego de guías de valvulas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego de guías de válvulas	403.560	403.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
120	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	3.762.000	3.762.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
121	78180101-014	Rectificacion de asientos de valvulas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Rectificación de asientos de válvulas	6.412.500	6.412.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
122	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	3.762.000	3.762.000
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
123	78180101-014	Provision de bomba de aceite					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de bomba de aceite	5.135.700	5.135.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
124	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
125	78180101-014	Reparacion de bomba inyectora					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Reparación de bomba inyectora	1.623.360	1.623.360

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
126	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
127	78180101-014	Provision de pico inyector					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de pico inyector	6.547.020	6.547.020

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
128	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
129	78180101-014	Provision de soporte motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de soporte Motor	1.169.640	1.169.640

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
130	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
131	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Limpieza de tanque de combustible	1.552.680	1.552.680

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
132	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	78180101-014	Provision de flotador tanque de combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de flotador tanque de combustible	6.099.000	6.099.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.053.360	1.053.360

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	78180101-014	Provision de junta tapa motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provision de junta tapa motor	866.400	866.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	78180101-014	Provision y cambio junta tapa balancin	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio junta tapa balancín	305.520	305.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	78180101-014	Provision y cambio junta Carter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio junta Carter	717.060	717.060

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	78180101-014	Mano de obra general rectificadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de obra general rectificadora	8.906.820	8.906.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	7.524.000	7.524.000
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	78180101-006	Provision y Cambio de Muñequin y brazo corto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de muñequin y brazo corto	2.256.060	2.256.060

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	451.440	451.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	78180101-006	Provision y Cambio Ruleman masa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio Ruleman masa	4.849.560	4.849.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	78180101-006	Provision y Cambio Brazo Largo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio Brazo Largo	1.176.480	1.176.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	78180101-006	Provision y Cambio de juego de Reparacion cremallera de direccion.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio de juego de Reparación cremallera de dirección	3.555.660	3.555.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	4.514.400	4.514.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	78180101-006	Provision de cremallera de direccion.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de cremallera de dirección	44.477.100	44.477.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	78180101-006	Bomba de direccion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Bomba de dirección	329.460	329.460

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	451.440	451.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	78180101-006	Provision y Cambio de Columna y Cruceta de direccion.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio de Columna y Cruceta de dirección	1.846.800	1.846.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	78180101-006	Provision y cambio de precat	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de cambio de precat	1.945.980	1.945.980

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	78180101-006	Provision y cambio bomba central o comando de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio bomba central o comando de aire	4.122.240	4.122.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	78180101-006	Provision y cambio de pastilla de freno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de pastilla de freno	1.085.280	1.085.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
163	78180101-006	Provision y cambio de disco de freno delantero.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de disco de freno delantero	1.116.060	1.116.060
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
164	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	451.440	451.440
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
165	78180101-006	Provision y cambio de tambor de freno trasero (Disco de freno tras)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de tambor de freno trasero (Disco de freno tras)	1.207.260	1.207.260
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
166	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	451.440	451.440
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
167	78180101-006	provision de zapata de freno de mano (TS. Pastillas de frenos)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de zapata de freno de mano (TS. Pastillas de frenos)	992.940	992.940
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
168	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
169	78180101-006	Provision de sistema de ABS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de sistema de ABS	776.340	776.340
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
170	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
171	78180101-006	Provision y cambio de Diafragma					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de Diafragma	5.985.000	5.985.000
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	78180101-006	Sensor ABS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Sensor ABS	1.795.500	1.795.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	78180101-006	Provision servo de frenos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión servo de frenos	4.092.600	4.092.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	78180101-004	Provision y cambio de amortiguador Delantero y Trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de amortiguador Delantero y Trasero	3.357.300	3.357.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	78180101-004	Provision y cambio de amortiguador Trasero y Pernos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio de amortiguador Trasero y Pernos	9.900.900	9.900.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	78180101-004	Provision y cambio de Elasticos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio de Elásticos	17.836.440	17.836.440

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	78180101-004	Provision y cambio de bujes Elasticos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de bujes elásticos	388.740	388.740

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	78180101-002	Provision y cambio de Planetario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de Planetario	25.650.000	25.650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
186	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	2.407.680	2.407.680

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	78180101-002	Provision y cambio de Satelite	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de satelite	19.950.000	19.950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	2.407.680	2.407.680

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	78180101-002	Provision y cambio de Piñon y Corona	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de Piñón y Corona	21.658.860	21.658.860

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	2.407.680	2.407.680

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	78180101-002	Provision y cambio Perno de cruzeta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y Cambio Perno de cruzeta	2.850.000	2.850.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
192	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	2.407.680	2.407.680
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
193	78180101-002	Provision y cambio de Cruzeta Cardan					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de cruzeta cardan	2.992.500	2.992.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
194	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	451.440	451.440
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
195	78180101-002	Provision y cambio de Brida					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de brida	2.216.160	2.216.160
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
196	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	451.440	451.440
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
197	78180101-002	Provision y cambio de aceite caja diferencial por litro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de aceite caja diferencial por litro	375.000	375.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
198	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
199	78180101-002	Provision y cambio de rulemanes c/ seguro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de rulemanes c/ seguro	343.140	343.140
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
200	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
201	78180101-002	Provision y cambio de retenes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de retenes	3.135.000	3.135.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	78180101-002	Provision y cambio de eje palier	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de eje palier	8.920.500	8.920.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	78180101-009	Provision de Bendix de arranque	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de Bendix de arranque	3.837.240	3.837.240

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	78180101-009	Provision de Campos de arranque	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de Campos de arranque	1.710.000	1.710.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	78180101-009	Provision de juego porta carbon con carbones	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de juego porta carbon con carbones	1.995.000	1.995.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	78180101-009	Provision de buje de arranque	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de buje de arranque	1.140.000	1.140.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
212	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
213	78180101-009	Provision de automatico de arranque					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de automático de arranque	3.990.000	3.990.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
214	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
215	78180101-009	Provision de regulador de voltaje					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de regulador de voltaje	1.904.940	1.904.940
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
216	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
217	78180101-009	Reparacion de Fusilera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Reparación de Fusilera	6.412.500	6.412.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
218	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
219	78180101-009	Reparacion de Tablero de Instrumentos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Reparación de Tablero de Instrumentos	1.290.480	1.290.480
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
220	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
221	78180101-009	Provision de placa de iodos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de placa de iodos	3.420.000	3.420.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
222	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
223	78180101-009	Provision de Ruleman alternador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de Ruleman alternador	2.952.600	2.952.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
224	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
225	78180101-009	Provision de polea alternador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de polea alternador	3.537.420	3.537.420
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
226	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	451.440	451.440
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
227	78180101-009	Reparacion de alternador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Reparación de alternador	3.434.820	3.434.820
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
228	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
229	78180101-009	Provision de Brazo limpia parabrisas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de Brazo limpia parabrisas	986.100	986.100
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
230	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
231	78180101-009	Provision de escobilla limpia parabrisas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de escobilla limpia parabrisas	677.160	677.160

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
232	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
233	78180101-009	Provision y reparacion de motor limpia parabrisas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y reparación de motor limpia parabrisas	1.337.220	1.337.220
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
234	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	451.440	451.440
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
235	78180101-009	Provision o repacion de sistema de levanta vidrio electrico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión o reparación de sistema de levanta vidrio eléctrico	2.860.260	2.860.260
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
236	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
237	78180101-009	Provision de perilla de levanta vidrio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de perilla de levanta vidrio	1.961.940	1.961.940
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
238	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
239	78180101-009	Provision de focos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión de focos	980.400	980.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
240	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	451.440	451.440
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
241	78180101-009	Llave					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Llave	1.126.320	1.126.320

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
242	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.805.760	1.805.760

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
243	78180101-009	Motor de arranque	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Motor de arranque	9.960.180	9.960.180

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
244	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
245	78180101-009	Alternador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Alternador	10.755.900	10.755.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
246	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
247	78180101-016	Mantenimiento y Reparacion del Compresor.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mantenimiento y Reparación del Compresor	7.410.000	7.410.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
248	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
249	78180101-016	Provision y cambio de Evaporador.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de Evaporador	6.396.540	6.396.540

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
250	80111613-9999	Mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
251	78180101-016	Provision y cambio de Filtro habitaculo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de Filtro habitaculo	263.340	263.340

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
252	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
253	78180101-016	Provision y cambio de Valvula Expansora.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de Válvula Expansora	2.216.160	2.216.160
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
254	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
255	78180101-016	Provision y cambio de Manguera de aire acondicionado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de manguera de aire acondicionado	1.411.320	1.411.320
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
256	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
257	78180101-016	Provision y cambio de Ruleman de compresor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de Ruleman de compresor	3.277.500	3.277.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
258	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	601.920	601.920
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
259	78180101-016	Provision y cambio de reten de compresor.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de reten de compresor	2.707.500	2.707.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
260	80111613-9999	Mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	902.880	902.880
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
261	78180101-016	Reparacion de sistema de aire de carroceria					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Reparación de sistema de aire de carrocería	2.351.820	2.351.820
--------------------------	---------------	---------	----------	-----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
262	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.504.800	1.504.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
263	78180101-016	Carga de Gas.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Carga de Gas	1.576.620	1.576.620

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
264	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	150.480	150.480

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
265	78180101-016	Provision y cambio de electro ventilador de aire acondicionado					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión y cambio de electro ventilador de aire acondicionado	1.876.440	1.876.440

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
266	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	300.960	300.960

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
267	78180101-016	Provision o reparacion de sistema de aire y calefaccion					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Provisión o reparación de sistema de aire y calefacción	3.919.320	3.919.320

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
268	80111613-9999	Mano de Obra					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Daimler	Sprinter	Argentina	Mano de Obra	1.203.840	1.203.840

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ PROPIEDAD DEL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONDOR SACI - 80002514-8	912.893.820	30-10-2023	08:03:12.752	Propuesta
Código Verificador:			2fcf45298903434832c8661c937193c5	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ PROPIEDAD DEL IPS

Oferente	Mejor Precio
CONDOR SACI - 80002514-8	912.893.820

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002514-8 - CONDOR SACI

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ PROPIEDAD DEL IPS	912.893.820

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ PROPIEDAD DEL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	30-10-2023	08:10:22.335
Buenos días, comenzamos la Subasta.	30-10-2023	08:12:35.236
Atención pasamos a la etapa de puja.	30-10-2023	08:12:45.507
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	30-10-2023	08:13:13.736
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	30-10-2023	08:19:13.763
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	30-10-2023	08:23:38.707
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	30-10-2023	08:23:38.759

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.