

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 433020

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:28 del día 30/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 433020 -

LPN SBE 83-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTE AL IPS de la Institución:

Código Verificador: dbb2b89dbf05a19ae203ca5689f418bb

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508008700	Póliza	Patria S.A de Seguros y Reaseguros	27-10-2023	30-10-2023	17-05-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Fuente de luz Marca Karl Storz Modelo XenOn Nova instalados en el rango de 0 a 50km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Xenón Nova	N/A	Mantenimiento preventivo de fuente luz	5.863.000	5.863.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Fuente de luz Marca Karl Storz Modelo XenOn Nova instalados en el rango de 51 a 200km.					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Xenón Nova	N/A	Mantenimiento preventivo de fuente de luz	6.563.000	6.563.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Fuente de luz Marca Karl Storz Modelo XenOn Nova instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Xenón Nova	N/A	Mantenimiento preventivo de fuente de luz	7.438.000	7.438.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo SCB instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	SCB	N/A	Mantenimiento preventivo de insuflador	4.576.000	4.576.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo SCB instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	SCB	N/A	Mantenimiento preventivo de insuflador	5.276.000	5.276.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo SCB instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	SCB	N/A	Mantenimiento preventivo de insuflador	6.151.000	6.151.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo Electronic Endoflator instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Electronic Endoflator	N/A	Mantenimiento preventivo de insuflador	4.576.000	4.576.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo Electronic Endoflator instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Electronic Endoflator	N/A	Mantenimiento preventivo de insuflador	5.276.000	5.276.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo Electronic Endoflator instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Electronic Endoflator	N/A	Mantenimiento preventivo de insuflador	6.151.000	6.151.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Monitor MEdico Marca Karl Storz Modelo SC-SX19-A1A11 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	SC-SX19-A1A11	N/A	Mantenimiento preventivo de monitor médico	5.460.000	5.460.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Monitor MEdico Marca Karl Storz Modelo SC-SX19-A1A11 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	SC-SX19-A1A11	N/A	Mantenimiento preventivo de monitor médico	6.160.000	6.160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Monitor MEdico Marca Karl Storz Modelo SC-SX19-A1A11 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	SC-SX19-A1A11	N/A	Mantenimiento preventivo de monitor médico	7.035.000	7.035.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Sistema de videolaparoscopia HD compuesto de cAmara mEdica, monitor mEdico, procesador e insuflador Marca Karl Storz ()	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	HD	N/A	Mantenimiento preventivo de sistema de videolaparoscopia HD	35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Sistema de videolaparoscopia HD compuesto de cAmara mEdica, monitor mEdico, procesador e insuflador Marca Karl Storz ()	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	HD	N/A	Mantenimiento preventivo de sistema de videolaparoscopia HD	35.700.000	35.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Sistema de videolaparoscopia HD compuesto de cAmara mEdica, monitor mEdico, procesador e insuflador Marca Karl Storz ()	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	HD	N/A	Mantenimiento preventivo de sistema de videolaparoscopia HD	36.575.000	36.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Set de Fibro-ureteroscopia Marca Karl Storz Modelo 11278 A Flex X instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	11278A	N/A	Mantenimiento preventivo de fibroureteroscopia	15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Set de Fibro-ureteroscopia Marca Karl Storz Modelo 11278 A Flex X instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	11278A	N/A	Mantenimiento preventivo de fibroureteroscopia	15.700.000	15.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Set de Fibro-ureteroscopia Marca Karl Storz Modelo 11278 A Flex X instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	11278A	N/A	Mantenimiento preventivo de fibroureteroscopia	16.575.000	16.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo de Litotricia Marca Storz Medical Modelo Modulith SLK instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	SLK	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo de litotricia	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

20	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo de Litotripicia Marca Storz Medical Modelo Modulith SLK instalados en el rango de 51 a 200km.	1
----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	SLK	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo de litotripicia	20.700.000	20.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo de Litotripicia Marca Storz Medical Modelo Modulith SLK instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	SLK	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo de litotripicia	21.575.000	21.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo LAser para Litotrpicia Marca Karl Storz Modelo Calculase II instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Calculase II	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo láser para litotripicia	25.000.000	25.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo LAser para Litotrpicia Marca Karl Storz Modelo Calculase II instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Calculase II	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo láser para litotripicia	25.700.000	25.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo LAser para Litotrpicia Marca Karl Storz Modelo Calculase II instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Calculase II	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo láser para litotripicia	26.575.000	26.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Cisto-uretroscopio Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Cistoureteroscopia	17.800.000	17.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Cisto-uretroscopio Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Cistoureteroscopia	18.500.000	18.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Cisto-uretroscopio Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Cistoureteroscopia	19.375.000	19.375.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Electrobisturí Marca Karl Storz Modelo Autocon 400 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Autocon 400	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo electrobisturí	10.000.000	10.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

29	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Electrobisturí Marca Karl Storz Modelo Autocon 400 instalados en el rango de 51 a 200km.	1
----	--------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Autocon 400	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo electrobisturí	10.700.000	10.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Electrobisturí Marca Karl Storz Modelo Autocon 400 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Autocon 400	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo electrobisturí	11.575.000	11.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo de Ultrasonido Marca Karl Storz Modelo Calcuson instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Calcuson	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo de ultrasonido	4.550.000	4.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo de Ultrasonido Marca Karl Storz Modelo Calcuson instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Calcuson	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo de ultrasonido	5.250.000	5.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo de Ultrasonido Marca Karl Storz Modelo Calcuson instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Calcuson	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo de ultrasonido	6.125.000	6.125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de reseccoscopia Transuretral Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de reseccoscopia	25.000.000	25.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de reseccoscopia Transuretral Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de reseccoscopia	25.700.000	25.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de reseccoscopia Transuretral Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de reseccoscopia	26.575.000	26.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Artroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de artroscopia	25.000.000	25.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

38	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Artroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 511 a 200km.	1
----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de artroscopia	25.700.000	25.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Artroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de artroscopia	26.575.000	26.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200ES; TH100; UI500; 20161420 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	TC300; TC200ES; TH100; UI500; 20161420	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de videolaparoscopia	30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200ES; TH100; UI500; 20161420 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Calcuson	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo de ultrasonido	30.700.000	30.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200ES; TH100; UI500; 20161420 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Calcuson	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo de ultrasonido	31.575.000	31.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Estación Integrada de Otorrinolaringología Marca Karl Storz Modelo Office 1 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Calcuson	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo de ultrasonido	25.000.000	25.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo EstaciOn Integrada de Otorrinolaringologla Marca Karl Storz Modelo Office 1 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de resectoscopio	25.700.000	25.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo EstaciOn Integrada de Otorrinolaringologla Marca Karl Storz Modelo Office 1 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de resectoscopio	26.575.000	26.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de endoscopia nasal Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de resectoscopio	25.000.000	25.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de endoscopia nasal Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de artroscopia	25.700.000	25.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de endoscopia nasal Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de artroscopia	26.575.000	26.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y procesador Marca Karl Storz Modelo (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de artroscopia	45.000.000	45.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y procesador Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200E (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	TC300; TC200ES; TH100; UI500; 20161420	N/A	Mantenimiento preventivo de equipo Torre de videolaparoscopia	45.700.000	45.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y procesador Marca Karl Storz Modelo (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo neuroendoscopio	46.575.000	46.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Equipo de videocirugía Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo de videocirugía	35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Equipo de videocirugía Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo videocirugía	35.700.000	35.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Equipo de videocirugía Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo videocirugía	36.575.000	36.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Videocirugía Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200; TH100; 26432020 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	TC300; TC200; TH100; 26432020	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo torre de videocirugía	35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Videocirugía Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200; TH100; 26432020 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	TC300; TC200; TH100; 26432020	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo torre de videocirugía	35.700.000	35.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Videocirugía Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200; TH100; 26432020 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	TC300; TC200; TH100; 26432020	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo torre de videocirugía	36.575.000	36.575.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Histeroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo torre de histeroscopia	30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Histeroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo torre de histeroscopia	30.700.000	30.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Histeroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo torre de histeroscopia	31.575.000	31.575.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Equipo de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo de videolaparoscopia	35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Equipo de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo de videolaparoscopia	35.700.000	35.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Equipo de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo de videolaparoscopia	36.575.000	36.575.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Sistema de video endoscopia operatoria compuesto de: procesador; cámara médica; electrobisturí (...)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo sistema de videoendoscopia	11.206.000	11.206.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Sistema de video endoscopia operatoria compuesto de: procesador; cámara médica; electrobisturí; insuflador Marca (...)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo sistema de videoendoscopia	11.906.000	11.906.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Sistema de video endoscopia operatoria compuesto de: procesador; cámara médica; electrobisturí; insuflador Marca (...)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo sistema de videoendoscopia	12.781.000	12.781.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Endoscopio portátil (184355/1 - fibras. De intubac rígido s/n° 1130960 / 184335/2 - fibras. De intubac. Rígido s/n° 989563 / 184335/3 - fuente de luz storz (...)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo endoscopio portátil	11.206.000	11.206.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Endoscopio portátil (184355/1 - fibras. De intubac rígido s/n° 1130960 / 184335/2 - fibras. De intubac. Rígido s/n° 989563 / 184335/3 - fuente de luz storz (...)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo endoscopio portátil	11.906.000	11.906.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Endoscopio portátil (184355/1 - fibras. De intubac rígido s/n° 1130960 / 184335/2 - fibras. De intubac. Rígido s/n° 989563 / 184335/3 - fuente de luz storz (...)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo endoscopio portátil	12.781.000	12.781.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Laparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo torre de laparoscopia	30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Laparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo torre de laparoscopia	30.700.000	30.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Torre de Laparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento preventivo del equipo torre de laparoscopia	31.575.000	31.575.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Fuente de luz Marca Karl Storz Modelo XenOn Nova instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000
----------------------------	-----	-----	-----------	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Fuente de luz Marca Karl Storz Modelo XenOn Nova instalados en el rango de 51 a 200km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Fuente de luz Marca Karl Storz Modelo XenOn Nova instalados en el rango de 201 a 450km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo SCB instalados en el rango de 0 a 50km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo SCB instalados en el rango de 51 a 200km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo SCB instalados en el rango de 201 a 450km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo Electronic Endoflador instalados en el rango de 0 a 50km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo Electronic Endoflador instalados en el rango de 51 a 200km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Insuflador Marca Karl Storz Modelo Electronic Endoflador instalados en el rango de 201 a 450km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Monitor MEDico Marca Karl Storz Modelo SC-SX19-A1A11 instalados en el rango de 0 a 50km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000
----------------------------	-----	-----	-----------	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Monitor MEDico Marca Karl Storz Modelo SC-SX19-A1A11 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Monitor MEDico Marca Karl Storz Modelo SC-SX19-A1A11 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Sistema de videolaparoscopia HD compuesto de cámara médica, monitor médico (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Sistema de videolaparoscopia HD compuesto de cámara médica, monitor médico (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Sistema de videolaparoscopia HD compuesto de cámara médica, monitor médico (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Set de Fibro-ureteroroscopio Marca Karl Storz Modelo 11278 A Flex X instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Set de Fibro-ureteroroscopio Marca Karl Storz Modelo 11278 A Flex X instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Set de Fibro-ureteroroscopio Marca Karl Storz Modelo 11278 A Flex X instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo de Litotripcia Marca Storz Medical Modelo Modulith SLK instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000
----------------------------	-----	-----	-----------	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo de Litotripcia Marca Storz Medical Modelo Modulith SLK instalados en el rango de 51 a 200km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo de Litotripcia Marca Storz Medical Modelo Modulith SLK instalados en el rango de 201 a 450km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo LAser para Litotrpcia Marca Karl Storz Modelo Calculase II instalados en el rango de 0 a 50km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo LAser para Litotrpcia Marca Karl Storz Modelo Calculase II instalados en el rango de 51 a 200km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo LAser para Litotrpcia Marca Karl Storz Modelo Calculase II instalados en el rango de 201 a 450km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Cisto-uretroscopio Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Cisto-uretroscopio Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Cisto-uretroscopio Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Electrobisturl Marca Karl Storz Modelo Autocon 400 instalados en el rango de 0 a 50km.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000
----------------------------	-----	-----	-----------	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Electrobisturl Marca Karl Storz Modelo Autocon 400 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Electrobisturl Marca Karl Storz Modelo Autocon 400 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo de Ultrasonido Marca Karl Storz Modelo Calcuson instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo de Ultrasonido Marca Karl Storz Modelo Calcuson instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo de Ultrasonido Marca Karl Storz Modelo Calcuson instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de resectoscopio Transuretral Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de resectoscopio Transuretral Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de resectoscopio Transuretral Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de Artroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000
----------------------------	-----	-----	-----------	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de Artroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 511 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de Artroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Torre de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo TC300 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Torre de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200ES; TH100; UI500; 20161420 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Torre de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200ES; TH100 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo EstaciOn Integrada de OtorrinolaringologIa Marca Karl Storz Modelo Office 1 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo EstaciOn Integrada de OtorrinolaringologIa Marca Karl Storz Modelo Office 1 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo EstaciOn Integrada de OtorrinolaringologIa Marca Karl Storz Modelo Office 1 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de endoscopia nasal Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000
----------------------------	-----	-----	-----------	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de endoscopia nasal Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de endoscopia nasal Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y procesador Marca Karl Storz (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	Nacional	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y procesador Marca Karl Storz (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y procesador Marca Karl Storz (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Equipo de videocirugla Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Equipo de videocirugla Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Equipo de videocirugla Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Albatros	Albatros	No aplica	Nacional	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Torre de Videocirugía Marca Karl Storz Modelo TC300 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000
----------------------------	-----	-----	-----------	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Torre de Videocirugía Marca Karl Storz Modelo TC300 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Torre de Videocirugía Marca Karl Storz Modelo TC300; TC200 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de Histeroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de Histeroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de Histeroscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Equipo de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Equipo de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Equipo de Videolaparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Sistema de video endoscopia operatoria compuesto de: procesador; cámara médica; electrobisturí (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000
----------------------------	-----	-----	-----------	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Sistema de video endoscopia operatoria compuesto de: procesador; cámara médica; electrobisturí; insuflador Marca Karl Storz (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Sistema de video endoscopia operatoria compuesto de: procesador; cámara médica; electrobisturí; insuflador Marca Karl Storz (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Endoscopio portátil (184355/1 - fibras. De intubac rígido s/n° 1130960 / 184335/2 - fibras. De intubac. Rígido s/n° 989563 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
140	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Endoscopio portátil (184355/1 - fibras. De intubac rígido s/n° 1130960 / 184335/2 - fibras. De intubac. Rígido s/n° 989563 / 184335/3 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos del equipo Endoscopio portátil (184355/1 - fibras. De intubac rígido s/n° 1130960 / 184335/2 - fibras. De intubac. Rígido s/n° 989563 / 184335/3 (...)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de Laparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de Laparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisiOn de repuestos del equipo Torre de Laparoscopia Marca Karl Storz Modelo ----- instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	No aplica	N/A	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos	4.575.000	4.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 10mm, longitud 31cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	37.466.000	37.466.000
----------------------------	------------	------------------------	-----------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
146	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 10mm, longitud 31cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	750.000	750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Endoscopio, 0°, diAmetro 10mm, longitud 31cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	37.466.000	37.466.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
148	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Endoscopio, 0°, diAmetro 10mm, longitud 31cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	750.000	750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 5mm, longitud 29cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	34.060.000	34.060.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
150	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 5mm, longitud 29cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	680.000	680.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Optica, 30°, diAmetro 2.9mm, longitud 30cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	32.100.000	32.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
152	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Optica, 30°, diAmetro 2.9mm, longitud 30cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	640.000	640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Tijera punta roma, 5Fr, 34cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.797.000	6.797.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
154	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Tijera punta roma, 5Fr, 34cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	136.000	136.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Tijera puntiaguda, 5Fr, 34cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.797.000	6.797.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
156	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Tijera punta puntiaguda, 5Fr, 34cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	136.000	136.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de agarre, 5Fr, 34cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.891.550	7.891.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
158	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza de agarre, 5Fr, 34cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	157.900	157.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Elemento de trabajo monopolar 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	18.750.000	18.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
160	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Elemento de trabajo monopolar 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	375.000	375.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Elemento de trabajo bipolar 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	22.893.050	22.893.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
162	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Elemento de trabajo bipolar 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	458.700	458.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	9.031.000	9.031.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
164	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	181.700	181.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina interior de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.060.500	6.060.500
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
166	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de interior de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	121.300	121.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Obturador para vaina de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.453.150	1.453.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
168	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Obturador para vaina de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	29.100	29.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte monopolar 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	645.150	645.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
170	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte monopolar de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	13.000	13.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte bipolar 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.525.000	1.525.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
172	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte bipolar de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	30.500	30.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	645.150	645.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
174	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	13.000	13.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.525.000	1.525.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
176	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar de 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	30.500	30.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de luz de 3.5mm de diAmetro, 230cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.782.000	4.782.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
178	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de luz de 3.5mm de diAmetro, 230cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	95.700	95.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 300cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.155.300	7.155.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
180	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 300cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	143.150	143.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 230cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.370.350	7.370.350

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
182	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 230cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	147.500	147.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina de exploraciOn de 4.1mm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.871.200	2.871.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
184	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de exploraciOn de 4.1mm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	57.500	57.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina interior, tamaño 4.3mm, para histeroscopia					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.740.000	5.740.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
186	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina interior, tamaño 4.3mm, para histeroscopia					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	114.800	114.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina exterior, tamaño 5mm, para histeroscopia					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.630.000	4.630.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
188	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina exterior, tamaño 5mm, para histeroscopia					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	92.600	92.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Electrodo bipolar 5Fr, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.082.700	3.082.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
190	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Electrodo bipolar 5Fr, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	61.700	61.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios monopolares					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	836.000	836.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
192	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios monopolares					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	16.750	16.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios bipolares					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.150.500	2.150.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
194	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios bipolares					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	43.000	43.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Tijera laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.111.000	6.111.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
196	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Tijera laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	122.300	122.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Insert de tijera laparoscOpica curva, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.097.000	3.097.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
198	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Insert de tijera laparoscOpica curva, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	62.000	62.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para tijera laparoscOpica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.065.450	3.065.450

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
200	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para tijera laparoscOpica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	61.400	61.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina externa tijera laparoscOpica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.861.200	1.861.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
202	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina externa para tijera laparoscOpica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	37.300	37.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de agarre laparoscOpico, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
204	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza de agarre laparoscOpico, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	130.000	130.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de Reddick-Olsen, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
206	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Reddick-Olsen, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de 2x4 dientes, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
208	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza 2x4dientes, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza Kelly, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
210	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Kelly, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza Maryland, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
212	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Maryland, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de fondo, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
214	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza fondo, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	130.000	130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza endoclinch, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
216	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza endoclincH, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	130.000	130.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza 2x3dientes, 10mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.650.000	6.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
218	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza 2x3 dientes, 10mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	133.000	133.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza Babcock, 10mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.650.000	6.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
220	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Bobcock, 10mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	133.000	133.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.065.450	3.065.450

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
222	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	61.400	61.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina externa para pinzas laparoscOpicas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.861.200	1.861.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
224	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina externa para pinzas laparoscOpicas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	37.300	37.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.065.450	3.065.450
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
226	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	61.400	61.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
227	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Insert de pinza laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.097.000	3.097.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
228	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Insert de pinza laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	62.000	62.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aguja de Verres, para neumoperitoneo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.130.000	1.130.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
230	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aguja de Verres, para neumoperitoneo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	22.600	22.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza laparoscOpica bipolar ROBI, 5mm, 36cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.316.500	12.316.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
232	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza laparoscOpica bipolar ROBI, 5mm, 36cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	246.500	246.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.865.000	5.865.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
234	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	117.300	117.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de insert para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.600.100	6.600.100
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
236	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de insert para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	132.000	132.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina externa para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.002.000	2.002.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
238	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina externa para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de porta agujas laparoscOpicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	11.495.400	11.495.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
240	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de porta agujas laparoscOpicos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	230.000	230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de AF para instrumentos bipolares					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.564.000	1.564.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
242	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de AF para instrumentos bipolares					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	31.300	31.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de AF para instrumentos monopoles					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	664.700	664.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
244	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de AF para instrumentos monopoles					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	13.300	13.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aplicadores de clips de titanio ML, 10mm, 36cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	10.635.200	10.635.200
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
246	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aplicadores de clips de titanio ML, 10mm, 36cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	213.000	213.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aplicadores de clips de polímero L/XL, 10mm, 33cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
248	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aplicadores de clips de polímero X/XL, 10mm, 33cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aplicadores de clips de polímero ML, 5mm, 33cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
250	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aplicadores de clips de polímero ML, 5mm, 33cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
251	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango para aplicadores de clips					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.315.700	3.315.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
252	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango para aplicadores de clips					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	66.400	66.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina externa para aplicadores de clips					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.566.400	3.566.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
254	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina externa para aplicadores de clips					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	71.400	71.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
255	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de insert para aplicadores de clips					1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.753.600	3.753.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
256	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de insert para aplicadores de clips					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	75.100	75.100	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
257	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Camisa externa para pinzas laparoscOpicas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.923.700	1.923.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
258	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Camisa externa para pinzas laparoscOpicas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	38.500	38.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
259	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.096.700	3.096.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
260	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	62.000	62.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de TrOcar de 11mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.770.200	4.770.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
262	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de TrOcar de 11mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	95.500	95.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de TrOcar de 6mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.332.300	4.332.300	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
264	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de TrOcar de 6mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	86.700	86.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de TrOcar de Hassan					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.335.000	6.335.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de TrOcar de Hassan	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	126.700	126.700

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de gomita para trOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de gomita para trOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	800	800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de gomita para trOcar rOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de gomita para trOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	800	800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vAlvula para trOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.405.000	2.405.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vAlvula para trOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	48.100	48.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vAlvula para trOcar rOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.405.000	2.405.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vAlvula para trOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	48.100	48.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de piezas de reducciOn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	910.000	910.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de piezas de reducciOn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	18.200	18.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de camisas de reducciOn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de camisas de reducciOn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	26.000	26.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn y disecciOn, 5mm, 36cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.955.000	1.955.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn y disecciOn, 5mm, 36cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	39.100	39.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de titanio, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA / México	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	140.000	140.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de titanio, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.800	2.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de polImero, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA / México	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	335.000	335.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de polImero, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	6.700	6.700

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de pollmero, tamaño L	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA / México	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de pollmero, tamaño L	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	6.000	6.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de pollmero, tamaño XL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA / México	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de pollmero, tamaño XL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	9.000	9.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aguja para biopsia hepAtica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	892.000	892.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aguja para biopsia hepAtica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	18.000	18.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de separador hepAtico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.240.000	5.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de separador hepAtico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	104.800	104.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de anudador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.016.000	1.016.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de anudador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	20.400	20.400

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
295	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango con vAlvula de cierre, para irrigaciOn y aspiraciOn					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	11.511.050	11.511.050
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
296	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango con vAlvula de cierre, para irrigaciOn y aspiraciOn					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	230.300	230.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tubo de 5mm, para uso con mango					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	922.800	922.800
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
298	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tubo de 5mm, para uso con mango					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	18.500	18.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
299	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tubo de 10mm, para uso con mango					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.361.000	1.361.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
300	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tubo de 10mm, para uso con mango					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	27.300	27.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de set de mangueras de conexiOn, para uso con mango					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.626.500	2.626.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
302	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de set de mangueras de conexiOn, para uso con mango					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	52.600	52.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
303	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aspirador/irrigador de 5mm, 36cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.645.000	3.645.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
304	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aspirador/irrigador de 5mm, 36cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	72.900	72.900

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de contenedor de plAstico para instrumentos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	13.140.000	13.140.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
306	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de contenedor de plAstico para instrumentos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	262.800	262.800
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
307	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de manguera de alta presiOn para insufladores					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.500.000	3.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
308	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de manguera de alta presiOn para insufladores					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	262.800	262.800
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre de 3Fr, 28cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.740.850	6.740.850
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
310	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre de 3Fr, 28cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	135.000	135.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
311	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de uretrOtomo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.056.650	7.056.650
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
312	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de uretrOtomo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	141.200	141.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de obturador de uretrOtomo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.642.200	1.642.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
314	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de obturador de uretrOtomo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	33.000	33.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
315	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de bisturl para uretrOtomo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.016.000	1.016.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
316	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de bisturl para uretrOtomo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	20.400	20.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de inserto de exploraciOn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.487.700	3.487.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
318	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de inserto de exploraciOn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
319	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para cuerpos extraños, 7Charr, 40cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.020.450	5.020.450

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
320	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para cuerpos extraños, 7Charr, 40cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	100.500	100.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de uretrOtomo bipolar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	25.102.000	25.102.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
322	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de uretrOtomo bipolar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	502.000	502.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
323	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de uretrOtomo monopolar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	21.974.200	21.974.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
324	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de uretrOtomo monopolar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	439.500	439.500

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	9.696.800	9.696.800
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
326	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	194.000	194.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
327	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina interior de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.615.700	6.615.700
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
328	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de interior de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	132.400	132.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
329	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Obturador para vaina de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.453.150	1.453.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
330	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Obturador para vaina de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	29.100	29.100
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
331	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte monopolar 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	665.000	665.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
332	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte monopolar de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	13.300	13.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
333	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte bipolar 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.564.000	1.564.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
334	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte bipolar de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	31.300	31.300

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
335	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	665.000	665.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
336	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	13.300	13.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
337	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.564.000	1.564.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
338	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar de 24/26Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	31.300	31.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
339	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Obturador Optico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.972.650	3.972.650
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
340	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Obturador Optico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	80.000	80.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
341	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte bipolar estEril					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.545.000	8.545.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
342	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte bipolar estEril					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	170.900	170.900
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
343	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.053.600	7.053.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
344	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	141.000	141.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
345	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 17Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.053.600	7.053.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
346	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 17Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	141.000	141.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
347	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de jeringa de Reiner-Alexander					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.128.000	3.128.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
348	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de jeringa de Reiner-Alexander					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	62.600	62.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
349	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de nefroscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	38.255.400	38.255.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
350	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de nefroscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	765.200	765.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
351	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscOpio de 30°, 4mm, 30cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	38.318.300	38.318.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
352	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de 30°, 4mm, 30cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	766.400	766.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
353	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina para nefroscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.804.400	7.804.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
354	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina para nefroscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	156.100	156.100

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
355	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de obturador para nefroscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.673.500	1.673.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
356	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de obturador para nefroscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	33.500	33.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
357	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de juego de bujlas telescOpicas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.709.650	6.709.650
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
358	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de juego de bujlas telescOpicas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	134.200	134.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
359	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre para cAlculos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.256.000	6.256.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
360	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre para cAlculos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	125.150	125.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
361	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre para grandes cAlculos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.256.000	6.256.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
362	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre para grandes cAlculos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	125.150	125.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
363	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre para fragmentos de cAlculos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.256.000	6.256.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
364	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre para fragmentos de cAlculos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	125.150	125.150

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
365	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de evacuador de Ellik					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.110.500	1.110.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
366	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de evacuador de Ellik					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	22.300	22.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
367	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de ureterorenoscopio semirIgado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	80.145.250	80.145.250
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
368	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de ureterorenoscopio semirIgado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.603.000	1.603.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
369	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de juntas para ureterorenoscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.466.250	1.466.250
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
370	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de juntas para ureterorenoscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	29.400	29.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
371	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de puente para ureterorenoscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.487.700	3.487.700
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
372	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de puente para ureterorenoscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	70.000	70.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
373	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para cAlculos encadenados para ureterorenoscopios					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.913.000	6.913.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
374	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para cAlculos encadenados para ureterorenoscopios					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	138.300	138.300

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
375	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para cAlculos fragmentados para ureterorenoscopios					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.913.000	6.913.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
376	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para cAlculos frgmentados para ureterorenoscopios					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	138.300	138.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
377	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para grandes cAlculos para ureterorenoscopios					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.913.000	6.913.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
378	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para grandes cAlculos para ureterorenoscopios					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	138.300	138.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
379	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de AF bipolar, para Autocon II 400					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.712.550	3.712.550
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
380	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de AF bipolar para autocon II 400					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	74.300	74.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
381	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fibra para Calculase, 230 um					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	28.050.000	28.050.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
382	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Fibra para Calculase 230um					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	561.000	561.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
383	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fibra para Calculase, 365 um					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	28.050.000	28.050.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
384	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Fibra para Calculase 367um					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	561.000	561.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
385	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fibra para Calculase, 600 um					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	30.481.000	30.481.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
386	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Fibra para Calculase 600um					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	609.700	609.700
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
387	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de separador de fibra para Calculase					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	21.553.900	21.553.900
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
388	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de separador de Fibra para Calculase					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	431.100	431.100
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
389	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de transductor ultrasOnico para Calculson					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	18.122.850	18.122.850
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
390	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de transductor ultrasOnico para Calculson					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	362.500	362.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
391	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de conexiOn para Calculson					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.413.500	3.413.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
392	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de conexiOn para Calculson					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	68.300	68.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
393	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de sonda para Calculson					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.205.000	1.205.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
394	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de sonda para Calculson					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	24.100	24.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
395	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de interruptor monopedal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	11.570.000	11.570.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
396	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de interruptor monopedal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	231.400	231.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
397	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de interruptor de 2 pedales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	19.334.700	19.334.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
398	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de interruptor de 2 pedales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	386.700	386.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
399	73171602-006	Mantenimiento correctivo de litotriptor extracorporeo con provisiOn de bobina electromagnética para fuente generadora de ondas de choque	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	244.042.650	244.042.650

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
400	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de bobina electromagnética para fuente generadora de ondas de choque	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	4.881.000	4.881.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
401	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
402	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
403	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aditivos del agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

404	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aditivos del agua						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	45.000	45.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
405	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cojIn de acople					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	14.036.900	14.036.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
406	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cojIn de acople					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	500.000	500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
407	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de foil membrana para US					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	997.050	997.050	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
408	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Foil para membrana US					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	20.000	20.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
409	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de abrazadera del cojIn					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.236.450	6.236.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
410	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de abrazadera del cojIn					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	124.800	124.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
411	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de abrazadera de membrana					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	315.900	315.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
412	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de abrazadera de membrana					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	6.400	6.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
413	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aceite de silicona					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
414	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aceite de silicona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	24.000	24.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
415	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de bomba hidrAulica para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	76.440.500	76.440.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
416	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de bomba hidrAulica para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.529.000	1.529.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
417	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de placa de alta potencia Thyraton para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	135.000.000	135.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
418	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de placa de alta potencia Thyraton para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.700.000	2.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
419	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aggressive cutter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
420	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aggressive cutter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	90.100	90.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
421	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
422	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	90.100	90.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
423	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aggressive full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
424	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aggressive full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A		90.100	90.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
425	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aggressive barrel burr	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
426	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aggressive barrel burr	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	90.100	90.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
427	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio 30°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	27.999.400	27.999.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
428	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de 30°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	560.000	560.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
429	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio 0°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	31.462.200	31.462.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
430	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de 0°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	629.300	629.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
431	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de gancho palpador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.548.400	1.548.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
432	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de gancho palpador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	31.000	31.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
433	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica recta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
434	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica recta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	248.000	248.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
435	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
436	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	248.000	248.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
437	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica derecha	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
438	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica derecha	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	248.000	248.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
439	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica 90° izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
440	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica 90° izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	248.000	248.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
441	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica 90° derecha	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
442	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica 90° derecha	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	248.000	248.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
443	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tijera artroscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	15.139.500	15.139.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
444	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tijera artroscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	302.800	302.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
445	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de retractor de menisco	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.851.300	7.851.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
446	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de retractor de menisco	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	157.000	157.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
447	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de artroscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.098.650	5.098.650

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
448	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de artroscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	102.000	102.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
449	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de obturador para vaina de artroscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	923.000	923.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
450	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de obturador para vaina de artroscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	18.500	18.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
451	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pieza de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	74.430.000	74.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
452	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pieza de mano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.488.600	1.488.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
453	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio nasal 30°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	27.999.400	27.999.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
454	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio nasal de 30°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	560.000	560.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
455	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio nasal 0°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	31.462.200	31.462.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
456	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio nasal de 0°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	629.300	629.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
457	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio de oído 30°, 3mm, 14cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	27.999.400	27.999.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
458	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de oído de 30°, 3mm, 14cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	560.000	560.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
459	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio de oído 0°, 3mm, 14cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	31.462.200	31.462.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
460	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de oído de 0°, 3mm, 14cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	629.300	629.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
461	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de kit de instrumentales para ORL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	50.000.000	50.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
462	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de kit de instrumentales para ORL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.000.000	1.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
463	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de kit de de brocas diamantadas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	10.419.200	10.419.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
464	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de kit de de brocas diamantadas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	208.400	208.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
465	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinzas otologicas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.410.500	2.410.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
466	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinzas otologicas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	48.300	48.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
467	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango de aspiraciOn de FISCH	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
468	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango de aspiraciOn de FISCH	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	9.000	9.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
469	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tubo de aspiraciOn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
470	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tubo de aspiraciOn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	5.200	5.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
471	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de retractor de Wullstein	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.885.600	2.885.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
472	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de retractor de Wullstein	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	58.000	58.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
473	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tijera Bellucci	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.818.150	3.818.150

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
474	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tijera Bellucci	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	76.400	76.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
475	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza McGEE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.607.000	3.607.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
476	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza McGEE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	72.150	72.150

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
477	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de legra otolOgica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	351.900	351.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
478	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de legra otolOgica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	7.100	7.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
479	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza LUCAE en bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
480	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza LUCAE en bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	9.000	9.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
481	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de elevador doble de FREER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	581.000	581.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
482	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de elevador doble de FREER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	11.700	11.700

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
483	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de elemento Shaver para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.200.000	8.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
484	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de elemento Shaver para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	164.000	164.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
485	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de elemento Shaver curvo, para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.200.000	8.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
486	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de elemento Shaver curv, para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	164.000	164.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
487	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango Stammberger	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.235.600	1.235.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
488	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango Stammberger	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	24.800	24.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
489	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza bipolar, de 16cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.692.000	4.692.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
490	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza bipolar de 16cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	94.000	94.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
491	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza bipolar, de 19cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.692.000	4.692.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
492	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza bipolarde 19cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	94.000	94.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
493	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza bipolar, de 19cm, bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.692.000	4.692.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
494	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza bipolarde 19cm, bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	94.000	94.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
495	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de AF para pinza bipolar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.702.000	1.702.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
496	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de AF para pinza bipolar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	34.100	34.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
497	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de ventriculoscopio de 6°	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	87.975.000	87.975.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
498	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de ventriculoscopio de 6°	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.759.500	1.759.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
499	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.797.500	8.797.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
500	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	175.950	175.950

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
501	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	9.775.000	9.775.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
502	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	195.500	195.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
503	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Power Supply para fuente de luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.826.400	8.826.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
504	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Power Supply para fuente de luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	176.600	176.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
505	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Power Supply para Insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.450.000	8.450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
506	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Power Supply para insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	169.000	169.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
507	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Power Supply para Insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.450.000	8.450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
508	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Power Supply para Insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	169.000	169.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
509	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Control Board para Insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	18.728.900	18.728.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
510	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Control Board para insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	374.600	374.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
511	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Control Board para Insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.300.000	20.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
512	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Control Board para insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	406.000	406.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
513	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Display Board para Insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	17.340.000	17.340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
514	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Display Board para insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	346.800	346.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
515	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Display Board para Insuflador Thermofaltor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	17.340.000	17.340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
516	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Display Board para insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	346.800	346.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
517	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Colector de gases para Insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.134.100	20.134.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
518	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Colector de gases para insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	402.800	402.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
519	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Colector de gases para Insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.134.100	20.134.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
520	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Colector de gases para insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	402.800	402.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
521	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable para cabezales de cAmara Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.570.000	12.570.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
522	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable para cabezales de cAmara Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	251.400	251.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
523	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros, mangueras, atomizadores, calentadores y anillos para estaciOn integrada de ORL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	41.000.000	41.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
524	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros, mangueras, atomizadores, calentadores y anillos para estaciOn integrada de ORL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	820.000	820.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
525	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de manipulador uterino Clermont Ferran	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	73.285.000	73.285.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
526	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de manipulador uterino Clermont Ferran	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.465.700	1.465.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
527	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de manipulador uterino Hohl	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	80.597.600	80.597.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
528	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de manipulador uterino Holh	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.612.000	1.612.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
529	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de manipulador uterino Tintara	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	29.774.650	29.774.650

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
530	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de manipulador uterino Tintara	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	595.500	595.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
531	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de set de resectoscopio que incluya: elemento de trabajo; vaina de resectoscopio; óptica y asas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	107.000.000	107.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
532	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de set de resectoscopio que incluya: elemento de trabajo; vaina de resectoscopio; óptica y asas	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.140.000	2.140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
533	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de monitor de grado mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	73.174.000	73.174.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
534	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de monitor de grado mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.463.500	1.463.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
535	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cabezal de cAmara HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	83.000.000	83.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
536	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cabezal de cAmara HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.660.000	1.660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
537	73171602-006	Mantenimiento correctivo de Torre de alta definiciOn con provisiOn de cabezal de cAmara Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	194.952.600	194.952.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
538	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cabezal de cAmara Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.899.100	3.899.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
539	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fundas estEriles para cabezales de cAmara	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	750.000	750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
540	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de fundas estEriles	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
541	73171602-006	Mantenimiento correctivo de Torre de alta definiciOn con provisiOn de procesador secundario Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	114.817.150	114.817.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
542	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesador secundario Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.296.400	2.296.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
543	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesador secundario HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	90.737.400	90.737.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
544	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesdor secundario HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.814.800	1.814.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
545	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesador mEdicoFull HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	64.925.550	64.925.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
546	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesador mEdico Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.298.600	1.298.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
547	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesador mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	63.342.000	63.342.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
548	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesador mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.266.900	1.266.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
549	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tiara de iluminaciOn led frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	21.817.800	21.817.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
550	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tiara de iluminaciOn led frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	436.400	436.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
551	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros de gas mAs tubo de insuflaciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
552	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros de gas mAs tubo de insuflaciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
553	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros de gas sOlo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
554	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros de gas sOlo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	26.000	26.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
555	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 10mm, longitud 31cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	37.466.000	37.466.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
556	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 10mm, longitud 31cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.498.600	1.498.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
557	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Endoscopio, 0°, diAmetro 10mm, longitud 31cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	37.466.000	37.466.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
558	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Endoscopio, 0°, diAmetro 10mm, longitud 31cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.498.600	1.498.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
559	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 5mm, longitud 29cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	34.060.000	34.060.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
560	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 5mm, longitud 29cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.362.400	1.362.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
561	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Óptica, 30°, diAmetro 2.9mm, longitud 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	32.090.900	32.090.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
562	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Óptica, 30°, diAmetro 2.9mm, longitud 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.283.600	1.283.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
563	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Tijera punta roma, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.797.000	6.797.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
564	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Tijera punta roma, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	271.850	271.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
565	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Tijera puntiaguda, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.797.000	6.797.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
566	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Tijera punta puntiaguda, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	271.850	271.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
567	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de agarre, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.891.550	7.891.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
568	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza de agarre, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	315.650	315.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
569	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Elemento de trabajo monopolar 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	18.750.000	18.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
570	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Elemento de trabajo monopolar 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	750.000	750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
571	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Elemento de trabajo bipolar 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	22.893.050	22.893.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
572	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Elemento de trabajo bipolar 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	915.700	915.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
573	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	9.031.000	9.031.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
574	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	361.200	361.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
575	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina interior de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.060.500	6.060.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
576	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de interior de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	242.400	242.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
577	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Obturador para vaina de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.453.150	1.453.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
578	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Obturador para vaina de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	58.100	58.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
579	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte monopolar 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	645.150	645.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
580	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte monopolar de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	25.800	25.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
581	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte bipolar 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.525.000	1.525.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
582	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte bipolar de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	61.000	61.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
583	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	645.150	645.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
584	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	25.800	25.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
585	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	1.525.000	1.525.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
586	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar de 22Charr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	61.000	61.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
587	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de luz de 3.5mm de diAmetro, 230cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	4.782.000	4.782.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
588	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de luz de 3.5mm de diAmetro, 230cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	191.250	191.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
589	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 300cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	7.155.300	7.155.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
590	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 300cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	286.200	286.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
591	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 230cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	7.370.350	7.370.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
592	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 230cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	294.800	294.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
593	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina de exploraciOn de 4.1mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	2.871.200	2.871.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
594	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de exploraciOn de 4.1mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	114.800	114.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
595	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina interior, tamaño 4.3mm, para histeroscopia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	5.740.000	5.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
596	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina interior, tamaño 4.3mm, para histeroscopia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	229.600	229.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
597	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina exterior, tamaño 5mm, para histeroscopia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	4.630.000	4.630.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
598	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina exterior, tamaño 5mm, para histeroscopia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	185.200	185.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
599	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Electrodo bipolar 5Fr, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	3.082.700	3.082.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
600	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Electrodo bipolar 5Fr, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	123.300	123.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
601	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios monopolares	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	836.000	836.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
602	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios monopolares	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	33.400	33.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
603	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios bipolares	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.150.500	2.150.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
604	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios bipolares	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	86.000	86.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
605	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Tijera laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.111.000	6.111.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
606	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Tijera laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	244.400	244.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
607	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Insert de tijera laparoscOpica curva, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.097.000	3.097.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
608	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Insert de tijera laparoscOpica curva, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	123.850	123.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
609	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para tijera laparoscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.065.450	3.065.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
610	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para tijera laparoscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	122.600	122.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
611	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina externa tijera laparoscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.861.200	1.861.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
612	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina externa para tijera laparoscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	74.400	74.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
613	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de agarre laparoscOpico, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
614	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza de agarre laparoscOpico, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
615	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de Reddick-Olsen, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
616	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Reddick-Olsen, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
617	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de 2x4 dientes, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
618	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza 2x4dientes, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
619	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza Kelly, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
620	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Kelly, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
621	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza Maryland, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
622	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Maryland, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
623	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de fondo, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
624	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza fondo, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
625	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza endoclinc, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
626	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza endoclinc, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
627	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza 2x3dientes, 10mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.650.000	6.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
628	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza 2x3 dientes, 10mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	266.000	266.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
629	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza Babcock, 10mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.650.000	6.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
630	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Bobcock, 10mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	266.000	266.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
631	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.065.450	3.065.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
632	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	122.600	122.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
633	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina externa para pinzas laparoscOpicas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.861.200	1.861.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
634	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina externa para pinzas laparoscOpicas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	74.400	74.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
635	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.065.450	3.065.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
636	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	122.600	122.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
637	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Insert de pinza laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.097.000	3.097.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
638	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Insert de pinza laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	123.850	123.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
639	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aguja de Verres, para neumoperitoneo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.130.000	1.130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
640	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aguja de Verres, para neumoperitoneo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	45.200	45.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
641	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza laparoscOpica bipolar ROBI, 5mm, 36cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.316.500	12.316.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
642	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza laparoscOpica bipolar ROBI, 5mm, 36cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	492.650	492.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
643	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango para pinza laparoscOpica bipolar ROBI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.865.000	5.865.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
644	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango para pinza laparoscOpica bipolar ROBI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	234.600	234.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
645	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de insert para pinza laparoscOpica bipolar ROBI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.600.100	6.600.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
646	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de insert para pinza laparoscOpica bipolar ROBI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	264.000	264.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
647	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina externa para pinza laparoscOpica bipolar ROBI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.002.000	2.002.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
648	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina externa para pinza laparoscOpica bipolar ROBI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	80.050	80.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
649	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de porta agujas laparoscOpicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	11.495.400	11.495.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
650	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de porta agujas laparoscOpicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	459.800	459.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
651	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de AF para instrumentos bipolares	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.564.000	1.564.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
652	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de AF para instrumentos bipolares	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	62.550	62.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
653	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de AF para instrumentos monoplares	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	664.700	664.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
654	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de AF para instrumentos monoplares	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	26.550	26.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
655	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aplicadores de clips de titanio ML, 10mm, 36cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	10.635.200	10.635.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
656	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aplicadores de clips de titanio ML, 10mm, 36cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	425.400	425.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
657	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aplicadores de clips de pollmero L/XL, 10mm, 33cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
658	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aplicadores de clips de pollmero X/XL, 10mm, 33cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
659	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aplicadores de clips de pollmero ML, 5mm, 33cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck -Teleflex	No aplica	Alemania / USA	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
660	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aplicadores de clips de pollmero ML, 5mm, 33cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
661	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango para aplicadores de clips	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.315.700	3.315.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

662	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango para aplicadores de clips						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	132.600	132.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
663	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina externa para aplicadores de clips					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.566.400	3.566.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
664	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina externa para aplicadores de clips					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	142.650	142.650	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
665	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de insert para aplicadores de clips					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.753.600	3.753.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
666	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de insert para aplicadores de clips					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	150.100	150.100	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
667	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Camisa externa para pinzas laparoscOpicas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.923.700	1.923.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
668	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Camisa externa para pinzas laparoscOpicas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	76.900	76.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
669	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.096.700	3.096.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
670	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	123.850	123.850	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
671	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de TrOcar de 11mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.770.200	4.770.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

672	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de TrOcar de 11mm						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	190.800	190.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
673	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de TrOcar de 6mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.332.300	4.332.300	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
674	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de TrOcar de 6mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	173.250	173.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
675	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de TrOcar de Hassan					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.335.000	6.335.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
676	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de TrOcar de Hassan					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	253.400	253.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
677	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de gomita para trOcar de 11mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	40.000	40.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
678	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de gomita para trOcar de 11mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.600	1.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
679	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de gomita para trOcar rOcar de 6mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	40.000	40.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
680	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de gomita para trOcar de 6mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.600	1.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
681	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vAlvula para trOcar de 11mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.405.000	2.405.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

682	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vAlvula para trOcar de 11mm						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	96.200	96.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
683	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vAlvula para trOcar rOcar de 6mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.405.000	2.405.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
684	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vAlvula para trOcar de 6mm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	96.200	96.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
685	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de piezas de reducciOn					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	910.000	910.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
686	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de piezas de reducciOn					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	36.400	36.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
687	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de camisas de reducciOn					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.300.000	1.300.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
688	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de camisas de reducciOn					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	52.000	52.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
689	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn y disecciOn, 5mm, 36cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.955.000	1.955.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
690	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn y disecciOn, 5mm, 36cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	78.200	78.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
691	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de titanio, tamaño ML					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	ALEMANIA / USA / MÉXICO	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	140.000	140.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
692	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de titanio, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	5.600	5.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
693	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de pollmero, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	ALEMANIA / USA / MÉXICO	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	335.000	335.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
694	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de pollmero, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	13.400	13.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
695	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de pollmero, tamaño L	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	ALEMANIA / USA / MÉXICO	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
696	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de pollmero, tamaño L	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	12.000	12.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
697	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de pollmero, tamaño XL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	ALEMANIA / USA / MÉXICO	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
698	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de pollmero, tamaño XL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	18.000	18.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
699	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aguja para biopsia hepAtica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	ALEMANIA	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	892.000	892.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
700	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aguja para biopsia hepAtica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	35.650	35.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
701	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de separador hepAtico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.240.000	5.240.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
702	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de separador hepAtico					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	209.600	209.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
703	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de anudador					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.016.000	1.016.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
704	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de anudador					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	40.600	40.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
705	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango con vAlvula de cierre, para irrigaciOn y aspiraciOn					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	11.511.050	11.511.050

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
706	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango con vAlvula de cierre, para irrigaciOn y aspiraciOn					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	460.400	460.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
707	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tubo de 5mm, para uso con mango					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	922.800	922.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
708	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tubo de 5mm, para uso con mango					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	36.900	36.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
709	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tubo de 10mm, para uso con mango					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.361.000	1.361.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
710	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tubo de 10mm, para uso con mango					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	54.400	54.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
711	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de set de mangueras de conexiOn, para uso con mango					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.626.500	2.626.500
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
712	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de set de mangueras de conexiOn, para uso con mango					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	105.050	105.050

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
713	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aspirador/irrigador de 5mm, 36cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.645.000	3.645.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
714	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aspirador/irrigador de 5mm, 36cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	145.800	145.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
715	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de contenedor de plAstico para instrumentos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	13.140.000	13.140.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
716	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de contenedor de plAstico para instrumentos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	525.600	525.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
717	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de manguera de alta presiOn para insufladores					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.500.000	3.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
718	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de manguera de alta presiOn para insufladores					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	525.600	525.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
719	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre de 3Fr, 28cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.740.850	6.740.850

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
720	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre de 3Fr, 28cm de longitud					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	269.600	269.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
721	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de uretrOtomo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.056.650	7.056.650
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
722	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de uretrOtomo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	282.250	282.250

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
723	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de obturador de uretrOtomo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.642.200	1.642.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
724	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de obturador de uretrOtomo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	65.650	65.650

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
725	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de bisturl para uretrOtomo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.016.000	1.016.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
726	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de bisturl para uretrOtomo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	40.600	40.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
727	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de inserto de exploraciOn					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.487.700	3.487.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
728	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de inserto de exploraciOn					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	139.500	139.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
729	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para cuerpos extraños, 7Charr, 40cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.020.450	5.020.450

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
730	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para cuerpos extraños, 7Charr, 40cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	200.800	200.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
731	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de uretrOtomo bipolar					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	25.102.000	25.102.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
732	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de uretrOtomo bipolar				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.004.050	1.004.050

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
733	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de uretrOtomo monopolar				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	21.974.200	21.974.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
734	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de uretrOtomo monopolar				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	878.950	878.950

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
735	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 24/26Charr				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	9.696.800	9.696.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
736	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 24/26Charr				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	387.850	387.850

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
737	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina interior de 24/26Charr				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.615.700	6.615.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
738	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de interior de 24/26Charr				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	264.600	264.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
739	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Obturador para vaina de 24/26Charr				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.453.150	1.453.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
740	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Obturador para vaina de 24/26Charr				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	58.100	58.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
741	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte monopolar 24/26Charr				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	665.000	665.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
742	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte monopolar de 24/26Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	26.600	26.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
743	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte bipolar 24/26Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.564.000	1.564.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
744	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte bipolar de 24/26Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	62.550	62.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
745	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar 24/26Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	665.000	665.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
746	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar de 24/26Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	26.600	26.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
747	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar 24/26Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.564.000	1.564.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
748	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar de 24/26Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	62.550	62.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
749	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Obturador Optico					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.972.650	3.972.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
750	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Obturador Optico					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	158.900	158.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
751	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte bipolar estEriL					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.545.000	8.545.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
752	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte bipolar estEril					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	341.800	341.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
753	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.053.600	7.053.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
754	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	282.100	282.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
755	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.053.600	7.053.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
756	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	282.100	282.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
757	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de jeringa de Reiner-Alexander					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.128.000	3.128.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
758	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de jeringa de Reiner-Alexander					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	125.100	125.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
759	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de nefroscopio					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	38.255.400	38.255.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
760	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de nefroscopio					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.530.200	1.530.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
761	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscOpio de 30°, 4mm, 30cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	38.318.300	38.318.300
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
762	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de 30°, 4mm, 30cm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.532.700	1.532.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
763	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina para nefroscopio					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.804.400	7.804.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
764	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina para nefroscopio					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	312.150	312.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
765	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de obturador para nefroscopio					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.673.500	1.673.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
766	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de obturador para nefroscopio					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	66.900	66.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
767	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de juego de bujías telescOpicas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.709.650	6.709.650

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
768	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de juego de bujías telescOpicas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	268.350	268.350

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
769	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre para cAlculos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.256.000	6.256.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
770	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre para cAlculos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	250.200	250.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
771	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre para grandes cAlculos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.256.000	6.256.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
772	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre para grandes cAlculos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	250.200	250.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
773	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre para fragmentos de cAlculos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.256.000	6.256.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
774	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre para fragmentos de cAlculos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	250.200	250.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
775	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de evacuador de Ellik					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.110.500	1.110.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
776	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de evacuador de Ellik					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	44.400	44.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
777	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de ureterorenoscopia semirrigido					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	80.145.250	80.145.250

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
778	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de ureterorenoscopia semirrigido					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.205.800	3.205.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
779	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de ureterorenoscopia flexible					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	211.000.000	211.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
780	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de ureterorenoscopia flexible					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	8.440.000	8.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
781	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de juntas para ureterorenoscopia					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.466.250	1.466.250
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
782	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de juntas para ureterorenoscopia					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	58.650	58.650

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
783	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de puente para ureterorenoscopia					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.487.700	3.487.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
784	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de puente para ureterorenoscopia					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	139.500	139.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
785	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para cAlculos encadenados para ureterorenoscopios					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.913.000	6.913.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
786	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para cAlculos encadenados para ureterorenoscopios					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	276.500	276.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
787	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para cAlculos fragmentados para ureterorenoscopios					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.913.000	6.913.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
788	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para cAlculos frgmentados para ureterorenoscopios					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	276.500	276.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
789	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para grandes cAlculos para ureterorenoscopios					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.913.000	6.913.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
790	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para grandes cAlculos para ureterorenoscopios					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	276.500	276.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
791	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de AF bipolar, para Autocon II 400					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.712.550	3.712.550
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
792	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de AF bipolar para autocon II 400					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	148.500	148.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
793	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fibra para Calculase, 230 um					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	28.050.000	28.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
794	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Fibra para Calculase 230um					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.122.000	1.122.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
795	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fibra para Calculase, 365 um					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	28.050.000	28.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
796	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Fibra para Calculase 367um					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.122.000	1.122.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
797	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fibra para Calculase, 600 um					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	30.481.000	30.481.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
798	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Fibra para Calculase 600um					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.219.200	1.219.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
799	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de separador de fibra para Calculase					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	21.553.900	21.553.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
800	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de separador de Fibra para Calculase					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	862.150	862.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
801	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de transductor ultrasOnico para Calculson					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	18.122.850	18.122.850
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
802	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de transductor ultrasOnico para Calcuson					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	724.900	724.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
803	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de conexiOn para Calcuson					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.413.500	3.413.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
804	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de conexiOn para Calcuson					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	136.500	136.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
805	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de sonda para Calcuson					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.205.000	1.205.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
806	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de sonda para Calcuson					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	48.200	48.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
807	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de interruptor monopedal					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	11.570.000	11.570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
808	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de interruptor monopedal					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	462.800	462.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
809	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de interruptor de 2 pedales					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	19.334.700	19.334.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
810	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de interruptor de 2 pedales					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	773.350	773.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
811	73171602-006	Mantenimiento correctivo de litotriptor extracorporeo con provisiOn de bobina electromagnEtica para fuente generadora de ondas de choque					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	244.042.650	244.042.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
812	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de bobina electromagnEtica para fuente generadora de ondas de choque	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	9.761.700	9.761.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
813	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
814	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	18.000	18.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
815	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aditivos del agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
816	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aditivos del agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	18.000	18.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
817	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cojIn de acople	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	14.036.900	14.036.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
818	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cojIn de acople	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	561.450	561.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
819	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de foil membrana para US	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	997.050	997.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
820	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Foil para membrana US	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	39.850	39.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
821	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de abrazadera del cojln	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.236.450	6.236.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
822	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de abrazadera del cojln	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	249.450	249.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
823	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de abrazadera de membrana	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	315.900	315.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
824	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de abrazadera de membrana	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	12.600	12.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
825	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aceite de silicona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
826	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aceite de silicona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	48.000	48.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
827	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de bomba hidrAulica para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	76.440.500	76.440.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
828	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de bomba hidrAulica para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.057.600	3.057.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
829	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de placa de alta potencia Thyraton para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	135.000.000	135.000.000
----------------------------	----------------------------	---	-----------	------------------	---	-------------	-------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
830	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de placa de alta potencia Thyraton para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	5.400.000	5.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
831	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aggressive cutter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
832	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aggressive cutter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	180.150	180.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
833	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
834	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	180.150	180.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
835	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aggressive full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
836	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aggressive full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	180.150	180.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
837	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aggressive barrel burr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
838	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aggressive barrel burr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	180.150	180.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
839	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio 30°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	27.999.400	27.999.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
840	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de 30°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.119.950	1.119.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
841	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio 0°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	31.462.200	31.462.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
842	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de 0°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.258.450	1.258.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
843	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de gancho palpador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.548.400	1.548.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
844	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de gancho palpador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	61.900	61.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
845	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica recta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
846	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica recta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	495.600	495.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
847	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
848	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	495.600	495.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
849	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica derecha	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
850	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica derecha					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	495.600	495.600	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
851	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica 90° izquierda					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
852	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica 90° izquierda					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	495.600	495.600	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
853	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica 90° derecha					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
854	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica 90° derecha					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	495.600	495.600	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
855	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tijera artroscOpica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	15.139.500	15.139.500	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
856	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tijera artroscOpica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	605.550	605.550	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
857	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de retractor de menisco					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.851.300	7.851.300	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
858	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de retractor de menisco					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	314.050	314.050	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
859	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de artroscopio					1	

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.098.650	5.098.650	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
860	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de artroscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	203.900	203.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
861	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de obturador para vaina de artroscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	923.000	923.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
862	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de obturador para vaina de artroscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	36.900	36.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
863	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pieza de mano					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	74.430.000	74.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
864	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pieza de mano					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.977.200	2.977.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
865	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio nasal 30°, 4mm, 18cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	27.999.400	27.999.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
866	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio nasal de 30°, 4mm, 30cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.119.950	1.119.950	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
867	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio nasal 0°, 4mm, 18cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	31.462.200	31.462.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
868	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio nasal de 0°, 4mm, 30cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.258.450	1.258.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
869	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio de oído 30°, 3mm, 14cm					1	

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	27.999.400	27.999.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
870	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de oído de 30°, 3mm, 14cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.119.950	1.119.950	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
871	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio de oído 0°, 3mm, 14cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	31.462.200	31.462.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
872	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de oído de 0°, 3mm, 14cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.258.450	1.258.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
873	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de kit de instrumentales para ORL					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	50.000.000	50.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
874	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de kit de instrumentales para ORL					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.000.000	2.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
875	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de kit de de brocas diamantadas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	10.419.200	10.419.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
876	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de kit de de brocas diamantadas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	416.750	416.750	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
877	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinzas otológicas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.410.500	2.410.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
878	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinzas otológicas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	96.400	96.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
879	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango de aspiraciOn de FISCH					1	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
880	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango de aspiraciOn de FISCH	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	18.000	18.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
881	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tubo de aspiraciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
882	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tubo de aspiraciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	10.400	10.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
883	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de retractor de Wullstein	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.885.600	2.885.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
884	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de retractor de Wullstein	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	115.400	115.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
885	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tijera Bellucci	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.818.150	3.818.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
886	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tijera Bellucci	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	152.700	152.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
887	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza McGEE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.607.000	3.607.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
888	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza McGEE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	144.250	144.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
889	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de legra otologica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No Aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	351.900	351.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
890	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de legra otolOgica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	14.050	14.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
891	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza LUCAE en bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
892	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza LUCAE en bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	18.000	18.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
893	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de elevador doble de FREER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	581.000	581.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
894	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de elevador doble de FREER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	23.200	23.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
895	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de elemento Shaver para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.200.000	8.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
896	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de elemento Shaver para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	328.000	328.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
897	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de elemento Shaver curvo, para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.200.000	8.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
898	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de elemento Shaver curv, para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	328.000	328.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
899	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango Stammberger	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.235.600	1.235.600
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
900	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango Stammberger					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	49.400	49.400
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
901	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza bipolar, de 16cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.692.000	4.692.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
902	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza bipolar de 16cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	187.650	187.650
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
903	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza bipolar, de 19cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.692.000	4.692.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
904	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza bipolarde 19cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	187.650	187.650
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
905	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza bipolar, de 19cm, bayoneta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.692.000	4.692.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
906	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza bipolarde 19cm, bayoneta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	187.650	187.650
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
907	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de AF para pinza bipolar					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.702.000	1.702.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
908	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de AF para pinza bipolar					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	68.050	68.050
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
909	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de ventriculoscopia de 6°					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	87.975.000	87.975.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
910	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de ventriculoscopio de 6°	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.519.000	3.519.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
911	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.797.500	8.797.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
912	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	351.900	351.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
913	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	9.775.000	9.775.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
914	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	391.000	391.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
915	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Power Supply para fuente de luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.826.400	8.826.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
916	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Power Supply para fuente de luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	353.050	353.050

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
917	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Power Supply para Insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.450.000	8.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
918	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Power Supply para insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	338.000	338.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
919	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Power Supply para Insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.450.000	8.450.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
920	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Power Supply para Insuflador Thermoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	338.000	338.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
921	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Control Board para Insuflador ElectrOnic Endoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	18.728.900	18.728.900
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
922	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Control Board para insuflador ElectrOnic Endoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	749.150	749.150
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
923	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Control Board para Insuflador Thermoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.300.000	20.300.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
924	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Control Board para insuflador Thermoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	812.000	812.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
925	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Display Board para Insuflador ElectrOnic Endoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	17.340.000	17.340.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
926	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Display Board para insuflador ElectrOnic Endoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	693.600	693.600
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
927	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Display Board para Insuflador Thermoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	17.340.000	17.340.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
928	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Display Board para insuflador Thermoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	693.600	693.600
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
929	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Colector de gases para Insuflador ElectrOnic Endoflator					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.134.100	20.134.100
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
930	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Colector de gases para insuflador ElectrOnic Endoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	805.350	805.350
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
931	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Colector de gases para Insuflador Thermoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.134.100	20.134.100
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
932	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Colector de gases para insuflador Thermoflator					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	805.350	805.350
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
933	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable para cabezales de cAmara Full HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.570.000	12.570.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
934	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable para cabezales de cAmara Full HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	502.800	502.800
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
935	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros, mangueras, atomizadores, calentadores y anillos para estaciOn integrada de ORL					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	41.000.000	41.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
936	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros, mangueras, atomizadores, calentadores y anillos para estaciOn integrada de ORL					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.640.000	1.640.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
937	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manipulador uterino Clermont Ferran					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	73.285.000	73.285.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
938	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de manipulador uterino Clermont Ferran					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.931.400	2.931.400
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
939	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manipulador uterino Hohl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	80.597.600	80.597.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
940	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de manipulador uterino Holh	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.223.900	3.223.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
941	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manipulador uterino Tintara	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	29.774.650	29.774.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
942	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de manipulador uterino Tintara	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.190.950	1.190.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
943	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de set de resectoscopio que incluya: elemento de trabajo; vaina de resectoscopio; óptica y asas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	107.000.000	107.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
944	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de set de resectoscopio que incluya: elemento de trabajo; vaina de resectoscopio; óptica y asas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	4.280.000	4.280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
945	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de monitor de grado mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	73.174.000	73.174.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
946	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de monitor de grado mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.926.950	2.926.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
947	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cabezal de cAmara HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	83.000.000	83.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
948	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cabezal de cAmara HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.320.000	3.320.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
949	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cabezal de cAmara Full HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	194.952.600	194.952.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
950	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cabezal de cAmara Full HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	7.798.100	7.798.100
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
951	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fundas estEriles para cabezales de cAmara					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	750.000	750.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
952	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de fundas estEriles para cabezales de cAmara					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	30.000	30.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
953	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesador mEdico HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	114.817.150	114.817.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
954	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesdor mEdico HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	4.592.650	4.592.650
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
955	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesador mEdico Full HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	90.737.400	90.737.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
956	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesdor mEdico Full HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.629.450	3.629.450
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
957	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesador secundario Full HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	64.925.550	64.925.550
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
958	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesador secundario Full HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.597.000	2.597.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
959	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesador secundario HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	63.342.000	63.342.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
960	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesador secundario HD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.533.650	2.533.650
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
961	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tiara de iluminaciOn led frontal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	21.817.800	21.817.800
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
962	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tiara de iluminaciOn led frontal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	872.700	872.700
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
963	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros de gas mAs tubo de insuflaciOn					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.000.000	2.000.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
964	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros de gas mAs tubo de insuflaciOn					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	80.000	80.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
965	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros de gas sOlo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.300.000	1.300.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
966	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros de gas sOlo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	52.000	52.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
967	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 10mm, longitud 31cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	37.466.000	37.466.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
968	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 10mm, longitud 31cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.997.250	2.997.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
969	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Endoscopio, 0°, diAmetro 10mm, longitud 31cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	37.466.000	37.466.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
970	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Endoscopio, 0°, diAmetro 10mm, longitud 31cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.997.250	2.997.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
971	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 5mm, longitud 29cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	34.060.000	34.060.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
972	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Endoscopio, 30°, diAmetro 5mm, longitud 29cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.724.800	2.724.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
973	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Óptica, 30°, diAmetro 2.9mm, longitud 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	32.090.900	32.090.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
974	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisiOn de Optica, 30°, diAmetro 2.9mm, longitud 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.567.250	2.567.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
975	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Tijera punta roma, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.797.000	6.797.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
976	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Tijera punta roma, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	543.750	543.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
977	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Tijera puntiaguda, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.797.000	6.797.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
978	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Tijera punta puntiaguda, 5Fr, 34cm de longitud	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	543.750	543.750

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
979	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de agarre, 5Fr, 34cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.891.550	7.891.550
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
980	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza de agarre, 5Fr, 34cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	631.300	631.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
981	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Elemento de trabajo monopolar 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	18.750.000	18.750.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
982	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Elemento de trabajo monopolar 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.500.000	1.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
983	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Elemento de trabajo bipolar 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	22.893.050	22.893.050
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
984	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Elemento de trabajo bipolar 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.831.400	1.831.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
985	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	9.031.000	9.031.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
986	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	722.450	722.450
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
987	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina interior de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.060.500	6.060.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
988	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de interior de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	484.800	484.800

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
989	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Obturador para vaina de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.453.150	1.453.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
990	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Obturador para vaina de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	116.250	116.250
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
991	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte monopolar 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	645.150	645.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
992	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte monopolar de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	51.600	51.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
993	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte bipolar 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.525.000	1.525.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
994	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte bipolar de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	122.000	122.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
995	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	645.150	645.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
996	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	51.600	51.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
997	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.525.000	1.525.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
998	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar de 22Charr					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	122.000	122.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
999	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de luz de 3.5mm de diAmetro, 230cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.782.000	4.782.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1000	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de luz de 3.5mm de diAmetro, 230cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	382.550	382.550
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1001	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 300cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.155.300	7.155.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1002	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 300cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	572.400	572.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1003	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 230cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.370.350	7.370.350
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1004	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de luz de 4.8mm de diAmetro, 230cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	589.600	589.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1005	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina de exploraciOn de 4.1mm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.871.200	2.871.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1006	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de exploraciOn de 4.1mm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	229.650	229.650
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1007	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina interior, tamaño 4.3mm, para histeroscopia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.740.000	5.740.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1008	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina interior, tamaño 4.3mm, para histeroscopia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	459.200	459.200

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1009	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina exterior, tamaño 5mm, para histeroscopia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.630.000	4.630.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1010	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina exterior, tamaño 5mm, para histeroscopia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	370.400	370.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1011	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Electrodo bipolar 5Fr, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.082.700	3.082.700
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1012	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Electrodo bipolar 5Fr, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	246.600	246.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1013	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios monopolares					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	836.000	836.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1014	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios monopolares					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	66.850	66.850
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1015	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios bipolares					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.150.500	2.150.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1016	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de AF monopolar, para uso con resectoscopios bipolares					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	172.000	172.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1017	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Tijera laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.111.000	6.111.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1018	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Tijera laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	488.850	488.850

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1019	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Insert de tijera laparoscOpica curva, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.097.000	3.097.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1020	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Insert de tijera laparoscOpica curva, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	247.750	247.750
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1021	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para tijera laparoscOpica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.065.450	3.065.450
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1022	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para tijera laparoscOpica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	245.200	245.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1023	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina externa tijera laparoscOpica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.861.200	1.861.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1024	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina externa para tijera laparoscOpica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	148.850	148.850
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1025	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de agarre laparoscOpico, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1026	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza de agarre laparoscOpico, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	520.000	520.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1027	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de Reddick-Olsen, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1028	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Reddick-Olsen, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	520.000	520.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1029	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de 2x4 dientes, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1030	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza 2x4dientes, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	520.000	520.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1031	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza Kelly, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1032	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Kelly, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	520.000	520.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1033	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza Maryland, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1034	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Maryland, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	520.000	520.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1035	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza de fondo, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1036	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza fondo, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	520.000	520.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1037	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza endoclíinch, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.500.000	6.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1038	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza endoclíinch, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	520.000	520.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1039	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza 2x3dientes, 10mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.650.000	6.650.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1040	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza 2x3 dientes, 10mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	532.000	532.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1041	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza Babcock, 10mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.650.000	6.650.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1042	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza Bobcock, 10mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	532.000	532.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1043	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.065.450	3.065.450
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1044	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	245.200	245.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1045	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina externa para pinzas laparoscOpicas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.861.200	1.861.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1046	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina externa para pinzas laparoscOpicas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	148.850	148.850
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1047	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.065.450	3.065.450
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1048	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	245.200	245.200

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1049	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Insert de pinza laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.097.000	3.097.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1050	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Insert de pinza laparoscOpica, 5mm, 36cm de longitud					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	247.750	247.750
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1051	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aguja de Verres, para neumoperitoneo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.130.000	1.130.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1052	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aguja de Verres, para neumoperitoneo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	90.400	90.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1053	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Pinza laparoscOpica bipolar ROBI, 5mm, 36cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.316.500	12.316.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1054	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Pinza laparoscOpica bipolar ROBI, 5mm, 36cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	985.300	985.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1055	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.865.000	5.865.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1056	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	469.200	469.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1057	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de insert para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.600.100	6.600.100
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1058	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de insert para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	528.000	528.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1059	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina externa para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.002.000	2.002.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1060	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina externa para pinza laparoscOpica bipolar ROBI					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	160.100	160.100
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1061	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de porta agujas laparoscOpicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	11.495.400	11.495.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1062	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de porta agujas laparoscOpicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	919.600	919.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1063	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de AF para instrumentos bipolares					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.564.000	1.564.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1064	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de AF para instrumentos bipolares					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	125.100	125.100
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1065	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de AF para instrumentos monopoles					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	664.700	664.700
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1066	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de AF para instrumentos monopoles					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	53.150	53.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1067	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aplicadores de clips de titanio ML, 10mm, 36cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	10.635.200	10.635.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1068	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aplicadores de clips de titanio ML, 10mm, 36cm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	850.800	850.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1069	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aplicadores de clips de pollmero L/XL, 10mm, 33cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1070	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aplicadores de clips de pollmero X/XL, 10mm, 33cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1071	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Aplicadores de clips de pollmero ML, 5mm, 33cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1072	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Aplicadores de clips de pollmero ML, 5mm, 33cm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1073	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango para aplicadores de clips	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.315.700	3.315.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1074	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango para aplicadores de clips	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	265.250	265.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1075	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina externa para aplicadores de clips	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.566.400	3.566.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1076	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina externa para aplicadores de clips	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	285.300	285.300

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1077	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de insert para aplicadores de clips	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.753.600	3.753.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1078	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de insert para aplicadores de clips	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	300.250	300.250
----------------------------	-----	-----	-----	-----	--------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1079	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Camisa externa para pinzas laparoscOpicas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.923.700	1.923.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1080	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Camisa externa para pinzas laparoscOpicas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	153.850	153.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1081	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.096.700	3.096.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1082	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Mango para pinzas laparoscOpica, con seguro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	247.700	247.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1083	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de TrOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.770.200	4.770.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1084	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de TrOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	381.600	381.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1085	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de TrOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.332.300	4.332.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1086	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de TrOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	346.550	346.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1087	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de TrOcar de Hassan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.335.000	6.335.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1088	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de TrOcar de Hassan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	506.800	506.800
----------------------------	-----	-----	-----	-----	--------------	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1089	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de gomita para trOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1090	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de gomita para trOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.200	3.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1091	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de gomita para trOcar rOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	40.000	40.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1092	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de gomita para trOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.200	3.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1093	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vAlvula para trOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.405.000	2.405.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1094	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vAlvula para trOcar de 11mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	192.400	192.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1095	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vAlvula para trOcar rOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.405.000	2.405.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1096	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vAlvula para trOcar de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	192.400	192.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1097	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de piezas de reducciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	910.000	910.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1098	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de piezas de reducciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	72.800	72.800
----------------------------	-----	-----	-----	-----	--------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1099	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de camisas de reducciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1100	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de camisas de reducciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	104.000	104.000

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn y disecciOn, 5mm, 36cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	1.955.000	1.955.000

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1102	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn y disecciOn, 5mm, 36cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	156.400	156.400

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de titanio, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA / México	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	140.000	140.000

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1104	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de titanio, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	11.200	11.200

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de polímero, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA / México	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	335.000	335.000

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1106	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de polímero, tamaño ML	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	26.800	26.800

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de polímero, tamaño L	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA / México	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1108	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de polímero, tamaño L	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	24.000	24.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de clips de polImero, tamaño XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Weck-Teleflex	Karl Storz SE & CO. KG. / Weck-Teleflex	No aplica	Alemania / USA / México	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1110	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de clips de polImero, tamaño XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	36.000	36.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aguja para biopsia hepAtica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	892.000	892.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1112	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aguja para biopsia hepAtica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	71.350	71.350

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de separador hepAtico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.240.000	5.240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1114	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de separador hepAtico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	419.200	419.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de anudador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.016.000	1.016.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1116	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de anudador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	81.250	81.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango con vAlvula de cierre, para irrigaciOn y aspiraciOn	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	11.511.050	11.511.050

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

1118	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango con vAlvula de cierre, para irrigaciOn y aspiraciOn						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	920.850	920.850	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tubo de 5mm, para uso con mango					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	922.800	922.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1120	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tubo de 5mm, para uso con mango					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	73.800	73.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tubo de 10mm, para uso con mango					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.361.000	1.361.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1122	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tubo de 10mm, para uso con mango					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	108.850	108.850	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de set de mangueras de conexiOn, para uso con mango					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.626.500	2.626.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1124	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de set de mangueras de conexiOn, para uso con mango					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	210.100	210.100	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aspirador/irrigador de 5mm, 36cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.645.000	3.645.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1126	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aspirador/irrigador de 5mm, 36cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	291.600	291.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de contenedor de plAstico para instrumentos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	13.140.000	13.140.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1128	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de contendor de plAstico para instrumentos						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.051.200	1.051.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de manguera de alta presiOn para insufladores					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.500.000	3.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1130	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de manguera de alta presiOn para insufladores					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.051.200	1.051.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre de 3Fr, 28cm de longitud					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.740.850	6.740.850	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1132	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre de 3Fr, 28cm de longitud					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	539.250	539.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de uretrOtomo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.056.650	7.056.650	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1134	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de uretrOtomo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	564.500	564.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de obturador de uretrOtomo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.642.200	1.642.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1136	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de obturador de uretrOtomo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	131.350	131.350	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de bisturl para uretrOtomo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.016.000	1.016.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1138	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de bistrul para uretrOtomo						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	81.250	81.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de inserto de exploraciOn					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	3.487.700	3.487.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1140	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de inserto de exploraciOn					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	279.000	279.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para cuerpos extraños, 7Charr, 40cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	5.020.450	5.020.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1142	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para cuerpos extraños, 7Charr, 40cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	401.600	401.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de uretrOtomo bipolar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	25.102.000	25.102.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1144	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de uretrOtomo bipolar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.008.150	2.008.150	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de uretrOtomo monopolar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	21.974.200	21.974.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1146	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de uretrOtomo monopolar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.575.900	1.575.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisiOn de repuestos	9.696.800	9.696.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1148	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de resectoscopio de 24/26Charr						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	775.700	775.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Vaina interior de 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.615.700	6.615.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1150	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Vaina de interior de 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	529.250	529.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Obturador para vaina de 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.453.150	1.453.150	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1152	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Obturador para vaina de 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	116.250	116.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte monopolar 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	665.000	665.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1154	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte monopolar de 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A		53.200	53.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte bipolar 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.564.000	1.564.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1156	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte bipolar de 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	125.100	125.100	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	665.000	665.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1158	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn monopolar de 24/26Charr						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	53.200	53.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.564.000	1.564.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1160	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de electrodo de coagulaciOn bipolar de 24/26Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	125.100	125.100	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Obturador Optico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.972.650	3.972.650	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1162	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Obturador Optico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	317.800	317.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de asa de corte bipolar estEril					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.545.000	8.545.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1164	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de asa de corte bipolar estEril					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	683.600	683.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.053.600	7.053.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1166	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	564.250	564.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.053.600	7.053.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1168	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de citoscopio, con obturador, 22Charr						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	564.250	564.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de jeringa de Reiner-Alexander					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.128.000	3.128.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1170	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de jeringa de Reiner-Alexander					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	250.200	250.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de nefroscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	38.225.400	38.225.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1172	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de nefroscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.058.000	3.058.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscOpio de 30°, 4mm, 30cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	38.318.300	38.318.300	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1174	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de 30°, 4mm, 30cm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.065.450	3.065.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina para nefroscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.804.400	7.804.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1176	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina para nefroscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	624.350	624.350	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de obturador para nefroscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.673.500	1.673.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1178	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de obturador para nefroscopio						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	133.850	133.850	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de juego de bujlas telescOpicas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.709.650	6.709.650	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1180	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de juego de bujlas telescOpicas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	536.750	536.750	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre para cAlculos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.256.000	6.256.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1182	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre para cAlculos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	500.450	500.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre para grandes cAlculos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.256.000	6.256.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1184	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre para grandes cAlculos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	500.450	500.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza de agarre para fragmentos de cAlculos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.256.000	6.256.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1186	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza de agarre para fragmentos de cAlculos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	500.450	500.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de evacuador de Ellik					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.110.500	1.110.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1188	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de evacuador de Ellik						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	88.800	88.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de ureterorenoscopio semirIgado					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	80.145.250	80.145.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1190	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de ureterorenoscopio semirIgado					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	6.411.600	6.411.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1191	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de ureterorenoscopio flexible					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	211.000.000	211.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1192	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de ureterorenoscopio flexible					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	16.880.000	16.880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de juntas para ureterorenoscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.466.250	1.466.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1194	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de juntas para ureterorenoscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	117.300	117.300	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de puente para ureterorenoscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.487.700	3.487.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1196	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de puente para ureterorenoscopio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	279.000	279.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1197	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para cAlculos encadenados para ureterorenoscopios					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.913.000	6.913.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1198	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para cAlculos encadenados para ureterorenoscopios						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	553.000	553.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para cAlculos fragmentados para ureterorenoscopios					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.913.000	6.913.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1200	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para cAlculos frgmentados para ureterorenoscopios					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	553.000	553.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para grandes cAlculos para ureterorenoscopios					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	6.913.000	6.913.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1202	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para grandes cAlculos para ureterorenoscopios					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	553.000	553.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Cable de AF bipolar, para Autocon II 400					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.712.550	3.712.550	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1204	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Cable de AF bipolar para autocon II 400					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	297.000	297.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fibra para Calculase, 230 um					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	28.050.000	28.050.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1206	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Fibra para Calculase 230um					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.244.000	2.244.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fibra para Calculase, 365 um					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	28.050.000	28.050.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1208	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Fibra para Calculase 367um						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.244.000	2.244.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de fibra para Calculase, 600 um					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	30.481.000	30.481.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1210	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Fibra para Calculase 600um					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.438.450	2.438.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1211	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de separador de fibra para Calculase					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	21.553.900	21.553.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1212	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de separador de Fibra para Calculase					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.724.300	1.724.300	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de transductor ultrasOnico para Calculson					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	18.122.850	18.122.850	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1214	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de transductor ultrasOnico para Calculson					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.449.800	1.449.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1215	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de conexiOn para Calculson					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.413.500	3.413.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1216	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de conexiOn para Calculson					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	273.050	273.050	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de sonda para Calculson					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.205.000	1.205.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

1218	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de sonda para Calcuson						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	96.400	96.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1219	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de interruptor monopedal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	11.570.000	11.570.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1220	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de interruptor monopedal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	925.600	925.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1221	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de interruptor de 2 pedales					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	19.334.700	19.334.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1222	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de interruptor de 2 pedales					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.546.750	1.546.750	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1223	73171602-006	Mantenimiento correctivo de litotriptor extracorporeo con provisiOn de bobina electromagnEtica para fuente generadora de ondas de choque					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania /Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	244.042.650	244.042.650	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1224	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de bobina electromagnEtica para fuente generadora de ondas de choque					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	19.523.400	19.523.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1225	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania /Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1226	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	36.000	36.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1227	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aditivos del agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000
----------------------------	----------------------------	---	-----------	------------------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1228	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aditivos del agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	36.000	36.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1229	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cojIn de acople	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	14.036.900	14.036.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1230	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cojIn de acople	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.122.950	1.122.950

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de foil membrana para US	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	997.050	997.050

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1232	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Foil para membrana US	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	79.750	79.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de abrazadera del cojIn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	626.450	626.450

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1234	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de abrazadera del cojIn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	50.100	50.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de abrazadera de membrana	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	315.900	315.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1236	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de abrazadera de membrana	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	25.250	25.250
----------------------------	-----	-----	-----	-----	--------------	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aceite de silicona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1238	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aceite de silicona	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	96.000	96.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de bomba hidrAulica para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	76.440.500	76.440.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1240	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de bomba hidrAulica para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	6.115.200	6.115.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de placa de alta potencia Thyraton para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz / Storz Medical	Karl Storz SE & CO. KG. / Storz Medical AG.	No aplica	Alemania / Suiza	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	135.000.000	135.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1242	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de placa de alta potencia Thyraton para Modulith SLK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	10.800.000	10.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aggressive cutter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1244	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aggressive cutter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	360.300	360.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1246	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	360.300	360.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aggressive full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1248	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aggressive full radius resector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	360.300	360.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de aggressive barrel burr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.504.300	4.504.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1250	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de aggressive barrel burr	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	360.300	360.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1251	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio 30°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	28.000.000	28.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1252	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de 30°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.240.000	2.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio 0°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	31.462.200	31.462.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1254	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de 0°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.516.950	2.516.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1255	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de gancho palpador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.549.000	1.549.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1256	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de gancho palpador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	123.900	123.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1257	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica recta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1258	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica recta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	991.250	991.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1259	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1260	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	991.250	991.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica derecha	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1262	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica derecha	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	991.250	991.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica 90° izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1264	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica 90° izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	991.250	991.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza artroscOpica 90° derecha	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.391.000	12.391.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1266	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza artroscOpica 90° derecha	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	991.250	991.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tijera artroscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	15.139.500	15.139.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1268	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tijera artroscOpica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.211.150	1.211.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de retractor de meñisco	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	7.851.300	7.851.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1270	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de retractor de meñisco	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	628.100	628.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina de artroscopio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	5.098.650	5.098.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1272	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina de artroscopio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	407.850	407.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de obturador para vaina de artroscopio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	923.000	923.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1274	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de obturador para vaina de artroscopio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	73.800	73.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pieza de mano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	74.430.000	74.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1276	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pieza de mano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	5.954.400	5.954.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio nasal 30°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	27.999.400	27.999.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1278	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio nasal de 30°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.239.950	2.239.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio nasal 0°, 4mm, 18cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	31.462.200	31.462.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1280	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio nasal de 0°, 4mm, 30cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.516.950	2.516.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio de oído 30°, 3mm, 14cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	27.999.400	27.999.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1282	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de oído de 30°, 3mm, 14cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.239.950	2.239.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de endoscopio de oído 0°, 3mm, 14cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	31.462.200	31.462.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1284	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de endoscopio de oído de 0°, 3mm, 14cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.516.950	2.516.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de kit de instrumentales para ORL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	50.000.000	50.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1286	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de kit de instrumentales para ORL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de kit de de brocas diamantadas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	10.419.200	10.419.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1288	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de kit de de brocas diamantadas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	833.500	833.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinzas otológicas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.410.500	2.410.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1290	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinzas otológicas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	192.800	192.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1291	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango de aspiraciOn de FISCH	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1292	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango de aspiraciOn de FISCH	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	36.000	36.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tubo de aspiraciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1294	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tubo de aspiraciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	20.800	20.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1295	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de retractor de Wullstein	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.885.600	2.885.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1296	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de retractor de Wullstein	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	230.800	230.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tijera Bellucci	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.818.150	3.818.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1298	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tijera Bellucci	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	305.450	305.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1299	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza McGEE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	3.607.000	3.607.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1300	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza McGEE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	288.550	288.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de legra otologica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	351.900	351.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1302	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de legra otologica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	28.150	28.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1303	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza LUCAE en bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	450.000	450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1304	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza LUCAE en bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	36.000	36.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de elevador doble de FREER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	581.000	581.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1306	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de elevador doble de FREER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	46.450	46.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1307	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de elemento Shaver para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.200.000	8.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1308	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de elemento Shaver para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	656.000	656.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de elemento Shaver curvo, para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.200.000	8.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1310	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de elemento Shaver curv, para senos paranasales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	656.000	656.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1311	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de mango Stammberger	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.235.600	1.235.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1312	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de mango Stammberger	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	98.800	98.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza bipolar, de 16cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.692.000	4.692.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1314	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza bipolar de 16cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	375.350	375.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1315	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza bipolar, de 19cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.692.000	4.692.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1316	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza bipolarde 19cm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	375.350	375.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza bipolar, de 19cm, bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	4.692.000	4.692.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1318	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza bipolarde 19cm, bayoneta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	375.350	375.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1319	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable de AF para pinza bipolar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.702.000	1.702.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1320	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable de AF para pinza bipolar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	136.150	136.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de ventriculoscopio de 6°	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	87.975.000	87.975.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1322	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de ventriculoscopio de 6°	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	7.038.000	7.038.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1323	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de vaina para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.797.500	8.797.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1324	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de vaina para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	703.800	703.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de pinza para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	9.775.000	9.775.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1326	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de pinza para ventriculoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	782.000	782.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1327	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Power Supply para fuente de luz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.826.400	8.826.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1328	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Power Supply para fuente de luz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	706.100	706.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1329	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Power Supply para Insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.450.000	8.450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1330	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Power Supply para insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	676.000	676.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1331	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Power Supply para Insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	8.450.000	8.450.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1332	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Power Supply para Insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	676.000	676.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1333	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Control Board para Insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	18.728.900	18.728.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1334	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Control Board para insuflador ElectrOnic Endoflatror	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.498.300	1.498.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1335	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Control Board para Insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.300.000	20.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1336	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Control Board para insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.624.000	1.624.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1337	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Display Board para Insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	17.340.000	17.340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1338	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Display Board para insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.387.200	1.387.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1339	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Display Board para Insuflador Thermofaltor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	17.340.000	17.340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1340	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Display Board para insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.387.200	1.387.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1341	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Colector de gases para Insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.134.100	20.134.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1342	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Colector de gases para insuflador ElectrOnic Endoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.610.700	1.610.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1343	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de Colector de gases para Insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	20.134.100	20.134.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1344	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de Colector de gases para insuflador Thermoflator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.610.700	1.610.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1345	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de cable para cabezales de cAmara Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	12.570.000	12.570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1346	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de cable para cabezales de cAmara Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.005.600	1.005.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1347	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtros, mangueras, atomizadores, calentadores y anillos para estación integrada de ORL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	41.000.000	41.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1348	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de filtros, mangueras, atomizadores, calentadores y anillos para estación integrada de ORL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	3.280.000	3.280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1349	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de manipulador uterino Clermont Ferran	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	73.285.000	73.285.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1350	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de manipulador uterino Clermont Ferran	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	5.862.800	5.862.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1351	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de manipulador uterino Hohl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	80.597.600	80.597.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1352	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de manipulador uterino Holh	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	6.447.800	6.447.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1353	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manipulador uterino Tintara	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	29.774.650	29.774.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1354	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de manipulador uterino Tintara	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	2.381.950	2.381.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1355	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de set de resectoscopio que incluya: elemento de trabajo; vaina de resectoscopio; óptica y asas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	107.000.000	107.000.000
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------	---	-------------	-------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1356	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de set de resectoscopio que incluya: elemento de trabajo; vaina de resectoscopio; óptica y asas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	8.560.000	8.560.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1357	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de monitor de grado mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	73.174.000	73.174.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1358	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de monitor de grado mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	5.853.900	5.853.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1359	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cabezal de cAmara HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	83.000.000	83.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1360	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de cabezal de cAmara HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	6.640.000	6.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1361	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cabezal de cAmara Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	194.952.600	194.952.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1362	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de cabezal de cAmara Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	15.596.200	15.596.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1363	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fundas estériles para cabezales de cAmara	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	750.000	750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1364	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de fundas estériles para cabezales de cAmara	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1365	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de procesador secundario Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	114.817.150	114.817.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1366	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesdor secundario Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	9.185.350	9.185.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1367	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesador secundario HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	90.737.400	90.737.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1368	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesdor secundario Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	7.258.950	7.258.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1369	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesadormEdico Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	64.925.550	64.925.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1370	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesador mEdico Full HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	5.194.000	5.194.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1371	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de procesador mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	63.342.000	63.342.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1372	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de procesador mEdico HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	5.067.350	5.067.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1373	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de tiara de iluminaciOn led frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	21.817.800	21.817.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1374	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de tiara de iluminacion led frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	1.745.400	1.745.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1375	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros de gas mAs tubo de insuflaciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1376	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros de gas mAs tubo de insuflaciOn	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	160.000	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1377	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisiOn de filtros de gas sOlo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & CO. KG.	No aplica	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1378	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisiOn de filtros de gas sOlo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra	104.000	104.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTE AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	12.615.651.200	30-10-2023	08:01:23.348	Propuesta
Código Verificador:			ff4dacc946f0f2670ece3aab6f3ec9d6	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTE AL IPS

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	12.615.651.200

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTE AL IPS	12.615.651.200

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTE AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	30-10-2023	08:10:29.190
Buenos días, comenzamos la Subasta.	30-10-2023	08:10:41.455
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	30-10-2023	08:12:39.209
Señor/a Oferente, baje su precio	30-10-2023	08:12:48.388
Atención pasamos a la etapa de puja.	30-10-2023	08:12:53.380
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	30-10-2023	08:13:00.180
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	30-10-2023	08:19:00.280
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	30-10-2023	08:27:57.439
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	30-10-2023	08:27:57.484

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.