

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 434540

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:16 del día 1/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 434540 -

LPN N° 04/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización del Conjunto Edificio Palacio de Justicia de Ciudad del Este por SBE" de la Institución:

**Código Verificador:** aef00140da612e7265f14bc0e6cb6328

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Judicial
<b>Entidad:</b>	Corte Suprema de Justicia
<b>Sub-UOC:</b>	Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana - Corte Suprema de Justicia
<b>Código SICP:</b>	1407

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: ELIMEC SRL - RUC: 80000286-5</b>		<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>	
1508057421/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	26-10-2023	01-11-2023	20-03-2024

#### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102305-001	Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	282.500	282.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102305-001	Presión a la entrada y salida de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Presión a la entrada y salida de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	353.125	353.125

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	353.125	353.125

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Limpieza de las serpentinas del condensador de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de las serpentinas del condensador de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	621.500	621.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Limpieza de evaporadores de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de evaporadores de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	1.130.000	1.130.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	324.875	324.875

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Presión de refrigerante de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Presión de refrigerante de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	423.750	423.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Revisión del tablero eléctrico de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del tablero eléctrico de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	1.130.000	1.130.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Verificación del estado de las válvulas de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Verificación del estado de las válvulas de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	423.750	423.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	423.750	423.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Limpieza general de los equipos de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller) - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza general de los equipos de la Unidad Enfriadora de Agua (Equipos Chiller)	3.531.250	3.531.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs) - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs)	2.260.000	2.260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Control del termostato y la válvula de dos y tres vías de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs) - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Control del termostato y la válvula de dos y tres vías de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs)	211.875	211.875

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Medición de carga eléctrica del motor ventilador de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs) - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Medición de carga eléctrica del motor ventilador de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs)	183.625	183.625

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs) - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs)	141.250	141.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Revisión del sistema de drenaje de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs) - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del sistema de drenaje de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs)	183.625	183.625

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs) - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs)	183.625	183.625

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102305-001	Limpieza general de los equipos de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs) - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza general de los equipos de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs)	2.260.000	2.260.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102305-001	Limpieza de las rejillas de los ductos de aire de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs) - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de las rejillas de los ductos de aire de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs)	918.125	918.125

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102305-001	Limpieza de filtros de aire de Fan Coils - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de filtros de aire de Fan Coils	2.118.750	2.118.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102305-001	Control del termostato y la válvula de dos y tres vías de Fan Coils - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Control del termostato y la válvula de dos y tres vías de Fan Coils	423.750	423.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102305-001	Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores de Fan Coils - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores de Fan Coils	155.375	155.375

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102305-001	Revisión del sistema de drenaje de Fan Coils - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del sistema de drenaje de Fan Coils	155.375	155.375

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102305-001	Limpieza de las rejillas de los ductos de aire de Fan Coils - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de las rejillas de los ductos de aire de Fan Coils	635.625	635.625

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102305-001	Limpieza de filtros de aire de Equipos Split - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de filtros de aire de Equipos Split	1.200.625	1.200.625

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102305-001	Revisión de pérdidas de refrigerante de Equipos Split - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión de pérdidas de refrigerante de Equipos Split	141.250	141.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102305-001	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor de Equipos Split - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor de Equipos Split	141.250	141.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102305-001	Revisión del sistema de drenaje de Equipos Split - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del sistema de drenaje de Equipos Split	141.250	141.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	72102305-001	Revisión del estado de los rodamientos de Equipos Split - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del estado de los rodamientos de Equipos Split	211.875	211.875

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	72102305-001	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador de Equipos Split - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador de Equipos Split	310.750	310.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102305-001	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra de Equipos Split - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra de Equipos Split	197.750	197.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102305-001	Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre de Equipos Split - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre de Equipos Split	176.563	176.563

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102305-001	Limpieza de las rejillas de los ductos de aire de Equipos Split - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de las rejillas de los ductos de aire de Equipos Split	353.125	353.125

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102305-001	Medición del consumo eléctrico de Bombas de Agua - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Medición del consumo eléctrico de Bombas de Agua	240.125	240.125

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72102305-001	Verificación del estado de las válvulas de Bombas de Agua - Mantenimiento preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Verificación del estado de las válvulas de Bombas de Agua	310.750	310.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

36	72102305-001	Verificación de funcionamiento en general de Bombas de Agua - Mantenimiento preventivo						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Verificación de funcionamiento en general de Bombas de Agua	988.750	988.750	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
37	72102305-001	Limpieza de canerías de sala tecnica verificación del tanque de agua fríade Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua - Mantenimiento preventivo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de canerías de sala tecnica verificación del tanque de agua fríade Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua	1.695.000	1.695.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
38	72102305-001	Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulasde Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua - Mantenimiento preventivo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulasde Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua	226.000	226.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
39	72102305-001	Durante el Ciclo Invierno, se deberá hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañeríasde Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua - Mantenimiento preventivo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Durante el Ciclo Invierno, se deberá hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañeríasde Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua	494.375	494.375	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	72102305-001	Tratamiento del Agua: con aplicación del lubricante 38 OP de lubrax miscible en agua para evitar las corrosiones y limpieza integral de los tanques colectores de agua del A.A. Centralde Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua - Mantenimiento preventivo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Tratamiento del Agua: con aplicación del lubricante 38 OP de lubrax miscible en agua para evitar las corrosiones y limpieza integral de los tanques colectores de agua del A.A. Centralde Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua	1.906.875	1.906.875	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	72102305-001	Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo Y para evitar los sedimentos, algas y lodos de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua - Mantenimiento preventivo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo Y para evitar los sedimentos, algas y lodos de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua	776.875	776.875	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	72102305-001	Medición de la carga eléctrica del motor de Extractores de Aire - Mantenimiento preventivo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Medición de la carga eléctrica del motor de Extractores de Aire	141.250	141.250	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	72102305-001	Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación de Extractores de Aire - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación de Extractores de Aire	141.250	141.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	72102305-001	Verificación y balanceo de las aspas del ventilador de Extractores de Aire - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Verificación y balanceo de las aspas del ventilador de Extractores de Aire	141.250	141.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	72102305-001	Limpieza general de los extractores de Extractores de Aire - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza general de los extractores de Extractores de Aire	565.000	565.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	72102305-001	Limpieza de las rejillas de los ductos de aire de Extractores de Aire - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Limpieza de las rejillas de los ductos de aire de Extractores de Aire	141.250	141.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	72102305-001	Verificación de sistemas de comunicación de equipos de aire acondicionado en general. Revisión del funcionamiento con el sistema supervisor de sistema de comunicación de equipos AA - Mantenimiento preventivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Verificación de sistemas de comunicación de equipos de aire acondicionado en general. Revisión del funcionamiento con el sistema supervisor de sistema de comunicación de equipos AA	3.531.250	3.531.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	72102305-001	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 70kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	WLPA14	BRASIL	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 70kw del Sistema de agua fría	77.687.500	77.687.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 70kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 70kw del Sistema de agua fría	3.531.250	3.531.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	72102305-001	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 35,17kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	WLPA14	BRASIL	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 35,17kw del Sistema de agua fría	60.737.500	60.737.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

51	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 35,17kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo					1
----	---------------	--	--	--	--	--	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 35,17kw del Sistema de agua fría	2.825.000	2.825.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	72102305-001	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 30,15kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	WDPA08	BRASIL	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 30,15kw del Sistema de agua fría	50.850.000	50.850.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 30,15kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 30,15kw del Sistema de agua fría	2.825.000	2.825.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	72102305-001	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 26,35kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	WDPA06	BRASIL	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 26,35kw del Sistema de agua fría	42.375.000	42.375.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 26,35kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 26,35kw del Sistema de agua fría	2.825.000	2.825.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	72102305-001	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 22kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	WDPA06	BRASIL	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 22kw del Sistema de agua fría	36.725.000	36.725.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 22kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 22kw del Sistema de agua fría	2.118.750	2.118.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	72102305-001	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 17,5kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	HCCA24	CHINA	Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 17,5kw del Sistema de agua fría	36.725.000	36.725.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 17,5kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 17,5kw del Sistema de agua fría	2.118.750	2.118.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	72102305-001	Provisión de ruleman de motor de turbina UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	WAVES SERIES	BRASIL	Provisión de ruleman de motor de turbina UMAs del Sistema de agua fría	3.266.830	3.266.830

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ruleman de motor de turbina UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	no aplica	no aplica	no aplica	paraguay	Mano de obra por cambio de ruleman de motor de turbina UMAs del Sistema de agua fría	734.500	734.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	72102305-001	Provisión de ruleman turbina UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	SKF	SKF	6201-2Z	ESPAÑA	Provisión de ruleman turbina UMAs del Sistema de agua fría	2.986.816	2.986.816

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ruleman turbina UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de ruleman turbina UMAs del Sistema de agua fría	734.500	734.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	72102305-001	Provisión de Juego de reparación de turbinas UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	WAVES SERIES	BRASIL	Provisión de Juego de reparación de turbinas UMAs del Sistema de agua fría	6.066.970	6.066.970

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de reparación de turbinas UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Juego de reparación de turbinas UMAs del Sistema de agua fría	734.500	734.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	72102305-001	Provisión de Contactor de UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	HYUNDAI	HYUNDAI ELECTRIC	HGC SERIES	KOREA	Provisión de Contactor de UMAs del Sistema de agua fría	965.116	965.116

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contactor de UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Contactor de UMAs del Sistema de agua fría	169.500	169.500
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
68	72102305-001	Provisión de Relé Térmico de UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	HYUNDAI	HYUNDAI ELECTRIC	HGT B SERIES	KOREA	Provisión de Relé Térmico de UMAs del Sistema de agua fría	606.697	606.697

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
69	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Relé Térmico de UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Relé Térmico de UMAs del Sistema de agua fría	169.500	169.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
70	72102305-001	Provisión de Filtros de aire de UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	3M	3M	Manta Filtrante Scotch-Brite	BRASIL	Provisión de Filtros de aire de UMAs del Sistema de agua fría	527.360	527.360

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
71	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtros de aire de UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Filtros de aire de UMAs del Sistema de agua fría	101.700	101.700

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
72	72102305-001	Provisión de Correa de turbina UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	JASON	JASON	TIPO B	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Correa de turbina UMAs del Sistema de agua fría	326.683	326.683

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
73	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Correa de turbina UMAs del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Correa de turbina UMAs del Sistema de agua fría	135.600	135.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
74	72102305-001	Provisión de Equipo FanCoils de Pot. 10,5kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	HCC14	CHINA	Provisión de Equipo FanCoils de Pot. 10,5kw del Sistema de agua fría	13.418.750	13.418.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
75	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Equipo FanCoils de Pot. 10,5kw del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Equipo FanCoils de Pot. 10,5kw del Sistema de agua fría	1.695.000	1.695.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
76	72102305-001	Provisión de Equipo FanCoils de Pot. 7,15 kW del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	HFCF08	CHINA	Provisión de Equipo FanCoils de Pot. 7,15 kW del Sistema de agua fría	11.017.500	11.017.500
-------------------------	-------	-------------------	--------	-------	---	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Equipo FanCoils de Pot. 7,15 kW del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Equipo FanCoils de Pot. 7,15 kW del Sistema de agua fría	1.695.000	1.695.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	72102305-001	Provisión de Equipo FanCoils de Pot. 6,3 kW del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	HFCF06	CHINA	Provisión de Equipo FanCoils de Pot. 6,3 kW del Sistema de agua fría	10.028.750	10.028.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Equipo FanCoils de Pot. 6,3 kW del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Equipo FanCoils de Pot. 6,3 kW del Sistema de agua fría	1.695.000	1.695.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	72102305-001	Provisión de Capacitor de arranque para FanCoils del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	GOLDMAN	GOLDMAN	CBB60	CHINA	Provisión de Capacitor de arranque para FanCoils del Sistema de agua fría	242.679	242.679

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Capacitor de arranque para FanCoils del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Capacitor de arranque para FanCoils del Sistema de agua fría	90.400	90.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	72102305-001	Provisión de Motor Ventilador Fancoils del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	HFCF SERIES	CHINA	Provisión de Motor Ventilador Fancoils del Sistema de agua fría	914.712	914.712

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Motor Ventilador Fancoils del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Motor Ventilador Fancoils del Sistema de agua fría	180.800	180.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	72102305-001	Provisión de Turbinas Fancoils del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	HFCF SERIES	CHINA	Provisión de Turbinas Fancoils del Sistema de agua fría	793.373	793.373

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Turbinas Fancoils del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Turbinas Fancoils del Sistema de agua fría	180.800	180.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	72102305-001	Provisión de Filtro de aire de FanCoils del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	3M	3M	Manta Filtrante Scotch-Brite	BRASIL	Provisión de Filtro de aire de FanCoils del Sistema de agua fría	340.684	340.684

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro de aire de FanCoils del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Filtro de aire de FanCoils del Sistema de agua fría	73.450	73.450

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	72102305-001	Provisión de Sonda de contacto para Agua NTC del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	SEN02133	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sonda de contacto para Agua NTC del Sistema de agua fría	3.955.000	3.955.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sonda de contacto para Agua NTC del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Sonda de contacto para Agua NTC del Sistema de agua fría	1.695.000	1.695.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	72102305-001	Provisión de Sonda de Aire NTC del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	SEN02133	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sonda de Aire NTC del Sistema de agua fría	3.220.500	3.220.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sonda de Aire NTC del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Sonda de Aire NTC del Sistema de agua fría	1.469.000	1.469.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	72102305-001	Aislación de cañerías del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	KINGFLEX	Kingflex Insulation Co.,Ltd.	ELASTOMERICA 19mm	CHINA	Aislación de cañerías del Sistema de agua fría	233.345	233.345

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	80111613-9999	Mano de obra por Aislación de cañerías del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por Aislación de cañerías del Sistema de agua fría	73.450	73.450

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	72102305-001	Provisión de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Primaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	SKF	SKF	6307 + 6309	ESPAÑA	Provisión de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Primaria del Sistema de agua fría	4.293.548	4.293.548

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Primaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Primaria del Sistema de agua fría	960.500	960.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	72102305-001	Provisión de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Secundaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	SKF	SKF	6311 + 6312	ESPAÑA	Provisión de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Secundaria del Sistema de agua fría	6.160.308	6.160.308

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Secundaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Secundaria del Sistema de agua fría	1.356.000	1.356.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	72102305-001	Provisión de Sello mecánico de Bombas Primarias del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	KS5095AE2JCZC35	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sello mecánico de Bombas Primarias del Sistema de agua fría	4.200.210	4.200.210

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sello mecánico de Bombas Primarias del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Sello mecánico de Bombas Primarias del Sistema de agua fría	960.500	960.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	72102305-001	Provisión de Sello mecánico de Bombas Secundarias del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	SKS6013L4L2EC3L	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sello mecánico de Bombas Secundarias del Sistema de agua fría	6.066.970	6.066.970

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sello mecánico de Bombas Secundarias del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Sello mecánico de Bombas Secundarias del Sistema de agua fría	1.356.000	1.356.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	72102305-001	Provisión de Contactor de Bomba Primaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	HYUNDAI	HYUNDAI ELECTRIC	HGC SERIES	KOREA	Provisión de Contactor de Bomba Primaria del Sistema de agua fría	852.643	852.643

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contactor de Bomba Primaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Contactor de Bomba Primaria del Sistema de agua fría	169.500	169.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	72102305-001	Provisión de arrancador suave de Bomba Primaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	Altistart ATS01 SERIES	ALEMANIA	Provisión de arrancador suave de Bomba Primaria del Sistema de agua fría	6.328.000	6.328.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra por cambio de arrancador suave de Bomba Primaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de arrancador suave de Bomba Primaria del Sistema de agua fría -	1.243.000	1.243.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	72102305-001	Provisión de Contactor de Bomba Secundaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	HYUNDAI	HYUNDAI ELECTRIC	HGC SERIES	KOREA	Provisión de Contactor de Bomba Secundaria del Sistema de agua fría	1.073.387	1.073.387

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contactor de Bomba Secundaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Contactor de Bomba Secundaria del Sistema de agua fría	169.500	169.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	72102305-001	Provisión de Variador de velocidad para bombas secundarias del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	SKS6013L4L2EC3L	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Variador de velocidad para bombas secundarias del Sistema de agua fría	46.612.500	46.612.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Variador de velocidad para bombas secundarias del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Variador de velocidad para bombas secundarias del Sistema de agua fría	1.469.000	1.469.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	72102305-001	Provisión de Controlador del Chiller del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	Dynaview CH530 MOD02092	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Controlador del Chiller del Sistema de agua fría	63.562.500	63.562.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Controlador del Chiller del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Controlador del Chiller del Sistema de agua fría	1.808.000	1.808.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	72102305-001	Provisión de Contactor de Chiller del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D SERIES	CHINA	Provisión de Contactor de Chiller del Sistema de agua fría	19.834.325	19.834.325

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contactor de Chiller del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Contactor de Chiller del Sistema de agua fría	1.356.000	1.356.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	72102305-001	Provisión de Bobinado de motor bomba primaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	KS5095AE2JCZC35	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Bobinado de motor bomba primaria del Sistema de agua fría	8.475.000	8.475.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bobinado de motor bomba primaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Bobinado de motor bomba primaria del Sistema de agua fría	1.412.500	1.412.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	72102305-001	Provisión de Bobinado de motor bomba secundaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	SKS6013L4L2EC3L	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Bobinado de motor bomba secundaria del Sistema de agua fría	10.593.750	10.593.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bobinado de motor bomba secundaria del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Bobinado de motor bomba secundaria del Sistema de agua fría	1.525.500	1.525.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	72102305-001	Provisión de Compresor Chiller Bloques- Cap. 300 kW del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	HELIROTOR COMPRESSOR CHHT0N3TKA0N1	MEXICO	Provisión de Compresor Chiller Bloques- Cap. 300 kW del Sistema de agua fría	331.937.500	331.937.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Compresor Chiller Bloques- Cap. 300 kW	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Compresor Chiller Bloques- Cap. 300 kW	50.850.000	50.850.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	72102305-001	Provisión de Compresor Chiller Guardería- Cap. 17 kW del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	COPELAND	COPELAND	ZP83KCE	CHINA	Provisión de Compresor Chiller Guardería- Cap. 17 kW del Sistema de agua fría	9.322.500	9.322.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Compresor Chiller Guardería- Cap. 17 kW	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Compresor Chiller Guardería- Cap. 17 kW	6.215.000	6.215.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	72102305-001	Provisión de serpentina de chiller bloques del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	RTAC350HE	ESTADOS UNIDOS	Provisión de serpentina de chiller bloques del Sistema de agua fría	96.050.000	96.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	80111613-9999	Mano de obra por cambio de serpentina de chiller bloques del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de serpentina de chiller bloques del Sistema de agua fría	9.209.500	9.209.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	72102305-001	Carga de Gas Refrigerante 134 A x Kg del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	GOLDMAN Refrigerants	GOLDMAN Refrigerants	R 134 A	CHINA	Carga de Gas Refrigerante 134 A x Kg del Sistema de agua fría	621.500	621.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	72102305-001	Carga de Gas Refrigerante 410 x Kg del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	GOLDMAN Refrigerants	GOLDMAN Refrigerants	R410 A	CHINA	Carga de Gas Refrigerante 410 x Kg del Sistema de agua fría	466.125	466.125

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	80111613-9999	Mano de obra por carga de Gas Refrigerante del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por carga de Gas Refrigerante del Sistema de agua fría	73.450	73.450

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	72102305-001	Carga de Aceite de Compresor x litro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	SUNISO	SUNISO	SUNISO® SL 68	ESTADOS UNIDOS	Carga de Aceite de Compresor x litro del Sistema de agua fría	1.120.056	1.120.056

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra por carga de aceite de Compresor del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por carga de aceite de Compresor del Sistema de agua fría	2.034.000	2.034.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
129	72102305-001	Provisión de Válvulas electrónicas automáticas de 3 vías del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	BELIMO	BELIMO	P2150SU-396+NRX EP2	ESTADOS UNIDOS	provisión de Válvulas electrónicas automáticas de 3 vías del Sistema de agua fría	4.853.576	4.853.576

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
130	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 3 vías del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 3 vías del Sistema de agua fría	282.500	282.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
131	72102305-001	Provisión de Válvulas electrónicas automáticas de 2 vías del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	BELIMO	BELIMO	R225FL-J +LRB120-3	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvulas electrónicas automáticas de 2 vías del Sistema de agua fría	2.986.816	2.986.816

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
132	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 2 vías del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 2 vías del Sistema de agua fría	259.900	259.900

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
133	72102305-001	Provisión de Válvula Flo-trex de 6 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	MPV060-4 MULTI-PURPOSE VALVE6"FLGD. 125#	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvula Flo-trex de 6 del Sistema de agua fría	10.170.000	10.170.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
134	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula Flo-trex de 6 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvula Flo-trex de 6 del Sistema de agua fría	960.500	960.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
135	72102305-001	Provisión de Válvula Flo-trex de 4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	MPV050-4 MULTI-PURPOSE VALVE5"FLGD. 125#	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvula Flo-trex de 4 del Sistema de agua fría	9.605.000	9.605.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
136	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula Flo-trex de 4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvula Flo-trex de 4 del Sistema de agua fría	904.000	904.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
137	72102305-001	Provisión de Guía de Succión de 6 con filtro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	SD060060-5 SUC.DFSR,6 X 6,125#	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Guía de Succión de 6 con filtro del Sistema de agua fría	9.181.250	9.181.250
-------------------------	------	-----------	--------------------------------------	----------------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Guía de Succión de 6 con filtro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Guía de Succión de 6 con filtro del Sistema de agua fría	960.500	960.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	72102305-001	Provisión de Guía de Succión de 4, con filtro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	SD050050-5 SUC.DFSR,5 X 5,125#	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Guía de Succión de 4, con filtro del Sistema de agua fría	8.333.750	8.333.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Guía de Succión de 4, con filtro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Guía de Succión de 4, con filtro del Sistema de agua fría	904.000	904.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	72102305-001	Provisión de Filtro para guía de succión de 6 y 4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	SD060060-5 / SD050050-5	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Filtro para guía de succión de 6 y 4 del Sistema de agua fría	2.940.147	2.940.147

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro para guía de succión de 6 y 4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Filtro para guía de succión de 6 y 4 del Sistema de agua fría	169.500	169.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	72102305-001	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 2 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	BELIMO	BELIMO	P2150SU-396+NRX EP2	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 2 del Sistema de agua fría	2.706.802	2.706.802

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 2 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 2 del Sistema de agua fría	259.900	259.900

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	72102305-001	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	WINNER	WINNER	WVA4-1 1 1/2"	CHINA	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2 del Sistema de agua fría	2.380.119	2.380.119

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2 del Sistema de agua fría	282.500	282.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	72102305-001	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	WINNER	WINNER	WVA4-1 1 1/4"	CHINA	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4 del Sistema de agua fría	2.006.767	2.006.767

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4 del Sistema de agua fría	282.500	282.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	72102305-001	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	WINNER	WINNER	SW-B253H	CHINA	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 del Sistema de agua fría	1.820.091	1.820.091

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 del Sistema de agua fría	259.900	259.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	72102305-001	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	WINNER	WINNER	SW-B203H	CHINA	Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4 del Sistema de agua fría	1.633.415	1.633.415

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4 del Sistema de agua fría	226.000	226.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	72102305-001	Provisión de Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	WINNER	WINNER	SW-B202H	CHINA	Provisión de Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4 del Sistema de agua fría	1.633.415	1.633.415

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4 del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4 del Sistema de agua fría	226.000	226.000
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
155	72102305-001	Provisión de Válvulas de equilibrio de 4 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	ACUF-400-AF-3	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvulas de equilibrio de 4 de diámetro del Sistema de agua fría	7.768.750	7.768.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 4 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 4 de diámetro del Sistema de agua fría	904.000	904.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	72102305-001	Provisión de Válvulas de equilibrio de 3 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	ACUF-300-AF-3	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvulas de equilibrio de 3 de diámetro del Sistema de agua fría	6.921.250	6.921.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 3 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 3 de diámetro del Sistema de agua fría	678.000	678.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	72102305-001	Provisión de Válvulas de equilibrio de 21/2 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	ACUF-250-AF-2	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvulas de equilibrio de 21/2 de diámetro del Sistema de agua fría	5.791.250	5.791.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 21/2 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 21/2 de diámetro del Sistema de agua fría	621.500	621.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
161	72102305-001	Provisión de Válvulas de equilibrio de 11/2 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	ACUF-150-AT-2	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvulas de equilibrio de 11/2 de diámetro del Sistema de agua fría	4.661.250	4.661.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 11/2 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 11/2 de diámetro del Sistema de agua fría	508.500	508.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
163	72102305-001	Provisión de Válvulas de equilibrio de 11/4 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	ACUF-125-AT-2	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvulas de equilibrio de 11/4 de diámetro del Sistema de agua fría	3.955.000	3.955.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
164	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 11/4 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 11/4 de diámetro del Sistema de agua fría	508.500	508.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
165	72102305-001	Provisión de Válvulas de equilibrio de 1 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TACO	TACO INC.	ACUF-100-AT-2	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Válvulas de equilibrio de 1 de diámetro del Sistema de agua fría	3.531.250	3.531.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 1 de diámetro del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Válvulas de equilibrio de 1 de diámetro del Sistema de agua fría	395.500	395.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
167	80111613-9999	Mano de obra por Reparación de Termostatos de ambiente en panel del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por Reparación de Termostatos de ambiente en panel del Sistema de agua fría	1.353.401	1.353.401

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
168	72102305-001	Provisión de Termostatos de ambiente en panel del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	REGIN	REGIN	RCF-230CD	SUIZA	Provisión de Termostatos de ambiente en panel del Sistema de agua fría	2.006.767	2.006.767

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
169	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Termostatos de ambiente en panel del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra por cambio de Termostatos de ambiente en panel del Sistema de agua fría	135.600	135.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
170	72102305-001	Desinstalación de equipo Manejadora de aire -Mano de obra del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Desinstalación de equipo Manejadora de aire -Mano de obra del Sistema de agua fría	1.680.084	1.680.084

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
171	72102305-001	Desinstalación de equipo Fan coil -Mano de obra del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Desinstalación de equipo Fan coil -Mano de obra del Sistema de agua fría	840.042	840.042

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	72102305-001	Reparación de fuga de gas refrigerante en la cañería del condensador de un CHILLER del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Reparación de fuga de gas refrigerante en la cañería del condensador de un CHILLER del Sistema de agua fría	9.181.250	9.181.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	72102305-001	Provisión de válvula de expansión de CHILLER del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	X13650913060 + X13650736130	ESTADOS UNIDOS	Provisión de válvula de expansión de CHILLER del Sistema de agua fría	19.775.000	19.775.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	80111613-9999	Mano de obra por cambio de válvula de expansión de CHILLER del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de válvula de expansión de CHILLER del Sistema de agua fría	3.531.250	3.531.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	72102305-001	Provisión de bobina para válvula solenoide de CHILLER del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	COL04723 SOLENOID VALVE COIL	ESTADOS UNIDOS	Provisión de bobina para válvula solenoide de CHILLER del Sistema de agua fría	2.118.750	2.118.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra por cambio de bobina para válvula solenoide de CHILLER del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de bobina para válvula solenoide de CHILLER del Sistema de agua fría	1.200.625	1.200.625

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	72102305-001	Provisión de ventilador de condensador de Chiller del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	TRANE	TRANE TECHNOLOGII	X70370512030 - 1 1/2HP 1140RPM	ESTADOS UNIDOS	Provisión de ventilador de condensador de Chiller del Sistema de agua fría	17.656.250	17.656.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ventilador de chiller del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de ventilador de chiller del Sistema de agua fría -	1.200.625	1.200.625

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	72102305-001	Reparación de ventilador de chiller del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Reparación de ventilador de chiller del Sistema de agua fría	9.181.250	9.181.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	72102305-001	Provisión de controladores del sistema BMS del Chiller del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	INNOTECH	INNOTECH	OMNI C40	ESTADOS UNIDOS	Provisión de controladores del sistema BMS del Chiller del Sistema de agua fría	10.593.750	10.593.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	80111613-9999	Mano de obra por cambio de controladores del sistema BMS del Chiller del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de controladores del sistema BMS del Chiller del Sistema de agua fría	2.118.750	2.118.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	72102305-001	Provisión de gateway de comunicación BMS de termostatos del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ICP COM	ICP COM	TGW-735	ESTADOS UNIDOS	Provisión de gateway de comunicación BMS de termostatos del Sistema de agua fría	7.768.750	7.768.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	80111613-9999	Mano de obra por cambio gateway de comunicación BMS de termostatos del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio gateway de comunicación BMS de termostatos del Sistema de agua fría	1.200.625	1.200.625

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	72102305-001	Provisión de transformador para sistema de control del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VERIS	VERIS	Veris X050CBA	ESTADOS UNIDOS	Provisión de transformador para sistema de control del Sistema de agua fría	776.875	776.875

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	80111613-9999	Mano de obra por montaje de transformador para sistema de control del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por montaje de transformador para sistema de control del Sistema de agua fría	353.125	353.125

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	72102305-001	Provisión de manómetros de presión de agua del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	PROVINDUS	PROVINDUS	MANOMETRO APTO P/ GLICERINA TOTAL INOX/ PULIDO - VISOR Ø 4" ROSCA VERTICAL Ø 1/2" ESC. 0 + 10 KG	CHINA	Provisión de manómetros de presión de agua del Sistema de agua fría	1.271.250	1.271.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
187	80111613-9999	Mano de obra por montaje manómetros de presión de agua del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por montaje manómetros de presión de agua del Sistema de agua fría	211.875	211.875

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	72102305-001	Provisión de Termómetros de agua fría del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	PROVINDUS	PROVINDUS	TERMOMETRO TIPO CAPELA - BRONCE - BULBO 150 MM ESC. 0 + 100°C	CHINA	Provisión de Termómetros de agua fría del Sistema de agua fría	1.695.000	1.695.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	80111613-9999	Mano de obra por montaje de Termómetros de agua fría del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por montaje de Termómetros de agua fría del Sistema de agua fría	211.875	211.875

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	72102305-001	Provisión de purgadores automáticos de agua fría del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	GENEBRE	GENEBRE	PURGADOR AUTOMATICO AIRE 3/4"	ESPAÑA	Provisión de purgadores automáticos de agua fría del Sistema de agua fría	776.875	776.875

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	80111613-9999	Mano de obra por montaje de purgadores automáticos de agua fría del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por montaje de purgadores automáticos de agua fría del Sistema de agua fría	211.875	211.875

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	72102305-001	Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislación (por m2) del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislación (por m2) del Sistema de agua fría	918.125	918.125

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	72102305-001	Provisión de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal) del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ATCO	ATCO Rubber Products Inc	UPC#010	ESTADOS UNIDOS	Provisión de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal) del Sistema de agua fría	211.875	211.875

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	80111613-9999	Mano de obra por montaje de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal) del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por montaje de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal) del Sistema de agua fría	105.938	105.938

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	72102305-001	Reparación de pérdidas de agua en cañerías de acero del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Reparación de pérdidas de agua en cañerías de acero del Sistema de agua fría	3.531.250	3.531.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

196	72102305-001	Reparación de pérdidas de agua en cañerías de PPR (termofusión) del Sistema de agua fría - Mantenimiento Correctivo					1
-----	--------------	---	--	--	--	--	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Reparación de pérdidas de agua en cañerías de PPR (termofusión) del Sistema de agua fría	1.285.375	1.285.375

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	72102305-001	Provisión de Compresor Cap. 17,5 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	PANASONIC	PANASONIC	COMPRESOR SCROOL PANASONIC R-410 17,5KW	CHINA	Provisión de Compresor Cap. 17,5 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	8.333.750	8.333.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Compresor Cap. 17,5 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Compresor Cap. 17,5 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1.695.000	1.695.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
199	72102305-001	Provisión de Compresor Cap. 13,7 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	PANASONIC	PANASONIC	COMPRESOR SCROOL PANASONIC R-410 13,5KW	CHINA	Provisión de Compresor Cap. 13,7 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	6.486.991	6.486.991

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
200	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Compresor Cap. 13,7 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra por cambio de Compresor Cap. 13,7 kW del Sistema splits	1.582.000	1.582.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
201	72102305-001	Provisión de Compresor Cap. 10,5 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	PANASONIC	PANASONIC	COMPRESOR SCROOL PANASONIC R-410 10,5KW	CHINA	Provisión de Compresor Cap. 10,5 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	5.553.611	5.553.611

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Compresor Cap. 10,5 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Compresor Cap. 10,5 kW del Sistema splits	1.469.000	1.469.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
203	72102305-001	Provisión de Compresor cap. 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	PANASONIC	PANASONIC	COMPRESOR SCROOL PANASONIC R-410 5,2KW	CHINA	Provisión de Compresor cap. 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	2.986.816	2.986.816

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Compresor cap. 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Compresor cap. 5,2 kW del Sistema splits	1.356.000	1.356.000
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
205	72102305-001	Provisión de Compresor cap. 3,5 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	PANASONIC	PANASONIC	COMPRESOR SCROOL PANASONIC R-410 3,5KW	CHINA	Provisión de Compresor cap. 3,5 kW del Sistema splits	2.053.436	2.053.436

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
206	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Compresor cap. 3,5 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Compresor cap. 3,5 kW del Sistema splits	1.356.000	1.356.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
207	72102305-001	Provisión de Plaqueta electrónica del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	COOLTECH	COOLTECH	CRQD-U05PG	CHINA	Provisión de Plaqueta electrónica del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1.456.073	1.456.073

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
208	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Plaqueta electrónica del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Plaqueta electrónica del Sistema splits	621.500	621.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
209	72102305-001	Presurizado para equipo 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Presurizado para equipo 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	639.365	639.365

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
210	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Presurizado para equipo 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Presurizado para equipo 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	282.500	282.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
211	72102305-001	Provisión de Presurizado para equipo 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Provisión de Presurizado para equipo 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	546.027	546.027

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Presurizado para equipo 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Presurizado para equipo 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	282.500	282.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
213	72102305-001	Provisión de Contactor para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo				1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	HYUNDAI	HYUNDAI ELECTRIC	HGC SERIES	KOREA	Provisión de Contactor para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	700.035	700.035

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contactor para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Contactor para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	282.500	282.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	72102305-001	Provisión de Contactor para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	HYUNDAI	HYUNDAI ELECTRIC	HGC SERIES	KOREA	Provisión de Contactor para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	494.691	494.691

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contactor para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Contactor para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	169.500	169.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	72102305-001	Provisión de Capacitor para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	GOLDMAN	GOLDMAN	CBB60	CHINA	Provisión de Capacitor para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	392.020	392.020

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Capacitor para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Capacitor para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	90.400	90.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	72102305-001	Provisión de Capacitor para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	GOLDMAN	GOLDMAN	CBB60	CHINA	Provisión de Capacitor para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	298.682	298.682

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Capacitor para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Capacitor para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	90.400	90.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	72102305-001	Provisión de Relay para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	COOLTECH	COOLTECH	CRQD-U05PG	CHINA	Provisión de Relay para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	214.677	214.677

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Relay para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Relay para equipo de 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	135.600	135.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	72102305-001	Provisión de Relay para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	COOLTECH	COOLTECH	CRQD-U05PG	CHINA	Provisión de Relay para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	196.010	196.010

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Relay para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Relay para equipo de 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	135.600	135.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	72102305-001	Provisión de Filtro de aire split del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	3M	3M	Manta Filtrante Scotch-Brite	BRASIL	Provisión de Filtro de aire split del Sistema splits	326.683	326.683

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro de aire split del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Filtro de aire split del Sistema splits	135.600	135.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	72102305-001	Provisión de Motor Ventilador split del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	CHANGZHOU	CHANGZHOU YONGAN ELECTRIC CO. LTD.	YDK SERIES	CHINA	Provisión de Motor Ventilador split del Sistema splits	700.035	700.035

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Motor Ventilador split del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Motor Ventilador split del Sistema splits	169.500	169.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	72102305-001	Provisión de Turbina de split del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	CLIMARCO	CLIMARCO	TURBINA EVAPORADOR AIRE SPLIT	CHINA	Provisión de Turbina de split del Sistema splits	606.697	606.697

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Turbina de split del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Turbina de split del Sistema splits	169.500	169.500
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	72102305-001	Provisión de Ventilador de condensador 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	CHANGZHOU	CHANGZHOU YONGAN ELECTRIC CO. LTD.	YDK SERIES	CHINA	Provisión de Ventilador de condensador 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	793.373	793.373

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador de condensador 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Ventilador de condensador 10,5 - 13,7 y 17,5 kw del Sistema splits	169.500	169.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	72102305-001	Provisión de Ventilador de condensador 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	CHANGZHOU	CHANGZHOU YONGAN ELECTRIC CO. LTD.	YDK SERIES	CHINA	Provisión de Ventilador de condensador 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	513.359	513.359

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador de condensador 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Ventilador de condensador 3,5 y 5,2 kW del Sistema splits	169.500	169.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	72102305-001	Carga de Gas refrigerante por kg. del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	GOLDMAN Refrigerants	GOLDMAN Refrigerants	r410a	CHINA	Carga de Gas refrigerante por kg. del Sistema splits	466.125	466.125

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	80111613-9999	Mano de obra por Carga de Gas refrigerante. del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por Carga de Gas refrigerante. del Sistema splits	73.450	73.450

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	72102305-001	Desinstalación de equipo split hasta 60.000BTU/h -Mano de obra del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Desinstalación de equipo split hasta 60.000BTU/h -Mano de obra del Sistema splits	700.035	700.035

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	72102305-001	Instalación de equipo split hasta 60.000BTU/h -Mano de obra del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Instalación de equipo split hasta 60.000BTU/h -Mano de obra del Sistema splits	1.820.091	1.820.091

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	72102305-001	Provisión de cañerías de cobre con aislación por ML del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Provisión de cañerías de cobre con aislación por ML del Sistema splits	326.683	326.683

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	80111613-9999	Instalación de cañerías de cobre con aislación -Mano de obra del Sistema splits - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Instalación de cañerías de cobre con aislación -Mano de obra del Sistema splits	84.750	84.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	72102305-001	Provisión de Extractor tipo axial de pared, descarga directa hasta 1000m3/h del Sistema de ventilación - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	LH- M- 300	PARAGUAY	Provisión de Extractor tipo axial de pared, descarga directa hasta 1000m3/h del Sistema de ventilación	4.503.559	4.503.559

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	80111613-9999	Mano de obra por cambio Extractor tipo axial de pared, descarga directa hasta 1000m3/h del Sistema de ventilación - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio Extractor tipo axial de pared, descarga directa hasta 1000m3/h del Sistema de ventilación	960.500	960.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	72102305-001	Provisión de Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos hasta 1000m3/h del Sistema de ventilación - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	TT PRO 200	UCRANIA	Provisión de Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos hasta 1000m3/h del Sistema de ventilación	7.042.352	7.042.352

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos hasta 1000m3/h del Sistema de ventilación - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos hasta 1000m3/h del Sistema de ventilación	960.500	960.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	72102305-001	Provisión de Extractor Axial de 3.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular. - Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	TUBULAR AXIAL	PARAGUAY	Provisión de Extractor Axial de 3.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular	5.876.000	5.876.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 3.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 3.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	2.938.000	2.938.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

247	72102305-001	Provisión de Extractor Axial de 6.000 m3/h del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1
-----	--------------	--	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	AXIAL ROOF	PARAGUAY	Provisión de Extractor Axial de 6.000 m3/h del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	6.610.500	6.610.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 6.000 m3/h del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 6.000 m3/h del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	3.672.500	3.672.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	72102305-001	Provisión de Extractor Axial de 2.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	LH- M- 300	PARAGUAY	Provisión de Extractor Axial de 2.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	3.672.500	3.672.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 2.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 2.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1.322.100	1.322.100

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	72102305-001	Provisión de Extractor Axial de 1.200 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	LH- M- 300	PARAGUAY	Provisión de Extractor Axial de 1.200 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	2.203.500	2.203.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 1.200 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 1.200 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	587.600	587.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	72102305-001	Provisión de Extractor Axial de 1.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	LH- M- 300	PARAGUAY	Provisión de Extractor Axial de 1.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1.322.100	1.322.100

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 1.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Axial de 1.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	587.600	587.600
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
255	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 2.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	TT PRO 315	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 2.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	2.717.650	2.717.650

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
256	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 2.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 2.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	954.850	954.850

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
257	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 2.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	VENT TUBULAR 350-6/6	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 2.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	8.814.000	8.814.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
258	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 2.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 2.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	2.938.000	2.938.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
259	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 1.200 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	TT PRO 250	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 1.200 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1.615.900	1.615.900

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
260	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 1.200 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 1.200 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	661.050	661.050

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
261	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 1.400 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	TT PRO 250	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 1.400 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1.836.250	1.836.250
-------------------------	-------	-------	------------	---------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 1.400 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 1.400 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	807.950	807.950

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 1.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	TT PRO 250	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 1.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1.983.150	1.983.150

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 1.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 1.500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	807.950	807.950

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 1.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	TT PRO 200	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 1.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1.395.550	1.395.550

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 1.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 1.000 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	514.150	514.150

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 800 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENYS	TT PRO 150	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 800 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1.395.550	1.395.550

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 800 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 800 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	514.150	514.150
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
269	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	TT PRO 150	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1.248.650	1.248.650

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
270	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 500 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular	514.150	514.150

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
271	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 350 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	TT PRO 150	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 350 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1.469.000	1.469.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
272	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 350 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 350 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	514.150	514.150

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
273	72102305-001	Provisión de Extractor Helicoidal de 100 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	VENTS	VENTS	TT PRO 150	UCRANIA	Provisión de Extractor Helicoidal de 100 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	440.700	440.700

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
274	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 100 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Extractor Helicoidal de 100 m3/h. del Extractor Axial para montaje en muros y extractor helicoidal tubular.	146.900	146.900

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
275	72102305-001	Provisión de Presurizado centrifugo gabinete de 12.000 m3/h para escaleras de emergencia - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	"Centrif. Gab. 18/18-Veloc.del vent.552-86dB(A)-c/polea y correa-Motor 3HP-4P"	PARAGUAY	Provisión de Presurizado centrifugo gabinete de 12.000 m3/h para escaleras de emergencia	27.967.500	27.967.500
-------------------------	---------	---------	--	----------	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Presurizado centrifugo gabinete de 12.000 m3/h para escaleras de emergencia - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Presurizado centrifugo gabinete de 12.000 m3/h para escaleras de emergencia	6.610.500	6.610.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	72102305-001	Provisión de Presurizado centrifugo gabinete de 7.000 m3/h para escaleras de emergencia - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	"Centrif. Gab. 15/15-Veloc.del vent.560-80dB(A) cc/polea y correa-Motor 2HP-4P"	PARAGUAY	Provisión de Presurizado centrifugo gabinete de 7.000 m3/h para escaleras de emergencia	20.340.000	20.340.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Presurizado centrifugo gabinete de 7.000 m3/h para escaleras de emergencia - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PRAGUAY	Mano de obra por cambio de Presurizado centrifugo gabinete de 7.000 m3/h para escaleras de emergencia	5.141.500	5.141.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	72102305-001	Provisión de Presurizado centrifugo gabinete de 9.000 m3/h para escaleras de emergencia - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	"Centrif. Gab. 15/15-Veloc.del vent.620-85dB(A) c/ polea y correa-Motor 2HP-4P"	PARAGUAY	Provisión de Presurizado centrifugo gabinete de 9.000 m3/h para escaleras de emergencia	25.029.500	25.029.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Presurizado centrifugo gabinete de 9.000 m3/h para escaleras de emergencia - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Presurizado centrifugo gabinete de 9.000 m3/h para escaleras de emergencia	5.876.000	5.876.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	72102305-001	Provisión de Ventilador Axial Tubular de 14,000 m3/h - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	ARCONDO	ARCONDO	Axial Tub. 600-8/8-P3H-45o4P-Motor 1,5HP-85dB(A)	PARAGUAY	Provisión de Ventilador Axial Tubular de 14,000 m3/h - Mantenimiento Correctivo	12.249.200	12.249.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador Axial Tubular de 14,000 m3/h - Mantenimiento Correctivo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIMEC SRL - 80000286-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Mano de obra por cambio de Ventilador Axial Tubular de 14,000 m3/h	4.700.800	4.700.800

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN N° 04/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización del Conjunto Edificio Palacio de Justicia de Ciudad del Este por SBE"

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ELIMEC SRL - 80000286-5	1.544.997.682	01-11-2023	09:13:54.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11f1603c745f42f042fbdc4995230b2f	
ELIMEC SRL - 80000286-5	1.558.792.306	01-11-2023	08:50:35.229	Propuesta
		Código Verificador:	b33c9a95ae1529f6e83d4c007d065dae	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LPN N° 04/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización del Conjunto Edificio Palacio de Justicia de Ciudad del Este por SBE"

Oferente	Mejor Precio
ELIMEC SRL - 80000286-5	1.544.997.682

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000286-5 - ELIMEC SRL

Item	Precio Ganador
1 - LPN N° 04/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización del Conjunto Edificio Palacio de Justicia de Ciudad del Este por SBE"	1.544.997.682

### Listado de Mensajes

1 - LPN N° 04/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización del Conjunto Edificio Palacio de Justicia de Ciudad del Este por SBE"

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-11-2023	09:00:54.652
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-11-2023	09:01:04.611
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	01-11-2023	09:03:03.629
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	01-11-2023	09:03:14.278
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-11-2023	09:03:15.891
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-11-2023	09:03:18.814
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-11-2023	09:09:18.852
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-11-2023	09:16:17.983
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-11-2023	09:16:18.028

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.