

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 434689

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:39 del día 24/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 434689 - Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional de la Institución:

Código Verificador: 13dc8f9b298f0ea7d436d135b012bb8d

Nivel de Entidad:	Poder Legislativo
Entidad:	Congreso Nacional
UOC:	Uoc Congreso Nacional
Código SICP:	1227

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC: 80023115-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006245	Póliza	EL SOL SEGUROS	20-10-2023	24-10-2023	21-02-2024
Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC: 2292560-0					
Categoría: Mediana			Nro. Oferente: 2		
1508006057	Póliza	Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros	20-10-2023	24-10-2023	31-01-2024
Oferente: Nicolás Rodríguez Ferreira - RUC: 4294370-1					
Categoría: Micro			Nro. Oferente: 3		
1508020931	Póliza	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS	09-10-2023	23-10-2023	23-02-2024

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: Nicolás Rodríguez Ferreira - RUC: 4294370-1			Categoría: Micro		Nro. Oferente: 3
Oferente: VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - RUC: 487129-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508-6059-0	Póliza	Fenix Seguros	20-10-2023	23-10-2023	23-01-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72101510-001	Destranque de canerías (Pluviales y Cloacales), realizando la limpieza general de las superficies internas de las canerías, retirando los residuos que obstruyen el paso.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		22.474	22.474
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Destranque de canerías (Pluviales y Cloacales), realizando la limpieza general de las superficies internas de las canerías, retirando los residuos que obstruyen el paso.	27.000	27.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		27.000	27.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Destranque de canerías (Pluviales y Cloacales), realizando la limpieza general de las superficies internas de las canerías, retirando los residuos que obstruyen el paso.	24.000	24.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	80111613-9999	Mano de obra del item 1					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		15.180	15.180
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 1	18.250	18.250
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		18.000	18.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 1	16.000	16.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72101510-001	Limpieza y retiro de material del sumidero cloacal, realizando la evacuación total de los residuos del sumidero, limpieza de las bocas de desagüe y canerías del sumidero.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		257.134	257.134
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limpieza y retiro de material del sumidero cloacal, realizando la evacuación total de los residuos del sumidero, limpieza de las bocas de desagüe y canerías del sumidero.	308.600	308.600
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		308.500	308.500

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Limpieza y retiro de material del sumidero cloacal, realizando la evacuación total de los residuos del sumidero, limpieza de las bocas de desagüe y canerías del sumidero.	260.000	260.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	72101510-001	Provision, cambio y colocación de cano de PVC _O 100mm se deberá retirar el cano dañado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		22.781	22.781
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocación de cano de PVC _O 100mm se deberá retirar el cano dañado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	27.400	27.400
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		27.500	27.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocación de cano de PVC _O 100mm se deberá retirar el cano dañado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes	24.000	24.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	80111613-9999	Mano de obra del ítem 4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		19.470	19.470
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del ítem 4	23.364	23.364
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		23.500	23.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del ítem 4	19.500	19.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	72101510-001	Provision, cambio y colocación de cano de PVC _O 1 1 _2 se deberá retirar el cano dañado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		20.230	20.230
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocación de cano de PVC _O 1 1 _2 se deberá retirar el cano dañado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	24.276	24.276
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		24.500	24.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocación de cano de PVC _O 1 1 _2 se deberá retirar el cano dañado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	22.000	22.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	80111613-9999	Mano de obra del ítem 6	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		16.632	16.632
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del ítem 6	20.000	20.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		20.000	20.000

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 6	17.500	17.500
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------------	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 3 tipo termofusion se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		50.477	50.477
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 3 tipo termofusion se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	60.560	60.560
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		60.500	60.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 3 tipo termofusion se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	52.000	52.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	80111613-9999	Mano de obra del item 8	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		31.252	31.252
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 8	37.550	37.550
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		37.500	37.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 8	32.000	32.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		60.333	60.333
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	72.400	72.400
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		72.500	72.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes	62.000	62.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	80111613-9999	Mano de obra del item 10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		34.670	34.670
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 10	41.600	41.600
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		41.500	41.500

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 10	36.500	36.500
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de codo de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar el codo danado, y posteriormente proveer y colocar el codo de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		51.877	51.877
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de codo de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar el codo danado, y posteriormente proveer y colocar el codo de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	62.300	62.300
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		62.500	62.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Destranque de canerías (Pluviales y Cloacales), realizando la limpieza general de las superficies internas de las canerías, retirando los residuos que obstruyen el paso.	53.000	53.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	80111613-9999	Mano de obra del item 12	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		21.762	21.762
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 12	26.200	26.200
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		26.000	26.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 12	23.000	23.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de TEE de PVC _O 4x1 tipo termofusion se debera retirar la TEE danada, y posteriormente proveer y colocar la TEE de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		49.477	49.477
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de TEE de PVC _O 4x1 tipo termofusion se debera retirar la TEE danada, y posteriormente proveer y colocar la TEE de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	59.400	59.400
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		59.500	59.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de TEE de PVC _O 4x1 tipo termofusion se debera retirar la TEE danada, y posteriormente proveer y colocar la TEE de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	51.000	51.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	80111613-9999	Mano de obra del item 14	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		21.762	21.762
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 14	26.200	26.200
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		26.000	26.000

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 14	23.000	23.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de union doble de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar la union danada, y posteriormente proveer y colocar la union de PVC nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		41.237	41.237
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de union doble de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar la union danada, y posteriormente proveer y colocar la union de PVC nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	49.500	49.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		49.500	49.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de union doble de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar la union danada, y posteriormente proveer y colocar la union de PVC nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	42.000	42.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	80111613-9999	Mano de obra del item 16	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		19.502	19.502
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 16	23.500	23.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		23.500	23.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 16	20.000	20.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de Llave de paso de _O 3 se debera retirar la llave de paso danada, y posteriormente proveer y colocar la llave de paso nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		394.450	394.450
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de Llave de paso de _O 3 se debera retirar la llave de paso danada, y posteriormente proveer y colocar la llave de paso nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	473.500	473.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		473.500	473.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de Llave de paso de _O 3 se debera retirar la llave de paso danada, y posteriormente proveer y colocar la llave de paso nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	395.000	395.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	80111613-9999	Mano de obra del item 18	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		166.653	166.653
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 18	200.000	200.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		200.000	200.000

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del ítem 18	170.000	170.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	72101510-001	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior se deberá realizar el vaciamiento de todo el tanque de agua, la limpieza de las paredes y el tratamiento con materiales antihongos y antimohos de las superficies.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		392.900	392.900
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior se deberá realizar el vaciamiento de todo el tanque de agua, la limpieza de las paredes y el tratamiento con materiales antihongos y antimohos de las superficies.	471.500	471.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		471.500	471.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior se deberá realizar el vaciamiento de todo el tanque de agua, la limpieza de las paredes y el tratamiento con materiales antihongos y antimohos de las superficies.	394.000	394.000

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de llave seccionadora de 3x200A caja regulable, se deberá realizar el desmonte de la llave danada, y posteriormente la reinstalacion de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujecion, y su puesta en marcha.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		1.362.280	1.362.280
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de llave seccionadora de 3x200A caja regulable, se deberá realizar el desmonte de la llave danada, y posteriormente la reinstalacion de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujecion, y su puesta	1.650.000	1.650.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		1.634.500	1.634.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de llave seccionadora de 3x200A caja regulable, se deberá realizar el desmonte de la llave danada, y posteriormente la reinstalacion de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujecion, y su puesta	1.375.000	1.375.000

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra del ítem 21	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		496.092	496.092
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del ítem 21	600.000	600.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		595.500	595.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del ítem 21	500.000	500.000

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de llave seccionadora de 3x250A caja regulable, se deberá realizar el desmonte de la llave danada, y posteriormente la reinstalacion de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujecion, y su puesta en marcha.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		1.457.960	1.457.960
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de llave seccionadora de 3x250A caja regulable, se debera realizar el desmonte de la llave danada, y posteriormente la reinstalacion de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujecion, y su puesta	1.749.552	1.749.552
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		1.749.500	1.749.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de llave seccionadora de 3x250A caja regulable, se debera realizar el desmonte de la llave danada, y posteriormente la reinstalacion de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujecion, y su puesta	1.470.000	1.470.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra del item 23	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		511.344	511.344
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 23	613.650	613.650
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		613.500	613.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 23	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de cables de 16mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, union y sujecion.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		35.301	35.301
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de cables de 16mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios	42.370	42.370
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		42.500	42.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de cables de 16mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios	37.500	37.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra del item 25	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		18.804	18.804
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 25	22.600	22.600
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		22.500	22.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 25	20.000	20.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de cables de 25mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, union, conexion y sujecion.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		41.751	41.751
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de cables de 25mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios	50.150	50.150
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		50.000	50.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de cables de 25mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios	42.500	42.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra del ítem 27	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		20.091	20.091
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del ítem 27	24.150	24.150
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		24.000	24.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del ítem 27	22.000	22.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de cables de 35mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, union, conexion y sujecion.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		49.526	49.526
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de cables de 35mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios	59.500	59.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		59.500	59.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Provision, cambio y colocacion de cables de 35mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios	51.000	51.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra del ítem 29	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		24.419	24.419

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 29	29.350	29.350
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		29.500	29.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mano de obra del item 29	26.000	26.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de cables de 50mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado dañado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, union, conexion y sujecion.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		62.923	62.923
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de cables de 50mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado dañado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios	75.500	75.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		75.500	75.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	Luminotecnia	luminotecnia	50mm2	Paraguay	Provision, cambio y colocacion de cables de 50mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado dañado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios	63.500	63.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra del item 31	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		19.709	19.709
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 31	23.700	23.700
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		23.500	23.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 31	22.000	22.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102201-002	Provision y colocacion de reflectores tipo LED de 400W en cenefas del Edificio.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		1.303.560	1.303.560
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision y colocacion de reflectores tipo LED de 400W en cenefas del Edificio.	1.564.500	1.564.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		1.564.500	1.564.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	luminotecnia	luminotecnia	LED DE 400W	Paraguay	Provision y colocacion de reflectores tipo LED de 400W en cenefas del Edificio.	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra del item 33	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		316.692	316.692
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 33	381.000	381.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		380.000	380.000

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del ítem 33	320.000	320.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	72102801-001	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislacion acorde a criterios tecnicos en las zonas intervenidas.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		50.557	50.557
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislacion acorde a criterios tecnicos en las zonas intervenidas.	60.700	60.700
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		60.500	60.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislacion acorde a criterios tecnicos en las zonas intervenidas.	55.000	55.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	72102801-001	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		80.372	80.372
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta)	96.500	96.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		96.500	96.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta)	82.000	82.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	80111613-9999	Mano de obra del ítem 36	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		46.391	46.391
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del ítem 36	55.700	55.700
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		55.500	55.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del ítem 36	47.000	47.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	72102801-001	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		82.872	82.872
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta)	99.500	99.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		99.500	99.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta)	85.000	85.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	80111613-9999	Mano de obra del ítem 38	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		48.681	48.681
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 38	58.500	58.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		58.500	58.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 38	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	72102801-001	Revoque de mamposteria por roturas de diferentes indoles, se debera realizar el desmonte de la parte de mamposteria rota, posteriormente la reparacion con mortero y el fratachado y alisado correspondiente.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		31.336	31.336
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Revoque de mamposteria por roturas de diferentes indoles, se debera realizar el desmonte de la parte de mamposteria rota, posteriormente la reparacion con mortero y el fratachado y alisado correspondiente.	37.650	37.650
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		37.500	37.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Revoque de mamposteria por roturas de diferentes indoles, se debera realizar el desmonte de la parte de mamposteria rota, posteriormente la reparacion con mortero y el fratachado y alisado correspondiente.	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	80111613-9999	Mano de obra del item 40	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		29.113	29.113
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 40	35.000	35.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		35.000	35.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 40	31.000	31.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de pisos de porcelanato, similar al existente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		144.316	144.316
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de pisos de porcelanato, similar al existente	173.200	173.200
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		173.000	173.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	-----	-----	porcelanato	China	Provision, cambio y colocacion de pisos de porcelanato, similar al existente	145.500	145.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	80111613-9999	Mano de obra del item 42	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		69.978	69.978
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 42	84.000	84.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		84.000	84.000

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 42	72.000	72.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de pisos de ceramico, similar al existente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		51.524	51.524
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de pisos de ceramico, similar al existente	61.850	61.850
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		62.000	62.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	----	----	piso ceramico	Brasil	Provision, cambio y colocacion de pisos de ceramico, similar al existente	145.500	145.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	80111613-9999	Mano de obra del item 44	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		59.299	59.299
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 44	71.150	71.150
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		71.000	71.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 44	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de zocalo o pollera de granito, similar al existente.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		326.060	326.060
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de zocalo o pollera de granito, similar al existente.	391.300	391.300
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		391.500	391.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	----	----	----	Paraguay	Provision, cambio y colocacion de zocalo o pollera de granito, similar al existente.	327.500	327.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	80111613-9999	Mano de obra del item 46	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		83.552	83.552
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 46	100.300	100.300
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		100.500	100.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 46	87.500	87.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de mesada de granito, similar al existente.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		394.081	394.081
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de mesada de granito, similar al existente.	472.900	472.900
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		473.000	473.000

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	----	----	----	Paraguay	Provision, cambio y colocacion de mesada de granito, similar al existente.	405.000	405.000
--	------	------	------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	80111613-9999	Mano de obra del item 48	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		207.672	207.672
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 48	249.300	249.300
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		249.000	249.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 48	215.000	215.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	72102801-001	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varilla de _O 8), incluye revoque y enduido.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		28.827	28.827
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varilla de _O 8), incluye revoque y enduido.	34.600	34.600
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		34.500	34.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varilla de _O 8), incluye revoque y enduido.	32.000	32.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	80111613-9999	Mano de obra del item 50	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		22.736	22.736
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 50	27.300	27.300
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		27.500	27.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 50	26.000	26.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	72102801-001	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membrana de 4mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		24.150	24.150
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membrana de 4mm	29.000	29.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		29.000	29.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membrana de 4mm	26.000	26.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	80111613-9999	Mano de obra del item 52	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		14.484	14.484
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 52	17.400	17.400

Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		17.500	17.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 52	16.500	16.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	72102801-001	Remocion de piso y contrapiso. Se refiere al desmonte y remocion de piso danado y contrapiso, con retiro de escombros.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		13.719	13.719
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Remocion de piso y contrapiso. Se refiere al desmonte y remocion de piso danado y contrapiso, con retiro de escombros.	16.500	16.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		16.500	16.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Remocion de piso y contrapiso. Se refiere al desmonte y remocion de piso danado y contrapiso, con retiro de escombros.	15.000	15.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	72102801-001	Revestido de Azulejos. Se refiera a la provision y colocacion de revestimiento de azulejos, color y diseno a elegir, incluyendo adhesivo y pastina correspondiente.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		74.670	74.670
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Revestido de Azulejos. Se refiera a la provision y colocacion de revestimiento de azulejos, color y diseno a elegir, incluyendo adhesivo y pastina correspondiente.	89.604	89.604
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		89.500	89.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Revestido de Azulejos. Se refiera a la provision y colocacion de revestimiento de azulejos, color y diseno a elegir, incluyendo adhesivo y pastina correspondiente.	77.000	77.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra del item 55	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		48.198	48.198
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 55	57.850	57.850
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		58.000	58.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 55	50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	72102801-001	Carpeta de regularizacion. Se debera realizar la carpeta de regularizacion de hormigon, atendiendo la pendiente acorde al sitio, el alisado correspondiente y la terminacion fina del mismo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		26.106	26.106
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Carpeta de regularizacion. Se debera realizar la carpeta de regularizacion de hormigon, atendiendo la pendiente acorde al sitio, el alisado correspondiente y la terminacion fina del mismo.	31.400	31.400
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		31.500	31.500

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Carpeta de regularizacion. Se debera realizar la carpeta de regularizacion de hormigon, atendiendo la pendiente acorde al sitio, el alisado correspondiente y la terminacion fina del mismo.	28.000	28.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra del item 57	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		14.059	14.059
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 57	16.900	16.900
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		17.000	17.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 57	16.500	16.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	72102801-001	Pintura aislante _impermeabilizante con tela bidin.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		49.130	49.130
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Pintura aislante _impermeabilizante con tela bidin.	58.960	58.960
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		59.000	59.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	Sika	Sika	----	Paraguay	Pintura aislante _impermeabilizante con tela bidin	52.000	52.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra del item 59	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		32.103	32.103
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 59	38.550	38.550
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		38.500	38.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 59	35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de baldosas de cemento antideslizante 40x40cm, similar al existente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		96.000	96.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de baldosas de cemento antideslizante 40x40cm, similar al existente	115.200	115.200
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		115.000	115.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	----	----	----	Paraguay	Provision, cambio y colocacion de baldosas de cemento antideslizante 40x40cm, similar al existente	97.500	97.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra del item 61	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		42.000	42.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 61	50.400	50.400
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		50.500	50.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 61	44.500	44.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de baldosas de ceramica _layota nacional 30x30cm, similar al existente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		33.733	33.733
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Provision, cambio y colocacion de baldosas de ceramica _layota nacional 30x30cm, similar al existente	40.500	40.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		40.500	40.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	Layota nacional	Ceramica Irene	30x30cm	Paraguay	Provision, cambio y colocacion de baldosas de ceramica _layota nacional 30x30cm, similar al existente	110.000	110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra del item 63	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		34.067	34.067
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 63	40.900	40.900
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		41.000	41.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 63	45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	72102402-001	Pintura Latex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		26.147	26.147
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Pintura Latex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	31.380	31.380
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		31.500	31.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	Suvinil	Suvinil	no aplica	Brasil	Pintura Latex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	28.000	28.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra del item 65	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		22.115	22.115
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 65	26.538	26.538
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		26.500	26.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 65	22.500	22.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	72102402-002	Pintura Latex de ciellorraso. Se realizara la aplicacion de pintura latex acrilico para interior _exterior en color a elegir, con la aplicacion de enduido plastico en sectores donde se encuentra con deterioro, lijado de la superficie y posterior pintura entre 2 a 3 manos.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		24.512	24.512
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Pintura Latex de cielorraso. Se realizara la aplicacion de pintura latex acrilico para interior _exterior en color a elegir, con la aplicacion de enduido plastico en sectores donde se encuentra con deterioro, lijado de la superficie y posterior pintura e	29.500	29.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		29.500	29.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	Suvinil	Suvinil	no aplica	Brasil	Pintura Latex de cielorraso. Se realizara la aplicacion de pintura latex acrilico para interior _exterior en color a elegir, con la aplicacion de enduido plastico en sectores donde se encuentra con deterioro, lijado de la superficie y posterior pintura en	26.000	26.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra del item 67	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		23.480	23.480
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 67	28.176	28.176
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		28.000	28.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 67	22.500	22.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	72102402-001	Pintura Latex para interior con enduido plastico blanco.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		25.347	25.347
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Pintura Latex para interior con enduido plastico blanco.	30.500	30.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		30.500	30.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	Suvinil	Suvinil	no aplica	Brasil	Pintura Latex para interior con enduido plastico blanco	26.500	26.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de obra del item 69	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		23.633	23.633
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 69	28.400	28.400
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		28.500	28.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 69	22.500	22.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	72102402-001	Pintura sintetica tipo automotivo color gris acero para revestimiento de wallcap.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		41.360	41.360
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Pintura sintetica tipo automotivo color gris acero para revestimiento de wallcap.	49.632	49.632
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		49.500	49.500

VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	----	----	----	----	Pintura sintetica tipo automotivo color gris acero para revestimiento de wallcap.	43.500	43.500
--	------	------	------	------	---	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra del item 71	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		29.452	29.452
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 71	35.500	35.500
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		35.500	35.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 71	31.500	31.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	72102402-001	Tratamiento de texturado tipo rustico. Se realizara la aplicacion del texturado del tipo rustico con la llana correspondiente.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		38.027	38.027
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Tratamiento de texturado tipo rustico. Se realizara la aplicacion del texturado del tipo rustico con la llana correspondiente.	45.650	45.650
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		45.500	45.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Tratamiento de texturado tipo rustico. Se realizara la aplicacion del texturado del tipo rustico con la llana correspondiente.	42.500	42.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra del item 73	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		27.505	27.505
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 73	33.006	33.006
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		33.000	33.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 73	29.000	29.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	72102402-002	Pintura Latex de paredes y cielorraso en altura.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		44.000	44.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Pintura Latex de paredes y cielorraso en altura	52.800	52.800
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		53.000	53.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	Suvinil	Suvinil	no aplica	Brasil	Pintura Latex de paredes y cielorraso en altura.	46.000	46.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de obra del item 75	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		28.333	28.333

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mano de obra del item 75	34.000	34.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		34.000	34.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mano de obra del item 75	30.500	30.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	72102402-002	Servicio de mano de obra de pintura de paredes y cielorraso	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		36.667	36.667
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mano de obra de pintura de paredes y cielorraso	44.000	44.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		44.000	44.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Servicio de mano de obra de pintura de paredes y cielorraso	39.000	39.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73121602-005	Servicio de mantenimiento y reparacion de verjas metalicas del edificio.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		322.000	322.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de verjas metalicas del edificio.	386.400	386.400
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		386.500	386.500
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Servicio de mantenimiento y reparacion de verjas metalicas del edificio.	345.000	345.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	72153507-003	Servicio de mantenimiento y reparacion de vallado perimetral de terreno.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		193.333	193.333
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de vallado perimetral de terreno.	232.000	232.000
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT	Segun EETT		232.000	232.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Servicio de mantenimiento y reparacion de vallado perimetral de terreno.	201.500	201.500

Beneficio MyPIMES

1 - Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional

Oferente	Precio	Fecha	Hora
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	8.650.000	24-10-2023	09:39:45.878

Listado General de todas las Ofertas

1 - Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	8.650.000	24-10-2023	09:39:45.878	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	eef64808bbfccc0aa05a2c5d76705c5d	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	8.799.000	24-10-2023	09:39:17.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3783b1f1c459b172e78dbac42e3cea0b	

Listado General de todas las Ofertas

Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	8.800.000	24-10-2023	09:39:11.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ffc07daef8d966f630a37ecd6f93ab4	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	8.900.000	24-10-2023	09:39:19.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	271c197c81cd5109bcb6e0e194fbe7fc	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	8.920.000	24-10-2023	09:39:11.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d185756415dea6da6a5a03b96cda9106	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	8.929.000	24-10-2023	09:39:05.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bddc0af314cc5faf8551feded635018	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	8.930.000	24-10-2023	09:39:06.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93b116e1a4b42aa46c1dee9b025275b8	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	8.939.000	24-10-2023	09:38:57.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2b065385dd7444ff7473a8024d7613e	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	8.940.000	24-10-2023	09:38:51.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4593de946b713f94674dadd05823344	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	8.969.000	24-10-2023	09:38:50.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99e5669f79331bff4ef459bd7781e3a9	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	8.979.000	24-10-2023	09:38:33.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89ea06ebfe4ddb2271711687c5acdf9d	
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	9.000.000	24-10-2023	09:38:35.063	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e67b6c4c2fa6507654db47f25eef0495	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.040.000	24-10-2023	09:38:41.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a02625c573e4232f7d90765b5c812bb	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.050.000	24-10-2023	09:38:32.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3873ba400cac0ff8d21ad2904be9bbc2	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.079.000	24-10-2023	09:38:16.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31e754d76a02bc9ef6a289721e362be8	
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	9.100.000	24-10-2023	09:38:17.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edd945786bed99ff85acbd1843641d00	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.100.000	24-10-2023	09:38:20.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2879c76e86fa22d13a95ecb9609e9c8	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.179.000	24-10-2023	09:38:10.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6e56b73ccf2e0d90e5f01af68a87132	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.189.000	24-10-2023	09:38:04.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18ed8bd2591677ddf008d54b8de7ead1	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.200.000	24-10-2023	09:38:00.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af6d8d404f130be87ee0096bb9a3ef5f	
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	9.200.000	24-10-2023	09:38:05.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1b3b34bf910b4ab8b2410a041c1674c	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.289.000	24-10-2023	09:37:55.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1897783a2b357b2c146756819555744	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.300.000	24-10-2023	09:37:48.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69bc5d20d0772416d7e14b1b8ffe20ad	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.389.000	24-10-2023	09:37:49.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	896d3420ac476179649269495eda5c0b	
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	9.400.000	24-10-2023	09:37:30.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6e013673fb492e322481b5017ea9d08	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.400.000	24-10-2023	09:37:43.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9d3175187e8882dae971f44272ad01e	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.489.000	24-10-2023	09:37:43.640	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1d8efe970218b126e48650b2b0cb8d39
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.499.000	24-10-2023	09:37:36.775 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4118013ee1584d4a38e4cc36e1c908d2
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.500.000	24-10-2023	09:37:20.252 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3b918a33d991b8870d4feebf5dcdce
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.580.000	24-10-2023	09:37:24.847 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	219999a10dec7d7e3667b33a40a69eb0
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.590.000	24-10-2023	09:37:18.281 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d03da9c9aabfb2d8c0bb0c1541c89735
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.600.000	24-10-2023	09:37:07.278 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28e8a61c6a917baf4dc9a2a9bda5c88c
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	9.600.000	24-10-2023	09:37:21.730 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	122528f8ce58611b2f21c8299977db56
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.680.000	24-10-2023	09:37:07.143 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d65ca6329cf3f2375a901a6c0d1cc193
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.690.000	24-10-2023	09:36:58.483 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e52aaced6f42caa5d80de2f4360cf1c9
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.700.000	24-10-2023	09:36:47.572 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14176f9d22dbcb2434ce1ef2e853e6d
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	9.700.000	24-10-2023	09:36:50.417 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e66c70f0bbfd69e5939c87d97016e288
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.800.000	24-10-2023	09:36:39.122 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be2e616dfd8317113eb161160cdd926d
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.890.000	24-10-2023	09:36:35.207 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50929db286fed672baf912ece5831588
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	9.900.000	24-10-2023	09:36:13.333 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c652655ec9bd55d453c2575d57994958
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	9.950.000	24-10-2023	09:36:28.477 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4a9a08313d7d3a9c9bc0615e3a4c50a
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.980.000	24-10-2023	09:36:25.214 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	923efc4f8784f1c4946d2d7fb289d599
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	9.990.000	24-10-2023	09:36:14.635 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d2ec07756e57adcac36804295654006
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	10.000.000	24-10-2023	09:35:46.087 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b6045d58e73252cddf728c72a1defa7
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	10.090.000	24-10-2023	09:35:45.816 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e41298ed74dd2e56cea200cf894de3d
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	10.090.000	24-10-2023	09:35:56.125 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	166a786e663e74de67c3b70f3d6429c6
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	10.100.000	24-10-2023	09:35:26.388 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5be51c2c48f9c23cb146ac424f6d03dc
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	10.200.000	24-10-2023	09:35:28.765 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef116a6ed6fcd5526a8724132b3fb4e
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	10.280.000	24-10-2023	09:35:42.525 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11e3f779e1b9b69b5cd5a59bc029ae12
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	10.290.000	24-10-2023	09:35:21.614 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	508e591c2eb70c910b962be00295d242
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	10.300.000	24-10-2023	09:34:53.541 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9be2e1c3a3c6803bae04d986315ab44

Listado General de todas las Ofertas

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	10.390.000	24-10-2023	09:34:41.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9716ab609bbb759a8442360a5dd0f74	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	10.400.000	24-10-2023	09:34:29.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b028f863e715a1441649d8df04d36fd	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	10.490.000	24-10-2023	09:34:12.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8831e245aaf0ba058191efffa64e262	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	10.500.000	24-10-2023	09:34:02.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64317dc7714766ed64bbb89bc7414221	
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	10.531.500	24-10-2023	09:27:39.074	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ecb94f1c65083a91907109115e6309c4	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	10.596.402	24-10-2023	09:01:32.681	Propuesta
		Código Verificador:	59e16fbbdd70bb1183059c653aa964df	
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	11.031.500	24-10-2023	09:01:32.682	Propuesta
		Código Verificador:	6f008d8a97fb59ba64a4a3c7e08b0302	
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	12.600.000	24-10-2023	09:34:24.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d63bb3e8e0bd31cf0193bcef5e9e3758	
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	12.717.500	24-10-2023	09:01:32.681	Propuesta
		Código Verificador:	77e3df1b0b2a327b74ed5c53fe51ce39	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	12.739.218	24-10-2023	09:01:32.682	Propuesta
		Código Verificador:	e962177a1a9b85b8c1a6e12f63c7ac5b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional

Oferente	Mejor Precio
Nicolás Rodríguez Ferreira - 4294370-1	8.650.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	8.799.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	8.900.000
VÍCTOR MANUEL SALINAS FERNANDEZ - 487129-4	10.531.500

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 4294370-1 - Nicolás Rodríguez Ferreira

Item	Precio Ganador
1 - Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional	8.650.000

Listado de Mensajes

1 - Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2023	09:10:01.713
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-10-2023	09:10:14.412
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2023	09:27:05.040
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2023	09:27:11.626
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2023	09:33:39.822
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2023	09:39:27.828
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	24-10-2023	09:39:27.923

Listado de Mensajes

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	24-10-2023	09:39:27.923
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2023	09:39:45.896

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.