

Consultas Realizadas

Licitación 194184 - ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS

Consulta 1 - Licitación Pública Nacional N° /2010 Subasta

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-06-2010 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Asunción, 02 de junio de 2010.</p> <p>Señores: MINISTERIO DE HACIENDA Unidad Operativa de Contrataciones</p> <p>Ref: Licitación Pública Nacional N° /2010 Subasta ? ?Adquisición de Tinta, Tóner, Cartuchos y Fotoconductores para impresora? ? CONSULTAS.</p> <p>Por la presente me dirijo a ustedes con el objeto de hacer la siguiente consulta:</p> <p>1) Con respecto al plan de entregas estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, dónde queda previsto la entrega del 50% a los 10 días de la firma del contrato. Consultamos: ¿Posibilidad, entrega de las mercaderías en 30 días a partir de la firma del contrato? Nuestra consulta se debe a que las cantidades solicitadas son en grandes proporciones, y las mismas no se disponen en el mercado para la venta al público, únicamente se podrían obtener en importaciones directas para cumplir con la provisión en caso de adjudicación en licitaciones específicas. Y cómo saben, las importaciones tienen sus procesos, cómo ser la preparación del pedido en el país de origen, luego el protocolo para el transporte, el despacho aquí, su liberación de aduanas, la transportación hasta nuestros depósitos para tener a disposición para la venta o entrega de los mismos.</p> <p>2) Consultamos: Si podrán ser aceptadas ofertas de empresas con dos años de antigüedad y cumple con requisitos del pliego de bases y condiciones.</p> <p>3) Grupo 10: Lote 10 ? Kit de mantenimiento para impresoras HP: Ítem 1 al 7. Consultamos: Favor si podrían detallar los números de partes de los kit.</p> <p>4) Grupo 14: Lote 14 ? Tóner para impresoras Lexmark, ítem 1 al 13. Consultamos: Favor si podrían detallar los números de partes de origen de los tóner.</p> <p>5) Grupo 15: Lote 15 ? Kit y repuestos para impresoras Lexmark, ítem 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Consultamos: Favor si podrían detallar los números de partes de origen de los repuestos.</p> <p>6) Grupo 19: Lote 19 ? Tóner para impresora XEROX, ítem 2, 5, 12, 13 y 14. Consultamos: Favor si podrían detallar los números de partes de origen de los tóners.</p> <p>7) Grupo 20: Lote 20 ? Kit y Repuestos para impresoras XEROX, ítem 1, 2, 3 y 4. Consultamos: Favor aclarar los nombres de los repuestos solicitados, ya que según nuestro proveedor, estos modelos de impresoras, vienen con el tóner y el fotoconductor incluido, si podrían aclarar y detallar los números de partes de origen de los tóner.</p> <p>8) Grupo 20: Lote 20 ? Kit y Repuestos para impresoras XEROX, ítem 6, 9 y 17. Consultamos: Favor aclarar los números de partes de origen de los ítems solicitados.</p> <p>9) Grupo 20: Lote 20 ? Kit y Repuestos para impresoras XEROX, ítem 4 y 6. Fotoconductor Kit para impresora láser Xerox Phaser 6180 y Fusor para impresora Phaser 6180. Consultamos: Favor aclarar los números de partes de origen de los ítems solicitados.</p> | | |

10) Con respecto a los insumos y repuestos de la marca Lexmark. Consultamos: ¿Se podrán ofertar productos Lexmark-? Programa Return?. Los productos Lexmark ? ?Program Return? son los utilizados por el gobierno de los Estados Unidos y los comercializados en América latina?

11) Respecto a la aclaración N° 1 de fecha 26 de mayo de 2010. Consultamos: ¿Cuál es el ítem al que se refieren, dónde dice ítem 0 del Lote 20? Favor aclarar nuevamente el número de ítem.

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|---|--------------------|
| | 08-06-2010 |
| <p>Respuesta: se realiza la aclaración que son 10 días hábiles. Con respecto a la consulta, la Convocante escucha la propuesta. Pero se explica que el ministerio cuenta con plazos que cumplir como son la presentación del Ante Proyecto de Presupuesto General de la Nación. No obstante el plazo de entrega se modifica en la Adenda N° 1, en la que se establece un nuevo plazo de entrega.</p> <p>Respuesta: se mantiene lo establecido en el PBC y remitirse al Anexo III ? Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación. Punto 3 ? Criterios de Calificación, 3.1 Situación Financiera</p> <p>Respuesta: remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Respuesta: remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Respuesta: remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Respuesta: remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Respuesta: remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Respuesta: remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Respuesta: en principio el Sistema de Contrataciones había generado un ítem más de lo solicitados, que fue el ítem 0 del lote 20. Una vez identificado dicho problema, este ítem mencionado, desapareció. Por lo que, el ítem 0 del Lote 20 se elimino del sistema.</p> | |

Consulta 2 - Licitación Pública Nacional Nº 10/2010 Subasta

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-06-2010 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Asunción, 03 de junio de 2010. Señores: MINISTERIO DE HACIENDA Unidad Operativa de Contrataciones</p> <p>Ref: Licitación Pública Nacional Nº /2010 Subasta ? ?Adquisición de Tinta, Tóner, Cartuchos y Fotoconductores para impresora? ? CONSULTAS 2.</p> <p>Por la presente me dirijo a ustedes con el objeto de hacer la siguiente consulta:</p> <p>1) Grupo 20: Lote 20 ? Kit y Repuestos para impresoras XEROX, ítem 8: Kit de Mantenimiento para impresora láser Xerox Phaser 5550. Consultamos: Favor aclarar el código del ítem? Ya que en la planilla de especificaciones figura el código del tóner, y el tóner ya solicitan en el lote 19.</p> <p>2) Grupo 20: Lote 20 ? Kit y Repuestos para impresoras XEROX, ítem 11: Kit de Mantenimiento Xerox Phaser 3600. Consultamos: Favor aclarar el código del ítem? Ya que en la planilla de especificaciones figura el código 106R01370, y dicho código pertenece al tóner que ya solicitan en el lote 19.</p> <p>3) Grupo 20: Lote 20 ? Kit y Repuestos para impresoras XEROX, ítem 12: Kit de Mantenimiento para Xerox Phaser 5500. Consultamos: Favor aclarar el código del ítem? Ya que en la planilla de especificaciones figura el código 109R00731 de 220V, y dicho código pertenece a los kit de 110V, el código de 220V pertenece al 109R00732 del ítem 7.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Respuesta: es correcta la observación. Pero en este caso en el lote 19 se solicita el tóner para la impresora Xerox mientras que para el lote 20 se solicita los kit y repuestos para impresoras Xerox. Remitirse al PBC</p> <p>Respuesta: es correcta la observación. Pero en este caso en el lote 19 se solicita el tóner para la impresora Xerox mientras que para el lote 20 se solicita los kit y repuestos para impresoras Xerox. Remitirse al PBC</p> <p>Respuesta: la observación es la correcta. Por lo tanto se modifica el ítem 12, del lote 20, mediante la Adenda Nº 1</p> | | |

Consulta 3 - Consulta - Sharp, Xerox

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-06-2010 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Consultamos: Con respecto al Lote 18 y 19: En el pliego de bases y condiciones, figura Sharp como el Lote 18 y Xerox: Tóner como lote 19 y en los ítems de la subasta está Xerox: Tóner cómo lote 18 y Sharp como el Lote 19. Podrían aclarar este punto.</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
| <p>Respuesta: por error involuntario los nombres de los lotes 18 y 19 se cruzaron en el sistema. Dicho inconveniente ha sido modificado. Manteniéndose lo solicitado en el P.B.C.</p> | | |

Consulta 4 - Consutas Item 14, 15 y Plazo de Entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-06-2010 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Asunción, 03 de junio de 2010</p> <p>PARA: MINISTERIO DE HACIENDA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES</p> <p>REF: L.P.N. N° 10/2010 ?Adquisición de Tintas, Toner y Cartuchos ? SB)</p> <p>FORMULAR CONSULTAS</p> <p>1° Item 14: Consultamos si la multa podría aplicarse a razón de 1% por cada semana de atraso, como es usual en la mayoría de la Licitaciones Publicas. Debe considerarse que un mayor cargo por eventuales penalizaciones incide en el precio de venta ofertado.</p> <p>2° Item 15 Si las facturas podrán presentarse por el valor de las mercaderías entregadas, o si se exigirá que sea el monto total de la Orden de Compra.</p> <p>3° PLAZO DE ENTREGA Si el plazo de entrega se computará a partir de la firma del Contrato o a partir de la fecha de entrega de la Orden de Compra al Proveedor.</p> <p>4° PLAZO DE ENTREGA Si el plazo de entrega se puede extender hasta 30 días calendario para la primera entrega, considerando que los insumos solicitados correspondientes a los distintos Lotes, están todos sujetos a procesos de importación que demandan entre 25 y 30 días siempre que se utilice flete aéreo.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Respuesta: se realiza la aclaración que son 10 días hábiles. Con respecto a la consulta, la Convocante escucha la propuesta. Pero se explica que el ministerio cuenta con plazos que cumplir como son la presentación del Ante Proyecto de Presupuesto General de la Nación. No obstante el plazo de entrega se modifica en la Adenda N° 1, en la que se establece un nuevo plazo de entrega.</p> <p>Respuesta: remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Respuesta: remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Respuesta: remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 5 - Lotes Lexmark

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-06-2010 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Con relación a los Lotes 12, 13, 14 y 15, a fin de determinar la necesidad real de la entidad , y considerando que algunos de los números de parte descriptos en el PBC no corresponden a insumos para los modelos de impresoras mencionadas, consultamos si los mismos serían los siguientes:</p> <p>Lote 12:</p> <p>Ítem 1: 10N1117 ? Cartucho #17, Negro. Ítem 2: 10N1127 ? Cartucho #27, Color. Ítem 3: 18C0031 ? Cartucho Fotográfico #31. Ítem 4: 18C0035 ? Cartucho #35, Color de Alto rendimiento. Ítem 5: 15M2619 ? Cartucho #19, Color. Ítem 6: 15M2619 ? Cartucho #19, Color.</p> | | |

Ítem 7: 17G0648 ? Cartucho #48, Negro.
Ítem 8: 18C0033 ? Cartucho #33, Color.
Ítem 9: 18C0032 ? Cartucho #32, Negro.
Ítem 10: 18L0032 ? Cartucho #82, Negro.
Ítem 11: 18L0042 ? Cartucho #83, Color.
Ítem 12: 10N1127 ? Cartucho #27, Color.
Ítem 13: 10N1117 ? Cartucho #17, Negro.
Ítem 14: 15M2619 ? Cartucho #19, Color.
Ítem 15: 17G0648 ? Cartucho #48, Negro.
Ítem 16: 17G0648 ? Cartucho #48, Negro.
Ítem 17: 18C0032 ? Cartucho #32, Negro.

Lote 13:

Ítem 1: 11A3540 ? Cinta para 2400.
Ítem 2: 11A3540 ? Cinta para 2491.
Ítem 3: 11A3540 ? Cinta para 2400.
Ítem 4: 11A3540 ? Cinta para 2300/2400.

Lote 14:

Ítem 1: 24018SL ? Tóner de 2.500 páginas para E232, E342.
Ítem 2: 12A7465 ? Tóner de 32.000 páginas para T632 y T634.
Ítem 3: W84020H ? Tóner de 30.000 páginas para W840.
Ítem 4: X644X11L ? Tóner de 32.000 páginas para X646e.
Ítem 5: W84020H ? Tóner de 30.000 páginas para W840.
Ítem 6: 1380950 - Tóner de 12.800 para Lexmark 4039.
Ítem 7: C5220YS - Tóner de 3.000 Amarillo para C532n.
Ítem 8: C5220CS - Tóner de 3.000 Cian para C532n.
Ítem 9: C5220KS - Tóner de 4.000 Negro para C532n.
Ítem 10: C5220MS - Tóner de 3.000 Magenta para C532n.
Ítem 11: 34018HL ? Tóner de 6.000 páginas para E332.
Ítem 12: 34018HL ? Tóner de 6.000 páginas para E332.
Ítem 13: 24018SL ? Tóner de 2.500 páginas para E332.

Lote 15:

Ítem 1: 12A8302 ? Kit Fotoconductor para E332n.
Ítem 2: 12A8302 ? Kit Fotoconductor para E342n.
Ítem 3: 12A8302 ? Kit Fotoconductor para E342n.
Ítem 4: W84030H ? Kit Fotoconductor para W840n.
Ítem 5: 40X3570 ? Kit de Mantenimiento para C532n.
Ítem 6: 56P1412 ? Kit de Mantenimiento para T632.
Ítem 7: 40X3570 ? Kit de Mantenimiento para C532n.
Ítem 8: 40X0957 ? Kit de Mantenimiento para W840n.
Ítem 9: 12A8302 ? Kit Fotoconductor para E232 y E342.
Ítem 10: W84030H ? Kit Fotoconductor para W840.

Respuesta

Fecha de Respuesta

08-06-2010

respuesta: corresponden dichas consultas.

Consulta 6 - Plazo de Entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-06-2010 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

El plazo de entrega de los productos se podría extender a 30 días?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Respuesta: se realiza la aclaración que son 10 días hábiles. Con respecto a la consulta, la Convocante escucha la propuesta. Pero se explica que el ministerio cuenta con plazos que cumplir como son la presentación del Ante Proyecto de Presupuesto General de la Nación. No obstante el plazo de entrega se modifica en la Adenda N° 1, en la que se establece un nuevo plazo de entrega.

Consulta 7 - GRUPO 16 - LOTE 16 - TONER OKI

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-06-2010 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Analizando la lista de suministros requeridos, y como representantes de la Marca OKI en Paraguay, hago la siguiente aclaración y consulta:

1- GRUPO 16 - Lote 16 En los items 2,3,4 y 5 se solicita toner negro y color p/ equipo B3400, al parecer este modelo de equipo es incorrecto, debiendo ser el correcto equipo Marca OKI Modelo C3400, Favor confirmar.

2- GRUPO 16 - Lote 16 En los items 6,7,8 si la respuesta a la pregunta anterior resultare que el equipo es modelo C3400, los suministros requeridos en los items mencionados deberian ser uno c/ color y no con la descripción actual? favor confirmar.

3- Los suministros solicitados en el Grupo 17- lote 17, item 2,3,4 y 5 son los mismos que los requeridos en el grupo anterior pero con nombres distintos? en el grupo anterior se los llama Cartucho de modulo (items 9, 10, 11 y 12 del grupo 16) favor confirmar.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Respuesta: la observación es la correcta. Por lo que se modifica el pliego de bases y condiciones en la Adenda N° 1

Consulta 8 - GRUPO 20 - LOTE 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-06-2010 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Item 5, 8, 10, 11 los codigos requeridos corresponden a Toner, favor confirmar los codgos.
gracias

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Respuesta: el código para el tóner. Pero lo solicitado es el kit. Solo se coloco esa información para ampliar información de partes utilizadas por la impresora

Consulta 9 - GRUPO 20 - LOTE 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-06-2010 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Item 16 la descripción es incorrecta pero el código corresponde a tambor WC M15i

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Respuesta: la observación es la correcta. Por lo que se modifica el pliego de bases y condiciones en la Adenda N° 1

Consulta 10 - GRUPO 20 - LOTE 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-06-2010 |
|---|-------------------|------------|
| Item 12, el código requerido corresponde a cartuchos de instalación, a la convocante le conviene solicitar los cartuchos de alto rendimiento. Cod. 109R00732 favor confirmar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|---|--------------------|------------|
| Respuesta: la observación es la correcta. Por lo tanto se modifica el ítem 12, del lote 20, mediante la Adenda N° 1 | | |

Consulta 11 - GRUPO 20 - LOTE 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-06-2010 |
|---|-------------------|------------|
| Item 14, el suministro con el código requerido no figura en el catálogo del fabricante como tambor, favor confirmar el requerimiento. gracias | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|---|--------------------|------------|
| Respuesta: la observación es la correcta. Por lo que se modifica el pliego de bases y condiciones en la Adenda N° 1 | | |

Consulta 12 - GRUPO 20 - LOTE 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-06-2010 |
|---|-------------------|------------|
| Item 18, el código requerido corresponde a cartucho de toner y no a tambor, este equipo utiliza solo toner y tambor, no así Kit de mantenimiento. favor confirmar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|---|--------------------|------------|
| Respuesta: la observación es la correcta. Por lo que se modifica el pliego de bases y condiciones en la Adenda N° 1, así como también en el sistema | | |

Consulta 13 - GRUPO 20 - LOTE 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-06-2010 |
|--|-------------------|------------|
| Item 17. EL suministro requerido sería el cilindro COD 113R00670, favor confirmar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-06-2010 |
|---|--------------------|------------|
| Respuesta: la observación es la correcta. | | |