

Consultas Realizadas

Licitación 354485 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL DEL AIG

Consulta 1 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-11-2018 |
|---|--------------------|------------|
| <p>En las especificaciones tecnicas seccion III Item 02: Carpeta de regularizacion : habla de las fajas segun plano , pero en el item 4 de la seccion III dice "Planos : no aplica".</p> <p>Item 05: podrian dar mas informacion acerca del PVC , como por ejemplo: espesor, color, ancho de los rollos , metodo de union entre rollos, resistencia a los rayos UV en caso de que quede expuesto. Ademas la utilizacion de adhesivo de contacto, que contiene solvente, puede afectar la impermeabilizacion acrilica que no contiene solventes.</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-12-2018 |
| REMITIRSE A LA ADENDA 1 | | |