

Consultas Realizadas

Licitación 385665 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE INTERNACION Y REPARACION DE TECHO DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL DE ITAKYRY-PLURIANUAL

Consulta 1 - Formularios Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
Existe una incongruencia en el punto 7 Capacidad Financiera del PBC; Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 0.85, (igual o mayor a cero coma ochenta y cinco) y en el Formulario N° 5 Situación Financiera dice..., Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 0.35, (cero con treinta y cinco) y en letras... (igual o mayor a uno con cero cero), favor aclarar que coeficiente tendremos que tomar		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
Muy buenas tardes! Favor verificar lo estipulado en la sección Capacidad Financiera del PBC del la Licitación de Referencia. Su consulta no se ajusta a lo estipulado en el pbc ni en el Formulario N° 5. Gracias.		