

Consultas Realizadas

Licitación 420750 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV DEL INAC.

Consulta 1 - Ítem 3 - Disco Duro; Interface, Disk Speed

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2022
En el pliego de bases y condiciones, Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas; 5. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 - Disco Duro; Interface, Disk Speed (RPM) 7200rpm. Solicitamos encarecidamente a la convocante modificar la velocidad del disco duro a 5400rpm. Debido a que ninguno de los Discos de la línea WD Purple Pro Surveillance cuentan con la velocidad exigida (7200rpm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas; 5.

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2022
En el pliego de bases y condiciones, Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas; 5. Especificaciones Técnicas, se observa que se repiten los ítems 25 y 26. Solicitamos encarecidamente a la convocante aclaración sobre los ítems solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2022
Referente a los ítems 25 y 26 del Pliego de Bases y Condiciones, no se repiten, el ítem 25 corresponde a Revisión de Centralita tipo II, por otra parte el ítem 26 corresponde a Revisión de Teléfono IP.		

Consulta 3 - Ítem 3 - Disco Duro; Cantidad 48

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2022
En el pliego de bases y condiciones, Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas; 5. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 - Disco Duro; Cantidad 48 (Cuarenta y Ocho); Se solicita encarecidamente a la convocante confirmar la cantidad exacta que se necesita, debido a que la cantidad solicitada no concuerda con la cantidad de DVRs existentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 4 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2022
<p>Plazo de reposición de bienes En donde dice 2 dos días hábiles. Se solicita encarecidamente a la convocante extender este plazo a por lo menos 5 días hábiles, de tal manera a que se cuente con un tiempo prudencial para el diagnóstico y reposición de la pieza, ya que en comparación con el plazo de entrega el mismo queda muy corto para el caso en que se deba importar el bien.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2022
<p>Favor remitirse a la Adenda N° 1.</p>		