

Gerencia Técnica

DICTAMEN TÉCNICO

Visto la complejidad, especialidad, particularidad del servicio requerido, atendiendo particularmente trabajos muy específicos para la ANNP.-----

Que, el Jefe del Departamento de Electrotecnia menciona la necesidad de suma urgencia del mantenimiento debido a que se encuentra averiado y que si surgiere cortes de alimentación eléctrica proveído por la ANDE, nuestras instalaciones y los equipos que la componen quedarían sin abastecimiento.-----

Que, obedece a la necesidad de contar con este bien en perfecto estado de funcionamiento para el momento de la transferencia ante la alimentación del Generador Auxiliar provea de energía al Edificio de GOP y otras dependencias de la Institución en la Terminal Portuaria de Asunción.-----

Que, las especificaciones técnicas fueron elaboradas de acuerdo a la necesidades específicas que se requieren para su perfecto estado de funcionamiento.-----


 Lic. Marcos Martínez L.
Gerente
ANNP | Gerencia Técnica