

**Misión:** Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

## REPORTE PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Asunción, 04 de junio de 2024

**Ref: LLAMADO ANTSV N° 05 2024 MCN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CON ID N° 443872**

### **CONSIDERANDO:**

Lo dispuesto la Resolución DNCP N° 4401/2023, en el artículo 40, Documentaciones inciso i) "EN LOS CASOS EN QUE SE DISPONGA LA UTILIZACIÓN DEL CONTRATO ABIERTO Y, CUANDO LAS CONVOCANTES ESTABLEZCAN EE.TT. IGUALES O SIMILARES A SUS CONTRATOS ANTERIORES, DEBERÁN ADJUNTAR UN REPORTE INDICANDO EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA O LA CANTIDAD UTILIZADA DE CADA ÍTEM O SUB-ÍTEMS DE CONTRATOS EJECUTADOS".

### **METODOLOGÍA:**

Que, para El presente proceso de contratación denominado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CON ID N° 443872, el cual la Dirección de Administrativa, identificado en adelante como el área requirente de la convocatoria y especialistas en la determinación de las necesidades a cubrir, para los funcionarios, en consideración a la naturaleza del mismo.

La metodología utilizada para recopilar los datos necesarios mencionamos que fueron realizados tras el análisis de la ejecución del contrato anterior, se recopilaron datos de utilización a través del sistema de seguimiento de contrato.



**Visión:** Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.



**Misión:** Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas

| N° DE ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                                                     | % DE INCIDENCIA |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>   | <b>Servicio de Demolición</b>                                                                                                                                | <b>0%</b>       |
| 1.1        | De pared (incluye remoción y traslado de escombros)                                                                                                          | 0%              |
| 1.2        | De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)                                                                                                      | 0%              |
| 1.3        | De abertura (incluye remoción y traslado de escombros)                                                                                                       | 0%              |
| 1.4        | De artefacto sanitario (incluye remoción y traslado de escombros)                                                                                            | 0%              |
| 1.5        | Mano de obra                                                                                                                                                 | 0%              |
| <b>2</b>   | <b>Mampostería</b>                                                                                                                                           | <b>0%</b>       |
| 2.1        | De 0,15                                                                                                                                                      | 0%              |
| 2.2        | De 0,30                                                                                                                                                      | 0%              |
| 2.3        | Mesada de cocina                                                                                                                                             | 0%              |
| 2.4        | Reparación de mampostería con envarillado                                                                                                                    | 0%              |
| 2.5        | Mano de obra                                                                                                                                                 | 0%              |
| <b>3</b>   | <b>Colocación de hormigón armado</b>                                                                                                                         | <b>0%</b>       |
| 3.1        | Reparación de piso de H° A°                                                                                                                                  | 0%              |
| 3.2        | Mano de obra                                                                                                                                                 | 0%              |
| <b>4</b>   | <b>Instalaciones Sanitarias</b>                                                                                                                              | <b>15%</b>      |
| 4.1        | Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General.                                                                                              | 0%              |
| 4.2        | Destranque de cañerías de inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.                                                                                    | 1%              |
| 4.3        | Mantenimiento de Registros fluviales (incluye revisión y destranque de ser necesario).                                                                       | 0%              |
| 4.4        | Reparación de registros fluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario). | 0%              |
| 4.5        | Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.                                                                                                  | 0%              |
| 4.6        | Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.                                                                                                  | 0%              |
| 4.7        | Provisión y colocación de codos para desagües pluviales.                                                                                                     | 0%              |
| 4.8        | Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.                                                                                                     | 0%              |
| 4.9        | Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.                                         | 0%              |
| 4.10       | Provisión y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).                                                                                    | 2%              |
| 4.11       | Provisión y cambio de canilla sencillas de sanitarios y kitchenettes (según las existentes).                                                                 | 3%              |
| 4.12       | Mantenimiento y reparación de duchas eléctricas                                                                                                              | 0%              |
| 4.13       | Cambio y colocación de espejo del baño                                                                                                                       | 0%              |



**Visión:** Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.



**Misión:** Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

|          |                                                                                                                                                                                                   |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.14     | Cambio de botón de descarga automática en mingitorios                                                                                                                                             | 0%         |
| 4.15     | Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.                                                                                                                                | 0%         |
| 4.16     | Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.                                                                                                                                            | 0%         |
| 4.17     | Provisión, cambio y colocación de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.                                                                                              | 0%         |
| 4.18     | Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.                                                                                                                                          | 0%         |
| 4.19     | Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro.                                                                                                                                          | 0%         |
| 4.20     | Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído                                                                                                                                                   | 0%         |
| 4.21     | Provisión y cambio de TAPA PARA INODORO de acuerdo al existente.                                                                                                                                  | 2%         |
| 4.22     | Provisión y cambio de MINGITORIOS de acuerdo a los existentes.                                                                                                                                    | 0%         |
| 4.23     | Provisión y cambio de caño corrugado para mingitorio.                                                                                                                                             | 0%         |
| 4.24     | Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMERO para las reparaciones correctivas de urgencia (pérdidas de agua en sanitarios, techos, pisos, paredes embutidas etc). | 1%         |
| 4.25     | Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído                                                                                                                                                 | 0%         |
| 4.26     | Reacondicionamiento de Baños sexados                                                                                                                                                              | 0%         |
| 4.27     | Provisión y cambio de goma de canillas                                                                                                                                                            | 0%         |
| 4.28     | Mano de obra                                                                                                                                                                                      | 5%         |
| <b>5</b> | <b>Construcción e instalaciones eléctricas</b>                                                                                                                                                    | <b>26%</b> |
| 5.1      | Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.                                                                                                                                     | 0%         |
| 5.2      | Provisión y colocación de equipos fluorescentes led de 1 x 40 watts.                                                                                                                              | 3%         |
| 5.3      | Provisión y colocación de equipos fluorescentes led de 2 x 40 watts.                                                                                                                              | 0%         |
| 5.4      | Provisión y colocación de equipos fluorescentes led de 2 x 40 watts con rejilla difusora.                                                                                                         | 0%         |
| 5.5      | Provisión y cambio de lámparas led equivalente a 60 watts.                                                                                                                                        | 0%         |
| 5.6      | Provisión y cambio de lámparas led con porta lámpara.                                                                                                                                             | 10%        |
| 5.7      | Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento                                                                                                                                  | 0%         |
| 5.8      | Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo                                                                                                                              | 10%        |
| 5.9      | Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)                                                                                                                 | 0%         |
| 5.10     | Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)                                                                                                                 | 0%         |
| 5.11     | Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots.                                                                                                                                      | 0%         |
| 5.12     | Cambio y colocación de luces de emergencias                                                                                                                                                       | 0%         |
| 5.13     | Cambio de tomacorrientes                                                                                                                                                                          | 1%         |
| 5.14     | Cambio de llave de un punto y tomacorriente.                                                                                                                                                      | 0%         |
| 5.15     | Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente.                                                                                                                                                    | 0%         |
| 5.16     | Cambio de llave de tres puntos y tomacorriente.                                                                                                                                                   | 0%         |
| 5.17     | Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.                                                                                                                                | 0%         |
| 5.18     | Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.                                                                                                                                             | 0%         |
| 5.19     | Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves.                                                                                                                                  | 0%         |
| 5.20     | Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud.                                                                                               | 0%         |
| 5.21     | Cambio y colocación de independiente trifásico hasta 10 (diez) m de longitud.                                                                                                                     | 0%         |
| 5.22     | Reparación con provisión y colocación de CANALETAS de plástico.                                                                                                                                   | 0%         |
| 5.23     | Provisión y colocación de extractores en baños (incluye instalación de ductos e instalación eléctrica)                                                                                            | 0%         |

**Visión:** Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas y acciones de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.



**Misión:** Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

|          |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.24     | Mano de obra                                                                                                                                                                                                            | 2%        |
| <b>6</b> | <b>Servicio de mantenimiento de edificios</b>                                                                                                                                                                           | <b>4%</b> |
| 6.1      | Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye detección, reparación, revoque hidrófugo, enduido y pintura).                                                                                | 0%        |
| 6.2      | Provisión y cambio de cielorraso tipo durlock, con estructura metálica de aluminio y soporte correspondiente.                                                                                                           | 0%        |
| 6.3      | Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de membrana asfáltica con aluminio.                                                                                                                                 | 0%        |
| 6.4      | Reparación y cambio de aislaciones de pinturas tipo impacril con tela Bidim                                                                                                                                             | 0%        |
| 6.5      | Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior.                                                                                                                                                        | 0%        |
| 6.6      | Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.                                                                                                                                         | 0%        |
| 6.7      | Cambio de chapas de techo, con colocación y provisión                                                                                                                                                                   | 0%        |
| 6.8      | Reparación de junta entre techo de chapa y mampostería.                                                                                                                                                                 | 0%        |
| 6.9      | Provisión y cambio de canaletas del edificio, con colocación y pintura.                                                                                                                                                 | 0%        |
| 6.10     | Cambio, provisión y colocación de piso cerámico tipo PI 4.                                                                                                                                                              | 1%        |
| 6.11     | Cambio y colocación de piso tipo granito idéntico al existente                                                                                                                                                          | 0%        |
| 6.12     | Cambio y colocación de azulejos de baños.                                                                                                                                                                               | 0%        |
| 6.13     | Provisión y colocación de mesadas para baño de mármol.                                                                                                                                                                  | 0%        |
| 6.14     | Provisión y colocación de zócalo de mesadas para baño de mármol.                                                                                                                                                        | 0%        |
| 6.15     | Provisión y cambio de lavatorio de acero inoxidable de kitchenette idéntico al existente                                                                                                                                | 0%        |
| 6.16     | Provisión y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la existente.                                                                                                                                                | 0%        |
| 6.17     | Cambio y colocación de zócalo de piso PD4.                                                                                                                                                                              | 0%        |
| 6.18     | Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.                                                                                                                                               | 0%        |
| 6.19     | Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.                                                                                                                                                         | 0%        |
| 6.20     | Provisión, colocación y cambio de mamparas de vidrio templado (tipo blindex) (incluye ploteado según especificaciones y reparaciones).                                                                                  | 0%        |
| 6.21     | Provisión, colocación y cambio de mamparas de eucatex o similar (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).                                                                                | 0%        |
| 6.22     | Provisión, colocación y cambio de mamparas de yeso (incluye enduido y pintura según la existente).                                                                                                                      | 0%        |
| 6.23     | Reparación de mamparas de yeso (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente).                                                                                                        | 0%        |
| 6.24     | Reparación de piso de hormigón - INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS.                                                                                                                                              | 1%        |
| 6.25     | Reparación y provisión de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.                                                                                                                                          | 1%        |
| 6.26     | Provisión y colocación de piso Vinílico según especificaciones                                                                                                                                                          | 0%        |
| 6.27     | Reparación de aberturas de ventanas con colocación de líndeles y mocheta terminada (DEMOLICIÓN DE PARED CON MOCHETAS PARA COLOCACIÓN DE VENTANA, PREVIO ADINTELADO. PREVER TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO O DIAS FERIADO). | 0%        |
| 6.28     | Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).                                                                                                                                                                | 0%        |
| 6.29     | Mantenimiento de canaletas embutida.                                                                                                                                                                                    | 0%        |
| 6.30     | Mantenimiento de canaletas de alero.                                                                                                                                                                                    | 0%        |
| 6.31     | Mantenimiento de Techo de Chapa de hierro galvanizado.                                                                                                                                                                  | 0%        |

C.P. Diego Velázquez  
Director  
Dirección Administrativa  
A.N.T.S.V.

**Visión:** Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.



**Misión:** Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

|          |                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.32     | Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.                                                                                                                                                                                    | 0%        |
| 6.33     | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.                                                                                                                                                                                           | 0%        |
| 6.34     | Provisión y colocación de canaletas chapa metálica                                                                                                                                                                                         | 0%        |
| 6.35     | Alisado de cemento                                                                                                                                                                                                                         | 0%        |
| 6.36     | Cambio y colocación de piso cerámico PEI5                                                                                                                                                                                                  | 0%        |
| 6.37     | Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.                                                                                                                                                                                                | 0%        |
| 6.38     | Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.                                                                                                                                                                                                | 0%        |
| 6.39     | Cambio y colocación de piso calcáreo.                                                                                                                                                                                                      | 0%        |
| 6.40     | Cambio y colocación de zócalo cerámico.                                                                                                                                                                                                    | 0%        |
| 6.41     | Cambio y colocación de zócalo de calcáreo.                                                                                                                                                                                                 | 0%        |
| 6.42     | Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.                                                                                                                                                | 0%        |
| 6.43     | Mano de obra                                                                                                                                                                                                                               | 1%        |
| <b>7</b> | <b>Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7%</b> |
| 7.1      | Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.                                                                                                                                                             | 3%        |
| 7.2      | Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.                                                                                                                                                                                      | 0%        |
| 7.3      | Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.                                                                                                                                                                                    | 1%        |
| 7.4      | Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas (incluye herrajes y cerradura)                                                                                                                                                 | 0%        |
| 7.5      | Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.                                                                                                                                                                              | 0%        |
| 7.6      | Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado.                                                                                                                                                      | 0%        |
| 7.7      | Mantenimiento de puerta de vidrio templado (tipo blindex) (ajustes y otros).                                                                                                                                                               | 0%        |
| 7.8      | Mantenimiento de puerta de vidrio templado (tipo blindex) y cambio de frenos.                                                                                                                                                              | 0%        |
| 7.9      | Mantenimiento de puerta de vidrio templado (tipo blindex) y cambio de topes.                                                                                                                                                               | 0%        |
| 7.10     | Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de vidrio templado (tipo blindex) (revisión por especialistas de presillas de seguridad. Provisión y Cambio de las mismas con siliconado externo de protección)                              | 0%        |
| 7.11     | Provisión, Cambio y colocación de vidrio templado (tipo blindex) de fachada similar al existente de 10mm.                                                                                                                                  | 0%        |
| 7.12     | Provisión, Cambio y colocación de puertas de vidrio templado (tipo blindex).                                                                                                                                                               | 0%        |
| 7.13     | Provisión, Cambio y colocación de ventanas vidrio templado (tipo blindex)                                                                                                                                                                  | 0%        |
| 7.14     | Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común).                                                                                                                                                                                 | 0%        |
| 7.15     | Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.                                                                                                                                                                    | 0%        |
| 7.16     | Reparación con provisión de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.                                                                                                                                                              | 0%        |
| 7.17     | Reparación y mantención de abertura de vidrio templado (tipo blindex) existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural. Abertura Corrediza      | 0%        |
| 7.18     | Reparación y mantención de abertura de vidrio templado (tipo blindex) existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática. Abertura Fija | 0%        |
| 7.19     | Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.                                                                                                                                                       | 0%        |
| 7.20     | Provisión, colocación y pintura de Contramarco en baños                                                                                                                                                                                    | 0%        |
| 7.21     | Reparación y mantenimiento de uniones de ventanas de vidrio templado (sello con silicona)                                                                                                                                                  | 0%        |

**Visión:** Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.



**Misión:** Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

|           |                                                                                                                 |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.22      | Mano de obra                                                                                                    | 3%         |
| <b>8</b>  | <b>Servicio de pintura de exteriores (mano de obra y materiales)</b>                                            | <b>0 %</b> |
| 8.1       | Pintura Látex para exterior (con retoques de texturado similar al existente)                                    | 0%         |
| 8.2       | Mano de obra                                                                                                    | 0%         |
| <b>9</b>  | <b>Servicio de pintura de interiores(mano de obra y materiales)</b>                                             | <b>41%</b> |
| 9.1       | Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido)                               | 0%         |
| 9.2       | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)                                                           | 37%        |
| 9.3       | Pintura Látex para interior de techo.                                                                           | 0%         |
| 9.4       | Pintura de carpintería metálica al sintético.                                                                   | 0%         |
| 9.5       | Pintura de aberturas al barniz                                                                                  | 0%         |
| 9.6       | Pintura de aberturas al látex.                                                                                  | 0%         |
| 9.7       | Pintura de aberturas al sintético.                                                                              | 0%         |
| 9.8       | Pintura de barandas de escalera.                                                                                | 0%         |
| 9.9       | Mano de obra                                                                                                    | 4%         |
| <b>10</b> | <b>Servicio de mantenimiento de edificios VARIOS</b>                                                            | <b>7%</b>  |
| 10.1      | Provisión, cambio y colocación de mamparas de maderas.                                                          | 0%         |
| 10.2      | Provisión, cambio y colocación de mamparas con revestimiento plástico.                                          | 0%         |
| 10.3      | Provisión, cambio y colocación de mamparas de yeso.                                                             | 0%         |
| 10.4      | Mantenimiento y reparación de campanas de cocina.                                                               | 0%         |
| 10.5      | Mantenimiento y reparación de muebles de cocina.                                                                | 0%         |
| 10.6      | Mantenimiento y reparación de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de bandas, lavado en seco). | 0%         |
| 10.7      | Reparación con provisión y colocación de cortinas verticales en tela poliéster del mismo tipo a las existentes  | 0%         |
| 10.8      | Trabajos de carpintería en Gal.                                                                                 | 0%         |
| 10.9      | Trabajos de carpintería en Gal.                                                                                 | 0%         |
| 10.10     | Trabajos de herrería en Gal.                                                                                    | 0%         |
| 10.11     | Trabajos de herrería en Gal.                                                                                    | 0%         |
| 10.12     | Provisión y colocación de tela tipo media sombra.                                                               | 0%         |
| 10.13     | Provisión y Cambio de Alfombrado.                                                                               | 0%         |
| 10.14     | Mantenimiento, provisión y Reparación de cielorraso                                                             | 0%         |
| 10.15     | Reparación de techo metálico (incluye detección de goteras y cambio de juntas con pared)                        | 0%         |
| 10.16     | Provisión y colocación de cartelería (incluye estructura metálica, ploteado según diseño e iluminación)         | 6%         |
| 10.17     | Provisión y colocación de polarizado y ploteado sobre aberturas de vidrio.                                      | 0%         |
| 10.18     | Provisión, colocación y estructura metálica para cobertura de estacionamiento.                                  | 0%         |
| 10.19     | Provisión, colocación de alero con cobertura de chapa translúcida de policarbonato.                             | 0%         |
| 10.20     | Provisión y colocación de cortinado antisolar.                                                                  | 0%         |
| 10.21     | Mano de obra                                                                                                    | 1%         |

  
C.P. Diego Velázquez  
Director  
Dirección Administrativa

**Visión:** Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.



**Misión:** Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

|                        |                                                                     |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>11</b>              | <b>Instalación de sistema contra incendios</b>                      | <b>0 %</b>  |
| 11.1                   | Provisión, colocación de dispositivos de seguridad contra incendio. | 0%          |
| 11.2                   | Provisión, colocación de detectores de humo/calor.                  | 0%          |
| 11.3                   | Provisión, colocación de luces de emergencia                        | 0%          |
| 11.4                   | Mano de obra                                                        | 0%          |
| <b>12</b>              | <b>Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios</b>      | <b>0%</b>   |
| 12.1                   | Mantenimiento de dispositivos de seguridad contra incendio.         | 0%          |
| 12.2                   | Mantenimiento de detectores de humo/calor.                          | 0%          |
| 12.3                   | Mantenimiento de luces de emergencia                                | 0%          |
| 12.4                   | Mano de obra                                                        | 0%          |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b> |                                                                     | <b>100%</b> |

### CONCLUSIÓN:

Por todo lo expuesto anteriormente, la conclusión basada en los resultados obtenidos, considerando haber cumplido con las disposiciones de la Resolución DNCP N° 4401/2024 en su artículo 40, Documentaciones inciso i), considero suficiente el presente reporte de incidencia en atención a la naturaleza del presente proceso.

  
\_\_\_\_\_  
**CP. Diego Velázquez**, Director  
Dirección Administrativa  
Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial