



OBSERVACIÓN:

- La distribución interna de las oficinas dentro del edificio (oficinas divididas por mamparas), no es definitiva y están sujetas a modificaciones que puedan surgir durante la ejecución de la obra.
- Todo lo referente a estructuras y mamposterías se mantendrá según planos presentados, sujetos al recalcado de la estructura.

EDIFICIO
Planta de Encofrado
Nivel + 3.50
Esc.:..... 1:100

GERENCIA
TÉCNICA

G.T./O.C.I.

DPTO. DE OBRAS CIVILES
DE TRANSMICION
E INFRAESTRUCTURARelev.: Tco. Pedro Martínez
Proy.: Arq. Laura Arar
Dígit.: Arq. Laura Arar
Tco. Pedro MartínezAprob.: Ing. Gaspar Maidana
Fecha: 2024Lám.
Nº7