

**REPORTE CONSOLIDADO DE CANTIDADES EJECUTADAS POR ITEMS DE CONTRATO  
 ANTERIORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LA UNVES  
 (RESOLUCION DNCP 44401 – ART. 40 INCISO I)**

Suma de Cant dad	Etiquetas de columna		Total general
	401875	425151	
Etiquetas de f la			
Cambio de Puertas de piso 800x2000 INOX	1		1
Puertas de piso 800x2000 INOX	1		1
Servicio de mantenimiento correctivo (reparación) - Cambio de conjunto de operador de puerta c/ paneles inox.		1	1
Servicio de mantenimiento correctivo (reparación) - Cambio de puerta de piso 800x200 Inox		1	1
Servicio de mantenimiento correctivo (reparación) - Puerta de piso 800x200 Inox		1	1
Servicio de mantenimiento correctivo (reparación) - Conjunto de operador de puerta c/ paneles inox.		1	1
Servicio de mantenimiento correctivo(reparación)-15Way D-Type MCTC-PG-D		1	1
Servicio de mantenimiento correctivo(reparación)-Cambio de 15Way D-Type MCTC-PG-D		1	1
Servicio de mantenimiento preventivo, según detalle de trabajos indicados	21	12	33
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>41</b>



*Econ. Nancy Diana Benítez*

**Econ. Nancy Diana Benítez**  
 Jefe de Ejecución de Contratos  
 UNVES