



DICTAMEN U.O.C. N°89/24.

Para : Abg. Jaime Caballero, Gerente.
Gerencia de Abastecimiento y Logística

De : Lic. Marcelo Bordón, Director.
Dirección Operativa de Contrataciones.

Referencia : INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES – LMCN N° 06/24 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS CARDIODESFIBRILADORES DE LA MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS”

Lugar y fecha : Asunción, 02 de Julio de 2024.

Quien suscribe, se dirige a Ud., en carácter de titular de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución a su cargo, con el objeto de remitir el presente dictamen por el cual se establece la metodología utilizada para la elaboración de los precios de referencia.

MARCO LEGAL:

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N°454/2024 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/23.

Conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Guía para la elaboración de precios de referencia para los Organismos, Entidades y Municipalidades, en las Contrataciones reguladas por la Ley N° 7021/23; las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general, para el bien, obra o servicio requerido por la convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet o a través de publicaciones periodísticas, etc.
 2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, Organismos del sector Público o Privado, Nacional o Internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.
 3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
 4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.
- Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, no resulte posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la Convocante en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el dictamen firmado por el encargado de la UOC.

CONSIDERANDO:

Que, por Memorando DOP/DL12/N°0099/2024, de fecha 27 de junio de 2024, el Departamento de Licitaciones, remitió la solicitud para la verificación de los precios del llamado a LMCN N° 06/24 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS CARDIODESFIBRILADORES DE LA MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS”, solicitado por la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud a través del Memorandum identificado como MEM-0262-2023-000035.

CONCLUSIÓN

A fin de dar transparencia al proceso de comparación de los precios referenciales y dando así fiel cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP 454/2024 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/23, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad la verificación de precios referenciales, realizada en atención a los principios de economía, eficiencia y al criterio de razonabilidad.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Dirección Operativa de Contrataciones



En relación a la fuente obtenida, se aclara que la Unidad solicitante remitió el presupuesto de la firma **LA CASA DEL MEDICO S.A.**, la cual cuenta con carta de autorización del fabricante, para realizar los servicios necesarios de asistencia técnica y mantenimiento de la marca **NIHON KOHDEN**.

Cabe mencionar que via correo electrónico de fecha 27 de junio de 2024, se consultó a la Unidad solicitante lo siguiente:

PUNTO 1 "...Con respecto al llamado de referencia, se solicita aclarar si se tuvo en cuenta adjudicaciones similares del portal de la DNCP en el caso que no, favor informar y fundamentar el motivo..." (Sic). Atendiendo a que la normativa vigente Resolución N° 454/2024, establece la utilización y combinación de 3 fuentes para la obtención de los precios referenciales.

PUNTO 5 "...En caso de existir un solo presupuesto, fundamentar el motivo ya sea por, (representación de marca, favor anexar el documento certificado de marca) (Sic).

Cuya respuesta fue la siguiente;

"En atención al tipo de llamado, no se tuvo en cuenta adjudicaciones similares del portal de la DNCP, ya que el mismo cuenta por parte del proveedor, carta de representación." (Sic).

Es por ello que la Resolución DNCP N°454/2024, contempla para estos casos las excepciones, citando que: **"Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, no resulte posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la Convocante en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el dictamen firmado por el encargado de la UOC"**, aplicando tal excepción establecida en la norma para el llamado en cuestión.

En lo que refiere a la metodología para la elaboración de los precios referenciales, se aclara que se tomó el precio de la única fuente remitida, mencionada anteriormente.

Por tanto, considerando lo expuesto anteriormente, el monto máximo sugerido para la LMCN N° 06/24 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS CARDIODESFIBRILADORES DE LA MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS"**, asciende a Gs 397.432.000 (Guaraníes trescientos noventa y siete millones cuatrocientos treinta y dos mil), detallados de la siguiente manera:

MONTO MAXIMO	397.432.000
MONTO MINIMO	198.716.000

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral						
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Cardiosfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 0 a 50km	UNIDAD	EVENTO	1	1 270 000
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Cardiosfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 51 Km a 200 km.	UNIDAD	EVENTO	1	2 535 000
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Cardiosfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 201 Km a 450km	UNIDAD	EVENTO	1	3 800 000
Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos						
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Cardiosfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 0 a 50 Km. (Lunes a Viernes)	UNIDAD	EVENTO	1	915 000
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Cardiosfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 51 a 200 Km. (Lunes a Viernes)	UNIDAD	EVENTO	1	1 485 000
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Cardiosfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 201 a 450 km. (Lunes a Viernes)	UNIDAD	EVENTO	1	2 035 000
Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos de 0 a 50 Km						
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrane (six keys) ME-1295S1F4	UNIDAD	EVENTO	1	2 821 500
8	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Membrane (six keys) ME-1295S1F4	UNIDAD	EVENTO	1	148 500
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)	UNIDAD	EVENTO	1	576 000
10	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)	UNIDAD	EVENTO	1	16 350
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT BEZEL ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	136 800
12	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de FRONT BEZEL ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	7 200
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT CASE 5621	UNIDAD	EVENTO	1	959 500
14	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de FRONT CASE 5621	UNIDAD	EVENTO	1	50 500
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Paletas Externas	UNIDAD	EVENTO	1	18 189 650
16	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Juego de Paletas Externas	UNIDAD	EVENTO	1	957 350
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable interface para ECG	UNIDAD	EVENTO	1	1 304 350
18	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Cable interface para ECG	UNIDAD	EVENTO	1	68 650
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cable ac	UNIDAD	EVENTO	1	174 800
20	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de cable ac	UNIDAD	EVENTO	1	9 200
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de ECG de 3 vias	UNIDAD	EVENTO	1	1 007 000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones



ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
22	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Cable de ECG de 3 vias	UNIDAD	EVENTO	1	53.000
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Batería	UNIDAD	EVENTO	1	3.084.300
24	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Batería	UNIDAD	EVENTO	1	209.300
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Interface para SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	4.565.700
26	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Interface para SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	240.300
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de SPO2 Adapter Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.334.750
28	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de SPO2 Adapter Cable	UNIDAD	EVENTO	1	70.250
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	2.062.450
30	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Sensor de SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	108.550
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Front Panel Assy	UNIDAD	EVENTO	1	1.045.000
32	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Front Panel Assy	UNIDAD	EVENTO	1	55.000
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de LCD Filter	UNIDAD	EVENTO	1	1.177.500
34	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de LCD Filter	UNIDAD	EVENTO	1	72.500
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Battery Panel	UNIDAD	EVENTO	1	256.500
36	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Battery Panel	UNIDAD	EVENTO	1	13.500
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de BATTERY COVER	UNIDAD	EVENTO	1	109.500
38	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de BATTERY COVER	UNIDAD	EVENTO	1	10.500
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pacer key	UNIDAD	EVENTO	1	2.804.400
40	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Pacer key	UNIDAD	EVENTO	1	147.600
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de ALARM IND	UNIDAD	EVENTO	1	1.248.000
42	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de ALARM IND	UNIDAD	EVENTO	1	173.100
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de ALARM INDICATOR CHASSIS	UNIDAD	EVENTO	1	114.000
44	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de ALARM INDICATOR CHASSIS	UNIDAD	EVENTO	1	6.000
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Speaker TL-C40U0817	UNIDAD	EVENTO	1	570.000
46	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Speaker TL-C40U0817	UNIDAD	EVENTO	1	30.000
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Paddle connector (HCV14A-R-NKD)	UNIDAD	EVENTO	1	3.156.850
48	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Paddle connector (HCV14A-R-NKD)	UNIDAD	EVENTO	1	166.150
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de ROTARY-SW	UNIDAD	EVENTO	1	2.257.200
50	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de ROTARY-SW	UNIDAD	EVENTO	1	118.800
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de BATTERY CASE	UNIDAD	EVENTO	1	110.200
52	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de BATTERY CASE	UNIDAD	EVENTO	1	5.800
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de KEY/LED	UNIDAD	EVENTO	1	9.845.350
54	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de KEY/LED	UNIDAD	EVENTO	1	307.650
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de BATT INSTRUCTION PANEL SPAIN	UNIDAD	EVENTO	1	315.400
56	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de BATT INSTRUCTION PANEL SPAIN	UNIDAD	EVENTO	1	18.600
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de REC ENCLOSURE BLANK	UNIDAD	EVENTO	1	219.450
58	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de REC ENCLOSURE BLANK	UNIDAD	EVENTO	1	11.550
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de REAR CASE	UNIDAD	EVENTO	1	1.761.300
60	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de REAR CASE	UNIDAD	EVENTO	1	92.700
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Multiparameter SPO2 Unit	UNIDAD	EVENTO	1	8.225.100
62	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Multiparameter SPO2 Unit	UNIDAD	EVENTO	1	432.900
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Mother board	UNIDAD	EVENTO	1	11.270.800
64	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Mother board	UNIDAD	EVENTO	1	593.200
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de HV unit with capacitor, HVSW-563	UNIDAD	EVENTO	1	20.782.200
66	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de HV unit with capacitor, HVSW-563	UNIDAD	EVENTO	1	1.093.800
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de HV DRIVE Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	4.471.650
68	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de HV DRIVE Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	235.350
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de PADDLE CUP OUTER	UNIDAD	EVENTO	1	485.450
70	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de PADDLE CUP OUTER	UNIDAD	EVENTO	1	25.550
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de NL6448BC20-30A 6.5-inch LCD	UNIDAD	EVENTO	1	8.184.500
72	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de NL6448BC20-30A 6.5-inch LCD	UNIDAD	EVENTO	1	325.500
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de PACER Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	5.535.650
74	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de PACER Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	291.350
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de L-ECG BD	UNIDAD	EVENTO	1	3.052.350
76	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de L-ECG BD	UNIDAD	EVENTO	1	160.650
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de OP-CONN Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	304.000
78	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de OP-CONN Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	16.000
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con Provision de carro de paro nuevo	UNIDAD	EVENTO	1	8.075.000
80	80111613-9999	Costo de mano de obra con Provision de carro de paro nuevo	UNIDAD	EVENTO	1	425.000
Mantenimiento Correctivo con provision de repuestas de 51 a 200 Km						
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Membrane (six keys) ME-129551F4	UNIDAD	EVENTO	1	3.154.000
82	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Membrane (six keys) ME-129551F4	UNIDAD	EVENTO	1	481.000
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de PACE OP PANEL SPAIN(5611)	UNIDAD	EVENTO	1	909.150
84	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de PACE OP PANEL SPAIN(5611)	UNIDAD	EVENTO	1	362.850
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de FRONT BEZEL ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	469.300
86	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de FRONT BEZEL ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	339.700
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de FRONT CASE 5621	UNIDAD	EVENTO	1	1.292.000
88	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de FRONT CASE 5621	UNIDAD	EVENTO	1	383.000
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Juego de Paletas Externas	UNIDAD	EVENTO	1	18.522.150
90	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Juego de Paletas Externas	UNIDAD	EVENTO	1	1.289.850
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Cable interface para ECG	UNIDAD	EVENTO	1	1.636.850
92	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Cable interface para ECG	UNIDAD	EVENTO	1	401.150
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de cable ac	UNIDAD	EVENTO	1	507.300
94	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de cable ac	UNIDAD	EVENTO	1	341.700
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Cable de ECG de 3 vias	UNIDAD	EVENTO	1	1.339.300
96	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Cable de ECG de 3 vias	UNIDAD	EVENTO	1	385.500
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Batería	UNIDAD	EVENTO	1	4.316.800
98	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Batería	UNIDAD	EVENTO	1	542.200
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Interface para SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	4.898.200
100	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Interface para SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	572.800
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de SPO2 Adapter Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.667.250
102	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de SPO2 Adapter Cable	UNIDAD	EVENTO	1	402.750
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	2.394.950
104	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Sensor de SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	441.050
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Front Panel Assy	UNIDAD	EVENTO	1	1.177.500
106	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Front Panel Assy	UNIDAD	EVENTO	1	387.500
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de LCD Filter	UNIDAD	EVENTO	1	1.110.000
108	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de LCD Filter	UNIDAD	EVENTO	1	405.000
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Battery Panel	UNIDAD	EVENTO	1	589.000
110	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de Battery Panel	UNIDAD	EVENTO	1	346.000
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de BATTERY COVER	UNIDAD	EVENTO	1	532.000
112	80111613-9999	Costo de mano de obra con provision de BATTERY COVER	UNIDAD	EVENTO	1	341.000

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Direccion Operativa de Contrataciones



ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pacer key	UNIDAD	EVENTO	1	1.136.900
114	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Pacer key	UNIDAD	EVENTO	1	480.100
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ALARM IND	UNIDAD	EVENTO	1	1.621.400
116	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de ALARM IND	UNIDAD	EVENTO	1	565.600
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ALARM INDICATOR CHASSIS	UNIDAD	EVENTO	1	446.500
118	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de ALARM INDICATOR CHASSIS	UNIDAD	EVENTO	1	338.500
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Speaker TL-C40U0837	UNIDAD	EVENTO	1	902.500
120	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Speaker TL-C40U0837	UNIDAD	EVENTO	1	362.500
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Paddle connector (HCV14A-R-NKD)	UNIDAD	EVENTO	1	1.489.350
122	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Paddle connector (HCV14A-R-NKD)	UNIDAD	EVENTO	1	498.650
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ROTARY-SW	UNIDAD	EVENTO	1	2.589.700
124	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de ROTARY-SW	UNIDAD	EVENTO	1	451.300
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BATTERY CASE	UNIDAD	EVENTO	1	442.700
126	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de BATTERY CASE	UNIDAD	EVENTO	1	138.300
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de KEY/LED	UNIDAD	EVENTO	1	6.177.850
128	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de KEY/LED	UNIDAD	EVENTO	1	640.150
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BATT INSTRUCTION PANEL SPAIN	UNIDAD	EVENTO	1	647.900
130	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de BATT INSTRUCTION PANEL SPAIN	UNIDAD	EVENTO	1	340.100
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de REC ENCLOSURE BLANK	UNIDAD	EVENTO	1	551.950
132	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de REC ENCLOSURE BLANK	UNIDAD	EVENTO	1	344.050
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de REAR CASE	UNIDAD	EVENTO	1	2.993.800
134	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de REAR CASE	UNIDAD	EVENTO	1	425.200
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Multiparameter SPO2 Unit	UNIDAD	EVENTO	1	8.557.600
136	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Multiparameter SPO2 Unit	UNIDAD	EVENTO	1	765.400
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mother board	UNIDAD	EVENTO	1	11.603.300
138	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Mother board	UNIDAD	EVENTO	1	925.700
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de HV unit with capacitor, HVSW-563	UNIDAD	EVENTO	1	21.114.700
140	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de HV unit with capacitor, HVSW-563	UNIDAD	EVENTO	1	1.426.300
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de HV DRIVE Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	4.804.150
142	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de HV DRIVE Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	567.850
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PADDLE CLIP OUTER	UNIDAD	EVENTO	1	817.950
144	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de PADDLE CLIP OUTER	UNIDAD	EVENTO	1	358.050
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de NL6448HC20-30A 6.5-inch LCD	UNIDAD	EVENTO	1	6.517.000
146	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de NL6448HC20-30A 6.5-inch LCD	UNIDAD	EVENTO	1	658.000
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PACER Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	5.868.150
148	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de PACER Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	623.850
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de L-ECG BD	UNIDAD	EVENTO	1	3.384.850
150	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de L-ECG BD	UNIDAD	EVENTO	1	493.150
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de OP-CONN Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	636.500
152	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de OP-CONN Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	348.500
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con Provisión de carro de paro nuevo	UNIDAD	EVENTO	1	8.407.500
154	80111613-9999	Costo de mano de obra con Provisión de carro de paro nuevo	UNIDAD	EVENTO	1	757.500
Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos de 201 a 450 Km						
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrane (six keys) ME-12955(F4)	UNIDAD	EVENTO	1	1.486.500
156	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Membrane (six keys) ME-12955(F4)	UNIDAD	EVENTO	1	183.500
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)	UNIDAD	EVENTO	1	1.241.650
158	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)	UNIDAD	EVENTO	1	65.350
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT BEZEL ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	801.800
160	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de FRONT BEZEL ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	42.200
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT CASE 5621	UNIDAD	EVENTO	1	1.624.500
162	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de FRONT CASE 5621	UNIDAD	EVENTO	1	85.500
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Paletas Externas	UNIDAD	EVENTO	1	18.854.650
164	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Juego de Paletas Externas	UNIDAD	EVENTO	1	992.350
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable interface para ECG	UNIDAD	EVENTO	1	1.969.350
166	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Cable interface para ECG	UNIDAD	EVENTO	1	103.650
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cable ac	UNIDAD	EVENTO	1	839.800
168	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de cable ac	UNIDAD	EVENTO	1	44.200
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de ECG de 3 vias	UNIDAD	EVENTO	1	1.672.000
170	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Cable de ECG de 3 vias	UNIDAD	EVENTO	1	88.000
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería	UNIDAD	EVENTO	1	4.640.300
172	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Batería	UNIDAD	EVENTO	1	244.700
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interface para SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	5.230.700
174	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Interface para SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	275.300
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SPO2 Adapter Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.099.750
176	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de SPO2 Adapter Cable	UNIDAD	EVENTO	1	105.250
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	2.727.450
178	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Sensor de SPO2	UNIDAD	EVENTO	1	143.550
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Front Panel Assy	UNIDAD	EVENTO	1	1.710.000
180	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Front Panel Assy	UNIDAD	EVENTO	1	90.000
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de LCD Filter	UNIDAD	EVENTO	1	2.042.500
182	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de LCD Filter	UNIDAD	EVENTO	1	167.500
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery Panel	UNIDAD	EVENTO	1	921.500
184	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Battery Panel	UNIDAD	EVENTO	1	48.500
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BATTERY COVER	UNIDAD	EVENTO	1	864.500
186	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de BATTERY COVER	UNIDAD	EVENTO	1	45.500
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pacer key	UNIDAD	EVENTO	1	1.469.400
188	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Pacer key	UNIDAD	EVENTO	1	182.600
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ALARM IND	UNIDAD	EVENTO	1	1.953.800
190	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de ALARM IND	UNIDAD	EVENTO	1	208.300
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ALARM INDICATOR CHASSIS	UNIDAD	EVENTO	1	779.000
192	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de ALARM INDICATOR CHASSIS	UNIDAD	EVENTO	1	41.000
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Speaker TL-C40U0837	UNIDAD	EVENTO	1	1.235.000
194	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Speaker TL-C40U0837	UNIDAD	EVENTO	1	65.000
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Paddle connector (HCV14A-R-NKD)	UNIDAD	EVENTO	1	1.821.850
196	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Paddle connector (HCV14A-R-NKD)	UNIDAD	EVENTO	1	301.150
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ROTARY-SW	UNIDAD	EVENTO	1	2.922.200
198	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de ROTARY-SW	UNIDAD	EVENTO	1	153.800
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BATTERY CASE	UNIDAD	EVENTO	1	775.200
200	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de BATTERY CASE	UNIDAD	EVENTO	1	40.800

INSTITUTO DE REGISTRO SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Constataciones



ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de KEY/LED	UNIDAD	EVENTO	1	6.510.350
202	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de KEY/LED	UNIDAD	EVENTO	1	342.650
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BATT INSTRUCTION PANEL SPAIN	UNIDAD	EVENTO	1	980.400
204	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de BATT INSTRUCTION PANEL SPAIN	UNIDAD	EVENTO	1	51.600
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de REC ENCLOSURE BLANK	UNIDAD	EVENTO	1	884.450
206	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de REC ENCLOSURE BLANK	UNIDAD	EVENTO	1	46.550
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de REAR CASE	UNIDAD	EVENTO	1	2.426.300
208	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de REAR CASE	UNIDAD	EVENTO	1	127.700
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Multiparameter SPO2 Unit	UNIDAD	EVENTO	1	8.890.100
210	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Multiparameter SPO2 Unit	UNIDAD	EVENTO	1	467.900
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mother board	UNIDAD	EVENTO	1	11.935.800
212	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de Mother board	UNIDAD	EVENTO	1	628.200
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de HV unit with capacitor, HVSW-563	UNIDAD	EVENTO	1	21.447.200
214	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de HV unit with capacitor, HVSW-563	UNIDAD	EVENTO	1	1.128.800
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de HV DRIVE Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	5.136.650
216	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de HV DRIVE Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	270.350
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PADDLE CUP OUTER	UNIDAD	EVENTO	1	1.150.450
218	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de PADDLE CUP OUTER	UNIDAD	EVENTO	1	60.550
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de NL6448BC20-30A 6.5-inch LCD	UNIDAD	EVENTO	1	6.849.500
220	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de NL6448BC20-30A 6.5-inch LCD	UNIDAD	EVENTO	1	360.500
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PACER Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	6.200.650
222	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de PACER Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	326.350
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de L-ECG BD	UNIDAD	EVENTO	1	3.717.350
224	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de L-ECG BD	UNIDAD	EVENTO	1	195.650
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de OP-CONN Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	969.000
226	80111613-9999	Costo de mano de obra con provisión de OP-CONN Circuit board	UNIDAD	EVENTO	1	51.000
227	73171602-006	Mantenimiento correctivo con Provision de carro de paro nuevo	UNIDAD	EVENTO	1	8.740.000
228	80111613-9999	Costo de mano de obra con Provision de carro de paro nuevo	UNIDAD	EVENTO	1	460.000

TOTAL UNITARIO 469.382.350

Cabe resaltar que los precios fijados en el presente llamado, son determinados al solo efecto REFERENCIAL, es decir, una presunción aproximada de lo que podría costar el servicio determinado. Sin embargo, son los oferentes quienes se presentan a las convocatorias, los que determinan el costo de los bienes que ofertan, en consideración a sus criterios económicos.

Así mismo, es importante recordar sobre la constante variación de los precios de mercado, en función a los diversos factores determinantes que pudiera haber en el momento de fijar los mismos.

Cabe destacar que la documentación referente a las fuentes utilizadas y los contratos obrantes se encuentran publicados en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por lo cual los posibles oferentes cuentan con la visualización de los mismos. Esto se hace con el objetivo de evitar la impresión de cantidad de documentos y escaneo de documentos, que podrían generar copias de menor calidad y difícil visibilidad.

Que, conforme a lo mencionado por la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, el valor total de los equipos objeto de mantenimiento alcanza la suma de Gs 993.580.000, y el monto total previsto para el llamado de mantenimiento es de Gs 397.432.000, conforme se aprecia, el mismo no supera el límite establecido del valor original (40 %) para el Objeto de Gasto 240 "GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" en el Clasificador Presupuestario de la Ley N° 7050/2023.

Por lo expuesto se remite el presente dictamen, considerando haber cumplido con las instrucciones de la DNCP, anexando toda la documentación respaldatoria.

Atentamente,

[Signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

A: SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: a efectos de remitir el dictamen de precios.

Asunción, 18 de Setiembre de 2023

Señores
Instituto de Previsión Social
Dpto. de Electromedicina
Atn: Ing. Pablo Miranda
Presente

Por la presente nos dirigimos a usted a fin de presentarle el presupuesto de mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de la marca Nihon Kohden adquiridos en la CVE N° 09/2020, contrato N° 050/2020 y en la LPN SBE N° 19/2018, contrato N° 264/2019

Cardiodesfibriladores, Modelo TEC-5631

COSTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

ITEM	DESCRIPCION	COD. DE PARTES	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)
Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral					
1	Mantenimiento Preventivo para Cardiodesfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 0 a 50km.		\$ 1,270,000	1	\$ 1,270,000
2	Mantenimiento Preventivo para Cardiodesfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 51 Km a 200 km.		\$ 2,535,000	1	\$ 2,535,000
3	Mantenimiento Preventivo para Cardiodesfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 201 Km a 450km.		\$ 3,800,000	1	\$ 3,800,000
Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos					
		COD. DE PARTES	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)
4	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Cardiodesfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 instalados en el rango de 0 a 50 Km. (Lunes a Viernes)		\$ 935,000	1	\$ 935,000
5	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Cardiodesfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 51 a 200 Km. (Lunes a Viernes)		\$ 1,485,000	1	\$ 1,485,000
6	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Cardiodesfibriladores de la Marca NIHON KOHDEN Modelo TEC-5631 Instalados en el rango de 201 a 450 km. (Lunes a Viernes)		\$ 2,035,000	1	\$ 2,035,000
Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos de 0 a 50 Km					
		COD. DE PARTES	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)
7	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrane (six keys) ME-1295S1F4	9000058015	\$ 2,821,500	1	\$ 2,821,500
8	Costo de mano de obra con provisión de Membrane (six keys) ME-1295S1F4		\$ 148,500	1	\$ 148,500
9	Mantenimiento Correctivo con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)	6123906483	\$ 576,650	1	\$ 576,650
10	Costo de mano de obra con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)		\$ 30,350	1	\$ 30,350
11	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT BEZEL ASSY	6143902981	\$ 136,800	1	\$ 136,800
12	Costo de mano de obra con provisión de FRONT BEZEL ASSY		\$ 7,200	1	\$ 7,200
13	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT CASE 5621	6111905397	\$ 959,500	1	\$ 959,500
14	Costo de mano de obra con provisión de FRONT CASE 5621		\$ 50,500	1	\$ 50,500
15	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Paletas Externas	ND-831VZ	\$ 18,189,650	1	\$ 18,189,650

60	Costo de mano de obra con provisión de REAR CASE		\$ 92,700	1	\$ 92,700
61	Mantenimiento Correctivo con provisión de Multiparameter SPO2 Unit	QI-564V	\$ 8,225,100	1	\$ 8,225,100
62	Costo de mano de obra con provisión de Multiparameter SPO2 Unit		\$ 432,900	1	\$ 432,900
63	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mother board	UR-0481-01	\$ 11,270,800	1	\$ 11,270,800
64	Costo de mano de obra con provisión de Mother board		\$ 593,200	1	\$ 593,200
65	Mantenimiento Correctivo con provisión de HV unit with capacitor, HVSW-563	9000058010	\$ 20,782,200	1	\$ 20,782,200
66	Costo de mano de obra con provisión de HV unit with capacitor, HVSW-563		\$ 1,093,800	1	\$ 1,093,800
67	Mantenimiento Correctivo con provisión de HV DRIVE Circuit board	UR-0483	\$ 4,471,650	1	\$ 4,471,650
68	Costo de mano de obra con provisión de HV DRIVE Circuit board		\$ 235,350	1	\$ 235,350
69	Mantenimiento Correctivo con provisión de PADDLE CUP OUTER	6111905401	\$ 485,450	1	\$ 485,450
70	Costo de mano de obra con provisión de PADDLE CUP OUTER		\$ 25,550	1	\$ 25,550
71	Mantenimiento Correctivo con provisión de NL6448BC20-30A 6.5-inch LCD	9000049555	\$ 6,184,500	1	\$ 6,184,500
72	Costo de mano de obra con provisión de NL6448BC20-30A 6.5-inch LCD		\$ 325,500	1	\$ 325,500
73	Mantenimiento Correctivo con provisión de PACER Circuit board	UR-0489	\$ 5,535,650	1	\$ 5,535,650
74	Costo de mano de obra con provisión de PACER Circuit board		\$ 291,350	1	\$ 291,350
75	Mantenimiento Correctivo con provisión de L-ECG BD	UR-0480	\$ 3,052,350	1	\$ 3,052,350
76	Costo de mano de obra con provisión de L-ECG BD		\$ 160,650	1	\$ 160,650
77	Mantenimiento Correctivo con provisión de OP-CONN Circuit board	UR-0476	\$ 304,000	1	\$ 304,000
78	Costo de mano de obra con provisión de OP-CONN Circuit board		\$ 16,000	1	\$ 16,000
79	Mantenimiento correctivo con Provisión de carro de paro nuevo		\$ 8,075,000	1	\$ 8,075,000
80	Costo de mano de obra con Provisión de carro de paro nuevo		\$ 425,000	1	\$ 425,000
	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos de 51 a 200 Km	COD. DE PARTES	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)
81	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrane (six keys) ME-1295S1F4	9000058015	\$ 2,821,500	1	\$ 3,154,000
82	Costo de mano de obra con provisión de Membrane (six keys) ME-1295S1F4		\$ 148,500	1	\$ 481,000
83	Mantenimiento Correctivo con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)	6123906483	\$ 576,650	1	\$ 909,150
84	Costo de mano de obra con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)		\$ 30,350	1	\$ 362,850
85	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT BEZEL ASSY	6143902981	\$ 136,800	1	\$ 469,300
86	Costo de mano de obra con provisión de FRONT BEZEL ASSY		\$ 7,200	1	\$ 339,700
87	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT CASE 5621	6111905397	\$ 959,500	1	\$ 1,292,000
88	Costo de mano de obra con provisión de FRONT CASE 5621		\$ 50,500	1	\$ 383,000
89	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Paletas Externas	ND-831VZ	\$ 18,189,650	1	\$ 18,522,150
90	Costo de mano de obra con provisión de Juego de Paletas Externas		\$ 957,350	1	\$ 1,289,850
91	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable interface para ECG	JC-906P	\$ 1,304,350	1	\$ 1,636,850
92	Costo de mano de obra con provisión de Cable interface para ECG		\$ 68,650	1	\$ 401,150
93	Mantenimiento correctivo con provision de cable ac	L936	\$ 174,800	1	\$ 507,300
94	Costo de mano de obra con provision de cable ac		\$ 9,200	1	\$ 341,700
95	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de ECG de 3 vías	BR-903P	\$ 1,007,000	1	\$ 1,339,500
96	Costo de mano de obra con provisión de Cable de ECG de 3 vías		\$ 53,000	1	\$ 385,500
97	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería	X065	\$ 3,984,300	1	\$ 4,316,800
98	Costo de mano de obra con provisión de Batería		\$ 209,700	1	\$ 542,200

142	Costo de mano de obra con provisión de HV DRIVE Circuit board		\$ 235,350	1	\$ 567,850
143	Mantenimiento Correctivo con provisión de PADDLE CUP OUTER	6111905401	\$ 485,450	1	\$ 817,950
144	Costo de mano de obra con provisión de PADDLE CUP OUTER		\$ 25,550	1	\$ 358,050
145	Mantenimiento Correctivo con provisión de NL6448BC20-30A 6.5-inch LCD	9000049555	\$ 6,184,500	1	\$ 6,517,000
146	Costo de mano de obra con provisión de NL6448BC20-30A 6.5-inch LCD		\$ 325,500	1	\$ 658,000
147	Mantenimiento Correctivo con provisión de PACER Circuit board	UR-0489	\$ 5,535,650	1	\$ 5,868,150
148	Costo de mano de obra con provisión de PACER Circuit board		\$ 291,350	1	\$ 623,850
149	Mantenimiento Correctivo con provisión de L-ECG BD	UR-0480	\$ 3,052,350	1	\$ 3,384,850
150	Costo de mano de obra con provisión de L-ECG BD		\$ 160,650	1	\$ 493,150
151	Mantenimiento Correctivo con provisión de OP-CONN Circuit board	UR-0476	\$ 304,000	1	\$ 636,500
152	Costo de mano de obra con provisión de OP-CONN Circuit board		\$ 16,000	1	\$ 348,500
153	Mantenimiento correctivo con Provisión de carro de paro nuevo		\$ 8,075,000	1	\$ 8,407,500
154	Costo de mano de obra con Provisión de carro de paro nuevo		\$ 425,000	1	\$ 757,500
	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos de 201 a 450 Km	COD. DE PARTES	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)
155	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrane (six keys) ME-1295S1F4	9000058015	\$ 3,486,500	1	\$ 3,486,500
156	Costo de mano de obra con provisión de Membrane (six keys) ME-1295S1F4		\$ 183,500	1	\$ 183,500
157	Mantenimiento Correctivo con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)	6123906483	\$ 1,241,650	1	\$ 1,241,650
158	Costo de mano de obra con provisión de PACE OP PANEL SPAIN(5631)		\$ 65,350	1	\$ 65,350
159	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT BEZEL ASSY	6143902981	\$ 801,800	1	\$ 801,800
160	Costo de mano de obra con provisión de FRONT BEZEL ASSY		\$ 42,200	1	\$ 42,200
161	Mantenimiento Correctivo con provisión de FRONT CASE 5621	6111905397	\$ 1,624,500	1	\$ 1,624,500
162	Costo de mano de obra con provisión de FRONT CASE 5621		\$ 85,500	1	\$ 85,500
163	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Paletas Externas	ND-831VZ	\$ 18,854,650	1	\$ 18,854,650
164	Costo de mano de obra con provisión de Juego de Paletas Externas		\$ 992,350	1	\$ 992,350
165	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable interface para ECG	JC-906P	\$ 1,969,350	1	\$ 1,969,350
166	Costo de mano de obra con provisión de Cable interface para ECG		\$ 103,650	1	\$ 103,650
167	Mantenimiento correctivo con provision de cable ac	L936	\$ 839,800	1	\$ 839,800
168	Costo de mano de obra con provision de cable ac		\$ 44,200	1	\$ 44,200
169	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de ECG de 3 vías	BR-903P	\$ 1,672,000	1	\$ 1,672,000
170	Costo de mano de obra con provisión de Cable de ECG de 3 vías		\$ 88,000	1	\$ 88,000
171	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería	X065	\$ 4,649,300	1	\$ 4,649,300
172	Costo de mano de obra con provisión de Batería		\$ 244,700	1	\$ 244,700
173	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interface para SPO2	QI-552V	\$ 5,230,700	1	\$ 5,230,700
174	Costo de mano de obra con provisión de Interface para SPO2		\$ 275,300	1	\$ 275,300
175	Mantenimiento Correctivo con provisión de SPO2 Adapter Cable	JL-900P	\$ 1,999,750	1	\$ 1,999,750
176	Costo de mano de obra con provisión de SPO2 Adapter Cable		\$ 105,250	1	\$ 105,250
177	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de SPO2	TL-201T	\$ 2,727,450	1	\$ 2,727,450
178	Costo de mano de obra con provisión de Sensor de SPO2		\$ 143,550	1	\$ 143,550
179	Mantenimiento Correctivo con provisión de Front Pannel Assy	6111905397	\$ 1,710,000	1	\$ 1,710,000
180	Costo de mano de obra con provisión de Front Pannel Assy		\$ 90,000	1	\$ 90,000
181	Mantenimiento Correctivo con provisión de LCD Filter	6122901600	\$ 2,042,500	1	\$ 2,042,500
182	Costo de mano de obra con provisión de LCD Filter		\$ 107,500	1	\$ 107,500



00000037

224	Costo de mano de obra con provisión de L-ECG BD		\$ 195,650	1	\$ 195,650
225	Mantenimiento Correctivo con provisión de OP-CONN Circuit board	UR-0476	\$ 969,000	1	\$ 969,000
226	Costo de mano de obra con provisión de OP-CONN Circuit board		\$ 51,000	1	\$ 51,000
227	Mantenimiento correctivo con Provisión de carro de paro nuevo		\$ 8,740,000	1	\$ 8,740,000
228	Costo de mano de obra con Provisión de carro de paro nuevo		\$ 460,000	1	\$ 460,000

A la espera de que nuestra oferta sea de vuestro agrado,
hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.


Luis Raffinelli
Gte. Dpto. Técnico

00000036

Re: CONSULTA Y SOLICITUD LMCN° 06/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS CARDIODESFIBRILADORES DE LA MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS

Pablo Emanuel Miranda Alcaraz <pmiranda@ips.gov.py>

Lun 01/07/2024 8:45

Para: Gloria Maria Beatriz Vega Nuñez <gmbvega@ips.gov.py>; Marco Anibal Torales Salinas <martoral@ips.gov.py>; Jose Maria Gimenez Samaniego <jmgime@ips.gov.py>; Carlos Anibal Velazquez Gonzalez <carvelaz@ips.gov.py>; Ismael Yambay <iyambay@ips.gov.py>

CC: Marcelo Ruben Bordon Leiva <mbordon@ips.gov.py>; Luz Marina Florentin Meza <lufloren@ips.gov.py>

Buenos días

Se envio lo solicitado en el corre q antecede, tambien las respuestas correspondiente

atte,

TSE Pablo Miranda

Jefe de Seccion Administración de Equipos e Insumos- IP: 79581

Departamento de Electromedicina

Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

Edif. adyacente - Dr. Bestard y Dr. Peña.

Instituto de Previsión Social

Email: pmiranda@ips.gov.py

De: Gloria Maria Beatriz Vega Nuñez <gmbvega@ips.gov.py>

Enviado: viernes, 28 de junio de 2024 02:45 p. m.

Para: Marco Anibal Torales Salinas <martoral@ips.gov.py>; Jose Maria Gimenez Samaniego <jmgime@ips.gov.py>; Carlos Anibal Velazquez Gonzalez <carvelaz@ips.gov.py>; Pablo Emanuel Miranda Alcaraz <pmiranda@ips.gov.py>; Ismael Yambay <iyambay@ips.gov.py>

Cc: Marcelo Ruben Bordon Leiva <mbordon@ips.gov.py>; Luz Marina Florentin Meza <lufloren@ips.gov.py>

Asunto: RE: CONSULTA Y SOLICITUD LMCN° 06/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS CARDIODESFIBRILADORES DE LA MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS

buenas tardes

reitero correo

favor contestar de manera a proseguir con los tramites

atte

Lic. Gloria Maria Vega Nuñez, Jefa.
Dirección Operativa de Contrataciones.
Departamento de Análisis y Verificación de Precios.
E-mail: gmbvega@ips.gov.py - IP:10292
Constitución esq. Luis A. de Herrera

De: Marco Anibal Torales Salinas <martoral@ips.gov.py>

Enviado: jueves, 27 de junio de 2024 10:16

Para: Jose Maria Gimenez Samaniego <jmgime@ips.gov.py>; Carlos Anibal Velazquez Gonzalez <carvelaz@ips.gov.py>; Pablo Emanuel Miranda Alcaraz <pmiranda@ips.gov.py>; Ismael Yambay <iyambay@ips.gov.py>

Cc: Marcelo Ruben Bordon Leiva <mbordon@ips.gov.py>; Gloria Maria Beatriz Vega Nuñez <gmbvega@ips.gov.py>; Luz Marina Florentin Meza <lufloren@ips.gov.py>

Asunto: CONSULTA Y SOLICITUD LMCN° 06/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS CARDIODESFIBRILADORES DE LA MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS

BUENOS DIAS

ESTIMADOS

ESPERO SE ENCUENTREN BIEN EN RELACION A LMCN° 06/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS CARDIODESFIBRILADORES DE LA MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS preciso nos puedan informar y remitir lo siguiente;

- 1- Con respecto al llamado de referencia, se solicita aclarar si se tuvieron en cuenta adjudicaciones similares del portal de la DNCP, para la conformacion de los precios referenciales del presente llamado, en el caso que no, favor informar y fundamentar el motivo atendiendo a que la normativa vigente Resolución N° 454/2024, que establece la utilización y combinación de 3 fuentes para la obtención de los precios referenciales, De esta forma se busca dar cumplimiento a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia que debe reglar todo actuar en la Administración Publica, como así también el criterio de Razonabilidad y Capacidad Fiscal como se menciona en la Ley 7021/22, Artículo 4°.- Principios rectores.
- 2- Favor anexar planilla de precios en formato Excel con las fuentes utilizadas .
- 3- Favor anexar la solicitud (correo, nota o documento para el efecto). por el cual la unidad solicita cotizacion o presupuesto a los potenciales oferentes.
- 4- Favor anexar respuesta de los potenciales oferentes (correo, nota o documento para el efecto). Y presupuesto remtido.
- 5- En caso de existir un solo presupuesto , fundamentar el motivo ya sea por ,(representación de marca, favor anexar el documento certificado de marca).

Saludos cordiales !!!

Marco Anibal Torales Salinas.

Departamento Analisis y Verificacion de Precios.

Dirección Operativa de Contrataciones.

E-mail: martoral@ips.gov.py - IP:10272

Constitución esq. Luis A. de Herrera



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

00000034

DRT/DEM/N°24/2023

Asunción; 04 de septiembre de 2023

Señores
LCM S.A.
Presente

Ref.: Contratación de Servicios de
Mantenimiento Preventivo, Correctivo Con y
Sin Provisión de Repuestos a Necesidad para
Cardiodesfibriladores de la marca Nihon
Kohden del I.P.S.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en referencia al servicio mencionado, a fin de
solicitarles la remisión del presupuesto de precios referenciales en la brevedad posible, de
manera de iniciar las gestiones para el llamado correspondiente.

Atte.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Carlos Velázquez
Dpto. de Electromedicina/DRT

LCM.
Ing. Ulises Blanco
04/09/23