

---

**MEMORANDUM PATRIMONIO N° 09/2024**

**DE:** Ing. Hugo Risso  
Jefe – Dpto. de Patrimonio

**A:** María E. Vallejos  
Directora de UOC

**CC:** Lic. Loreta Ayala  
Directora de DAF

**FECHA:** 19 DE JUNIO DE 2024

**ASUNTO:** SOLICITUD DE INICIO DE LLAMADO – CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA  
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

---

Al tiempo de saludarle cordialmente, tengo a bien solicitar por este medio y en virtud a la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, dar inicio al proceso para “Contratación de servicio de mantenimiento de vehículo institucional”. A la vez cumplo en remitir presupuestos obtenidos, con sus documentos respaldatorios, a fin de proceder con la elaboración de Dictamen de Análisis de Precio por parte de la UOC conforme a lo reglamenta la DNCP.

  
Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

MARCA	RENAULT MASTER	
MODEL	MASTER MINI BUS 2,5 DCI	
VIN:	93YCDDUH58J936880	
REQUERIDAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS E CORRECTIVOS DE 140.000 Kms a 150.000		

**REPUESTOS:**

CANT	TS/JUE	CONCEPTO
1	UND.	FILTRO ACEITE MOTOR
1	UND.	FILTRO COMBUSTIBLES
1	UND.	FILTRO DE AIRE MOTOR
1	UND.	CORREA DE ACCESORIOS KITS
1	Ltr	ACEITE MOTOR SAE 10 W 40
1	Ltr	FLUIDO DE FREIO
1	Ltr	FLUIDO ATF
1	Juega	PASTILLA DE FRENO TRASERO
1	Juega	PASTILLA DE FRENO FRONTAL
1	Juega	BUJES ELASTICOS TRASEROS RH
1	Juega	BUJES ELASTICOS TRASEROS LH
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORES CENTRAL FRONTAL
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORES EXTREMOS
1	UND.	ROTULAS SUPERIOR
1	UND.	ROTULAS INFERIOR
1	UND.	FUELLE / COIFA DE HOMOCINETICA LADO RODA
1	UND.	FUELLE / COIFA DE HOMOCINETICA LADO DIFERENCIAL
1	Ltr	ACEITE DE CAIXA SAE 80 W 90 G5
1	UND.	FOCO DE ALTA E BAIXA
1	UND.	FOCOS DE DOBRE FILAMENTO
1	UND.	FOCOS DE UN FILAMENTO
1	UND.	FOCOS TIPO PIOJO DE 5 WATIOS
1	UND.	RELAY DE ELECTRO VENTILADOR
1	UND.	RELAY DE LUCES DE GIROS
1	UND.	JGO. DE DISCOS DE FREIOS FRONTALES

  
Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

**MANO DE OBRA:**

CANT	UNID.	CONCEPTO
1	UND.	Servicio de Inspección y Mantenencia incluye cambio de aceite motor, filtro de aceite
1	UND.	Cambio de pastillas de frenar delanteras
1	UND.	Cambio de Pastilla de Frenar Traseras
1	UND.	Cambio de Bujas Elásticas Traseras LH
1	UND.	Cambio de Bujas Elásticas Traseras RH
1	UND.	Cambio de Bujas Estabilizadoras Centrales Frontales
1	UND.	Cambio de BIELETAS Estabilizadoras extremas Frontales
1	UND.	Cambio de 1 Ratula Inferior
1	UND.	Cambio de 1 Ratula Superior
1	UND.	Cambio de 2 Bujas frontales de Bandeja Inferior
1	UND.	Cambio de 2 Bujas frontales traseras de Bandeja Inferior
1	UND.	Cambio de Fulla de Hamacinetica LH / RH lado Rueda
1	UND.	Cambio de Fulla de Hamacinetica LH / RH lado Diferencial
1	UND.	Cambio de Aceite de Caja.
1	UND.	Chequeo Eléctrico Computarizado
1	UND.	Reparaciones de partes eléctricas en General
1	UND.	Alineación de Dirección
1	UND.	Balances de Neumáticos
1	UND.	Rectificación de Discos
1	UND.	Servicio de Metalurgia o Tornaría / Limpieza de radiador

  
Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC




**ANTECEDENTE - PRECIOS REFERENCIALES:**

**Repuestos:**

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presupuesto Gs. de: RIEDER Y CIA. S.A.C.I.	Presupuesto Gs. de: Oscar Andres Staple de los Santos	Taller Electromecánica de Miguel Avalos Alemán	Precio más bajo Gs.	Precio referencial Gs.
1	FILTRO ACEITE MOTOR	1	UND.	64.350	60.000	62.000	60.000	60.000
2	FILTRO COMBUSTIBLES	1	UND.	126.041	135.000	137.000	126.041	126.041
3	FILTRO DE AIRE MOTOR	1	UND.	184.479	180.000	160.000	160.000	160.000
4	CORREA DE ACCESORIOS KITS	1	UND.	772.800	742.000	700.000	700.000	700.000
5	ACEITE MOTOR SAE 10 W 40	1	Lts	66.550	70.000	75.000	66.550	66.550
6	FLUIDO DE FRENO	1	Lts	61.415	59.900	60.000	59.900	59.900
7	FLUIDO ATF	1	Lts	41.850	42.300	44.000	41.850	41.850
8	PASTILLA DE FRENO TRASERO	1	Juego	589.302	516.000	500.000	500.000	500.000
9	PASTILLA DE FRENO FRONTAL	1	Juego	527.083	510.000	505.000	505.000	505.000
	BUJES ELASTICO							


Dirección: 25 de Mayo 972 c/EE.UU. Teléfono: (595 21) 490 726 / recepcion@fondec.gov.py - info@fondec.gov.py

  
Ing. Hugo Riso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC



10	S TRASERO S RH	1	Juego	512.000	515.000	516.000	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>
11	BUJES ELASTICO S TRASERO S LH	1	Juego	396.551	400.000	399.000	<b>396.551</b>	<b>396.551</b>
12	BUJES ESTABILIZ ADORES TRASERO S	1	UND.	62.952	62.500	62.000	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
13	BUJES ESTABILIZ ADORES CENTRAL FRONTAL	1	UND.	40.425	50.000	51.000	<b>40.425</b>	<b>40.425</b>
14	BUJES ESTABILIZ ADORE EXTREM OS	1	UND.	269.500	270.000	310.000	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>
15	ROTULAS SUPERIO R	1	UND.	335.973	340.000	290.000	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
16	ROTULAS INFERIOR	1	UND.	307.804	309.200	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
17	FUELLE /COIFA DE HOMOCI NETICA LADO RODA	1	UND.	380.000	378.000	370.000	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	FUELLE /COIFA DE HOMOCI NETICA LADO							

Dirección: 25 de Mayo 972 c/EE.UU. Teléfono: (595 21) 490 726 / [repcion@fondec.gov.py](mailto:repcion@fondec.gov.py) - [info@fondec.gov.py](mailto:info@fondec.gov.py)

  
Ing. Hugo Rissotto  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

18	DIFERENCIAL	1	UND.	425.000	410.000	405.000	405.000	405.000
19	ACEITE DE CAJA SAE 80 W 90 G 5	1	Lts	105.600	110.000	110.000	105.000	105.000
20	FOCO DE ALTA Y BAJA	1	UND.	38.039	37.900	37.000	37.000	37.000
21	FOCOS DE DOBLE FILAMENTO	1	UND.	6.492	67.000	68.000	6.492	6.492
22	FOCOS DE UN FILAMENTO	1	UND.	4.400	4.000	6.000	4.000	4.000
23	FOCOS TIPO PIOJO DE 5 WATIOS	1	UND.	4.851	5.000	4.000	4.000	4.000
24	RELAY DE ELECTRO VENTILADOR	1	UND.	224.853	215.000	210.000	210.000	210.000
25	RELAY DE LUCES DE GIROS	1	UND.	84.218	85.100	86.000	84.218	84.218
26	JGO. DE DISCOS DE FRENOFRONTALES	1	UND.	1.016.630	1.025.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000

  
Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC



**MANO DE OBRA:**

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presupuesto Gs. de: RIEDE R Y CIA. S.A.C.I.	Presupuesto Gs. de: Oscar Andres Staple de los Santos	Taller Electromecánica de Miguel Avalos Alemán	Contrato de Prestación N°04/20 23 – ID N° 429.683	Precio más bajo Gs.	Precio referencial Gs.
27	Servicios de Inspección y Mantenimiento incluye cambio de aceite motor, filtro de aceite motor, filtro de aire motor, filtro de combustible control de frenos, reapareado general control de líquidos	1	UND.	143.000	150.000	---	629.200	143.000	143.000
	Cambio de								

Dirección: 25 de Mayo 972 c/EE.UU. Teléfono: (595 21) 490 726 / recepcion@fondec.gov.py info@fondec.gov.py

Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC



28	pastillas de frenos delanteros	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
29	Cambio de Pastilla de Frenos Traseros	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
30	Cambio de Bujes Elasticos Traseros LH	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
31	Cambio de Bujes Elasticos Traseros RH	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
32	Cambio de Bujes Estabilizadores Centrales Frontales	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
33	Cambio de Bujes Estabilizadores extremos Frontales	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
	Cambio de Rotula			143.000					

Dirección: 25 de Mayo 972 c/EE.UU. Teléfono: (595 21) 490 726 / [repcion@fondec.gov.py](mailto:repcion@fondec.gov.py) - [info@fondec.gov.py](mailto:info@fondec.gov.py)

  
Ing. Hugo Risco  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC



34	Inferior	1	UND.		150.000	130.000	--	130.000	130.000
35	Cambio de Rotula Superior	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
36	Cambio de Bujes frontales de Bandeja Inferior	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
37	Cambio de Bujes frontales traseros de Bandeja Inferior	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
38	Cambio de Fulle de Homocinetica LH / RH lado Roda	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
39	Cambio de Fulle de Homocinetica LH/RH lado Diferencial	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000

Dirección: 25 de Mayo 972 c/EE.UU. Teléfono: (595 21) 490 726 / [repcion@fondec.gov.py](mailto:repcion@fondec.gov.py)  
[info@fondec.gov.py](mailto:info@fondec.gov.py)

  
Ing. Hugo Risco  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

40	Cambio de Aceite de Caja.	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
41	Chequeo Electronico Computarizado	1	UND.	143.000	150.000	130.000		130.000	130.000
42	Reparaciones de partes electricas en General	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
43	Alineación de Dirección	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
44	Balanc de Neumáticos	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000
45	Rectificaciones de Discos	1	UND.	143.000	150.000	130.000	--	130.000	130.000

Se adjunta documentos respaldatorios.

**PRESUPUESTO:**

Se sugiere realizar la convocatoria por la modalidad de Contrato abierto estimando un monto máximo de Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones) y un monto mínimo de Gs. 7.500.000 (guaraníes siete millones quinientos mil).

Sin otro particular. Atentamente.

Dirección: 25 de Mayo 972 c/EE.UU. Teléfono: (595 21) 490 726 / [repcion@fondec.gov.py](mailto:repcion@fondec.gov.py)  
[info@fondec.gov.py](mailto:info@fondec.gov.py)

  
Ing. Hugo Riso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC



Respondest	Respondest a todos	Respondest
***		

© 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

100 Rodrigo Almeida Torque Meador

[illegible]Ruth Salina  
Supervisor of Administrative Talent Assessments

GARY PO RIEDER

Indica la forma più appropriata, accompagnata da due o tre commenti. (3 esatte valgono 100%)

Ing. Hugo Riso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

MARCA	RENAULT MASTER
MODELO	MASTER MINI BUS 2,5 DCI
VIN:	93YCDUH58J96880
PIEZAS REQUERIDAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS E CORRECTIVOS DE 140.000 Kms e 150.000 Kms	


CANT	LTS/JUEGO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	UND.	FILTRO ACEITE MOTOR	64.350	128.700
2	UND.	FILTRO COMBUSTIBLES	126.041	252.082
2	UND.	FILTRO DE AIRE MOTOR	184.479	368.958
1	UND.	CORREA DE ACCESORIOS KITS	772.800	772.800
20	Lts	ACEITE MOTOR SAE 10 W 40	66.550	1.331.000
1	Lts	FLUIDO DE FREIO	61.415	61.415
1	Lts	FLUIDO ATF	41.850	41.850
1	Juego	PASTILLA DE FRENO TRASERO	589.302	589.302
1	Juego	PASTILLA DE FRENO FRONTAL	527.083	527.083
1	Juego	BUJES ELASTICOS TRASEROS RH	512.000	512.000
1	Juego	BUJES ELASTICOS TRASEROS LH	396.551	396.551
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS	62.952	62.952
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORES CENTRAL FRONTAL	40.425	40.425
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORE EXTREMOS	269.500	269.500
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORE EXTREMOS	335.973	335.973
1	UND.	ROTULAS SUPERIOR	307.804	307.804
1	UND.	ROTULAS INFERIOR	380.000	380.000
1	UND.	FUELLE /COIFA DE HOMOCINETICA LADO RODA	425.000	425.000
1	UND.	FUELLE /COIFA DE HOMOCINETICA LADO DIFERENCIAL	105.600	369.600
3,5	Lts	ACEITE DE CAIXA SAE 80 W 90 G S	38.039	38.039
1	UND.	FOCO DE ALTA E BAIXA	6.492	6.492
1	UND.	FOCOS DE DOBRE FILAMENTO	4.400	4.400
1	UND.	FOCOS DE UN FILAMENTO	4.851	4.851
1	UND.	FOCOS TIPO PIOJO DE 5 WATIOS	224.853	224.853
1	UND.	RELAY DE ELECTRO VENTILADOR	84.218	84.218
1	UND.	RELAY DE LUCES DE GIROS	1.016.630	1.016.630
1	UND.	JGO. DE DISCOS DE FREIOS FRONTALES	8.552.478	8.552.478

**TOTAL DE REPUESTOS E MATERIALES**

8.552.478

SERVICIOS E TRABAJOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO E REPARACIONES

CANT	UNID.	CONCEPTO	CARGA HORARIA	TOTAL CARGA HORARIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
------	-------	----------	---------------	---------------------	-----------------	--------------

  
**Ing. Hugo Risso**  
 Jefe de Patrimonio  
 FONDEC



2	UND.	Servicios de Inspeccion y Mantenencia incluye cambio de aceite motor , filtro de aceite motor , filtr	2,20	4,40	143.000	629.200
1	UND.	Cambio de pastillas de frenos delanteros	3,00	3,00	143.000	429.000
1	UND.	Cambio de Pastilla de Frenos Traseros	3,00	3,00	143.000	429.000
1	UND.	Cambio de Bujes Elasticos Traseros LH	1,75	1,75	143.000	250.250
1	UND.	Cambio de Bujes Elasticos Traseros RH	1,75	1,75	143.000	250.250
2	UND.	Cambio de Bujes Estabilizadores Centrales Frontales	3,00	3,00	143.000	429.000
2	UND.	Cambio de BIELLETAS Estabilizadores extremos Frontales	3,00	3,00	143.000	429.000
1	UND.	Cambio de 1 Rotulas Inferior	3,00	3,00	143.000	429.000
1	UND.	Cambio de 1 Rotulas Superior	2,50	2,50	143.000	357.500
1	UND.	Cambio de 2 Bujes frontales de Bandeja Inferior	2,50	2,50	143.000	357.500
1	UND.	Cambio de 2 Bujes frontales traseros de Bandeja Inferior	2,27	2,27	143.000	324.610
1	UND.	Cambio de Fulle de Homocinetica LH / RH lado Roda	3,00	3,00	143.000	429.000
1	UND.	Cambio de Fulle de Homocinetica LH/RH lado Diferencial	0,30	0,30	143.000	42.900
1	UND.	Cambio de Aceite de Caixa.	1,50	3,00	143.000	429.000
2	UND.	Chequeo Electronico Computarizado	2,00	2,00	143.000	286.000
1	UND.	Reparaciones de partes electricas en General	1,20	1,20	143.000	171.600
1	UND.	Alineacion de Direccion	0,25	1,00	143.000	143.000
4	UND.	Balaceo de Neumaticos	1,60	1,60	143.000	180.000
4	UND.	Rectificaciones de Discos				
2	UND.	Servicios de Metalurgica e Torneria /Limpieza do radiador			300.000	300.000
<b>TOTAL DE MANO DE OBRA POR SERVICIOS</b>			<b>6.438.810</b>			<b>6.438.810</b>

**TOTAL GENERAL DE REPARACIONES**

**TOTAL DE REPUESTOS REQUERIDOS**

**TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVICIOS**

8.552.478  
6.438.810  
14.991.288

  
**Ing. Hugo Risso**  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

MARCA RENAULT MASTER

MODELO MASTER MINI BUS 2,5 DCI

VIN: 93YCDDUH58J996880

PIEZAS REQUERIDAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS E CORRECTIVOS DE 140.000 Kms y 150.000 Kms

CANT *	LTS/JUEG *	CONCEPTO	PRECIO UNITARI *	PRECIO TOTAL *
1	UND.	FILTRO ACEITE MOTOR	60.000	60.000
1	UND.	FILTRO COMBUSTIBLES	135.000	135.000
1	UND.	FILTRO DE AIRE MOTOR	180.000	180.000
1	UND.	CORREA DE ACCESORIOS KITS	742.000	742.000
1	Lts	ACEITE MOTOR SAE 10 W 40	70.000	70.000
1	Lts	FLUIDO DE FREIO	59.900	59.900
1	Lts	FLUIDO ATF	42.300	42.300
1	Juego	PASTILLA DE FRENO TRASERO	516.000	516.000
1	Juego	PASTILLA DE FRENO FRONTAL	510.000	510.000
1	Juego	BUJES ELASTICOS TRASEROS RH	515.000	512.000
1	Juego	BUJES ELASTICOS TRASEROS LH	400.000	400.000
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS	62.500	62.500
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORES CENTRAL FRONTAL	50.000	50.000
1	UND.	BUJES ESTABILIZADORE EXTREMOS	270.000	270.000
1	UND.	ROTULAS SUPERIOR	340.000	340.000
1	UND.	ROTULAS INFERIOR	309.200	309.200
1	UND.	FUELLE /COIFA DE HOMOCINETICA LADO RODA	378.000	380.000
1	UND.	FUELLE /COIFA DE HOMOCINETICA LADO DIFERENCIAL	410.000	425.000
1	Lts	ACEITE DE CAIXA SAE 80 W 90 G 5	110.000	110.000
1	UND.	FOCO DE ALTA E BAIXA	37.900	37.900
1	UND.	FOCOS DE DOBRE FILAMENTO	67.000	67.000
1	UND.	FOCOS DE UN FILAMENTO	4.000	4.000
1	UND.	FOCOS TIPO PIOJO DE 5 WATIOS	5.000	5.000
1	UND.	RELAY DE ELECTRO VENTILADOR	215.000	215.000
1	UND.	RELAY DE LUCES DE GIROS	85.100	85.100
1	UND.	JGO. DE DISCOS DE FREIOS FRONTALES	1.025.000	1.025.000
				6.612.900

Oscar Staple

4972189-5

  
**Ing. Hugo Risso**  
**Jefe de Patrimonio**  
**FONDEC**





Otros Tipos de Reparaciones de  
Vehiculos Automotores N.C.P.

De Oscar Andres Staple de los Santos.

### SERVICIOS Y TRABAJOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO E REPARACIONES

CANT.	UND.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UND.	Servicios de Inspeccion y Manutencao incluye cambio de aceite motor , filtro de aceite mo	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de pastillas de frenos delanteros	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de Pastilla de Frenos Traseros	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de Bujes Elásticos Traseros LH	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de Bujes Elásticos Traseros RH	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de Bujes Estabilizadores Centrales Frontales	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de BIELETAS Estabilizadores extremos Frontales	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de 1 Rotulas Inferior	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de 1 Rotulas Superior	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de 2 Bujes frontales de Bandeja Inferior	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de 2 Bujes frontales traseros de Bandeja Inferior	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de Fulle de Homocinetica LH / RH lado Roda	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de Fulle de Homocinetica LH/RH lado Diferencial	150.000	150.000
1	UND.	Cambio de Aceite de Caixa	150.000	150.000
1	UND.	Chequeo Electronico Computarizado	150.000	150.000
1	UND.	Reparaciones de partes electricas en General	150.000	150.000
1	UND.	Alineacion de Direccion	150.000	150.000
1	UND.	Balanceo de Neumaticos	150.000	150.000
1	UND.	Rectificaciones de Discos	150.000	150.000
1	UND.	Servicios de Metalurgica e Torneria /Limpieza do radiador	150.000	150.000
				3.000.000

Oscar Staple

4972 189-5

  
Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

# TALLER ELECTROMECAÁNICA

de Miguel Ávalos Alemán

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos

Padre Antonino Blanco c/ 2 de Febrero - B° Molino / Tel.: (021) 676 097  
Luque - Paraguay

RUC: 3809947-0

## NOTA DE PRESUPUESTO

"No Válido como comprobante de Venta"

N° 001-001- 0000224

Señor (es)

Fondec

R.U.C.:

80020255-M

VEHICULO:

Renault

MARCA:

Master

AÑO:

CHAPA N°:

BBV341

TEL: 021498128

Cantidad	DETALLE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	Precio Unitario	
		Con IVA	Sin IVA
1	Cambio de Pastilla de frenos delanteros		130 000
1	Cambio de Pastilla de frenos traseros		130 000
1	Cambio de Bujes Elásticos traseros LH		130 000
1	Cambio de Bujes Elásticos traseros RH		130 000
1	Cambio de Bujes Estabilizadores Centrales Frontales		130 000
1	Cambio de Bujes Estabilizadores Externos Frontales		130 000
1	Cambio de Botula Superior		130 000
1	Cambio de Botula Inferior		130 000
1	Cambio de Bujes Frontales de Bandeja Inferior		130 000
1	Cambio de Bujes Frontales traseros de Bandeja Inferior		130 000
1	Cambio de Homocinética LH/RH lado Boda		130 000
1	Cambio de Homocinética LH/RH lado Diferencial		130 000
1	Cambio de Aceite de Caja		130 000
1	Chequeo Electronico Computarizado		130 000
1	Reparaciones de Parte Electricas en General		130 000
1	Alineacion de Direccion		130 000
1	Balanceo de Neumaticos		130 000
1	Rectificaciones de Discos		130 000
			9470 000

ACEPTADO POR:

FIRMA:

FECHA:

Condiciones de pago:

Plazo de entrega:

Presupuesto válido .....dias. Rogamos remitirnos este presupuesto original firmado, como aceptación del mismo.

Servicios de Arnaldo Alcides Rojas Carrera - RUC: 1743386-0 - Cedula de Habilitación N° 1780 / Cnel. Francisco Martinez N° 2133  
Gráficos el/ 8 de Setiembre y V. de Caacupé - Tel.: 021 678 240 / 0981 609 687 - 02 Tel. 50 X 2 del 0000151 al 0000250 - 18/01/2021

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Archivo

Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC



Ing. Hugo Riso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

# TALLER ELECTROMECAÁNICA

de Miguel Ávalos Alemán

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos

Padre Antonino Blanco c/ 2 de Febrero - B° Molino / Tel.: (021) 676 097  
Luque - Paraguay

RUC: 3809947-0

## NOTA DE PRESUPUESTO

"No Válido como comprobante de Venta"

N° 001-001- 0000222

12 de Junio de 2024

Señor(es) **Fondec** R.U.C.: **80020255-4**

VEHICULO: **Renault** MARCA: **Master** AÑO: CHAPA N° **83V341** TEL: **021498128**

Cantidad	DETALLE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	Precio Unitario	
		Con IVA	Sin IVA
1	Filtro de Aceite Motor		62 000
1	Filtro de Combustibles		137 000
1	Filtro de Aire Motor		160 000
1	Correa de Accesorios Kits		100 000
1	Aceite Motor Sae 10W40		175 000
1	Fluido de Frenos		60 000
1	Fluido de ATF		44 000
1	Pastilla de Freno traseros		500 000
1	Pastilla de Freno Frontal		505 000
1	Bujes Elásticos traseros RH		516 000
1	Bujes Elásticos traseros LH		399 000
1	Bujes Estabilizadores traseros		62 900
1	Bujes Estabilizadores Central Frontal		51 000
1	Bujes Estabilizadores Extremos		310 000
1	Botula Interior		990 000
1	Botula Superior		300 000
1	Fuelle Coila de Homocinetica lado Roda		370 000
1	Fuelle Coila de Homocinetica lado Diferencial		405 000
1	Aceite de Caja Sae 80W90 GS		110 000
1	Flecos de Alta y Baja		37 000

ACEPTADO POR:

FIRMA:

FECHA:

Condiciones de pago:

Plazo de entrega:

Presupuesto válido .....días. Rogamos remitirnos este presupuesto original firmado, como aceptación del mismo.

 Servicios de Arnaldo Alcides Rojas Carrera - RUC: 1743386-0 - Cedula de Habilitación N° 1780 / Cnel. Francisco Martínez N° 2133  
Gráficos e/ 8 de Setiembre y V. de Caacupé - Tel.: 021 678 240 / 0981 609 687 - 02 Tal. 50 X 2 del 0000151 al 0000250 - 18/01/2021

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Archivo

  
Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC



**CONTRATO DE PRESTACIÓN N.º 04/2023**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL**

Entre **FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES - FONDEC**, con RUC N° 80020255-4, con domicilio en la calle 25 de mayo N° 972 c/ EE.UU., Asunción, Rca. del Paraguay, representada para este acto por **Lic. MARCO MANUEL DOMINGUEZ BOGADO**, con C.I. N° 4.328.531, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva, como representante del **FONDEC**, designado por Resolución N° 125/2023 y autorizado por Resolución N° 33/2022 como firmante de los contratos y ordenes de compras con los proveedores de bienes y servicios y Entidades del Estado, con sus respectivos anexos, adendas y ampliaciones, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y **RIEDER Y CIA. S.A.C.I.**, con RUC N° 80002612-8, con domicilio en Avda. Artigas N° 1945 e/ Central y Altos, Asunción, Rca. del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JUAN RODOLFO RIEDER CELLE**, con C.I. N° 347.868, en su carácter de Presidente y el **Sr. JORGE OSCAR RIEDER CELLE**, con C.I. N° 524.612, en su carácter de Director, denominado en adelante **EL PROVEEDOR**, por la otra, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**Contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**Objeto del contrato**


El objeto del contrato es: Servicio de Mantenimiento y Reparación para vehículo institucional

**Documentos integrantes del contrato**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

  
**RIEDER & CIA S.A.C.I.**  
Lic. Juan Rodolfo Rieder C.  
Presidente  
Ing. Jorge O. Rieder C.  
Director  
25 de Mayo 972 c/ EE.UU. • Teléfono: (+595) 21 490 726 / (+595) 21 328 2768

  
Lic. Marco Domínguez Bogado  
Encargado de Despacho  
FONDEC  


  
Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

### Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 429.683.

### Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa 02, convocado por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes para el Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo institucional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°120/2023.

### Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

RIEDER Y CIA. S.A.C.I.							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO DE CATALOGO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL GS
1	Cambio de aceite y filtros/Filtro de Aceite de motor	1	78180103-001	UNIDAD	UNIDAD	70.387	70.387
2	Cambio de aceite y filtros/Filtro de combustible	1	78180103-001	UNIDAD	UNIDAD	126.042	126.042
3	Cambio de aceite y filtros/Filtro de aire motor	1	78180103-001	UNIDAD	UNIDAD	184.479	184.479
4	Cambio de aceite y filtros/Filtro de aire motor	1	78180101-019	UNIDAD	UNIDAD	454.557	454.557
5	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor/Alternador completo	1	78180101-014	UNIDAD	UNIDAD	5.429.702	5.429.702
6	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor/Captador de Cigüeñal/Rotación	1	78180101-014	UNIDAD	UNIDAD	1.129.226	1.129.226
7	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor/Captador de fase árbol de levas	1	78180101-014	UNIDAD	UNIDAD	868.450	868.450
8	Cambio de aceite y filtros/Aceite Motor SAE 10 W 40	1	78180103-001	UNIDAD	UNIDAD	66.500	66.500
9	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/FLUIDO DE FRENO	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	122.910	122.910
10	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/FLUIDO ATF	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	41.580	41.580
11	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/PASTILLA DE FRENO TRASERO	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	527.083	527.083

25 de Mayo 972 c/ EE.UU. • Teléfono: (+595) 21 490 726 / (+595) 21 328 2768

RIEDER & CIA S.A.C.I.  
Ing. Jorge D. Rieder C.  
Director

Lic. Juan. Rodolfo Rieder C.  
Presidente

Lic. Marco Domínguez Rogado  
Encargado de Despacho  
FONDEC

FONDO NACIONAL  
DE LA CULTURA  
Y LAS ARTES  
PARAGUAY

Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC





FONDO NACIONAL  
DE LA CULTURA  
Y LAS ARTES  
PARAGUAY

TETÁ VIRU  
ARANDUPY HA  
TEMBIAPOJEGUA  
JEYKEKORÁ

12	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/PASTILLA DE FRENO FRONTAL	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	589.302	589.302
13	Serv. de mant y repar. de Tren trasero/BUJES ELASTICOS TRASEROS RH	1	78180101-012	UNIDAD	UNIDAD	1.098.482	1.098.482
14	Serv. de mant y repar. de Tren trasero/BUJES ELASTICOS TRASEROS LH	1	78180101-012	UNIDAD	UNIDAD	793.102	793.102
15	Serv. de mant y repar. de Tren delantero/BUJES ESTABILIZADORES CENTRAL FRONTAL	1	78180101-011	UNIDAD	UNIDAD	100.000	100.000
16	Serv. de mant y repar. de Tren delantero/BUJES ESTABILIZADORES EXTREMOS	1	78180101-011	UNIDAD	UNIDAD	161.700	161.700
17	Serv. de repar y mant. de sistema de direccion/ROTULA SUPERIOR	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	335.973	335.973
18	Serv. de repar y mant. de sistema de direccion/ROTULA INFERIOR	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	355.604	355.604
19	Serv. de repar y mant. de sistema de direccion/ROTULA DE BASE ESPIRAL	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	597.758	597.758
20	Serv. de mant y repar. de Tren delantero/BUJES BANDEJA INFERIOR FRONTAL	1	78180101-011	UNIDAD	UNIDAD	147.239	147.239
21	Serv. de mant y repar. de Tren trasero/BUJES DE BANDEJA INFERIOR TRASERO	1	78180101-12	UNIDAD	UNIDAD	427.000	427.000
22	Servicio de alineacion y balanceo/BUJES DE BANDEJA SUPERIOR	1	78180101-001	UNIDAD	UNIDAD	355.604	355.604
23	Servicio de alineacion y balanceo/MUNEQUIN DE DIRECCION LH	1	78180101-001	UNIDAD	UNIDAD	482.369	482.369
24	Servicio de alineacion y balanceo/MUNEQUIN DE DIRECCION RH	1	78180101-001	UNIDAD	UNIDAD	247.674	247.674
25	Serv. de repar y mant. de sistema de direccion/VASTAGO DIRECCION LH	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	403.333	403.333
26	Serv. de repar y mant. de sistema de direccion/VASTAGO DIRECCION RH	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	403.333	403.333
27	Serv. de repar y mant. de sistema de direccion/FUELLE/COIFA DE HOMOCINETICA LADO RODA	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	586.275	586.275
28	Serv. de repar y mant. de sistema de direccion/FUELLE/COIFA DE HOMOCINETICA LADO DIFERENCIAL	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	1.564.200	1.564.200
29	Serv. de mant y repar de sistema de freno/REPARO DE MORDAZA DE FRENOS TRASEROS	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	852.729	852.729

25 de Mayo 972 c/ EE. UU. • Teléfono: (+595) 21 490 726 / (+595) 21 328 2768

Ing. Jorge O. Rieder C.  
Director

Lic. Juan Rodolfo Rieder C.  
Presidente

Lic. Marco Dominguez Bogado  
Encargado de Despacho  
FONDEC

Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC

30	Cambio de aceite y filtros/ACEITE DE CAJA SAE 80 W 90 G 5	1	78180103-001	UNIDAD	UNIDAD	132.000	132.000
31	Servicios de Provision Montaje de Equipamiento de Vehiculos/FOCO DE ALTA Y BAJA	1	78180101-9997	UNIDAD	UNIDAD	59.169	59.169
32	Servicios de Provision Montaje de Equipamiento de Vehiculos/FOCOS DE DOBLE FILAMENTO	1	78180101-9997	UNIDAD	UNIDAD	5.986	5.986
33	Servicios de Provision Montaje de Equipamiento de Vehiculos/FOCO DE UN FILAMENTO	1	78180101-9997	UNIDAD	UNIDAD	4.400	4.400
34	Servicios de Provision Montaje de Equipamiento de Vehiculos/FOCOS TIPO PISO DE 5 WATIOS	1	78180101-9997	UNIDAD	UNIDAD	4.851	4.851
35	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/RELAY DE ELECTRO VENTILADOR	1	78180101-009	UNIDAD	UNIDAD	224.853	224.853
36	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/RELAY DE ELECTRO VENTILADOR	1	78180101-009	UNIDAD	UNIDAD	84.218	84.218
37	Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension/AMORTIGUADOR TRASERO LH	1	78180101-004	UNIDAD	UNIDAD	750.661	750.661
38	Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension/AMORTIGUADOR TRASERO RH	1	78180101-004	UNIDAD	UNIDAD	750.661	750.661
39	Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension/AMORTIGUADOR FRONTAL LH	1	78180101-004	UNIDAD	UNIDAD	727.518	727.518
40	Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension/AMORTIGUADOR FRONTAL RH	1	78180101-004	UNIDAD	UNIDAD	727.527	727.527
41	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/COMPENSADOR DE CARGA DE FRENO TRASERO	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	7.818.183	7.818.183
42	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/BENDIN DE MOTOR ARRANQUE	1	78180101-009	UNIDAD	UNIDAD	439.221	439.221
43	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor/AUTOMATICO DE MOTOR ARRANQUE	1	78180101-014	UNIDAD	UNIDAD	267.411	267.411
44	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor/POLEA DE CIGUEÑAL	1	78180101-014	UNIDAD	UNIDAD	1.720.373	1.720.373

RIEDER & CIA S.A.C.  
Ing. Jorge D. Rieder C. Director  
Lic. Juan Rodolfo Rieder C. Presidente

Lic. Marco Dominguez Bogado  
Encargado de Despacho  
FONDEC  
FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PARAGUAY

25 de Mayo 972 c/ EE.UU. • Teléfono. (+595) 21 490 726 / (+595) 21 328 2768

Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC





FONDO NACIONAL  
DE LA CULTURA  
Y LAS ARTES  
PARAGUAY

TETÁ VIRU  
ARANDUPY HA  
TEMBIAPOJEGUA  
JEYKEKORÁ

MANO DE OBRA:

RIEDER Y CIA. S.A.C.I.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CODIGO DE CATALOGO	UNIDAD DE MEDIDA	DE PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL G.S.
45	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor/MANO DE OBRA/SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO	1	78180101-014	UNIDAD	UNIDAD	629.200	629.200
46	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor/MANO DE OBRA/CAMBIO DE ALTERNADOR COMPLETO	1	78180101-014	UNIDAD	UNIDAD	715.000	715.000
47	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/MANO DE OBRA/CAMBIO DE PASTILLA DE FRENOS DELANTEROS	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	429.000	429.000
48	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/MANO DE OBRA/CAMBIO DE PASTILLA DE FRENOS TRASEROS	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	429.000	429.000
49	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/MANO DE OBRA/CAMBIO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS LH	1	78180101-012	UNIDAD	UNIDAD	429.000	429.000
50	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/MANO DE OBRA/CAMBIO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS RH	1	78180101-012	UNIDAD	UNIDAD	429.000	429.000
51	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/MANO DE OBRA/CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASERO	1	78180101-012	UNIDAD	UNIDAD	143.000	143.000
52	Serv. de mant. y repar. de fren delantero/MANO DE OBRA/CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES CENTRALES FRONTALES	1	78180101-011	UNIDAD	UNIDAD	357.500	357.500
53	Serv. de mant. y repar. de fren delantero/MANO DE OBRA/CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES EXTREMOS FRONTALES	1	78180101-011	UNIDAD	UNIDAD	286.000	286.000
54	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección/MANO DE OBRA/CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	429.000	429.000
55	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección/MANO DE OBRA/CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	429.000	429.000
56	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/MANO DE OBRA/CAMBIO DE BUJES FRONTALES DE BANDELA INFERIOR	1	78180101-011	UNIDAD	UNIDAD	572.000	572.000

25 de Mayo 972 c/ EE.UU. • Teléfono: (+595) 21 490 726 / (+595) 21 328 2768

Ing. Jorge O. Rieder C.  
Director

Ing. Rodolfo Rieder C.  
Presidente

Lic. Marco Domínguez Bogado  
Encargado de Despacho  
FONDEC

Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC



FONDO NACIONAL  
DE LA CULTURA  
Y LAS ARTES  
PARAGUAY

TETÁ VIRU  
ARANDUPY HA  
TEMBIAPOJEGUA  
JEYKEKORA

57	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/MANO DE OBRA/CAMBIO DE BULES FRONTALES TRASEROS DE BANDEJA INFERIOR	1	78180101-012	UNIDAD	UNIDAD	572.000	572.000
58	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/MANO DE OBRA/CAMBIO DE BULES DE BANDEJA SUPERIOR	1	78180101-011	UNIDAD	UNIDAD	572.000	572.000
59	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion/MANO DE OBRA/CAMBIO DE MUÑEQUN DE DIRECCION LH	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	143.000	143.000
60	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion/MANO DE OBRA/CAMBIO DE MUÑEQUN DE DIRECCION RH	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	143.000	143.000
61	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion/MANO DE OBRA/CAMBIO DE VASTAGO DE DIRECCION LH	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	100.100	100.100
62	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion/MANO DE OBRA/CAMBIO DE VASTAGO DE DIRECCION RH	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	100.100	100.100
63	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion/MANO DE OBRA/CAMBIO DE FULLE DE HOMOCINETICA LH/RH LADO RODA	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	715.000	715.000
64	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion/MANO DE OBRA/CAMBIO DE FULLE DE HOMOCINETICA LH/RH LADO DIFERENCIAL	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	1.001.000	1.001.000
65	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/MANO DE OBRA/REPARACION DE MORDAZA DE FRENO TRASERO LH	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	357.500	357.500
66	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/MANO DE OBRA/REPARACION DE MORDAZA DE FRENO TRASERO RH	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	357.500	357.500
67	Cambio de aceite y filtro/MANO DE OBRA/CAMBIO DE ACEITE DE CATA	1	78180103-001	UNIDAD	UNIDAD	143.000	143.000
68	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/MANO DE OBRA/CHEQUEO ELECTRONICO COMPUTARIZADO	1	78180101-009	UNIDAD	UNIDAD	429.000	429.000
69	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor/MANO DE OBRA/REPARACION DE MOTOR ARRANQUE	1	78180101-014	UNIDAD	UNIDAD	572.000	572.000
70	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/MANO DE OBRA/REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL	1	78180101-009	UNIDAD	UNIDAD	715.000	715.000
71	Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension/MANO DE OBRA/CAMBIO DE AMORTIGUADOR FRONTAL LH	1	78180101-004	UNIDAD	UNIDAD	214.500	214.500

25 de Mayo 972 cl EE.UU. • Teléfono: (+595) 21 490 726 / (+595) 21 328 2768

**RIEDER & CIA S.A.C.**

Ing. Jorge O. Rieder C.  
Director

Lic. Juan Rodolfo Rieder  
Presidente

Lic. Marco Dominguez Bogado  
Encargado de Despacho  
FONDEC

FONDO NACIONAL  
DE LA CULTURA  
Y LAS ARTES  
PARAGUAY

Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC





FONDO NACIONAL  
DE LA CULTURA  
Y LAS ARTES  
PARAGUAY

TETÁ VIRU  
ARANDUPY HA  
TEMBIAPOJEGUA  
JEYKEKORÁ

72	Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension/MANO DE OBRA/CAMBIO DE AMORTIGUADOR FRONTAL RH	1	78180101-004	UNIDAD	UNIDAD	214.500	214.500
73	Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension/MANO DE OBRA/CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO RH	1	78180101-004	UNIDAD	UNIDAD	71.500	71.500
74	Servicio Reparacion Mantenimiento de sistema de suspension/MANO DE OBRA/CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO LH	1	78180101-004	UNIDAD	UNIDAD	71.500	71.500
75	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno/MANO DE OBRA/CAMBIO DE COMPRESOR DE CAMBIO TRASERO	1	78180101-006	UNIDAD	UNIDAD	572.000	572.000
76	Servicio de alineacion y balanceo/MANO DE OBRA/ALINEACION DE DIRECCION	1	78180101-001	UNIDAD	UNIDAD	572.000	572.000
77	Servicio de gomeria/MANO DE OBRA/BALANCEO DE NEUMATICOS	1	78180101-007	UNIDAD	UNIDAD	143.000	143.000
78	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion/MANO DE OBRA/RECTIFICACIONES DE DISCOS	1	78180101-003	UNIDAD	UNIDAD	494.000	494.000
TOTAL						46.090.667	

MONTO MINIMO Gs.30.000.000

MONTO MAXIMO Gs. 60.000.000

Total: [sumatoria de columna de montos mínimos y sumatoria de columna de montos máximos]

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 30.000.000 y el monto máximo es de Gs.60.000.000.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

25 de Mayo 972 c/ EE.UU. • Teléfono: (+595) 21 490 726 / (+595) 21 328 2768

RIEDER & CIA S.A.

Ing. Jorge O. Rieder C.  
Director

Lic. Juan Rodolfo Rieder  
Presidente

FONDO NACIONAL  
DE LA CULTURA  
Y LAS ARTES  
PARAGUAY  
Lic. Marco Domínguez Bogado  
Encargado de Despacho  
FONDEC

Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC



FONDO NACIONAL  
DE LA CULTURA  
Y LAS ARTES  
PARAGUAY

TETÁ VIRU  
ARANDUPY HA  
TEMBIAPOJEGUA  
JEYKEKORA

#### Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: Hasta el 31 de diciembre de 2023.

#### Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

#### Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas - Departamento de Patrimonio

#### Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

#### Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

#### Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

Ing. Jorge D. Rieder C.  
Director

Rodolfo Rieder C.  
Residente

Lic. Mercedes Dominguez B.  
Encargada de Despacho  
FONDEC

25 de Mayo 972 de EE.UU. • Teléfono: (+595) 21 490 726 / (+595) 21 328 2768

Ing. Hugo Risso  
Jefe de Patrimonio  
FONDEC