



Reporte del porcentaje de Incidencia

- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAYORES DE LA INSTITUCION. AÑO 2023 ID N° 431987

EMPRESA ADJUDICADA: MEGGA IMP. EXP. S.A.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PORCENTAJE DE INCIDENCIA |
|---|--|------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------|
| LOTE Nº 1 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Cambio de filtro de aceite | UNIDAD | 1 | 99.000 | 99.000 | 100% |
| 2 | Cambio de filtro de aire acondicionado | UNIDAD | 1 | 100.000 | 100.000 | 100% |
| 3 | Cambio de filtro de aire | UNIDAD | 1 | 100.000 | 100.000 | 100% |
| 4 | Cambio de filtro de combustible | UNIDAD | 1 | 178.000 | 178.000 | 100% |
| 5 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | 155.000 | 155.000 | 100% |
| Servicio de reparación y mantenimiento parte eléctrico | | | | | | |
| 6 | Cambio de cable bujía | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 7 | Cambio de bujías | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 8 | Chequeo electrónico | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 9 | Cambio de batería | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 10 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de frenos | | | | | | |
| 11 | Juego de pastilla de frenos delanteros | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 12 | Juego de pastilla de frenos traseros | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 13 | Rectificación de discos | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 14 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado | | | | | | |
| 15 | Mantenimiento del aire acondicionado | UNIDAD | 1 | 1.870.000 | 1.870.000 | 100% |
| 16 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | 225.000 | 225.000 | 100% |
| LOTE Nº 2 CAMIONETA MAHINDRA | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Filtro de aceite motor 836647133 | UNIDAD | 1 | 258.000 | 258.000 | 100% |
| 2 | Filtro de aire 62236114 | UNIDAD | 1 | 277.000 | 277.000 | 100% |
| 3 | Filtro Combustible | UNIDAD | 1 | 269.000 | 269.000 | 100% |
| 4 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | 234.000 | 234.000 | 100% |
| Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de suspensión | | | | | | |
| 5 | Mantenimiento y cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | 1 | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 6 | Mantenimiento y cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 7 | Cambio bujes amortiguador | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 8 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de aire acondicionado | | | | | | |
| 9 | Mantenimiento y reparación aire cabina | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 10 | Cambio Filtro habitáculo | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 11 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico | | | | | | |
| 12 | Cambio Batería | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 13 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de frenos | | | | | | |
| 14 | Reparación y rectificación del sistema de frenos | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 15 | Cambio de discos de frenos delantero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 16 | Cambio pastillas de frenos delantero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |





| | | | | | | |
|---|--|--------|---|-----------|-----------|------------|
| 17 | Cambio de zapata de freno trasero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 18 | Cambio Kits de seguros de zapata | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 19 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| LOTE Nº 3 CAMIONETA FORD RANGER | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Filtro de aceite motor 836647133 | UNIDAD | 1 | 270.000 | 270.000 | 100% |
| 2 | Filtro de aire 62236114 | UNIDAD | 1 | 165.000 | 165.000 | 100% |
| 3 | Filtro de aire acondicionado | UNIDAD | 1 | 167.000 | 167.000 | 100% |
| 4 | Filtro Combustible | UNIDAD | 1 | 174.000 | 174.000 | 100% |
| 5 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 240.000 | 240.000 | 100% |
| Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | | | |
| 6 | Reparacion de motor completo | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 7 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Reparación y mantenimiento del sistema de turbo | | | | | | |
| 8 | Cambio de Turbo | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 9 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico | | | | | | |
| 10 | Chequeo computarizado | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 11 | Cambio Batería | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 12 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague | | | | | | |
| 13 | Cambio de plato, disco y cojinete (kits) | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 14 | Cambio de actuador | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 15 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de aire acondicionado | | | | | | |
| 16 | Mantenimiento y reparación sistema de aire acondicionado | UNIDAD | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 100% |
| 17 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 460.000 | 460.000 | 100% |
| Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de frenos | | | | | | |
| 18 | reparación de frenos delanteros y traseros | UNIDAD | 1 | 1.745.000 | 1.745.000 | 100% |
| 19 | Cambio de pastilla de frenos delanteros | UNIDAD | 1 | 417.000 | 417.000 | 100% |
| 20 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 460.000 | 460.000 | 100% |
| Servicio reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | | | |
| 21 | reparación y mantenimiento del sistema de suspensión | UNIDAD | | | 0 | Ítem Nuevo |
| 22 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | | | 0 | Ítem Nuevo |
| 23 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | | | 0 | Ítem Nuevo |
| 24 | Cambio buje parrilla superior delanteros | UNIDAD | | | 0 | Ítem Nuevo |
| 25 | Cambio buje parrilla inferior delantera | UNIDAD | | | 0 | Ítem Nuevo |
| 26 | Cambio buje inferior barra estabilizadora | UNIDAD | | | 0 | Ítem Nuevo |
| 27 | Cambio bujes elásticos | UNIDAD | | | 0 | Ítem Nuevo |
| 28 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | Ítem Nuevo |
| LOTE Nº4 FURGÓN HIUNDAI H - 1 | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Cambio de filtro de aire G160100AEN | UNIDAD | 1 | 260.000 | 260.000 | 100% |
| 2 | Cambio de filtro de aire acondicionado | UNIDAD | 1 | 230.000 | 230.000 | 100% |
| 3 | Cambio de filtro de aceite 263030 | UNIDAD | 1 | 152.000 | 152.000 | 100% |
| 4 | Cambio de filtro de aceite 263032 | UNIDAD | 1 | 161.000 | 161.000 | 100% |
| 5 | Cambio de filtro de combustible FC-9304 | UNIDAD | 1 | 115.000 | 115.000 | 100% |
| 6 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 153.000 | 153.000 | 100% |





| | | | | | | |
|---|---|--------|---|---------|---------|------------|
| Servicios de Reparación y/o Mantenimiento de Sistema de Inyección | | | | | | |
| 7 | Cambio de pico inyector | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 8 | Mantenimiento y reparación parte eléctrica, bomba inyectora | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 9 | Trabajo de tornería | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 10 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado | | | | | | |
| 11 | Mantenimiento y reparación de aire | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 12 | Cambio de Correa de Aire acondicionado | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 13 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | | | |
| 14 | Cambio de correa dentada | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 15 | Cambio de correa | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 16 | Cambio de correa d/h | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 17 | Cambio de correa balanceador | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 18 | Cambio de manguera de radiador superior | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 19 | Cambio de manguera de radiador inferior | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 20 | Tensor correa | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 21 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | | | ÍTEM NUEVO |
| 22 | Cambio de bujes de parrilla | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 23 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 24 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 25 | Cambio de bioletas estabilizadora | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 26 | Cambio de brazos de dirección precap | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 27 | Cambio de brazos de dirección muñequin | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 28 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| LOTE Nº 5 AMBULANCIA RENAULT CON TERAPIA | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Cambio de filtro de aceite | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 2 | Cambio de filtro de aire | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 3 | Cambio de filtro de aire acondicionado | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 4 | Filtro de combustible | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 5 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | | | |
| 6 | Rectificación y reparación de motor | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 7 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparación del sistema eléctrico | | | | | | |
| 8 | Chequeo computarizado | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 9 | Cambio de batería | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 10 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Mantenimiento y reparación de carrocería | | | | | | |
| 11 | Desmantelamiento | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 12 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio de chapería y pintura | | | | | | |
| 13 | Chapería y Pintura | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 14 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| LOTE Nº 6 MERCEDES BENZ SPRINTER | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Filtro de aceite motor | UNIDAD | 1 | 250.000 | 250.000 | 100% |
| 2 | Filtro de aire | UNIDAD | 1 | 287.000 | 287.000 | 100% |
| 3 | Filtro de aire acondicionado | UNIDAD | 1 | 282.000 | 282.000 | 100% |
| 4 | Filtro caja de cambios | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 5 | Filtro Combustible | UNIDAD | 1 | 230.000 | 230.000 | 100% |
| 6 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | 250.000 | 250.000 | 100% |





| | | | | | | |
|---|---|--------|---|---------|---------|------------|
| Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague | | | | | | |
| 7 | Cambio bomba con pedal de embrague | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 8 | Cambio kit de embrague | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 9 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico | | | | | | |
| 10 | Chequeo computarizado | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 11 | Cambio Batería | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 12 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de frenos | | | | | | |
| 13 | reparación y mantenimiento del sistema de frenos | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 14 | Cambio pastillas de frenos delanteros y traseros | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 15 | Cambio de discos de frenos | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 16 | Cambio de zapata de frenos | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 17 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | | | |
| 18 | Cambio de bujes elásticos delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 19 | Cambio buje elastizador | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 20 | Cambio de bujes elásticos trasero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 21 | Cambio buje soporte elástico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 22 | Cambio buje barra estabilizadora | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 23 | Cambio buje tope ballesta | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 24 | Cambio amortiguador delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 25 | Cambio amortiguador trasero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 26 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| LOTE Nº 7 CAMIÓN MERCEDES 711 | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Cambio de filtro mde aceite PU1046 | UNIDAD | 1 | 125.000 | 125.000 | 100% |
| 2 | Cambio de filtro de aire AP7998 | UNIDAD | 1 | 135.800 | 135.800 | 100% |
| 3 | Filtro combustible Primario PSD480/1 | UNIDAD | 1 | 110.000 | 110.000 | 100% |
| 4 | Filtro combustible trampa | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 5 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | 156.000 | 156.000 | 100% |
| Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico | | | | | | |
| 6 | reparación de tablero completo | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 7 | Cambio de luces traseros y delanteros | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 8 | Cambio de batería | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 9 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio reparación/ mantenimiento de sistema de suspensión | | | | | | |
| 10 | Cambio de elástico trasero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 11 | Cambio de bujes elástico delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 12 | Cambio de bujes elástico trasero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 13 | Cambio de bujes central estabilizador ambos lados | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 14 | Cambio de bujes soporte | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 15 | Cambio de bujes barra estabilizadora | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 16 | Cambio de bujes tope ballesta | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 17 | Cambio tope elástico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 18 | Cambio amortiguador delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 21 | Cambio de correa central | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 22 | Cambio amortiguador trasero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 23 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de frenos | | | | | | |
| 24 | Cambio de zapata de freno | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 25 | Cambio de pastillas de freno | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 26 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Mantenimiento y reparacion de carrocería | | | | | | |
| 27 | Cambio Soporte Motor | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 28 | Cambio de soporte de caja | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 29 | Reparacion de carrocería | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |





| | | | | | | |
|---|--|--------|---|---------|---------|------------|
| 30 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| LOTE Nº 8 CAMIÓN TUMBA MERCEDES BENZ ATEGO 1315 | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Cambio de filtro de aire MB904 | UNIDAD | 1 | 217.000 | 217.000 | 100% |
| 2 | Cambio de filtro de aceite ARS9838 | UNIDAD | 1 | 366.000 | 366.000 | 100% |
| 3 | Filtro de combustible | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 4 | Filtro de combustible trampa de agua | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 5 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | 204.000 | 204.000 | 100% |
| Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico | | | | | | |
| 6 | Mantenimiento y reparacion del sistema eléctrico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 7 | Cambios de focos juego | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 8 | Cambio de baterías | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 9 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de reparacion/ Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | | | |
| 10 | Cambio apoyo goma elástico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 11 | Cambio tope elástico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 12 | Cambio buje estabilizador delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 13 | Cambio amortiguador delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 14 | Cambio amortiguador trasero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 15 | Cambio de brida | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 16 | Cambio de cardan | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 17 | Cambio de brida de piñón | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 18 | Cambio de cruceta | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 19 | Cambio de centralizador de cardan | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 20 | Cambio de caños y acoples | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 21 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno | | | | | | |
| 22 | Mantenimiento y reparacion de sistema de frenos | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 23 | Cambio de zapatas delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 24 | Cambio de zapatas traseros | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 25 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado | | | | | | |
| 26 | Reparacion del sistema de refrigeración | UNIDAD | 1 | | 0 | ITEM NUEVO |
| 27 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | | 0 | ITEM NUEVO |
| LOTE Nº 9 CAMIÓN TUMBA MERCEDES BENZ ATEGO 1418 | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Cambio de filtro de aire | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 2 | Cambio de filtro de aceite | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 3 | Filtro de combustible | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 4 | Filtro de combustible trampa de agua | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 5 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema electrico | | | | | | |
| 6 | Mantenimiento y reparacion del sistema electrico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 7 | Cambios de focos juego | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 8 | Cambio de baterías | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 9 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de reparacion/ Mantenimiento de sistema de suspension | | | | | | |
| 10 | Cambio apoyo goma elástico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 11 | Cambio tope elástico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 12 | Cambio buje estabilizador delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 13 | Cambio amortiguador delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 14 | Cambio amortiguador trasero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 15 | Cambio de brida | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 16 | Cambio de cardan | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 17 | Cambio de brida de piñón | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 18 | Cambio de cruceta | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |





| | | | | | | |
|---|---|--------|---|-----------|------------|------------|
| 19 | Cambio de centralizador de cardan | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 20 | Cambio de caños y acoples | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 21 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno | | | | | | |
| 22 | Mantenimiento y reparacion de sistema de frenos | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 23 | Cambio de zapatas delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 24 | Cambio de zapatas traseros | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 25 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado | | | | | | |
| 26 | Reparacion del sistema de refrigeracion | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 27 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| LOTE Nº 10 AMBULACIA IVECO | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Cambio de filtro de aceite 5801982827 | UNIDAD | 1 | 270.000 | 270.000 | 100% |
| 2 | Cambio de filtro de aire ED3802821 | UNIDAD | 1 | 290.000 | 290.000 | 100% |
| 3 | Cambio de filtro antipolen | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 4 | Filtro de combustible Primario | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 5 | Filtro de combustible Secundario | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 6 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 510.000 | 510.000 | 100% |
| Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema electrico | | | | | | |
| 7 | Reparacion y mantenimiento de parte electrica | UNIDAD | 1 | 1.845.000 | 1.845.000 | 100% |
| 8 | Chequeo Computarizado | UNIDAD | | | ITEM NUEVO | 0 |
| 9 | Cambio de batería | UNIDAD | 1 | 480.000 | 480.000 | 100% |
| 10 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 205.000 | 205.000 | 100% |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno | | | | | | |
| 11 | Cambio de discos, de frenos delantero- El juego | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 12 | Cambio de discos, de frenos trasero- El juego | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 13 | Cambio de pastillas -El juego | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 14 | Cambio mordaza de frenos- El juego | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 15 | Pinzas de freno delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 16 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | | | |
| 17 | Reparacion de suspensión delantera casquillos (bujes) | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 18 | Buje elástico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 19 | Cambio de bujes trasero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 20 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 21 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 22 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | | | | | | |
| 23 | Reparacion y limpieza de radiador | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 24 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado | | | | | | |
| 25 | Electro ventilador | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 26 | Mantenimiento de aire acondicionado y carga de gas | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 27 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| LOTE Nº 11 CAMIÓN TUMBA IVECO 170 E 28 | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Cambio de filtro de aire 50013318 | UNIDAD | 1 | 263.000 | 263.000 | 100% |
| 2 | Filtro de aceite PCL283 | UNIDAD | 1 | 169.500 | 169.500 | 100% |
| 3 | Filtro de Combustible primario PSD980 | UNIDAD | 1 | 170.000 | 170.000 | 100% |
| 4 | Filtro de combustible Secundario PSC403 | UNIDAD | 1 | 129.000 | 129.000 | 100% |
| 5 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | 205.000 | 205.000 | 100% |
| Servicio de mantenimiento y reparacion del sistema de frenos | | | | | | |





| | | | | | | |
|---|--|--------|---|-----------|-----------|------------|
| 6 | Mantenimiento y reparacion del sistema de frenos | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 7 | Cambio de Zapatas | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 8 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | | | |
| 9 | Cambio de hojas del mazo de elástico | UNIDAD | 1 | 910.000 | 910.000 | 100% |
| 10 | Reparacion de centro elástico | UNIDAD | 1 | 1.049.000 | 1.049.000 | 100% |
| 11 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 465.000 | 465.000 | 100% |
| Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado | | | | | | |
| 12 | Reparacion de aire acondicionado completo | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 13 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico | | | | | | |
| 14 | Manteniendo y reparacion del sistema eléctrico | UNIDAD | 1 | 1.845.000 | 1.845.000 | 100% |
| 15 | Cambio de batería | UNIDAD | 1 | 480.000 | 480.000 | 100% |
| 16 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | 205.000 | 205.000 | 100% |
| LOTE Nº 12 TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Filtro de aire primario 87344135 | UNIDAD | 1 | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 2 | Filtro de aire secundario 87344136 | UNIDAD | 1 | 185.000 | 185.000 | 100% |
| 3 | Filtro de aceite motor PCL 283 | UNIDAD | 1 | 170.000 | 170.000 | 100% |
| 4 | Filtro Combustible Primario 84526251 | UNIDAD | 1 | 340.000 | 340.000 | 100% |
| 5 | Filtro Combustible Secundario 87712547 | UNIDAD | 1 | 365.000 | 365.000 | 100% |
| 6 | Filtro Hidráulico 842480 | UNIDAD | 1 | 362.000 | 362.000 | 100% |
| 7 | Mano de Obra | UNIDAD | 1 | 280.000 | 280.000 | 100% |
| Servicios de Reparacion y/o Mantenimiento de Sistema de Inyección | | | | | | |
| 8 | Calibración y limpieza, mantenimiento de pico | UNIDAD | | | | ITEM NUEVO |
| 9 | Mano de Obra | UNIDAD | | | | ITEM NUEVO |
| Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico | | | | | | |
| 10 | Cambio de Batería 12v110 AMP | UNIDAD | | | | ITEM NUEVO |
| 11 | Reparacion de sistema eléctrico | UNIDAD | | | | ITEM NUEVO |
| 12 | Mano de Obra | UNIDAD | | | | ITEM NUEVO |
| LOTE Nº 13 TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Filtro de aire | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 2 | Cartucho Filtro aire | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 3 | Filtro de aceite motor | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 4 | Cartucho Filtro combustible | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 5 | Filtro Combustible Primario | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 6 | Filtro aire cabina primario | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 7 | Filtro aire cabina secundario | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 8 | Filtro Hidráulico 806349 | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 9 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema eléctrico | | | | | | |
| 10 | Cambio Batería 12v110AMP | UNIDAD | 1 | 960.000 | 960.000 | 100% |
| 11 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 165.000 | 165.000 | 100% |
| Mantenimiento y reparacion de sistema hidráulico | | | | | | |
| 12 | Cambio de acoplamiento hidráulico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 13 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicios de Reparacion y/o Mantenimiento de Sistema de Inyección | | | | | | |
| 14 | Cambio bomba inyectora | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 15 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| LOTE Nº 14 TRACTOR AGRICOLA CASE FARMALL 100 JX | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Filtro de aire 87037984 | UNIDAD | 1 | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 2 | Filtro de aceite 84222017 | UNIDAD | 1 | | 0 | ITEM NUEVO |





| | | | | | | |
|---|---|--------|---|---------|---------|------------|
| 3 | Filtro de combustible primario 84217953 | UNIDAD | 1 | 105.000 | 105.000 | 100% |
| 4 | Filtro aceite 84214564 | UNIDAD | 1 | 100.000 | 100.000 | 100% |
| 5 | Filtro Hidráulico 84257511 | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | 100% |
| 6 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 240.000 | 240.000 | 100% |
| Servicio de reparacion y mantenimiento sistema eléctrico | | | | | | |
| 7 | Reparacion parte eléctrica | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 8 | Cambio de Batería | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 9 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | | | |
| 10 | Reparacion de 4x4 y cardan, tornería | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 11 | Cambio de engrasador de acero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 12 | Cambio de tornillo de acero inferior | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 13 | Cambio de Junta de goma | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 14 | Cambio de ruleman normales | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 15 | Cambio de ruleman cónico | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 16 | Cambio de washer | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 17 | Cambio de tornillo de acero superior | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 18 | Cambio de tornillo de acero fijo | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 19 | Cambio de calce | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 20 | Cambio de anillo con traba de acero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 21 | Cambio de cremallera de acero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 22 | Cambio de corona de acero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 23 | Cambio de espaciador | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 24 | Cambio de pino de acero medio | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 25 | Cambio de tornillo de acero inferior cónico | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 26 | Cambio de anillo de unión | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 27 | Cambio de anillo de traba medio | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 28 | Cambio de corona planetaria | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 29 | Cambio de anillos de seguridad | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 30 | Cambio de ruleman | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 31 | Cambio de espaciador de acero | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 32 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| LOTE Nº 15 TRACTOR AGRICOLA CASE FARMALL FL80 | | | | | | |
| Servicio de cambio de filtros | | | | | | |
| 1 | Filtro de aire 87037984 | UNIDAD | 1 | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 2 | Filtro de aceite 84222017 | UNIDAD | 1 | | 0 | ÍTEM NUEVO |
| 3 | Filtro de combustible primario 84217953 | UNIDAD | 1 | 105.000 | 105.000 | 100% |
| 4 | Filtro aceite 84214564 | UNIDAD | 1 | 100.000 | 100.000 | 100% |
| 5 | Filtro Hidráulico 84257511 | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | 100% |
| 6 | Mano de obra | UNIDAD | 1 | 240.000 | 240.000 | 100% |
| Servicio de reparacion y mantenimiento sistema eléctrico | | | | | | |
| 7 | Reparacion parte eléctrica | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 8 | Cambio de Batería | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 9 | Mano de obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | | | |
| 10 | Reparacion de 4x4 y cardan, tornería | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 11 | Cambio de engrasador de acero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 12 | Cambio de tornillo de acero inferior | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 13 | Cambio de Junta de goma | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 14 | Cambio de ruleman normales | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 15 | Cambio de ruleman cónico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 16 | Cambio de washer | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 17 | Cambio de tornillo de acero superior | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 18 | Cambio de tornillo de acero fijo | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 19 | Cambio de calce | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 20 | Cambio de anillo con traba de acero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 21 | Cambio de cremallera de acero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 22 | Cambio de corona de acero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 23 | Cambio de espaciador | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 24 | Cambio de pino de acero medio | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |






| | | | | | | |
|----|---|--------|--|--|------------|------------|
| 25 | Cambio de tornillo de acero inferior cónico | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 26 | Cambio de anillo de unión | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 27 | Cambio de anillo de traba medio | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 28 | Cambio de corona planetaria | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 29 | Cambio de anillos de seguridad | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 30 | Cambio de ruleman | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 31 | Cambio de espaciador de acero | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| 32 | Mano de Obra | UNIDAD | | | 0 | ITEM NUEVO |
| | | | | | 27.274.300 | 100% |

El porcentaje de incidencia se realiza utilizando la cantidad utilizada por ítems. En los casos en que se disponga la utilización de contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o cantidad utilizada de cada ítem o sub ítem de esos contratos ejecutados, no pudiendo así definir el porcentaje, considerando que la modalidad del contrato anterior corresponde a un llamado por monto mínimo y máximo.




Ing. Ada Luz Varela Rivas
Administradora de Contrato
Gobernación Alto Paraná