


PRECIO DE REFERENCIA

Mantenimiento de Acondicionadores de aire

| Ítems N.º | CÓDIGO DEL ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|--|------------------|----------|---------------------|-------------------|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | | | | |
| 1 | 72101511-001 | Mantenimiento preventivo de acondicionador de aire de precisión unidad evaporadora | Unidad | 1 | 3.570.380 | 3.570.380 |
| 2 | 72101511-001 | Mantenimiento preventivo de acondicionador de aire de precisión unidad condensadora | Unidad | 1 | 4.212.030 | 4.212.030 |
| 3 | 72101511-001 | Cambio de soportes para la unidad evaporadora de acondicionador de aire de precisión | Unidad | 1 | 572.814 | 572.814 |
| 4 | 80111613-9999 | Mano de obra del ítem 43 | Unidad | 1 | 346.576 | 346.576 |
| 5 | 72101511-001 | Cambio de soportes para la unidad condensador de acondicionador de aire de precisión | Unidad | 1 | 761.162 | 761.162 |
| 6 | 80111613-9999 | Mano de obra del ítem 45 | Unidad | 1 | 350.648 | 350.648 |
| 7 | 72101511-001 | Mantenimiento correctivo de acondicionador de aire de precisión unidad evaporadora | Unidad | 1 | 5.500.262 | 5.500.262 |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de obra del ítem 47 | Unidad | 1 | 4.241.932 | 4.241.932 |
| 9 | 72101511-001 | Mantenimiento correctivo de acondicionador de aire de precisión unidad condensadora | Unidad | 1 | 4.373.724 | 4.373.724 |
| 10 | 80111613-9999 | Mano de obra del ítem 49 | Unidad | 1 | 3.122.886 | 3.122.886 |
| 11 | 72101511-001 | Cambio y/o provisión de ductos de PVC de 1/2" para desagüe de acondicionador de aire | Unidad | 1 | 24.988 | 24.988 |
| 12 | 80111613-9999 | Mano de obra del ítem 51 | Unidad | 1 | 125.374 | 125.374 |
| 13 | 72101511-001 | Cambio y/o provisión de curva de 1/2" para el desagüe de acondicionador de aire | Unidad | 1 | 10.396 | 10.396 |
| 14 | 80111613-9999 | Mano de obra del ítem 53 | Unidad | 1 | 8.206 | 8.206 |
| 15 | 72101511-001 | Cambio y/o provisión de sellador para ductos de PVC | Unidad | 1 | 31.426 | 31.426 |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de obra del ítem 55 | Unidad | 1 | 8.446 | 8.446 |
| 17 | 72101511-001 | Detección de pérdida de gas con nitrógeno | Unidad | 1 | 83.458 | 83.458 |
| 18 | 80111613-9999 | Mano de obra del ítem 57 | Unidad | 1 | 360.562 | 360.562 |
| 19 | 72101511-001 | Soldadura de caños de cobre | Unidad | 1 | 54.246 | 54.246 |
| 20 | 80111613-9999 | Mano de obra del ítem 59 | Unidad | 1 | 75.142 | 75.142 |
| | | | | | Precio total | 27.834.658 |



Abg. José Fernández
Licitaciones