

**INFORME DE INCIDENCIA POR CANTIDAD UTILIZADA
MANT Y REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI**

	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD UTILIZADA
1	Aceite motor	8
2	Filtro de combustible	8
3	Filtro de aceite	8
4	Aceite diferencial	1
5	Filtro de aire	3
6	Foco Luz alta y baja	2
7	Bomba auxiliar de embrague	2
8	Kit de embrague	2
9	Bateria	2
10	Aleta ventilador embrague	2
11	Bujias incandescentes	2
12	Manguera radiador superior	2
13	Manguera inferior inferior	2
14	Correa alternador	2
15	Correa de aire	2
16	Diagnostico computarizado	2
17	Alternador	2
18	Reparacion de arranque o provision de materiales	2
19	Sensor de valvula EGR	2
20	Sensor de diagrama de gas	1
21	Aceite diferencial	1
22	Correa de aire	1
23	Cambio de corona y piñon de diferencial	1
24	Cambio rodillo semi eje	1
25	Prisionero de rueda con	1
26	Disco de freno	1
27	Termostato	1
28	Bombril a filtro	1
29	Cambio de rotula superior	1
30	Foco Luz piojo	1
31	Cruceta cardan	1
32	Ruleman de aire	1
33	Polea cigüeñal	1
34	Correa alternador	1
35	Cabo de velocimetro	1
36	Pico inyector	2
37	Servicio de alineacion y balanceo	1
38	Levanta vidrio electrico	1
39	Cambio de aleta ventilador a embrague	1
40	Cambio de bulbo de presion de combustible y mano de obra	1
41	Junta tapa	1
42	Juego de valvula motor	1
43	tapa motor cepillado	1
44	Solenoide de bomba inyectora	1
45	Sensor de presion de turbo	1
46	Sensor de presion alimentador de turbo	1
47	Bulbo de temperatura	1

Ing. Com. Natalia Medina
Jefe Sección Serv. Generales

