



CARTA INTERNA GI N° 352/2024

A : Gerencia UOC
DE : Gerencia Industrial
FECHA : 18 de setiembre de 2024
REFERENCIA : Reporte de incidencia "Adquisición de repuestos varios para compresores del CIP Villeta y fábrica Vallemi" ID N° 454.881 – Resolución DNCP N° 4401/2023 "Por la que se reglamentan los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 7021/22"

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en referencia al proceso de **Adquisición de repuestos varios para compresores del CIP Villeta y fábrica Vallemi** ID N° 454.881 y en el marco **Resolucion DNCP N° 4401/2023**, donde establece en su **Artículo 40, Inciso i)**: "En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto, y cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub ítems de esos contratos ejecutados".

A tal efecto, se informa que no se han registrado incidencias en relación con el último contrato ejecutado, el cual correspondió al proceso "**Adquisición de repuestos para compresores**", ID N° 395.383, bajo la modalidad de Contrato Abierto (Por Monto y por Lote), donde los Lotes 1 y 2 correspondieron al CIP Villeta y el Lote 3 a la Fábrica Vallemi. Dicho proceso fue adjudicado a la firma **EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.**, y la ejecución del contrato fue del 100%.

Con el afán de iniciar la confección de un proceso de Contrato Abierto de repuestos destinado a compresores de aire de ambas fábricas, se ha elaborado un listado con los repuestos que presentaron mayor demanda en el contrato mencionado.

El listado de repuestos incluye aquellas piezas que tuvieron una mayor demanda en el contrato anterior, como así también incluye algunos repuestos que si bien no fueron solicitadas en el proceso anterior, esto no implica que no sean solicitadas en este nuevo Contrato Abierto ya que todo lo solicitado siempre es a fin de realizar trabajos preventivos y correctivos, este último caso con la inherente seguridad de ignorar el repuesto que será afectado por la incidencia, situación que justamente se busca salvar con la mayor amplitud posible de repuestos que forman partes de un compresor de aire.

Atentamente,


Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Misión

Producimos cemento de calidad, generando valores para el desarrollo del país.

Visión

Líder en la industria del cemento nacional de manera sustentable y competitiva.