

Información relacionada

Sin referencia

PY-DINCAE-447011-GO-Solicitud de cotización

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

Tipo de revisión

Revisión posterior

Monto estimado (US\$)

7.906,20

% Financiado por el Benco

100%

Descripción

MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Detalles adicionales

Componentes

Nombre

Coordinación general, gestión, seguimiento y evaluación

%

100%

Número de préstamo

Número

BPR-90640

%

100%

Clasificación de las adquisiciones

No

Código de categoría

72101511

Descripción

Servicio de instalación o mantenimiento e reparación de aire acondicionado.

Lic. *Carlos de Freitas*
SER - BM
Adquisiciones - PIMA

Inicio / Detalles del proyecto (P168153) / Plan de Adquisiciones / Detalles y etapas de la actividad.

Actividad (Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos)

Proyecto: Proyecto de acceso a los mercados pa... (P168153)

Referencia: PY-DINCAP-447011-GO-Solicitud de cotización

Estado: ☒ Autorizado

Ejecución pendiente

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

Servicios distintos a los de consultorías

Requiere Contratación de Agencia de la ONU

No

Enfoque de mercado

Abierta | Nacional

Proceso de adquisiciones


Postcalificación | Una etapa - Un sobre

Tipo de documento de adquisiciones

Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)

Método de adquisiciones

Solicitud de cotizaciones


Lio. José Torres de Freitas
STEP - BM
Adquisiciones - PIMA