

MISIÓN: *Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional*

Ministerio de Salud Pública y Bienestar

DICTAMEN D.A. I.M.T N° 11/2024

VISTO: La Nota D.A. I.M.T N° 316 de la Dirección Administrativa del Instituto de Medicina Tropical por la cual se eleva el pedido para el Llamado con el PAC N° 456393 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMAS ELECTRICAS HOSPITALARIAS "**, Expediente **SIMESE N° 170094/2024**.

ANTECEDENTES:

1. Análisis de Precios, de fecha 14 de agosto .de 2024.

MARCO LEGAL

1. Ley N° 7.021/22 "De Suministros y Contrataciones Públicas".
2. Ley N° 7.228/2023 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024".
3. DECRETO N° 1.092/2024 por el cual se reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024".
4. DECRETO N° 9.823/23 "Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 7.021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".
5. RESOLUCION DNCP N° 454/2024 "Por la Cual se Regula la Estimación de Precios Referenciales y su Publicidad en los Procedimientos de Contratación en el Marco de la Ley N° 7021/22.


CONSIDERANDO: Que, el Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado **"Mantenimiento y Reparaciones de Camas Eléctricas Hospitalarias del IMT"** fue realizado por la Dirección Administrativa, en fecha 14 de agosto de 2024.

Que, lo expresado precedentemente, y para la obtención del precio referencial y atendiendo los Principios de "Economía, Eficacia y Eficiencia" y al Criterio de Razonabilidad, se expone para la fundamentación basada y descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N° 454/24, lo expresado precedentemente, y para la obtención del precio, se procede a realizar el estudio de los precios, se hace mención que se ha obtenido cotización de las Empresas PARMED, MED SERVICE, SOLUTECH S.R.L.; de las cuales a la fecha de la elaboración del estudio de los precios referenciales se ha recepcionado en fecha 08 de agosto de 2024, tomándose estos precios para la realización de análisis ante precios promedios, y que la convocante podrá fundamentar el mecanismo adoptado para la obtención de la misma, **el resultado del Precio Referencial** quedando de la siguiente manera:

CONCLUSION: En base a la verificación documental la Dirección Administrativa del Instituto de Medicina Tropical en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7021/22 "De Suministros y Contrataciones Públicas", emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 454/24, atendiendo a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

Se emite el presente Dictamen a los 14 días del mes de agosto del año 2024.-




Responsable UOC /Sub UOC
Lic. Rufo Alfredo Del Valle Ortiz
Director Administrativo
Instituto de Medicina Tropical

VISIÓN: *Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos de Salud.*



ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Fecha: 14 de agosto de 2024

Licitación por Cuantía Menor Nacional N° 02/2024 “Mantenimiento y Reparación de Camas Eléctricas Hospitalarias del IMT” ID N° 456393.

Conforme a la Resolución DNCP N° 454/24 de fecha 15/02/2024, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para el Llamado denominado Licitación por Cuantía Menor Nacional N° 02/2024 “Mantenimiento y Reparación de Camas Eléctricas Hospitalarias del IMT” ID N° 456393.

1- ANTECEDENTES

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican los datos obtenidos de los siguientes métodos utilizados para la Obtención de Datos.

*Cotizaciones – Método 2 (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 454/24)

2- RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme a los datos obtenidos, se procede a realizar el análisis de precios, quedando el resultado del precio referencial de la siguiente manera:

MÉTODO 2 (RES.454/24)										
COTIZACIONES GESTIONADAS. PRIMER PARÁMETRO										
			PARMED		MEDSERVICE		SOLUTEC S.R.L			
DESCRIPCION DEL SERVICIO	Servicios Requeridos	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PROMEDIOS PARA PRECIOS REFERENCIALES	PRECIOS TOTALES
Mantenimiento o correctivo de Cama Eléctrica Marca: LINET Modelo: IGZ07045-463, Serie N° N°2011007435 4. Cod. pat. 011-296-44-265.	Reparación de placa de control.	1	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.366.667	3.366.667
	Reparación y cambio de los controles laterales	1	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.216.667	1.216.667
	Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra.	1	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.583.333	1.583.333
Mantenimiento o correctivo de Cama Eléctrica Marca: MUKA Modelo HC/20	Reparación y cambio de cableado de los controles laterales	1	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.333.333	3.333.333



*Lic. Rufo Alfredo Del Valle Ortiz
Director Administrativo
Instituto de Medicina Tropical*



Instituto de Medicina Tropical
Dirección Administrativa/Sub UOC

OW.; Serie N°H907122011 1. Cod. pat. 011-456-02-1991. Servicios requeridos:	Reparación de placa de controles	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.333.333	1.333.333
	Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra.	1	1.500.000	1.500.000	1.720.000	1.720.000	1.600.000	1.600.000	1.606.667	1.606.667
Mantenimiento correctivo de Cama Eléctrica Marca: MUKA Modelo HC/20 OW.; Serie N°H907122011 1. Cod. pat. 011-456-02-1992.	Reparación y cambio de cableado de los controles laterales	1	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Reparación de los controles laterales.	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.333.333	1.333.333
	Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra.	1	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
Mantenimiento correctivo de Cama Eléctrica Marca: JONSON CARE Modelo L800; Serie N° DCI-2015-04-7250. Cod. Pat 011-456-05-1337.	Reparación de placa principal	1	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.833.333	2.833.333
	Reparación de los controles laterales.	1	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.667	1.066.667
	Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra.	1	1.300.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.483.333	1.483.333
Mantenimiento correctivo de Cama Eléctrica Marca: JONSON CARE Modelo L800; Serie N° DCI-2015-04-7252. Cod. Pat 011-456-05-1338.	Reparación de placa principal	1	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.666.667	2.666.667
	Reparación de los controles laterales.	1	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.233.333	1.233.333
	Mantenimiento preventivo, verificación de funcionamiento y mano de obra.	1	1.300.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.483.333	1.483.333
			TOTALES	30.650.000		22.870.000		26.100.000		29.540.000



(Signature)
Lic. Rufo Alfredo Del Valle Ortiz
Director Administrativo
Instituto de Medicina Tropical



3 - FUNDAMENTACION DE LOS PRECIOS OBTENIDOS

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos mencionados, el precio referencial según lo detallado a continuación:

- 1) Para el primer parámetro: Se solicitó cotización a 3 empresas, se recibieron 3 cotizaciones para ser utilizadas como primer parámetro.

De la comparación de los precios cotizados en el parámetro se toma como precio referencial: el precio promedio.

Cabe resaltar que por la complejidad de dicho llamado se utilizaron precios obtenidos de un solo Método. Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación descripta en la Resolución DNCP 454/24.

4- DESARROLLO DE ANÁLISIS

- 1° parámetro utilizado: Cotizaciones de Empresas.

Para este parámetro se procede a la solicitud de cotización via correo electrónico de 4 posibles oferentes, obteniendo respuesta de 3 oferentes, siendo las empresas con respuestas: *Noel Ingeniería, Mastercool, Tecnofroz. Se adjuntan capturas.*



Lic. Rufo Alfredo Del Valle Ortiz
Director Administrativo
Instituto de Medicina Tropical

PARMED

Dirección: Las Cabañas 171c/Avda. Tte. Molas-San Lorenzo (Py) cel: (0981) 437899

Para: INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

Fecha: 08/08/2024

Nos dirigimos a Uds. con el fin de presentarles el siguiente presupuesto de mantenimiento correctivo y preventivo de camas eléctricas de la institución.

Equipos: Camas eléctricas hospitalarias

Descripción:

- Cama Eléctrica Marca LINET modelo IGZ07045-463 con número de patrimonio 011-296-44-0265, al cual se realizarán los siguientes servicios.:

Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación de placa de control principal	3.600.000
Reparación y cambio de controles laterales	1.150.000
Mantenimiento preventivo completo y mano de obra	1.500.000
Total	6.250.000

Precio IVA incluido: 6.250.000.- (guaraníes seis millones, doscientos cincuenta mil)

- Cama Eléctrica marca MUKA modelo HC/200W con número de patrimonio 011-456-02-1991, al cual se realizarán los siguientes servicios.:

Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación y cambio de cableado de los controles laterales	3.500.000
Reparación de placa de controles y fuente de alimentación	1.500.000
Mantenimiento preventivo completo y mano de obra	1500.000
Total	6.500.000

Precio IVA incluido: 6.500.000.- (guaraníes seis millones, quinientos mil)



[Handwritten Signature]
Lic. Ruffo Alfredo Del Valle Ortiz
Director Administrativo
Instituto de Medicina Tropical

PARMED

Dirección: Las Cabañas 171c/Avda. Tte. Molas-San Lorenzo (Py) cel: (0981) 437899

- Cama Eléctrica marca MUKA modelo HC/200W con número de patrimonio 011-456-02-1992, al cual se realizarán los siguientes servicios.:

Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación y cambio de cableado de los controles laterales	4.000.000
Reparación de controles laterales	1.500.000
Mantenimiento preventivo completo y mano de obra	1.400.000
Total	6.900.000

Precio IVA incluido: 6.900.000.- (guaraníes seis millones novecientos mil).

- Cama eléctrica marca Joson Care L800 con número de patrimonio 011-456-05-1337, al cual de realizarán los siguientes servicios:

Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación de placa principal	3.000.000
Reparación de controles laterales	1.200.000
Mantenimiento preventivo completo y mano de obra	1.300.000
Total	5.500.000

Precio IVA incluido: 5.500.000.- (guaraníes cinco millones quinientos mil).

- Cama eléctrica marca Joson Care L800 con número de patrimonio 011-456-05-1338, al cual de realizarán los siguientes servicios:


Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación de placa principal	3.000.000
Reparación de controles laterales	1.200.000
Mantenimiento preventivo completo y mano de obra	1.300.000
Total	5.500.000

Precio IVA incluido: 5.500.000.- (guaraníes cinco millones quinientos mil).

Garantía de los trabajos realizados 6 meses.

ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE ME DESPIDO MUY ATENTAMENTE.-




Lic. Rufo Alfredo Del Valle Ortiz
Director Administrativo
Instituto de Medicina Tropical


Victor Veja

Cel: 0981- 437 899

Asunción, 8 de agosto de 2024

Medservice
Mantenimiento y reparación de equipos médicos, aires acondicionados,
computadoras y Notebook
Km25 Ruta 2 Itaugua

Presupuesto de Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos

Instituto de Medicina tropical MSP y BS

Presente:

Me dirijo a usted o por su intermedio a quien corresponda con el fin de presentarle el siguiente presupuesto de Mantenimiento y Reparación de Camas Eléctricas.:

1. Cama Eléctrica Marca LINET modelo IGZ07045-463 con número de patrimonio 011-296-44-0265, al cual se realizarán los siguientes servicios.:

Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación de placa de control principal	3.000.000
Reparación de controles laterales	1.000.000
Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra	1.750.000
Total	5.750.000

Costo IVA incluido: 5.750.000.- (guaraníes cinco millones, setecientos cincuenta mil)

2. Cama Eléctrica marca MUKA modelo HC/200W con número de patrimonio 011-456-02-1991, al cual se realizarán los siguientes servicios.:

Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación y cambio de cableado de los controles laterales	3.000.000
Reparación de placa de controles laterales	1.000.000
Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra	1.720.000
Total	5.720.000

Costo IVA incluido: 5.720.000.- (guaraníes cinco millones, setecientos veinte mil)




Lic. Rufo Alfredo Del Valle Ortiz
Director Administrativo
Instituto de Medicina Tropical

3. Cama Eléctrica marca MUKA modelo HC/200W con número de patrimonio 011-456-02-1992, al cual se realizarán los siguientes servicios.

Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación y cambio de cableado de los controles laterales	3.000.000
Reparación de controles laterales	1.000.000
Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra	1.500.000
Total	5.500.000

Costo IVA incluido: 5.500.000.- (guaraníes cinco millones, quinientos mil).

4. Cama eléctrica marca Joson Care L800 con número de patrimonio 011-456-05-1337, al cual de realizarán los siguientes servicios:

Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación de placa principal	2.000.000
Reparación de controles laterales	1.000.000
Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra	1.500.000
Total	4.500.000

Costo IVA incluido: 4.500.000.- (guaraníes cuatro millones quinientos mil).

5. Cama eléctrica marca Joson Care L800 con número de patrimonio 011-456-05-1338, al cual de realizarán los siguientes servicios:

Descripción de trabajo a realizar	Costo unitario (Gs.)
Reparación de placa principal	2.500.000
Reparación de controles laterales	1.000.000
Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra	1.450.000
Total	4.950.000

Costo IVA incluido: 4.950.000.- (guaraníes cuatro millones, novecientos cincuenta mil)

OBS: Todos los trabajos realizados por las camas tienen 6 meses de garantía.

Esperando el presupuesto sea de su agrado me despido muy atentamente y a la vez indicarle que cualquier duda o consulta estamos a su disposición.

Desde ya muchas gracias y que tenga un buen resto de jornada.



[Handwritten Signature]
Lic. Ruffo Alfredo Del Valle Ortiz
 Director Administrativo
 Instituto de Medicina Tropical

[Handwritten Signature]
 Gustayo Galeano
 Cel. 0983-840-876



SOLUTEC S.R.L.

Pitiantuta 999 esq. Fortin Camacho

Fdo de la Mora- Cel. 0982.706.474

RUC 80072189-6


Asunción, 08 de agosto de 2024


Señores
INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
PRESENTE

PRESUPUESTO

Mantenimiento correctivo y preventivo de camas eléctricas de la institución

Item	Marca/modelo	Código patrimonial	Descripción de los trabajos a realizar	Costo unitario (Gs.)
1	LINET/IGZ0745-463	011-296-44-0265	Reparación de placa de control principal	3.500.000
			Reparación de controles laterales	1.500.000
			Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra	1.500.000
Total				6.500.000
2	MUKA/HC200W	011-456-02-1991	Reparación y cambio de cableado los controles laterales,	3.500.000
			Reparación de controles laterales	1.500.000
			Mantenimiento preventivo completo, verificación de funcionamiento y mano de obra	1.600.000
Total				6.600.000
3	MUKA/HC200W	011-456-02-1992	Reparación y cambiocableado de los controles laterales	3.500.000
			Reparación de controles laterales	1.500.000
			Mantenimiento preventivo completoverificación de funcionamiento y mano de obra	1.600.000
Total				6.600.000




Elic. Rufo Alfredo Del Valle Ortiz
Director Administrativo
Instituto de Medicina Tropical

4	JOSON CARE/ L800	011-456-05- 1337	Reparación de placa de principal	3.000.000
			Reparación de controles laterales	1.000,000
			Mantenimiento preventivo, verificación de funcionamiento y mano de obra	1.700.000
Total				5.700.000
	JOSON CARE/ L800	011-456-05- 1338	Reparación de la placa principal	2.500.000
			Reparación de controles laterales	1.500.000
			Mantenimiento preventivo, verificación de funcionamiento y mano de obra	1.700.000
Total				5.700.000

Garantía: 6 meses.

Forma de pago: Al contado

Atentamente



[Handwritten Signature]
Lic. Rufe Alfredo Del Valle Ortiz
 Director Administrativo
 Instituto de Medicina Tropical

[Handwritten Signature]
VICTOR TRINIDAD
 Gerente



Instituto de Medicina Tropical
Dirección Administrativa/Sub UOC

Observación: los precios expuestos en los procesos licitatorios son referenciales es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así a la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, puede variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.




Lic Rufo Del Valle Ortiz
Director Administrativo