

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional

Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central

Dirección Operativa de Contrataciones

Dirección General de Administración y Finanzas

Pág. 1/2

DICTAMEN DOC N° 318/24

VISTO: La NOTA MSPBS DGGIES DG N° 5921/2024; por la cual se solicita la realización del llamado denominado **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE INCUBADORAS Y SERVOCUNAS DE LA MARCA FANEM"**. Expediente SIMESE N° 219905/2024. -


ANTECEDENTES:

1. NOTA MSPBS DGGIES DG N° 5921/2024, de a DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD.
2. Análisis de Precio de la Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto, de fecha 03 de diciembre del 2024.

MARCO LEGAL:

1. Ley N° 7.021/2022 "De Suministros y Contrataciones Públicas".
2. Ley N° 7.228/2023 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
3. DECRETO N° 1092/2023 por el cual se reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024".
4. DECRETO N° 2.264/24 "Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 7.021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".
5. RESOLUCION DNCP N° 454/2024 "Por la Cual se Regula la Determinación de Precios Referenciales y su Publicidad en los Procedimientos de Contratación en el Marco de la Ley N° 7021/22.

CONSIDERANDO: Que, el Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE INCUBADORAS Y SERVOCUNAS DE LA MARCA FANEM**, fue realizado por la Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto en fecha 03 de diciembre del 2024.-


Lic. Jorge Mc. Torres - de Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.
MSy y BS

VISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos de Salud.

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional

Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central

Dirección Operativa de Contrataciones

Dirección General de Administración y Finanzas

Pág. 2/2

DICTAMEN DOC N° 318/24

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PRECIOS OBTENIDOS:

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos mencionados, el precio referencial según lo detallado a continuación:

1) **Para el primer parámetro:** Se solicitó cotización vía correo electrónico a 3 (tres) empresas, no se recibió cotización alguna, se utilizó cotización enviada en el expediente N° 219905/24 como primer parámetro.

2) **Para el segundo parámetro:** Se verificó el historial de precios adjudicados del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, <https://www.contrataciones.gov.py/>; donde no se encontraron adjudicaciones recientes correspondientes a las especificaciones técnicas requeridas, dada la particularidad de las EETT, detalladas en el requerimiento donde solicitan la mano de obra desglosada.

De la comparación de ambos parámetros se toma como Precio Referencial, **EL PRECIO UNICO.** -

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación descrita en la Resolución Resol. DNCP 454/24.

CONCLUSION: En base a la verificación documental la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7021/22 "De Contrataciones Públicas", emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 454/24, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad. -

Se emite el presente dictamen a los 04 días del mes de diciembre del año 2024.


Departamento de Planificación y Presupuesto
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social


LIC. LAURA OJEDA, DIRECTORA
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

PROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES
(Artículo 10° de la Ley N° 7.021/22)

EJERCICIO FISCAL 2025

Nivel de Entidad: 12 - 08
 Entidad: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 UOC/UEP: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.) - Nivel Central
 Sub UOC: _____
 Unidad Jerarquica: 1000000
 Codigo SICP: 1451

Nro. PAC	MODALIDAD	FECHA ESTIMADA DEL LLAMADO	OBJETO DEL LLAMADO	MONEDA	PLURIANUALIDAD - (SI/NO)	AD-REFERENDUM - PROVISORIO (SI/NO)	MONTO TOTAL (Gs.)
INCLUSION	LPN	PRIMER CUATRIMESTRE	BIENES	GS	SI	SI	1.500.000.000

SBE	Inc c) Decreto 5174/05	FONACIDE	AGRICULTURA FAMILIAR	COMPRAS ESTRATEGICAS
NO	NO	NO	NO	NO

MONTOS POR EJERCICIO FISCAL(En caso de no ser plurianual completar solo la casilla correspondiente al año 2025)						
AÑO	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MONTO	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0

CATEGORIA DEL BIEN/SERVICIO			DESCRIPCION DEL PAC		
73000000	Servicios de produccion, fabricacion industrial y mantenimientos de maquinarias		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE INCUBADORAS Y SERVOCUNAS DE LA MARCA FANEM		
CODIGO CATALOGO	O.G.	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL
73171602-001	248	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos	750.000.000	1	750.000.000
80111613-9999	248	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	750.000.000	1	750.000.000
					1.500.000.000

TIPO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO GS.
								TOTAL

OBSERVACION

Leandro Recalde
Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F.
 M.S.P. y B.S.
 DPTO. DE PLANIF. Y PRESUPUESTO
 ELABORADO POR



Leticia Ojeda N.
Leticia Ojeda N.
 D.O.C. - D.G.A.F.
 MSP y BS
 RESPONSABLE DE LA UOC

COMITE DE SUMINISTRO PUBLICO
 D.G.A.F.
Econ. Victor Bernal
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Fecha de elaboracion				
----------------------	--	--	--	--

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA SERVOCUNAS E INCUBADORAS DE LA MARCA FANEM, MODELOS AMPLA 2085 & 1186 A		
CONTRATO ABIERTO POR MONTO - vigencia de 24 meses		
Objeto de Gasto 240:	Monto mínimo = 750.000.000	Monto máximo = 1.500.000.000
Monto total del llamado =		1.500.000.000

EQUIPOS DE INCUBADORAS MARCA FANEM, MODELO AMPLA 2085					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
1	73171602-001	Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	3.300.000
2	73171602-001	Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 51 Km a 200 km.	Unidad	EVENTO	3.300.000
3	73171602-001	Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 201 Km a 450km.	Unidad	EVENTO	3.300.000
4	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	Unidad	EVENTO	3.200.000
5	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	Unidad	EVENTO	3.200.000
6	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 201 a 450 km.	Unidad	EVENTO	3.200.000
7	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Fototerapia Bilitron 3006 BTI	Unidad	EVENTO	7.797.000
8	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Fototerapia Bilitron 3006 BTI	Unidad	EVENTO	350.000
9	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Fototerapia Bilitron 3006 BTI	Unidad	EVENTO	700.000
10	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Fototerapia Bilitron 3006 BTI	Unidad	EVENTO	1.050.000

Leandro Recalde
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.S.
M.S.P. y B.S.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)	
11	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Unidad Control Microprocesadora Modelo 1186 A LED - 220V	Unidad	EVENTO	27.130.000	Supera 40%
12	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Unidad Control Microprocesadora Modelo 1186 A LED - 220V	Unidad	EVENTO	650.000	
13	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Unidad Control Microprocesadora Modelo 1186 A LED - 220V	Unidad	EVENTO	1.000.000	
14	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Unidad Control Microprocesadora Modelo 1186 A LED - 220V	Unidad	EVENTO	1.350.000	
15	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Colchón de Espuma con Cubierta	Unidad	EVENTO	105.000	
16	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Colchón de Espuma con Cubierta	Unidad	EVENTO	55.000	
17	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Colchón de Espuma con Cubierta	Unidad	EVENTO	405.000	
18	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Colchón de Espuma con Cubierta	Unidad	EVENTO	755.000	
19	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Kit microfiltro de aire (caja con 04 unidades)	Unidad	EVENTO	880.000	
20	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Kit microfiltro de aire (caja con 04 unidades)	Unidad	EVENTO	350.000	
21	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Kit microfiltro de aire (caja con 04 unidades)	Unidad	EVENTO	700.000	
22	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Kit microfiltro de aire (caja con 04 unidades)	Unidad	EVENTO	1.050.000	
23	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Filtro de AR para 1186/2286 (montado)	Unidad	EVENTO	1.400.000	
24	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Filtro de AR para 1186/2286 (montado)	Unidad	EVENTO	55.000	
25	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Filtro de AR para 1186/2286 (montado)	Unidad	EVENTO	405.000	
26	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Filtro de AR para 1186/2286 (montado)	Unidad	EVENTO	755.000	

Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F.
 M.S.P. y B.S.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
27	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	1.450.000
28	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Sensor de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	250.000
29	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Sensor de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	600.000
30	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Sensor de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	950.000
31	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	1.450.000
32	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	250.000
33	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	600.000
34	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	950.000
35	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cajonera con 1 Cajón Grande	Unidad	EVENTO	1.432.000
36	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cajonera con 1 Cajón Grande	Unidad	EVENTO	350.000
37	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cajonera con 1 Cajón Grande	Unidad	EVENTO	700.000
38	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cajonera con 1 Cajón Grande	Unidad	EVENTO	1.050.000
39	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cajonera con 2 Cajones Pequeños	Unidad	EVENTO	1.518.000
40	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cajonera con 2 Cajones Pequeños	Unidad	EVENTO	350.000
41	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cajonera con 2 Cajones Pequeños	Unidad	EVENTO	700.000
42	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cajonera con 2 Cajones Pequeños	Unidad	EVENTO	1.050.000


Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F
 M.S.P. y B.S

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
43	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	Unidad	EVENTO	241.500
44	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	Unidad	EVENTO	110.000
45	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	Unidad	EVENTO	460.000
46	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	Unidad	EVENTO	810.000
47	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Manga Iris	Unidad	EVENTO	130.000
48	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Manga Iris	Unidad	EVENTO	110.000
49	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Manga Iris	Unidad	EVENTO	460.000
50	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Manga Iris	Unidad	EVENTO	810.000
51	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Resistencia 270W - 220V	Unidad	EVENTO	685.000
52	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Resistencia 270W - 220V	Unidad	EVENTO	450.000
53	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Resistencia 270W - 220V	Unidad	EVENTO	800.000
54	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Resistencia 270W - 220V	Unidad	EVENTO	1.150.000
55	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Motor Bivolt Montado con Ventilador P/ 1186	Unidad	EVENTO	2.407.000
56	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Motor Bivolt Montado con Ventilador P/ 1186	Unidad	EVENTO	550.000
57	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Motor Bivolt Montado con Ventilador P/ 1186	Unidad	EVENTO	900.000


Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F
 M.S.P. y B.S.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
58	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Motor Bivolt Montado con Ventilador P/ 1186	Unidad	EVENTO	1.250.000
59	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Etiq. Tril Panel Frontal 1186 A	Unidad	EVENTO	1.357.000
60	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Etiq. Tril Panel Frontal 1186 A	Unidad	EVENTO	450.000
61	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Etiq. Tril Panel Frontal 1186 A	Unidad	EVENTO	800.000
62	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Etiq. Tril Panel Frontal 1186 A	Unidad	EVENTO	1.150.000
63	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Circ. Impr. Montado Placa Maestra 1186 A (3ED)	Unidad	EVENTO	10.790.000
64	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Circ. Impr. Montado Placa Maestra 1186 A (3ED)	Unidad	EVENTO	850.000
65	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Circ. Impr. Montado Placa Maestra 1186 A (3ED)	Unidad	EVENTO	1.200.000
66	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Circ. Impr. Montado Placa Maestra 1186 A (3ED)	Unidad	EVENTO	1.550.000
67	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Conector Hembra de 2 vias (AMARILLO)	Unidad	EVENTO	82.500
68	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (AMARILLO)	Unidad	EVENTO	55.000
69	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (AMARILLO)	Unidad	EVENTO	405.000
70	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (AMARILLO)	Unidad	EVENTO	755.000
71	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Conector Hembra de 2 vias (GRIS)	Unidad	EVENTO	82.500
72	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (GRIS)	Unidad	EVENTO	55.000
73	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (GRIS)	Unidad	EVENTO	405.000
74	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (GRIS)	Unidad	EVENTO	755.000
75	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Conector Hembra de 5 vias (AZUL)	Unidad	EVENTO	101.000
76	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Conector Hembra de 5 vias (AZUL)	Unidad	EVENTO	55.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
77	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Conector Hembra de 5 vías (AZUL)	Unidad	EVENTO	405.000
78	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Conector Hembra de 5 vías (AZUL)	Unidad	EVENTO	755.000
				Total	113.473.500

EQUIPOS DE SERVOGUNAS MARCA FANEM, MODELO 1186 A

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
79	73171602-001	Mantenimiento Preventivo para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 0 a 50km.	Unidad	EVENTO	3.300.000
80	73171602-001	Mantenimiento Preventivo para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 51 Km a 200 km.	Unidad	EVENTO	3.300.000
81	73171602-001	Mantenimiento Preventivo para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 201 Km a 450km.	Unidad	EVENTO	3.300.000
82	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	Unidad	EVENTO	3.200.000
83	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	Unidad	EVENTO	3.200.000
84	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 201 a 450 km.	Unidad	EVENTO	3.200.000
85	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	793.500
86	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	250.000
87	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	600.000
88	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	950.000
89	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	793.500
90	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	250.000


Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
91	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	600.000
92	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	Unidad	EVENTO	950.000
93	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de Temperatura Ambiente Montado P/ AMPLA	Unidad	EVENTO	130.000
94	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Sensor de Temperatura Ambiente Montado P/ AMPLA	Unidad	EVENTO	55.000
95	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Temperatura Ambiente Montado P/ AMPLA	Unidad	EVENTO	405.000
96	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Temperatura Ambiente Montado P/ AMPLA	Unidad	EVENTO	755.000
97	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Lampara LED Dicroica 3W / 6.500K (BIVOLT)	Unidad	EVENTO	104.000
98	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Lampara LED Dicroica 3W / 6.500K (BIVOLT)	Unidad	EVENTO	55.000
99	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Lampara LED Dicroica 3W / 6.500K (BIVOLT)	Unidad	EVENTO	405.000
100	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Lampara LED Dicroica 3W / 6.500K (BIVOLT)	Unidad	EVENTO	755.000
101	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Resistencia de Cuarzo Tipo Minorista - 750W / 220V (NAC)	Unidad	EVENTO	450.000
102	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Resistencia de Cuarzo Tipo Minorista - 750W / 220V (NAC)	Unidad	EVENTO	250.000
103	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Resistencia de Cuarzo Tipo Minorista - 750W / 220V (NAC)	Unidad	EVENTO	600.000
104	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Resistencia de Cuarzo Tipo Minorista - 750W / 220V (NAC)	Unidad	EVENTO	950.000


Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - O.G.A.F
 M.S.P. y B.S

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
105	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Protectores Acrilicos de Cuna AMPLA	Unidad	EVENTO	2.618.000
106	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Protectores Acrilicos de Cuna AMPLA	Unidad	EVENTO	550.000
107	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Protectores Acrilicos de Cuna AMPLA	Unidad	EVENTO	900.000
108	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Protectores Acrilicos de Cuna AMPLA	Unidad	EVENTO	1.250.000
109	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Etiq. Panel de Conectores / Codificador	Unidad	EVENTO	120.000
110	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Etiq. Panel de Conectores / Codificador	Unidad	EVENTO	55.000
111	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Etiq. Panel de Conectores / Codificador	Unidad	EVENTO	405.000
112	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Etiq. Panel de Conectores / Codificador	Unidad	EVENTO	755.000
113	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Etiq. Bil PT / ESP Panel Frontal AMPLA LED	Unidad	EVENTO	120.000
114	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Etiq. Bil PT / ESP Panel Frontal AMPLA LED	Unidad	EVENTO	55.000
115	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Etiq. Bil PT / ESP Panel Frontal AMPLA LED	Unidad	EVENTO	405.000
116	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Etiq. Bil PT / ESP Panel Frontal AMPLA LED	Unidad	EVENTO	755.000
117	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Etiq. Proteccion del Panel Frontal AMPLA LED	Unidad	EVENTO	120.000
118	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Etiq. Proteccion del Panel Frontal AMPLA LED	Unidad	EVENTO	55.000
119	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Etiq. Proteccion del Panel Frontal AMPLA LED	Unidad	EVENTO	405.000
120	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Etiq. Proteccion del Panel Frontal AMPLA LED	Unidad	EVENTO	755.000
121	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cama de Colchon sin Escala P/ AMPLA 3TH	Unidad	EVENTO	1.421.000
122	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cama de Colchon sin Escala P/ AMPLA 3TH	Unidad	EVENTO	450.000


Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F
 M.S.P. y B.S

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
123	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cama de Colchon sin Escala P/ AMPLA 3TH	Unidad	EVENTO	800.000
124	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cama de Colchon sin Escala P/ AMPLA 3TH	Unidad	EVENTO	1.150.000
125	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Colchón de Memoria con Cubierta Azul	Unidad	EVENTO	276.000
126	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Colchón de Memoria con Cubierta Azul	Unidad	EVENTO	120.000
127	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Colchón de Memoria con Cubierta Azul	Unidad	EVENTO	470.000
128	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Colchón de Memoria con Cubierta Azul	Unidad	EVENTO	820.000
129	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Fuente Clave 5V / 7A + 12V / 3A	Unidad	EVENTO	901.000
130	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Fuente Clave 5V / 7A + 12V / 3A	Unidad	EVENTO	350.000
131	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Fuente Clave 5V / 7A + 12V / 3A	Unidad	EVENTO	700.000
132	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Fuente Clave 5V / 7A + 12V / 3A	Unidad	EVENTO	1.050.000
133	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Filtro de Linea Montado en PCB	Unidad	EVENTO	836.000
134	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Filtro de Linea Montado en PCB	Unidad	EVENTO	350.000
135	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Filtro de Linea Montado en PCB	Unidad	EVENTO	700.000
136	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Filtro de Linea Montado en PCB	Unidad	EVENTO	1.050.000
137	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PCB Montado en Panel de Conectores	Unidad	EVENTO	264.000
138	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de PCB Montado en Panel de Conectores	Unidad	EVENTO	120.000
139	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de PCB Montado en Panel de Conectores	Unidad	EVENTO	470.000
140	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de PCB Montado en Panel de Conectores	Unidad	EVENTO	820.000
141	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PCB Teclado de Pantalla AMPLA	Unidad	EVENTO	153.000


Leandro Recalde
 Jefe de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F
 M.S.P. y B.S

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
142	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de PCB Teclado de Pantalla AMPLA	Unidad	EVENTO	65.000
143	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de PCB Teclado de Pantalla AMPLA	Unidad	EVENTO	415.000
144	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de PCB Teclado de Pantalla AMPLA	Unidad	EVENTO	765.000
145	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PCB Maestra AMPLA LED	Unidad	EVENTO	9.750.000
146	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de PCB Maestra AMPLA LED	Unidad	EVENTO	650.000
147	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de PCB Maestra AMPLA LED	Unidad	EVENTO	1.000.000
148	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de PCB Maestra AMPLA LED	Unidad	EVENTO	1.350.000
149	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Columna de Elevacion Bivolt Ensamblada	Unidad	EVENTO	9.620.000
150	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Columna de Elevacion Bivolt Ensamblada	Unidad	EVENTO	650.000
151	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Columna de Elevacion Bivolt Ensamblada	Unidad	EVENTO	1.000.000
152	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Columna de Elevacion Bivolt Ensamblada	Unidad	EVENTO	1.350.000
153	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PCB de Unterconexion de Columna Ergonomica	Unidad	EVENTO	207.000
154	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de PCB de Unterconexion de Columna Ergonomica	Unidad	EVENTO	120.000
155	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de PCB de Unterconexion de Columna Ergonomica	Unidad	EVENTO	470.000
156	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de PCB de Unterconexion de Columna Ergonomica	Unidad	EVENTO	820.000
157	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Circ. Imprimir Montaje Tabla Electronica de AMPLA 3th	Unidad	EVENTO	303.000


Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F
 M.S.P. y B.S

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaranies)	
158	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Circ. Imprimir Montaje Tabla Electronica de AMPLA 3th	Unidad	EVENTO	150.000	
159	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Circ. Imprimir Montaje Tabla Electronica de AMPLA 3th	Unidad	EVENTO	500.000	
160	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Circ. Imprimir Montaje Tabla Electronica de AMPLA 3th	Unidad	EVENTO	850.000	
161	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Balanza montada	Unidad	EVENTO	9.005.000	
162	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Balanza montada	Unidad	EVENTO	650.000	
163	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Balanza montada	Unidad	EVENTO	1.000.000	
164	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Balanza montada	Unidad	EVENTO	1.350.000	
165	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Modulo de Pesaje 10 KG SH 090	Unidad	EVENTO	7.931.000	
166	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Modulo de Pesaje 10 KG SH 090	Unidad	EVENTO	650.000	
167	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Modulo de Pesaje 10 KG SH 090	Unidad	EVENTO	1.000.000	
168	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Modulo de Pesaje 10 KG SH 090	Unidad	EVENTO	1.350.000	
169	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cable Paralelo 0.3mm 180 P4 2,1x5,5mm	Unidad	EVENTO	120.000	
170	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cable Paralelo 0.3mm 180 P4 2,1x5,5mm	Unidad	EVENTO	55.000	
171	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cable Paralelo 0.3mm 180 P4 2,1x5,5mm	Unidad	EVENTO	405.000	
172	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cable Paralelo 0.3mm 180 P4 2,1x5,5mm	Unidad	EVENTO	755.000	
173	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Fototerapia Bilitron Bed Mod. 8006L	Unidad	EVENTO	12.041.000	Supera 40%
174	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Fototerapia Bilitron Bed Mod. 8006L	Unidad	EVENTO	650.000	
175	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Fototerapia Bilitron Bed Mod. 8006L	Unidad	EVENTO	1.000.000	


Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F
 S.P. y B.S

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
176	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Fototerapia Bilitron Bed Mod. 8006L	Unidad	EVENTO	1.350.000
177	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Circ. Impr. Mont. Del Horimetro	Unidad	EVENTO	2.161.000
178	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Circ. Impr. Mont. Del Horimetro	Unidad	EVENTO	450.000
179	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Circ. Impr. Mont. Del Horimetro	Unidad	EVENTO	800.000
180	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Circ. Impr. Mont. Del Horimetro	Unidad	EVENTO	1.150.000
181	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Circ. Imp. Montado 3 X LEDS RB (Sin Lentes)	Unidad	EVENTO	595.000
182	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Circ. Imp. Montado 3 X LEDS RB (Sin Lentes)	Unidad	EVENTO	150.000
183	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Circ. Imp. Montado 3 X LEDS RB (Sin Lentes)	Unidad	EVENTO	500.000
184	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Circ. Imp. Montado 3 X LEDS RB (Sin Lentes)	Unidad	EVENTO	850.000
185	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa y Panel Lateral Ensablado	Unidad	EVENTO	2.709.000
186	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Placa y Panel Lateral Ensablado	Unidad	EVENTO	450.000
187	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Placa y Panel Lateral Ensablado	Unidad	EVENTO	800.000
188	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Placa y Panel Lateral Ensablado	Unidad	EVENTO	1.150.000
189	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Modulo 5 LED Montado con Lentes	Unidad	EVENTO	1.609.000
190	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Modulo 5 LED Montado con Lentes	Unidad	EVENTO	350.000
191	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Modulo 5 LED Montado con Lentes	Unidad	EVENTO	700.000
192	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Modulo 5 LED Montado con Lentes	Unidad	EVENTO	1.050.000
193	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	Unidad	EVENTO	242.000
194	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	Unidad	EVENTO	120.000


Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F
 M.S.P. y B.S

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario (Guaraníes)
195	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	Unidad	EVENTO	470.000
196	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	Unidad	EVENTO	820.000
				Total	138.668.000

Total Presupuesto	252.141.500
--------------------------	--------------------


Leandro Recalde
 Dpto. de Planificación y Presupuesto
 D.O.C. - D.G.A.F
 M.S.P. y B.S

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

Formulario N° 4 - RES. S.G. 34/23

ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Asunción, 03 de diciembre de 2024

**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A
DEMANDA DE INCUBADORAS Y SERVOCUNAS DE LA MARCA FANEM"**

EXP N° 219905/24

Conforme a la Resolución DNCP N.º 454/2024, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE INCUBADORAS Y SERVOCUNAS DE LA MARCA FANEM.**

ANTECEDENTES.

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican los datos obtenidos de los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

- Cotizaciones- METODO 1 (Punto 4 del Anexo - Resol. DNCP 454/24).
- Página Web - METODO 2 (Punto 3 del Anexo - Resol. DNCP 454/24) Historial de Precios Adjudicados en el portal de la DNCP.


Leandro Recalde
Dir. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.
P. y B.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme a los datos obtenidos se procede a realizar el análisis del Precio, quedando **el resultado del Precio Referencial** de la siguiente manera:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	1º	2º	RESUMEN
			PARAMETRO LCM S.A.	PARAMETRO	PRECIO REFERENCIAL
1	73171602-001	Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 0 a 50km.	3.300.000		3.300.000
2	73171602-001	Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 51 Km a 200 km.	3.300.000		3.300.000
3	73171602-001	Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 201 Km a 450km.	3.300.000		3.300.000
4	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	3.200.000		3.200.000
5	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	3.200.000		3.200.000
6	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Incubadoras de la Marca Fanem Modelo 1186A Instalados en el rango de 201 a 450 km.	3.200.000		3.200.000
7	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Fototerapia Bilित्रon 3006 BTI	7.797.000		7.797.000
8	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Fototerapia Bilित्रon 3006 BTI	350.000		350.000
9	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Fototerapia Bilित्रon 3006 BTI	700.000		700.000
10	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Fototerapia Bilित्रon 3006 BTI	1.050.000		1.050.000
11	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Unidad Control Microprocesadora Modelo 1186 A LED - 220V	27.130.000		27.130.000
12	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Unidad Control Microprocesadora Modelo 1186 A LED - 220V	650.000		650.000
13	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Unidad Control Microprocesadora Modelo 1186 A LED - 220V	1.000.000		1.000.000

*Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación*

14	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Unidad Control Microprocesadora Modelo 1186 A LED - 220V	1.350.000		1.350.000
15	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Colchón de Espuma con Cubierta	105.000		105.000
16	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Colchón de Espuma con Cubierta	55.000		55.000
17	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Colchón de Espuma con Cubierta	405.000		405.000
18	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Colchón de Espuma con Cubierta	755.000		755.000
19	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Kit microfiltro de aire (caja con 04 unidades)	880.000		880.000
20	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Kit microfiltro de aire (caja con 04 unidades)	350.000		350.000
21	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Kit microfiltro de aire (caja con 04 unidades)	700.000		700.000
22	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Kit microfiltro de aire (caja con 04 unidades)	1.050.000		1.050.000
23	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Filtro de AR para 1186/2286 (montado)	1.400.000		1.400.000
24	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Filtro de AR para 1186/2286 (montado)	55.000		55.000
25	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Filtro de AR para 1186/2286 (montado)	405.000		405.000
26	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Filtro de AR para 1186/2286 (montado)	755.000		755.000
27	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	1.450.000		1.450.000
28	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Sensor de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	250.000		250.000
29	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Sensor de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	600.000		600.000
30	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Sensor de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	950.000		950.000

*Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación*

31	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	1.450.000		1.450.000
32	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	250.000		250.000
33	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	600.000		600.000
34	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	950.000		950.000
35	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cajonera con 1 Cajón Grande	1.432.000		1.432.000
36	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cajonera con 1 Cajón Grande	350.000		350.000
37	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cajonera con 1 Cajón Grande	700.000		700.000
38	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cajonera con 1 Cajón Grande	1.050.000		1.050.000
39	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cajonera con 2 Cajones Pequeños	1.518.000		1.518.000
40	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cajonera con 2 Cajones Pequeños	350.000		350.000
41	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cajonera con 2 Cajones Pequeños	700.000		700.000
42	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cajonera con 2 Cajones Pequeños	1.050.000		1.050.000
43	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	241.500		241.500
44	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	110.000		110.000
45	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	460.000		460.000
46	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	810.000		810.000
47	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Manga Iris	130.000		130.000

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

48	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Manga Iris	110.000		110.000
49	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Manga Iris	460.000		460.000
50	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Manga Iris	810.000		810.000
51	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Resistencia 270W - 220V	685.000		685.000
52	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Resistencia 270W - 220V	450.000		450.000
53	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Resistencia 270W - 220V	800.000		800.000
54	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Resistencia 270W - 220V	1.150.000		1.150.000
55	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Motor Bivolt Montado con Ventilador P/ 1186	2.407.000		2.407.000
56	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Motor Bivolt Montado con Ventilador P/ 1186	550.000		550.000
57	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Motor Bivolt Montado con Ventilador P/ 1186	900.000		900.000
58	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Motor Bivolt Montado con Ventilador P/ 1186	1.250.000		1.250.000
59	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Etiq. Tril Panel Frontal 1186 A	1.357.000		1.357.000
60	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Etiq. Tril Panel Frontal 1186 A	450.000		450.000
61	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Etiq. Tril Panel Frontal 1186 A	800.000		800.000
62	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Etiq. Tril Panel Frontal 1186 A	1.150.000		1.150.000
63	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Circ. Impr. Montado Placa Maestra 1186 A (3ED)	10.790.000		10.790.000
64	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Circ. Impr. Montado Placa Maestra 1186 A (3ED)	850.000		850.000
65	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Circ. Impr. Montado Placa Maestra 1186 A (3ED)	1.200.000		1.200.000

*Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación*

66	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Circ. Impr. Montado Placa Maestra 1186 A (3ED)	1.550.000		1.550.000
67	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Conector Hembra de 2 vias (AMARILLO)	82.500		82.500
68	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (AMARILLO)	55.000		55.000
69	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (AMARILLO)	405.000		405.000
70	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (AMARILLO)	755.000		755.000
71	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Conector Hembra de 2 vias (GRIS)	82.500		82.500
72	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (GRIS)	55.000		55.000
73	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (GRIS)	405.000		405.000
74	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Conector Hembra de 2 vias (GRIS)	755.000		755.000
75	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Conector Hembra de 5 vias (AZUL)	101.000		101.000
76	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Conector Hembra de 5 vias (AZUL)	55.000		55.000
77	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Conector Hembra de 5 vias (AZUL)	405.000		405.000
78	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Conector Hembra de 5 vias (AZUL)	755.000		755.000
				Total	113.473.500

EQUIPOS DE SERVOCUNAS MARCA FANEM, MODELO 1186 A					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	1º	2º	RESUMEN
			PARAMETRO	PARAMETRO	PRECIO REFERENCIAL
79	73171602-001	Mantenimiento Preventivo para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 0 a 50km.	3.300.000		3.300.000
80	73171602-001	Mantenimiento Preventivo para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 51 Km a 200 km.	3.300.000		3.300.000
81	73171602-001	Mantenimiento Preventivo para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 201 Km a 450km.	3.300.000		3.300.000

*Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación*

82	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	3.200.000		3.200.000
83	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	3.200.000		3.200.000
84	73171602-001	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Servocuna de la Marca Fanem Modelo Ampla 2085 Instalados en el rango de 201 a 450 km.	3.200.000		3.200.000
85	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	793.500		793.500
86	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	250.000		250.000
87	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	600.000		600.000
88	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Temperatura de Piel - T1 - 5,5 mm (enganche rápido)	950.000		950.000
89	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	793.500		793.500
90	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	250.000		250.000
91	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	600.000		600.000
92	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Sensor de Temperatura Auxiliar - T2 - 5,5 mm (enganche rápido)	950.000		950.000
93	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de Temperatura Ambiente Montado P/ AMPLA	130.000		130.000
94	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Sensor de Temperatura Ambiente Montado P/ AMPLA	55.000		55.000
95	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Temperatura Ambiente Montado P/ AMPLA	405.000		405.000
96	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Temperatura Ambiente Montado P/ AMPLA	755.000		755.000

*Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación*

97	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Lampara LED Dicroica 3W / 6.500K (BIVOLT)	104.000		104.000
98	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Lampara LED Dicroica 3W / 6.500K (BIVOLT)	55.000		55.000
99	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Lampara LED Dicroica 3W / 6.500K (BIVOLT)	405.000		405.000
100	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Lampara LED Dicroica 3W / 6.500K (BIVOLT)	755.000		755.000
101	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Resistencia de Cuarzo Tipo Minorista - 750W / 220V (NAC)	450.000		450.000
102	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Resistencia de Cuarzo Tipo Minorista - 750W / 220V (NAC)	250.000		250.000
103	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Resistencia de Cuarzo Tipo Minorista - 750W / 220V (NAC)	600.000		600.000
104	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Resistencia de Cuarzo Tipo Minorista - 750W / 220V (NAC)	950.000		950.000
105	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Protectores Acrilicos de Cuna AMPLA	2.618.000		2.618.000
106	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Protectores Acrilicos de Cuna AMPLA	550.000		550.000
107	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Protectores Acrilicos de Cuna AMPLA	900.000		900.000
108	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Protectores Acrilicos de Cuna AMPLA	1.250.000		1.250.000
109	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Etiq. Panel de Conectores / Codificador	120.000		120.000
110	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Etiq. Panel de Conectores / Codificador	55.000		55.000
111	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Etiq. Panel de Conectores / Codificador	405.000		405.000
112	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Etiq. Panel de Conectores / Codificador	755.000		755.000
113	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Etiq. Bil PT / ESP Panel Frontal AMPLA LED	120.000		120.000
114	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Etiq. Bil PT / ESP Panel Frontal AMPLA LED	55.000		55.000

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

115	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Etiq. Bil PT / ESP Panel Frontal AMPLA LED	405.000	405.000
116	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Etiq. Bil PT / ESP Panel Frontal AMPLA LED	755.000	755.000
117	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Etiq. Proteccion del Panel Frontal AMPLA LED	120.000	120.000
118	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Etiq. Proteccion del Panel Frontal AMPLA LED	55.000	55.000
119	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Etiq. Proteccion del Panel Frontal AMPLA LED	405.000	405.000
120	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Etiq. Proteccion del Panel Frontal AMPLA LED	755.000	755.000
121	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cama de Colchon sin Escala P/ AMPLA 3TH	1.421.000	1.421.000
122	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cama de Colchon sin Escala P/ AMPLA 3TH	450.000	450.000
123	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cama de Colchon sin Escala P/ AMPLA 3TH	800.000	800.000
124	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cama de Colchon sin Escala P/ AMPLA 3TH	1.150.000	1.150.000
125	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Colchón de Memoria con Cubierta Azul	276.000	276.000
126	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Colchón de Memoria con Cubierta Azul	120.000	120.000
127	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Colchón de Memoria con Cubierta Azul	470.000	470.000
128	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Colchón de Memoria con Cubierta Azul	820.000	820.000
129	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Fuente Clave 5V / 7A + 12V / 3A	901.000	901.000
130	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Fuente Clave 5V / 7A + 12V / 3A	350.000	350.000
131	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Fuente Clave 5V / 7A + 12V / 3A	700.000	700.000
132	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Fuente Clave 5V / 7A + 12V / 3A	1.050.000	1.050.000
133	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Filtro de Linea Montado en PCB	836.000	836.000

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

134	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Filtro de Linea Montado en PCB	350.000	350.000
135	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Filtro de Linea Montado en PCB	700.000	700.000
136	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Filtro de Linea Montado en PCB	1.050.000	1.050.000
137	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PCB Montado en Panel de Conectores	264.000	264.000
138	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de PCB Montado en Panel de Conectores	120.000	120.000
139	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de PCB Montado en Panel de Conectores	470.000	470.000
140	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de PCB Montado en Panel de Conectores	820.000	820.000
141	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PCB Teclado de Pantalla AMPLA	153.000	153.000
142	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de PCB Teclado de Pantalla AMPLA	65.000	65.000
143	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de PCB Teclado de Pantalla AMPLA	415.000	415.000
144	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de PCB Teclado de Pantalla AMPLA	765.000	765.000
145	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PCB Maestra AMPLA LED	9.750.000	9.750.000
146	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de PCB Maestra AMPLA LED	650.000	650.000
147	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de PCB Maestra AMPLA LED	1.000.000	1.000.000
148	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de PCB Maestra AMPLA LED	1.350.000	1.350.000
149	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Columna de Elevacion Bivolt Ensamblada	9.620.000	9.620.000
150	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Columna de Elevacion Bivolt Ensamblada	650.000	650.000
151	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Columna de Elevacion Bivolt Ensamblada	1.000.000	1.000.000
152	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Columna de Elevacion Bivolt Ensamblada	1.350.000	1.350.000

*Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación*

153	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PCB de Unterconexion de Columna Ergonomica	207.000		207.000
154	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de PCB de Unterconexion de Columna Ergonomica	120.000		120.000
155	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de PCB de Unterconexion de Columna Ergonomica	470.000		470.000
156	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de PCB de Unterconexion de Columna Ergonomica	820.000		820.000
157	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Circ. Imprimir Montaje Tabla Electronica de AMPLA 3th	303.000		303.000
158	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Circ. Imprimir Montaje Tabla Electronica de AMPLA 3th	150.000		150.000
159	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Circ. Imprimir Montaje Tabla Electronica de AMPLA 3th	500.000		500.000
160	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Circ. Imprimir Montaje Tabla Electronica de AMPLA 3th	850.000		850.000
161	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Balanza montada	9.005.000		9.005.000
162	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Balanza montada	650.000		650.000
163	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Balanza montada	1.000.000		1.000.000
164	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Balanza montada	1.350.000		1.350.000
165	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Modulo de Pesaje 10 KG SH 090	7.931.000		7.931.000
166	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Modulo de Pesaje 10 KG SH 090	650.000		650.000
167	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Modulo de Pesaje 10 KG SH 090	1.000.000		1.000.000
168	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Modulo de Pesaje 10 KG SH 090	1.350.000		1.350.000
169	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cable Paralelo 0.3mm 180 P4 2,1x5,5mm	120.000		120.000
170	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cable Paralelo 0.3mm 180 P4 2,1x5,5mm	55.000		55.000

*Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación*

171	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cable Paralelo 0.3mm 180 P4 2,1x5,5mm	405.000		405.000
172	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cable Paralelo 0.3mm 180 P4 2,1x5,5mm	755.000		755.000
173	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Fototerapia Bilitron Bed Mod. 8006L	12.041.000		12.041.000
174	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Fototerapia Bilitron Bed Mod. 8006L	650.000		650.000
175	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Fototerapia Bilitron Bed Mod. 8006L	1.000.000		1.000.000
176	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Fototerapia Bilitron Bed Mod. 8006L	1.350.000		1.350.000
177	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Circ. Impr. Mont. Del Horimetro	2.161.000		2.161.000
178	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Circ. Impr. Mont. Del Horimetro	450.000		450.000
179	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Circ. Impr. Mont. Del Horimetro	800.000		800.000
180	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Circ. Impr. Mont. Del Horimetro	1.150.000		1.150.000
181	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Circ. Imp. Montado 3 X LEDS RB (Sin Lentes)	595.000		595.000
182	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Circ. Imp. Montado 3 X LEDS RB (Sin Lentes)	150.000		150.000
183	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Circ. Imp. Montado 3 X LEDS RB (Sin Lentes)	500.000		500.000
184	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Circ. Imp. Montado 3 X LEDS RB (Sin Lentes)	850.000		850.000
185	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa y Panel Lateral Ensamblado	2.709.000		2.709.000
186	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Placa y Panel Lateral Ensamblado	450.000		450.000
187	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Placa y Panel Lateral Ensamblado	800.000		800.000
188	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Placa y Panel Lateral Ensamblado	1.150.000		1.150.000
189	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Modulo 5 LED Montado con Lentes	1.609.000		1.609.000
190	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Modulo 5 LED Montado con Lentes	350.000		350.000

Leandro Recalde
Dpto. de Planificación y Presupuesto

D.O.C. - D.O.A.F.

*Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación*

191	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Modulo 5 LED Montado con Lentes	700.000		700.000
192	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Modulo 5 LED Montado con Lentes	1.050.000		1.050.000
193	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con provisión de cambio de repuestos-Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	242.000		242.000
194	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (0 a 50km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	120.000		120.000
195	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (51 a 200km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	470.000		470.000
196	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra (201 a 450km) por cambio de Cable de Alimentación GERMAN "SCHUKO" (TYPE F)	820.000		820.000

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PRECIOS OBTENIDOS:

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos mencionados, el precio referencial según lo detallado a continuación:

- 1) **Para el primer parámetro:** Se solicitó cotización vía correo electrónico a 3 (tres) empresas, no se recibió cotización alguna, se utilizó cotización enviada en el expediente N° 219905/24 como primer parámetro.
- 2) **Para el segundo parámetro:** Se verifico el historial de precios adjudicados del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, <https://www.contrataciones.gov.py/>; donde no se encontraron adjudicaciones recientes correspondientes a las especificaciones técnicas requeridas, dada la particularidad de las EETT, detalladas en el requerimiento donde solicitan la mano de obra desglosada.

De la comparación de ambos parámetros se toma como Precio Referencial, **EL PRECIO UNICO.** -

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación descrita en la Resolución Resol. DNCP 454/24.

Desarrollo:

- **1° parámetro utilizado: cotizaciones de empresas**

Se solicitó cotización vía correo electrónico a 3 (tres) empresas, no se recibió cotización alguna, se utilizó cotización enviada en el expediente N° 219905/24 como primer parámetro, se anexa al expediente la cotización de la firma LCM SOCIEDAD ANONIMA, así también las demás documentaciones de respaldo.

Es importante destacar que se han enviado solicitudes de cotización a un total de 3 (tres) proveedores potenciales. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta por parte de los oferentes. Esta situación ha sido debidamente registrada y los documentos correspondientes a las solicitudes de cotización han sido adjuntados al expediente para su correspondiente revisión y análisis.


Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

parte de los oferentes. Esta situación ha sido debidamente registrada y los documentos correspondientes a las solicitudes de cotización han sido adjuntados al expediente para su correspondiente revisión y análisis.

- **2° parámetro utilizado: histórico de adjudicación (Fuente www.dncp.gov.py)**

Se llevó a cabo una verificación exhaustiva del historial de precios adjudicados disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), accesible a través de <https://www.contrataciones.gov.py/>. Durante esta revisión, no se encontraron adjudicaciones recientes que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. Esto incluye la particularidad destacada en el requerimiento, que especifica la necesidad de desglosar la mano de obra de manera detallada. Este análisis sugiere la falta de registros de adjudicaciones previas que se alineen con estos criterios técnicos específicos, lo que podría implicar la necesidad de una consulta directa con la DNCP para aclaraciones adicionales.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.


Leandro Recalde
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
M.S.P. y B.S

Dpto. de Planificación y Presupuesto
Sección Planificación

Carbonio

jorge.molinas@mspbs.gov.py

SOLICITUD DE COTIZACION

From: Jorge R. Molinas <jorge.molinas@mspbs.gov.py >

lun., dic. 02, 2024 01:50 PM

Subject: SOLICITUD DE COTIZACION**To:** adm4 scarpe <adm4.scarpe@gmail.com >**Attachments:** SOLICITACION.MS

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con participaciones y/o adjudicaciones en llamados para la provisión de **Mantenimiento preventivo y correctivo de incubadoras y servocunas de la marca Fanem**, según verificamos en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo solicitamos la cotización a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente.

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo jorge.molinas@mspbs.gov.py y al correo pac.presupuesto.central@gmail.com dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

mail.mspbs.gov.py

Carbonio

jorge.molinas@mspbs.gov.py

SOLICITUD DE COTIZACION

From: Jorge R. Molinas <jorge.molinas@mspbs.gov.py >

lun., dic. 02, 2024 01:51 PM

Subject: SOLICITUD DE COTIZACION**To:** informes <informes@dysa.com.py >

Attachments:

 COTIZACION.AIS

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con participaciones y/o adjudicaciones en llamados para la provisión de **Mantenimiento preventivo y correctivo de incubadoras y servocunas de la marca Fanem**, según verificamos en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo **solicitamos la cotización** a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente.

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo jorge.molinas@mspbs.gov.py y al correo pac.presupuesto.central@gmail.com dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

mail.mspbs.gov.py

Carbonio

jorge.molinas@mspbs.gov.py

SOLICITUD DE COTIZACION

From: Jorge R. Molinas <jorge.molinas@mspbs.gov.py >

lun., dic. 02, 2024 01:51 PM

Subject: SOLICITUD DE COTIZACION**To:** licitaciones <licitaciones@boller.com.py >**Attachments:** COTIZACION.MS

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con participaciones y/o adjudicaciones en llamados para la provisión de **Mantenimiento preventivo y correctivo de incubadoras y servocunas de la marca Fanem**, según verificamos en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo **solicitamos la cotización** a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente.

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo jorge.molinas@mspbs.gov.py y al correo pac.presupuesto.central@gmail.com dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

mail.mspbs.gov.py