

MECANICAR

Cervantes 1205 - Asunción

Contactos al (021) 282 450

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio total
1	Desmonte del turbo en las partes principales Motor Propulsor Estribor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	1.037.691
2	Limpieza de carcasa del turbo Motor Propulsor Estribor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	938.713
3	Mantenimiento de las aspas de las turbinas y capsulas neumaticas Motor Propulsor Estribor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	3.660.376
4	Lavado de plato de corona, leva, vastago, y tuercas Motor Propulsor Estribor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	2.071.136
5	Mantenimiento de rodete de compresor y anillo de regulacion Motor Propulsor Estribor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	2.551.469
6	Mantenimiento y lavado de salida de gases de escape Motor Propulsor Estribor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	938.713
7	Mantenimiento y lavado de entrada de aire aspirado Motor Propulsor Estribor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	938.713
8	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.049.201
9	Limpieza , descarbonizacion de culatas Motor Propulsor Babor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	780.349
10	Cambio de retenes y sello mecanico Motor Propulsor Babor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	3.127.869
11	Recorrido a los inyectores Motor Propulsor Babor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	422.064
12	Cambio de aros Motor Propulsor Babor marca MTU 1600 HP	Unidad	EVENTO	1	321.424
13	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.934.261


ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO
PRESIDENTE - MECANICAR S.A.

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.