



**NOTA UOC - 07 N° 79/2025**

Asunción, 10 de setiembre de 2025


**SEÑOR**

**DR. AGUSTIN ENCINA PÉREZ, DIRECTOR NACIONAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**  
**PRESENTE**

Tengo a bien dirigirme a Usted, con relación al llamado **LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 03/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL SENEPA" ID 466805** convocado por el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo – SENEPA, a través de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 07, a los efectos de solicitar la difusión en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) la Adenda N° 1.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.



  
**LIC. ARTURO E. NÚÑEZ ARCE**  
**RESPONSABLE DE LA UOC N°7**  
**SENEPA**



**ADENDA N° 1**

**LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 03/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL SENEPA" ID 466805**

Por la presente, se comunica las modificaciones en lo relacionado al Pliego de Bases y Condiciones en el SICP.

Las modificaciones al presente procedimiento de contrataciones son lo indicado a Continuación

**DATOS DE LA CONVOCATORIA**

**Dónde dice:**

**Autorización del Fabricante SI APLICA**

Formulario Autorización del Fabricante y/o documentación expedida por la marca que acredite la representación o distribución de la marca del Ascensor.

**Debe decir:**

**Autorización del Fabricante NO APLICA**

**REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

**Experiencia Requerida**

**Dónde dice:**

Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación de ascensores de similares características (tecnología, antigüedad, tipo u otras características) a lo solicitado en la presente licitación, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 5 (cinco) años. (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

Para los oferentes en consorcio, se deberá indicar cuál es la empresa líder, la cual podrá presentar la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar la experiencia. Las empresas asociadas deberán presentar como mínimo 1 (un) contrato de servicios de mantenimiento y reparación de ascensores. La Empresa líder deberá cumplir con el 60% de los requerimientos para oferentes individuales indicados en el PBC y la otra empresa con el 40% restante.

Si la experiencia ha sido como subcontratista, se deberá acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato, donde se visualice el porcentaje de subcontratación.

Contar como mínimo con 5 (cinco) años de experiencia en servicios de mantenimiento y reparación de ascensores de igual característica (tecnología, antigüedad, tipo u otras características) a lo solicitado en la presente licitación, para lo cual se debe presentar copia simple de apertura de negocios en la DNIT y patente Municipal vigente a la fecha de apertura.

En caso de consorcios la empresa líder podrá presentar la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar la experiencia. Las empresas asociadas deberán presentar como mínimo 1 (un) contrato de servicios de mantenimiento y reparación de



ascensores. La Empresa líder deberá cumplir con el 60% de los requerimientos para oferentes individuales indicados en el PBC y la otra empresa con el 40% restante.

**Debe decir:**

Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación de ascensores de similares características (tecnología, antigüedad, tipo u otras características) a lo solicitado en la presente licitación, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3 (tres) años. (2022, 2023 y 2024). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

Para los oferentes en consorcio, se deberá indicar cuál es la empresa líder, la cual podrá presentar la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar la experiencia. Las empresas asociadas deberán presentar como mínimo 1 (un) contrato de servicios de mantenimiento y reparación de ascensores. La Empresa líder deberá cumplir con el 60% de los requerimientos para oferentes individuales indicados en el PBC y la otra empresa con el 40% restante.

Si la experiencia ha sido como subcontratista, se deberá acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato, donde se visualice el porcentaje de subcontratación.

Contar como mínimo con 3 (tres) años de experiencia en servicios de mantenimiento y reparación de ascensores de igual característica (tecnología, antigüedad, tipo u otras características) a lo solicitado en la presente licitación, para lo cual se debe presentar copia simple de apertura de negocios en la DNIT y patente Municipal vigente a la fecha de apertura.

En caso de consorcios la empresa líder podrá presentar la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar la experiencia. Las empresas asociadas deberán presentar como mínimo 1 (un) contrato de servicios de mantenimiento y reparación de ascensores. La Empresa líder deberá cumplir con el 60% de los requerimientos para oferentes individuales indicados en el PBC y la otra empresa con el 40% restante.

**Capacidad Técnica**

**Dónde dice:**

- A. Deberá contar con la capacidad de transporte, almacenaje, herramientas que aseguren el buen cumplimiento del contrato.
- B. También deberá contar con el personal técnico calificado para la realización del servicio, y contar con un mínimo de 3 (tres) personales técnicos para realizar tareas de mantenimiento y reparación,
- C. La Empresa deberá demostrar que es el representante técnico autorizado por el fabricante de los ascensores montados en el Edificio Central del SENEPA.

**Debe decir:**

- A. Deberá contar con la capacidad de transporte, almacenaje, herramientas que aseguren el buen cumplimiento del contrato.
- B. También deberá contar con el personal técnico calificado para la realización del servicio, y contar con un mínimo de 3 (tres) personales técnicos para realizar tareas de mantenimiento y reparación



**Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica**

**Dónde dice:**

- a. Declaración Jurada que cuenta con el personal técnico calificado para las instalaciones y/o reparaciones de los trabajos, objeto de la presente contratación.
- b. Declaración Jurada de contar con capacidad de transporte, almacenaje, herramientas que determinen el buen cumplimiento del contrato.
- c. Formulario Autorización del Fabricante y/o documentación expedida por la marca que acredite la representación o distribución de la marca del Ascensor.

**Debe decir:**

- a. Declaración Jurada que cuenta con el personal técnico calificado para las instalaciones y/o reparaciones de los trabajos, objeto de la presente contratación.
- b. Declaración Jurada de contar con capacidad de transporte, almacenaje, herramientas que determinen el buen cumplimiento del contrato.

**SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Dónde dice:**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien / Servicio	Unidad de Medida	Presentación
1	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo mensual de acuerdo con las EETT	Unidad	EVENTO
2	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	Metro	EVENTO
3	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de cabo de acero	Unidad Medida Global	EVENTO
4	72101506-001	Provisión de sensor magnético de posición	Unidad	EVENTO
5	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición	Unidad	EVENTO
6	80111613-9999	Mano de obra para reparación de hoja de puerta	Unidad	EVENTO
7	72101506-001	Provisión botón grabado para llamada de cabina	Unidad	EVENTO
8	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina	Unidad	EVENTO
9	72101506-001	Provisión de indicador de posición digital	Unidad	EVENTO
10	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de indicador de posición digital	Unidad	EVENTO
11	72101506-001	Provisión de micro interruptor	Unidad	EVENTO
12	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de micro interruptor	Unidad	EVENTO
13	72101506-001	Provisión y cambio de placa electrónica Microbasic	Unidad	EVENTO
14	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de placa electrónica Microbasic	Unidad	EVENTO
15	72101506-001	Provisión de placa electrónica de renovación	Unidad	EVENTO





**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA  
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO/ UOC N° 07**

16	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de placa electrónica de renivelación	Unidad	EVENTO
17	72101506-001	Provisión de suspensión de puerta	Unidad	EVENTO
18	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de suspensión de puerta	Unidad	EVENTO
19	72101506-001	Provisión de guiador inferior de puerta	Unidad	EVENTO
20	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	EVENTO
21	72101506-001	Rebobinado del motor principal	Unidad	EVENTO
22	80111613-9999	Mano de Obra para el desarmado y armado del motor principal	Unidad	EVENTO
23	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	Unidad	EVENTO
24	80111613-9999	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas	Unidad	EVENTO
25	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	EVENTO
26	80111613-9999	Mano de Obra para el desarmado, armado y conexonado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	EVENTO
27	72101506-001	Provisión de Contacto de Puerta	Unidad	EVENTO
28	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta	Unidad	EVENTO
29	72101506-001	Provisión de pulsador de revisión	Unidad	EVENTO
30	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del pulsador de revisión	Unidad	EVENTO
31	72101506-001	Provisión de interruptor STOP de revisión	Unidad	EVENTO
32	80111613-9999	Mano de obra para cambio de interruptor STOP de revisión	Unidad	EVENTO
33	72101506-001	Provisión de guidores plásticos de cabina	Unidad	EVENTO
34	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de guidores plásticos de cabina	Unidad	EVENTO
35	72101506-001	Provisión de barra de protección electrónica para puerta de cabina	Unidad	EVENTO
36	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina	Unidad	EVENTO
37	72101506-001	Provisión de contactor principal	Unidad	EVENTO
38	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de contactor principal	Unidad	EVENTO
39	72101506-001	Provisión de contactor principal	Unidad	EVENTO
40	80111613-9999	Mano de Obra por el cambio de contactor auxiliar	Unidad	EVENTO
41	72101506-001	Provisión de cables flexibles multifilares	Metro	EVENTO
42	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de los cables flexibles multifilares	Unidad Medida Global	EVENTO
43	72101506-001	Provisión de Interruptor de limite final	Unidad	EVENTO
44	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de interruptor de limite final	Unidad	EVENTO
45	72101506-001	Provisión de relé de falta de fase	Unidad	EVENTO





**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA  
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO/ UOC N° 07**

46	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Relé de falta de fase	Unidad	EVENTO
47	72101506-001	Provisión de placa electrónica de seguridad	Unidad	EVENTO
48	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la placa electrónica de seguridad	Unidad	EVENTO
49	72101506-001	Provisión de ante final superior o inferior	Unidad	EVENTO
50	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de ante final superior o inferior	Unidad	EVENTO
51	72101506-001	Insumos para la reparación de pulsador de botón de llamada	Unidad	EVENTO
52	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de pulsador de botón de llamada	Unidad	EVENTO
53	72101506-001	Provisión de flecha indicadora de dirección de viaje	Unidad	EVENTO
54	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de dirección de viaje	Unidad	EVENTO
55	72101506-001	Provisión de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	Unidad	EVENTO
56	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	Unidad	EVENTO
57	72101506-001	Variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	Unidad	EVENTO
58	80111613-9999	Mano de obra instalación del variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	Unidad	EVENTO
59	72101506-001	Suministro de lámpara fluoled para iluminación de cabina	Unidad	EVENTO
60	80111613-9999	Mano de obra para la instalación de lámpara fluoled para iluminación de cabina	Unidad	EVENTO
61	72101506-001	Provisión de Microswitch de freno.	Unidad	EVENTO
62	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del Microswitch de freno.	Unidad	EVENTO
63	72101506-001	Insumos para la reparación de espadín de puertas	Unidad	EVENTO
64	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de espadín de puertas	Unidad	EVENTO
65	72101506-001	Provisión de correa dentada para operador de puertas	Unidad	EVENTO
66	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la correa dentada del operador de puertas	Unidad	EVENTO
67	72101506-001	Provisión de rueda para suspensión de puerta	Unidad	EVENTO
68	80111613-9999	Mano de obra el cambio de rueda para suspensión de puerta	Unidad	EVENTO

**Debe decir:**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR DE LA MARCA MP**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien / Servicio	Unidad de Medida	Presentación
1	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo mensual de acuerdo con las BETT	Unidad	EVENTO
2	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	Metro	EVENTO

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasile, Arturo E. Juárez A. Edificio SENEPA y Responsable de la U.O.C. Asunción - Paraguay SENEPA M.S.P. y B.S. Teléfono: (595) 021 - 204729



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO/ UOC N° 07

Table with 5 columns: ID, Code, Description, Unit Measure, and Event Type. It lists 54 items related to the eradication of malaria, including components like sensors, buttons, and electrical parts.

Manuel Domínguez e Ite. Rojas Silva y Brasil Edificio SENEPA Asunción - Paraguay



Lic. Arturo E. Nuñez A. Jefe Dpto. Técnico de Apoyo Administrativo y Responsable de la U.O.C. SENEPA - M.S.P. y B.S.



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA  
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO/ UOC N° 07**

55	72101506-001	Provisión de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	Unidad	EVENTO
56	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	Unidad	EVENTO
57	72101506-001	Variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	Unidad	EVENTO
58	80111613-9999	Mano de obra instalación del variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	Unidad	EVENTO
59	72101506-001	Suministro de lámpara fluoled para iluminación de cabina	Unidad	EVENTO
60	80111613-9999	Mano de obra para la instalación de lámpara fluoled para iluminación de cabina	Unidad	EVENTO
61	72101506-001	Provisión de Microswitch de freno.	Unidad	EVENTO
62	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del Microswitch de freno.	Unidad	EVENTO
63	72101506-001	Insumos para la reparación de espadín de puertas	Unidad	EVENTO
64	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de espadín de puertas	Unidad	EVENTO
65	72101506-001	Provisión de correa dentada para operador de puertas	Unidad	EVENTO
66	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la correa dentada del operador de puertas	Unidad	EVENTO
67	72101506-001	Provisión de rueda para suspensión de puerta	Unidad	EVENTO
68	80111613-9999	Mano de obra el cambio de rueda para suspensión de puerta	Unidad	EVENTO



**LIC. ARTURO E. NUÑEZ ARCE  
RESPONSABLE DE LA UOC N°7  
SENEPA**