



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

### DICTAMEN TECNICO N° 11/2026

Ref.: MCN N° 03/2026 "SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL" - ID N° 480672.

**Lugar y fecha:** Itakyry, 14 de Abril de 2026

**UOC Convocante (\*):** UOC Municipalidad de Itakyry

**Unidad o área requirente (\*):** Departamento de transporte

**Funcionario o técnico responsable (\*):** Fidel Duarte

**Dependencia y cargo que desempeña (\*):** Encargado de Transporte

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (\*).

| Descripción  | Justificación Técnica  |
|--|--|
| <i>Lote 1: Reparación de motoniveladora volvo G930</i>     | Esta motoniveladora está diseñada para trabajos intensivos de nivelación de caminos, conformación de banquetas y mantenimiento de rutas rurales. Actualmente, presenta desgaste crítico en los rulemanes radiales del sistema tándem, lo que genera vibraciones, reduce la precisión de trabajo y pone en riesgo la integridad de componentes estructurales. Es imprescindible realizar el reemplazo inmediato de los rulemanes y revisar el sistema de tracción, entre otros componentes detallados en las especificaciones para evitar un daño mayor que incremente significativamente los costos de reparación. |
| <i>Lote 2: Reparación de Tractor agrícola Valtra BM110</i> | Es una necesidad esencial con la cual se pretende satisfacer la necesidad y brindar apoyo a proyectos de agricultura familiar, cultivo de autoconsumo y asistencias a productores del distrito.  |
| <i>Lote 3 Reparación de camión tumba.</i>                  | El camión tumba constituye un equipo indispensable para la realización de trabajos de recolección, acarreo y disposición de materiales, escombros y residuos, funciones propias de la Institución Municipal.   |
| <i>Lote 4 Reparación de retroexcavadora 310SK</i>          | La retroexcavadora cumple múltiples funciones, entre ellas excavaciones, limpieza de desagües, carga de materiales y trabajos de zanjeo en obras públicas. Es preciso el mantenimiento y reparación debido a las fallas en el sistema de dirección, pérdida de presión en el sistema hidráulico entre otros desgastes que se detallan en las especificaciones técnicas anexadas.   |
| <i>Lote 5: Reparación de Nissan Frontier</i>               | El presente procedimiento se realiza a modo de satisfacer una necesidad para la reparación de la camioneta, el mismo es uso exclusivo de la Intendencia Municipal para trasladarse en los distintos puntos de la zona, así también hasta la capital del país teniendo en cuenta que la Administración Municipal debe cumplir una serie de actividades ya sea de carácter operativo o administrativo, y para lo cual se debe contar con el equipo de transporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones.   |
| <i>Lote 6: Reparación de Nissan Navara</i>                 | La camioneta Nissan Navara es uso exclusivo de la Junta Municipal de Itakyry, teniendo en cuenta que es de suma importancia la reparación de dicho vehículo, debido a que las autoridades pertinentes utilizan para diversas gestiones ya sea en la capital del país o en zonas rurales de la ciudad.  |



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

No aplica

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

No aplica

### Conformación de las EE.TT.:

#### LOTE 1: Reparación de Volvo G930

| ITEM | DESCRIPCION                                       | ESPECIFICACIONES TECNICAS   | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION |
|------|---|---|------------------|--------------|
| 1    | Provisión de picos Inyectores                     | Provisión de picos Inyectores <b>para motoniveladora Volvo G930</b>                     | Unidad           | Evento       |
| 2    | Provisión de bomba de alimentadora de combustible | Provisión de bomba de alimentadora de combustible <b>para motoniveladora Volvo G930</b> | Unidad           | Evento       |
| 3    | Provisión de Filtro de combustible trampa         | Provisión de Filtro de combustible trampa <b>para motoniveladora Volvo G930</b>         | Unidad           | Evento       |
| 4    | Provisión de Filtro de Combustible                | Provisión de Filtro de Combustible <b>para motoniveladora Volvo G930</b>                | Unidad           | Evento       |
| 5    | Provisión de Filtro de Trampa de agua             | Provisión de Filtro de Trampa de agua <b>para motoniveladora Volvo G930</b>             | Unidad           | Evento       |
| 6    | Provisión de filtro de Aceite                     | Provisión de filtro de Aceite <b>para motoniveladora Volvo G930</b>                     | Unidad           | Evento       |
| 7    | Provisión de Filtro de Acondicionado              | Provisión de Filtro de Acondicionado <b>para motoniveladora Volvo G930</b>              | Unidad           | Evento       |
| 8    | Provisión de Lamina reforzada Chuchilla           | Provisión de Lamina reforzada Chuchilla <b>para motoniveladora Volvo G930</b>           | Unidad           | Evento       |
| 9    | Provisión de Bulones y Tuercas                    | Provisión de Bulones y Tuercas <b>para motoniveladora Volvo G930</b>                    | Unidad           | Evento       |



Terruño de Paraguaiyad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

|    |   |   |        |        |
|----|---|---|--------|--------|
| 10 | Provisión de Filtro de Transmisión          | Provisión de Filtro de Transmisión <b>para motoniveladora Volvo G930</b>          | Unidad | Evento |
| 11 | Provisión de sensor de posición de motor    | Provisión de sensor de posición de motor <b>para motoniveladora Volvo G930</b>    | Unidad | Evento |
| 12 | Provisión de Manguera hidráulico            | Provisión de Manguera hidráulico <b>para motoniveladora Volvo G930</b>            | Unidad | Evento |
| 13 | Provisión de filtro hidráulico              | Provisión de filtro hidráulico <b>para motoniveladora Volvo G930</b>              | Unidad | Evento |
| 14 | Provisión de Plato soporte de placa de giro | Provisión de Plato soporte de placa de giro <b>para motoniveladora Volvo G930</b> | Unidad | Evento |
| 15 | Cruceta                                     | Cruceta para motoniveladora Volvo G930  | Unidad | Evento |
| 16 | Servicio de soldadura de brazos             | Servicio de soldadura de brazos <b>para motoniveladora Volvo G930</b>             | Unidad | Evento |

### LOTE 2: REPARACIÓN DE TRACTOR AGRICOLA

| ITEM | DESCRIPCION   | ESPECIFICACIONES TECNICAS  | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION |
|------|---|--|------------------|--------------|
| 1    | Mantenimiento de Comando de 2 cuerpos – Cambio de Juego de reparos – Desmontaje y montaje de comando , limpieza de filtro | Mantenimiento de Comando de 2 cuerpos – Cambio de Juego de reparos – Desmontaje y montaje de comando , limpieza de filtro <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b> | Unidad           | Evento       |
| 2    | Cambio de bomba doble a engranaje   | Cambio de bomba doble a engranaje 22/16 C3 Ah – eje de 13 estrías 17.5mm <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>  | Unidad           | Evento       |
| 3    | bomba hidráulica Desmontaje y montaje   | Desmontaje y montaje de bomba hidráulica <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>  | Unidad           | Evento       |
| 4    | Cambio de plato de presión  | Cambio de plato de presión <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>  | Unidad           | Evento       |
| 5    | Cambio de disco de embrague   | Cambio de disco de embrague <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>   | Unidad           | Evento       |
| 6    | ruleman de empuje   | Cambio de ruleman de empuje <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>   | Unidad           | Evento       |



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

|    |  |   |        |        |
|----|--|---|--------|--------|
| 7  | Acople de cojinete                             | Acople de cojinete <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>                             | Unidad | Evento |
| 8  | Acople rápido Hembra                           | Cambio de Acople rápido Hembra <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>                 | Unidad | Evento |
| 9  | Cambio de Frenos húmedos                       | Cambio de Frenos húmedos <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>                       | Unidad | Evento |
| 10 | Cambio de separadores                          | Cambio de separadores <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>                          | Unidad | Evento |
| 11 | Cambio de filtro hidráulico                    | Cambio de filtro hidráulico <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>                    | Unidad | Evento |
| 12 | Cambio de cruceta 4x4                          | Cambio de cruceta 4x4 <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>                          | Unidad | Evento |
| 13 | Reparación de radiador de aceite               | Reparación de radiador de aceite <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>               | Unidad | Evento |
| 14 | Cambio de mangueras hidráulicas con terminales | Cambio de mangueras hidráulicas con terminales <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b> | Unidad | Evento |
| 15 | Servicio de Montaje de bomba Inyector          | Servicio de Montaje de bomba Inyector <b>para Tractor agrícola Valtra BM 110</b>          | Unidad | Evento |

### LOTE 3: REPARACIÓN DE CAMION TUMBA

| ITEM | DESCRIPCION                            | ESPECIFICACIONES TECNICAS                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION |
|------|--|---|------------------|--------------|
| 1    | Provisión de cruceta                   | Provisión de cruceta <b>para camión Tumba</b>                   | Unidad           | Evento       |
| 2    | Provisión de válvula de aire           | Provisión de válvula de aire <b>para camión Tumba</b>           | Unidad           | Evento       |
| 3    | Reparación de anillo de caja de cambio | Reparación de anillo de caja de cambio <b>para camión Tumba</b> | Unidad           | Evento       |
| 4    | Provisión de encastre para caja        | Provisión de encastre para caja <b>para camión Tumba</b>        | Unidad           | Evento       |
| 5    | Reparación de embrague                 | Reparación de embrague <b>para camión Tumba</b>                 | Unidad           | Evento       |
| 6    | Provisión de manguera hidráulica       | Provisión de manguera hidráulica <b>para camión Tumba</b>       | Unidad           | Evento       |



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

|    |   |  |        |        |
|----|---|--|--------|--------|
| 7  | Provisión de ruleman                                | Provisión de ruleman para <b>camión Tumba</b>                                | Unidad | Evento |
| 8  | Provisión de juego de fibra de freno zapata trasero | Provisión de juego de fibra de freno zapata trasero para <b>camión Tumba</b> | Unidad | Evento |
| 9  | Provisión de motor de arranque                      | Provisión de motor de arranque para <b>camión Tumba</b>                      | Unidad | Evento |
| 10 | Reparación de alternador                            | Reparación de alternador para <b>camión Tumba</b>                            | Unidad | Evento |
| 11 | Reparación de caja de cambio                        | Reparación de caja de cambio para <b>camión Tumba</b>                        | Unidad | Evento |
| 12 | Servicio de Chapería                                | Servicio de Chapería para <b>camión Tumba</b>                                | Unidad | Evento |

### LOTE 4: REPARACIÓN DE RETRO EXCAVADORA

| ITEM | DESCRIPCION                        | ESPECIFICACIONES TECNICAS  | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION |
|------|------------------------------------|--|------------------|--------------|
| 1    | Provisión De filtro hidráulico     | Provisión De filtro hidráulico para <b>retroexcavadora 310SK</b>           | Unidad           | Evento       |
| 2    | Provisión de filtro de transmisión | Provisión de filtro de transmisión para <b>retroexcavadora 310SK</b>       | Unidad           | Evento       |
| 3    | Provisión de cruceta               | Provisión de cruceta para <b>retroexcavadora 310SK</b>                     | Unidad           | Evento       |
| 4    | Provisión de solenoide             | Provisión de solenoide para <b>retroexcavadora 310SK</b>                   | Unidad           | Evento       |
| 5    | Provisión de cilindro              | Provisión de cilindro para <b>retroexcavadora 310SK</b>                    | Unidad           | Evento       |
| 6    | Provisión de bomba hidráulica      | Provisión de bomba hidráulica para <b>retroexcavadora John Deere 310SK</b> | Unidad           | Evento       |



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

|    |   |  |        |        |
|----|---|--|--------|--------|
| 7  | Servicios de soldadura                      | Servicios de soldadura para retroexcavadora 310SK                      | Unidad | Evento |
| 8  | Provisión de juego de bujes laterales       | Provisión de juego de bujes laterales para retroexcavadora 310SK       | Unidad | Evento |
| 9  | Provisión de ruleman                        | Provisión de ruleman para retroexcavadora 310SK                        | Unidad | Evento |
| 10 | Provisión de filtro de combustible          | Provisión de filtro de combustible para retroexcavadora 310SK          | Unidad | Evento |
| 11 | Trabajo de tornería                         | Trabajo de tornería para retroexcavadora 310SK                         | Unidad | Evento |
| 12 | Provisión de reten de diferencial delantero | Provisión de reten de diferencial delantero para retroexcavadora 310SK | Unidad | Evento |
| 13 | Provisión de punta eje de diferencial       | Provisión de punta eje de diferencial para retroexcavadora 310SK       | Unidad | Evento |

### LOTE 5: REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER

| ITEM | DESCRIPCION                             | ESPECIFICACIONES TECNICAS                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION |
|------|---|--|------------------|--------------|
| 1    | Parrilla inferior derecha 4x4           | Parrilla inferior derecha 4x4 para Nissan Frontier           | Unidad           | Evento       |
| 2    | Parrilla inferior izquierda             | Parrilla inferior izquierda para Nissan Frontier             | Unidad           | Evento       |
| 3    | Parrilla superior susp superior derecha | Parrilla superior susp superior derecha para Nissan Frontier | Unidad           | Evento       |
| 4    | Parrilla superior susp superior izq     | Parrilla superior susp superior izq para Nissan Frontier     | Unidad           | Evento       |
| 5    | Correa de alenador                      | Correa de alenador para Nissan Frontier                      | Unidad           | Evento       |
| 6    | Correa dirección hidráulica 4pl 820     | Correa dirección hidráulica 4pl 820 para Nissan Frontier     | Unidad           | Evento       |



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

|    |                            |  |        |        |
|----|----------------------------|--|--------|--------|
| 7  | Tensor automático          | Tensor automático para <b>Nissan Frontier</b>          | Unidad | Evento |
| 8  | Bomba central              | Bomba central para <b>Nissan Frontier</b>              | Unidad | Evento |
| 9  | Bomba auxiliar             | Bomba auxiliar para <b>Nissan Frontier</b>             | Unidad | Evento |
| 10 | Juego de pastilla de freno | Juego de pastilla de freno para <b>Nissan Frontier</b> | Unidad | Evento |
| 11 | Zapata de freno            | Zapata de freno para <b>Nissan Frontier</b>            | Unidad | Evento |
| 12 | Filtro de motor            | Filtro de <b>motor</b> para <b>Nissan Frontier</b>     | Unidad | Evento |

### LOTE 6: REPARACIÓN DE NISSAN NAVARA

| ITEM | DESCRIPCION               | ESPECIFICACIONES TECNICAS                           | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION |
|------|---------------------------|---|------------------|--------------|
| 1    | Buje de parrilla          | Buje de parrilla inferior para <b>Nissan Navara</b> | Unidad           | Evento       |
| 3    | Buje de parrilla superior | Buje de parrilla superior para <b>Nissan Navara</b> | Unidad           | Evento       |
| 5    | Precap de dirección       | Precap de dirección para <b>Nissan Navara</b>       | Unidad           | Evento       |
| 7    | Muñequin                  | Muñequin para <b>Nissan Navara</b>                  | Unidad           | Evento       |
| 9    | Bieleta                   | Bieleta para <b>Nissan Navara</b>                   | Unidad           | Evento       |
| 11   | Kit de embrague           | Kit de <b>embrague</b> para <b>Nissan Navara</b>    | Unidad           | Evento       |
| 13   | Filtro de aire            | Filtro de aire para <b>Nissan Navara</b>            | Unidad           | Evento       |



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

|    |                            |  |        |        |
|----|----------------------------|--|--------|--------|
| 15 | Filtro de combustible      | Filtro de combustible para <b>Nissan Navara</b>      | Unidad | Evento |
| 17 | Aceite de motor            | Aceite de motor para <b>Nissan Navara</b>            | Unidad | Evento |
| 19 | Amortiguador de suspensión | Amortiguador de suspensión para <b>Nissan Navara</b> | Unidad | Evento |
| 21 | Ruleman de masa            | Ruleman de masa para <b>Nissan Navara</b>            | Unidad | Evento |
| 23 | Disco de freno             | Disco de freno para <b>Nissan Navara</b>             | Unidad | Evento |

Firma del técnico o responsable del área requerente (\*):

Aclaración (\*): FIDEL DUARTE

Firma del responsable UOC (\*):

Aclaración (\*): LIC. MARCELO FABIAN DENIS MONSO

