



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguay Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.893.946, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 74, de fecha 18 de agosto del 2023, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **TALLER RC de Crispín Ruffinelli**, con RUC N° 653374-4, domiciliada en de la Burerita casi Saturio Ríos, de la ciudad de Lambaré, con número de teléfono (021) 901.960, correo electrónico licitacionesrc.taller@gmail.com, representada para este acto por el Señor CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, con cédula de identidad N° 653.374, en su carácter de Propietario, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Policía Nacional – Plurianual, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Policía Nacional – Plurianual, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(No Aplica)*.


4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 464540.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 06/2025, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 799.

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653374-4





CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 3 - MANT. Y REP. DE CAMIÓN/ÓMNIBUS/CARRO HIDRANTE, MARCA: MERCEDES BENZ, MODELOS: L1218-1418-1214 - PICUDO -MAGIRUZ DEUTZ - SPRINTER FURGON 278/ MARCOPOLLO/ LO915/ 915 ACCELO/1620, MOTOR: DIÉSEL, AÑOS: 1993/1994/1995/1997/1998/2007/2014/019/2015

Ítem	C.C.	Descripción del Bien	U..M.	Present.	Cant.	Atributos	Precio Unitario Ofertado
1	78180101-002	Cuadruple	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.631.744
2	78180101-002	Eje de mando	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.549.331
3	78180101-002	Anillos sincronizadores	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.561.368
4	78180101-002	Eje ranurado	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	2.060.282
5	78180101-002	Engranaje de 1 a 5ta.	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	994.759
6	78180101-002	Engranaje marcha atrás	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	700.496
7	78180101-002	Rulemanes	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	790.769
8	78180101-002	Cambio de aceite de caja p/Litro	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	90.803
9	80111613-9999	Mano de obra por reparacion general de caja	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	4.024.879
10	78180101-002	Corona piñon	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	535.673
11	78180101-002	Rulemanes	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	214.269
12	78180101-002	Cruceta cardan	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	679.904
13	78180101-002	Centralizador completo	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	543.923
14	78180101-002	Engranaje satelite y planetario	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	288.440
15	78180101-002	Perno Diferencial con seguro	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	2.052.295
16	78180101-002	Eje palier	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	604.361
17	78180101-002	Ruleman palier	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	868.838
18	78180101-002	Reten palier	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	302.204
19	78180101-002	Cambio de aceite diferencial p/Litro	Litros	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	68.925
20	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	295.160
21	78180101-003	Brazo pitman	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	387.799
22	78180101-003	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	4.186.123
23	78180101-003	Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro	Litros	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	62.628
24	78180101-003	Caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	214.269
25	78180101-003	Reparar eje cardanica de dirección	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	387.798
26	78180101-003	Barra Larga de Direccion	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.332.105
27	78180101-003	Barra Corta de direccion	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.181.017
28	78180101-003	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	153.037
29	78180101-003	Ruleman carcaza	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	543.923
30	78180101-003	Reten carcaza	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	230.174
31	78180101-003	Ruleman punta eje	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	304.698
32	78180101-003	Reten punta eje	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	214.269
33	78180101-003	Reparación de sinfín de Dirección	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	1.724.932
34	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	211.456
35	78180101-004	Amortiguador trasero c/u	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	711.604
36	78180101-004	Amortiguador delantero c/u	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	685.687
37	78180101-004	Buje barra estabilizadora	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	65.928
38	78180101-004	Ruleman de masa delantera	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	156.581
39	78180101-004	Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	49.447
40	78180101-004	Juego de perno punta eje	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	778.110
41	78180101-004	Juego de elasticos - delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	2.052.295
42	78180101-004	Juego de elasticos - trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	2.278.926
43	78180101-004	Bujes elasticos - completo	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	699.412
44	78180101-004	Grillete de elastico	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	365.156
45	78180101-004	Centro elastico c/u	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	312.276
46	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	252.691
47	78180101-005	Cambiar disco de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	1.853.603
48	78180101-005	Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.520.814
49	78180101-005	Plato de presión	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	2.059.560
50	78180101-005	Ruleman piloto	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	370.851
51	78180101-005	Bomba Central de Embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	384.080
52	78180101-005	Juego reparación bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	131.858
53	78180101-005	Reten de bancada	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	181.305
54	78180101-005	Bomba Auxiliar de Embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	320.067
55	78180101-005	Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	98.894
56	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	295.160
57	78180101-006	Fibras de freno - ambos	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	852.216
58	78180101-006	Juego reparo bomba central freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	98.894
59	78180101-006	Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	594.409



POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

60	78180101-006	Cambio de fluido de freno p/Litro	Litros	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	45.601
61	78180101-006	Tambor freno trasero - ambos	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	2.581.325
62	78180101-006	Servofreno	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.332.105
63	78180101-006	Reparacion de mordaza de freno delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	360.097
64	78180101-006	Cilindro de freno trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	543.923
65	78180101-006	Juego reparación cilindro freno trasero c/u	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	98.894
66	78180101-006	Depresor de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	543.923
67	78180101-006	Caño flexible	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	131.858
68	78180101-006	Cabo de freno de mano	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	263.716
69	78180101-006	Filtro secador de freno de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	402.939
70	78180101-006	Reparacion completa de freno de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	759.532
71	78180101-006	Valvula comando de freno de mano	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	994.673
72	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	211.456
73	78180101-009	Foco de Faro delantero c/u	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	393.985
74	78180101-009	Foco de Faro señalero c/u	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	228.003
75	78180101-009	Foco de Faro trasero c/u	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	379.670
76	78180101-009	Palanca, comando, señaleros, luces	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.245.356
77	78180101-009	Llave contacto	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	384.586
78	78180101-009	Bocina	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	288.440
79	78180101-009	Terminal de batería	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	55.375
80	78180101-009	Control de batería	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	17.928
81	78180101-009	Colocar relay luz alta	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	136.774
82	78180101-009	Recargar batería	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	43.085
83	78180101-009	Reparación de motor de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	566.697
84	78180101-009	Cambio de motor de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	2.572.617
85	78180101-009	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	727.288
86	78180101-009	Solenoido o automático del arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	379.593
87	78180101-009	Ajustar faro auxiliar	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	62.603
88	78180101-009	Alinear luces	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	48.001
89	78180101-009	Bujías incandescentes c/u	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	102.813
90	78180101-009	Bulbo de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	144.003
91	78180101-009	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	148.340
92	78180101-009	Reparar alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	576.818
93	78180101-009	Cambio de alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	1.750.120
94	78180101-009	Llave de stop	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	288.440
95	78180101-009	Llave de luz	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.473.123
96	78180101-009	Comando señalero y limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	642.808
97	78180101-009	Faro delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	447.298
98	78180101-009	Faro trasero completo	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	477.118
99	78180101-009	Correa de alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	195.408
100	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	282.567
101	78180101-014	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	321.032
102	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	229.803
103	78180101-014	Filtro de trampa de agua	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	338.496
104	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	251.650
105	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	326.078
106	78180101-014	Limpieza de Radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	545.580
107	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	401.739
108	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	2.334.228
109	78180101-014	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	316.722
110	78180101-014	Cambio de aceite de motor p/Litro	Litros	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	89.040
111	78180101-014	Cigüeñal	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	7.050.837
112	78180101-014	Tapa motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	8.813.251
113	78180101-014	Turbo	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	10.171.444
114	78180101-014	Juego de piston	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	2.425.619
115	78180101-014	Juego de Camisa	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.514.726
116	78180101-014	Juego de Vela	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	700.496
117	78180101-014	Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	740.350
118	78180101-014	Casquillo de leva	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	636.591
119	78180101-014	Buje de Biela	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	460.636
120	78180101-014	Juego de Aros	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	801.171
121	78180101-014	Juego de Juntas	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	679.904
122	78180101-014	Juego de Valvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	702.567
123	78180101-014	Juego de Reten de Valvula	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	288.440
124	78180101-014	Bomba de alta	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	288.440
125	78180101-014	Valvula de presión de alta	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	538.886
126	78180101-014	Pico inyector electrónico	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	2.278.346





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

★ ★ ★ ★
Comandancia


CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

127	78180101-014	Sensor de presión de riel	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	528.814
128	78180101-014	Guia de válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	365.156
129	78180101-014	Cepillada de tapa motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	504.209
130	78180101-014	Rectificación de cilindros	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	504.209
131	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	504.209
132	78180101-014	Rectificación de brazo de biela	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	517.022
133	78180101-014	Junta tapa motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	700.135
134	78180101-014	Tapon de block	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	340.273
135	78180101-014	Desmontar y montar accesorios de base de tapa motor para cambio de tapon de block	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	269.282
136	78180101-014	Cambio de caño de alta presion de intercooler	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	214.269
137	78180101-014	Junta carter	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	143.425
138	78180101-014	Esmerilar valvula y rectificar motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	450.769
139	78180101-014	Bomba de Agua	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	700.496
140	78180101-014	Correa / cadena de distribucion	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	535.673
141	78180101-014	Polea ruleman tensor de correas	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	288.440
142	78180101-014	Reten frente motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	131.858
143	78180101-014	Soporte motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	346.127
144	78180101-014	Junta tapa balancin	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	131.858
145	78180101-014	Reparacion de Radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	617.868
146	78180101-014	Regular válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	158.655
147	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	407.949
148	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	295.160
149	78180201-001	Capot	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.863.436
150	78180201-001	Guardabarro Delantero Derecho	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	538.886
151	78180201-001	Guardabarro Delantero Izquierdo	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	538.886
152	78180201-001	Puerta Delantera Derecha	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	778.110
153	78180201-001	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	778.110
154	78180201-001	Parabrisas Delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.775.298
155	78180201-001	Moldura de Parabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	209.008
156	78180201-001	Soporte carril paracolpe	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	337.434
157	78180201-001	Soporte paracolpe del	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	324.848
158	78180201-001	Parrilla frontal	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	543.923
159	78180201-001	Jgo molduras parrilla	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	454.276
160	78180201-001	Cabo abre capot	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	181.305
161	78180201-001	Varilla capot	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	23.075
162	78180201-001	Bisagra puerta del	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	156.581
163	78180201-001	limitador puerta	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	214.269
164	78180201-001	Vidrio pta del der	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	382.761
165	78180201-001	Vidrio pta del izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	382.761
166	78180201-001	Guia de vidrio pta del	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	181.305
167	78180201-001	Goma pta del	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	148.340
168	78180201-001	Goma sup pta	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	148.340
169	78180201-001	Manija de puerta	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	263.716
170	78180201-001	Panel de techo	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	687.458
171	78180201-001	Cable tapa combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	131.858
172	78180201-001	Refuerzo paracolpe tras	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	346.127
173	78180201-001	Tapa tras carrocería	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.002.227
174	78180201-001	Cerradura de puerta	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	296.681
175	78180201-001	Espejo retrovisor izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	521.260
176	78180201-001	Espejo retrovisor der	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	521.260
177	78180201-001	Espejo retrovisor interior	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	207.676
178	78180201-001	Cepillos limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	181.305
179	78180201-001	Paracolpe delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:ALEMANIA	1.468.083
180	78180201-001	Reparación de piso de carrocería	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	2.905.949
181	78180201-001	Reparación de costado de carrocería	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	1.589.749
182	78180201-001	Cambio de carrocería	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	9.682.218
183	78180201-001	Tapicería	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	1.428.722
184	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	211.457
Total							153.800.000

LOTE N° 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA:ISUZU, MODELO: D-MAX 4X4 - 4X2 D/C Y MUX, MOTOR: DIÉSEL, AÑO: 2005 al 2025.

Ítem	C.C.	Descripción del Bien	U..M.	Present.	Cant.	Atributos	Precio Unitario Ofertado
1	78180101-006	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	223.449
2	78180101-006	Discos de Frenos delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	553.117

TALLE
de Crispin Benich
RUC: 653374-4





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI




Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

3	78180101-006	Juego de Reparación de mordaza de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	132.262
4	78180101-006	Cilindros de frenos tras.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	221.993
5	78180101-006	Zapatas de frenos tras.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	266.835
6	78180101-006	Tambores de Freno trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	554.982
7	78180101-006	caños de frenos de mano	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	80.138
8	78180101-006	Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	491.005
9	78180101-006	válvulas de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	207.907
10	78180101-006	Cambio de fluido de freno p/Litro	Litros	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	14.773
11	78180101-006	caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.997
12	78180101-006	Seguros de zapata	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	22.153
13	78180101-006	Rectificación de discos de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	61.472
14	78180101-006	Cementado de zapatas	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	110.282
15	78180101-006	Rectificación de tambores de fr tras	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	67.703
16	78180101-006	Resortes de zapata	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	29.265
17	78180101-006	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	23.063
18	78180101-006	Regulador de freno RH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	75.476
19	78180101-006	Regulador de freno LH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	75.476
20	78180101-006	Leva de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.997
21	78180101-006	Perno de zapata	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	30.137
22	78180101-006	Pistón de mordaza	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	139.936
23	78180101-006	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	808.605
24	78180101-006	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	808.605
25	78180101-006	Perno de mordaza	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	120.246
26	78180101-006	Tapa de polvo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	35.982
27	78180101-006	Goma pedal TM	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	37.461
28	78180101-006	Bulbo de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	65.809
29	78180101-006	Mecanismo de freno de mano	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	238.733
30	78180101-006	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	131.877
31	78180101-006	Sensor de desaceleracion	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	292.768
32	78180101-006	Materiales auxiliares	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	61.525
33	78180101-006	Bomba de vacio	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	417.521
34	78180101-006	Servo Freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	682.175
35	78180101-006	Valvula de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	228.172
36	78180101-006	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	345.696
37	78180101-006	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	345.696
38	78180101-006	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	345.696
39	78180101-006	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	967.921
40	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	51.315
41	78180101-011	Amortiguadores	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	361.650
42	78180101-011	Rotulas inferiores	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	306.447
43	78180101-011	Rotulas superiores	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	304.405
44	78180101-011	Bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	87.328
45	78180101-011	Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	83.247
46	78180101-011	Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	393.112
47	78180101-011	Parrilla de suspensión superior	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	393.112
48	78180101-011	Buje estabilizador central	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	43.440
49	78180101-011	Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	92.084
50	78180101-011	Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	92.084
51	78180101-011	Barra estabilizadora del.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	238.733
52	78180101-011	Barra de torsion RH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	554.982
53	78180101-011	Barra de torsion LH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	554.982
54	78180101-011	Brazo barra de torsion LH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	268.819
55	78180101-011	Brazo barra de torsion RH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	268.819
56	78180101-011	Asientos barra torsion superior	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	81.321
57	78180101-011	Asientos barra torsion inferior	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	81.321

TALLE
de Crispin Ruffin
012-853374-4





POLICÍA
NACIONAL




GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

58	78180101-011	Bulon de torsion	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	53.405
59	78180101-011	Punta eje RH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	313.619
60	78180101-011	Punta eje LH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	313.619
61	78180101-011	Rodillo de punta eje	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	187.769
62	78180101-011	retén de aceite punta eje	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	40.728
63	78180101-011	Maza rueda delantera	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	370.288
64	78180101-011	Rotor sensor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	147.774
65	78180101-011	rulemán de maza delantera int	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	175.254
66	78180101-011	rulemán de maza delantera ext	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	162.738
67	78180101-011	retén de maza delantera	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	48.120
68	78180101-011	Tuerca de maza	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	28.097
69	78180101-011	Arandela de maza	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	17.323
70	78180101-011	Tapa de maza	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	65.013
71	78180101-011	Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	28.613
72	78180101-011	Perno Parrilla	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	46.445
73	78180101-011	Taqueador de suspensión LH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	109.419
74	78180101-011	Taqueador de suspensión RH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	109.419
75	78180101-011	Tazas de ruedas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	121.012
76	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
78	78180101-009	Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	254.367
79	78180101-009	Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
80	78180101-009	Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
81	78180101-009	Jgo. De carbones	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
82	78180101-009	Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	612.245
83	78180101-009	Trabajos de terceros	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	115.621
84	78180101-009	automático de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
85	78180101-009	rulemán	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
86	78180101-009	rulemán de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
87	78180101-009	rulemán	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
88	78180101-009	rulemán	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
89	78180101-009	Porta carbon	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
90	78180101-009	Bobina motor de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	175.719
91	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
92	78180101-009	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
93	78180101-010	Rotor de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	208.118
94	78180101-011	Estator de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
95	78180101-012	Correa de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	110.996
96	78180101-013	rulemánes de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	64.748
97	78180101-014	Polea de alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
98	78180101-015	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
99	78180101-016	Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
100	78180101-017	Rebobinado de campo	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	129.496
101	78180101-009	Alternador Completo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	741.149
102	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
103	78180101-009	Foco de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	29.383
104	78180101-009	Focos de filamentos	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	28.023
105	78180101-009	Focos de 1 filamento	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	19.091
106	78180101-009	Focos de busca huellas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	38.770
107	78180101-009	Foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	19.091
108	78180101-009	Faro delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
109	78180101-009	Faro trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
110	78180101-009	Faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
111	78180101-009	Faros busca huellas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	254.367
112	78180101-009	Focos LED Baliza techo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	55.498





**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**


**PARAGUAI
REKUAI**



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

113	78180101-009	Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	257.861
114	78180101-009	Bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
115	78180101-009	Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
116	78180101-009	Faro auxiliar de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	208.118
117	78180101-009	Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	69.372
118	78180101-009	Comando central de lev vid LH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	453.235
119	78180101-009	Comando central de lev vid RH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	453.235
120	78180101-009	Interruptor de lev vid tra LH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
121	78180101-009	Interruptor de lev vid tra RH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
122	78180101-009	Interruptores de puerta	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
123	78180101-009	Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
124	78180101-009	Interruptor de 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	147.995
125	78180101-009	Interruptor de busca huella	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
126	78180101-009	Relay	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	83.247
127	78180101-009	Encendedor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
128	78180101-009	Alarma cinturon	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
129	78180101-009	Unidad de control	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	690.613
130	78180101-009	Bocina	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
131	78180101-009	Relay limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
132	78180101-009	Control apertura	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	83.247
133	78180101-009	Unidad de control de apertura	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	531.576
134	78180101-009	Unidad de control 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
135	78180101-009	Sensor de baja incandescente	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
136	78180101-009	Sensor de posicion de leva 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
137	78180101-009	Sensor MAP	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
138	78180101-009	bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
139	78180101-009	Motor limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
140	78180101-009	Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
141	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
143	78180101-014	Juego de Pistones	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	773.726
144	78180101-014	Juego. De Aros	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	415.484
145	78180101-014	Juego de Camisa	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	586.900
146	78180101-014	Juego de Juntas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	468.326
147	78180101-014	Casquillos de biela	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	364.344
148	78180101-014	Caquillos de Bancada	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	412.245
149	78180101-014	válvulas de Admision	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
150	78180101-014	válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
151	78180101-014	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	225.173
152	78180101-014	árbol de Levas Adm.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
153	78180101-014	cigüeñal	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	3.563.966
154	78180101-014	Bielas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	166.494
155	78180101-014	Turbo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	4.232.461
156	78180101-014	Reparación de turbo	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	1.479.954
157	78180101-014	Tapa de Cilindros	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	4.120.225
158	78180101-014	árbol de levas de Esc.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
159	78180101-014	Junta de multiple de adm.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
160	78180101-014	Junta de multiple de esc.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
161	78180101-014	Junta de frente de motor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	97.121
162	78180101-014	Correa principal frente motor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	110.996
163	78180101-014	Tensor de correa principal frente motor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
164	78180101-014	retén frente motor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	97.121
165	78180101-014	retén de bancada tras.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
166	78180101-014	Embrague ventilador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
167	78180101-014	Resortes de válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	97.121
168	78180101-014	Martilletes de válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY


PARAGUAI
REKUAI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

169	78180101-014	retén guía de válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
170	78180101-014	Jgo de Engranajes del frente motor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
171	78180101-014	Cadena de Distribución	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.154.484
172	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	150.924
173	78180101-014	Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	144.991
174	78180101-014	Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	152.496
175	78180101-014	Cambio de aceite motor p/ Litro	Litros	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	24.402
176	78180101-014	Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
177	78180101-014	Soporte de caja	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	208.118
178	78180101-014	Soportes de Motor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	201.181
179	78180101-014	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	1.017.468
180	78180101-014	Junta tapa balancín	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	55.498
181	78180101-014	Guia de válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
182	78180101-014	Bulbo de aceite 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
183	78180101-014	Block motor 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	4.251.408
184	78180101-014	Carter motor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
185	78180101-014	Guia cadena	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
186	78180101-014	Leva cadena	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
187	78180101-014	Calce lateral	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	83.247
188	78180101-014	Perno Pistón	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
189	78180101-014	Buje de biela	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	97.121
190	78180101-014	Seguro perno Pistón	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	147.995
191	78180101-014	Rotor cigüeñal	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
192	78180101-014	Polea cigüeñal	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.186.134
193	78180101-014	Múltiple de escape	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	208.118
194	78180101-014	caño flexible de escape	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	194.243
195	78180101-014	Múltiple de admision	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	175.744
196	78180101-014	Bomba de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.230.632
197	78180101-014	Depurador de aire 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	346.864
198	78180101-014	Tapa depurador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	208.118
199	78180101-014	Valvula de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
200	78180101-014	Manguera depurador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	194.243
201	78180101-014	Ducto de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
202	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
204	78180101-002	Diferencial completo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.685.312
205	78180101-002	Corona y piñón de Dif. 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.942.440
206	78180101-002	rulmánes de Corona	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
207	78180101-002	rulmánes de piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
208	78180101-002	rulmánes del tunel	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	212.743
209	78180101-002	retén de piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
210	78180101-002	Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	27.749
211	78180101-002	arandela diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	18.499
212	78180101-002	reténes del Tunel del dif.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	83.247
213	78180101-002	Guardapolvos de homocineticas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
214	78180101-002	Tulipas de Homoc. lado caja	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	411.612
215	78180101-002	Tulipas de Homoc. lado rueda	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	411.612
216	78180101-002	Bujes del soporte del tunel de Dif.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
217	78180101-002	Homocinetica del	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	874.098
218	78180101-002	retén de homocinetica	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
219	78180101-002	rulmán eje homocinetica	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
220	78180101-002	rodillo eje tunel	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	147.995
221	78180101-002	Encastre de 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	203.493
222	78180101-002	deslizante de 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
223	78180101-002	Eje	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
224	78180101-002	Actuador de diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	763.101





**POLICÍA
NACIONAL**




**GOBIERNO DEL
PARAGUAY** | **PARAGUÁI
REKUAI**

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

225	78180101-002	Acople	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	208.118
226	78180101-002	Espaciador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
227	78180101-002	Perno diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
228	78180101-002	Planetario	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
229	78180101-002	engranaje satélite	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
230	78180101-002	Caja diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	776.976
231	78180101-002	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	Litros	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	24.402
232	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
234	78180101-003	Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.524.269
235	78180101-003	Precap	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	184.534
236	78180101-003	Guardapolvo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	58.985
237	78180101-003	Muñequín	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	189.457
238	78180101-003	Esparragos de rueda	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	58.188
239	78180101-003	Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	38.640
240	78180101-003	Bomba dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.261.215
241	78180101-003	Reparación de bomba de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	743.215
242	78180101-003	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	Litros	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	23.175
243	78180101-003	Columna de dirección	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	315.789
244	78180101-003	Conjunto cilindro contacto	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	193.738
245	78180101-003	Eje de dirección	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	312.647
246	78180101-003	Tanque de fluido D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	182.851
247	78180101-003	Manguera D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	164.030
248	78180101-003	Manguera de retorno D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	90.688
249	78180101-003	Manguera de D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	164.030
250	78180101-003	Jgo de rep retén bomba D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	171.364
251	78180101-003	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	312.647
252	78180101-003	Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	275.353
253	78180101-003	Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	58.619
254	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
256	78180101-016	Radiador de agua	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.415.964
257	78180101-016	Radiador de intercooler	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.118.184
258	78180101-016	Bomba de agua	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	815.063
259	78180101-016	Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	305.240
260	78180101-016	Aleta de ventilador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	215.701
261	78180101-016	Termostato	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	123.106
262	78180101-016	Junta de termostato	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	47.999
263	78180101-016	Manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	105.241
264	78180101-016	Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	105.241
265	78180101-016	Juego de mangueras de calefacion	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	137.322
266	78180101-016	Condensador de A.Ac	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
267	78180101-016	Evaporador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	554.982
268	78180101-016	Valvula expansora	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
269	78180101-016	Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	229.917
270	78180101-016	Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	238.850
271	78180101-016	Agua refrigerante c/aditivo	Litros	Evento	1	Procedencia: JAPON	119.801
272	78180101-016	Compresor de A. Ac	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.981.303
273	78180101-016	Polea de compresor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	169.403
274	78180101-016	Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	215.701
275	78180101-016	caño de compresor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
276	78180101-016	Guia ventilador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	82.910
277	78180101-016	Tapa radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	33.341
278	78180101-016	Goma soporte radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	80.456
279	78180101-016	Protector 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	202.302
280	78180101-016	Tanque aux radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.945
281	78180101-016	Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC 653374-4





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

282	78180101-016	Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
283	78180101-016	Correa A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	102.787
284	78180101-016	Conjunto polea tensor A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
285	78180101-016	Manguera A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
286	78180101-016	Comando A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
287	78180101-016	Motor ventilador A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
288	78180101-016	Nucleo evaporador A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	314.490
289	78180101-016	Motor ventilador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	166.494
290	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
292	78180101-016	Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.359.708
293	78180101-016	Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.359.708
294	78180101-016	Disco de Air Bag bobina	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.035.968
295	78180101-016	Modulo de Airbag	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.165.463
296	78180101-016	Cinturon seguridad conductor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	166.494
297	78180101-016	Cinturon seguridad Acompañante	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	166.494
298	78180101-016	Hebilla cinturon	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
299	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
301	78180101-016	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	299.636
302	78180101-016	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	299.636
303	78180101-016	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	299.636
304	78180101-016	Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	299.636
305	78180101-016	Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	254.367
306	78180101-016	Tapiz de pta. Del der.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	254.367
307	78180101-016	Tapiz de pta tras izq.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	254.367
308	78180101-016	Tapiz de pta tras der.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	254.367
309	78180101-016	Ceradura de pta del izq.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
310	78180101-016	Ceradura de pta del der.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
311	78180101-016	Cerradura de pta tras izq	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
312	78180101-016	Cerradura de pta tras der.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
313	78180101-016	Jdo de guía de asiento de cond	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
314	78180101-016	Guía de asiento de Acompañante	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
315	78180101-016	Limpieza integral de Tapizado	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	468.041
316	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
318	78180101-002	Jgo de Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
319	78180101-002	Jgo de rulemánes	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.112
320	78180101-002	Jgo. De Rodillos	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
321	78180101-002	Desplazable de 1y2da.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	305.240
322	78180101-002	Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	305.240
323	78180101-002	Deplazable de 5ta y M.atrás	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	305.240
324	78180101-002	Eje de Mando	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	855.598
325	78180101-002	Eje Principal	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	855.598
326	78180101-002	Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
327	78180101-002	Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
328	78180101-002	Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
329	78180101-002	Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
330	78180101-002	cuádruple	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.017.468
331	78180101-002	retén cola	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
332	78180101-002	retén de frente caja	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
333	78180101-002	Cambio de aceite de caja p/Litro	Litros	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	24.402
334	78180101-002	Placa intermedia	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
335	78180101-002	Jgo de juntas de caja	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.246
336	78180101-002	Engranaje marcha atrás	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
337	78180101-002	Sincronizador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
338	78180101-002	Engranaje	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	406.715
339	78180101-002	Caja selectora de cambios	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	3.006.157



POLICÍA
NACIONAL




GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

340	78180101-002	Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	693.728
341	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
343	78180101-005	Plato de presión	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	813.339
344	78180101-005	Disco	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	587.685
345	78180101-005	Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	766.115
346	78180101-005	Horquilla	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	194.243
347	78180101-005	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
348	78180101-005	rulemán Piloto	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
349	78180101-005	Volante de motor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.104.310
350	78180101-005	Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	69.372
351	78180101-005	Corona volante	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.104.310
352	78180101-005	Rectificación de corona volante	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	120.246
353	78180101-005	Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	83.247
354	78180101-005	Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
355	78180101-005	Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	83.247
356	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	175.359
357	78180101-005	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	55.498
358	78180101-005	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
359	78180101-005	Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	210.430
360	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	54.685
362	78180101-002	Diferencial completo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.751.790
363	78180101-002	Jgo. De piñón y corona	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.133.090
364	78180101-002	rulemánes de corona	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	208.118
365	78180101-002	rulemán de piñón grande	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
366	78180101-002	rulemán de piñón chico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	203.493
367	78180101-002	retén piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
368	78180101-002	Espaciador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
369	78180101-002	Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
370	78180101-002	eje palier trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	543.883
371	78180101-002	retén palier	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
372	78180101-002	rulemán palier	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
373	78180101-002	Seguro rulemán palier	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	55.498
374	78180101-002	reténtor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	83.247
375	78180101-002	retén tunel trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
376	78180101-002	ollita diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	400.073
377	78180101-002	satélites	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
378	78180101-002	Disco fricción	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
379	78180101-002	Plato fricción	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	99.434
380	78180101-002	Planetarios	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
381	78180101-002	Aro de presión	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
382	78180101-002	cruceta	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	203.493
383	78180101-002	Acople	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	69.372
384	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
386	78180101-002	Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	309.073
387	78180101-002	Bujes de elásticos	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	194.741
388	78180101-002	Grilletes de elásticos	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
389	78180101-002	Curva elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	129.496
390	78180101-002	Centro elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	97.121
391	78180101-002	Hoja elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
392	78180101-002	Reparación de elásticos traseros	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	208.118
393	78180101-002	Mazos elásticos ambos lados	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	776.976
394	78180101-002	Taqueador trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	77.697
395	78180101-002	Perno elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	83.247
396	78180101-002	Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	18.499
397	78180101-002	Buje elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	38.812





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY


PARAGUAI
REKUAI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

398	78180101-002	Goma cabina	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	69.372
399	78180101-002	Mecanismo porta auxilio	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	254.367
400	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
402	78180101-002	Caja de transferencia completa	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	3.522.446
403	78180101-002	Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	763.101
404	78180101-002	Modulo 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	855.598
405	78180101-002	Comando 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	915.721
406	78180101-002	Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	300.615
407	78180101-002	Cardan Completo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	878.722
408	78180101-002	Crucetas de Cardan	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
409	78180101-002	Centralizador de Cardan	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	254.367
410	78180101-002	Cardan delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	763.101
411	78180101-002	Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	55.498
412	78180101-002	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
413	78180101-002	Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	208.118
414	78180101-002	Interruptor inhibidor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
415	78180101-002	Cadena de transferencia	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	833.921
416	78180101-002	Brida	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	346.864
417	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.315
419	78180101-018	Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
420	78180101-018	Conjunto aceleración	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	406.987
421	78180101-018	Bomba de combustible de tanque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.618.700
422	78180101-018	Bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.660.817
423	78180101-018	Reparación de bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	325.667
424	78180101-018	Pico inyector electrónico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.434.612
425	78180101-018	Tovera electrónica	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
426	78180101-018	Solenoide alimentadora	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	305.240
427	78180101-018	Sensor posición de cigüeñal 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
428	78180101-018	Sensor posición de árbol de Levas 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
429	78180101-018	Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
430	78180101-018	Sensor de Acelerador 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
431	78180101-018	Caudalímetro	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	39.311
432	78180101-018	Rail de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	776.976
433	78180101-018	Bomba de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.627.949
434	78180101-018	Bomba de presión de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.209.567
435	78180101-018	Reparación de bomba de presión de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	120.246
436	78180101-018	Jgo de caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
437	78180101-018	Base de Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
438	78180101-018	Sensor de presión Common Rail	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	305.240
439	78180101-018	Limitador de presión del Common Rail	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
440	78180101-018	Juego de caños de Combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.746
441	78180101-018	Flotador de Tanque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	300.615
442	78180101-018	Pre filtro	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.621
443	78180101-018	Pedal de acelerador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
444	78180101-018	Sensor de Velocímetro	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
445	78180101-018	Sensor de temperatura combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
446	78180101-018	Sensor presión combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
447	78180101-018	Tubo common rail	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	776.976
448	78180101-018	Arandela de pico inyector	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.997
449	78180101-018	Anillo inyector 4JJ1	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	55.498
450	78180101-018	Sensor filtro de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
451	78180101-018	Interrupción presión combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.993
452	78180101-018	Conjunto soporte filtro de comb	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	161.870
453	78180101-018	Tanque de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	776.976





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY


PARAGUAI
REKUAI

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

454	78180101-018	retén de pico inyector	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.900
455	78180101-018	Tapa tanque de comb	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	83.200
456	78180101-018	Protector del tanque	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.900
457	78180101-018	Tubo de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	115.600
458	78180101-018	Valvula de retención de comb	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	115.600
459	78180101-018	Conjunto aceleracion	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	616.100
460	78180101-018	Valvula EGR	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	257.700
461	78180101-018	Valvula EVRV	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	314.490
462	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	92.180
463	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	51.310
465	78180201-001	Envolverte de Paragolpe delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	193.700
466	78180201-001	Panel de Frente	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	161.420
467	78180201-001	cañot	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	313.620
468	78180201-001	Guardabarro Delantero Derecho	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	202.930
469	78180201-001	Guardabarro Delantero Izquierdo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	202.930
470	78180201-001	Puerta Delantera Derecha	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	221.370
471	78180201-001	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	221.370
472	78180201-001	Puerta Trasera Derecha	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	221.370
473	78180201-001	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	221.370
474	78180201-001	Parabrisas Delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	405.800
475	78180201-001	Moldura de Parabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	115.300
476	78180201-001	Soporte cabina	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	67.790
477	78180201-001	Extension paragolpe delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	112.995
478	78180201-001	Soporte carril paragolpe	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.790
479	78180201-001	Soporte paragolpe del	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.790
480	78180201-001	Soporte paragolpe lateral	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.790
481	78180201-001	Soporte paragolpe corto	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.790
482	78180201-001	retén paragolpe	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	55.300
483	78180201-001	Seguro paragolpe	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	50.730
484	78180201-001	Tapa paragolpe del	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	36.890
485	78180201-001	Parrilla frontal	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	175.200
486	78180201-001	Jgo molduras parrilla	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	142.050
487	78180201-001	Rejilla interior parrilla	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	80.710
488	78180201-001	Guardafango del izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	83.930
489	78180201-001	Guardafango del der	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	83.930
490	78180201-001	Pinches de guardafango	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	18.440
491	78180201-001	caño abre cañot	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	83.010
492	78180201-001	Varilla cañot	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	91.310
493	78180201-001	Guardafango tra der	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	96.850
494	78180201-001	Guardafango tra izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	96.850
495	78180201-001	Bisagra puerta del	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.791
496	78180201-001	Limitador puerta	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	83.017
497	78180201-001	Vidrio pta del der	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	115.301
498	78180201-001	Vidrio pta del izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	115.301
499	78180201-001	Guia de vidrio pta del	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	115.301
500	78180201-001	Goma puerta	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	27.672
501	78180201-001	retén mediaguia del ext	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	58.111
502	78180201-001	Goma superior puerta	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	58.111
503	78180201-001	Mediaguia del int	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.792
504	78180201-001	Extension guardafango del	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	101.465
505	78180201-001	Extension guardafango tra	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	101.465
506	78180201-001	Seguro de guardafango	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.792
507	78180201-001	Seguro extension guardafango	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	73.792
508	78180201-001	Cola de pato delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	101.465
509	78180201-001	Cola de pato trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	101.465

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 853374-4





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

510	78180201-001	Bisagra puerta trasera	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.792
511	78180201-001	Limitador puerta trasera	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	83.017
512	78180201-001	Vidrio de pta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.300
513	78180201-001	Vidrio de pta trasera derecha	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.300
514	78180201-001	Mediaguia trasero interno	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.790
515	78180201-001	Goma contorno trasero interno	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.790
516	78180201-001	Goma contorno trasero externo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.790
517	78180201-001	Panel de techo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.300
518	78180201-001	Vidrio trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	115.300
519	78180201-001	Moldura parabrisa trasera	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.790
520	78180201-001	Cable tapa combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	55.300
521	78180201-001	Refuerzo paragolpe tras	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.460
522	78180201-001	Centro paragolpe tras	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.500
523	78180201-001	Paragolpe trasero niquelado izq	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	71.020
524	78180201-001	Paragolpe trasero niquelado der	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	71.020
525	78180201-001	Tapa paragolpe trasero izq	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	29.510
526	78180201-001	Tapa paragolpe trasero der	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	29.510
527	78180201-001	Moldura paragolpe tras	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.700
528	78180201-001	Soporte paragolpe tras der	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.400
529	78180201-001	Soporte paragolpe tras izq	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.400
530	78180201-001	Tapa tras carrocería	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	119.900
531	78180201-001	Panel lateral carrocería der	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.465
532	78180201-001	Panel lateral carrocería izq	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.465
533	78180201-001	Manija tapa carrocería	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.755
534	78180201-001	Espejo retrovisor izq	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	219.500
535	78180201-001	Espejo retrovisor der	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	219.500
536	78180201-001	Espejo retrovisor interior	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	118.500
537	78180201-001	cepillos limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	73.700
538	78180201-001	Tapicería	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	284.100
539	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	51.200
540	78180101-9999	Picos inyectoros c/u	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	698.884
541	78180101-014	Cambio Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	258.189
542	78180101-014	Cambio Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	242.788
543	78180101-014	Cambio Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	260.907
544	78180101-014	Cambio de aceite motor p/ Litro	Litros	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	36.681
545	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	58.876
Total							172.000.000

LOTE N° 6 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX/AMBULANCIA/HOSPITAL DE POLICIA, MOTOR: DIÉSEL, AÑO: 2018

Ítem	C.C.	Descripción del Bien	U..M.	Present.	Cant.	Atributos	Precio Unitario Ofertado
1	78180101-006	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	992.091
2	78180101-006	Discos de Frenos delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.112.325
3	78180101-006	Juego de Reparación de mordaza de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	265.441
4	78180101-006	Cilindros de frenos tras.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	530.493
5	78180101-006	Zapatas de frenos tras.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	758.712
6	78180101-006	Tambores de Freno trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.282.130
7	78180101-006	caños de frenos de mano	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	393.038
8	78180101-006	Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	842.784
9	78180101-006	válvulas de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	862.052
10	78180101-006	Cambio de fluido de freno p/Litro	Litro	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	34.170
11	78180101-006	caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	227.583
12	78180101-006	Seguros de zapata	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	87.912
13	78180101-006	Rectificación de discos de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	156.032
14	78180101-006	Cementado de zapatas	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	202.026
15	78180101-006	Rectificación de tambores de fr tras	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	134.234
16	78180101-006	Resortes de zapata	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	75.467
17	78180101-006	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	56.750
18	78180101-006	Regulador de freno RH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	184.404

TALLER R.C.
de Crispin Raffinelli
RUG: 653374-4

COMANDANCIA



POLICÍA
NACIONAL




GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

19	78180101-006	Regulador de freno LH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	184.404
20	78180101-006	Leva de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	84.850
21	78180101-006	Perno de zapata	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	37.995
22	78180101-006	Pistón de mordaza	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	462.971
23	78180101-006	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.796.286
24	78180101-006	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.796.286
25	78180101-006	Perno de mordaza	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	140.253
26	78180101-006	Tapa de polvo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	37.801
27	78180101-006	Goma pedal TM	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	131.674
28	78180101-006	Bulbo de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	117.985
29	78180101-006	Mecanismo de freno de mano	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	353.200
30	78180101-006	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	215.274
31	78180101-006	Sensor de desaceleracion	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.038.907
32	78180101-006	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.183.448
33	78180101-006	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.183.448
34	78180101-006	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.183.448
35	78180101-006	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	3.304.207
36	78180101-006	Rotor sensor de ABS	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	543.467
37	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	205.441
38	78180101-011	Amortiguadores	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.471.570
39	78180101-011	Rotulas inferiores	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.013.105
40	78180101-011	Rotulas superiores	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	916.082
41	78180101-011	Bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	373.194
42	78180101-011	Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	366.726
43	78180101-011	Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.139.847
44	78180101-011	Parrilla de suspensión superior	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	991.283
45	78180101-011	Buje estabilizador central	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	90.556
46	78180101-011	Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	250.771
47	78180101-011	Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	250.771
48	78180101-011	Barra estabilizadora del.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	917.300
49	78180101-011	Punta eje RH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.417.273
50	78180101-011	Punta eje LH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.417.273
51	78180101-011	Rodillo de punta eje	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	218.012
52	78180101-011	retén de aceite punta eje	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	132.528
53	78180101-011	Maza rueda delantera	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.200.048
54	78180101-011	Rotor sensor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	535.859
55	78180101-011	rulemán de maza delantera int	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.178.332
56	78180101-011	rulemán de maza delantera ext	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.033.045
57	78180101-011	retén de maza delantera	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	135.295
58	78180101-011	Tuerca de maza	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	76.184
59	78180101-011	Arandela de maza	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	72.380
60	78180101-011	Tapa de maza	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	60.531
61	78180101-011	Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	72.128
62	78180101-011	Perno Parrilla	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	136.740
63	78180101-011	Taqueador de suspensión LH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	122.447
64	78180101-011	Taqueador de suspensión RH	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	122.447
65	78180101-011	Tazas de ruedas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	290.295
66	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	205.441
67	78180101-009	Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	390.143
68	78180101-009	Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	442.374
69	78180101-009	Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	495.081
70	78180101-009	Jgo. De carbones	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	202.674
71	78180101-009	Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.240.289
72	78180101-009	automático de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	198.839
73	78180101-009	Porta carbon	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	256.713
74	78180101-009	Bobina motor de arranque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	558.189
75	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	139.888
76	78180101-009	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	594.341
77	78180101-009	Rotor de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	495.771
78	78180101-009	Estator de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	471.828
79	78180101-009	Correa de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	355.345
80	78180101-009	rulemán de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.579
81	78180101-009	Polea de alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	470.277
82	78180101-009	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	427.562
83	78180101-009	Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	441.253
84	78180101-009	Rebobinado de campo	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	524.708
85	78180101-009	Alternador Completo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.267.031





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

86	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	139.888
87	78180101-009	Foco de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	114.759
88	78180101-009	Focos de filamentos	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	88.197
89	78180101-009	Focos de 1 filamento	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	54.596
90	78180101-009	Focos de busca huellas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	91.744
91	78180101-009	Foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	72.089
92	78180101-009	Faro delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	816.580
93	78180101-009	Faro trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	535.440
94	78180101-009	Faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	282.686
95	78180101-009	Faros busca huellas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	382.894
96	78180101-009	Focos LED Baliza techo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	225.838
97	78180101-009	Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.027.213
98	78180101-009	Bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	199.914
99	78180101-009	Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	217.225
100	78180101-009	Faro auxiliar de freno	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	260.879
101	78180101-009	Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.613.552
102	78180101-009	Comando central de lev vid LH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	996.984
103	78180101-009	Comando central de lev vid RH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	936.868
104	78180101-009	Interruptor de lev vid tra LH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	283.850
105	78180101-009	Interruptor de lev vid tra RH	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	283.850
106	78180101-009	Interruptores de puerta	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	227.390
107	78180101-009	Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	290.295
108	78180101-009	Interruptor de 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	838.495
109	78180101-009	Interruptor de busca huella	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	408.302
110	78180101-009	Relay	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	157.457
111	78180101-009	Encendedor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	201.510
112	78180101-009	Alarma cinturon	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	260.620
113	78180101-009	Unidad de control	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	814.339
114	78180101-009	Bocina	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	226.226
115	78180101-009	Relay limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	182.464
116	78180101-009	Control apertura	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	827.945
117	78180101-009	bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	381.725
118	78180101-009	Motor limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.019.531
119	78180101-009	Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	906.363
120	78180101-009	Antena centro techo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	395.974
121	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	205.441
122	78180101-014	Juego de Pistones	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.786.805
123	78180101-014	Juego. De Aros	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.132.460
124	78180101-014	Juego de Camisa	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	761.844
125	78180101-014	Juego de Juntas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	870.536
126	78180101-014	Casquillos de biela	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	392.068
127	78180101-014	Caquillos de Bancada	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	544.243
128	78180101-014	válvulas de Admision	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	209.709
129	78180101-014	válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	233.479
130	78180101-014	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	654.702
131	78180101-014	árbol de Levas Adm.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	812.747
132	78180101-014	cigüeñal	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	7.397.900
133	78180101-014	Bielas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	941.436
134	78180101-014	Turbo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	10.025.070
135	78180101-014	Reparación de turbo	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	1.759.733
136	78180101-014	Tapa de Cilindros	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	3.942.422
137	78180101-014	árbol de levas de Esc.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	886.832
138	78180101-014	Junta de multiple de adm.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	201.316
139	78180101-014	Junta de multiple de esc.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	151.302
140	78180101-014	Junta de frente de motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	163.709
141	78180101-014	Correa principal frente motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	332.058
142	78180101-014	Tensor de correa principal frente motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.611.753
143	78180101-014	retén frente motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	102.355
144	78180101-014	retén de bancada tras.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	206.522
145	78180101-014	Embrague ventilador	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.091.783
146	78180101-014	Resortes de válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	171.195
147	78180101-014	Martilletes de válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	389.741
148	78180101-014	retén guía de válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	115.112
149	78180101-014	Jgo de Engranajes del frente motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.423.922
150	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	259.622
151	78180101-014	Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	356.214
152	78180101-014	Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	243.592



POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

153	78180101-014	Cambio de aceite motor p/ Litro	Litro	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	91.371
154	78180101-014	Soporte de caja	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	350.933
155	78180101-014	Soportes de Motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	391.151
156	78180101-014	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	1.836.701
157	78180101-014	Junta tapa balancín	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	154.040
158	78180101-014	Guía de válvulas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	197.653
159	78180101-014	Bulbo de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	132.547
160	78180101-014	Block motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	3.704.183
161	78180101-014	Carter motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.618.947
162	78180101-014	Calce lateral	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	165.066
163	78180101-014	Perno Pistón	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	144.566
164	78180101-014	Buje de biela	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	202.189
165	78180101-014	Seguro perno Pistón	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	87.815
166	78180101-014	Rotor cigüeñal	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	814.512
167	78180101-014	Polea cigüeñal	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.020.737
168	78180101-014	Multiple de escape	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	899.559
169	78180101-014	caño flexible de escape	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	592.346
170	78180101-014	Multiple de admision	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	943.632
171	78180101-014	Bomba de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.644.311
172	78180101-014	Depurador de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	989.300
173	78180101-014	Tapa depurador	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	393.814
174	78180101-014	Valvula de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	440.478
175	78180101-014	Manguera depurador	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	538.254
176	78180101-014	Tensor correa	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	571.922
177	78180101-014	Tensor correa	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	917.820
178	78180101-014	Correa dentada	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	607.062
179	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	205.441
180	78180101-002	Diferencial completo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	7.463.033
181	78180101-002	Corona y piñón de Dif. 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	2.787.064
182	78180101-002	rulemánes de Corona	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	348.692
183	78180101-002	rulemánes de piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	262.719
184	78180101-002	rulemánes del tunel	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	383.002
185	78180101-002	retén de piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	197.987
186	78180101-002	Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	98.430
187	78180101-002	arandela diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	78.437
188	78180101-002	reténés del Tunel del dif.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	268.123
189	78180101-002	Guardapolvos de homocineticas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	352.803
190	78180101-002	Tulipas de Homoc. lado caja	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	849.503
191	78180101-002	Tulipas de Homoc. lado rueda	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.015.763
192	78180101-002	Bujes del soporte del tunel de Dif.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	276.650
193	78180101-002	Homocinetica del	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.017.056
194	78180101-002	retén de homocinetica	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	230.118
195	78180101-002	rulemán eje homocinetica	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	880.179
196	78180101-002	rodillo eje tunel	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	280.670
197	78180101-002	Encastre de 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	839.229
198	78180101-002	deslizante de 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	874.454
199	78180101-002	Eje	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	956.471
200	78180101-002	Actuador de diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.655.182
201	78180101-002	Acople	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	227.690
202	78180101-002	Espaciador	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	265.368
203	78180101-002	Perno diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	530.158
204	78180101-002	Planetario	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.026.869
205	78180101-002	engranaje satélite	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.154.654
206	78180101-002	Caja diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	4.006.566
207	78180101-002	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	Litro	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	63.830
208	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	139.888
209	78180101-003	Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	7.963.096
210	78180101-003	Precap	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	631.496
211	78180101-003	Guardapolvo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	123.505
212	78180101-003	Muñequin	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	580.830
213	78180101-003	Esparragos de rueda	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	94.358
214	78180101-003	Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	94.067
215	78180101-003	Bomba dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	3.309.689
216	78180101-003	Reparación de bomba de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	761.879
217	78180101-003	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	Litro	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	63.991
218	78180101-003	Columna de dirección	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	870.277
219	78180101-003	Conjunto cilindro contacto	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	821.185

TALLER R.C.
de Crispín Raffinelli
RUC: 653874-4

COMANDANCIA



POLICÍA
NACIONAL




GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

220	78180101-003	Eje de dirección	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	786.348
221	78180101-003	Tanque de fluido D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	384.175
222	78180101-003	Manguera D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	223.167
223	78180101-003	Manguera de retorno D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	232.081
224	78180101-003	Manguera de D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	223.167
225	78180101-003	Jgo de rep retén bomba D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	225.137
226	78180101-003	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	279.482
227	78180101-003	Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	260.200
228	78180101-003	Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	96.685
229	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	205.441
230	78180101-016	Radiador de agua	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	3.727.731
231	78180101-016	Radiador de intercooler	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.755.871
232	78180101-016	Bomba de agua	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	985.509
233	78180101-016	Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	529.961
234	78180101-016	Aleta de ventilador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	529.961
235	78180101-016	Termostado	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	286.845
236	78180101-016	Junta de termostato	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	122.241
237	78180101-016	Manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	271.637
238	78180101-016	Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	293.227
239	78180101-016	Juego de mangueras de calefacción	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	221.041
240	78180101-016	Condensador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	3.327.969
241	78180101-016	Evaporador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.976.216
242	78180101-016	Valvula expansora	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	434.279
243	78180101-016	Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	228.456
244	78180101-016	Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	207.845
245	78180101-016	Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	81.855
246	78180101-016	Compresor de A. Ac	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	4.221.245
247	78180101-016	Polea de compresor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	406.719
248	78180101-016	Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	336.135
249	78180101-016	caño de compresor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	379.730
250	78180101-016	Guía ventilador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	167.587
251	78180101-016	Tapa radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	144.856
252	78180101-016	Goma soporte radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	100.415
253	78180101-016	Protector	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	228.359
254	78180101-016	Tanque aux radiador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.008.136
255	78180101-016	Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.001.293
256	78180101-016	Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.128.755
257	78180101-016	Correa A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	368.335
258	78180101-016	Conjunto polea tensor A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	290.683
259	78180101-016	Manguera A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	390.420
260	78180101-016	Comando A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	410.532
261	78180101-016	Motor ventilador A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.220.802
262	78180101-016	Núcleo evaporador A/A	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.218.865
263	78180101-016	Motor ventilador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.234.198
264	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	139.888
265	78180101-998	Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.838.954
266	78180101-998	Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	3.254.935
267	78180101-998	Disco de Air Bag bobina	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.009.989
268	78180101-998	Modulo de Airbag	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.505.870
269	78180101-998	Cinturon seguridad conductor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	332.266
270	78180101-998	Cinturon seguridad Acompañante	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	351.021
271	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	139.888
272	78180101-027	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	842.718
273	78180101-027	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	842.719
274	78180101-027	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	869.760
275	78180101-027	Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	869.760
276	78180101-027	Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	750.133
277	78180101-027	Tapiz de pta. Del der.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	750.133
278	78180101-027	Tapiz de pta tras izq.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	744.321
279	78180101-027	Tapiz de pta tras der.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	744.321
280	78180101-027	Cerradura de pta del izq.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	530.778
281	78180101-027	Cerradura de pta del der.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	530.778
282	78180101-027	Cerradura de pta tras izq.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	527.872
283	78180101-027	Cerradura de pta tras der.	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	527.872
284	78180101-027	Jdo de guía de asiento de cond	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	101.191
285	78180101-027	Guía de asiento de Acompañante	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	94.940
286	78180101-027	Limpieza integral de Tapizado	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	919.902





POLICÍA
NACIONAL




GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

287	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	139.888
288	78180101-002	Jgo de Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.435.028
289	78180101-002	Jgo de rulemanes	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.087.415
290	78180101-002	Jgo. De Rodillos	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	436.345
291	78180101-002	Desplazable de 1y2da.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	745.614
292	78180101-002	Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	816.925
293	78180101-002	Desplazable de 5ta y M.atrás	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	834.752
294	78180101-002	Eje de Mando	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	2.424.907
295	78180101-002	Eje Principal	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	2.395.625
296	78180101-002	Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.620.729
297	78180101-002	Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.561.303
298	78180101-002	Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.709.868
299	78180101-002	Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.624.608
300	78180101-002	cuádruple	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	2.010.013
301	78180101-002	retén cola	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	82.436
302	78180101-002	retén de frente caja	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	104.317
303	78180101-002	Cambio de aceite de caja p/Litro	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	63.830
304	78180101-002	Placa intermedia	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	379.564
305	78180101-002	Jgo de juntas de caja	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	144.953
306	78180101-002	Engranaje marcha atrás	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.457.192
307	78180101-002	Sincronizador	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	404.170
308	78180101-002	Caja selectora de cambios	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.594.578
309	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	139.888
310	78180101-005	Plato de presión	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	2.227.359
311	78180101-005	Disco	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.774.155
312	78180101-005	Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	812.713
313	78180101-005	Horquilla	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	449.577
314	78180101-005	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	82.145
315	78180101-005	rulemán Piloto	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	55.720
316	78180101-005	Volante de motor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	2.573.696
317	78180101-005	Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	137.985
318	78180101-005	Corona volante	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	2.573.696
319	78180101-005	Rectificación de corona volante	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	221.719
320	78180101-005	Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	157.457
321	78180101-005	Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	81.563
322	78180101-005	Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	227.487
323	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	561.805
324	78180101-005	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	760.253
325	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	205.441
326	78180101-002	Diferencial completo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	6.823.466
327	78180101-002	Jgo. De piñón y corona	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	2.862.741
328	78180101-002	rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	224.029
329	78180101-002	rulemán de piñón grande	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	279.094
330	78180101-002	rulemán de piñón chico	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	226.843
331	78180101-002	retén piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	236.548
332	78180101-002	Espaciador	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	144.891
333	78180101-002	Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	202.066
334	78180101-002	eje palier trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.476.285
335	78180101-002	retén palier	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	226.182
336	78180101-002	rulemán palier	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	462.333
337	78180101-002	Seguro rulemán palier	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	263.736
338	78180101-002	retén tor	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	226.323
339	78180101-002	retén tunel trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	257.582
340	78180101-002	ollita diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.666.288
341	78180101-002	satélites	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.457.464
342	78180101-002	Disco fricción	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	711.641
343	78180101-002	Plato fricción	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.053.574
344	78180101-002	Planetarios	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	946.841
345	78180101-002	Aro de presión	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	226.895
346	78180101-002	Cruceta	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	389.587
347	78180101-002	Acople	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	332.893
348	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	139.888
349	78180101-012	Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	539.864
350	78180101-013	Bujes de elásticos	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	131.116
351	78180101-014	Grilletes de elásticos	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	151.205
352	78180101-015	Curva elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	166.959
353	78180101-016	Centro elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	92.978





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

354	78180101-017	Hoja elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	414.857
355	78180101-018	Reparación de elásticos traseros	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	411.211
356	78180101-019	Mazos elásticos ambos lados	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	861.872
357	78180101-020	Taqueador trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	201.510
358	78180101-021	Perno elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	91.523
359	78180101-022	Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	81.563
360	78180101-023	Buje elástico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	81.660
361	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	205.441
362	78180101-012	Caja de transferencia completa	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	6.517.718
363	78180101-012	Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.183.641
364	78180101-012	Modulo 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.669.936
365	78180101-012	Comando 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.000.434
366	78180101-012	Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	941.868
367	78180101-012	Cardan Completo	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.378.166
368	78180101-012	Crucetas de Cardan	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	391.453
369	78180101-012	Centralizador de Cardan	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	456.348
370	78180101-012	Cardan delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.226.958
371	78180101-012	Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	291.302
372	78180101-012	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	392.260
373	78180101-012	Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	446.334
374	78180101-012	Interruptor inhibidor	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	368.967
375	78180101-012	Cadena de transferencia	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.573.696
376	78180101-012	Brida	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	398.126
377	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	139.888
378	78180101-018	Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.678.453
379	78180101-018	Conjunto aceleracion	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.379.463
380	78180101-018	Bomba de combustible de tanque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.252.355
381	78180101-018	Bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	11.542.259
382	78180101-018	Reparación de bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	2.222.313
383	78180101-018	Pico inyector electrónico	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	5.997.882
384	78180101-018	Tovera elect?nica	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	756.206
385	78180101-018	Solenoide alimentadora	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.000.582
386	78180101-018	Sensor posicion de cigueñal	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.172.077
387	78180101-018	Sensor posicion de árbol de Levas	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.088.708
388	78180101-018	Sensor de Flujo de Aire	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.644.832
389	78180101-018	Sensor de Acelerador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.775.236
390	78180101-018	Caudalímetro	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.272.055
391	78180101-018	Rail de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.145.117
392	78180101-018	Bomba de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.237.826
393	78180101-018	Bomba de presión de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	10.684.256
394	78180101-018	Reparación de bomba de presión de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: NACIONAL	2.236.841
395	78180101-018	Jgo de caños Sist. de Admision Turbo/ Inter	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	414.120
396	78180101-018	Base de Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	774.637
397	78180101-018	Sensor de presión Common Rail	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	763.097
398	78180101-018	Limitador de presión del Common Rail	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	953.128
399	78180101-018	Juego de caños de Combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	410.242
400	78180101-018	Flotador de Tanque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	901.110
401	78180101-018	Pre filtro	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	145.341
402	78180101-018	Pedal de acelerador	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	3.848.539
403	78180101-018	Sensor de Velocímetro	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	875.337
404	78180101-018	Sensor de temperatura combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	767.357
405	78180101-018	Sensor presión combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	804.695
406	78180101-018	Tubo common rail	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	410.629
407	78180101-018	Arandela de pico inyector	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	120.969
408	78180101-018	Anillo inyector	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	233.877
409	78180101-018	Sensor filtro de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	287.419
410	78180101-018	Interrutor presión combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	332.187
411	78180101-018	Conjunto soporte filtro de comb	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	531.352
412	78180101-018	Tanque de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.877.773
413	78180101-018	retén de pico inyector	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	203.352
414	78180101-018	Tapa tanque de comb	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	152.757
415	78180101-018	Protector del tanque	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	199.914
416	78180101-018	Tubo de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	402.766
417	78180101-018	V?lvula de retención de comb	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	227.196
418	78180101-018	Conjunto aceleración	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	2.364.934
419	78180101-018	Valvula EGR	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.432.233
420	78180101-018	Valvula EVRV	Unidad	Evento	1	Procedencia: JAPON	1.187.426

TALLEX R.C.
de Crispin Affinelli
RUC: 653374-4

COMANDANCIA



POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

421	78180101-018	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	288.715
422	78180101-018	Servicio de chapería y pintura	Unidad	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	1.616.402
423	78180101-018	Envolvente de Paragolpe delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	992.034
424	78180101-018	Panel de Frente	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	900.787
425	78180101-018	cañot	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	618.756
426	78180101-018	Guardabarro Delantero Derecho	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	765.166
427	78180101-018	Guardabarro Delantero Izquierdo	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	765.166
428	78180101-018	Puerta Delantera Derecha	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.595.551
429	78180101-018	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.595.551
430	78180101-018	Puerta Trasera Derecha	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.468.302
431	78180101-018	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.468.302
432	78180101-018	Parabrisas Delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	1.119.713
433	78180101-018	Moldura de Parabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	220.169
434	78180101-018	Parrilla frontal	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	810.334
435	78180101-018	Jgo molduras parrilla	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	157.811
436	78180101-018	Rejilla interior parrilla	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	126.623
437	78180101-018	Guardafango del izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	143.589
438	78180101-018	Guardafango del der	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	143.589
439	78180101-018	Pinches de guardafango	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	75.215
440	78180101-018	caño abre cañot	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	223.383
441	78180101-018	Varilla cañot	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	156.346
442	78180101-018	Guardafango tra der	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	143.589
443	78180101-018	Guardafango tra izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	143.589
444	78180101-018	Bisagra puerta del	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	155.345
445	78180101-018	Limitador puerta	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	124.922
446	78180101-018	Vidrio pta del der	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	377.005
447	78180101-018	Vidrio pta del izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	377.005
448	78180101-018	Guia de vidrio pta del	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	145.341
449	78180101-018	Vidrio de pta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	406.287
450	78180101-018	Vidrio de pta trasera derecha	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	406.287
451	78180101-018	Mediaguia tra int	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	143.589
452	78180101-018	Manija tapa carroceria	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	606.148
453	78180101-018	Espejo retrovisor izq	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	856.770
454	78180101-018	Espejo retrovisor der	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	864.034
455	78180101-018	Espejo retrovisor interior	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	802.109
456	78180101-018	cepillos limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	226.419
457	78180101-018	Faro trasero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	555.674
458	78180101-018	crystal de faro delantero	Unidad	Evento	1	Procedencia:JAPON	206.331
459	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	Procedencia:NACIONAL	139.887
Total							403.900.000

LOTE N° 12 -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL, MARCA: HYUNDAI, MODELO: ACCENT/HB20, MOTOR: NAFTERO, AÑO: 2010 - 2011 - 2016-2020

Ítem	C.C.	Descripción del Bien	U.M.	Present.	Cant.	Atributos	Precio Unitario Ofertado
1	78180101-003	Cambio de Muñequin de dirección exterior	Unidad	Evento	1	NACIONAL	441.379
2	78180101-003	Cambio de precap de dirección	Unidad	Evento	1	NACIONAL	461.026
3	78180101-003	Reparación de cremallera	Unidad	Evento	1	NACIONAL	1.220.958
4	78180101-003	caño de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	COREA	484.952
5	78180101-003	Reparación de bomba de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	NACIONAL	588.938
6	78180101-003	Cambio de correa de dirección	Unidad	Evento	1	NACIONAL	279.016
7	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	177.304
8	78180101-011	Cambio de rótulas inferior	Unidad	Evento	1	NACIONAL	536.304
9	78180101-011	Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	Evento	1	NACIONAL	210.495
10	78180101-011	Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	NACIONAL	592.691
11	78180101-011	Cambio de bujes estabilizador	Unidad	Evento	1	NACIONAL	122.789
12	78180101-011	Cambio buje tensor	Unidad	Evento	1	NACIONAL	116.323
13	78180101-011	Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	NACIONAL	489.512
14	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	177.304
15	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	NACIONAL	1.188.782
16	78180101-005	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	NACIONAL	872.122
17	78180101-005	Cambio de plato de presión	Unidad	Evento	1	NACIONAL	961.796
18	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	NACIONAL	524.683
19	78180101-005	Cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	NACIONAL	411.602
20	78180101-005	Cambio de caño de embrague	Unidad	Evento	1	NACIONAL	62.356
21	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	177.304
22	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	Unidad	Evento	1	NACIONAL	110.510
23	78180101-006	Reparación bomba central de freno	Unidad	Evento	1	NACIONAL	244.667

TALLER R.C.
de Crippa & Reghinelli
RUC: 659374-4





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

24	78180101-006	Cambio pastilla de freno	Unidad	Evento	1	NACIONAL	524.953
25	78180101-006	Reparación de mordaza freno delantero	Unidad	Evento	1	NACIONAL	223.496
26	78180101-006	Reparación pedalera	Unidad	Evento	1	NACIONAL	203.128
27	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	Evento	1	NACIONAL	353.631
28	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	NACIONAL	152.541
29	78180101-006	Cambio caño de freno de mano	Unidad	Evento	1	NACIONAL	285.558
30	78180101-006	Reparación depresor de freno	Unidad	Evento	1	NACIONAL	300.520
31	78180101-006	Reparación de servo freno	Unidad	Evento	1	NACIONAL	394.846
32	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	Evento	1	NACIONAL	290.602
33	78180101-006	Cambio de juego de Reparac.de cilindro de freno trasero	Unidad	Evento	1	NACIONAL	95.496
34	78180101-006	Rectificcion de disco de freno - ambos lados	Unidad	Evento	1	NACIONAL	152.306
35	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	177.218
36	78180101-009	Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	COREA	552.589
37	78180101-009	Cambio de automático de arranque	Unidad	Evento	1	NACIONAL	478.544
38	78180101-009	bendix motor de arranque	Unidad	Evento	1	COREA	431.102
39	78180101-009	Cambio de focos	Unidad	Evento	1	NACIONAL	80.817
40	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	Evento	1	NACIONAL	275.646
41	78180101-009	Bulbo elect. Ventilador	Unidad	Evento	1	COREA	336.777
42	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	177.218
43	78180101-014	Cambio filtro de combustible	Unidad	Evento	1	NACIONAL	188.103
44	78180101-014	Cambio filtro de aceite	Unidad	Evento	1	NACIONAL	187.397
45	78180101-014	Cambio de Aceite motor	Litro	Evento	1	NACIONAL	70.074
46	78180101-014	Cambio filtro de aire	Unidad	Evento	1	NACIONAL	177.478
47	78180101-014	Cambio fluido	Litro	Evento	1	NACIONAL	50.008
48	80111613-9999	Mano de Obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	177.219
Total							16.790.080

Lote N° 13 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: GOL, MOTOR: NAFTERO, AÑO: 2009 2010 - 2016

Ítem	C.C.	Descripción del Bien	U..M.	Present.	Cant.	Atributos	Precio Unitario Ofertado
1	78180101-006	Juego de pastillas delantero	Unidad	Evento	1	BRASIL	500.042
2	78180101-006	Discos de Frenos delantero	Unidad	Evento	1	BRASIL	769.278
3	78180101-006	Juego de rep. De mordasa	Unidad	Evento	1	BRASIL	244.342
4	78180101-006	Cilindros de frenos trasero	Unidad	Evento	1	BRASIL	415.510
5	78180101-006	Zapatas de frenos trasero	Unidad	Evento	1	BRASIL	306.404
6	78180101-006	Tambores de Freno	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.040.768
7	78180101-006	Cabos de frenos de mano	Unidad	Evento	1	BRASIL	435.102
8	78180101-006	Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.095.780
9	78180101-006	Cambio de fluido de freno p/Litro	Litros	Evento	1	NACIONAL	42.581
10	78180101-006	Caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	BRASIL	269.060
11	78180101-006	Resortes de zapatas	Unidad	Evento	1	BRASIL	99.080
12	78180101-006	Seguros de zapatas	Unidad	Evento	1	BRASIL	84.858
13	78180101-006	Rectificacion de Discos de Freno	Unidad	Evento	1	NACIONAL	137.232
14	78180101-006	Cementado de zapatas	Unidad	Evento	1	NACIONAL	252.445
15	78180101-006	Rectificacion de tambores de Fr.Tras.	Unidad	Evento	1	NACIONAL	126.311
16	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	153.692
17	78180101-004	Amortiguadores	Unidad	Evento	1	BRASIL	867.634
18	78180101-004	Rotulas inferiores	Unidad	Evento	1	BRASIL	506.450
19	78180101-004	Punta eje izq.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.063.950
20	78180101-004	Punta eje der.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.063.950
21	78180101-004	Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	Evento	1	BRASIL	272.190
22	78180101-004	Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.079.646
23	78180101-004	Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	BRASIL	195.534
24	78180101-004	Masa de rueda izq.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.299.923
25	78180101-004	Masa de rueda der.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.299.923
26	78180101-004	Homocinetica Izquierda	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.187.086
27	78180101-004	Homocinetica Derecha	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.187.086
28	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	153.692
29	78180101-014	Cambio de aceite motor p/Litro	Litro	Evento	1	NACIONAL	44.835
30	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	BRASIL	153.574
31	78180101-014	Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	BRASIL	148.851
32	78180101-014	Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	BRASIL	159.049
33	78180101-014	Soporte de caja	Unidad	Evento	1	BRASIL	538.569
34	78180101-014	Soportes de Motor	Unidad	Evento	1	BRASIL	775.140
35	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	153.692
36	78180101-003	Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	BRASIL	2.481.408
37	78180101-003	Precap	Unidad	Evento	1	BRASIL	288.184

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653974-4





POLICÍA
NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI



Comandancia


CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

38	78180101-003	Guardapolvo	Unidad	Evento	1	BRASIL	191.974
39	78180101-003	Muñequín	Unidad	Evento	1	BRASIL	361.513
40	78180101-003	Esparragos de rueda	Unidad	Evento	1	BRASIL	109.322
41	78180101-003	Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	BRASIL	90.041
42	78180101-003	Alineacion	Unidad	Evento	1	NACIONAL	132.451
43	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	153.692
44	78180101-002	Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.000.725
45	78180101-002	Rulemanes	Unidad	Evento	1	BRASIL	681.905
46	78180101-002	Jgo. De Rodillos	Unidad	Evento	1	BRASIL	721.382
47	78180101-002	Desplazable de 1y2da.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.080.885
48	78180101-002	Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.251.545
49	78180101-002	Deplazable de 5ta y M.atras	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.376.695
50	78180101-002	Eje de Mando	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.718.489
51	78180101-002	Eje Principal	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.676.145
52	78180101-002	Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.316.026
53	78180101-002	Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.321.714
54	78180101-002	Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.351.295
55	78180101-002	Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.128.299
56	78180101-002	Reten cola	Unidad	Evento	1	BRASIL	160.955
57	78180101-002	Reten de frente	Unidad	Evento	1	BRASIL	173.941
58	78180101-002	Cambio de aceite de caja p/Litro	Litro	Evento	1	NACIONAL	69.835
59	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	153.692
60	78180101-005	Plato de Presion	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.207.828
61	78180101-005	Disco	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.029.153
62	78180101-005	Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	BRASIL	623.305
63	78180101-005	Horquilla	Unidad	Evento	1	BRASIL	271.010
64	78180101-005	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	Evento	1	BRASIL	205.013
65	78180101-005	Ruleman Piloto	Unidad	Evento	1	BRASIL	187.810
66	78180101-005	Volante de motor	Unidad	Evento	1	BRASIL	2.711.357
67	78180101-005	Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	BRASIL	1.153.750
68	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	BRASIL	981.286
69	78180101-005	Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	BRASIL	106.047
70	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	153.692
71	78180101-004	Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	BRASIL	858.685
72	80111613-9999	Mano de obra	Hora	Evento	1	NACIONAL	153.692
Total							46.758.000

AÑO	ACTIVIDAD	OG	F.F.	CRISPÍN RUFFINELLI FERNÁNDEZ
2025	02	244	10	200.000.000
2025	04	244	10	910.000.000
2026	04	244	10	525.000.000
2025	05	244	10	22.800.000
2026	05	244	10	22.800.000
2025	05	244	30	82.800.000
2025	06	244	30	40.000.000
2026	06	244	30	40.000.000
2025	07	244	30	32.000.000
2026	07	244	30	38.000.000
2025	08	244	30	14.115.703
2025	09	244	10	251.000.000
2026	09	244	10	131.800.000
2025	10	244	10	60.000.000
2026	10	244	10	230.000.000
2025	14	244	10	44.000.000
2026	14	244	10	22.000.000
Total				2.666.315.703

El monto del presente contrato asciende al monto total máximo de G. 2.666.315.703.- (Guaraníes dos mil seiscientos sesenta y seis millones trescientos quince mil setecientos tres) y por el monto total y mínimo de G. 1.333.157.852.- (Guaraníes mil trescientos treinta y tres millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos).

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653374-4





CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

El proveedor se compromete a suministrar los bienes/servicios a la contratante y a subsanar los defectos de estos, de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 2026.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la siguiente Tesorería:

Designado por Resolución de la Comandancia de la Policía Nacional N° 276, de fecha 04/03/25.

Crio. MGAP. Fredy Apolonio Mendria Maidana

ACTIVIDAD 02 GESTIÓN DE RECURSOS DE LA POLICÍA NACIONAL

Dirección: El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción

Teléfono: (021) 493.995 (0983) 862.916

Correo electrónico: tesoreria.p02@gmail.com

Ofic. 2º. Intd. Víctor Eduardo Miranda Quintana

ACTIVIDAD 04 PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES

Dirección: El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción

Teléfono: (021) 445.008 (0972) 712161

Correo electrónico: teso.imple2015@gmail.com

Ofic. 2º. Intd. Cristian Jesús Samudio Gaona

ACTIVIDAD 05 INVESTIGACIÓN DE HECHOS PUNIBLES

Dirección: Azara casi EE.UU.

Teléfono: (021) 493.977 (0976) 200.540

Correo electrónico: pn_programa223@hotmail.com

Crio. MGAP. Lourdes Concepción Irala Colmán

ACTIVIDAD 06 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES

Dirección: Avda. del Cadete y Oficial Inspector Leongino Santacruz

Teléfono: (021) 670.978 (0983) 862.909

Correo electrónico: tesoreria2.4isepol@gmail.com

Ofic. 1º. Intd. Nelson Raúl Paiva Ortigoza

ACTIVIDAD 07 ASISTENCIA INTEGRAL AL PERSONAL POLICIAL

Dirección: Av. Mcal. Francisco Solano López N°1806 e/ Avda. Juscelino Kubitschek

Teléfono: (021) 204.840 (0983) 281.176

Correo: tesoreria2.6@gmail.com


Sub Crio. MGAP. Eleni Ercilia Vera Melgarejo

ACTIVIDAD 08 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

Dirección: Avda. Dr. Guido Boggiani y R.I. 2 Ytororó, Asunción

Correo electrónico: actividad8@outlook.com

Teléfono: (0982) 108.623






**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

Sub Crio. MGAP. Rafael Alberto Cáceres Giménez

ACTIVIDAD 09 SERVICIO DE OPERACIONES ESPECIALES Y DE CONTENCIÓN

Dirección: Cnel. Gracia 458 e/ Tte. Rodi y Dr. Mazzei - B° Sajonia, Asunción

Teléfono: (021) 421.261 / 421.743 (0982) 938.903

Correo electrónico: tesoreria.programa7@gmail.com

Sub Crio. MGAP. Eugenio Gregorio Llamas Delgado

ACTIVIDAD 10 OPERACIONES CONTRA GRUPOS CRIMINALES

Dirección: El Paraguay Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción

Teléfono: (021) 498.574 (0984) 454.343 (0984) 454.343

Correo electrónico: tesoreria.p219@gmail.com

Ofic. Aydte. Intd. Rosa Olmedo

ACTIVIDAD 14 OPERACIONES TÁCTICAS MOTORIZADA

Dirección: El Paraguay Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción

Teléfono: (021) 493.995 (0983) 912.188

Correo electrónico: gestioncontratoslopez@gmail.com

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2027.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

TALLER R.C.
de Crispín Raffinelli
RUC: 853374-4





**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**



Comandancia

CONTRATO N° 114/2025 EN EL MARCO DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 29/2025 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL – PLURIANUAL - ID N° 464487.

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.


El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 08 días del mes de setiembre del año 2025.


CRISPÍN RUFFINELLI FERNÁNDEZ
Cédula de Identidad N° 653.374
Propietario

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653374-4



CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional
COMANDANCIA