


MEMORANDUM No. 05/2025

A: Dir. de Adm. y Finanzas y UOC

De: Dirección de Obras

Fecha: 18/03/2025



Motivo: SOLICITAR DE FORMA URGENTE REPARACIÓN DE MAQUINARIAS MUNICIPALES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS

El Director de Obras de la Municipalidad de C. Oviedo, por el presente informa la situación que atraviesa las maquinarias Municipales; En ese sentido se informa cuanto sigue:

ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS HA RECIBIDO VARIOS PEDIDOS DE PARTE DE LOS POBLADORES DE DIFERENTES ZONAS DE NUESTRA CIUDAD SOLICITANDO DE MANERA URGENTE ARREGLO DE CAMINOS Y OTROS TRABAJOS; EN ESE SENTIDO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE LAS MAQUINARIAS MUNICIPALES ENTRE LOS QUE PODEMOS CITAR : VOLQUETES, RETROPALA, PALACARGADORA, CAMIONCITO, MOTONIVELADORA Y CAMIONETA DE USO PUBLICO SE ENCUENTRAN TOTALMENTE CON PROBLEMAS MECANICAS POR LO QUE SOLICITO POR ESTE MEDIO LA REPARACION URGENTE DE LAS MISMAS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, ESO IMPLICA DESARME Y COLOCACION DE LOS REPUESTOS REQUERIDOS.

POR TALES MOTIVOS, SOLICITO A LA UOC AGOTAR LAS INSTANCIAS EN CUANTO A PLAZOS SE REFIERE TENIENDO EN CUENTA QUE LA REPARACIÓN ES DE SUMA URGENCIA PARA REANUDAR TRABAJOS QUE QUEDARON INCONCLUSOS POR FALLAS MECANICAS.


Se adjunta planilla de necesidades, presupuesto y tomas fotográficas que comprueban las necesidades.

Atentamente.

PLANILLA DE PRECIOS

PROCEDIMIENTO: CE No.02/25 REPARACIÓN DE MAQUINARAS MUNICIPALES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	REPARACION DE SCANIA TUMBA VOLQUETE.				
1	Provisión de cabezal de bomba inyectora	Unidad	1	9,530,000	9,530,000
2	Provisión de rectificación de corona volante	Unidad	1	290,000	290,000
3	Provisión de plato de presión	Unidad	1	3,750,000	3,750,000
4	Provisión de disco de embrague	Unidad	1	1,950,000	1,950,000
5	Provisión de cojinete de empuje	Unidad	1	1,350,000	1,350,000
6	Provisión de olla cargada diferencial	Unidad	1	4,950,000	4,950,000
7	Provisión de corona diferencial	Unidad	1	5,400,000	5,400,000
8	Provisión de piñón diferencial	Unidad	1	4,025,000	4,025,000
9	Provisión de ruleman piñón diferencial	Unidad	1	1,320,000	1,320,000
10	Provisión de ruleman piloto diferencial	Unidad	1	980,000	980,000
11	Provisión de reten piñón diferencial	Unidad	1	320,000	320,000
12	Provisión de ruleman de masa izquierdo	Unidad	2	810,000	1,620,000
13	Provisión de ruleman de masa derecho	Unidad	2	583,000	1,166,000
14	Provisión de retén de masa	Unidad	2	450,000	900,000
15	Provisión de kit de filtros	Unidad	1	1,950,000	1,950,000
16	Provisión de ruleman de masa	Unidad	2	2,900,000	5,800,000
17	Provisión de reten de masa	Unidad	2	420,000	840,000
18	Provisión de seguro de ruleman	Unidad	2	480,000	960,000
	REPARACION DE M.BENZ TUMBA.				
19	Provisión de filtros	Unidad	5	220,000	1,100,000
20	Provisión de kits de olla cargada diferencial	Unidad	1	4,800,000	4,800,000
21	Provisión de kits de embrague	Unidad	1	2,230,000	2,230,000
22	Provisión de maso elastico	Unidad	2	1,800,000	3,600,000
23	Provisión de masa trasera y palier	Unidad	1	3,650,000	3,650,000
	REPARACION DE CASE RETROPALA.				
24	Provisión de punteras	Unidad	12	610,000	7,320,000
25	Provisión de esquinero puntera delantero	Unidad	2	630,000	1,260,000
26	Provisión de reten brida cardan	Unidad	1	380,000	380,000
27	Provisión de laminas	Unidad	1	2,600,000	2,600,000
28	Provisión de filtros	Unidad	5	275,000	1,375,000
29	Provisión de pulsador de bocina	Unidad	1	60,000	60,000
30	Provisión de cable, terminal y hojal	Unidad	8	45,000	360,000
	REPARACION DE CASE PALACARGADORA				
31	Provisión de punteras con bulones	Unidad	9	680,000	6,120,000




 Pedro Molinas

 Fiscal de Obras

 Coronel Ovando

32	Provisión de reten brida transmisión	Unidad	1	380,000	380,000
33	Accesorios de reparo de pala frontal	Unidad	1	800,000	800,000
34	Provisión de filtros	Unidad	7	350,000	2,450,000
35	Provisión de manguera de AC	Unidad	2	360,000	720,000
36	Provisión de filtro de cabina	Unidad	1	450,000	450,000
REPARACION DE CANTER CAMIONCITO.					
37	Provisión de reten brida transmisión	Unidad	1	650,000	650,000
38	Provisión de bujes y calces varios	Unidad	1	3,100,000	3,100,000
39	Provisión y colocación de filtros	Unidad	5	450,000	2,250,000
40	Provisión de filtro de cabina	Unidad	1	450,000	450,000
REPARACION DE CATERPILLAR MOTONIVELADORA					
41	Provisión de centralizador y soporte cardan	Unidad	1	460,000	460,000
42	Provisión y colocación de brida cardan y cruceta cardan	Unidad	2	1,440,000	2,880,000
43	Provisión de filtros	Unidad	4	350,000	1,400,000
44	Provisión de correas	Unidad	1	140,000	140,000
45	Provisión de cañito de freno	Unidad	2	450,000	900,000
46	Provisión de focos	Unidad	7	25,000	175,000
47	Provisión de faros señalero	Unidad	4	450,000	1,800,000
48	Provisión de relay y enchufe	Unidad	2	45,000	90,000
49	Provisión y colocación de cuchilla con tuercas y bulones	Unidad	2	4,250,000	8,500,000
50	Provisión y colocación de esquinero	Unidad	2	2,900,000	5,800,000
51	Provisión y colocación de calces	Unidad	5	690,000	3,450,000
52	Provisión y colocación de piñon con hidromotor	Unidad	1	14,200,000	14,200,000
REPARACION DE ISUZU DMAX					
53	Provisión de juego de seguro de mordaza de freno	Unidad	1.00	1,500,000	1,500,000
54	Provisión de piston de freno	Unidad	2.00	350,000	700,000
55	Provisión de bomba central de freno	Unidad	1.00	1,850,000	1,850,000
56	Provisión de picos	Unidad	4.00	1,920,000	7,680,000
57	Provisión de faros traseros	Unidad	2.00	1,500,000	3,000,000
58	Provisión de pastilla de freno	Unidad	1.00	800,000	800,000
59	Provisión de perno mordaza	Unidad	4.00	390,000	1,560,000
60	Provisión de disco de freno	Unidad	2.00	1,650,000	3,300,000
61	Provisión de compresor de aire	Unidad	1.00	3,950,000	3,950,000
62	Provisión de cremallera	Unidad	1.00	16,700,000	16,700,000
REPARACION DE ISUZU DMAX PATRULLA.					
63	Provisión de kit de filtros	Unidad	3.00	320,000	960,000
64	Provisión de cruceta cardan	Unidad	1.00	520,000	520,000
65	Provisión de guardapolvo cremallera	Unidad	2.00	200,000	400,000
66	Provisión de buje parrilla superior	Unidad	4.00	550,000	2,200,000
67	Provisión de muñequin	Unidad	2.00	230,000	460,000
68	Provisión de rotula	Unidad	2.00	220,000	440,000
69	Provisión de precap	Unidad	2.00	240,000	480,000
70	Provisión de regulador de presión	Unidad	1.00	2,780,000	2,780,000
71	Provisión de benix	Unidad	1.00	1,200,000	1,200,000




Pedro Molinas
Fiscal de Obras
M.C.O.

72	Provisión de rebobinado de campo	Unidad	1.00	920,000	920,000
73	Provisión de compresor de aire	Unidad	1.00	3,950,000	3,950,000
74	Provisión de cremallera	Unidad	1.00	16,139,000	16,139,000
75	MANO DE OBRA POR PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TOTAL DE REPUESTOS	Global	1.00	45,510,000	45,510,000
Precio Total					250,000,000




Pedro Molinas
Fiscal de Obras
Coronel



Planilla de los servicios:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	REPARACION DE SCANIA TUMBA VOLQUETE.		
1	Provisión de cabezal de bomba inyectora	Unidad	1
2	Provisión de rectificación de corona volante	Unidad	1
3	Provisión de plato de presión	Unidad	1
4	Provisión de disco de embrague	Unidad	1
5	Provisión de cojinete de empuje	Unidad	1
6	Provisión de olla cargada diferencial	Unidad	1
7	Provisión de corona diferencial	Unidad	1
8	Provisión de piñón diferencial	Unidad	1
9	Provisión de ruleman piñón diferencial	Unidad	1
10	Provisión de ruleman piloto diferencial	Unidad	1
11	Provisión de reten piñón diferencial	Unidad	1
12	Provisión de ruleman de masa izquierdo	Unidad	2
13	Provisión de ruleman de masa derecho	Unidad	2
14	Provisión de retén de masa	Unidad	2
15	Provisión de kit de filtros	Unidad	1
16	Provisión de ruleman de masa	Unidad	2
17	Provisión de reten de masa	Unidad	2
18	Provisión de seguro de ruleman	Unidad	2
	REPARACION DE M.BENZ TUMBA.		
19	Provisión de filtros	Unidad	5
20	Provisión de kits de olla cargada diferencial	Unidad	1
21	Provisión de kits de embrague	Unidad	1
22	Provisión de maso elastico	Unidad	2
23	Provisión de masa trasera y palier	Unidad	1
	REPARACION DE CASE RETROPALA.		
24	Provisión de punteras	Unidad	12
25	Provisión de esquinero puntera delantero	Unidad	2
26	Provisión de reten brida cardan	Unidad	1
27	Provisión de laminas	Unidad	1
28	Provisión de filtros	Unidad	5
29	Provisión de pulsador de bocina	Unidad	1
30	Provisión de cable, terminal y hojal	Unidad	8
	REPARACION DE CASE PALACARGADORA		
31	Provisión de punteras con bulones	Unidad	9
32	Provisión de reten brida transmisión	Unidad	1
33	Accesorios de reparo de pala frontal	Unidad	1
34	Provisión de filtros	Unidad	7
35	Provisión de manguera de AC	Unidad	2
36	Provisión de filtro de cabina	Unidad	1



REPARACION DE CANTER CAMIONCITO.			
37	Provisión de reten brida transmisión	Unidad	1
38	Provisión de bujes y calces varios	Unidad	1
39	Provisión y colocación de filtros	Unidad	5
40	Provisión de filtro de cabina	Unidad	1
REPARACION DE CATERPILLAR MOTONIVELADORA			
41	Provisión de centralizador y soporte cardan	Unidad	1
42	Provisión y colocación de brida cardan y cruceta cardan	Unidad	2
43	Provisión de filtros	Unidad	4
44	Provisión de correas	Unidad	1
45	Provisión de cañito de freno	Unidad	2
46	Provisión de focos	Unidad	7
47	Provisión de faros señalero	Unidad	4
48	Provisión de relay y enchufe	Unidad	2
49	Provisión y colocación de cuchilla con tuercas y bulones	Unidad	2
50	Provisión y colocación de esquinero	Unidad	5
51	Provisión y colocación de calces	Unidad	1
52	Provisión y colocación de piñon con hidromotor		
REPARACION DE ISUZU DMAX			
53	Provisión de juego de seguro de mordaza de freno	Unidad	1.00
		Unidad	2.00
54	Provisión de piston de freno	Unidad	1.00
55	Provisión de bomba central de freno	Unidad	4.00
56	Provisión de picos	Unidad	2.00
57	Provisión de faros traseros	Unidad	1.00
58	Provisión de pastilla de freno	Unidad	4.00
59	Provisión de perno mordaza	Unidad	2.00
60	Provisión de disco de freno	Unidad	1.00
61	Provisión de compresor de aire	Unidad	1.00
62	Provisión de cremallera		
REPARACION DE ISUZU DMAX PATRULLA.			
63	Provisión de kit de filtros	Unidad	3.00
64	Provisión de cruceta cardan	Unidad	1.00
65	Provisión de guardapolvo cremallera	Unidad	2.00
66	Provisión de buje parrilla superior	Unidad	4.00
67	Provisión de muñequin	Unidad	2.00
68	Provisión de rotula	Unidad	2.00
69	Provisión de precap	Unidad	1.00
70	Provisión de regulador de presión	Unidad	1.00
71	Provisión de benix	Unidad	1.00
72	Provisión de rebobinado de campo	Unidad	1.00
73	Provisión de compresor de aire	Unidad	1.00
74	Provisión de cremallera	Unidad	1.00
75	MANO DE OBRA POR PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TOTAL DE REPUESTOS	Global	1.00

